

2DO. INFORME TRIMESTRAL

Licitación P/42 – "Camino la Balsa, nuevo puente sumergible sobre el Arroyo Cordobés en Paso del Billar"

Período: Noviembre 2020 - Diciembre 2020 - Enero 2021

Febrero 2021

2do Informe trimestral – Nov. 2020, Dic. 2020, Enero 2021

Licitación P/42 – Camino la Balsa, nuevo puente sumergible sobre el Arroyo Cordobés en Paso del Billar



Contenido

1.	INT	RODUCCIÓN	1
2.	ОВ	RADOR Y FRENTE DE OBRA	1
3.	GES	STIÓN DE CANTERAS	2
4.	REC	GISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL	2
	4.1	Servicios Higiénicos	2
	4.2	Consumo de agua	3
	4.3	Gestión de residuos sólidos	3
	4.4	Pileta de lavado	4
	4.5	Abastecimiento de combustible	4
5.	INF	ORMES DE MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES	4
6.	PLA	NTILLA DE PERSONAL	5
7.	AC	TIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5
8.	AU	DITORIAS AMBIENTALES	5
9.	СО	NTINGENCIAS	5
1(0. 7	TAREAS PREVISTAS PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE	5
1:	1. F	RESPONSABLES DE ELABORACIÓN	6



1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental presentado oportunamente, se describen a continuación los principales trabajos realizados en la segunda etapa y las medidas adoptadas para la correcta gestión de la misma.

Se deja constancia que nuestra gestión está alineada a las pautas planteadas en la realización de las actividades, referentes a aspectos relacionados con la protección ambiental específicamente del Plan de gestión Ambiental y Social elaborado por el MTOP.

2. OBRADOR Y FRENTE DE OBRA

Tal como se menciona en el informe anterior, el predio en el que se encuentra instalado el obrador forma parte del padrón Nº 4.304, sobre Ruta 6 (en el límite del Departamento de Durazno y el departamento de Cerro Largo) propiedad del Sr. Daniel Rodríguez. Dicho obrador está conformado por oficinas de la Empresa, oficina del MTOP vestuario y baños, depósito de herramientas, depósito de lubricantes, acopio de áridos y piletas de lavado de camiones.





TRABAJOS REALIZADOS

En el segundo trimestre se llevaron a cabo las siguientes tareas: fundaciones de pórtico, construcción de pilares y vigas, transporte y acopio de viguetas.



3. GESTIÓN DE CANTERAS

Hasta el momento no se ha requerido, pero se prevé utilizar material extraído de la cantera con padrón Nº 7.248 en el Departamento de Durazno cuenta con la Autorización Ambiental Previa y con la Autorización Ambiental de Operación para el proyecto de extracción, otorgada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente, a nombre de la empresa Meliter.

4. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL

4.1 Servicios Higiénicos

El Obrador cuenta con vestuarios, para estos efluentes de aguas servidas el destino es un pozo negro, cuyo mantenimiento es realizado por barométrica.



4.2 Consumo de agua

Para el consumo de producción, se continúa utilizando agua proveniente del Aº Cordobés, teniendo presentado ante DINAGUA el trámite correspondiente presentado en el PGA – Versión II. Aún a la espera de la resolución ministerial.

Para uso sanitario en obrador, también se utiliza agua del mismo arroyo con las indicaciones correspondientes para ser potable. Con respecto al consumo de agua del personal, se suministra agua potable en bidones.

4.3 Gestión de residuos sólidos

Los residuos asimilables a domésticos y reciclables son enviados al vertedero Municipal de La Paloma.

Los residuos peligrosos como los filtros y trapos contaminados de hidrocarburo se disponen en tachos para luego ser trasladados al taller de INCOCI ubicado en la ruta 57 (57km000) de la ciudad de Trinidad. Desde allí son gestionados por la empresa habilitada. Hasta el momento no se acumularon la cantidad suficiente para ser trasladados al Taller de la empresa.

Respecto a los residuos de ataguía y puente existente aún estamos a la espera de la resolución del destino por parte de la Dirección de Obra del MTOP.



4.4 Pileta de lavado

En cuanto al lavado de camiones mixer, se utiliza la pileta de decantación realizada en el obrador. El agua resultante del lavado es reutilizada para la misma función.



4.5 Abastecimiento de combustible

El suministro de combustible es realizado a través de un camión surtidor del proveedor ANCAP. Se asiste el llenado de las máquinas usando bandejas estancas, de manera de evitar derrames accidentales de combustible.

5. INFORMES DE MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES

En las piletas de lavado del mixer de hormigón, se controla el PH del agua resultante por precaución de lluvias y por consecuencia el desborde del mismo, arrojando como resultado valores aceptables. Adjunto a este informe se presenta evidencia en el registro de control operacional – ph.

En relación al monitoreo del agua del Arroyo Cordobés, se realizó análisis en el mes de diciembre nuevamente. En adjunto se presentan los resultados del análisis sin presentar grandes modificaciones respecto a la primera muestra.

2do Informe trimestral – Nov. 2020, Dic. 2020, Enero 2021

Licitación P/42 – Camino la Balsa, nuevo puente sumergible sobre el Arroyo Cordobés en Paso del Billar



EQUIPOS

Durante el trimestre, el equipo destinado a la obra estuvo compuesto por:

- Excavadora
- Camión Mezclador de Hormigón
- Combinada
- Compresor y martillos neumáticos
- Bombas de desagote

6. PLANTILLA DE PERSONAL

Durante el trimestre de ejecución de los trabajos, el promedio de personal ha sido de 15 personas, entre las que se encuentran: Capataz, apuntador, maquinistas, operarios.

7. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

En el trimestre de referencia, no se realizaron capacitaciones ya que no hubo nuevos ingresos.

8. AUDITORIAS AMBIENTALES

No hubo auditorías.

9. CONTINGENCIAS

No se presentaron.

10. TAREAS PREVISTAS PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE

Las tareas previstas para el próximo trimestre serán: Continuación de la construcción de fundaciones de pórtico, construcción de pilares y vigas, montaje de viguetas, armado y llenado de losa.



11. RESPONSABLES DE ELABORACIÓN

ETAPA	FIRMA	FECHA	
Elaborado	Responsable SGI: Arq. Daniela Zacur	04/02/2021	
Revisado	Jefe de Obra: Ing. Patricio Cañette	10/02/2021	
Aprobado	Gerente de Obra: Ing. Eduardo Scattolini	11/02/2021	



REGISTRO DE SGI

Código: RC 7571b

CONSTANCIA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS


Revisión: 2 **REF: IT 7113** Receptor de Residuos: Fecha: 20 LA PALOMA "Diazno" Vertebero Cantidad de Residuos PAPEL Y CARTÓN entregado por INCOCI SA: Cantidad de Residuos NYLON Y PLÁSTICO entregado por INCOCI SA: 100 l Cantidad de Residuos ASIMILABLES A DOMÉSTICOS entregado por INCOCI SA: Cantidad de Residuos PELIGROSOS entregado por INCOCI SA: FILTROS: NA NA TRAPOS SUCIOS: OTROS: NA Cantidad de NEUMÁTICOS fuera de uso entregado por INCOCI SA: NA Sector / Obra: Billar Firma del que entrega: Firma del que recibe: Aclaración de firma: Aclaración de firma:

NA : No APLICA

C:/SGI/REGISTROS/GESTION AMBIENTAL - 14001

RC 7571b.doc

RAUL GARCIA



Aclaración de firma:

REGISTRO DE SGI

Código: RC 7571b

RAUL GARCIA

CONSTANCIA DE DISPOSICION FINAL

Aclaración de firma:

DE RESIDUOS REF: IT 7113 Revisión: 2 Receptor de Residuos: Vertedero LA PALOMA "Wiczelo Cantidad de Residuos PAPEL Y CARTÓN entregado por INCOCI SA: 100K Cantidad de Residuos NYLON Y PLÁSTICO entregado por INCOCI SA: Cantidad de Residuos ASIMILABLES A DOMÉSTICOS entregado por INCOCI SA: Cantidad de Residuos PELIGROSOS entregado por INCOCI SA: FILTROS: NA AU TRAPOS SUCIOS: OTROS: Cantidad de NEUMÁTICOS fuera de uso entregado por INCOCI SA: NA Sector / Obra: del Billar Firma del que entrega: Firma del que recibe:



REGISTRO DE SGI	RC 7576
CONTROL OPERACIONAL - GESTI	ON AMRIENTAL
CONTROL OPERACIONAL - GESTI	ON AMBIEN IAL

Parámetro a controlar: Sector/Obra: Responsable del registro: Firma: Pasa del Billar - Pileta Pasa del Billar - Pileta Pasa the

,		1			
Fecha	Parámetro a controlar	Unidad	Resultado	RESPONSABLE DEL CONTROL	Observaciones respecto a la medición realizada
15/9	РН	,	10	PC	50 neutralizó
17/9	P#	-	11	PC	se agrego HCI
22/9	PH		12	PC	Se agrepo HC1
3/10	PH		11	PC	Se agreps HC
6/10	PH	, -	12	PC	se neutralized
14/10	PH		12	PC	se neutralizo
27/10	PH		11	PC	se agrego Ha
7/11	PH		13	A.F	Se agress the
10/12	7 H		13	A.F	So concern HCL
8 -12	HS		12	AF	Se agrego HCL
			Fe 1 70 P.C. 7 100		
			- constant approx		
			DOS CONTROL OF THE CO		

N° Identificacion	Parámetro	Ubicación de	ia medición / Sector
	PH	Effuente líquido	Obras y TYD
2	Particulas sólidas	Efluente líquido	Obras y TYD
	Grasas y Aceites	Efluente líquido	Obras y TYD
4	Material Particulado	Chimenea	Planta Asfáltica / Planta Trituradora
. 5	902	Chimenea	Planta Asfáltica
. 6	Gases de Combustión	Chimenea	Planta Asfáltica
7	Audiometría	Ambiente de trabajo	Planta Trituradora y Obras

Firma Encargado de Área:	Pares	Tu.		The transfer of the same of th
Adaración de firma:	****	Patricio	Canelle	
Firma Responsable de SG		(New York)		
Adaración de firma:				