



Expediente N° 2021-10-3-0002236

Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

N° OID:
2.16.858.2.10002652.66570.2021103.0002236

Prioridad: **Normal**
Acceso restringido: **No**

Tipo de Expediente: **Varios**

Oficina origen: **Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DNV - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 10/003/10000000 / DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403**

Asunto: **REGIONAL 8 REMITE INFORME TRIMESTRAL OBRA M/75 CVU EMPRESA MOLINSUR S.A. POR LO MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2021 ITA 8 - MESA DE ENTRADA UNIFICADA -**

Tipo de Titular: **OFICINA**
Titular: **DNV - APOYO REGIONAL 8 10/003/1003128A**

Fecha iniciado: **15/07/2021 14:42:42** Fecha valor: **15/07/2021**

Clasificación: **Público**


Elemento físico: **No**

Resumen de actuaciones clasificadas

Nro. Actuación	Oficina	Usuario	Clasificación	Fecha	Folio Inicio	Folio Fin
---------------------------	----------------	----------------	----------------------	--------------	-------------------------	----------------------

Lista de vinculaciones del expediente

Relación	Dependencia	Nro expediente	Fecha Vinculación
-----------------	--------------------	-----------------------	--------------------------



DIRECCIÓN
NACIONAL DE
VIALIDAD

Florida, 13 de julio de 2021.

Unidad Ambiental


Ing.Q. Martin Goyeneche

Ref.: Obra M/ 75 CVU

Mantenimiento por niveles de servicio circuito Florida Sur

Envío a Usted informe trimestral Ambiental remitido por la empresa contratista de la obra de la referencia, Molinsur S.A., por los meses de marzo, abril y mayo 2021, ITA 8.



JULIA SOTELO
Un. Amb. / S.Lab.
Regional Florida


Ing. JORGE MURES
DIRECTOR DIVISIÓN REGIONAL 8
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
M.T.O.P.

**Octavo Informe Trimestral de Avance del Plan de Gestión y
Recuperación Ambiental**



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Molinsur", is located in the lower right quadrant of the page.

	PLAN DE GESTIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL	Pág 2 de 10
---	---	-------------

FECHA:	24/junio/21		
IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA:	Mantenimiento por Niveles de Servicio Circuito Florida Sur, Licitación M/75.		
UBICACIÓN:	Departamento de Florida		
CLIENTE:	CVU		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	24 meses		
INICIO:	01/mar/19	FIN PREVISTO:	28/feb/21
OCTAVO INFORME TRIMESTRAL: 01/Marzo/21 – 31/Mayo/21			

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA

En este período se realizaron tareas de mantenimiento y obras de mantenimiento mayor.

En cuanto al mantenimiento se realizaron tareas de tapado de pozos en todos los ítems integrados al mantenimiento.

Por obras de mantenimiento mayor se realizó tareas de reciclado en ruta 77. Esta tarea de bacheo consiste en incorporar cemento portland y mezclar con la tosca existente. Luego de haber fraguado el cemento se procede a la ejecución de tratamiento bituminoso doble.

A.- Obradores

Obrador del Camino Pérez

Sin cambios en este período.

A.2 - Medidas de Gestión

A.2.1- Manejo de residuos domésticos

- Se adjunta remito.


A.2.2- Manejo de efluentes domésticos

- Los efluentes generados en los baños se conducen a través de la red sanitaria de los locales.

A.2.3- Manejo de material contaminante

- Todos los materiales contaminados como ser filtros, materiales con asfalto, trapos, etc. se colocan en los depósitos transitorios existentes y luego son llevados a los sitios de disposición final por AFRECOR SA.
- No se verificaron derrames de combustibles o lubricantes

A.2.3.1- Cambios de aceite y manejo de aceite usado

	PLAN DE GESTIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL	Pág 3 de 10
---	---	-------------

- Los cambios de aceite se realizan dentro del taller de obra o en campo, colocando debajo del equipo, un depósito acondicionado para su recolección.
- Posteriormente el aceite es colocado en depósitos elevados e impermeables debidamente acondicionados.
- Los residuos generados son retirados por una empresa especializada a tal fin (AFRECOR SA).

A.2.3.2- Distribución de combustible

- El aprovisionamiento de combustible se efectúa en las estaciones de servicio ubicadas en los tramos donde se desarrollarán las obras, o en algunos casos, con el camión (plataforma) surtidor de combustibles.
- Los cambios de aceite se realizan mediante el mismo camión (plataforma).

A.2.3.3- Lavado de herramientas y piezas de la maquinaria

- Dentro del taller de obra existe una bandeja conteniendo gas-oíl para el lavado de herramientas y piezas de la maquinaria.
- Periódicamente se remueve el material saturado mezclándolo con material absorbente en los recipientes existentes dentro del obrador. Este material es retirado por una empresa especializada a tal fin. Se adjuntan remitos de retiros de residuos contaminados en el período.
- El taller se encuentra sobre suelo protegido, evitando el contacto con el terreno natural durante el manipuleo del gas oíl y de las herramientas utilizadas.
- En este período se realizaron cambios de neumáticos de algunos vehículos. Las mismas fueron entregada a la empresa GENEU quién se encarga de su disposición final.

B.- Canteras

B.2.1- Canteras de tosca

Se retira material desde la cantera de 25 de Mayo, Florida. Cantera aprobada según Resolución Ministerial RM N° 1299/2019.


B.2.2- Canteras de arena

La empresa no explotó por sí cantera alguna, como tampoco ha adquirido material de este tipo.

B.2.3- Canteras de piedra

La empresa no explotó por sí cantera alguna, el material fue adquirido a las siguientes empresas comerciales:

Proveedor: Uralcor SA
Dirección: Juncal 1305, Montevideo.
Rut: 213 253 410 015.

	PLAN DE GESTIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL	Pág 4 de 10
---	---	-------------

C. – Plantas de producción de materiales

Planta asfáltica EL PINAR

Medidas de Gestión

Sin cambios en este trimestre.

Descarga de asfalto

No se realizaron descargo en este período.

D.- Obras de Alcantarillas

Durante este período no se construyeron alcantarillas.

E.- Zona de Obras

Se realizaron las siguientes acciones durante la ejecución de los trabajos en calzadas y faja de uso público en este contrato:

- Tapada de pozos en calzada
- Calce de los bordes de la calzada y/o banquina y eliminación de los cordones de tierra.


Manejo de residuos generados:

- No se generaron materiales debido a que se trata de tapado de pozos y reciclado de pavimentos.
- En la faja pública únicamente se cortó el pasto, no se retiran los residuos en caso de existir.

F.- Personal de Obra

Seguridad e Higiene


- Cumpliendo con lo indicado en el Decreto 125/014 relativo a Seguridad e Higiene Ambiental, se suministra al personal los dispositivos de seguridad necesarios según las tareas a desarrollar tanto en la seguridad, antiparras, chalecos, cascos, zapatos de seguridad, etc.) como externa (extinguidores de fuego, alarmas de retroceso de máquinas, balizas, carteles, etc.).

	PLAN DE GESTIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL	Pág 5 de 10
---	---	-------------


G.- COVID 19

Se continúa con las medidas sanitarias implementadas al comienzo de la pandemia, cumpliendo con el protocolo vigente.

Se distribuye tapabocas, elementos de higiene y desinfecciones en los lugares de uso común, transporte, comedores, etc. Se continúa con las medidas de distanciamiento social del personal involucrado.



Marcos Rechac
Jefe de Obra

	PLAN DE GESTIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL	Pág 6 de 10
---	---	-------------


ANEXO 1


MANTENIMIENTO CA18:


03-03-21	Taller	Esteban	Desmontar tapa de cilindros
08-03-21	Taller	Esteban	Desarmar y limpiar tapa
10-03-21	Taller	Esteban	Colocar tapa y probar equipo
18-03-21	Taller	Esteban	Colocar reloj de temperatura


ANEXO 2


RESIDUOS CONTAMINADOS:


 <p>MOLINSUR^{S.A.} empresa constructora</p>	<p>PLAN DE GESTIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL</p>	<p>Pág 7 de 10</p>
--	--	--------------------





	<p>PLAN DE GESTIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL</p>	<p>Pág 8 de 10</p>
---	--	--------------------



 <p>MOLINSUR empresa constructora</p>	<p>PLAN DE GESTIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL</p>	<p>Pág 9 de 10</p>
---	--	--------------------



 <p>MOLINSUR empresa constructora</p>	<p>PLAN DE GESTIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL</p>	<p>Pág 10 de 10</p>
---	--	---------------------



MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0002236
Oficina Actuante:	DNI - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403	
Fecha:	15/07/2021 14:47:35	
Tipo:	Enviar	

Se remite para su prosecución.-

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2021-10-3-0002236-_Expediente 3 - 2236.pdf	Sí

Firmante:	
RETAMOZA ANADON, YESICA	

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0002236
Oficina Actuante:	DNI - GESTIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD 10/003/10011023	
Fecha:	26/07/2021 11:20:29	
Tipo:	Enviar	

Se ha recibido ITGA de las obra M/75 periodo Mar - May 21, el cual se remite con destino a la UCAT para ser enviado a la CVU.

Firmante:
GOYENECHÉ, MARTIN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0002236
Oficina Actuante:	DNI - PROGRAMACIÓN 10/003/10012000	
Fecha:	29/07/2021 17:57:22	
Tipo:	Enviar	

Pase a CVU.

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0002236
Oficina Actuante:	DNI - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	30/07/2021 10:34:52	
Tipo:	Enviar	

Se eleva a la Dirección General de Secretaría para su conocimiento, consideración y posterior remisión a la Corporación Vial del Uruguay S.A.

Actuante:
BENTANCUR SUAREZ, LORENA
Pase a Firma
CIGANDA HERNAN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0002236
Oficina Actuante:	DNI - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	03/08/2021 11:12:38	
Tipo:	AUTO- Constancia de Pase a Firma	

AG - Constancia de Firma.

Pase a Firma		
CIGANDA HERNAN	03/08/2021 11:12:35	Avala el documento

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0002236
Oficina Actuante:	DNI - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	21/08/2021 01:13:52	
Tipo:	Enviar	

Ses envía de acuerdo a lo dispuesto.

Firmante:
POSTIGLIONE SALVO, DIANA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0002236
Oficina Actuante:	DGS - ANÁLISIS Y GESTIÓN 10/001/10030110	
Fecha:	23/08/2021 11:18:32	
Tipo:	Enviar	

Atento a lo manifestado por la Dirección Nacional de Vialidad, remítase a la Corporación Vial del Uruguay S.A., para prosecución de las presentes actuaciones.-

Firmante:
SILVA, JOSE

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0002236
Oficina Actuante:	DGS - ANÁLISIS Y GESTIÓN 10/001/10030110	
Fecha:	23/08/2021 13:42:41	
Tipo:	Elevar	

Se eleva a Dirección General de Secretaría con proyecto de trámite.-

Firmante:
ROMEU, ALEJANDRO

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0002236
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000	
Fecha:	23/08/2021 13:47:26	
Tipo:	Firmar	

DIRECCIÓN GENERAL DE SECRETARÍA

Director General firma actuación de folio N° 18.

Actuante:
TECHERA TERRA, ADRIANA
Pase a Firma
SCIRGALEA POPPA, CARLOS

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0002236
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000	
Fecha:	23/08/2021 14:03:46	
Tipo:	AUTO- Constancia de Pase a Firma	

AG - Constancia de Firma.

Pase a Firma		
SCIRGALEA POPPA, CARLOS	23/08/2021 14:03:44	Avala el documento

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0002236
Oficina Actuante:	DGS - REGISTRACIÓN 10/001/10030210	
Fecha:	24/08/2021 11:59:40	
Tipo:	Enviar	

SE ENVIA PARA PROSECUCCION DEL TRAMITE

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Firmante:
SALDIVIA, SUSAN