

15 de Noviembre de 2018


Sr. Director de Obra
Dirección Nacional de Vialidad
Ing. Jorge Alessandri
Presente:

Ref.: Obra "M/63 Mantenimiento de los Accesos a Montevideo"

Informe Trimestral de Gestión Ambiental

Por la presente elevamos a Ud. *ITGA 5*, elaborado para la obra de referencia, correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre 2018.

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente.


A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'F' and 'V' intertwined, enclosed in a circular flourish.

Francisco Vaz
Residente por STILER SA

QUINTO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

1. CAMPAMENTO

Plano del campamento.



Ubicación general del campamento

No se han producido modificaciones en el campamento tanto en infraestructura como uso, se ubica en calle Flores y Tomkinson en una zona cercana a la Obra. Únicamente se ha acondicionado el comedor del personal para que sea de uso diario



Detalle de ubicación de contenedores de oficina y depósitos

2 - ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO

2.1 - TAREAS DE MANTENIMIENTO

Las tareas de mantenimiento rutinarias que se ejecutaron en este período fueron

1. Recolección de basura diariamente
2. Limpieza de cunetas y alcantarillas
3. Limpieza de calzada
4. Calzado de bordes
5. Bacheo en calzada
6. Corte de pasto de canteros centrales y de faja
7. Mantenimiento de señalización
8. Pintura de cordones
9. Reparaciones de veredas y cordones
10. Limpieza de Bocas de tormenta, cámaras, alcantarillas

11. Bacheo en banquetas con mezcla asfáltica en caliente
12. Colocación de banquetas metálicas de protección en zonas de banquetas de Hormigón y en zonas con desperfectos
13. Reparaciones de cordones y banquetas
14. Recambio de postes de señalización

2.2 – REHABILITACION

1. Bacheo de hormigón en calzada, incluye remoción, reposición y colocación de Hormigón, estas tareas se iniciaron en el mes de febrero, se han mantenido ahora en la zona de calzada entrante a la altura de Santa Lucia. Este se ha detenido a principios de octubre. Y se piensa retomar a mediados de Noviembre.

2. Se continuaron las tareas de bacheo en mezcla asfáltica de banquina a través del subcontrato IDALAR SA Consiste en frezar la mezcla existente para luego colocar la carpeta .En caso de existir se realizan bacheos , mediante material granular Actualmente están en un impase por no tener cancha

3 - ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES

En el período no correspondieron actualizaciones.

4 -DEPÓSITOS FIJOS Y BAÑOS

Se cuenta con baños fijos en el campamento y se utilizan baños químicos en todos los frentes de obra.

Se obtienen los siguientes registros para el periodo.

FECHA	Cant. Baños	Servicio	Boleta
31/08/2018	2	desagote	304177-304173
04/09/2018	3	desagote	299026-299024-299025
07/09/2018	2	desagote	304796-304795
12/09/2018	3	desagote	305244-305245-305247
14/09/2018	5	desagote	314636-314637-314638-314639-614640
19/09/2018	4	desagote	315083-315084-315085-315087
21/09/2018	3	desagote	315240-315243-315393
26/09/2018	5	desagote	308490-315881-315882-315883-315360
28/09/2018	4	desagote	320646-320647-320652-716
03/10/2018	3	desagote	321394-321395-321387
05/10/2018	4	desagote	321492-321495-321498-321504
11/10/2018	3	desagote	313277-313279-313312
12/10/2018	3	desagote	313481-313289-313290
24/10/2018	2	desagote	314010-314020
26/10/2018	2	desagote	320412-320409
31/10/2018	4	desagote	311534-311535-311542-311546
16/11/2018	1	pozo Obrador	6854 Sanitaria Barometrica del Sol

5 - GESTION DE RESIDUOS

La gestión de residuos se realiza a través de la empresa de servicios de volquetas, SASSANO, con vertido final en la Usina 5 de la IMM, también la empresa MAQSA en residuos derivados de cambios de aceite y otros en los equipos.

Se obtienen los siguientes registros para el periodo.

FECHA	RESIDUO	CANTIDAD	REMITO	TRANSPORTE	DESDE	HASTA
01/10/2018	residuos	1	29023	Sassano	Obrador	F Cardozo
02/10/2018	residuos	2	29383	Sassano	Obrador	F Cardozo
03/10/2018	residuos	3	29425	Sassano	Obrador	F Cardozo
04/10/2018	residuos	1	29601	Sassano	c vieja	F Cardozo
08/10/2018	residuos	5	29440	Sassano	Obrador	F Cardozo
10/10/2018	residuos	2	29502	Sassano	Obrador	F Cardozo
11/10/2018	residuos	2	29493	Sassano	Obrador	F Cardozo
13/10/2018	residuos	2	29516	Sassano	Obrador	F Cardozo
15/10/2018	residuos	1	29473	Sassano	Obrador	F Cardozo
18/10/2018	residuos	2	29530	Sassano	Obrador	F Cardozo
20/10/2018	residuos	2	28662	Sassano	Obrador	F Cardozo
23/10/2018	residuos	2	29547	Sassano	Obrador	F Cardozo
24/10/2018	residuos	2	28502	Sassano	Obrador	F Cardozo
24/10/2018	residuos	1	28675	Sassano	Obrador	F Cardozo
25/10/2018	residuos	2	28679	Sassano	Obrador	F Cardozo
26/10/2018	residuos	2	28510	Sassano	Obrador	F Cardozo
27/10/2018	residuos	1	25690	Sassano	Obrador	F Cardozo
30/10/2018	residuos	2	29636	Sassano	Obrador	F Cardozo
02/11/2018	residuos	1	28451	Sassano	Obrador	F Cardozo
03/11/2018	residuos	2	28524	Sassano	Obrador	F Cardozo
05/11/2018	residuos	1	28456	Sassano	Obrador	F Cardozo
09/11/2018	residuos	3	28472	Sassano	Obrador	F Cardozo
14/11/2018	residuos	2	29984	Sassano	Obrador	F Cardozo
17/11/2018	residuos	3	28520	Sassano	Obrador	F Cardozo

5.1 Residuos domésticos sólidos

Se distribuyeron estratégicamente delante de los comedores y zonas de reunión de personal tanques para el depósito de residuos domésticos y en forma periódica se retiran las bolsas, las que se depositan en las volquetas. Se llevan los registros correspondientes.




5.2 Residuos contaminados

5.2.1 Sólidos

Los sólidos contaminados se tramitan a través de MAQSA empresa del grupo dedicada a equipos y mantenimiento de los mismos.

Esta empresa retira las cubiertas, baterías, filtros, llevándolo a las plantas para el depósito de los residuos, se envían a los talleres centrales para su disposición final. Se llevan los registros correspondientes.

Adjunto comprobantes



RECICLO NCFU
El ciclo sustentable del neumático

PUNTO DE RECEPCIÓN

Constancia de egreso de **NCFU**

TIPO	CANTIDAD
Cámaras	
Birrodados	
Autos / Camionetas	30
Ómnibus / Camiones	30
Viales / Agrícolas	28
Total de NCFU	88

Datos del destino

Acopio regional Nombre _____
Teléfono _____

Transportista Empresa _____
Matrícula _____

PRE 1823

Fecha retiro 18/01/2018 Fecha recepción 1/1


Generador

Nombre Stiler SA RUT 210129280001
Dirección Ru' Peña 5198 Teléfono 098286602

Almzión
[Signature]
Firma y aclaración del punto de recepción

[Signature]
Firma y aclaración del transportista

Firma y aclaración del acopio regional que recibe _____

Adherido al Plan Maestro de Gestión de NCFU de la 
COMITÉ NACIONAL DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS DE LA REPÚBLICA DE URUGUAY

www.reciclonfu.uy

CL - RUT 2105400810015 - 02/2017 - 0/00205 - Del PRE 006001 al PRE 02500 - Registro Automático Vía 1 Punto de recepción (Bianco) - Vía 2 archivo RECICLO (Verde) - Vía 3 Transportista (Amarillo)



Mauro Ltda.
 Hungría 3665 - Tel.: 2514 1556
 Cel: 099 642 994 - 094 296 080
 Montevideo

RUT 21 217668 0019
RETIRO DE ACEITES USADOS
 N° 10952

Cuidemos nuestro medio ambiente
 Empresa autorizada por DINAMA e I.M.M.

Nombre: TALLER EL CUCULO

Dirección: C. ARRIERO 1963

DIA	MES	AÑO
31	10	18

CANT.	DETALLE	UNIDAD	TOTAL
2	Tanques de 200 litros de aceites usados	Litros	400
	Materiales contaminados con hidrocarburos		
	Filtros usados	C/U	
	Fardos de 15 kg de trapos sucios	Kg.	
	Cubiertas en desuso	C/U	

Observaciones:

IVA AL DIA

IMPRESA EXPRESS
 GRAFAL S.A. - RUT 213969740012
 Constanza 83 18 0434783 - O.T. B - 67599
 REMITO Retiro Aceites N°. A 10901 al 11650 - 3 Vías - 04/18
 Imprenta Autorizada - Tel.: 2902 6343*

Fecha de Vencimiento
 02/04/2020

1a. Vía Blanca - Original Cliente
 2a. Vía Rosada - Original Contaduría
 3a. Vía Celeste - Copia Archivo

Efluentes domésticos

Todos los servicios higiénicos de los obradores cuentan con instalación sanitaria que vierten sus efluentes en pozos negros impermeables, los cuales son vaciados por barométrica.

En los frentes de obra se disponen baños portátiles. A estos baños se les realiza el vaciado y mantenimiento por parte de la empresa responsable en los diferentes frentes.

6 - FLOTA VEHÍCULAR

El control de los vehículos y maquinaria, se realiza mediante los registros dispuestos a tales efectos, se realizan por parte de MAQSA.

7 - PLANTILLA DE PERSONAL AFECTADO

Se entrega mensualmente a la DDO la nómina propia y de subcontratos con el personal afectado a la obra.

8 - ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

Las capacitaciones se llevan a cabo por parte de la empresa, estos registros se presentan a la DDO.

9 - AUDITORÍAS AMBIENTALES

No se han realizado auditorias en el periodo

10 - CONTINGENCIAS

Si bien están definidos los Planes de Contingencia, en este período no se han producido situaciones en las que haya sido necesario ponerlos en práctica.

11 - CANTERAS

La obra requiere el uso de material granular.

En el presente período se realizó compra de material granular natural, de cantera ubicada en la La Paz con autorizaciones propias.

Los Hormigones, suministro, limpieza de camiones, están a cargo de la empresa Hormigones Artigas.