

A continuación, se presentan las principales medidas de recuperación que fueron realizadas según lo dispuesto en el PGA.

1. Recuperación de canteras y depósitos

Cantera de piedra – Padrón 16325, Ruta 5, km 292. Peralta, Tacuarembó

- La cantera de piedra se sigue utilizando para otras obras de la empresa, por lo que sigue activa.
- Las obras en las que se utiliza son:
 - M51, Mantenimiento y Rehabilitación de Ruta 5
 - C108, Rehabilitación de Ruta 20

Cantera de basalto – Padrones 8114 y 9058 Ruta 43 Km 25.800, Tacuarembó.

- No se utilizó en la ampliación de obra.

Zona de depósitos de materiales.

Se retiraron todos los depósitos provisorios de materiales en la faja

2. Área de frentes de obra y obrador principal.

Los campamentos de frente de obra fueron restaurados, según siguiente detalle:

- Limpieza general, con retiro de residuos, los cuales fueron tramitados con los gestores correspondientes.

El obrador principal de la obra, ubicado en Peralta, se sigue utilizando para la obra M51 y ampliaciones, por lo que sigue activo.

3. Recuperación de la faja

Finalizado el desarrollo de la obra, se realizaron las siguientes tareas:

- Limpieza de residuos de faja, tanto de residuos ajenos a la misma como los resultantes de las actividades de la obra.
- Limpieza de alcantarillas y fondo de cunetas
- Revestimiento con tierra algunos taludes marcados por la inspección.

Peralta, 8 de diciembre de 2022



Ing. Fernando Zefferino
COLIER SA