



TERCER INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL



Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 8, Tramo 310k000-Aceguá

15 de diciembre 2022

I.- Objetivo

El presente informe tiene como objetivo comunicar el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental presentado por el Consorcio Grinor-Molinsur para el mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 8, Tramo 310k000-Aceguá.

El período que abarca son los meses de setiembre, octubre y noviembre de 2022. El presente informe aplica a todos los trabajadores de la empresa que están involucrados directamente con tareas de esta obra.

III.- Actualizaciones de documentos ambientales

En el período no se realizaron actualizaciones a los documentos ambientales del contrato.

IV.- Actividades desarrolladas en el trimestre

III.1-Ejecución de Obras

Durante este período de referencia, las principales tareas fueron realizadas en el tramo km 310- km. 400 y consistieron en:

- Corte de pasto y limpieza de faja.
- Tapado de pozos y mantenimiento de señalización.

El avance económico de la obra fue **15%**

En este trimestre los trabajos fueron realizados por la empresa Workvial, RUT 050079520010 realizó las tareas de corte de pasto y limpieza de faja.

III.2-Frentes de Trabajo

Los frentes de trabajo estuvieron relacionados directamente con las actividades descritas en el apartado anterior.

IV.- Cumplimiento de requisitos de AAPs

La obra no ha requerido la tramitación de Autorización Ambiental Previa ante la DINACEA.

V.- Gestión de Canteras

En el período no se utilizaron canteras.



**TERCER INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN
AMBIENTAL**



**Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 8,
Tramo 310k000-Aceguá**

VI.- Registros de Gestión Ambiental

- Consumo de agua

El consumo de agua potable es de tipo comercial distribuida en bidones.

- Consumo de recursos granulares

Durante el trimestre de referencia, no hubo consumo de granulares..

- Gestión de Efluentes

Se colocaron baños químicos en el tramo en los que se están realizando trabajos. Los baños químicos son limpiados semanalmente por las empresas tercerizadas (*La Gopina*), y por el personal cada vez que es necesario.

- Retiro y destino final de residuos asimilables a urbanos

Los residuos asimilables a urbanos que provienen del almuerzo del personal y limpieza general, se disponen en bolsas que se llevan posteriormente a los domicilios del personal, para disponerse mediante volqueta. Diariamente, se genera cómo máximo, una bolsa de residuos.

- Retiro y destino final de residuos peligrosos

Los residuos peligrosos son enviados a otro obrador permanente con que cuenta cada una de las empresas en Montevideo (GRINOR) y el Pinar Canelones (MOLINSUR) y desde allí entregados a proveedores autorizados.

- Mantenimiento preventivo de maquinaria

Todas las reparaciones se hicieron en talleres comerciales de la zona. Toda la maquinaria cuenta con listas de chequeo para el mantenimiento y fichas donde se registran las reparaciones menores y mayores que forman parte del SIG de la empresa.

- Abastecimiento de Combustibles a la maquinaria

El abastecimiento de gasoil a las maquinarias se realiza mediante suministro por camión cisterna a pie de obra, o directamente en la Estación de Servicio.

El consumo de combustibles en el trimestre fue el siguiente:

Trimestre	Gasoil (L)	Nafta (L)	Fuel Oil (L)
Set-Nov	9.000	1.070	-----

- Cambio de aceite a los equipos

**Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 8,
Tramo 310k000-Aceguá**

Los cambios de aceite se realizan en el frente de obra, contando con la precaución de colocar bandeja para evitar derrames.

- Lavado de maquinaria y herramientas

No se realizan lavados profundos en el frente de trabajo.

- Listado de proveedores de insumos y servicios que han actuado en el período informado

- Rosi S.R.L. Rut: 030097810012 – Estación de Servicio

VII.- Informes de monitoreo de variables ambientales

No se monitorearon variables durante el trimestre.

VIII.- Flota Vehicular afectada a la obra en el período informado

A continuación, se detalla la maquinaria utilizada en el período por la empresa Workvial:

- Tractor Valtra A750 NEW HOLLAND 6630
- 4 Desmalezadoras
- 2 motosierras

Todas las máquinas cuentan con al menos un botiquín, un extintor contra incendios y un listado con los teléfonos de emergencia. Todos los camiones cuentan con certificado de ITV al día. En lo que respecta a las máquinas, en este trimestre no registraron eventos ambientales significativos o desvíos al PGA.

IX.- Plantilla de personal afectado a la obra en el período informado

En el período de referencia, de una u otra forma han participado directamente de la obra 6 funcionarios pertenecientes a WorkVial, oriundas principalmente de Durazno y Melo.

Todos cuentan con su uniforme, zapatos de trabajo, chaleco reflectivo, casco, guantes, tapones u orejeras, y mascarillas según corresponde, cuyo uso es controlado periódicamente y aleatoriamente por el prevencionista de la empresa.

Para alojar el personal que se traslada temporalmente a realizar trabajos lejos de sus casas, la empresa pone a disposición del personal (sin costo) 1 casa en la ciudad de Melo, la cual está equipada y cuenta con agua corriente y electricidad. En lo que respecta al personal, en este trimestre no registraron eventos ambientales significativos o imprevistos en el PGA.

X.- Actividades de capacitación

En el período no se realizaron capacitaciones de carácter ambiental.

XI.- Interacción con la comunidad local

Las principales relaciones con la comunidad se dan con los vecinos y los usuarios de la carretera.

Con los usuarios de la carretera los problemas surgen de las interferencias al tránsito que provocan los trabajos sobre la propia ruta. En relación a la interferencia al tránsito, se trabaja con una señalización basada en carteles, según lo establecido en el Plan de Señalización y en concordancia con las directivas de la Norma Uruguaya de Señalización de Obras del MTOP. Además, se asignaron funcionarios a la tarea de banderilleros para minimizar los riesgos asociados a la ocurrencia de tránsito de los vehículos que circulan en la ruta

En lo que respecta la gestión de la comunidad, en este trimestre no registraron eventos ambientales significativos o imprevistos en el PGAS.

Con los vecinos, se les comunican las actividades que allí se realizan y el plazo que van a durar los trabajos. Se están respetando los mantenimientos preventivos definidos para la maquinaria utilizada en las diferentes tareas, de manera de minimizar las emisiones de ruido y gases, y asegurar que se opere en condiciones seguras para el personal de la empresa y la comunidad.

XII.- Auditorías Ambientales

No se recibieron auditorías ambientales durante este período.

XIII.- Contingencias

Para disminuir la probabilidad de contingencias por derrames de hidrocarburos, se utiliza la mínima cantidad de combustibles en los frentes de obra. El suministro de combustible a la maquinaria en el frente de obra se realiza desde camiones surtidores asistiéndose con bandejas estancas a los efectos de evitar derrames accidentales sobre el suelo y agua.

Se cuenta con Fichas de Seguridad de los diferentes productos utilizados.

En las máquinas se cuenta con extintor para todo tipo de fuego y con personal entrenado para el manejo de los mismos.

En el trimestre no se presentaron contingencias ambientales. En caso de haberlas, se procede de acuerdo a lo establecido en el Plan de Contingencia. Tampoco se han realizado simulacros con el personal afectado a la obra.



TERCER INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN
AMBIENTAL



Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 8,
Tramo 310k000-Aceguá

XIV.- Registros fotográficos





TERCER INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN
AMBIENTAL



Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 8,
Tramo 310k000-Aceguá





TERCER INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL



Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 8, Tramo 310k000-Aceguá

XV. Actividades a desarrollarse en el próximo período

Durante el período comprendido entre diciembre 2022 – febrero 2023, se realizarán las siguientes actividades:

- Bacheo con mezcla asfáltica
- Tratamiento bituminoso simple en algunas banquetas.
- Corte de pasto y limpieza de faja.
- Sellado de fisuras.