

Obra / Sector		Ruta 8 Km 48		Mes / Año	02/23		
CÓDIGO INT.	Nro. Operario del equipo	Verificación de la planilla (frente y dorso completos)	Observaciones, detalle	Acciones	Responsable	Plazo	
1 PA11	616	Frente	-	-	-	-	-
2 PA31	1605	Frente	-	-	-	-	-
3 CO18	1605	Frente/Fondo	Compressor no hace 1 año y medio Aire acondicionado coto, falta gato es la	-	-	-	-
4			Pesetas	-	-	-	-
5				-	-	-	-
6 CO17	1824	Frente	-	-	-	-	-
7 CO26	1861	Frente	Cuenta km/hrs coto	-	-	-	-
8 RE40	1857	Frente	-	-	-	-	-
9 RE41	232	Frente	-	-	-	-	-
10 RE36	729	Frente	-	-	-	-	-
11 RE38	357	Frente	-	-	-	-	-
12 RE24	1819	Frente	-	-	-	-	-
13 RE32	1454	Frente	-	-	-	-	-
14 RE42	1243	Frente	-	-	-	-	-
15 CO63	1708	Frente	-	-	-	-	-
16 BO41	1789	Frente	-	-	-	-	-
17 TR22	1569	Frente	-	-	-	-	-
18 CO19	-	Frente	-	-	-	-	-
19 TR23	1565	Frente	-	-	-	-	-
20 MO12	1596	Frente	-	-	-	-	-
21 TA09	231	Frente	-	-	-	-	-
22 TR11	1748	Frente	-	-	-	-	-
23 TR19	1569	Frente	-	-	-	-	-
24 BA09	1824	Frente	-	-	-	-	-
25 RE21	985	Frente	-	-	-	-	-
26 MO14	1449	Frente	-	-	-	-	-
27 PA26	1073	Frente	-	-	-	-	-
28 CO45	1060	Frente	-	-	-	-	-
29 CO58	1737	Frente	-	-	-	-	-
30 MO16	1737	Frente	-	-	-	-	-
31 CO21	1721	Frente	-	-	-	-	-
32			-	-	-	-	-
33	ABD	Frente	-	-	-	-	-
34	CA34	Frente	-	-	-	-	-
35	1628	Frente	-	-	-	-	-
36			-	-	-	-	-
37			-	-	-	-	-
38			-	-	-	-	-

Obra / Sector		Obra: Ruta 8 km 48		Mes / Año	07/23	
CÓDIGO INT.	Nro. Operario del equipo	Verificación de la planilla (frente y dorso completos)	Observaciones, detalle	Acciones	Responsable	Plazo
1 CA36	1437	Frente	Motor ajustado día 23/07/2021 km 3.80-1			
2 CA96	674	Frente	-			
3 CA46	1759	Frente	Tablero no funciona.			
4 CA41	1540	Frente	Pérdida de Aceite Por Junta de Motor			
5 CA72	572	Frente	Cuenta kilometro roto.			
6 CA65	1572	Frente	-			
7 CH03	1640	Frente / Dorso	-			
8 CR19	1564	Frente	-			
9 CA03	999	Frente	-			
10 CV04	1759	Frente	No tiene extintor			
11 CVF07	674	Frente	-			
12 CV27	1700	Frente	-			
13 CTF01	1941	Frente	-			
14 CV65	1784	Frente	-			
15 CV69	1884	Frente	-			
16 CV53	1066	Frente	-			
17 CVF08	1661	Frente	-			
18 CV68	1793	Frente	-			
19 CT28	1358	Frente	-			
20 CV37	1633	Frente / Dorso	-			
21 CV62	1803	Frente	-			
22 CV56	1663	Frente	No tiene extintor			
23 CTF02	1921	Frente	Extintor usado (pero bien su carga).			
24 CV64	1883	Frente	-			
25 CT30	1701	Frente	-			
26 CV35	1694	Frente	-			
27			Ceato volcador pierde liquido, Por lo Sello pierde Aceite netos de barrida, Pata de motor rota			
28						
29 CAF04	575	Frente	-			
30 CV66	1740	Frente	-			
31 CT35	354	Frente	-			
32 CV31	1836	Frente	Extintor usado			
33 CV17	1434	Frente	-			
34 CA101	354	Frente	-			
35 CA76	Cashon P.	Frente	-			
36 CA85	677	Frente	-			
37 CRA7	1596	Frente	-			
38 CV63	1162	Frente	-			



Obra / Sector		Ruta B Km 48 Equipos En la Obra Parados.			Mes / Año	07/23	
CÓDIGO INT.	Nro. Operario del equipo	Verificación de la planilla (frente y dorso completos)	Observaciones, detalle	Acciones	Responsable	Plazo	
1 CH02			se chilla es obador y Almederos				
2 CO20	RB Km 48	-					
3 PA26	RB Km 48	-					
4 FRO6	RB Km 48	-					
5 CV14	RB Km 48	-	reten				
6 CV24	RB Km 48	-	reten.				
7 CV34	RB Km 48	-	reten				
8 CVFO9	RB Km 48	-	reten				
9 CV16	RB Km 48	-					
10 CH04	RB Km 48	-					
11 CV03	Taller RB Km 48	-	Sin motor en reparacion				
12 CV13	RB Km 48	-					
13 CO18	RB Km 48	-					
14 CO01	RB Km 48	-					
15 CO29	RB Km 48	-					
16 CF12	RB Km 48	-					
17 CP24	RB Km 48	-					
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							