

Obra / Sector		Obrador Ruta 8 Km 48.500			Mes / Año	02/24	
CÓDIGO INT.	Nro. Operario del equipo	Verificación de la planilla (frente y dorso completos)	Observaciones, detalle	Acciones	Responsable	Plazo	
1 CA34	1620	Frente					
2 CA73	572	Frente.					
3 CA76	Crishan	Frente					
4 CAB5	-	Frente					
5 CA100	305	Frente					
6 CA103	1403	Frente					
7 CA54	575	Frente					
8 CA19	1564	Frente					
9 CA22	617	Frente					
10 CM08	1640	Frente					
11 CFE2	1921	Frente/Dorso					
12 CT28	1358	Frente					
13 CT30	1701	Frente					
14 CT35	354	Frente					
15 CVF07	1661	Frente/Dorso					
16 CV69	1884	Frente					
17 CV27	1700	Frente					
18 CV65	1784	Frente.					
19 CV35	1694	Frente.					
20 CV53	1060	Frente					
21 CV56	1663	Frente					
22 CV57	1776	Frente					
23 CV60	1941	Frente	no Funcion Aire Acondicionado				
24 CV61	1834	Frente	no tiene extintor.				
25 CV62	1385	Frente	(uso este equipo mientras reparan Apple)				
26 CV63	1162	Frente					
27 CV64	1884	Frente					
28 CV68	1793	Frente/Dorso					
29 CVF09	1031	Frente	(Frente en sector de Dirección Talo de Lago.				
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

Obra / Sector		Obrador Ruta 8 km 48.500			Mes / Año	02/24	
CÓDIGO INT.	Nro. Operario del equipo	Verificación de la planilla (frente y dorso completos)	Observaciones, detalle	Acciones	Responsable	Plazo	
1 RE21	985	Frente					
2 RE24	1819	Frente					
3 RE26	938	Frente					
4 RE32	1454	Frente					
5 RE36	729	Frente					
6 RE38	357	Frente					
7 RE39	1679	Frente					
8 RE41		Frente					
9 RE42	1243	Frente					
10 RA31	616	Frente					
11 RA08	1445	Frente					
12 RA09	-	Frente					
13 RA10		Frente					
14 ST04	1125	Frente					
15 RA78	1827	Frente					
16 NO06		Frente					
17 NO11	1748	Frente					
18 NO12		Frente					
19 NO14	1449	Frente					
20 NO16	1737	Frente					
21 CO20		Frente					
22 CO26		Frente					
23 CO53	1833	Frente					
24 CO56		Frente					
25 CO58	1060	Frente					
26 CO59	1708	Frente					
27 CO63	1824	Frente					
28 BU02		Frente					
29 BU12	1789	Frente					
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

Obra / Sector		Obrador Ruta 8 Km 48 ^{ra} (reten)			Mes / Año		
CÓDIGO INT.	Nro. Operario del equipo	Verificación de la planilla (frente y dorso completos)	Observaciones, detalle	Acciones	Responsable	Plazo	
1 CO29							
2 CO01							
3 CO12							
4 CP24							
5 RQFO2							
6 HOM135							
7 SC17053							
8 SAK9189							
9 MDM059							
10 SU31							
11 SU12							
12 SU22							
13 SU13							
14 SU14							
15 SU02							
16 SU20							
17 CA34							
18 CA72							
19 CV61							
20 CV16							
21 CV24							
22 CV18							
23 CV19							
24 CV02							
25 CV37							
26 CA23							
27 CA20							
28 CA12							
29 CA02							
30 CMO1							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							