



Tacuarembó, 2 de febrero de 2024

Contrato M51, Mantenimiento por niveles de servicio y rehabilitación de Ruta 5, tramo Centenario - Rivera

Empresa Contratista: **COLIER S.A.**

REF.: Auditoría Ambiental diciembre 2023 – No conformidades / observaciones

Sr. Director de Obras
Ing. Daniel Enrich

El pasado 8 de diciembre de 2023, se realizó una Auditoría Ambiental de cierre del contrato de referencia, en la cual se detectaron 4 No Conformidades y 1 observación, a saber:

No conformidad 1:

- Descripción: “En zona de barranco del perímetro del obrador se ha generado erosión con desplazamiento de restos de estructuras.

- Acción tomada por la empresa Colier SA: se reparó erosión, y se colocó una protección de piedras a efectos de proteger y quitarle energía al agua para que no erosione. Se adjunta foto después.

No conformidad 2:

- Descripción: “caño de desagüe al suelo del entorno.”

- Acción tomada por la empresa Colier SA: se conectó el caño al pozo negro

No conformidad 3:

- Descripción: “Instalación eléctrica sujeta a vegetación.”

- Acción tomada por la empresa Colier SA: se realizó el tendido eléctrico en forma correcta.

No conformidad 4:

- Descripción: “Dique de contención para hidrocarburos incompleto, le falta murete lateral”.

- Acción tomada por la empresa Colier SA: se ordenó el depósito de hidrocarburos y se levantó el murete lateral.



Observación:

- En zona que según indican las contrapartes es usada por subcontratos, se encuentran restos de estructuras cubiertas por vegetación y residuos sin clasificar.
- Acción tomada por Wajery: se limpió y quitaron las cubiertas en desuso

Se recomendó verbalmente retirar del borde del barranco los materiales acopiados, y construir un cerco para evitar que se cayeran al mismo. Se construyó el mismo

Por lo expuesto anteriormente, se solicita se levanten las no conformidades.

Sin otro particular saluda atentamente

Por COLIER S.A.

Ing. Fernando Zefferino

FOTOS

No conformidad 1



No conformidad 2



No conformidad 3



No conformidad 4



Observación



Cerco construido y materiales acomodados

