

<b>Traxpalco</b>	Nº Documento: ITGA-A-4.3.2-01	Fecha última revisión: 20/11/2020	Rev: 00	Pág: 1 de 4
	Nombre del documento: Informe trimestral de gestión ambiental			

## Informe Trimestral de Gestión Ambiental Nº48

### Agosto – Setiembre – Octubre 2024

Se entrega el informe trimestral sobre el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental (PGA) presentado para la obra Mantenimiento por niveles de servicio en Ruta Interbalnearia, en el tramo comprendido entre A° Solís y Punta del Este Depto. Maldonado.

#### 1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA OBRA EN EL PERIODO QUE SE INFORMA

Tarea	Empresa	Ubicación Km
Mantenimiento de faja	Monerden	IB sur: 92 al 118 IB norte: 118 al 92
Tarea	Empresa	
Sellado de calzada	Traxpalco	IB sur: 103 al 118 IB norte: 113 al 118
Calzar banquetas	Monerden	IB sur: 107-114-118 IB norte: 118-113
Limpieza de alcantarillas	Monerden	IB: Rotonda Solanas IB sur: 107-118 IB: Pasaje sup pan de Azúcar IB: norte: 109-103

#### 2. ACTUALIZACIONES DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES

No aplica en este trimestre.

#### 3. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE AAPS

El seguimiento de estos se realiza en el registro Rg-A-4.3.2-04 Seguimiento de AAP.

Traxpalco	Nº Documento:	Fecha Última revisión:	Rev:														
	Rg-A-4.3.2-04	22/11/2021	01														
	Nombre del documento:																
	Seguimiento de AAP																
fecha de actualización: feb 2024																	
OBRA	Com. Proy. (EIA)	tipo cantera	ubicación	georef (x,y UTM)	padron	propietario	fecha	referencia	fecha	ASUNTO	Nº resolucion	Nº expediente	plazo	volumen maximo m3	Nota comienzo obras DINAMA	Vencimiento plazo	
M44 - Ampl. Pan de Zucar	.....	piedra	CP	.....	8.241	Terlon S.A.	.....	.....	19/4/2023	Concesio n minera	32/1978	.....	15 años	.....	.....	19/4/2038	

#### 4. GESTIÓN DE CANTERAS

No se utilizaron.

#### 5. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL

Los residuos domésticos son gestionados por el Municipio Pan de Azúcar.

Tipo residuo	Operador	Unidad	Ago-Set-Oct 24
DOMESTICOS	Municipio	bolsa	18
TRAPOS SUCIOS	MARGENES DEL RIO	volumen	0
ANIMALES MUERTOS	MONERDEN	unidad	11
Efluentes sanitarios	Limpieza y baños químicos	servicio limpieza	12

- Consumos combustibles

Ubicación	Tipo (lts)	Ago-Set-Oct 24
M44	Gas oil	2544
	Nafta	422
	Queroseno	0

- Consumo aceites

Ubicación	Tipo (lts)	Ago-Set-Oct 24
M44	Motor Hidráulico/transmisión	22 0

- Mezcla asfáltica

Toneladas	Periodo
0	Ago
0	Set
59,2	Oct

- Mantenimiento

La empresa Monerden, realiza el mantenimiento que comprende al cambio de aceite y filtros, en la ANCAP de Pan de Azúcar.

#### Mantenimiento Traxpalco

Fecha	Vehículo	Observaciones
<b>Ago-Set-Oct 24</b>	CT21 TP14	Cambio de aceite motor, 1f motor, 2f gasoil, 2f aire Cambio de aceite motor, 1f motor, 2f gasoil, 2f aire, 1f hidraulico, 1f transmisión

## 6. FLOTA VEHICULAR AFECTADA A LA OBRA EN EL PERÍODO INFORMADO

Vehículos afectados a la obra	Empresa
Camioneta Retroexcavadora combinada Tractor Selladora Bobcat Compactador	Traxpalco
Camión chico	Monerden

Se verificó que todos los vehículos tienen vigentes los certificados del SUCTA y se encuentran en cada camión a disposición para su control.

## 7. PLANILLA DE PERSONAL AFECTADO A LA OBRA EN EL PERÍODO INFORMADO

Mes/Año	Traxpalco	Monerden
Agosto	1 persona	6 personas
Setiembre	4 persona	6 personas
Octubre	4 persona	6 personas

## 8. LISTADO DE PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS

Proveedor / Gestor
Canteras - Numeral 4.
Cemento Asfáltico - Bitafal
Señalización - BORDONIX
Gestión trapos sucios/Filtros - Márgenes del Río
Aceite usado – Petromobil

## 9. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

No se realizaron en el trimestre.

## 10. INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL


No hubo en el periodo.

## 11. AUDITORÍAS AMBIENTALES

Auditoría Externa	MTOP	20/12/2023
-------------------	------	------------

## 12. CONTINGENCIAS

No hubo en el periodo.



Ing. Marcelo Borrelli  
Por TRAXPALCO S.A.

Traxpalco

Montevideo, 1 de noviembre de 2022

Sr. Director de DINAMIGE

May (R) Marcelo Pugliese

Presente

As. 32/1978

La que suscribe, TRAXPALCO S.A., solicita Prórroga de Plazo de validez respecto al Título Minero: "Concesión para Explotar Piedra Partida, en este Expediente por el plazo de 15 años, según el Art. 103 del Código de Minería.

Se adjunta:

- Plano de Relevamiento Planialtimétrico
- Informe Técnico realizado por la Lic. Andrea M. Borca.
- Capacidad Financiera en papel y CD.

Sin otro particular saluda a Ud. muy atentamente,

DINAMIGE 10/NOV/23 13:13

MARIELA GARCÍA  
MESA DE ENTRADA  
DINAMIGE

Ing. Guido Eugenio Saizar Carnevali  
C.I. 1.698.130-1  
Por TRAXPALCO S.A.

Solicito a la Escribana Leticia Teljeiro Patrone, MAT. 10932, que Certifique la Firma.

Sigue ... Papel Notarial de Actuación

Escaneado con CamScanner



Ministerio  
de Industria,  
Energía y Minería

**DIVISIÓN DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS E INSPECCIONES**

As.: 32/1978

Montevideo, 19 de abril de 2023

Sr. Encargado de Área Minería  
Ing. Agrim. Carlos Nolfi

Con fecha 16 de marzo de 2023, se realizó visita de inspección en los predios afectados por el asunto 32/1978, cuyo titular es TRAXPALCO S.A.

Con referencia a lo anterior, se informa:


- Al momento de la inspección la cantera no se encontraba operativa.
- No se pudo ingresar al predio, debido a que el portón de acceso se encontraba cerrado y no fuimos recibidos por personal.
- No se constata en la entrada del predio cartelera identificatoria (Figura 1), ni recomposición de retiros dispuestos en res.30/2002 respecto al padrón lindero 169 de la 1ª sección catastral de Maldonado (Figura 5). Cabe destacar que ambas observaciones fueron realizadas en informe de fecha 02 de agosto de 2018.
- En portón de acceso se constata cartelera de seguridad.
- Se realizó relevamiento con vehículo aéreo no tripulado, del mismo se desprende que en el frente oeste (Figura 4) el cordón de seguridad en rampa de acceso no se encuentra en óptimas condiciones.
- La sustancia mineral que se extrae es PIEDRA PARTIDA.
- No surge del sistema que la firma realice e-guías de un año a la fecha.

Se solicita a la firma:

- Recomponer y mantener cordón de seguridad en rampa de acceso al frente de explotación ubicado en el sector oeste del pit. Una vez efectuada la colocación, la firma deberá presentar registro fotográfico.
- Colocar y mantener cartelera identificatoria en portón de acceso según lo establecido en Res.633/04.
- Cumplir con el retiro de 10 metros dispuesto en la res.30/2002 tanto en lo que respecta a no ampliar en las zonas que se encuentren próximas al padrón 169, como recomponer aquellas áreas con actividad minera dentro de dicha faja.

Se advierte que la firma deberá aplicar las medidas indicadas de forma inmediata, deberá además acreditar cumplimiento con nota y registro fotográfico"

Con lo informado, se eleva a sus efectos.

  
Lic. Geól. Juan Pablo Caballero  
División de Evaluación de  
Proyectos e Inspecciones

  
Gustavo Ghierra  
División de Contralor Fiscal



**Ministerio  
de Industria,  
Energía y Minería**

**DIVISIÓN DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS E INSPECCIONES**

Asunto 32/1978

Montevideo, 24 de abril de 2023

Sr. Encargado del Área Minería  
*Ing. Agrim. Carlos Nolfi*


La firma TRAXPALCO S.A. presenta informe técnico correspondiente a la solicitud de prórroga de referencia.

En función de lo anterior, se informa:

-El informe técnico de prórroga es de recibo.

Se adjunta (página siguiente) cuadro final de evaluación de proyecto.

Con lo informado, se eleva a sus efectos.

  
Lic. Geól. Juan Pablo Caballero  
Evaluación de Proyectos e Inspecciones

**DIRECCION NACIONAL DE MINERIA Y GEOLOGIA**  
**Encargado del AREA MINERIA**  
**Ing. Agrim. Carlos Nolfi**

Canelones, 4 de abril de 2024.

REF: ASUNTO 32/78.

De mi mayor consideración:

Por la presente se da respuesta a lo solicitado en el informe elaborado por la División de Evaluación de Proyectos e Inspecciones con fecha 19 de abril de 2023.

En cuanto al pedido de recomposición del cordón de seguridad de la rampa de acceso en el sector Oeste, se presenta la evidencia fotográfica de su ejecución (ilustraciones 1 y 2) y a su vez se delimitó un área de acceso restringido con malla plástica y postes en el nivel superior para evitar la circulación y el riesgo de caída de material a la zona donde se está trabajando actualmente con la maquinaria y el personal (ilustraciones 3 y 4).

En cuanto a la solicitud de colocación de cartelería en portón de acceso se presenta la evidencia fotográfica de su ubicación actual (ilustraciones 5 a 7).

En cuanto a no ampliar la explotación más allá del límite de 10 metros de retiro con el padrón 169 se presentan los relevamientos fotográficos realizados en las distintas inspecciones desde el 2018, junto con un registro de la situación actual de la explotación (ilustraciones 8 a 11), donde se aprecia que desde esa fecha la explotación minera ha respetado la distancia solicitada.

De los relevamientos surge que existe una pequeña zona (de 15 a 20m de longitud) próxima a la esquina NW del padrón (indicada con una flecha en las ilustraciones 8 a 11), donde se produjo una accidental invasión a la faja de retiro. La cronología de las ilustraciones muestra claramente que dicha zona se mantiene inalterada desde su afectación. Si bien el área a reconstruir no es significativa, la realización de un relleno para recomponerla ocuparía una basta área del piso de la explotación como consecuencia de la altura de ese frente (20-25m) y el talud natural requerido para que el relleno sea estable y seguro (1:1.5 o 1:2). Esto imposibilitaría la continuidad de explotación en dicha área con la consecuente reducción del volumen de extracción.

En base a lo anteriormente expuesto se solicita se prorrogue la recomposición de la afectación mencionada hasta tanto su ejecución no afecte la actividad ni el volumen de extracción del emprendimiento.

Sin más lo saluda,

MARIELA GARCIA  
MESA DE ENTRADA  
DINAMIGE

  
ing. MARCELO PATERNOSTRO

Ruta 101 Km. 27,300.  
Canelones, Uruguay

(+598) 2 288 90 68 – 2 288 91 36  
[info@traxpalco.com.uy](mailto:info@traxpalco.com.uy)  
[www.traxpalco.com.uy](http://www.traxpalco.com.uy)



Ministerio  
**de Industria,  
Energía y Minería**

Dirección Nacional  
**de Minería y Geología**

Montevideo, 13 de Setiembre de 2024.

De mi mayor consideración.

A solicitud de Traxpalco S.A. se informa lo siguiente:

La mencionada empresa es poseedora de una Concesión de Explotación con Asunto de DINAMIGE N° 32/1978.

La misma se encuentra tramitando una prórroga del permiso por un plazo de 15 años, habiendo sido solicitada dentro del plazo estipulado en el Código de Minería encontrándose el mismo en trámite, cumpliendo hasta el día de la fecha con la documentación pertinente solicitada.

Este informe tendrá una validez de 60 días a partir la presente fecha.

Atentos saludos

El Director Nacional de Minería y Geología

May\* Marcelo Pugliesi

- Remito limpieza efluentes sanitarios



AQUAMARK S.A  
GRANADA Y SEVILLA  
Maldonado  
Tel.: 4224-8060

RUC EMISOR		TIPO DE DOCUMENTO	
216086920013		e-Factura	
SERIE	NUMERO	FORMA DE PAGO	VENCIMIENTO
A	21218	Crédito	15/08/2024
RUC COMPRADOR		IDENTIFICADOR DE COMPRA	
210003210014			
NOMBRE		DOMICILIO	
TRAXPALCO S.A.		Direccion, Maldonado, Maldonado	
FECHA DE DOCUMENTO		MONEDA	
15/08/2024		UYU	

Descripción	Unid	*	P. Unitario \$	Desc	Rec	Cantidad	Importe \$
Alquiler baño obra	Unid	3	5.901,64	0,00	0,00	1	5.901,64

Subtotal gravado (22%): 5.901,64      Total IVA (22%): 1.298,36  
TOTAL A PAGAR: 7.200,00



Código de seguridad: 67Uhgg

Res. Nro. 4091/2018  
Puede verificar comprobante en [www.dgi.gub.uy](http://www.dgi.gub.uy)  
I.V.A al día  
Nro. de CAE 90241369679  
Rango de CAE: Serie A Nº 21001 al 26000

Fecha de Vencimiento:  
24/06/2026

Página 1 de 1

ADENDA:  
Obs: OBRADOR CONT. ALDUNATE - N°895 - 15/08/24 AL 15/09/24  
LIMPIEZA SEMANAL

\* 1- No gravado, 2- IVA tasa min, 3- IVA tasa básica, 5- Entrega gratuita, 6- No facturable, 7- No facturable negativo, 10- Exportación y asim.



AQUAMARK S.A  
GRANADA Y SEVILLA  
Maldonado  
Tel.: 4224-8090

RUC EMISOR		TIPO DE DOCUMENTO	
216086920013		e-Factura	
SERIE	NUMERO	FORMA DE PAGO	VENCIMIENTO
A	21777	Crédito	17/09/2024
RUC COMPRADOR		IDENTIFICADOR DE COMPRA	
210003210014			
NOMBRE		DOMICILIO	
TRAXPALCO S.A.		Direccion, Maldonado, Maldonado	
FECHA DE DOCUMENTO		MONEDA	
17/09/2024		UYU	

Descripción	Unid	*	P. Unitario \$	Desc	Rec	Cantidad	Importe \$
Alquiler baño obra	Unid	3	5.901,64	0,00	0,00	1	5.901,64

			1.298,36
Subtotal gravado (22%):	5.901,64	Total IVA (22%):	1.298,36
		TOTAL A PAGAR:	7.200,00



Código de seguridad: rxagdz

Res. Nro. 4091/2018  
Puede verificar comprobante en [www.dgi.gub.uy](http://www.dgi.gub.uy)  
I.V.A al día  
Nro. de CAE 90241369679  
Rango de CAE: Serie A Nº 21001 al 26000

Fecha de Vencimiento:  
24/06/2026

Página 1 de 1

ADENDA:

Obs: OBRADOR CONT. ALDUNATE - Nº895 - 15/09/24 AL 15/10/24  
LIMPIEZA SEMANAL

\* 1- No gravado, 2- IVA tasa mín, 3- IVA tasa básica, 5- Entrega gratuita, 6- No facturable, 7- No facturable negativo, 10- Exportación y asim.



AQUAMARK S.A  
GRANADA Y SEVILLA  
Maldonado  
Tel.: 4224-8090

RUC EMISOR		TIPO DE DOCUMENTO	
216086920013		e-Factura	
SERIE	NUMERO	FORMA DE PAGO	VENCIMIENTO
A	22352	Crédito	15/10/2024
RUC COMPRADOR		IDENTIFICADOR DE COMPRA	
210003210014			
NOMBRE		DOMICILIO	
TRAXPALCO S.A.		Direccion, Maldonado, Maldonado	
FECHA DE DOCUMENTO		MONEDA	
15/10/2024		UYU	

Descripción	Uni	*	P. Unitario \$	Desc	Rec	Cantidad	Importe \$
Alquiler baño obra	Unid	3	5.901,64	0,00	0,00	1	5.901,64

Subtotal gravado (22%): 5.901,64 Total IVA (22%): 1.298,36  
TOTAL A PAGAR: 7.200,00



Código de seguridad: MXFaBG

Res. Nro. 4091/2018  
Puede verificar comprobante en [www.dgi.gub.uy](http://www.dgi.gub.uy)  
I.V.A al día  
Nro. de CAE 90241389879  
Rango de CAE: Serie A N° 21001 al 26000

Fecha de Vencimiento:  
24/06/2026

Página 1 de 1

ADENDA:

Obs: OBRADOR CONT. ALDUNATE - N°B95 - 15/10/24 AL 15/11/24  
LIMPIEZA SEMANAL

\* 1- No gravado, 2- IVA tasa min, 3- IVA tasa básica, 5- Entrega gratuita, 6- No facturable, 7- No facturable negativo, 10- Exportación y asim.