

# INFORME AMBIENTAL FINAL

---

**CONTRATO:** M88 – Obras de rehabilitación en Ruta 56, tramo Florida – San Gabriel

**FECHA:** Rev. 02 - Enero 2026

## INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene por finalidad documentar la gestión ambiental desarrollada por Obras y Servicios del Uruguay S.A. durante la ejecución y al término del contrato M88 – Ruta 56, tramo Florida – San Gabriel.

El documento deja constancia de que se ha dado cumplimiento a las medidas preventivas, correctivas y de recuperación previstas en el Plan de Recuperación Ambiental (PRA) presentado, garantizando que las áreas intervenidas fueron restituidas en condiciones adecuadas de limpieza, seguridad y respeto ambiental.

Asimismo, se incluyen descripciones generales de los campamentos, los frentes de obra, la gestión de residuos y los procedimientos aplicados, de manera de asegurar la trazabilidad de las acciones ejecutadas. Con ello se pretende demostrar la responsabilidad ambiental de la empresa y su compromiso con la normativa vigente, en particular con lo dispuesto en el Decreto 182/013 y demás lineamientos emanados de la autoridad competente.

## UBICACIÓN DE LAS OBRAS Y LOS CAMPAMENTOS PROVISORIOS

La obra se desarrolló en la Ruta Nacional Nº 56, tramo comprendido entre la ciudad de Florida y la localidad de San Gabriel.

Durante la ejecución se instalaron bases provisionarias/ obrador, ubicados estratégicamente, que permitieron un adecuado funcionamiento operativo. En dichos espacios se dispusieron oficinas, áreas de acopio de materiales, estacionamiento de equipos y servicios de bienestar para el personal. La ubicación del obrador fue seleccionada considerando criterios de accesibilidad, seguridad y mínimo impacto ambiental. Concluidos los trabajos, se ejecutaron tareas de limpieza, dejando el área en óptimas condiciones.

## **ESTADO FINAL DE CAMPAMENTOS Y FRENTE DE OBRA**

- *Desmontaje de instalaciones provisionarias:* Se retiraron aquellas instalaciones auxiliares necesarias durante la obra.
- *Gestión de residuos:* Los residuos sólidos generados fueron segregados de acuerdo a su naturaleza (peligrosos y no peligrosos), almacenados temporalmente en tambores metálicos correctamente identificados, y entregados a gestores autorizados declarados en los Informes de gestión Ambiental correspondientes. Los residuos domésticos se llevan al vertedero municipal de Florida, mientras que los residuos que contienen restos de mezcla asfáltica son gestionados mediante la empresa Werba S.A., debidamente habilitada para su tratamiento y disposición final. Se adjunta como Anexo 1 los correspondientes Certificado de Gestión de Residuos. Las aguas servidas son desagotadas por barométrica habilitada por OSE “Moran Mauro”, se remite la documentación correspondiente (ver Anexo 1).
- *Limpieza general:* Cada frente de obra fue objeto de una limpieza integral, eliminando restos de materiales, chatarra, envases plásticos y otros elementos ajenos al entorno.
- *Servicios de bienestar:* Los baños químicos fueron retirados y sometidos a limpieza por la empresa habilitada AC QUÍMICOS, que dispuso de los efluentes de acuerdo a lo establecido por OSE y la normativa aplicable.
- *Manejo de derrames:* En los puntos donde se detectaron manchas de aceite o hidrocarburos, se procedió a la remoción del material contaminado y a su disposición en bolsas especiales, asegurando la no afectación del suelo ni de cursos de agua.
- *Reconstitución del terreno:* Los predios utilizados como base provisoria fueron nivelados y

regularizados, eliminando depresiones o montículos, con el fin de devolver un perfil topográfico semejante al original. En las áreas con capa vegetal, se restituyó suelo fértil y se dejó preparado el terreno para su natural revegetación.

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

Se adjunta como respaldo un registro fotográfico que incluye:

- *Imágenes del Obrador en óptimas condiciones:*











- Segregación de residuos conforme a su corriente de generación, almacenados en tambores identificados y ubicados dentro de recintos específicos, los cuales cuentan con sus correspondientes sistemas de contención:



- Fotografías de los frentes de obra terminados, en los que se aprecia la ausencia de residuos y el ordenamiento general del área:


















Administración de las Obras Sanitarias del Estado  
Montevideo, Carlos Roa 1275  
Interior del País: Oficinas Locales



Obras Sanitarias del Estado

Correo electrónico: info@ose.com.uy  
Fono Agua: 08001871 (Línea gratuita)  
Sitio web: www.ose.com.uy

R.U.C. 211962820014



Ref. Cuent: 322045602  
Franqueo a pagar  
Cuenta 2344

MORAN DEL CASTILLO, CONO MAURICIO  
F. SANCHEZ 3651  
94032, FLORIDA, FLORIDA  
R: R15FL93, I: R15IT05C93R05, S: 2530

E-TICKET  
P 1422566 CRÉDITO

<b>CONSUMIDOR FINAL</b> 41765334	<b>TITULAR</b> MORAN DEL CASTILLO, CONO MAURICIO DIRECCION DE CONSUMO	<b>VENCE</b> 08/12/2025 <b>TIPO DOCUMENTO</b> PAIS
<b>TARIFA</b> UNIDADES DIAMETRO SANEAM INCENDIO	<b>N° DE CUENTA</b> CL - FLORIDA 1, FLORIDA, FLORIDA 18374595	<b>FECHA</b> 24/11/2025 <b>PERIODO CONSUMO</b> 08/12/2025 <b>VENCIMIENTO</b> 08/12/2025
<b>DETALLE DE LA FACTURACIÓN</b>		<b>PRECIO FINAL</b>
Descarga Barométrica - Descarga Barométrica 24/11/2025 5:00 x 22.41		112.05
Ajuste por Redondeo		0.30
Importe No Gravado		0.00
Importe Gravado		112.05
IVA Tasa Básica		24.65
Total Monto		136.70
Monto no facturable		0.30
<b>REFERENCIAS:</b>		<b>TOTAL</b> \$***137.00
RES 1442/2014 Puede verificar comprobante en: www.ose.com.uy Constancia de IVA al día Número de CAE: 90294038536 RANGO: 1000000 y 1999998		<b>MONEDA UYU</b>

Código de seguridad: CCJkNI

Fecha de vencimiento  
CAE: 18/09/2027

**ADENDA** Actividad gravada por tasa de control del marco regulatorio 2% (dos por mil).  
\*Esta representación impresa adquiere valor de recibo si posee autenticación de pago.

<p>NÚM. MEDIDOR LEC. ANTERIOR LEC. ACTUAL CONSUMO M3 TIPO DE LEC.</p>	<p>Talón de cobranza. No doble ni deteriore este talón para evitar una lectura errónea.</p> <p><b>OSE</b></p> <p><b>N° DE CUENTA</b> 18374595</p> <p><b>EMISIÓN</b> 24/11/2025</p> <p><b>VENCIMIENTO</b> 08/12/2025</p> <p><b>PAGO DEL MES</b> E-TICKET P 1422566 CRÉDITO</p>	<p>Talón de cobranza. No doble ni deteriore este talón para evitar una lectura errónea.</p> <p><b>OSE</b></p> <p><b>N° DE CUENTA</b> 18374595</p> <p><b>EMISIÓN</b> XXXXXXX</p> <p><b>VENCIMIENTO</b> XXXXXXX</p> <p><b>PAGO TOTAL</b></p>
---	---	--

0703220458020000061370000183745951000000112054

CS Escaneado con CamScanner

Certificado descarga barométrica

## **CIERRE**

Con base en las evidencias presentadas, se certifica que la empresa Obras y Servicios del Uruguay S.A. dio cumplimiento a lo establecido en el Plan de Recuperación Ambiental y a las exigencias contractuales y normativas.

Las áreas intervenidas fueron restituidas en buenas condiciones, libres de residuos y con el terreno recuperado, demostrando así el compromiso de la empresa con la protección del medio ambiente y con las comunidades vinculadas al proyecto.

Este informe se presenta como constancia final de la gestión ambiental de la obra M88 – Ruta 56, tramo Florida – San Gabriel, quedando a disposición de la Dirección de Obra y de la autoridad ambiental competente para su revisión y aprobación.

Ing. Kevin Martin Herren

Obras y Servicios del Uruguay S.A.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'KH', written over the company name.