

A continuación, se presentan las principales medidas de recuperación que fueron realizadas según lo dispuesto en el PGA, para la obra: *"Mantenimiento por Niveles de Servicio y Obras de Rehabilitación en Ruta 5, tramo Centenario 245K000 – Rivera 495K500 por modificación y ampliación de contrato"*.

1. Recuperación de canteras y depósitos

Cantera de piedra: Padrón12240, Ruta 5 km 368, Paraje Batovi, Dpto. Tacuarembó

- La cantera de piedra se sigue utilizando para nuevo contrato, por lo que sigue activa. Se encuentra en proceso de renovación de AAO.

Zona de depósitos de materiales.

Se retiraron todos los depósitos provisorios de materiales en la faja

2. Área de frentes de obra y obrador principal.

Los campamentos de frente de obra fueron restaurados, según siguiente detalle:

- Limpieza general, con retiro de residuos, los cuales fueron tramitados con los gestores correspondientes.
- El obrador principal de la obra, ubicado en el km 316, se sigue utilizando para la obra M51, ampliación de contrato (tramo Arroyo Malo 334K600 – Rivera 495K500).
- La planta asfáltica, ubicada en el campamento principal se sigue utilizando para la ampliación de contrato de M51

3. Recuperación de la faja

Finalizado el desarrollo de la obra, se realizaron las siguientes tareas:

- Limpieza de residuos de faja, tanto de residuos ajenos a la misma como los resultantes de las actividades de la obra.
- Limpieza de alcantarillas.
- Revestimiento con tierra los taludes y zonas de préstamo.

Ruta 5, 19 de diciembre de 2025



Ing. Fernando Zefferino
COLIER SA