

NOTA: El perfil del terreno cuyas cotas se indican en los planos no corresponde al eje del puente, sino a una línea paralela ubicada a 15 metros al Norte del citado eje.- El puente será replanteado a 25 metros de la línea divisoria con el Brasil.

[Signature]
ALVARO MORENO


Escalas { Dist: 1:1000
Alt: 1:100

UBICACION DE LAS PERFORACIONES

30.00 C.M.C. - Oct de 1914. (Umbral casa de Dr. Leopoldo Fernández)

Toma el estudio del puente se hizo con el arroyo crecido a esta altura 28.50

28.50 Oscilación del nivel del arroyo, 0.25 de Mayo de 1940
28.25 a Marzo de 1941 (Creciente de extraordinaria duración)



Distancias Parciales

Distancias Acumuladas

Cotas del Terreno

Cotas de las perforaciones
ubicadas en el eje del puente.-

NOTA: Las perforaciones Nºs 19, 20, 21, 22, 23 y 25 se suspendieron por atrascarse en la arena, el caño de inyección de agua.-