

Montevideo, 17 de mayo de 2022

Dirección Nacional de Vialidad  
Director de Obra de Intercambiador de tránsito en Ruta Interbalnearia con Cno. de los Arrayanes  
Ing. Jorge Alessandri  
Presente

De nuestra mayor consideración:

Tenga en cuenta las medidas correctivas llevadas adelante para corregir las “No Conformidades” expresadas en el informe con fecha 18 de marzo del 2022, en el expediente 2022-10-3-0001178, realizada el día 25 de febrero 2022.

Ref.	Descripción	Requisito
1	<p>Según Exp. 2021- 36001-000258 del Ministerio de Ambiente, fechado el 20/08/21, se invadió la zona de amortiguación de la cañada que atraviesa la Ruta Interbalnearia en la progresiva 101K290, disponiendo materiales excedentes del movimiento de suelos de la obra.</p> <p>Durante el recorrido las contrapartes informan del retiro de esos materiales y la recuperación de la zona que se visualiza a distancia, pero no se inspecciona en todo su alcance.</p> <p>No existe en los ITGA del período agosto/21 – enero/22 ninguna evidencia de las acciones tomadas, este desvío fue indicado por CVU en auditoría realizada el 08/10/21 y en el ítem del ITGA del período agosto – octubre / 21 denominado “Auditorías” se dice que “No se realizaron auditorías en el período”.</p> <p>No se cumple con la información requerida en los ITGAs.</p>	<p>Exp. 2021- 36001-000258 del Ministerio de Ambiente</p> <p>No Conformidades 1 y 2 de auditoría ambiental de CVU (08/10/21).</p> <p>8.1 Manual Ambiental de la DNV/98.</p>

Las No Conformidades 1 y 2 de auditoría ambiental de CVU (08/10/21) fueron corregidas inmediatamente y dejando constancia en el informe presentado por la empresa con fecha 21/10/2021. En este informe se aclara las acciones tomadas, retiro del material excedente, reconstrucción de la capa vegetal, sembrado de semillas, instalación de cartelera, etc.

Por este motivo, se mantiene el estricto control sobre la zona de amortiguación de la cañada que se encuentra próximo a la obra. Se ha instalado el alambrado de ley que limita la faja de uso público del predio donde se ubica la cañada. La zona afectada se ha restaurado en su totalidad como se muestra en las fotos de este informe.

Se da cumplimiento a los solicitado en esta auditoría, donde se deja constancia en el ITGA del período febrero – abril del año 2022.

El objeto de las siguientes fotos es mostrar el antes, durante y el después de realizar las acciones correctivas. Las fotos que se ven continuación corresponden al momento de haber retirado todo el material de la zona de amortiguación de la cañada y del revestimiento de suelo vegetal con aporte de semillas para acelerar la recuperación. Luego se pueden observar fotos más recientes donde se puede ver la capa vegetal formada.

**Fotos al 21/10/2021 presentadas en la respuesta a la auditoria del 08/10/2021.**





**Fotos al 29/04/2022**










**Fotos al 29/04/2022 de la zona de la cañada en su zona mas próxima a la obra.**





*Ilustración 5 –P08 – Extremo sur de rama de acceso a intercambiador Cno. Los Arrayanes*





**Puntos relevados por DINACEA dentro de la zona de amortiguación.**



*Ilustración 4 –Puntos P01 a P04 relevados por DINACEA en inspección del 20/08/2021, están ubicados dentro de la franja de amortiguación de 25 m*



### Situación al informe presentado al 12/10/2021



*Ilustración 24 – P01. Zona de amortiguación de cañada utilizada para acopio de material de excavación en zona, Material retirado, sin protección vegetal*



*Ilustración 25 – P02. Zona de amortiguación de cañada utilizada para acopio de material de excavación en zona, Material retirado, sin protección vegetal*



*Ilustración 26 – P03. Zona de amortiguación de cañada utilizada para acopio de material de excavación en zona, Material retirado, sin protección vegetal*



*Ilustración 27 – P04. Zona de amortiguación de cañada utilizada para acopio de material de excavación en zona, Material retirado, sin protección vegetal*

### Situación actual al 29/04/2022







Otras fotos al 29/04/2022 sobre el trabajo de generación de la protección vegetal en los terraplenes, cunetas, etc.





