



Tambores, 5 de mayo 2020.

**CONTRATO M/70 Mantenimiento por niveles de servicio circuito Ruta 26.
Tramo: Ruta 3 – Rio Queguay Chico.**

SEPTIMO INFORME ITGA. febrero – marzo- abril 2020.

1. Actividades desarrolladas en la obra en el período que se informa

Se continuo con las obras de mantenimiento de las obras realizadas, interrumpiendo las mismas en el periodo determinado por el acuerdo del Ministerio de Trabajo y el SUNCA. Las actividades fueron menores en el tramotrabajando en las siguientes tareas:

Tarea	Carácter de la tarea	Progresiva		Cantidad o actividad.
		Inicio	Fin	
Corte de pasto	Parcial	113k000	122k000	Suspendido
Limpieza de la faja	Parcial	113k000	122k000	
Limpieza de cauces de alcantarillas	Parcial	113k000	122k000	
Demarcación horizontal con pintura en caliente	Eventual			No
Recambio de postes de señales	Eventual			No
Reposición de señales	Eventual			No
Tapado de pozos en calzada y banquina	No			0
Sellado de fisuras por puenteo	No			0
Bacheo y recapados en Mezcla asfáltica	No			0
Reparación y mantenimiento de Obras de Arte Mayor	Eventual			0
Señalización vertical de terceras sendas	No			0
Explotación de cantera	No			No

2. Actualizaciones de los documentos ambientales.

No se realizaron actualizaciones del Plan de Gestión Ambiental entregado originalmente.

3. Cumplimiento de requisitos de AAPs.

No aplica.

4. Gestión de Canteras

a. Canteras de tosca.

No se ha utilizado material granular proveniente de la cantera.

b. Canteras de piedra

No se ha utilizado material de acopios.

c. Canteras de arena.

No se utiliza arena en el periodo.

5. Registros de Gestión Ambiental

▪ **Limpieza del depósito fijo; limpieza de los baños químicos y portátiles.**

No aplica.

▪ **Los residuos domésticos .**

Se procede de acuerdo a lo establecido en los ITGA anteriores.

▪ **Retiro y destino final de cada uno de los tipos de residuos especiales.**

No se enviaron baterías para su disposición final.

No se enviaron cubiertas para su disposición final.

No se recolecto chatarra alguna.

▪ **Mantenimiento preventivo de maquinaria y Cambio de aceite a la maquinaria**

No se han realizado cambios de aceite a los tractores.

▪ **Abastecimiento de combustible a la maquinaria.**

Se abastecieron en el Eucaliptus en estaciones locales. Eventualmente y en el sitio mediante bidones, colocando bandejas y siguiendo la empresa subcontratista el operativo antiderrames de la Empresa.

▪ **Lavado de la maquinaria.**

No se lavan los equipos menores en el sitio.

▪ **Operación / mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas de lavado de herramientas y equipos para preparación, transporte y colocación de hormigón.**

No se realizaron tareas de hormigón.

▪ **Control de pH de las aguas de lavado de herramientas y equipos para preparación, transporte y colocación de hormigón previo a su vertido**

No aplica.

• **Limpieza de pequeños derrames y disposición de los residuos resultantes.**

No surgieron eventos de derrame.

▪ **Listado de proveedores de insumos y servicios.**

Proveedor /Gestor	Comentario.
Petrobras	Habilitado
Bordonix	Habilitado

No se realizó actividad por parte de la firma BORDONIX de pintura y o retiro con colocación de nuevas señales.

6. Informes de monitoreo de variables ambientales

a. Análisis de calidad de aguas

En la cuadrilla de mantenimiento el agua es proveniente de OSE y se traslada cada jornada desde la localidad de Tambores. El personal cuenta con tanques térmicos para ello.

7. Flota vehicular afectada a la obra en el período informado

Los equipos afectados a las obras son dos tractores de la firma Monerden S.A. Con la interrupción de tareas fueron trasladados a la localidad de Tambores a un predio alquilado por el subcontrato.

8. Plantilla de personal afectado a la obra en el período informado

El personal total afectado al mantenimiento en el periodo es de 8 personas.

9. Actividades de capacitación

No se realizaron actividades de capacitación.

10. Interacción con la comunidad local.

No han existido quejas u observaciones por parte de los vecinos o las autoridades locales debido a la existencia o el funcionamiento de la obra.

11. Contingencias.

En el periodo correspondiente al informe se registró como contingencia relevante, la paralización de tareas por la epidemia de COVID 19.



Ing. Enrique Medina De Giobbi.