


**Cuadragésimo primer Informe Trimestral de Avance del Plan
de Gestión y Recuperación Ambiental**



	INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	PL 4410
		Rev 2
		Fecha: 12- 2010
		Pág 2 de 10

FECHA:	17/febrero/23		
IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA:	Mantenimiento por Niveles de Servicio Ruta Interbalnearia II (tramo: A° Solís Grande - Punta del Este).		
UBICACIÓN:	Departamento de Maldonado		
CLIENTE:	CVU		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	60 meses (contrato básico) + 60 meses (ampliación)		
INICIO:	01/nov/12	FIN PREVISTO:	31/oct/17 (básico)
CUADRAGÉSIMO PRIMER INFORME TRIMESTRAL:	01/nov/22 – 31/ene/23		


DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO

En este período se realizaron tareas de mantenimiento. Limpieza de desagües, reparaciones de cordones y calce de borde de banquina.







	INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	PL 4410
		Rev 2
		Fecha: 12- 2010
		Pág 5 de 10

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA

Se realiza el monitoreo de posibles arrastres hacia la zona protegida. Hasta la fecha no se ha constatado arrastres hasta esta zona.

A.- Obradores

Obrador del Camino Pérez

- Sin cambios en este período.

Obrador Ruta Interbalnearia km 102

- Se retiró el obrador allí instalado. Se procedió a la restitución de la capa vegetal y a las condiciones generales de la zona.

Obrador Ruta Interbalnearia, 33km300, a (-), en las proximidades del A° Pando, margen Oeste.

- Sin cambios en este período.

B.- Canteras

B.2.1- Canteras de tosca

La empresa no explotó por sí cantera alguna, el material fue adquirido a las siguientes empresas comerciales:

Proveedor: Cantera “Belimix SA”.

Dirección: Ruta 9 km 113, Pan de Azúcar – Maldonado.


Rut : 218 775 380 011.

Proveedor: Richard González.

Dirección: Ruta Interbalnearia 63km a (-) 7km, Paraje Piedra de Afilar – Canelones.

Rut: 110 079 390 017.

B.2.2- Canteras de arena

	INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	PL 4410
		Rev 2
		Fecha: 12- 2010
		Pág 6 de 10

La empresa no explotó por sí cantera alguna, el material fue adquirido a las siguientes empresas comerciales:

Proveedor: Eduardo Pereyra.
Dirección: Ruta Interbalnearia 76km500, Canelones.

B.2.3- Canteras de piedra

La empresa no explotó por sí cantera alguna, el material fue adquirido a las siguientes empresas comerciales:

Proveedor: Canteras Montevideo
Dirección: Camino Pavia 3112, Montevideo.
Rut: 210 137 570 015.

B.2.3- Canteras de material para terraplén

La empresa no explotó por sí cantera alguna, el material fue adquirido a las siguientes empresas comerciales:

Proveedor: Cantera “Belimix SA”.
Dirección: Ruta 9 km 113, Pan de Azúcar – Maldonado.
Rut : 218 775 380 011.

C. – Plantas de producción de materiales

Planta asfáltica EL PINAR


Medidas de Gestión

Sin cambios en este período.

Descarga de asfalto

Sin cambios en este período

Planta asfáltica PAN DE AZUCAR

	INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	PL 4410
		Rev 2
		Fecha: 12- 2010
		Pág 7 de 10

Se desafectó del contrato.

D.- Obras de Alcantarillas

En este período se construyeron únicamente las alcantarillas previstas por el proyecto.

E.- Zona de Obras

Se realizaron las siguientes acciones durante la ejecución de los trabajos en calzadas y faja de uso público en este contrato:

- Acondicionamiento de los lugares de estacionamiento provisorio.
- Retiro de materiales de desecho de la calzada y banquina acopiándolos adecuadamente.
- Limpieza y desobstrucción de alcantarillas existentes.
- Profundización de las cunetas.
- Remoción de los obstáculos que se encuentren dentro de la faja de obra.
- Recolección de basura presente en la faja.


Manejo de residuos generados:

- Los materiales provenientes de bacheos en la calzada y la banquina, son trasladados a depósitos indicados por la dirección de obras ó enterrados en la faja de dominio público, teniendo especial cuidado en retirar previamente la capa vegetal a efectos de reponer dicho tapiz una vez realizado el depósito. En ambos casos se pone especial cuidado en no entorpecer el normal escurrimiento de las aguas con ese tipo de depósitos ni afectar estéticamente el entorno.
- En la faja pública se recogen los residuos sólidos provenientes de la basura, los que son depositados en el vertedero municipal.
- La tierra fértil removida, es acopiada para su posterior uso en labores de revegetación.

F.- Personal de Obra

Seguridad e Higiene

- Cumpliendo con la normativa relativa a seguridad e higiene, se suministra al personal los dispositivos de seguridad necesarios según las tareas a desarrollar tanto en la seguridad, antiparras, chalecos, cascos, zapatos de seguridad, etc.) como externa (extinguidores de fuego, alarmas de retroceso de máquinas, balizas, carteles, etc.).
- Se vigila constantemente el cumplimiento de las normas.

	INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	PL 4410
		Rev 2
		Fecha: 12- 2010
		Pág 8 de 10

- Se solicita a los camioneros destajistas certificados habilitantes.
- Las cargas son transportadas teniendo especial cuidado en taparlas, usando para ello geotextiles especialmente adecuados.

COVID 19

Se ha actuado según lo establecido en el convenio tripartito firmado el 11 de abril de 2020. A la vez y en función de este convenio, Molinsur SA realizó un protocolo interno sobre las medidas a tomar en todos los ámbitos de la empresa.

Se realizó nuevamente una charla de concientización sobre el cumplimiento de los protocolos a todo el personal de la empresa involucrado y a los posibles fleteros que puedan estar involucrados. A la vez se entregó materiales de cuidados e higiene a todo el personal con el fin de preservar la salud de los mismo. Se entregó tapabocas, alcohol en el gel, diversos desinfectantes, fumigadores, etc. con el fin de higienizar, desinfectar, casas, comedores, baños, vehículos de transportes. Toda esa documentación quedó debidamente documentada.

G.- Comprobantes de Residuos contaminados


Adjunto recibos de entrega de Residuos Contaminados o Peligrosos en el trimestre:



INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

PL 4410
Rev 2
Fecha: 12- 2010
Pág 9 de 10

AFRECOR S.A. - Valorización de Residuos Industriales
R.U.T. 21 642970 0015



AFRECOR
Somos Resiter

N° 09254


Haiti 1500; PTI Cerro
Tel.: 2311 9915
www.afrecor.com.uy

**CERTIFICADO DE RECEPCIÓN PARA TRATAMIENTO DE
RESIDUOS INDUSTRIALES**

La empresa AFRECOR S.A., autorizada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), certifica el retiro de los siguientes residuos:

FECHA DE RECEPCIÓN:	03.10.22
---------------------	----------

RESIDUO	CANTIDAD	UNIDAD
SLW. BATERIAS	15 x 200	BATERIAS

DATOS DEL GENERADOR / CLIENTE		RUT:
RAZÓN SOCIAL:	MOLINSUR SA	
LUGAR DE RETIRO:	C/O GONZALO PEREIRA	
LLOCALIDAD:		DEPARTAMENTO:
PERSONA DE CONTACTO / RESPONSABLE:		
TELÉFONO DE CONTACTO:		
DINAMA RAO RM 1262/2019 - TRANSPORTE RDN 0344/2019		
 Responsable por AFRECOR S.A.	PABLO NIJEZ Responsable Generador / Cliente	

IMP. GONZALO PEREIRA - TEL. 005 950 421 - 962032 1 VIA BLANCA CUENTE / 1 VIA AMARILLO ARCHIVO

	INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	PL 4410
		Rev 2
		Fecha: 12- 2010
		Pág 10 de 10

RV: NFU - Nuevo Remito 3470 agregado

Sergio Amosa <s.amosa@molinsur.com>
Mar 08/11/2022 22:02

Para: Rodolfo Gonzalez <r.gonzalez@molinsur.com>; Ariel Pioli <a.pioli@molinsur.com>
CC: Alejandra Santos <a.santos@molinsur.com>

Buenas.
Les envío reciclaje de cubiertas.

Saludos

-----Mensaje original-----
De: postmaster@nfu.data.com.uy <postmaster@nfu.data.com.uy>
Enviado el: martes, 8 de noviembre de 2022 13:06
Para: Sergio Amosa <s.amosa@molinsur.com>
Asunto: NFU - Nuevo Remito 3470 agregado

<https://reciclonfu.uy>

Remito 3470 agregado

Numero 3470
Fecha 2022-11-08
Cantidad total 6
Matricula STP3864
Transportista REVICLASS

Generador

Nombre MOLINSUR SA
RUT/CI 213242880015
L. ccion SAN JOSÉ 807
Departamento Montevideo

Detalle

Total	6
Autos camionetas	0
Birrodados	0
Bolsones polvo	0
Camaras	0
Omnibus camiones	0
Otras	0
Viales agricolas	6

Foto