



Tacuarembó, 23 de octubre de 2024

Contrato M51, Mantenimiento por niveles de servicio y rehabilitación de Ruta 5, tramo Centenario - Rivera

Empresa Contratista: **COLIER S.A.**

**REF.:** Auditoría Ambiental agosto 2024 – No conformidades / observaciones

Sr. Director de Obras  
Ing. Daniel Enrich

El pasado 14 de agosto de 2024, se realizó una Auditoría Ambiental de seguimiento del contrato de referencia, en la cual se detectaron 3 No Conformidades y 1 observación, a saber:

No conformidad 01:

- Descripción: “En la cantera de basalto -P04- los servicios de bienestar para los operarios (baños químicos) se encuentran más alejados de la zona de trabajo que lo que indica la normativa vigente”.

- Acción tomada por la empresa Colier SA: Se colocó un baño químico en la zona de trabajo. En la fecha actual, ya no se está triturando en esa zona (se estaba triturando estabilizado granulométrico), ya que se terminó la tarea y se volvió a triturar piedra partida, como se le explicó al auditor.

No conformidad 02:

- Descripción: “En el pañol del obrador -P03- hay bidones de combustible y lubricantes sin contenciones para eventuales derrames.”

- Acción tomada por la empresa Colier SA: se retiraron los bidones y se colocaron en bandejas

No conformidad 03:

- Descripción: “En el campamento secundario -P04- hay tarrinas y bidones de combustible y lubricantes fuera de sectores envallados, tanto en el pañol como en la explanada de almacenamiento de combustibles.”

- Acción tomada por la empresa Colier SA: se retiraron los bidones y se colocaron en bandejas en los 2 sectores.



Observación 04:

- Descripción: “En el obrador principal de Colier SA, existe un sector donde el acopio de chatarra y otros elementos de desuso no está en condiciones adecuadas”.
- Acción tomada por la empresa Colier: Se limpió y ordenó la zona.

Se anexan las fotos correspondientes.

Por lo expuesto anteriormente, se solicita se levanten las no conformidades y la observación

Sin otro particular saluda atentamente

**Por COLIER S.A.**  
Ing. Fernando Zefferino

## FOTOS

No conformidad 2:



Pañol sin bidones sin contención

No conformidad 3:



Pañol sin bidones sin contención



Se retiró el tanque de 200lts y se colocó en el envallado

Observación 4:



Se retiró la chatarra y se ordenó el lugar.