




ELEMENTO	NÚMERO	Dist. a pie de E° +1 (m)	Prof desde vereda (m) 25/10/2021 aguas arriba	25/10/2021 aguas abajo	15/6/2020 aguas arriba	15/6/2020 aguas abajo	27/03/2017 aguas arriba	27/03/2017 aguas abajo	15/12/2010	N.FUND. (m)	PERFIL ORIG. (m)
ESTRIBO	1	0	-4,58	-4,54	-4,58	-4,54	-4,58	-4,54	-4,60		
PILA	1	8	-4,62	-4,63	-4,62	-4,63	-4,62	-4,63	-4,77		
PILA	2	16	-4,73	-4,70	-4,73	-4,70	-4,73	-4,70	-4,80		
PILA	3	24	-4,76	-4,80	-4,76	-4,80	-4,76	-4,80	-4,90		
PILA	4	32	-4,76	-4,76	-4,76	-4,74	-4,76	-4,80	-4,95		
PILA	5	40	-4,54	-4,60	-4,58	-4,70	-4,65	-4,65	-4,79		
PILA	6	48	-5,20	-4,85	-5,15	-4,80	-4,73	-4,80	-5,10		
PILA	7	56	-4,80	-5,10	-4,75	-5,15	-4,75	-4,85	-4,93		
PILA	8	64	-6,70	-7,79	-6,74	-8,05	-6,34	-8,12	-8,00		
PILA	9	72	-5,45	-7,40	-5,30	-7,70	-5,36	-7,50	-7,88		
PILA	10	80	-5,13	-5,20	-5,08	-5,10	-5,05	-5,02	0,00		
PILA	11	88	-5,10	-5,16	-5,10	-5,20	-5,10	-5,20	-5,33		
ESTRIBO	2	96	-4,60	-4,88	-4,80	-4,90	-4,68	-4,90	-5,03		



ELEMENTO	NÚMERO	Dist. a pie de E° +1 (m)	Prof desde vereda (m) 25/10/2021 aguas arriba	25/10/2021 aguas abajo	18/02/2021	15/6/2020 aguas arriba	15/6/2020 aguas abajo	23/08/2019	27/03/2017 aguas arriba	27/03/2017 aguas abajo	15/12/2010	N.FUND. (m)	PERFIL ORIG. (m)
ESTRIBO	1	0	-4,87	-4,37	-4,86	-4,58	-4,54	-4,50	-4,75	-4,35	-4,55		
PILA	1	8	-5,37	-5,64	-5,64	-4,62	-4,63	-6,00	-5,48	-5,75	-5,93		
PILA	2	16	-7,05	-5,60	-7,21	-4,73	-4,70	-5,55	-6,50	-5,50	-5,55		
PILA	3	24	-6,60	-5,80	-6,86	-4,76	-4,80	-5,90	-6,77	-5,75	-5,95		
PILA	4	32	-4,96	-4,76	-5,25	-4,76	-4,74	-5,00	-5,00	-4,80	-5,02		
PILA	5	40	-6,16	-5,15	-6,50	-4,58	-4,70	-5,33	-5,65	-5,20	-5,33		
ESTRIBO	2	48	-5,66	-3,82	-5,43	-4,80	-4,90	-4,00	-5,00	-3,70	-3,92		

Ruta 13 - Cda. Hernández
PERFIL DEL LECHO DEL ARROYO



ELEMENTO	NÚMERO	Dist. a pie de E° +1 (m)	Prof desde vereda (m) 22/02/2018	Prof desde vereda (m) Año 2001	N.FUND. (m)	PERFIL ORIG. (m)
ESTRIBO	1	0	-3,68	-3,50		
INTERMEDIO		5	-4,06	-4,00		
ESTRIBO	2	10	-4,25	-3,90		