



Tambores, 2 de febrero de 2020.

**CONTRATO M/70 Mantenimiento por niveles de servicio circuito Ruta 26.
Tramo: Ruta 3 – Rio Queguay Chico.**

Sexto INFORME ITGA. noviembre - diciembre 2019, enero 2020.

1. Actividades desarrolladas en la obra en el período que se informa

Se continuo con las obras de mantenimiento de las obras realizadas, trabajando en las siguientes tareas:

Tarea	Carácter de la tarea	Progresiva		Cantidad o actividad.
		Inicio	Fin	
Corte de pasto	Permanente	113k000	135k000	
Limpieza de la faja	Permanente	113k000	151k000	
Limpieza de cauces de alcantarillas	Permanente	113k000	120k000	
Demarcación horizontal con pintura en caliente	Eventual	Veletas		No
Recambio de postes de señales	Eventual			No
Reposición de señales	Eventual			3
Tapado de pozos en calzada y banquina	No			0
Sellado de fisuras por puenteo	No			0
Bacheo y recapados en Mezcla asfáltica	No			0
Reparación y mantenimiento de Obras de Arte Mayor	Eventual			0
Señalización vertical de terceras sendas	No			0
Explotación de cantera	No			No

2. Actualizaciones de los documentos ambientales.

No se realizaron actualizaciones del Plan de Gestión Ambiental entregado originalmente.

3. Cumplimiento de requisitos de AAPs.

No aplica.

4. Gestión de Canteras

a. Canteras de tosca.

No se ha utilizado material granular proveniente de la cantera.

b. Canteras de piedra

No se ha utilizado material de cantera para actividades de reparación.

c. Cantera de arena.

No se utiliza arena en el periodo.

5. Registros de Gestión Ambiental

Se entrega copia de los registros de gestión ambiental que corresponden a la gestión del trimestre.

▪ Limpieza del depósito fijo; limpieza de los baños químicos y portátiles.

No aplica.

▪ Los residuos domésticos .

Se procede de acuerdo al ITGA anterior llevando los mismos a los contenedores de la Junta Local Tambores.

▪ Retiro y destino final de cada uno de los tipos de residuos especiales.

No se enviaron baterías para su disposición final.

No se enviaron cubiertas para su disposición final.

No se envió chatarra o productos de demolición alguno.

Se llevo a taller Montevideo 3 veletas dañadas.

▪ Mantenimiento preventivo de maquinaria y Cambio de aceite a la maquinaria

No se realizo mantenimiento de cambio de aceite dado las horas de trabajo.

▪ Abastecimiento de combustible a la maquinaria.

Se abastecen en Tacuarembó, Villa Tambores o el Eucaliptus en estaciones locales. Eventualmente en el sitio mediante bidones, colocando bandejas y siguiendo la empresa subcontratista el operativo antiderrames de la Empresa.

▪ Lavado de la maquinaria.

No se lavan los equipos menores en el sitio.

▪ Operación / mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas de lavado de maquinaria.

No se lavaron equipos en el campamento.

▪ Operación / mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas de lavado de herramientas y equipos para preparación, transporte y colocación de hormigón.

No se realizo actividad de hormigón.

▪ Control de pH de las aguas de lavado de herramientas y equipos para preparación, transporte y colocación de hormigón previo a su vertido

No aplica.

• Limpieza de pequeños derrames y disposición de los residuos resultantes.

No se registran derrames

▪ **Listado de proveedores de insumos y servicios.**

Proveedor /Gestor	Comentario.
Petrobras	Habilitado
Bordonix	Habilitado

Se cambio tres señales verticales de Veletas, llevando las dañadas al Taller Principal en Montevideo como expresamos.

6. Informes de monitoreo de variables ambientales

a. Análisis de calidad de aguas

En la cuadrilla de mantenimiento el agua es proveniente de OSE y se traslada cada jornada desde la localidad de Tambores. El personal cuenta con tanques térmicos para ello.

7. Flota vehicular afectada a la obra en el período informado

Los equipos afectados a las obras son dos tractores de la firma Monerden S.A

8. Plantilla de personal afectado a la obra en el período informado

El personal total afectado al mantenimiento en el periodo es de 7 personas.

9. Actividades de capacitación

No se realizaron actividades de capacitación.

10. Interacción con la comunidad local.

No han existido quejas u observaciones por parte de los vecinos o las autoridades locales debido a la existencia o el funcionamiento de la obra.

11. Contingencias.

En el periodo correspondiente al informe no se registraron contingencias ambientales.



Ing. Enrique Medina De Giobbi.