



Trinidad, 15 de enero del 2020

CORPORACION VIAL DEL URUGUAY

Director de Obra

Ing. Diego Ferrari

Presente


Ref.: Licitación C/88 Modificación, Ruta 11; Accesos a Santa Lucía – Ejecución de 1652 toneladas de mezcla



INFORME FINAL DE GESTION AMBIENTAL

Por la presente elevamos a Ud. el Informe Final de Gestión Ambiental, elaborado para la obra de referencia, en cumplimiento de las Condiciones Generales del Contrato.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente



Ing. Eduardo SCATTOLINI
p/ INCOCI S.A

CONSTRUCCIONES



Ref.: Licitación C/88 Modificación, Ruta 11; Accesos a Santa Lucía – Ejecución de 1652 toneladas de mezcla



INFORME FINAL DE GESTION AMBIENTAL

De acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental presentado oportunamente, se describen a continuación los principales trabajos realizados en los meses de Noviembre y Diciembre, y las medidas adoptadas en la fase de abandono de la obra de forma tal de dejar el menor impacto ambiental posible.

TRABAJOS REALIZADOS

Fresado, ejecución y tendido de carpeta asfáltica de espesor 3cm en tramo de la ruta N° 11, accesos a Santa Lucía entre las progresivas 81km 500 y 84km120.

PERSONAL

Durante la última etapa de la ejecución de los trabajos, el promedio de personal ha sido aproximadamente de 15 personas, entre las que se encuentran: operadores en terminadora, encargado de asfalto, peones, operador de Planta, maquinistas, calderista, laboratorista, etc.

EQUIPOS

Se utilizaron los siguientes equipos que se describen a continuación: Terminador de asfalto, camiones, rodillo liso, rodillo neumático y pala cargadora.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Los líquidos residuales generados en los baños fueron vaciados periódicamente por la empresa FICUZZ la cual cuenta con la habilitación correspondiente.

Se solicitó servicio de barométrica habilitada “A&A” para el vaciado del pozo negro ubicado en el obrador.



CONSTRUCCIONES

ABANDONO

1. Obradores y campamento

El obrador ubicado en el Camino Paso del Sordo a 300 m de la ruta N° 81 (entre la ruta N° 11 y N° 62) padrón 49756 propiedad del señor Carlos Álvarez. El mismo estaba conformado por oficinas para personal de la Empresa, personal de la Inspección de obra, vestuario y baños, depósito de herramientas, depósito de lubricantes y productos químicos, taller para las reparaciones, mantenimiento y acopio de áridos. En este predio también se ubicaba la planta asfáltica.

Se realizó la recuperación del terreno según lo establecido en el contrato con el dueño del padrón y según las condiciones establecidas en el Manual de vialidad.

Se trasladó las instalaciones que se alojaban en el obrador a un nuevo destino.

En la misma, se realizaron tareas de limpieza en el predio, quedando el nivel del terreno como estaba inicialmente.

Los restos de los acopios de materiales fueron retirados del predio y se niveló el terreno en los casos en que se había realizado modificaciones (pozos y desniveles).

Actualmente a la espera de la firma por parte del propietario de la conformidad con el estado de restauración ambiental del predio.

2. Tratamiento de residuos

Los residuos peligrosos como los filtros, trapos sucios con hidrocarburo, aceite y lubricante usado fueron llevados al taller y depósito de la sede central para su posterior disposición final mediante gestor habilitado por DINAMA no quedando ningún vestigio de los mismos en el predio.

3. Obra

Se retiró la señalización de obra (carteles de máquinas trabajando, gente en obra y balizas) y fue llevada a la Sede Central de la empresa.

Se realizó una limpieza general de toda la zona afectada a la obra y se retiró cualquier tipo de residuo que fuera ajeno al paisaje relacionado con las actividades de la misma.



4. Planta Asfáltica

Una vez desarmada, se realizó el traslado al Taller y depósito de la empresa en la ciudad de Trinidad. Se realizó la nivelación del terreno en el área afectada y se retiraron los restos del predio, cubriendo la superficie con tierra vegetal.



6. Faja Pública

Una vez finalizada la obra, se realizó la recuperación de la faja verificando que la misma se encuentre exenta de escombros y materiales inertes.

Enero 2020

Ing. Eduardo SCATTOLINI

p/ INCOCI S.A

CONSTRUCCIONES



Trinidad, 13 de Abril del 2020.

Sr. Carlos Álvarez

Presente

De nuestra consideración,

La empresa INCOCI S.A comunica que procederemos a dejar el predio propiedad del Sr Carlos Álvarez con cédula de identidad: 4.146.685/9, donde se encontraba instalado el campamento de la obra **Licitación C/52 “Reconstrucción con pavimento de hormigón de la Ruta N° 81 – Trabajos en Ruta N°46**

Habiéndose comunicado la situación al propietario y no teniendo inconvenientes al respecto, solicitamos la firma de conformidad con el estado de restauración ambiental del predio ubicado en el Padrón N° 49756 en el Departamento de Canelones.

A continuación, se presentan las imágenes de las condiciones en que se dejó el predio donde estaba ubicado el campamento de la obra.





Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente.

Ing. Eduardo Scattolini
Por INCOCI S.A

Firma Propietario:

WERBA S.A.



www.werbasa.com.uy

WERBA S.A.
CNEL. BELINZON 4880
Montevideo - Uruguay
Tel.: 25140360

210129120014
e-Factura
A / 7171
CREDITO

RUC COMPRADOR
212211750014

INCOCI S.A.
DR. LUIS ALBERTO DE HERRERA 519
TRINIDAD

Fecha:
15/11/2019
Peso uruguayo

Artículo	Descripción	% Desc.	Cantidad	Unidad	Precio	Monto
9999908	RECICLAJE RESIDUOS C/HIDROCARBURO		120.00	Kilo	25.00	3,000.00
*	Tierra contaminada		0.00	Kilo	0.00	0.00

Adenda

Vendedor: 6 - Eduardo Arizcun
Obs.:
A efectos Fiscales, Tipo de Cambio: 1
Imputa: ----
Tipo Documento: 1001 - Factura\$
Cliente: 2888

Cond. de Venta: CREDITO 30 DIAS FF

Referencias



Res. 2911/2015
Puede verificar comprobante en:
<https://www.efactura.dgi.gub.uy>
IVA al día
CAE 90190609791 Rango 006501/ 009500

Código de seguridad:
EbdULa

Fecha de Vencimiento
02/07/2021

Neto tasa básica	3,000.00	Neto tasa mínima	0.00
IVA tasa básica	660.00	IVA tasa mínima	0.00
Percepción/Retención	0.00	Exento	0
Descuentos/Recargos		Total	3,660



Fecha 26/11/19

PRI **0486**

PUNTO DE RECEPCIÓN

Constancia de ingreso de **NCFU**


TIPO	CANTIDAD
Cámaras	<u>1</u>
Birrodados	<u>1</u>
Autos / Camionetas	<u>2</u>
Ómnibus / Camiones	<u>5</u>
Viales / Agrícolas	<u>10</u>
Total de NCFU	<u>17</u>

Generador

Nombre Incoo SA RUT 912211750014

Dirección HERRERA 519 Teléfono 4364 6000

Observaciones _____


Fernando Sanchez

Firma y aclaración del generador


Gabriela Pasion

Firma y aclaración del punto de recepción

Datos del Punto de Recepción

Nombre Julian Aleméteas RUT 0600 3184 0012

Dirección I. Daron 939 Teléfono 4364 3706

Estado general

Presencia de agua Sí NO

Observaciones _____

Adherido al Plan Maestro de Gestión de NCFU de la



www.reciclonfu.uy

OBRACEL
Pasión por las Baterías

IMPORTACION, EXPORTACION
Y DISTRIBUCION DE BATERIAS

R.U.T. 21 518479 0019

Dr. ANDRES ROMERO s/n
SARANDI GRANDE, Florida
Tel. 4354 9347 / 4354 7190

www.obracel.com
E-mail: batpombo@adinet.com.uy

Nº 001931

DIA	MES	AÑO
27	11	19.

FIRMA AUTORIZADA DEL PLAN MAESTRO RESOLUCION MINISTERIAL Nº 1571/2013
POR LA DIRECCION NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE (DINAMA)

CONSTANCIA DE RECEPCION DE BATERIAS USADAS

Identificación de la empresa adherente: INCOSI SA.

Dirección: Trinidad. Tel.: _____

UNIDADES	VOLT.	AMP.	KGS:
TOTAL UNIDADES			TOTAL Kgs. 400

OBSERVACIONES:

Firma del Adherente: Juan José Muñoz Borro Firma por OBRACEL: Valeria Pombo

Aclaración: JUAN JOSE MUNIZ BORRO Aclaración: Valeria Pombo

Ced. Identidad: 2.546.168.1 Ced. Identidad: 4.369.688-2.



ORDEN DE SERVICIO


Nº 001831

CARMELO DE ARZADUM 5990
 MONTEVIDEO - URUGUAY
 TELS.: 2304 4974 - 2307 5984
 E-mail: info@petromovil.com.uy
 Web: www.petromovil.com.uy



MATRICULA DEL CAMION EN SERVICIO

STP 4442



FECHA DE SERVICIO

22 / 11 / 19

Datos de Cadena de Gestión

GENERADOR Fecha: 22 / 11 / 19 Hora: 11:30	Empresa: INCOCI R.U.T.: 214211750074	Dirección/ Teléfono Contacto ROTA 57 KM 57	Firma/ Aclaración <i>[Signature]</i>
TRANSPORTISTA Fecha: 22 / 11 / 19 Hora: 12:15	Empresa: Petromovil Ltda. R.U.T.: 21 098074 0010	Dirección/ Teléfono Contacto Carmelo de Azardum 5990 2304 4974	Firma/ Aclaración <i>[Signature]</i>
ACOPIO Fecha: [] / [] / [] Hora: [] : []	Empresa: PETROMOVIL R.U.T.: 210980740010	Dirección/ Teléfono Contacto [] [] [] []	Firma/ Aclaración <i>[Signature]</i>
DESTINO FINAL Fecha: [] / [] / [] Hora: [] : []	Empresa: R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto	Firma/ Aclaración

Datos de Residuos

Descripción	Descripción	Kg (L)/Unidades	Observaciones
ACEITE ANTI-ROSCAS	X / III	1600 LITROS	
	/ II		
	/ II		
	/ II		
	/ II		
	/ II		
	/ II		
	/ II		
	/ II		
	/ II		