



N° OID:
2.16.858.2.10002652.66570.2020103.0003393

Prioridad: **Normal**
Acceso restringido: **No**

Tipo de Expediente:	Varios
Oficina origen:	Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DNV - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 10/003/10000000 / DNV - REGIONAL 3 10/003/10031Z03
Asunto:	REGIONAL 3-DIRECTOR DE OBRA ING. GUSTAVO TETTAMANTI, ELEVA INFORME TRIMESTRAL AMBIENTAL N° 8, OBRA:"RUTA 8, INFORME Y REFUERZO DEL PUENTE SOBRE EL RIO OLIMAR", EJECUTADA POR LA EMPRESA CUJÓ S.A

Fecha iniciado:	17/09/2020 15:05:58	Fecha valor:	17/09/2020
Clasificación:	Público		
¿Tiene elemento físico?:	No		



Ministerio
**de Transporte
y Obras Públicas**

Melo, 17 de setiembre de 2020.

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

Departamento Contratación de Obras Nacionales
Ing. Ernesto CARBALLO

Referencia:

Obra: Licitación P/37 "Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar" ejecutada por la empresa CUJÓ S.A

Asunto: **Informe trimestral de Gestión Ambiental**

Se eleva para su tramitación Informe trimestral N°08, se aprueba el mismo por parte de la DDO, se deja constancia que fue entregado fuera de plazo.

Sin otro particular, saluda atentamente,

M.T.O.P. – D.N.V.

ING. Gustavo TETTAMANTI
DIRECTOR DE OBRA

www.mtop.gub.uy Tel. (+5982) 915 7933
Rincón 575, Montevideo - Uruguay

JOSE CUJO S.A.

OBRA N° 3961 – Licitación P/37 “Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar”

COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL – REPORTE N° 8

Contratista: JOSE CUJO SA

Obra: *Licitación P/37 “Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar”*

Comitente: CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.

1. TRABAJOS REALIZADOS

En el período de referencia, los trabajos realizados básicamente se pueden resumir en los siguientes grandes rubros:

- Ejecución de Vigas en sitio
- Colocación de vaina y desviadores para vainas de cables de pretensado
- Tendido de cables de pretensado
- Tensado de Cables
- Perforaciones en lateral cajón y colocación de bulones de anclajes
- Ensayos Pull-out de bulones
- Montajes (estructuras metálicas y prefabricados de hormigón)
- Armado, encofrado y llenado de losas en sitio

2. OBRADORES

De acuerdo a denuncias del personal de la obra se detectó la presencia de roedores en el galpón del obrador donde se encuentran comedor y vestuarios, por lo que se contrató un servicio de control de plagas de la empresa CPA fumigaciones, en los anexos del informe van constancias de visita de dicha empresa y fotos de las estaciones de control instaladas.

No se realizaron más modificaciones en los obradores aparte de limpiezas y reorganizaciones menores en las zonas de los acopios, en la zona de trabajo en el puente se colocó un nuevo dispensador de agua para complementar el ya colocado actualmente y preparando a las nuevas temperaturas en la zona de trabajo.

Se cuenta para el abastecimiento de agua potable con un servicio de OSE en el predio que abastece cocina y baños del obrador. Se cuenta además con perforación que abastece

Las aguas servidas se vuelcan a un pozo negro, cuyo registro de limpiezas se adjunta al final del presente reporte.

El agua para consumo es comprada en bidones, cuyos dispensadores de agua fría y caliente se encuentran en el obrador en la zona de comedor y en pañol móvil.

JOSE CUJO S.A.

OBRA N° 3961 – Licitación P/37 “Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar”

COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



3. RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS

Los residuos sólidos domésticos se generan en el obrador y se recolectan en tres contenedores.

Una vez colmada la capacidad de los contenedores de residuos, éstos son recogidos por el servicio de recolección de residuos de la Intendencia Municipal.

Al final del informe se agrega un registro del transporte de residuos.

4. RESIDUOS ESPECIALES

Los residuos especiales se generan básicamente cuando se ejecuta mantenimiento de equipos o se desecha elementos contaminados con productos químicos.

Éstos se clasifican, se recolectan y se envían al depósito central de la empresa en la ciudad de Salto para su gestión. La gestión de los mismos se realiza en

Los aceites usados, filtros y envases correspondientes generados en el mantenimiento de equipos los cuales son realizados por una unidad de Taller Mecánico Móvil de la empresa, son transportados por dicho móvil de la empresa al depósito central en Salto.

Se adjuntan remitos de entrega a depósito central de la empresa con material contaminado y baterías usadas.

El desperdicio de hierro se recolecta y cuantifica en obra. Cuando el volumen sea lo suficiente para ser levantado por un gestor se da tratamiento definitivo al mismo. Durante el trimestre se generó un desperdicio de unos 400 kg.

5. RESIDUOS PROCEDENTES DE LA DEMOLICIÓN

El material procedente de la demolición del puente se acopia provisoriamente en el lugar de la demolición para luego ser trasladado a su destino definitivo.

El material que cae del puente hacia zonas inundables se acopia diariamente para ser retirado y el que sale del repicado superficial del puente se retira cuando hay un volumen suficiente para destinar maquinaria de carga y traslado.

6. MANTENIMIENTO Y LAVADO DE MAQUINARIA

Cada vez que se realiza el mantenimiento de los equipos, se los lava y acondiciona.

Al final del informe se agrega el registro de mantenimiento de equipos realizados en el período de referencia.

Los mantenimientos de maquinaria se realizan en platea con cámara realizada para tal fin.

7. HORMIGONES

El hormigón utilizado para la construcción del Puente y elementos prefabricados se elabora en la planta instalada en el obrador.

El transporte y volcado del hormigón se ha realizado en camiones mezcladores (mixer) de la empresa José Cujó SA.

El lavado del mencionado equipo de transporte se realizó en las piletas de lavado que se encuentra en el obrador.

Los agregados utilizados para la elaboración del hormigón del período se detallan en los anexos.

JOSE CUJO S.A.

OBRA N° 3961 – Licitación P/37 “Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar”

COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



8. GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES REALIZADAS EN AUDITORÍA AMBIENTAL

Como parte de la auditoría ambiental realizada en obra que incluía el control a las acciones tomadas con respecto a las no conformidades detectadas en la anterior auditoría se establecieron las siguientes observaciones y no conformidades:

7 No Conformidades

Ref.	Descripción	Requisito
1	Entorno del Puente en obra Escombros en zona inundable	9.8 y 17.2 del Manual Ambiental DNV May 98

8 Observaciones

Ref.	Descripción	Requisito
1	Obrador Dique de contención perforado.	PGA de CUJÓ S.A. (Ficha F01-23/03/18)
2	Entorno del puente en obra Poda inadecuada de vegetación: desgarnes en los cortes y disposición de los mismos sobre la vegetación existente que no va a ser extraída	PGA de CUJÓ S.A. (Ficha F011-23/03/18)

Con respecto al punto a la no conformidad detectada se procedió inmediatamente después de la auditoría a la remoción de los acopios de escombros a ambas márgenes del río. A partir de dicha puesta a punto se realiza semanalmente la disposición final de los materiales procedentes de la demolición.

A continuación se adjuntan imágenes de los trabajos:



En lo que refiere a las observaciones las medidas tomadas fueron las siguientes:

1. Sellado inmediato de la pileta de contención; dicha pileta es utilizada para los servicios de las máquinas de la obra y luego de realizados los mismos la misma es vaciada colocando los líquidos que haya contenido durante dichas tareas en los mismos recipientes que se utilizan para acopiar provisoriamente los aceites usados para luego ser enviados a depósito central de la empresa y posteriormente a los gestores contratados.
2. Se realizó una limpieza correcta del borde de la faja de trabajo retirando las vegetación proveniente de la limpieza de la faja que estaba sobre la vegetación a dejar que podría afectar la integridad de la misma. A continuación se muestra borde de calle de servicio sin vegetación cortada:

JOSE CUJO S.A.

OBRA N° 3961 – Licitación P/37 “Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar”

COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



JOSE CUJO S.A.

OBRA N° 3961 – Licitación P/37 “Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar”
COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



9. PERSONAL

Al final del período de referencia, el personal asignado directamente a la obra asciende a 50 personas aproximadamente.

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

Vista General



JOSE CUJO S.A.

OBRA N° 3961 – Licitación P/37 “Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar”

COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



Tensado



JOSE CUJO S.A.

OBRA N° 3961 – Licitación P/37 “Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar”
COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



Losas y Vigas en Sitio



JOSE CUJO S.A.

OBRA N° 3961 – Licitación P/37 “Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar”

COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.




JOSE CUJO S.A.

OBRA N° 3961 – Licitación P/37 “Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar”
COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



Instalaciones en puente





JOSE CUJO S.A.

OBRA N° 3961 – Licitación P/37 “Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar”

COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

11.ANEXOS - REGISTROS

Fecha	Identificación (Baño químico / Pozo)	De sagote	Limpieza	Proveedor de l servicio	remito	Canti dad retirada	Responsable
01/11/2020	pozo	x		Intendencia Treinta y Tres	53310	3000	dpto higiene
01/11/2020	baños químicos	x	x	Intendencia Treinta y Tres	53311	80	dpto higiene
10/12/2020	pozo	x		Intendencia Treinta y Tres	53310	3000	dpto higiene
10/12/2020	baños químicos	x	x	Intendencia Treinta y Tres	53311	80	dpto higiene
16/01/2020	baños químicos	x	x	JR Químicos	712	80	Jorge Rodales
23/01/2020	baños químicos	x	x	JR Químicos	713	80	Jorge Rodales
30/01/2020	baños químicos	x	x	JR Químicos	720	80	Jorge Rodales

AGUA PARA CONSUMO

FECHA	Material	Proveedor	Destino	Factura	N° Orden	Cantidad
01/11/2019	hod 20 lts	salus	comedor obrador	8967	152	12
07/11/2019	hod 20 lts	salus	comedor obrador	8981	139	12
12/11/2019	hod 20 lts	salus	comedor obrador	8996	201	12
15/11/2019	hod 20 lts	salus	comedor obrador	9055	203	12
21/11/2019	hod 20 lts	salus	comedor obrador	9074	143	16
19/11/2018	hod 20 lts	salus	comedor obrador	9066	163	10
27/11/2019	hod 20 lts	salus	comedor obrador	9098	208	14
03/12/2019	hod 20 lts	salus	comedor obrador	9114	168	16
09/12/2019	hod 20 lts	salus	comedor obrador	9136	172	14
11/12/2019	hod 20 lts	salus	comedor obrador	9143	173	12
12/12/2019	hod 20 lts	salus	comedor obrador	9150	174	20
18/12/2019	hod 20 lts	salus	comedor obrador	9273	175	18
13/01/2020	hod 20 lts	salus	comedor obrador	9293	183	17
16/01/2020	hod 20 lts	salus	comedor obrador	9311	221	14
22/01/2020	hod 20 lts	salus	comedor obrador	9325	224	17
28/01/2020	hod 20 lts	salus	comedor obrador	9344	256	19

Fecha	Tipo de residuo				Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Destino final	Responsable	Observaciones
	Dom.	ROC	Pelig.	Otros						
14/11/2019				x	papel bolsas cemento y nylon	1	m3	verte de ro municipal	Paulo Olivera	volqueta mpal.
29/11/2019	x				residuos generados en obrador	3	m3	verte de ro municipal	Paulo Olivera	volqueta mpal.
09/12/2019				x	bolsas cemento vacías	12	m3	verte de ro municipal	Paulo Olivera	C2020
11/12/2019	x				residuos generados en obrador	6	m3	verte de ro municipal	Paulo Olivera	C2020
16/12/2019	x				residuos generados en obrador	2	m3	verte de ro municipal	Paulo Olivera	volqueta mpal.
27/01/2020	x				residuos generados en obrador	3	m3	verte de ro municipal	Paulo Olivera	volqueta mpal.



JOSE CUJO S.A.

OBRA N° 3961 – Licitación P/37 “Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar”

COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Mantenimiento preventivo de la maquinaria				Obra: o 3961
Fecha	Equipo	Lugar	Responsable	Observaciones
04/11/2019	C1 033	obrador	M.Vidal	Aceite motor, filtrosaceite/comb./aire
13/11/2020	M 002	obrador	M.Vidal	Aceite motor, filtros aceite/comb./aire/hidraulico
13/11/2019	C2 020	obrador	M.Vidal	Aceite motor, filtrosaceite/comb./agua
18/11/2019	RE 028	obrador	M.Vidal	Aceite motor, filtros de aceite/comb./aire/hidraulico. Cambio de hidraulico convertidor
22/11/2019	GE 162	obrador	M.Vidal	Aceite motor, filtrosaceite/comb./aire
25/11/2019	GE 145	obrador	M.Vidal	Aceite motor, filtrosaceite/comb./aire
28/11/2019	GE 137	obrador	M.Vidal	Aceite motor, filtrosaceite/comb./aire. Filtro en linea de combustible
02/12/2019	MT 008	obrador	M.Vidal	Aceite motor, filtros aceite/comb./aire/hidraulico
02/12/2019	CO 215	obrador	M.Vidal	Aceite motor, filtros aceite/comb./filtro aire motor y núcleo compresor
05/12/2019	HAA 4319	obrador	M.Vidal	Aceite motor, filtrosaceite/comb./aire
18/12/2019	MC 005	obrador	M.Vidal	Aceite motor, filtrosaceite/comb./aire
19/12/2019	MT 005	obrador	M.Vidal	Aceite motor, filtrosaceite/comb.
24/01/2020	CO 013	obrador	M.Vidal	Aceite motor, filtros aceite/comb./aire motor y núcleo compresor, filtro tacho, Compresor
24/01/2020	RE 027	obrador	M.Vidal	Aceite motor, filtros aceite/comb./aire motor
30/01/2020	RE 028	obrador	M.Vidal	Aceite motor, filtrosaceite/comb./aire

Suministro de Hormigón

Fecha	Hormigón	Origen	Destino	Remito	Cantidad	Unidad	Camión	Observaciones
01/11/2019	C30	CUJO	o3961	40414	4	M3	MI 002	jersey y camineros
05/11/2019	C30	CUJO	o3961	40418	1,25	M3	MI 002	camineros
06/11/2019	C30	CUJO	o3961	40420	1,25	M3	MI 002	camineros
07/11/2019	C30	CUJO	o3961	40422	32,5	M3	MI 002	losa puente
08/11/2019	C30	CUJO	o3961	40424	3,25	M3	MI 002	camineros
12/11/2019	C30	CUJO	o3961	40426	3,75	M3	MI 002	camineros
14/11/2019	C30	CUJO	o3961	40430	1,25	M3	MI 002	camineros
15/11/2019	C30	CUJO	o3961	81775	8	M3	BH002	llenado de vigas
15/11/2019	C30	CUJO	o3961	40431	10	M3	MI 002	viga refuerzo 8 y camineros 2
18/11/2019	C30	CUJO	o3961	40432	1 1/4	M3	MI 002	camineros
20/11/2019	C30	CUJO	o3961	40435	9	M3	MI 002	viga de refuerzo
22/11/2019	C30	CUJO	o3961	40437	3	M3	MI 002	camineros
27/11/2019	C30	CUJO	o3961	40440	13	M3	MI 002	camineros y Jersey
28/11/2019	C30	CUJO	o3961	40442	2 1/2	M3	MI 002	camineros
29/11/2019	C30	CUJO	o3961	40443	20,5	M3	MI 002	losa puente
02/12/2019	C30	CUJO	o3961	40445	1 1/4	M3	MI 002	camineros
03/12/2019	C30	CUJO	o3961	40447	11	M3	MI 002	viga de refuerzo
05/12/2019	C30	CUJO	o3961	40449	3 3/4	M3	MI 002	camineros
06/12/2019	C30	CUJO	o3961	42201	2 1/2	M3	MI 002	Jersey
09/12/2019	C30	CUJO	o3961	42203	1 1/4	M3	MI 002	camineros
10/12/2019	C30	CUJO	o3961	42205	9	M3	MI 002	viga de refuerzo
11/12/2019	C30	CUJO	o3961	42206	6 1/2	M3	MI 002	Viga L
13/12/2019	C30	CUJO	o3961	42209	6 1/2	M3	MI 002	Viga L
17/01/2020	C30	CUJO	o3961	42223	6 1/2	M3	MI 002	Viga L
21/01/2020	C30	CUJO	o3961	42225	1	M3	MI 002	Vigas chicas
23/01/2020	C30	CUJO	o3961	42228	30 1/2	M3	MI 002	Losa Puente
28/01/2020	C30	CUJO	o3961	42234	6	M3	MI 002	Losa Flotante
30/01/2020	C30	CUJO	o3961	42237	6 1/2	M3	MI 002	Viga L



JOSE CUJO S.A.

OBRA N° 3961 – Licitación P/37 “Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar”

COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

REGISTRO DE SALIDA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL DE PÓSITO							Obra N°: 3169
--	--	--	--	--	--	--	---------------

Fecha	Tipo			Sitio de entrega			Volumen entregado	Responsable	Observaciones
	Gas oil	Nafta	Lubricante	Vehículo (matrícula)	N° Máquina/ Equipo	Tanque surtidor			
01/11/2019	x				RE 028	Ancap Mividal	97,195	Paulo Olivera	
01/11/2019	x				CO012	Ancap Mividal	31,24	Paulo Olivera	
01/11/2019	x				MC005	Ancap Mividal	42,81	Paulo Olivera	
04/11/2019	x				MT008	Ancap Mividal	69,45	Paulo Olivera	
05/11/2019	x				MC005	Ancap Mividal	43,12	Paulo Olivera	
05/11/2019	x				CO012	Ancap Mividal	34,12	Paulo Olivera	
05/11/2019	x				RE 029	Ancap Mividal	34,1	Paulo Olivera	
06/11/2019	x				CO012	Ancap Mividal	27,76	Paulo Olivera	
06/11/2019	x				RE 028	Ancap Mividal	106,669	Paulo Olivera	
06/11/2019	x				GE137	Ancap Mividal	29,32	Paulo Olivera	
07/11/2019	x				MC005	Ancap Mividal	43,61	Paulo Olivera	
07/11/2019	x				C1033	Ancap Mividal	93,54	Paulo Olivera	
07/11/2019	x				RE 027	Ancap Mividal	114,351	Paulo Olivera	
07/11/2019	x				RE 028	Ancap Mividal	56,724	Paulo Olivera	
08/11/2019	x				C2020	Ancap Mividal	133,27	Paulo Olivera	
08/11/2019	x				RE 028	Ancap Mividal	75,37	Paulo Olivera	
11/11/2019	x				GE137	Ancap Mividal	24,88	Paulo Olivera	
11/11/2019	x				MC005	Ancap Mividal	41,07	Paulo Olivera	
11/11/2019	x				RE 029	Ancap Mividal	53,17	Paulo Olivera	
11/11/2019	x				RE 028	Ancap Mividal	58,17	Paulo Olivera	
12/11/2019	x				RE 028	Ancap Mividal	83,237	Paulo Olivera	
12/11/2019	x				EX016	Ancap Mividal	103,97	Paulo Olivera	
12/11/2019	x				MC005	Ancap Mividal	29,47	Paulo Olivera	
12/11/2019	x				GE 137	Ancap Mividal	18,29	Paulo Olivera	
12/11/2019	x				RE 029	Ancap Mividal	114,99	Paulo Olivera	
12/11/2019	x				MT005	Ancap Mividal	82,72	Paulo Olivera	
12/11/2019	x				GE145	Ancap Mividal	29,44	Paulo Olivera	
12/11/2019	x				MT008	Ancap Mividal	67,37	Paulo Olivera	
13/11/2019	x				C2020	Ancap Mividal	105,71	Paulo Olivera	
13/11/2019	x				EX016	Ancap Mividal	203,13	Paulo Olivera	
13/11/2019	x				RE 028	Ancap Mividal	82,899	Paulo Olivera	
13/11/2019	x				GE137	Ancap Mividal	15,82	Paulo Olivera	
13/11/2019	x				RE 029	Ancap Mividal	58,65	Paulo Olivera	
13/11/2019	x				MC005	Ancap Mividal	35,29	Paulo Olivera	
13/11/2019	x				RE 028	Ancap Mividal	60,399	Paulo Olivera	
14/11/2019	x				C1033	Ancap Mividal	95,47	Paulo Olivera	
15/11/2019	x				RE 027	Ancap Mividal	80,447	Paulo Olivera	
15/11/2019	x				RE 028	Ancap Mividal	92,576	Paulo Olivera	
15/11/2019	x				RE 029	Ancap Mividal	94,54	Paulo Olivera	
15/11/2019	x				GE 137	Ancap Mividal	16,69	Paulo Olivera	
15/11/2019	x				MC005	Ancap Mividal	39,23	Paulo Olivera	
18/11/2019	x				CO 013	Ancap Mividal	47,81	Paulo Olivera	
19/11/2019	x				RE 027	Ancap Mividal	82,515	Paulo Olivera	
19/11/2019	x				RE 028	Ancap Mividal	99,6	Paulo Olivera	
19/11/2019	x				CO013	Ancap Mividal	21,57	Paulo Olivera	
19/11/2019	x				RE 029	Ancap Mividal	83,41	Paulo Olivera	
19/11/2019	x				GE 137	Ancap Mividal	24,75	Paulo Olivera	
19/11/2019	x				CO 215	Ancap Mividal	197,38	Paulo Olivera	
19/11/2019	x				MT008	Ancap Mividal	79,7	Paulo Olivera	
19/11/2019	x				MC005	Ancap Mividal	35,06	Paulo Olivera	
20/11/2019	x				MI002	Ancap Mividal	204,44	Paulo Olivera	
20/11/2019	x				HTP 1952	Ancap Mividal	105,93	Paulo Olivera	
21/11/2019	x				RE 027	Ancap Mividal	80,02	Paulo Olivera	
21/11/2019	x				MC005	Ancap Mividal	41,41	Paulo Olivera	
21/11/2019	x				RE 029	Ancap Mividal	98,76	Paulo Olivera	
21/11/2019	x				C1033	Ancap Mividal	92,79	Paulo Olivera	
21/11/2019	x				RE 028	Ancap Mividal	76,795	Paulo Olivera	
22/11/2019	x				RE 028	Ancap Mividal	80,113	Paulo Olivera	
22/11/2019	x				RE 029	Ancap Mividal	80,08	Paulo Olivera	
22/11/2019	x				GE 137	Ancap Mividal	29,39	Paulo Olivera	
22/11/2019	x				MC005	Ancap Mividal	21,99	Paulo Olivera	
22/11/2019	x				CO 012	Ancap Mividal	15,28	Paulo Olivera	
22/11/2019	x				MT005	Ancap Mividal	59,51	Paulo Olivera	
22/11/2019	x				CO 013	Ancap Mividal	56,78	Paulo Olivera	
22/11/2019	x				CO 215	Ancap Mividal	155,32	Paulo Olivera	
22/11/2019	x				MT008	Ancap Mividal	77,09	Paulo Olivera	



JOSE CUJO S.A.

OBRA N° 3961 – Licitación P/37 “Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar”

COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

26/11/2019	x				MC005	Ancap Mivald	39,09	Paulo Olivera	
26/11/2019	x				CO 215	Ancap Mivald	137,5	Paulo Olivera	
26/11/2019	x				RE028	Ancap Mivald	119,8	Paulo Olivera	
26/11/2019	x				C2020	Ancap Mivald	109,93	Paulo Olivera	
26/11/2019	x				CO 013	Ancap Mivald	36,45	Paulo Olivera	
26/11/2019	x				MT005	Ancap Mivald	44,77	Paulo Olivera	
26/11/2019	x				RE029	Ancap Mivald	75,8	Paulo Olivera	
26/11/2019	x				GE137	Ancap Mivald	24,67	Paulo Olivera	
26/11/2019	x				MT008	Ancap Mivald	41,54	Paulo Olivera	
26/11/2019	x				RE027	Ancap Mivald	68,316	Paulo Olivera	
27/11/2019	x				MC005	Ancap Mivald	40,123	Paulo Olivera	
28/11/2019	x				RE027	Ancap Mivald	90,62	Paulo Olivera	
28/11/2019	x				GE137	Ancap Mivald	32,13	Paulo Olivera	
28/11/2019	x				RE029	Ancap Mivald	89,18	Paulo Olivera	
28/11/2019	x				GE137	Ancap Mivald	40	Paulo Olivera	
28/11/2019	x				RE028	Ancap Mivald	125	Paulo Olivera	
29/11/2019	x				CO 013	Ancap Mivald	59,83	Paulo Olivera	
29/11/2019	x				MT005	Ancap Mivald	77,35	Paulo Olivera	
29/11/2019	x				MC005	Ancap Mivald	39,405	Paulo Olivera	
29/11/2019	x				RE029	Ancap Mivald	43,01	Paulo Olivera	
29/11/2019	x				GE137	Ancap Mivald	5,39	Paulo Olivera	
29/11/2019	x				C1033	Ancap Mivald	83,85	Paulo Olivera	
29/11/2019	x				CO 215	Ancap Mivald	96,78	Paulo Olivera	
29/11/2019	x				GE145	Ancap Mivald	25,26	Paulo Olivera	
29/11/2019	x				MT008	Ancap Mivald	74,27	Paulo Olivera	
02/12/2019	x				RE027	Ancap Mivald	64,073	Paulo Olivera	
02/12/2019	x				MC005	Ancap Mivald	41,357	Paulo Olivera	
02/12/2019	x				CO 012	Ancap Mivald	33,99	Paulo Olivera	
02/12/2019	x				MT008	Ancap Mivald	20,74	Paulo Olivera	
02/12/2019	x				RE028	Ancap Mivald	100,109	Paulo Olivera	
03/12/2019	x				MT005	Ancap Mivald	52,61	Paulo Olivera	
03/12/2019	x				CO 012	Ancap Mivald	30,61	Paulo Olivera	
03/12/2019	x				MC008	Ancap Mivald	33,65	Paulo Olivera	
03/12/2019	x				CO 013	Ancap Mivald	30,3	Paulo Olivera	
03/12/2019	x				RE029	Ancap Mivald	75,31	Paulo Olivera	
03/12/2019	x				GE137	Ancap Mivald	31,35	Paulo Olivera	
03/12/2019	x				RE028	Ancap Mivald	84,394	Paulo Olivera	
04/12/2019	x				MI002	Ancap Mivald	175,08	Paulo Olivera	
04/12/2019	x				EX016	Ancap Mivald	20,036	Paulo Olivera	
04/12/2019	x				de sm old ant e	Ancap Mivald	20,018	Paulo Olivera	
04/12/2019	x				MC005	Ancap Mivald	43,27	Paulo Olivera	
04/12/2019	x				RE027	Ancap Mivald	106,85	Paulo Olivera	
06/12/2019	x				MC005	Ancap Mivald	43,57	Paulo Olivera	
09/12/2019	x				RE027	Ancap Mivald	116,35	Paulo Olivera	
09/12/2019	x				MT008	Ancap Mivald	42,37	Paulo Olivera	
09/12/2019	x				CO 013	Ancap Mivald	32,65	Paulo Olivera	
05/12/2019	x				C2020	Ancap Mivald	94,64	Paulo Olivera	
09/12/2019	x				C2027	Ancap Mivald	20	Paulo Olivera	
09/12/2019	x				GE145	Ancap Mivald	18,83	Paulo Olivera	
09/12/2019	x				MT005	Ancap Mivald	45,79	Paulo Olivera	
09/12/2019	x				GE137	Ancap Mivald	26,31	Paulo Olivera	
04/12/2019	x				RE028	Ancap Mivald	75,584	Paulo Olivera	
05/12/2019	x				RE028	Ancap Mivald	60,628	Paulo Olivera	
06/12/2019	x				RE028	Ancap Mivald	72,783	Paulo Olivera	
04/12/2019	x				MT008	Ancap Mivald	53,94	Paulo Olivera	
04/12/2019	x				CO 013	Ancap Mivald	22,9	Paulo Olivera	
03/12/2019	x				GE145	Ancap Mivald	15,89	Paulo Olivera	
06/12/2019	x				C1033	Ancap Mivald	91,47	Paulo Olivera	
09/12/2019	x				CO 215	Ancap Mivald	73,06	Paulo Olivera	
11/12/2019	x				MC005	Ancap Mivald	45,09	Paulo Olivera	
11/12/2019	x				RE028	Ancap Mivald	61,513	Paulo Olivera	
11/12/2019	x				RE027	Ancap Mivald	97,776	Paulo Olivera	
12/12/2019	x				C1033	Ancap Mivald	98,15	Paulo Olivera	
12/12/2019	x				RE028	Ancap Mivald	71,012	Paulo Olivera	
13/12/2019	x				RE028	Ancap Mivald	72,729	Paulo Olivera	
13/12/2019	x				RE027	Ancap Mivald	119,291	Paulo Olivera	
13/12/2019	x				GE137	Ancap Mivald	20	Paulo Olivera	
13/12/2019	x				MC005	Ancap Mivald	38,58	Paulo Olivera	
17/12/2019	x				CO 012	Ancap Mivald	45,318	Paulo Olivera	
17/12/2019	x				MC005	Ancap Mivald	32,107	Paulo Olivera	
17/12/2019	x				RE027	Ancap Mivald	94,062	Paulo Olivera	



JOSE CUJO S.A.

OBRA N° 3961 – Licitación P/37 “Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar”

COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

18/12/2019	x				RE 028	Ancap Mivald	51,277	Paulo Olivera
18/12/2019	x				GE137	Ancap Mivald	40,015	Paulo Olivera
18/12/2019	x				C1 033	Ancap Mivald	101,82	Paulo Olivera
16/12/2019	x				HTP 1952	Ancap Mivald	126,3	Paulo Olivera
19/12/2019	x				MC 005	Ancap Mivald	33,8	Paulo Olivera
19/12/2019	x				CO 012	Ancap Mivald	13,03	Paulo Olivera
19/12/2019	x				GE 137	Ancap Mivald	20	Paulo Olivera
19/12/2019	x				RE 029	Ancap Mivald	102,525	Paulo Olivera
20/12/2019	x				RE 028	Ancap Mivald	90,631	Paulo Olivera
13/01/2020	x				RE 029	Ancap Mivald	70,247	Paulo Olivera
13/01/2020	x				C2 020	Ancap Mivald	119,22	Paulo Olivera
14/01/2020	x				MT005	Ancap Mivald	30,59	Paulo Olivera
14/01/2020	x				CO 012	Ancap Mivald	33	Paulo Olivera
14/01/2020	x				MT 008	Ancap Mivald	65,11	Paulo Olivera
14/01/2020	x				RE 029	Ancap Mivald	17,26	Paulo Olivera
14/01/2020	x				GE 137	Ancap Mivald	23,79	Paulo Olivera
20/12/2019	x				RE 028	Ancap Mivald	90,631	Paulo Olivera
14/01/2020	x				RE 028	Ancap Mivald	78,353	Paulo Olivera
13/01/2020	x				RE 027	Ancap Mivald	127,195	Paulo Olivera
15/01/2020	x				RE 027	Ancap Mivald	80,545	Paulo Olivera
14/01/2020	x				MC005	Ancap Mivald	45,242	Paulo Olivera
15/01/2020	x				CO 012	Ancap Mivald	37,77	Paulo Olivera
15/01/2020	x				CO 145	Ancap Mivald	18,43	Paulo Olivera
15/01/2020	x				MC 005	Ancap Mivald	31,88	Paulo Olivera
16/01/2020	x				C1 033	Ancap Mivald	95,424	Paulo Olivera
16/01/2020	x				RE 029	Ancap Mivald	62,97	Paulo Olivera
16/01/2020	x				GE 137	Ancap Mivald	19,23	Paulo Olivera
15/01/2020	x				CO 215	Ancap Mivald	163,95	Paulo Olivera
16/01/2020	x				MC 005	Ancap Mivald	28,498	Paulo Olivera
20/01/2020	x				MC 005	Ancap Mivald	31,93	Paulo Olivera
15/01/2020	x				RE 028	Ancap Mivald	92,899	Paulo Olivera
17/01/2020	x				RE 028	Ancap Mivald	94,885	Paulo Olivera
20/01/2020	x				RE 028	Ancap Mivald	49,147	Paulo Olivera
21/01/2020	x				RE 028	Ancap Mivald	64,361	Paulo Olivera
16/01/2020	x				GE145	Ancap Mivald	11,08	Paulo Olivera
20/01/2020	x				RE 027	Ancap Mivald	98,39	Paulo Olivera
20/01/2020	x				MT0 08	Ancap Mivald	28,01	Paulo Olivera
20/01/2020	x				CO0 12	Ancap Mivald	28	Paulo Olivera
21/01/2020	x				MC005	Ancap Mivald	51,368	Paulo Olivera
20/01/2020	x				C2 020	Ancap Mivald	136,08	Paulo Olivera
22/01/2020	x				RE 027	Ancap Mivald	97,282	Paulo Olivera
20/01/2020	x				C2 020	Ancap Mivald	136,08	Paulo Olivera
22/01/2020	x				MC 005	Ancap Mivald	51,244	Paulo Olivera
22/01/2020	x				CO 012	Ancap Mivald	30,61	Paulo Olivera
23/01/2020	x				MC 008	Ancap Mivald	17,01	Paulo Olivera
23/01/2020	x				CO 215	Ancap Mivald	104,51	Paulo Olivera
23/01/2020	x				REO 29	Ancap Mivald	164,13	Paulo Olivera
23/01/2020	x				GE137	Ancap Mivald	30,37	Paulo Olivera
23/01/2020	x				C1 033	Ancap Mivald	90,43	Paulo Olivera
23/01/2020	x				CO0 12	Ancap Mivald	24,85	Paulo Olivera
23/01/2020	x				MT0 08	Ancap Mivald	57,16	Paulo Olivera
24/01/2020	x				RE 027	Ancap Mivald	88,24	Paulo Olivera
24/01/2020	x				MC 005	Ancap Mivald	51,808	Paulo Olivera
23/01/2020	x				MC005	Ancap Mivald	54,79	Paulo Olivera
23/01/2020	x				GE145	Ancap Mivald	23,63	Paulo Olivera
24/01/2020	x				RE 028	Ancap Mivald	68,659	Paulo Olivera
22/01/2020	x				RE 028	Ancap Mivald	61,611	Paulo Olivera
23/01/2020	x				RE 028	Ancap Mivald	74,116	Paulo Olivera
27/01/2020	x				MC005	Ancap Mivald	31,42	Paulo Olivera
28/01/2020	x				RE 028	Ancap Mivald	92,435	Paulo Olivera
29/01/2020	x				RE 027	Ancap Mivald	100,025	Paulo Olivera
29/01/2020	x				C2 020	Ancap Mivald	51,04	Paulo Olivera
29/01/2020	x				C2 020	Ancap Mivald	21,08	Paulo Olivera
29/01/2020	x				RE 028	Ancap Mivald	65,497	Paulo Olivera
30/01/2020	x				CO 012	Ancap Mivald	33,96	Paulo Olivera
31/01/2020	x				RE 028	Ancap Mivald	95,116	Paulo Olivera
31/01/2020	x				C1 033	Ancap Mivald	96,426	Paulo Olivera

JOSE CUJO S.A.

OBRA N° 3961 – Licitación P/37 “Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar”
COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



Salidas residuos a gestores desde sede central de la empresa

Registro entrega materiales usados
REG-01 VPM

Fecha: 13 de Mayo 2021

Por la presente dejamos constancia de que las entregas que se realizan de los materiales detallados a continuación se realiza con la condición de que los mismos sean utilizados para reciclaje y / o disposición final segura para el medio ambiente y que quien lo recibe conoce y acepta las condiciones en vigencia. (Marque con una cruz lo que corresponda)

Item	
Acete lubricante usado	X
Baterías usadas	
Papel y cartón	
Plásticos	
Chatarra electrónica	
Chatarra ferrosa	
Neumáticos usados	
Escombros	
Envases de productos químicos con bodega lavado	X
Otros residuos generados	X

1600 kg aceite
1700 kg chatarra
2000 kg chatarra
9 toneladas chatarra
Papeles usados
04786-UM.

Firma Responsable Ambiental obra o instalación (ya)

Empresa que recibe: *Fijomix S/A*
Persona que recibe: *[Firma]*
Firma y fecha: 13/5/2021

REG-01 VPM 04/2015

Certificado de Recepción para Tratamientos de Residuos Industriales

Fecha Recepción: 13/5/2021

N° 0183

RUT 160145510018

JMIX S.A.
Calle 3 Km 484,500
473 22640 - SALTO
Habilitación de DINAMA
N° 0155/2016

DATOS DEL GENERADOR / ORIGEN
Razón Social: *Jose Cujo*
Lugar de origen: *Plasticos variados*
Personal de Contacto/Responsable: *Diego Burgos*
Teléfono/Contacto:

CANTIDAD	MATERIALES	KILOS	CANTIDAD	MATERIALES	KILOS
750kg	Acete Automotriz			Plástico y Nylon	
	Filtros Sucos			Metales no ferrosos	
	Tierras hidrocarburos			Chatarra Electrónica	
	Tropos Sucos			Monitores	
	Amortiguadores			Lámparas y Tubos	
	Lijas de pinturas		14	Chatarra	
	Acete Comestible				
	Papeles y Cartón				

14 baterías

Observaciones:

Representante Servicio de Reciclaje: *[Firma]*

Firma Representante Generador / Cliente: *[Firma]*

JOSE CUJO S.A.

OBRA N° 3961 – Licitación P/37 “Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar”
COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



FIROMIX S.A.
Ruta 3 Km 484-500
Tel: 473 22040 - SALTO
Habilitación de DINAMA
N° 0155/2016

Certificado de Recepción para Tratamientos de Residuos Industriales

Fecha Recepción: 16 / 01 / 20
N° 0174
RUT: 16015550019

Razón Social: Jose Cujo
Lugar de origen: Planta Ordoñez
Personal de Contacto/Responsable: Diego Burgos
Teléfono/Contacto:

QUANTIDAD	MATERIALES	KILOS	CANTIDAD	MATERIALES	KILOB
1600 Lts	Acetate Automotriz			Plastico y Nylon	
15 Litros	Filtros Secos			Mixtura no ferrosas	
1 Litro	Tintas hidrocarburos			Chatarra Electronica	
	Trapos Sucios			Monitores	
	Amortiguadores			Lamparas y Tubos	
	Letas de pinturas			Chatarra	
	Acetate Comestible				
	Papeles y Cartón				

Tel: Norm 011 al 200x 3-360 0115
Observaciones: obra C-4296 UPM

Firma Representante Servicio de Reciclaje: Diego Burgos
Firma Representante Generador / Cliente: [Signature]

Registro entrega materiales usados
REG-01 v04

Salto, 13 de enero 2020

Por la presente dejamos constancia de que las entregas que se realizan de los materiales detallados a continuación se realiza con la condición de que los mismos sean utilizados para reciclaje y/o disposición final segura para el medio ambiente y que quien lo recibe conoce y acepta las condiciones en vigencia. (Marque con una cruz lo que corresponda)

1700 Lts
1700 Lts TONER
2 TONERES TONER
USADOS

Item	
Acetate lubricante usado	X
Baterias usadas	
Papel y cartón	
Plasticos	
Chatarra electrónica	
Chatarra ferrosa	
Neumáticos usados	
Escómbro	
Envases de productos químicos con triple lavado	
Otros: <u>TONER CONSUMIDA</u>	X
<u>TONER USADOS</u>	X

Firma Responsable Ambiental obra o instalación fija: [Signature]
Firma Responsable Ambiental obra o instalación fija: [Signature]

Empresa que recibe: Firomix S.A.
Persona que recibe: [Signature]
Firma y fecha: 18/1/20

JOSE CUJO S.A.

OBRA N° 3961 – Licitación P/37 “Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar”
COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



FIROMIX S.A.
Ruta 3 Km 484.500
Tel: 473 22640 - SALTO
Habilitación de DINAMA
N° 0155/2016

Certificado de Recepción para Tratamientos de Residuos Industriales

Fecha Recepción: 16/01/20
N° 0175
RUT: 1601551019

Razón Social: JOSE CUJO
Lugar de origen: Planta a 2000m
Personal de Contacto/Responsable: Diego Burgos
Teléfono/Contacto: _____

MATERIALES		MATERIALES	
CANTIDAD	KILOS	CANTIDAD	KILOS
<u>1000 kg</u>	Acete Automóvil		Plástico y Nylon
<u>2 Tm</u>	Filtros Sucias		Mecales no ferrosos
<u>1 Tm</u>	Tierras hidrocarburadas		Chatarra electrónica
	Tropos Sucios		Monitores
	Amortiguadores		Lámparas y Tiroles
	Latas de pinturas		Chatarra
	Acete Comestible		
	Papeles y Cartón		

Tg. N° 011 al 200 x 3 - 06-0718
Observaciones: 0524 0.4199 3033 14

Firma Representante Servicio de Recicaje: [Firma]
Firma Representante Generador / Cliente: [Firma]

Registro entrega materiales usados
REG-L-01 V04

Salto, 10 de enero, 2020

Por la presente dejamos constancia de que las entregas que se relacionan de los materiales detallados a continuación se realiza con la condición de que los mismos sean utilizados para reciclaje y / o disposición final segura para el medio ambiente y que quien lo recibe conoce y acepta las condiciones en vigencia. (Marque con una cruz lo que correspondía)

Item	
Acete lubricante usado	<input checked="" type="checkbox"/>
Baterías usadas	
Papel y cartón	
Plásticos	
Chatarra electrónica	
Chatarra ferrosa	
Neumáticos usados	
Escombros	
Envases de productos químicos con triple lavado	
Otros:	

450 UTA
04826 USA

Firma Responsable Ambiental obra o instalación fija: [Firma]
Empresa que recibe: Firomix S.A
Planta que recibe: Salto de Agua
Firma y fecha: 10/01/20

REG-L-01 V04 0409-13
NÚMERO: _____
PÁG. 3 de 7

JOSE CUJO S.A.

OBRA N° 3961 – Licitación P/37 “Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar”
COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



Registro entrega materiales usados
REG-L-01 V04

Salto, 10 de Septiembre, 2020.

Por la presente dejamos constancia de que las entregas que se realizan de los materiales detallados a continuación se realiza con la condición de que los mismos sean utilizados para reciclaje y / o disposición final segura para el medio ambiente y que quien lo recibe conoce y acepta las condiciones en vigencia. (Marque con una cruz lo que corresponde)

Item	
Acetate lubricante usado	
Baterías usadas	X
Papel y cartón	
Plásticos	
Chatarra electrónica	
Chatarra ferrosa	
Neumáticos usados	
Escombros	
Envases de productos químicos con triple lavado	
Otros:	

Firma Responsable Ambiental obra o instalación fija

Empresa que recibe: *Fisemvia S.A.*
 Persona que recibe: *Julio Víctor*
 Firma y fecha: *10/9/20*

REG-L-01 V04 04/09/15

Registro entrega materiales usados
REG-L-01 V04

Salto, 13 de Octubre, 2020.

Por la presente dejamos constancia de que las entregas que se realizan de los materiales detallados a continuación se realiza con la condición de que los mismos sean utilizados para reciclaje y / o disposición final segura para el medio ambiente y que quien lo recibe conoce y acepta las condiciones en vigencia. (Marque con una cruz lo que corresponde)

Item	
Acetate lubricante usado	
Baterías usadas	
Papel y cartón	
Plásticos	
Chatarra electrónica	
Chatarra ferrosa	
Neumáticos usados	X
Escombros	
Envases de productos químicos con triple lavado	
Otros:	

Firma Responsable Ambiental obra o instalación fija

Empresa que recibe: *Fisemvia S.A.*
 Persona que recibe: *[Signature]*
 Firma y fecha: *13/10/20*

REG-L-01 V04 04/09/15

JOSE CUJO S.A.

OBRA N° 3961 – Licitación P/37 “Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar”
COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



Registro entrega materiales usados
REC-L-01 V04

Salto, 21 de febrero de 2020

Por la presente dejamos constancia de que las entregas que se realizan de los materiales detallados a continuación se realiza con la condición de que los mismos sean utilizados para reciclaje y / o disposición final segura para el medio ambiente y que quien lo recibe conoce y acepta las condiciones en vigencia. (Marque con una cruz lo que corresponde)

LA CORRIENTE
O-LIMAR - RIVERA 1278

Item	
Aceite lubricante usado	
Baterías usadas	
Papel y cartón	
Plásticos	
Chatarra electrónica	
Chatarra ferrosa	
Neumáticos usados	X
Escombros	
Envases de productos químicos con triple lavado	
Otros:	

Firma Responsable Ambiental obra o instalación fjt

Empresa que recibe: *Figueras S.A*
Persona que recibe: *[Signature]*
Firma y fecha: *13/2/20*

RECICLO NCFU
El ciclo sustentable del neumático

Fecha: 21/1/20 PRI 1261

PUNTO DE RECEPCIÓN
Constancia de ingreso de NCFU

Generador:
Nombre: Jose Cujó RUT: 16015570019
Dirección: Rivera 1278 Teléfono: _____
Observaciones: _____

TIPO	CANTIDAD
Cámaras	
Birrodados	
Autos / Camionetas	
Omnibus / Camiones	11
Viales / Agrícolas	34
Total de NCFU	45

Datos del Punto de Recepción:
Nombre: Figueras S.A RUT: 21495342001
Dirección: Rivera 3 km 489 500 Teléfono: 47337232

Estado general:
Presencia de agua: SI NO

Observaciones: _____

Firma y aclaración del generador: *[Signature]*
Firma y aclaración del punto de recepción: *[Signature]*

Adherido al Plan Maestro de Gestión de NCFU de la **CINU**
www.reciclonfu.uy

CL: RUT 21.034.000.015-03/2017-0198559-delPRU(0001) alPRU(05100) Importación 2022 Vía 1 cliente (Blanco) - Vía 2 archivo RECICLO (Verde) - Vía 3 Punto de recepción (Amarillo)

JOSE CUJO S.A.

OBRA N° 3961 – Licitación P/37 “Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar”

COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.





Registro entrega materiales usados

REG-L-01 V04

Salto, 15 de octubre 2020

Por la presente dejamos constancia de que las estrategias que se realizan de los materiales detallados a continuación se realiza con la conciencia de que los mismos sean utilizados para reciclaje y / o disposición final segura para el medio ambiente y que quien lo recibe conoce y acepta las condiciones en vigencia. (Marque con una cruz lo que correspondo)

Item	X
Aceite lubricante usado	
Baterías usadas	
Papel y cartón	
Plásticos	
Chatarra electrónica	
Chatarra ferrosa	X
Neumáticos usados	
Escombros	
Embrases de productos químicos con triple lavado	
Otros:	

Firma Responsable Ambiental obra o instalación fija

Empresa que recibe: *Di. Ingeniería*

Persona que recibe: *Ing. [Signature]*

Firma y fecha: *[Signature] 15/10/20*

REG-L-01 V04 0409/15

NLXGT

Pág 1 de 1

JOSE CUJO S.A.

OBRA N° 3961 – Licitación P/37 “Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar”

COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



Salidas de Residuos de obra

ENTRE OBRAS
N° 25927
Día Mes Año
6 12 19

Obra Origen: PUENTE OLIMAR 03961
Obra Destino: DE VOSEPO AYOJÓN

CODIGO	CANT.	
	14	WHEELS MARRON 25X20
	2	BARRAS 10 RESULO
	4	ACEITE QUEMADO T x 200TS

Camión N° C1033 Recibi Conforme
Aclaración firma
Imp. CENTRAL Coop. RUT 16 010515 0010 - 3766 - 25.001 al 27.500 - 02/2018.



JOSE CUJO S.A.

OBRA N° 3961 – Licitación P/37 “Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar”

COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



N° 26931
 Día 9 Mes 12 Año 19
 Obra Origen: PUNTE OLIMAR 03961
 Obra Destino: MUNICIPIO MUNICIPAL

CODIGO	CANT.
0017	REBOSOS (BOQUESA PORTUARIOS)

Camión N° C2020 Recibi Conforme M. Ferrer / SA
 Aclaración firma:
 Imp. CENTRAL Coop. RUT 16 010515 0010 - 3766 - 25.001 al 27.500 - 02/2018

N° 26933
 Día 11 Mes 12 Año 19
 Obra Origen: PUNTE OLIMAR 03961
 Obra Destino: VENTEDERO MUNICIPAL

CODIGO	CANT.
6arts	RESIDUOS VARIOS.

Camión N° C2020 Recibi Conforme
 Aclaración firma:
 Imp. CENTRAL Coop. RUT 16 010515 0010 - 3766 - 25.001 al 27.500 - 02/2018

JOSE CUJO S.A.

OBRA N° 3961 – Licitación P/37 “Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar”

COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



ENTRE OBRAS
N° 26935
Día Mes Año
18 12 19

Impulsora de actividades
instalación de nuevas
camionetas
obras hidráulicas

Cujó
Riviera 1278 - SALTO
Tel: 473 34 360 - 473 34 361 - Fax 473 29 678

Obra Origen: PUENTE OLIMAR
Obra Destino: TAVAREGUI

CODIGO	CANT.
<u>Monte ESCOMBRO</u>	
<u>ASISTENCIA FINAL</u>	

Camión N° TP 0837 Recibi Conforme Paulo Olvera
Aclaración firma
Imp. CENTRAL Coop. RUT 16.010515.0010 - 3766 - 25.001 al 27.500 - 02/2018

ENTRE OBRAS
N° 26937
Día Mes Año
20 12 19

Impulsora de actividades
instalación de nuevas
camionetas
obras hidráulicas

Cujó
Riviera 1278 - SALTO
Tel: 473 34 360 - 473 34 361 - Fax 473 29 678

Obra Origen: PUENTE OLIMAR 03961
Obra Destino: TAVAREGUI

CODIGO	CANT.
<u>Monte ESCOMBRO</u>	
<u>ASISTENCIA FINAL</u>	

Camión N° TP 0837 Recibi Conforme [Signature]
Aclaración firma
Imp. CENTRAL Coop. RUT 16.010515.0010 - 3766 - 25.001 al 27.500 - 02/2018

JOSE CUJO S.A.

OBRA N° 3961 – Licitación P/37 “Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar”
COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



Remitos visita CPA Fumigaciones

CPA CLIENTE: **CUJO** DIRECCIÓN: **TREINTA TRES**

TEL: 2419 2335 INT 21 a 27 FAX: 2419 2335
WWW.CUJO.COM.UY

LSQA

PARTE DIARIO N° 174102
CÓDIGO CHA 10/2024 REF. CHA F. PROY: Versión A

N° 05 12 19

INSECCIONES: **INSECCIONES**

PLAGA	ESTACION DE MONITOREO	CARTELERA	PLANOS	OTROS
1	2	3	4	5

PRODUCTOS: **INSECCIONES**

ROENTENCIAS: **INSECCIONES**

LUGARES DE APLICACIÓN DE PRODUCTO: **INSECCIONES**

MAINTENIMIENTO DE ESTACIONES DE MONITOREO: **INSECCIONES**

OBSERVACIONES Y MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS CORRECTIVAS:
*Se inspecciona el área con fines de monitoreo de
 estancias con fines de monitoreo y
 con fines de monitoreo y control.*

Paula Olimar
03961

CPA CLIENTE: **CUJO** DIRECCIÓN: **TREINTA TRES**

TEL: 2419 2335 INT 21 a 27 FAX: 2419 2335
WWW.CUJO.COM.UY

LSQA

PARTE DIARIO N° 171940
CÓDIGO CHA 10/2024 REF. CHA F. PROY: Versión A

N° 05 12 19

INSECCIONES: **INSECCIONES**

PLAGA	ESTACION DE MONITOREO	CARTELERA	PLANOS	OTROS
1	2	3	4	5

PRODUCTOS: **INSECCIONES**

ROENTENCIAS: **INSECCIONES**

LUGARES DE APLICACIÓN DE PRODUCTO: **INSECCIONES**

MAINTENIMIENTO DE ESTACIONES DE MONITOREO: **INSECCIONES**

OBSERVACIONES Y MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS CORRECTIVAS:
*Se inspecciona el área con fines de monitoreo y
 con fines de monitoreo y control.*

Paula Olimar
03961



JOSE CUJO S.A.

OBRA N° 3961 – Licitación P/37 “Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar”

COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Arena terciada recibida

Piedra Triturada recibida

FECHA	PIEDRA	ORIGEN	DESTINO	REMITO	CANTIDAD	UNIDAD
26/11/2019	pedregullo 3/4"	uralcor	o3961	17025	20	m3
26/11/2019	pedregullo 3/4"	uralcor	o3961	17026	20	m3
27/11/2019	pedregullo 1/2"	uralcor	o3961	17027	20	m3
28/11/2019	pedregullo 1/2"	uralcor	o3961	17028	20	m3
18/12/2019	pedregullo 3/4"	uralcor	o3961	17032	20	m3
16/01/2020	pedregullo 3/4"	uralcor	o3961	17049	20	m3
16/01/2020	pedregullo 3/4"	uralcor	o3961	17052	20	m3
17/01/2020	pedregullo 1/2"	uralcor	o3961	17056	20	m3
17/01/2020	pedregullo 1/2"	uralcor	o3961	17058	20	m3
17/01/2020	pedregullo 1/2"	uralcor	o3961	17062	20	m3
28/01/2020	pedregullo 3/4"	uralcor	o3961	17089	20	m3
28/01/2020	pedregullo 3/4"	uralcor	o3961	17090	20	m3
28/01/2020	pedregullo 1/2"	uralcor	o3961	17091	20	m3

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0003393
Oficina Actuante:	DNI - REGIONAL 3 10/003/10031Z03	
Fecha:	17/09/2020 15:21:29	
Tipo:	Agregar Documentación	

Escaneado, elevación DDO, e informe.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2020-10-3-0003393-_Elevación ITGA.pdf	Sí
2	2020-10-3-0003393-_Inf Amb 8.pdf	Sí

Firmante:
ROMERO NEVES, MARIBEL

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0003393
Oficina Actuante:	DNI - ORGANISMO DE CONTROL CONTRAT. MANT. DNI 10/003/10014140	
Fecha:	08/10/2020 13:41:43	
Tipo:	Enviar	

Pase al Departamento Contratación de Obras Nacionales, Ing. Ernesto Carballo.

Firmante:
GUIDOTTI, NATALIA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0003393
Oficina Actuante:	DNI - CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES 10/003/10023100	
Fecha:	25/10/2020 21:34:08	
Tipo:	Enviar	

Tomado conocimiento siga a la División Técnicas de Construcción, Ing. Martín Goyeneche a sus efectos.

Firmante:
CARBALLO BETANCURT, ERNESTO

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0003393
Oficina Actuante:	DNI - GESTIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD 10/003/10011023	
Fecha:	06/11/2020 15:29:32	
Tipo:	Enviar	

Se ha recibido ITGA de las obra P/37 periodo Nov 19 - Ene 20, el cual se remite con destino a la UCAT para ser enviado a la CVU.

Firmante:
GOYENECHÉ, MARTIN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0003393
Oficina Actuante:	DNI - PROGRAMACIÓN 10/003/10012000	
Fecha:	11/11/2020 17:51:55	
Tipo:	Enviar	

Pase a CVU.

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0003393
Oficina Actuante:	DNI - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	13/11/2020 10:00:14	
Tipo:	Informar	

Se eleva a la Dirección General para su conocimiento y consideración sugiriendo su posterior remisión a la Corporación Vial del Uruguay.

Actuante:
VAZQUEZ BRUZZONE, ELIZABETH OFELIA
Pase a Firma
CIGANDA HERNAN

MTOP	EXPEDIENTE N° 2020-10-3-0003393
Fecha:	28/11/2020 08:32:29
Tipo:	AG - Constancia Pase a Firma

AG - Constancia de Firma.

Firmantes		
CIGANDA HERNAN	28/11/2020 08:32:25	Avala el documento

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0003393
Oficina Actuante:	DNI - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403	
Fecha:	01/12/2020 10:57:04	
Tipo:	Enviar	

PASE A ANALISIS Y GESTION

Firmante:
SALDIVIA, SUSAN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0003393
Oficina Actuante:	DGS - ANÁLISIS Y GESTIÓN 10/001/10030110	
Fecha:	01/12/2020 12:12:54	
Tipo:	Enviar	

Atento a lo manifestado por la Dirección Nacional de Vialidad, remítase a la Corporación Vial del Uruguay S.A., para prosecución de las presentes actuaciones.

Firmante:
SILVA, JOSE

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0003393
Oficina Actuante:	DGS - ANÁLISIS Y GESTIÓN 10/001/10030110	
Fecha:	01/12/2020 12:21:23	
Tipo:	Elevar	

Se eleva a Dirección General de Secretaría con proyecto de trámite con destino a CVU S.A.-

Firmante:
ROMEU, ALEJANDRO

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0003393
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000	
Fecha:	01/12/2020 12:47:14	
Tipo:	Firmar	

Firma Director General, trámite de folio N° 38.

Actuante:
CIAFFONE, DORA
Pase a Firma
SCIRGALEA POPPA, CARLOS

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0003393
Fecha:	02/12/2020 12:04:09	
Tipo:	AG - Constancia Pase a Firma	

AG - Constancia de Firma.

Firmantes		
SCIRGALEA POPPA, CARLOS	02/12/2020 12:04:03	Avala el documento

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0003393
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000	
Fecha:	02/12/2020 12:25:35	
Tipo:	AUTO- Pase Masivo	

Siga trámite dispuesto.

Firmante:
CIAFFONE, DORA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2020-10-3-0003393
Oficina Actuante:	DGS - REGISTRACIÓN 10/001/10030210	
Fecha:	03/12/2020 09:59:23	
Tipo:	Enviar	

PASE A LA CVU

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Firmante:
SALDIVIA, SUSAN