



N° OID:
2.16.858.2.10002652.66570.2021103.0000695

Prioridad: **Normal**
Acceso restringido: **No**

Tipo de Expediente: **Gestión Ambiental**

Oficina origen: **Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DNV - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 10/003/10000000 / DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403**

Asunto: **DIVISION CONSTRUCCIONES ELEVA TERCER INNFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL (ITGA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE 2020 - ENERO 2021 LIC CVU C/131 OBRA "CAMINO EL TALA TRAMO 0K000 - 15K600" EMPRESA JOSE CUJO S.A. - MESA DE ENTRADA UNIFICADA -**

Tipo de Titular **OFICINA**

Fecha iniciado: **15/03/2021 11:16:01** Fecha valor: **15/03/2021**

Clasificación: **Público**

¿Tiene elemento físico?: **No**

Resumen de actuaciones clasificadas

Nro. Actuación	Oficina	Usuario	Clasificación	Fecha	Folio Inicio	Folio Fin
----------------	---------	---------	---------------	-------	--------------	-----------

Lista de vinculaciones del expediente

Relación	Dependencia	Nro expediente	Fecha Vinculación
----------	-------------	----------------	-------------------



Paso de los Toros, 19 de febrero del 2021.

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

Sra. Directora de Obra

Ing. Mariana Bernasconi

Presente:

Ref.: "OBRA REHABILITACIÓN CAMINO EL TALA – LIC CVU C131". CAMINO EL TALA TRAMO 0 KM 000 (RUTA 4) A 15 KM 600. CONSTRUCCION PUENTE CAMINO EL TALA – ARROYO EL TALA.

TERCER INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL

Por la presente elevamos a Ud. el Tercer Informe Trimestral de Gestión Ambiental elaborado para la obra de referencia, en cumplimiento de las Condiciones Generales del Contrato.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente

Ing. Mariano Cabrera
p/ JOSE CUJO SA



CAMINO EL TALA TRAMO 0 KM 000 (RUTA 4) A 15 KM 600. CONSTRUCCION PUENTECAMINO EL TALA – ARROYO EL TALA.

TERCER INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

Correspondiente a los meses Noviembre, Diciembre 2020 y Enero 2021

De acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental presentado oportunamente, se describen a continuación los principales trabajos realizados en la tercer etapa de la obra y las medidas adoptadas para la correcta gestión de la misma.

1. TRABAJOS REALIZADOS

En el tercer trimestre se realizaron las tareas de:

- Colocación de viguetas prefabricadas para el puente del arroyo El Tala
- Construcción de la etapa 2 del puente (Hormigonado de bases, pilares, vigas pórtico y losa)
- Recarga de capa de subbase y base
- Demolición del puente existente
- Ejecución de tratamiento bituminoso
- Construcción de alcantarillas

2. PERSONAL

En el trimestre correspondiente, el personal asignado directamente a la obra en promedio fue de 74 personas.

3. EQUIPO

Durante el trimestre, el equipo destinado a la obra estuvo compuesto por:

- 3 trituradoras
- 2 pala cargadora
- 2 Retrocombinada
- 1 buldozer
- 8 excavadoras
- 20 camiones de carga
- 4 motoniveladoras
- 4 compactador liso
- 2 Compactador neumático



- 5 Pata de cabra
- 2 camión regador de agua
- 2 Camiones mixers
- 2 vehículo utilitario
- 1 Gravilladora
- 1 Camión regador de asfalto
- 1 Camion cisterna

4. MATERIAL GRANULAR

Se continúa extrayendo material de la cantera del padrón N°7706 perteneciente a la 11ª sección catastral del departamento de Durazno con frente al Camino del Tala.

Los materiales son obtenidos por extracción a cielo abierto por retroexcavadoras, se utiliza material procesado mediante una trituradora de mandíbula y cono para la capa de base.

El material es extraído mediante uso de maquinaria propiedad de la Empresa, luego es transportado hasta el sitio de obra mediante el uso de camiones volcadores y colocado directamente en el nivel de pavimento correspondiente. La Autorización Ambiental Previa y de Operación para el proyecto de extracción fueron presentadas.

5. PLANTA DE HORMIGÓN

El hormigón utilizado en la obra proviene de la Planta de hormigón ubicada en el obrador principal, la cual cuenta con sus respectivos acopios de materiales, con un tanque australiano para el abastecimiento de agua y con las piletas para lavados de los camiones mixers.

Los áridos utilizados provienen de canteras comerciales (Arena de Salaberry y Cantera de granito de INCOCI S.A), se adjunta la autorización trimestral de Salaberry actualizada.

Sus acopios fueron colocados de forma que no intercepten los escurrimientos pluviales, se realizó un sedimentador en el punto más bajo del terreno para minimizar el arrastre de material.

6. MEDIDAS DE MITIGACIÓN

- Los trabajos se realizan en horario diurno, buscando minimizar el efecto de las molestias procedentes de las máquinas y equipos en los alrededores de la zona de obra.
- Se cuenta con la señalización de obra correspondiente en el frente de trabajo y en la salida de la cantera.
- El suministro de combustible es realizado a través de un camión surtidor del proveedor ANCAP.



- El lavado de las máquinas y camiones se efectúa en la pileta para lavado de máquinas situada en el obrador principal de la empresa.
- El obrador principal cuenta con una batería de baños fijos y duchas, para el obrador secundario y el frente de obra se utilizan baños químicos, estos se desinfectan diariamente y son vaciados periódicamente por la empresa AC QUIMICOS.
- Se abastece a los baños, duchas y obradores con agua potable suministrada por proveedor comercial OSE.
- El agua para consumo es comprada en bidones, cuyos dispensadores se encuentran en el obrador en la zona de comedor.
- Los residuos asimilables a domésticos generados son identificados y llevados al vertedero municipal de la ciudad de Durazno.
- Los residuos peligrosos generados son registrados y llevados al depósito de la empresa ubicado en la ciudad de Salto, para luego ser trasladados por el transportista FIROMIX a los respectivos gestores habilitados para su disposición final.
- Las áreas destinadas al manejo de productos químicos y combustibles, se acondicionaron con piso impermeable y bandeja de contención.
- Se cuenta con bandejas antiderrames debajo de los generadores de energía de la Planta de hormigón y del obrador secundario.
- Se cuenta con carteles advirtiendo sobre el uso de EPP y con extintores para el combate de incendios.
- El lavado de camiones mixers se efectúa en el obrador principal en las piletas para lavados de los mismos para evitar su infiltración directa a terreno. En el frente de obra se cuenta con un recipiente de 1000 lts para el lavado de herramientas menores.
- Se utiliza hidrolavadora para el lavado de camiones mixers, para optimizar y reducir el uso de agua.
- Se realiza el reciclado de aguas de lavado de los camiones mixers mediante la colocación de una bomba hacia el tanque australiano y posterior reutilización en la elaboración del hormigón.



7. REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Se presentan imágenes del obrador secundario y de la cantera del trimestre de referencia.



Acopios de ruedas y hieiros. Diciembre 2020.



Tratamiento bituminoso. Enero 2021.



Construcción de la segunda etapa del Puente sobre Arroyo El Tala. Enero 2021.

Rivera 1278, CP 50000
Salto, Uruguay
Tel/Fax +(598) 473 34360*
empresa@cujo.com.uy
www.cujo.com.uy



8. REGISTROS DE LA GESTION AMBIENTAL REALIZADA

En el Anexo I se presentan imágenes de remitos de gestión de residuos

- **Tratamiento de efluente de baños químicos**

Se adjuntan las declaraciones juradas de vertido de la empresa AC Químicos que realiza la limpieza de los baños químicos y los remitos de limpieza del trimestre correspondiente.

- **Gestión de residuos asimilables a domésticos y reciclables**

Se adjuntan los remitos de los residuos asimilables a domésticos al vertedero de Durazno.

En noviembre se realizó la comunicación con Proyecto Vida, grupo de recicladores de Paso de los Toros y se comenzaron a realizar entregas de residuos reciclables. Se adjunta nota enviada y remitos de entregas.

- **Gestión de Residuos Peligrosos y Especiales**

Se adjuntan los remitos de los residuos que se llevaron al Depósito Central (Apolón) por la entrega de filtros y trapos con hidrocarburos, aceite lubricante usado, cubiertas fuera de uso, baterías, etc; para su posterior traslado al Gestor final.

- **Medición de Calidad del agua en el arroyo El Tala**

El 28/11/20 se realiza el análisis de turbidez y de sólidos suspendidos del cauce del arroyo aguas arriba y aguas abajo. Según el Decreto 253/79 la turbidez debe ser < a 50 NTU y los sólidos suspendidos < a 700 mg/l resultando los valores obtenidos en el análisis dentro de los establecidos.



INFORME ANALÍTICO N° 184457



JOSE CUJO S.A.
Dirección: Rivera 1278, Salto
Ordenado por: Paula Acosta (paulaacosta@cujo.com.uy)
Nota: Puente Arroyo El Tala

Producto: Agua de arroyo (2)
Recepcionado: 27/11/2020 18:18
Finalizado: 28/11/2020 11:15

Información adicional de muestra.

MUESTRA	ENVASE	TEMPERATURA	VOLUMEN	MUESTREO
184457-1	Plástico	27,8 °C	2,0 l	27/11/2020 08:00
184457-2	Plástico	27,8 °C	2,0 l	27/11/2020 08:00

RESULTADOS ANALÍTICOS:

N° LAAI	IDENTIFICACIÓN PROPORCIONADA	PARÁMETRO (unidad)	
		TURBIDEZ (NTU)	SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (mg/l)
184457-1	AGUAS ABAJO	5,07	7
184457-2	AGUAS ARRIBA	2,16	<5
METODOLOGÍA ANALÍTICA		1022UY - Dinama, 3ra Ed.2017	1020UY - Dinama, 3ra Ed.2017

Laboratorio habilitado en el Registro Nacional de Laboratorios (RNL) No. 0027.

Las determinaciones analíticas fueron realizadas en Laboratorio Central, Paysandú, Ruta 90, Km5.

La no inclusión de la sigla "OUA" en la descripción del parámetro analizado implica que dicho ensayo no está incluido en el alcance de la acreditación de la Norma ISO/IEC 17025 como Laboratorio de Ensayo.



Guillermo Pérez Tachella
INGENIERO QUÍMICO

FORMEO ELECTRONICAMENTE:
28/11/2020 11:15
(SME -03:00)

Cecilia Álvarez Cetrulo
QUÍMICA

FORMEO ELECTRONICAMENTE:
28/11/2020 11:14
(SME -03:00)

Rivera 1278, CP 50000
Salto, Uruguay
Tel/Fax +(598) 473 34360*
empresa@cujo.com.uy
www.cujo.com.uy



9. AUDITORIAS PARTES INTERESADAS

El 21/12 la empresa recibió una Auditoria Ambiental de CVU y se obtuvo una no conformidad la cual se detalla;

Se detecta en frente de obra uso de generador de energía apoyado directamente sobre suelo, sin colocación de bandeja estanca para evitar derrame de lubricantes y combustibles que pueda afectar suelos y cursos de agua. Esto contraviene el punto 15.5 de MAV y lo declarado en los ITGA.

Para cerrar la NC y evitar que vuelva a ocurrir, se realizó una capacitación al personal el día 13/01/21 la cual se adjunta en el Anexo I junto con una Nota enviada en respuesta al Informe.

10. TAREAS PREVISTAS PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE

Las tareas previstas para el próximo trimestre son continuar con el tratamiento bituminoso, construcción de cabezales de alcantarillas y terminaciones en el puente sobre arroyo El Tala.

Febrero, 2021.


Ing. Mariano Cabrera
p/ JOSE CUJO SA



11. ANEXO I

A continuación, se adjuntan la siguiente documentación:

- Informe recibido en la auditoria de CVU 21/12/20
- Nota enviada como respuesta a la NC recibida en la auditoria de CVU 21/12/20
- Capacitación realizada al personal 13/01/21
- Autorización trimestral de arena Salaberry (01/01/2021 al 31/03/21)
- Declaraciones juradas de vertido de la empresa AC Químicos
- Remitos de limpieza de los baños químicos
- Remitos de los residuos asimilables a domésticos
- Entregas de residuos reciclables
- Remitos de residuos peligrosos

 <p>CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.</p>	<p>INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL</p>	<p>RE-GA-802-C131-20201221</p> <p>Página 1 de 11</p> <p>Versión 08</p>
--	--	---

Informe de Auditoría Ambiental
C/131 – Contrato básico 20/12/2019
“Camino El Tala, tramo 0km000 – 15km600”



Fecha de visita: 21/12/2020

Fecha Informe V01: 07/01/2021

Lugares visitados: Obrador principal y secundario, cantera, tramo de obra.

Tipo de Auditoría: Seguimiento.

Responsable Técnico:

Ing. Luciana Paggiola

LPaggiola@csi-ing.com


Equipo Auditor:

Ing. Luciana Paggiola / Ing. Ana Gründel

LPaggiola@csi-ing.com

Aggrundel@csi-ing.com

“INFORMACIÓN DOCUMENTADA IMPRESA O FOTOCOPIADA ES COPIA **NO CONTROLADA**.
VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS”

 <p>CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.</p>	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	<p>RE-GA-802-C131-20201221</p> <p>Página 2 de 11</p> <p>Versión 08</p>
--	---------------------------------------	---

1. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Para la auditoría se utiliza el Plan de Gestión Ambiental (PGA) del 14/05/2020, los Informes Trimestrales de Gestión Ambiental (ITGA) No. 1 y 2 correspondientes al período Mayo – Octubre 2020 de la empresa, el contrato básico del 20/12/2019 y el Manual Ambiental para Obras y Actividades del sector Vial de la DNV (MTO) de 1998.

2. INTRODUCCIÓN

El contrato auditado se desarrolla en el departamento de Durazno. La obra comprende la rehabilitación del camino El Tala en el tramo 0k000 (Ruta No. 4) y 15k600. La empresa contratista es José Cujó SA.

Al momento de la auditoría el avance obra declarado por el DDO es de 60%.

3. LA OBRA A AUDITAR

Los trabajos de rehabilitación implican ensanche de plataforma, alargue de alcantarillas existentes, conformación de base y sub-base, tratamiento bituminoso y construcción de un puente sobre el arroyo El Tala.

4. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE LA OBRA

La obra auditada se ubica íntegramente en el departamento de Durazno, en la zona de Pueblo Centenario, extendiéndose por el Camino El Tala desde la progresiva 0k000 (Ruta N°4) a la progresiva 15k600. La región del proyecto se ve afectada por la construcción de la segunda planta de UPM en el Uruguay, al Este del tramo de camino auditado.

El proyecto se ubica en una región de topografía suave de lomadas, en las que se desarrollan campos naturales cubiertos de pastizales y pequeños cursos de agua intermitentes, que transcurren casi inadvertidos en la escena general. Es un territorio relativamente homogéneo de corte rural, escasa densidad de población, con viviendas aisladas en el territorio e interconectadas por una red escasa de caminos en tosca.


Los centros poblados más cercanos son Paso de los Toros y Pueblo Centenario, a 8 km aproximadamente. De acuerdo a datos del INE, estas localidades contaban en 2011 con una población cercana a los 13.300 y 1.200 habitantes, respectivamente.

El tipo de cobertura del suelo es mayormente el herbáceo natural, con superficies de cultivo próximas.

Las principales actividades de la región son la ganadería, la agricultura del secano, la minería y la forestación. Cabe destacar que la presencia de las plantaciones de la empresa UPM Forestal Oriental ha dinamizado la actividad apícola del departamento, formando un encadenamiento productivo entre ambas actividades económicas.

Respecto a la geología, el área del contrato se ubica sobre la cuenca Norte del Uruguay con deposiciones sedimentarias de edad Jurásica Tardía-Cretácico Temprano. Esta cuenca se ubica en los departamentos de Artigas, Salto, Tacuarembó, Rivera y Paysandú, y parcialmente en Cerro Largo, Durazno y Río Negro abarcando un espacio geográfico de ≈90.000 km², donde se han superpuesto distintas cuencas sedimentarias que han evolucionado con geometrías, estilos tectónicos y rellenos diferentes. Estas rocas sedimentarias provienen de la continentalización del amplio océano Panthalassa.

“INFORMACIÓN DOCUMENTADA IMPRESA O FOTOCOPIADA ES COPIA **NO CONTROLADA**.
VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS”

 <p>CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.</p>	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	<p>RE-GA-802-C131-20201221</p> <p>Página 3 de 11</p> <p>Versión 08</p>
--	---------------------------------------	---

Posteriormente, y vinculado con la fragmentación de Gondwana, se da un proceso de magmatismo (vinculado, entre otras, con la Formación Arapey y la Formación Tacuarembó) donde hoy se exponen más de 40.000 km³ de derrames basálticos. Todo el tramo auditado se ubica sobre la Formación Arapey.

El tramo de proyecto se asienta sobre las unidades de suelos Baygorria y Cuchilla de Haedo – Paso de los Toros. La primera presenta como suelos dominantes Brunosoles Étricos Típicos LAc (mp), v; Ar Ac; Vertisoles Rústicos Típicos Ar Ac y Vertisoles Háplicos Ac. Como suelos accesorios muestra Litosoles Étricos Melánicos Lac (Fr) (ms) (r). En la unidad de Cuchilla de Haedo los suelos dominantes son Litosoles Étricos/Subétricos Melánicos Fr ms/s, r. Como suelos accesorios muestra Litosoles Étricos Melánicos LAc/Fr (ms) y Brunosoles Étricos Típicos LAc mp, v.

Desde el punto de vista hidrológico, las obras se ubican en la cuenca nivel 2 del río Negro entre Rincón del Bonete y río Yi. El tramo auditado atraviesa el arroyo El Tala, el cual nace al Sur de la traza y desagua sus aguas al río Negro. Otros cursos de agua menores presentes en el área son los arroyos Pantanoso, Juan Esteban, Sarandí, Sauce y Sarandí de la China, entre otros. El principal curso de agua en la región lo conforma el río Negro.





Ilustración 1 - Ubicación del contrato a nivel nacional.

 <p>CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.</p>	<p>INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL</p>	<p>RE-GA-802-C131-20201221</p> <p>Página 4 de 11</p> <p>Versión 08</p>
--	--	---




Ilustración 2 - Ubicación del contrato a nivel departamental.





Ilustración 3 – Puntos destacados del contrato

“INFORMACIÓN DOCUMENTADA IMPRESA O FOTOCOPIADA ES COPIA **NO CONTROLADA**.
VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS”

 CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	RE-GA-802-C131-20201221 Página 5 de 11 Versión 08
--	---------------------------------------	--

En la siguiente tabla se presenta la localización y detalle de los puntos destacados de la obra auditada.

ID	Coordenadas UTM (X,Y)		Descripción	Fotografía
P01	527702	6355478	Inicio de tramo de obras. Camino El Tala, 0k000.	Ilustración 1, Ilustración 2, Ilustración 3, Ilustración 4.
P02	540804	6362723	Fin de tramo de obras. Camino El Tala, 15k600.	Ilustración 1, Ilustración 2, Ilustración 3, Ilustración 14.
P03	543126	6364770	Obrador principal. Camino El Tala, 17K600 a (-), padrón semi urbano N° 824 SC Durazno, Localidad Centenario.	Ilustración 15, Ilustración 16, Ilustración 17, Ilustración 18, Ilustración 19.
P04	536850	6360171	Obrador secundario. Camino El Tala, 10k600 a (-), faja pública.	Ilustración 6, Ilustración 7, Ilustración 8, Ilustración 9.
P05	534912	6359503	Cantera de tosca y piedra. Camino El Tala, 8k600 a (-), padrón N°7706 11SC Durazno.	Ilustración 12, Ilustración 13.

Tabla 1 - Descripción de los puntos destacados

5. TAREAS REALIZADAS

Se realizó la auditoría ambiental el 21 de diciembre de 2020. En la misma participó por parte de la DNV/MTOP el ayudante de DDO Sr. Miguel Grajales y por parte de la empresa Cujó S.A. la Ing. Residente Paula Acosta, también responsable de calidad y medio ambiente en sitio. No hubo participación de representantes del Depto. de Gestión Ambiental y Calidad de la DNV (MTOP).

Durante la auditoría se recorrió por completo el tramo de obra. En particular se visitaron el obrador secundario ubicado a un lado de la construcción del puente sobre el arroyo El Tala (frente de obra al momento de la auditoría), la cantera de extracción de material y el obrador principal.


Como se indicó, el obrador secundario se encuentra instalado en las proximidades del puente sobre Arroyo El Tala, sobre la faja pública. La empresa presentó a DDO de DNV/MTOP una nota solicitando permiso para su instalación, obteniendo su autorización con fecha 16/06/2020.

Dicho obrador cuenta con contenedores que albergan oficinas, comedor, pañol y materiales; baños químicos; y depósito de productos químicos y combustibles. El abastecimiento de energía eléctrica es mediante un generador correctamente ubicado sobre bandeja estanca para evitar posibles derrames de lubricantes y combustibles.

El obrador principal se encuentra instalado en el padrón N° 824 – Zona Suburbana de Durazno (Zona Exterior del proyecto UPM II). Este obrador cuenta con: contenedores para oficinas y depósitos, vestuarios, comedor, carpintería y herrería a cielo abierto, sitio de acopio de materiales clasificados por tipo, planta de fabricación de hormigón, y pileta de decantación y acondicionamiento de efluentes de la fabricación de hormigón y del lavado de los mixers y de maquinaria.

Junto al obrador principal se encuentra la planta de hormigón, que cuenta con sus respectivos acopios de materiales. El lavado de los camiones mixers se hace en una pileta especial para ello.

“INFORMACIÓN DOCUMENTADA IMPRESA O FOTOCOPIADA ES COPIA **NO CONTROLADA**.
VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS”

 <p>CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.</p>	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	<p>RE-GA-802-C131-20201221</p> <p>Página 6 de 11</p> <p>Versión 08</p>
--	---------------------------------------	---

El agua resultante del lavado de camiones mixers es bombeada hacia un tanque australiano ubicado en la planta, donde se mezcla con agua no potable y es reusada para la fabricación de nuevos hormigones. En este proceso no hay vertido ni control de pH, solo retención de sólidos.

El lavado de la restante maquinaria se hace en una pileta especial. Se proyecta verter este efluente a curso, aunque hasta el momento de la auditoría no se ha efectuado ningún vertido según lo indicado en sitio. El vertido está permitido siempre y cuando los valores sean admisibles y por debajo de los estándares del Decreto 253/79.

Los servicios higiénicos y duchas del obrador principal están conectados a pozo impermeable cuyo mantenimiento está a cargo de la barométrica Dardo Vilanova. Los baños químicos son gestionados por AC QUIMICOS. En ambos casos se cuenta con las habilitaciones de las respectivas empresas y los remitos que evidencian una correcta gestión.

El agua para consumo en obradores es comercial abastecida por proveedor de Sarandí Grande. El agua no potable es extraída del arroyo Sarandí de la China, afluente del lago Rincón Baygorria. Se constata según Exp. 2019/14000/016897 con fecha de 12/02/2020, que se tiene el Permiso de Extracción y Uso del Agua a nombre de José Cujó SA con plazo de duración hasta el 31 de diciembre de 2021. La empresa además ha realizado la Declaración Jurada Anual para el período correspondiente.

El área de depósito de productos químicos y lubricantes en ambos obradores se encuentra correctamente techado con piso impermeable y contención para derrames.

Los residuos generados en obra se concentran, clasifican y almacenan en cada obrador en recipientes debidamente tapados y rotulados. Los envases y cartones limpios son entregados al Proyecto Vida del SDF de Paso de los Toros semanalmente. Esta práctica fue incorporada hace dos meses y por lo tanto aún no se refleja en los ITGA. Los residuos asimilables a domésticos son identificados y llevados al vertedero municipal de la ciudad de Durazno.

Por su parte, los residuos Cat. 1 según Decreto 182/013 son segregados por corriente de generación y trasladados al depósito central de la empresa José Cujó SA en Salto donde se gestionan de forma centralizada.

Se visitó el principal frente de obra al momento de la auditoría, donde se encontraban realizando tareas de armado de armaduras para el puente sobre arroyo El Tala. La ataguía fue de cierre total del curso e hicieron una derivación por una alcantarilla existente para dejar pasar el agua. La construcción del puente cuenta con su propio PGA, el cual fue aprobado por DINAMA el 26/08/2020.


La empresa cuenta con un plan de monitoreo del curso afectado que implica la toma de muestras de aguas arriba y aguas abajo del puente en tres instancias: previo a la construcción del puente, durante su obra y una vez finalizada. Hasta el momento se han realizado dos muestreos (previo y durante la construcción) cuyos valores de turbidez y sólidos suspendidos totales han resultado aceptables.

En la recorrida por el tramo de obra se constató la presencia de camiones de riego para mitigar el exceso de contaminación de aire con polvo.

Para la ejecución del Contrato, la empresa explota una cantera que cuenta con los permisos ambientales vigentes expedidos por DINAMA a favor de la empresa José Cujó S.A.

De acuerdo al Exp. 2019/14000/016091 de fecha 05/05/2020, la cantera ubicada en el padrón N°7706 de la 11ª Sección Catastral del departamento de Durazno, obtuvo la Autorización Ambiental Previa (AAP) y la Autorización Ambiental de Operación (AAO) para la extracción de tosca y piedra partida por un plazo de 1 año.

“INFORMACIÓN DOCUMENTADA IMPRESA O FOTOCOPIADA ES COPIA **NO CONTROLADA**.
VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS”

 <p>CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.</p>	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	RE-GA-802-C131-20201221 Página 7 de 11 Versión 08
--	---------------------------------------	--

Al momento de la auditoría la cantera se encontraba siendo explotada de manera correcta. La cantera funciona además como lugar de acopio del material de excavación a depósito.

6. ESTADO DE HALLAZGOS DE AUDITORÍAS ANTERIORES

No hubo auditorías anteriores para la obra auditada.

7. HALLAZGOS

7.1 COMENTARIO GENERAL

Se trata de un contrato en ejecución con obras en desarrollo, con un porcentaje de avance del 60% según DDO.

7.1.1 Constataciones

Se detallan en el apartado 7.3.

7.2 FORTALEZAS

Identificamos buena disposición de la empresa y del DDO por mantener buenas prácticas ambientales en el desarrollo de la obra. La información ambiental proporcionada es completa para los propósitos de la misma.

7.3 NO CONFORMIDADES

ID:	Coordenadas UTM (X – Y)	Progresiva: 10k600	Tipo de NC: 2
01		Código del hallazgo: PEL – 4	
Descripción: Se detecta en frente de obra uso de generador de energía apoyado directamente sobre suelo, sin colocación de bandeja estanca para evitar derrame de lubricantes y combustibles que pueda afectar suelos y cursos de agua. Esto contraviene el punto 15.5 de MAV y lo declarado en los ITGA.			
Evidencia (Foto, documento, comunicación personal): Ilustración 10.			

Tipo de No Conformidades:

Nº1 Falta de evidencia que acredite cumplimiento legal en materia ambiental (Ej. AAP, AAO de obras y/o de canteras vigentes).

Nº2 Incumplimiento de compromisos ambientales en el marco del seguimiento de la DNV y del contrato con CVU (PGA, ITGA, PRA, MAV) que puedan derivar en un impacto ambiental significativo, real o potencial.

Nº3 Reiteración de observaciones de auditorías anteriores de la CVU.

7.4 OBSERVACIONES


No se realizan.

7.5 OPORTUNIDADES DE MEJORA

Sugerimos que los futuros ITGA de la obra contengan información consolidada acerca de.

- La gestión de los residuos, detallando la segregación realizada y con suficiente trazabilidad desde el punto de origen al punto de disposición

“INFORMACIÓN DOCUMENTADA IMPRESA O FOTOCOPIADA ES COPIA **NO CONTROLADA**.
 VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS”

 <p>CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.</p>	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL	RE-GA-802-C131-20201221 Página 8 de 11 Versión 08
--	---------------------------------------	--

- La gestión de efluentes de baños químicos
- La gestión de lubricantes y combustibles

Se sugiere, como buena práctica, incorporar un registro digital centralizado y ordenado de todos los remitos de la obra.


Además, se recomienda que para futuros contratos la empresa considere para sus documentos la adecuación, en caso que corresponda, a los procedimientos y acciones ambientales al Manual Ambiental para Obras Viales aprobado por Dec. 010/2020 del 13 de enero de 2020.

8. LAS DECLARACIONES DE CONFIDENCIALIDAD DE LOS CONTENIDOS

Se deja constancia que toda la información manejada por el Equipo Auditor durante esta auditoría se mantiene bajo estricta confidencialidad.

9. LISTA DE DISTRIBUCIÓN

- CVU
- Equipo auditor

 <p>CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.</p>	<p>INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL</p>	<p>RE-GA-802-C131-20201221</p> <p>Página 9 de 11</p> <p>Versión 08</p>
--	--	---

10. ANEXO



Ilustración 4 – P01, Inicio de tramo de obras.



Ilustración 5 – Caminos de obra luego de regado para reducir la presencia de polvo en el aire.



Ilustración 6 – P04, obrador secundario. Repuestos de maquinaria correctamente acopiados.



Ilustración 7 – P04, obrador secundario. Repuestos de maquinaria correctamente acopiados.



Ilustración 8 – P04, obrador secundario. Baños químicos.



Ilustración 9 – P04, obrador secundario. Generador de energía colocado correctamente sobre bandeja antiderrames.

“INFORMACIÓN DOCUMENTADA IMPRESA O FOTOCOPIADA ES COPIA **NO CONTROLADA**. VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS”


 <p>CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.</p>	<p>INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL</p>	<p>RE-GA-802-C131-20201221</p> <p>Página 10 de 11</p> <p>Versión 08</p>
--	--	--



Ilustración 10 – Generador sin bandeja antiderrames en frente de obra.



Ilustración 11 – Correcta clasificación de residuos en zona de frente de obra.



Ilustración 12 – P05, cantera de tosca y piedra.



Ilustración 13 – P05, cantera de tosca y piedra. Portland en contenedores cerrados y sobre pallets en cantera.



Ilustración 14 – P02, fin de tramo de obra.



Ilustración 15 – P03, obrador principal. Lavado de camión mixer en pileta.

“INFORMACIÓN DOCUMENTADA IMPRESA O FOTOCOPIADA ES COPIA **NO CONTROLADA**. VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS”


 <p>CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.</p>	<p>INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL</p>	<p>RE-GA-802-C131-20201221</p> <p>Página 11 de 11</p> <p>Versión 08</p>
--	--	--



Ilustración 16 – P03, obrador principal. Vaciado de camión cisterna con agua de arroyo en tanque australiano para su uso elaboración de nuevo hormigón.



Ilustración 17 – P03, obrador principal. Zona de residuos clasificados y acopiados temporalmente previo a su disposición final.



Ilustración 18 – P03, obrador principal. Depósito de productos químicos.



Ilustración 19 – P03, obrador principal. Depósito de lubricantes.

“INFORMACIÓN DOCUMENTADA IMPRESA O FOTOCOPIADA ES COPIA **NO CONTROLADA**.
VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS”



Montevideo, 13 de Enero de 2021

Dirección Nacional de Vialidad

Sr. Director de Obra

Ing. Mariana Bernasconi

Ref: *Rehabilitación Camino El Tala – lic. CVU C131*

Nota: *14 - O4231 – Rev. 00*

Asunto: *Respuesta Informe Auditoria RE-GA-802-C131-20201221*

De nuestra mayor consideración.

En respuesta al Informe de Auditoria RE-GA-802-C131-20201221, referente a la No Conformidad planteada en el Punto 7.3 del documento, se expresa:

- El generador al que se hace mención, es un equipo móvil que se usa de manera eventual/puntual para dar soporte a algún equipo menor que deba utilizarse alejado de la instalación eléctrica fija dispuesta en la obra.
- Todos los equipos menores que funcionan con motores (como en el caso particular del generador especificado) siempre se mueven acompañados de su respectiva bandeja de contención.
- La situación constatada se trató de una omisión casual por parte del operador.
- A los efectos de levantar la NC planteada en el reporte de auditoria, se adjunta foto del generador funcionando con su respectiva bandeja de contención y registro de capacitación sobre la temática.
- Adicionalmente se revisó la no existencia de situaciones similares en el resto de los equipos menores de la obra. Constatándose que todos los equipos se encontraban con su respectiva contención.
- Con esto entendemos no debe realizarse la retención del rubro de Recuperación Ambiental.



Imagen tomada el 12/01/2021 en el frente de Obra de construcción del puente sobre Arroyo El Tala.

Se adjunta registro de capacitación realizado al personal de obra el día 13/01/2021.

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente,

Por JOSE CUJO SA


Ing. Mariano Cabrera

REGISTRO DE CAPACITACION

REG-G-13 V03



Tema del Curso:

Utilización de bandejas estancas para evitar derrames de combustibles, lubricantes en los generadores, bombas de la obra.

Fecha: 13/01/20 Duración: 30 min Hoja 1 de 2

Participantes

APELLIDO Y NOMBRE	C.I	CARGO/ FUNCION	FIRMA
Gustavo Mezquida	4799233-1	Maquinista	<i>Gustavo Mezquida</i>
EDISON SORIA	5.592.9168	5	<i>Edison Soria</i>
Rodrigo Larraura	4188430-0	5	<i>Rodrigo Larraura</i>
MARIN NUÑEZ	3783604-4	7	<i>Marin Nuñez</i>
Jesús Bueno	4-131-425-2	5-	<i>Jesús Bueno</i>
PABLO MARRQUEZ	3-818-183-0	7	<i>Pablo Marquez</i>
Luis Brol	4317519-9	6	<i>Luis Brol</i>
German Sánchez	4.546.511-2	9	<i>German Sánchez</i>
Sergio Rodríguez	4.986.195-2	5	<i>Sergio Rodríguez</i>
ANDRES CORREA	3.900177-8	9	<i>Andrés Correa</i>
JUAN JOSE JERICÓ	3149542-0	9	<i>Juan José Jericó</i>
Luis A Rodríguez	2957044-6		<i>Luis A Rodríguez</i>
Sebastián Rusconi	4.456.665-0	Maquinista	<i>Sebastián Rusconi</i>
Juan Macleod	4400735-8	5	<i>Juan Macleod</i>
WILDER VIBELA	4.346.210-5	5	<i>Wilder Vibela</i>
MAR CASTRO	4122445-E	CAPATIZ	<i>Mar Castro</i>
INSTRUCTOR/ES:		Firma	
Ing. Paula Acosta		<i>Paula Acosta</i>	

REGISTRO DE CAPACITACION



REG-G-13 V03

- Tema del Curso:

Utilización de bandejas estancas para evitar derrames de combustibles, lubricantes en los generadores, bombas de la obra

Fecha: 13/01/2021 Duración: 30 min Hoja 2 de 2

Participantes

APELLIDO Y NOMBRE	C.I	CARGO/ FUNCION	FIRMA
Heitor Sol	4234 512-9	1/2	<i>[Signature]</i>
Roberto Roberto	23778775	1/2	<i>[Signature]</i>
Raquel Deth	54649678	1/2	<i>[Signature]</i>

INSTRUCTOR/ES:
Ing Paula Acosta

Firma *[Signature]*



Ministerio de Transporte y Obras Públicas

LA DIRECCION NACIONAL DE HIDROGRAFÍA DEL M.T.O.P., DE ACUERDO A LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL DECRETO DE 16 DE OCTUBRE DE 1962, HACE CONSTAR QUE HA OTORGADO PERMISO PRECARIO, REVOCABLE, Y SIN EXCLUSIVIDAD PARA EXTRACCIÓN DE MATERIALES EN EL YACIMIENTO Y LAS CONDICIONES PARTICULARES QUE INDICAN, CON DESTINO AL CONSUMO INTERNO, Y SUJETO A LAS "CONDICIONES GENERALES DE EXTRACCIÓN" VIGENTES, AL SR./SRA. JUAN CARLOS SALLABERRY - RUT 190088300018 (Rep. SALLABERRY, Juan Carlos, C.I. 4.030.967-8) según expediente N° 2018/10/4/1262 , y detalle siguiente:

1) UBICACION DEL YACIMIENTO Y CONDICIONES: Dpto. de TACUAREMBÓ

Fracción de la zona de dominio público del alveo del **RÍO NEGRO**, aproximadamente entre 1.000 y 1.500 mts. aguas abajo del límite sur del padrón 16519 y con frente al padrón N° 16517 de la 10ª Sección Catastral.-

MATERIAL: ARENA

3) AUTORIZACIÓN INICIAL:	1.200 (MIL DOSCIENTOS) m ³
---------------------------------	---------------------------------------

4) PLAZO: 01/01/21 - 31/03/21

5) DERECHOS: \$ 29 (PESOS URUGUAYOS VEINTINUEVE) por m³

IMPORTE TOTAL: \$ 34.800,00

6) FORMA DE EXTRACCIÓN: MECÁNICA

7) AUTORIZACIONES: 1ª. INICIAL _____ m³ 1.200

2ª. _____ m³

3ª. _____ m³

TOTAL AUTORIZADO Y ABONADO A LA FECHA A EXTRAER EN EL TRIMESTRE ENERO - MARZO/21: m³ 1.200

Se expide la presente constancia con fecha

por DIRECCION NACIONAL DE HIDROGRAFIA

V° B°

Ing. ARIEL RODRIGUEZ
GERENTE
ÁREA HIDRAULICA

Ing. Agrim. SERGIO K. CALFANI



FECHA 2/30/2020

DECLARACION DE VERTIDO DE EFLUENTES

LOCALIDAD: PASO DE LOS TOROS

DEPARTAMENTO: TACUAREMBO

- NOMBRE DE EMPRESA: AC QUIMICAS
- NOMBRE DE TRANSPORTISTA O RESPONSABLE: FELITE FLORES
- VINCULACION CON EL TRANSPORTE:

CHOFER	<input checked="" type="checkbox"/>
ACOMPAÑANTE	<input type="checkbox"/>
PROPIETARIO	<input type="checkbox"/>

CARACTERISTICAS DEL LIQUIDO:

ORIGEN:

VIVIENDA FAMILIAR	<input type="checkbox"/>
GRUPO HABITACIONAL	<input type="checkbox"/>
RESTAURANTE	<input type="checkbox"/>
LOCAL COMERCIAL	<input type="checkbox"/>
TALLER MECANICO	<input type="checkbox"/>
EMPRESA AFECTADA A UPM	<input checked="" type="checkbox"/>

OBSERVACIONES CUJO CAMINO EL TAL
REMOTOS; 91531, 91469, 92112,
92144.

TOTAL DE DESCARGAS DEL DIA: NOVIEMBRE 2020

VOLUMEN DESCARGADO: 1,920 M3

FIRMA RESPONSABLE DE LA CARGA

30 NOVIEMBRE 1 2020


FECHA

RECEPCION DE LA CARGA EN QSE

OBSREVACIONES:


FIRMA FUNCIONARIO





FECHA 15/01/2021

DECLARACION DE VERTIDO DE EFLUENTES

LOCALIDAD: PASO DE LOS TOROS

DEPARTAMENTO: TACUAREMBO

- NOMBRE DE EMPRESA: AC QUIMICOS
- NOMBRE DE TRANSPORTISTA O RESPONSABLE: FENPE FLORES

- VINCULACION CON EL TRANSPORTE:

CHOFER	<input checked="" type="checkbox"/>
ACOMPAÑANTE	<input type="checkbox"/>
PROPIETARIO	<input type="checkbox"/>

CARACTERISTICAS DEL LIQUIDO:

ORIGEN:

VIVIENDA FAMILIAR	<input type="checkbox"/>
GRUPO HABITACIONAL	<input type="checkbox"/>
RESTAURANTE	<input type="checkbox"/>
LOCAL COMERCIAL	<input type="checkbox"/>
TALLER MECANICO	<input type="checkbox"/>
EMPRESA AFECTADA A UPM	<input checked="" type="checkbox"/>

OBSERVACIONES CUJO CAMINO TALA.
REMITOS: 92962, 92020, 88958,
88990.

TOTAL DE DESCARGAS DEL DÍA : DICIEMBRE 2020

VOLUMEN DESCARGADO: 2,24 M3

[Firma]

FIRMA RESPONSABLE DE LA CARGA

31 DICIEMBRE 2020

FECHA

RECEPCION DE LA CARGA EN OSE

OBSREVACIONES:

Marcelo Bernachin
Encargado de Servicio
Paso de los Toros

[Firma]
FIRMA FUNCIONARIO



Marcelo Bernachin
Encargado de Servicio
Paso de los Toros



FECHA _____

DECLARACION DE VERTIDO DE EFLUENTES

LOCALIDAD: PASO DE LOS TOROS

DEPARTAMENTO: TACUAREMBO

- NOMBRE DE EMPRESA: *AC QUIMICOS*
- NOMBRE DE TRANSPORTISTA O RESPONSABLE: *RUBEN QUESADA*
- VINCULACION CON EL TRANSPORTE:

CHOFER	<input checked="" type="checkbox"/>
ACOMPAÑANTE	<input type="checkbox"/>
PROPIETARIO	<input type="checkbox"/>

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO:

ORIGEN:

VIVIENDA FAMILIAR	<input type="checkbox"/>
GRUPO HABITACIONAL	<input type="checkbox"/>
RESTAURANTE	<input type="checkbox"/>
LOCAL COMERCIAL	<input type="checkbox"/>
TALLER MECANICO	<input type="checkbox"/>
EMPRESA AFECTADA A UPM	<input checked="" type="checkbox"/>

OBSERVACIONES *CUJO EL TALA*
REHUSOS : 92801, 92826, 93903
94139

TOTAL DE DESCARGAS DEL DÍA : *ENERO 2021*

VOLUMEN DESCARGADO: *2,72* M3

Ruben Quesada
FIRMA RESPONSABLE DE LA CARGA

31 ENERO / 2021
FECHA

RECEPCION DE LA CARGA EN OSE

OBSREVACIONES:

[Signature]
FIRMA FUNCIONARIO



Químicos
Alquiler de Baños Químicos
José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28
Cel: 099 590 782
bquimicos@hotmail.com
www.alquilerquimicos.com

RUI 02 022157 0017
REMITO Serie A

INSTALACION SERVICIO 94139
RETIRO CAMBIO

DÍA	MES	AÑO
27	01	2021

Señor/a: GUSTO C.I. N° _____
en representación de: _____
con domicilio en: CAMINO EL TALA
Dirección de entrega: _____
Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

HORARIO:		CANTIDAD	UNIDAD (ES) NUMEROS:			
LLEGADA	14.40	7	751	1034	456	
SALIDA	19.30		421	A129	914	
VEHÍCULO:	18		906			

PROPIEDAD CLIENTE AC químicos
 PAPEL HIGIÉNICO: 14 ROLLOS BAROMETRICA
 PAPEL TOALLA: ROLLOS LIMPIEZA
 NEUTRALIZANTE DE OLOR: 7 LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO: 99

Infopel LTDA. RUT 21 428190 0011
CONSTANCIA 83200852135 - 8/2020
REMITO - A 90.551 - 94.550 x 3 VIAS
IMPRESA AUTORIZADA
Vía 1 Blanca ORIGINAL CLIENTE - 2 Vía Color COPIA CONTABILIDAD - Vía 3 Color COPIA ARCHIVO

VENCIMIENTO
DGI 31/08/2022

ACEPTO CONDICIONES AL DORSO
FIRMA: [Signature]
ACLARACIÓN: Mantenimiento
C.I.: 3966 307-7

AC LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ
Químicos

RUT 02 022157 0017
REMITO Serie A

Alquiler de Baños Químicos
 José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28
 Cel: 099 590 782
 bquimicos@hotmail.com
 www.alquilerquimicos.com

INSTALACION SERVICIO
 RETIRO CAMBIO

93903

DÍA	MES	AÑO
19	01	2021

Señor/a: CUTO C.I. N° _____

en representación de: _____

con domicilio en: CAMINO DEL TALA

Dirección de entrega: _____

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

HORARIO:	CANTIDAD		UNIDAD (ES) NUMEROS:				
LLEGADA <u>14.00</u>	<u>6</u>	BAÑO QUIMICO	<u>1034</u>	<u>421</u>	<u>456</u>	<u>914</u>	<u>906</u>
SALIDA _____		BAÑO A LA RED	<u>A129</u>				
VEHÍCULO: <u>16</u>		DUCHA					
		BOLETERIA					
		CABINA VIGILANCIA					

MANTENIMIENTO

PROPIEDAD _____ CLIENTE AC químicos

PAPEL HIGIÉNICO: 12 ROLLOS BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA: _____ ROLLOS LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: 6 LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO: 99 _____

OBSERVACIONES: _____



Infopel LTDA. RUT 21 428190 0011
 CONSTANCIA 83200852135 - 8/2020
 REMITO - A 90.551 - 94.550 x 3 VIAS
 IMPRENTA AUTORIZADA

VENCIMIENTO
 DGI 31/08/2022

ACEPTO CONDICIONES AL DORSO: _____

FIRMA: [Signature]

ACLARACIÓN: HERNAN SATTler

C.I.: _____

Via 1 Blanca ORIGINAL CLIENTE - 2 Via Color COPIA CONTABILIDAD - Via 3 Color COPIA ARCHIVO

AC LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ
Químicos

RUT 02 022157 0017
REMITO Serie A

Alquiler de Baños Químicos
 José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28
 Cel: 099 590 782
 bquimicos@hotmail.com
 www.alquilerquimicos.com

INSTALACION SERVICIO

92826

RETIRO CAMBIO

DÍA	MES	AÑO
12	01	2021

Señor/a: CUNTO C.I. N° _____

en representación de: CAMINO DEL TALA

con domicilio en: _____

Dirección de entrega: _____

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

HORARIO:	CANTIDAD		UNIDAD (ES) NUMEROS:				
			751	914	906	1034	A129
LLEGADA <u>11.10</u>	<u>7</u>	BAÑO QUIMICO					
SALIDA <u>15.00</u>		BAÑO A LA RED	<u>456</u>	<u>421</u>			
VEHÍCULO: <u>16</u>		DUCHA					
		BOLETERIA					
		CABINA VIGILANCIA					

MANTENIMIENTO	PROPIEDAD	CLIENTE	<input type="checkbox"/>	AC quimicos	<input checked="" type="checkbox"/>
	PAPEL HIGIÉNICO:	<u>14</u>	ROLLOS	BAROMÉTRICA	<input checked="" type="checkbox"/>
	PAPEL TOALLA:	<input type="checkbox"/>	ROLLOS	LIMPIEZA	<input checked="" type="checkbox"/>
	NEUTRALIZANTE DE OLOR:	<u>7</u>	LITROS		

NUMERO DE FUNCIONARIO:

99

OBSERVACIONES: _____



Infopel LTDA. RUT 21 428190 0011
 CONSTANCIA 83200852135 - 8/2020
 REMITO - A 90.551 - 94.550 x 3 VIAS
 IMPRENTA AUTORIZADA

VENCIMIENTO
DGI 31/08/2022

Via 1 Blanca ORIGINAL CLIENTE - 2 Via Color COPIA CONTABILIDAD - Via 3 Color COPIA ARCHIVO

ACEPTO CONDICIONES AL DORSO
 FIRMA: MARTIN NOTER
 ACLARACIÓN: _____
 C.I.: _____

AC LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ
Químicos

RUT 02 022157 0017
REMITO Serie A

Alquiler de Baños Químicos
 José Belloni 5851 - Montevideo
 Tel: 2294 11 28
 Cel: 099 590 782
 bquimicos@hotmail.com
 www.alquilerquimicos.com

INSTALACION SERVICIO 92801
 RETIRO CAMBIO

DÍA	MES	AÑO
05	01	2024

Señor/a: _____ C.I. N° _____
 en representación de: CUTO
 con domicilio en: CAMINO DEL TALA
 Dirección de entrega: _____
 Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

HORARIO:	CANTIDAD		UNIDAD (ES) NUMEROS:						
			751	456	421	914	906	1034	
LLEGADA <u>09.00</u>	<u>7</u>	BAÑO QUIMICO							
SALIDA <u>10.50</u>		BAÑO A LA RED	<u>A129</u>						
VEHÍCULO: <u>16</u>		DUCHA							
		BOLETERIA							
		CABINA VIGILANCIA							

MANTENIMIENTO

PROPIEDAD _____ CLIENTE AC quimicos

PAPEL HIGIÉNICO: 14 ROLLOS BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA: _____ ROLLOS LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: 7 LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO: 99 94

OBSERVACIONES: _____



Infopel LTDA. RUT 21 428190 0011
 CONSTANCIA 83200852135 - 8/2020
 REMITO - A 90.551 - 94.550 x 3 VIAS
 IMPRENTA AUTORIZADA

VENCIMIENTO
DGI 31/08/2022

ACEPTO CONDICIONES AL DORSO

FIRMA: [Signature]

ACLARACIÓN: OTRAR CASO

C.I.: _____

Via 1 Blanca ORIGINAL CLIENTE - 2 Via Color COPIA CONTABILIDAD - Via 3 Color COPIA ARCHIVO

AC LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ
Químicos

RUT 02 022157 0017
REMITO Serie A

Alquiler de Baños Químicos
 José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28
 Cel: 099 590 782
 bqimicos@hotmail.com
 www.alquilerquimicos.com

INSTALACION SERVICIO 92982

RETIRO CAMBIO

DÍA	MES	AÑO
1	12	2020

Señor/a: _____ C.I. N° _____

en representación de: COJO

con domicilio en: CAMINO del TALA

Dirección de entrega: _____

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

HORARIO:	CANTIDAD		UNIDAD (ES) NUMEROS:						
			751	922	956	924	906	2034	
LLEGADA <u>14:20</u>		BAÑO QUIMICO							
SALIDA <u>16:40</u>		BAÑO A LA RED	<u>1022</u>						
VEHÍCULO:		DUCHA							
<u>16</u>		BOLETERIA							
		CABINA VIGILANCIA							

MANTENIMIENTO	PROPIEDAD	CLIENTE	<input type="checkbox"/>	AC quimicos	<input type="checkbox"/>
	PAPEL HIGIÉNICO:	<input type="checkbox"/>	ROLLOS	BAROMÉTRICA	<input type="checkbox"/>
	PAPEL TOALLA:	<input type="checkbox"/>	ROLLOS	LIMPIEZA	<input type="checkbox"/>
	NEUTRALIZANTE DE OLOR:	<input type="checkbox"/>	LITROS	NUMERO DE FUNCIONARIO:	<u>25</u>

OBSERVACIONES: _____



Infopel LTDA. RUT 21 428190 0011
 CONSTANCIA 83200852135 - 8/2020
 REMITO - A 90.551 - 94.550 x 3 VIAS
 IMPRENTA AUTORIZADA

VENCIMIENTO
DGI 31/08/2022

Via 1 Blanca ORIGINAL CLIENTE - 2 Via Color COPIA CONTABILIDAD - Via 3 Color COPIA ARCHIVO

ACEPTO CONDICIONES AL DORSO
 FIRMA: Hernán Sattler
 ACLARACIÓN: HERNÁN SATTLER
 C.I.: _____

AC LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ
Químicos

Alquiler de Baños Químicos
 José Belloni 5851 - Montevideo
 Tel: 2294 11 28
 Cel: 099 590 782
 bquimicos@hotmail.com
 www.alquilerquimicos.com

RUT 02 022157 0017
REMITO Serie A
 N° 88990

INSTALACION SERVICIO
 RETIRO CAMBIO

DÍA	MES	AÑO
22	12	2020

Señor/a: _____ C.I. N° _____
 en representación de: CUTO
 con domicilio en: CAMINO EL TALA
 Dirección de entrega: _____
 Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

HORARIO:	CANTIDAD		UNIDAD (ES) NUMEROS:					
			A129	1034	906	456	421	751
LLEGADA <input type="text"/>	<u>7</u>	BAÑO QUIMICO						
SALIDA <input type="text"/>		BAÑO A LA RED	<u>914</u>					
VEHÍCULO: <input type="text"/>		DUCHA						
<u>16</u>		BOLETERIA						
		CABINA VIGILANCIA						

MANTENIMIENTO

PROPIEDAD CLIENTE AC químicos

PAPEL HIGIÉNICO: 14 ROLLOS BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA: ROLLOS LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: 7 LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO: 99

OBSERVACIONES: _____



Infopel LTDA. RUT 21 428190 0011
 CONSTANCIA 83200570652 - 6/2020
 REMITO - A 86.551 - 90.550 x 3 VIAS
 IMPRENTA AUTORIZADA

VENCIMIENTO
DGI 12/06/2022

ACEPTO CONDICIONES AL DORSO

FIRMA: _____

ACLARACIÓN: HOWEN SATTOR

C.I.: _____

Via 1 Blanca ORIGINAL CLIENTE - 2 Via Color COPIA CONTABILIDAD - Via 3 Color COPIA ARCHIVO

AC LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ
Químicos

Alquiler de Baños Químicos
José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28
Cel: 099 590 782
bquimicos@hotmail.com
www.alquilerquimicos.com

RUT 02 022157 0017

REMITO Serie A

Nº **88958**

INSTALACION SERVICIO

RETIRO CAMBIO

DÍA	MES	AÑO
15	12	2020

Señor/a: _____ C.I. Nº _____

en representación de: CUJO

con domicilio en: CAMINO EL TALA

Dirección de entrega: _____

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

HORARIO:	CANTIDAD		UNIDAD (ES) NUMEROS:						
			A129	1034	906	456	421	751	
LLEGADA <u>17.40</u>	<u>7</u>	BAÑO QUIMICO	<u>914</u>						
SALIDA <input type="text"/>		BAÑO A LA RED							
VEHÍCULO: <u>16</u>		DUCHA							
		BOLETERIA							
		CABINA VIGILANCIA							

MANTENIMIENTO	PROPIEDAD	CLIENTE <input type="checkbox"/>	AC químicos <input type="checkbox"/>
	PAPEL HIGIÉNICO:	<u>14</u> ROLLOS	BAROMÉTRICA <input checked="" type="checkbox"/>
	PAPEL TOALLA:	<input type="checkbox"/> ROLLOS	LIMPIEZA <input checked="" type="checkbox"/>
	NEUTRALIZANTE DE OLOR:	<u>7</u> LITROS	NUMERO DE FUNCIONARIO:

OBSERVACIONES: _____



Infopel LTDA. RUT 21 428190 0011
CONSTANCIA 83200570652 - 6/2020
REMITO - A 86.551 - 90.550 x 3 VIAS
IMPRESA AUTORIZADA

VENCIMIENTO
DGI 12/06/2022

ACEPTO CONDICIONES AL DORSO
FIRMA: [Signature]
ACLARACIÓN: BERNARD SARTOR
C.I.: _____

Via 1 Blanca ORIGINAL CLIENTE - 2 Via Color COPIA CONTABILIDAD - Via 3 Color COPIA ARCHIVO



LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ

RUT 02 022157 0017

REMITO Serie A

Alquiler de Baños Químicos
José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

INSTALACION SERVICIO

92926

RETIRO CAMBIO

DÍA	MES	AÑO
5	12	20

Señor/a: CUJO C.I. N° _____

en representación de: _____

con domicilio en: CAMINO DEL TALA

Dirección de entrega: _____

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

		UNIDAD (ES) NUMEROS:			
HORARIO:	CANTIDAD				
LLEGADA <u>10⁵⁰</u>		BAÑO QUIMICO	<u>2142</u>		
SALIDA <u>11⁰⁵</u>		BAÑO A LA RED			
VEHÍCULO:		DUCHA			
<u>18</u>		BOLETERIA			
		CABINA VIGILANCIA			

MANTENIMIENTO	PROPIEDAD	CLIENTE	<input type="checkbox"/>	AC quimicos	<input checked="" type="checkbox"/>
	PAPEL HIGIÉNICO:	<u>2</u>	ROLLOS	BAROMÉTRICA	<input checked="" type="checkbox"/>
	PAPEL TOALLA:	<input type="checkbox"/>	ROLLOS	LIMPIEZA	<input checked="" type="checkbox"/>
	NEUTRALIZANTE DE OLOR:	<u>1</u>	LITROS		

NUMERO DE FUNCIONARIO:

94

OBSERVACIONES: _____



Infopel LTDA. RUT 21 428190 0011
CONSTANCIA 83200852135 - 8/2020
REMITO - A 90.551 - 94.550 x 3 VIAS
IMPRESA AUTORIZADA

Via 1 Blanca ORIGINAL CLIENTE - 2 Via Color COPIA CONTABILIDAD - Via 3 Color COPIA ARCHIVO

VENCIMIENTO
DGI 31/08/2022

ACEPTO CONDICIONES AL DORSO

FIRMA: _____

ACLARACIÓN: _____

C.I.: _____

AC LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ
Químicos

RUT 02 022157 0017
REMITO Serie A

Alquiler de Baños Químicos
José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28
Cel: 099 590 782
bquimicos@hotmail.com
www.alquilerquimicos.com

INSTALACION
RETIRO

SERVICIO 92020

DÍA	MES	AÑO
8	22	2020

Señor/a: _____ C.I. N° _____

en representación de: CUJO

con domicilio en: CAMINO del TAZA

Dirección de entrega: _____

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

HORARIO:	CANTIDAD		UNIDAD (ES) NUMEROS:					
			1	2	3	4	5	6
LLEGADA <u>24:45</u>	<u>7</u>	BAÑO QUIMICO	<u>A229</u>	<u>1034</u>	<u>924</u>	<u>906</u>	<u>456</u>	<u>422</u>
SALIDA _____		BAÑO A LA RED	<u>751</u>					
VEHICULO: <u>26</u>		DUCHA						
		BOLETERIA						
		CABINA VIGILANCIA						

MANTENIMIENTO

PROPIEDAD CLIENTE AC químicos

PAPEL HIGIÉNICO: 24 ROLLOS BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA: ROLLOS LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: 7 LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO:
25 JUAN

OBSERVACIONES: _____



Infopel LTDA. RUT 21 428190 0011
CONSTANCIA 83200852135 - 8/2020
REMITO - A 90.551 - 94.550 x 3 VIAS
IMPRESA AUTORIZADA

VENCIMIENTO
DGI 31/08/2022

ACEPTO CONDICIONES AL DORSO

FIRMA: [Signature]

ACLARACIÓN: HERNAN SATTI

C.I.: _____

Via 1 Blanca ORIGINAL CLIENTE - 2 Via Color COPIA CONTABILIDAD - Via 3 Color COPIA ARCHIVO

ALMEIDA RODRIGUEZ

RUT 02 022157 0017



Alquiler de Baños Químicos
José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28
Cel: 099 590 782
bquimicos@hotmail.com
www.alquilerquimicos.com

INSTALACION SERVICIO

92940

RETIRO CAMBIO

DÍA	MES	AÑO
9	12	2020

Señor/a: _____ C.I. N° _____

en representación de: CUSO

con domicilio en: CAMINO del TALA

Dirección de entrega: UPM2

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

CANTIDAD		UNIDAD (ES) NUMEROS:					
HORARIO:	2	BAÑO QUIMICO	2348				
LLEGADA 27:40		BAÑO A LA RED					
SALIDA 17:50		DUCHA					
VEHÍCULO: 26		BOLETERIA					
		CABINA VIGILANCIA					

MANTENIMIENTO	PROPIEDAD	CLIENTE	<input type="checkbox"/>	AC quimicos	<input type="checkbox"/>
	PAPEL HIGIÉNICO:	2	ROLLOS	BAROMÉTRICA	<input checked="" type="checkbox"/>
	PAPEL TOALLA:		ROLLOS	LIMPIEZA	<input checked="" type="checkbox"/>
	NEUTRALIZANTE DE OLOR:	2	LITROS		

NUMERO DE FUNCIONARIO:
25

OBSERVACIONES: _____



Infopel LTDA. RUT 21 428190 0011
CONSTANCIA 83200852135 - 8/2020
REMITO - A 90.551 - 94.550 x 3 VIAS
IMPRENTA AUTORIZADA
Via 1 Blanca ORIGINAL CLIENTE - 2 Via Color COPIA CONTABILIDAD - Via 3 Color COPIA ARCHIVO

VENCIMIENTO
DGI 31/08/2022

ACEPTO CONDICIONES AL DORSO

FIRMA: 

ACLARACIÓN: _____

C.I.: _____



LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ

RUT 02 022157 0017

REMITO Serie A

Alquiler de Baños Químicos
José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28
Cel: 099 590 782
bquimicos@hotmail.com
www.alquilerquimicos.com

INSTALACION SERVICIO

92982

RETIRO CAMBIO

DÍA	MES	AÑO
1	12	2020

Señor/a: _____ C.I. N° _____

en representación de: COJO

con domicilio en: CAMINO del TALA

Dirección de entrega: _____

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

HORARIO:	CANTIDAD		UNIDAD (ES) NUMEROS:					
			751	922	956	924	906	2034
LLEGADA <u>14:20</u>		BAÑO QUIMICO						
SALIDA <u>16:40</u>		BAÑO A LA RED	<u>1022</u>					
VEHÍCULO:		DUCHA						
<u>16</u>		BOLETERIA						
		CABINA VIGILANCIA						

MANTENIMIENTO

PROPIEDAD CLIENTE AC quimicos

PAPEL HIGIÉNICO: ROLLOS BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA: ROLLOS LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO: 25

OBSERVACIONES: _____



Infopel LTDA. RUT 21 428190 0011
CONSTANCIA 83200852135 - 8/2020
REMITO - A 90.551 - 94.550 x 3 VIAS
IMPRESA AUTORIZADA

VENCIMIENTO
DGI 31/08/2022

ACEPTO CONDICIONES AL DORSO

FIRMA: Hernán Sattler

ACLARACIÓN: HERNÁN SATTLER

C.I.: _____

Via 1 Blanca ORIGINAL CLIENTE - 2 Via Color COPIA CONTABILIDAD - 3 Via Color COPIA ARCHIVO

AC Químicos

LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ

RUT 02 022157 0017

REMITO Serie A

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

INSTALACION

SERVICIO 92144

RETIRO

CAMBIO

DÍA	MES	AÑO
24	11	20

Señor/a: _____ C.I. N° _____

en representación de: CUTO

con domicilio en: CNO DEZ TALA

Dirección de entrega: _____

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

		UNIDAD (ES) NUMEROS:						
HORARIO:	CANTIDAD	BAÑO QUIMICO	129	1034	906	751	456	421
LLEGADA 16.40	6	BAÑO A LA RED						
SALIDA 17.50		DUCHA						
VEHÍCULO:		BOLETERIA						
15		CABINA VIGILANCIA						

MANTENIMIENTO

PROPIEDAD CLIENTE AC quimicos

PAPEL HIGIÉNICO: 12 ROLLOS BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA: ROLLOS LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: 6 LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO: 33

OBSERVACIONES: _____



Infopel LTDA. RUT 21 428190 0011
 CONSTANCIA 83200852135 - 8/2020
 REMITO - A 90.551 - 94.550 x 3 VIAS
 IMPRENTA AUTORIZADA

VENCIMIENTO
 DGI 31/08/2022

ACEPTO CONDICIONES AL DORSO

FIRMA: [Signature]

ACLARACIÓN: HERNAN SATTIER

C.I.: _____

Via 1 Blanca ORIGINAL CLIENTE - 2 Via Color COPIA CONTABILIDAD - Via 3 Color COPIA ARCHIVO

AC Químicos

LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ

RUT 02 022157 0017

REMITO

 Serie A

Alquiler de Baños Químicos
José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28
Cel: 099 590 782
bquimicos@hotmail.com
www.alquilerquimicos.com

INSTALACION SERVICIO 92112

RETIRO CAMBIO

DÍA	MES	AÑO
17	11	20

Señor/a: _____ C.I. N° _____

en representación de: CUJO

con domicilio en: CNO PER TALA

Dirección de entrega: _____

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

HORARIO:		CANTIDAD	UNIDAD (ES) NUMEROS:			
LLEGADA	<u>20.00</u>	<u>6</u>	BAÑO QUIMICO	<u>1034A129906421</u>	<u>456751</u>	
SALIDA	<u>21.20</u>		BAÑO A LA RED			
VEHÍCULO:	<u>18</u>		DUCHA			
			BOLETERIA			
			CABINA VIGILANCIA			

MANTENIMIENTO	PROPIEDAD	CLIENTE	<input type="checkbox"/>	AC quimicos	<input checked="" type="checkbox"/>
	PAPEL HIGIÉNICO:	<u>12</u>	ROLLOS	BAROMÉTRICA	<input checked="" type="checkbox"/>
	PAPEL TOALLA:	<input type="checkbox"/>	ROLLOS	LIMPIEZA	<input checked="" type="checkbox"/>
	NEUTRALIZANTE DE OLOR:	<u>6</u>	LITROS		

NUMERO DE FUNCIONARIO:

33

OBSERVACIONES: _____



Infopel LTDA. RUT 21 428190 0011
CONSTANCIA 83200852135 - 8/2020
REMITO - A 90.551 - 94.550 x 3 VIAS
IMPRESA AUTORIZADA

Via 1 Blanca ORIGINAL CLIENTE - 2 Via Color COPIA CONTABILIDAD - Via 3 Color COPIA ARCHIVO

VENCIMIENTO
DGI 31/08/2022

ACEPTO CONDICIONES AL DORSO

FIRMA: [Signature]

ACLARACIÓN: ALICIA SANCHEZ

C.I.: 4151566-4



LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ

RUT 02 022157 0017

REMITO Serie A

Alquiler de Baños Químicos
José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28
Cel: 099 590 782
bquimicos@hotmail.com
www.alquilerquimicos.com

INSTALACION

SERVICIO

91469

RETIRO

CAMBIO

DÍA	MES	AÑO
10	11	20

Señor/a: _____ C.I. N° _____

en representación de: CUTO

con domicilio en: COMUNO DEZ TAJA

Dirección de entrega: _____

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

HORARIO:	CANTIDAD		UNIDAD (ES) NUMEROS:			
LLEGADA <u>18.15</u>		BAÑO QUIMICO	<u>1034</u>	<u>906A</u>	<u>129456</u>	<u>421 751</u>
SALIDA <u>19.30</u>		BAÑO A LA RED				
VEHÍCULO: <u>18</u>		DUCHA				
		BOLETERIA				
		CABINA VIGILANCIA				

MANTENIMIENTO

PROPIEDAD CLIENTE AC quimicos

PAPEL HIGIÉNICO: ROLLOS BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA: ROLLOS LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO: 33

OBSERVACIONES: _____



Infopel LTDA. RUT 21 428190 0011
CONSTANCIA 83200852135 - 8/2020
REMITO - A 90.551 - 94.550 x 3 VIAS
IMPRESA AUTORIZADA

VENCIMIENTO
DGI 31/08/2022

ACEPTO CONDICIONES AL DORSO

FIRMA: [Signature]

ACLARACIÓN: no se cambia

C.I.: 2151566-4

Via 1 Blanca ORIGINAL CLIENTE - 2 Via Color COPIA CONTABILIDAD - Via 3 Color COPIA ARCHIVO



LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ

RUT 02 022157 0017

REMITO Serie A

Alquiler de Baños Químicos
José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28
Cel: 099 590 782
bquimicos@hotmail.com
www.alquilerquimicos.com

INSTALACION

SERVICIO 92158

RETIRO

CAMBIO

DÍA	MES	AÑO
7	11	20

Señor/a: CUJO C.I. N° _____

en representación de: CAMINO DEL TACA

con domicilio en: _____

Dirección de entrega: _____

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

HORARIO:	CANTIDAD		UNIDAD (ES) NUMEROS:			
LLEGADA <u>11</u>		BAÑO QUIMICO	<u>421</u>			
SALIDA <u>11:20</u>		BAÑO A LA RED				
VEHÍCULO: <u>16</u>		DUCHA				
		BOLETERIA				
		CABINA VIGILANCIA				

MANTENIMIENTO

PROPIEDAD CLIENTE AC quimicos

PAPEL HIGIÉNICO: ROLLOS BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA: ROLLOS LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO: 94 25

OBSERVACIONES: se retira el baño con la puerta rota N° 513



Infopel LTDA. RUT 21 428190 0011
CONSTANCIA 83200852135 - 8/2020
REMITO - A 90.551 - 94.550 x 3 VIAS
IMPRESA AUTORIZADA

VENCIMIENTO
DGI 31/08/2022

ACEPTO CONDICIONES AL DORSO

FIRMA: [Signature]

ACLARACIÓN: OMAR CASPRO

C.I.: 41224458

Via 1 Blanca ORIGINAL CLIENTE - 2 Via Color COPIA CONTABILIDAD - Via 3 Color COPIA ARCHIVO

AC Químicos

LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ

RUT 02 022157 0017

REMITO Serie A

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28

Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com

www.alquilerquimicos.com

INSTALACION

SERVICIO 92144

RETIRO

CAMBIO

DÍA	MES	AÑO
24	11	20

Señor/a: _____ C.I. N° _____

en representación de: CUTO

con domicilio en: CNO DEZ TALA

Dirección de entrega: _____

Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

		UNIDAD (ES) NUMEROS:						
HORARIO:	CANTIDAD	BAÑO QUIMICO	129	1034	906	751	456	421
LLEGADA 16.40	6	BAÑO A LA RED						
SALIDA 17.50		DUCHA						
VEHÍCULO:		BOLETERIA						
15		CABINA VIGILANCIA						

MANTENIMIENTO

PROPIEDAD CLIENTE AC quimicos

PAPEL HIGIÉNICO: 12 ROLLOS BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA: ROLLOS LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: 6 LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO: 33

OBSERVACIONES: _____



Infopel LTDA. RUT 21 428190 0011
 CONSTANCIA 83200852135 - 8/2020
 REMITO - A 90.551 - 94.550 x 3 VIAS
 IMPRENTA AUTORIZADA

VENCIMIENTO
 DGI 31/08/2022

ACEPTO CONDICIONES AL DORSO

FIRMA: [Signature]

ACLARACIÓN: HERNAN SATTIER

C.I.: _____

Via 1 Blanca ORIGINAL CLIENTE - 2 Via Color COPIA CONTABILIDAD - Via 3 Color COPIA ARCHIVO



construcciones
electrificación rural
lavadero de materiales
movimiento de suelos
caminería
obras hidráulicas

Rivera 1278 - SALTO
Tels. 473 34 360 - 473 34 361 - Fax 473 29 678

MOVIMIENTO ENTRE OBRAS

N° 32099

Día	Mes	Año
20	M	2020

Obra Origen: 04246 - DE CÚO SA

Obra Destino: VENTEDERO DURAZNO

CODIGO	CANT.	
	9	M3 DE RESIDUOS ASIMIABLES A DOMESTICOS

Camión N° 2039 Recibí Conforme *[Signature]*

Aclaración firma.....

Imp. CENTRAL Coop. RUT 16 010515 0010 - 7449 - 30.001 al 32.500 - 07/2020.



construcciones
 electrificación rural
 lavadero de materiales
 movimiento de suelos
 caminería
 obras hidráulicas

Rivera 1278 - SALTO
 Tels. 473 34 360 - 473 34 361 - Fax 473 29 678

**MOVIMIENTO
 ENTRE OBRAS**

N° 32151

Día	Mes	Año
26	M	2020

Obra Origen: 04296 - JOSE WISLA

Obra Destino: LAVADERO DURAZNO

UNIDAD	CANT.	
	10	M ³ DE RESIDUOS ASIMILABLES A DOMÉSTICOS

Camión N° 9030 Recibí Conforme *[Firma]*

Aclaración firma.....
 Imp. CENTRAL Coop. RUT 16 010515 0010 - 7449 - 30.001 al 32.500 - 07/2020.



construcciones
 electrificación rural
 lavadero de materiales
 movimiento de suelos
 caminería
 obras hidráulicas

**MOVIMIENTO
 ENTRE OBRAS
 N° 031181**

Rivera 1278 - SALTO
 Tels. 473 34 360 - 473 34 361 - Fax 473 29 678

Día	Mes	Año
12	11	2020

Obra Origen: JOSE CUJO SA 04246

Obra Destino: VERTEDERO DURAZO

CODIGO	CANT.	
	5	M ³ DE RESIDUO
		ASIXIMABLE A
		DOMESTICOS
		C2032

Camión N°.....Recibí Conforme..... 

Aclaración firma.....

Imp. CENTRAL Coop. RUT 16 010515 0010 - 7449 - 30.001 al 32.500 - 07/2020.



construcciones
 electrificación rural
 lavadero de materiales
 movimiento de suelos
 caminería
 obras hidráulicas

Rivera 1278 - SALTO
 Tels. 473 34 360 - 473 34 361 - Fax 473 29 678

**MUOVIMIENTO
 ENTRE OBRAS**

N° 32236

Día	Mes	Año
27	01	2021

Obra Origen: 04246 ACCESOS JOSÉ CUSÓ SA

Obra Destino: VERATEDENO DOMESTICO

CDIGO	CANT.	
	12	M3 DE RESIDUOS ASIMILABLES A DOMESTICOS

Camión N° 2065 Recibí Conforme *[Firma]*

Aclaración firma.....

Imp. CENTRAL Coop. RUT 16 010515 0010 - 7449 - 30.001 al 32.500 - 07/2020.



construcciones
 electrificación rural
 lavadero de materiales
 movimiento de suelos
 caminería
 obras hidráulicas

Rivera 1278 - SALTO
 Tels. 473 34 360 - 473 34 361 - Fax 473 29 678

MOVIMIENTO ENTRE OBRAS

N° 32197

Día	Mes	Año
21	12	2020

Obra Origen: 04246 TACUÑA 01

Obra Destino: VEREDIZO DURAZNO

CODIGO	CANT.	
	10	M3 DE RESIDUOS ASIMILABLES A DOMÉSTICOS

(Handwritten signature)

Camión N° C2025 Recibí Conforme.....

Aclaración firma.....
 Imp. CENTRAL Coop. RUT 16 010515 0010 - 7449 - 30.001 al 32.500 - 07/2020.



Paso de los Toros 28 de octubre de 2020.

MUNICIPIO PASO DE LOS TOROS

Proyecto Vida

Sr. Aquilino Gómez,

Presente,

PUESTA EN CONOCIMIENTO

JOSE CUJO S.A. es una empresa constructora de la ciudad de Salto con la Oficina Central ubicada en la calle Rivera N° 1278 de dicho departamento.

JOSE CUJO S.A. se encuentra trabajando para las obras de construcción de accesos a la nueva planta de UPM; Existing Road (ex Camino El Tala), ByPass 1, ByPass 2, New Access Road (Nuevo camino de interconexión entre ruta N° 5 y el ByPass 1) y obras internas para la planta misma.

El obrador de la empresa se encuentra ubicado en las afueras de la Planta de UPM sobre el Camino El Tala, padrón N° 5044 perteneciente a la 11ª sección catastral del departamento de Durazno.

SOLICITUD DE PERMISO PARA GESTIÓN DE RESIDUOS PARA RECICLAJE

Mediante la presente nota la Empresa JOSE CUJO S.A. solicita a ustedes permiso y/o instrucciones pertinentes (si correspondiera) para el reciclado de plásticos (envases de agua y refresco, restos de plásticos), nylon y cartones, sin contaminar, provenientes de las obras externas a la Planta de UPM nombradas anteriormente.

Sin otro particular.

Saluda atentamente,

Ing. Paula Acosta
Por JOSE CUJO S.A.

FAVOR DEVOLVER FIRMADA O AL E-MAIL QUE FIGURA A CONTINUACIÓN

NOTIFICADO:

FECHA: 4/11/2020

x

Alejandro Gómez

JOSE CUJO S.A.

e-mail: paulaacosta@cujo.com.uy

Rivera 1278, CP 50000
Salto, Uruguay
Tel/Fax +(598) 473 34360*
empresa@cujo.com.uy
www.cujo.com.uy

Registro entrega materiales usados
REG-L-01 V04



PASO DE LOS TOROS ~~04~~, 04 de NOVIEMBRE 2010-

Por la presente dejamos constancia de que las entregas que se realizan de los materiales detallados a continuación se realiza con la condición de que los mismos sean utilizados para reciclaje y / o disposición final segura para el medio ambiente y que quien lo recibe conoce y acepta las condiciones en vigencia. (Marque con una cruz lo que corresponda)

Item	
Aceite lubricante usado	
Baterías usadas	
Papel y cartón	X
Plásticos	X
Chatarra electrónica	
Chatarra ferrosa	
Neumáticos usados	
Escombros	
Envases de productos químicos con triple lavado	
Otros:	

1 m³
3 m³

Firma Responsable Ambiental
obra o instalación fija

Empresa que recibe:

X Persona que recibe:

Firma y fecha: 4/11/2020


Registro entrega materiales usados
REG-L-01 V04



Durazno, 6 de NOVIEMBRE 2020 .-

Por la presente dejamos constancia de que las entregas que se realizan de los materiales detallados a continuación se realiza con la condición de que los mismos sean utilizados para reciclaje y / o disposición final segura para el medio ambiente y que quien lo recibe conoce y acepta las condiciones en vigencia. (Marque con una cruz lo que corresponda)

Item		
Aceite lubricante usado		
Baterías usadas		
Papel y cartón	x	1 M ³
Plásticos	x	1 M ³
Chatarra electrónica		
Chatarra ferrosa		
Neumáticos usados		
Escombros		
Envases de productos químicos con triple lavado		
Otros:		


 Firma Responsable Ambiental
 obra o instalación fija

x Empresa que recibe:

x Persona que recibe:

x Firma y fecha: 6/11/2020

 Alejandro Alvarez

Registro entrega materiales usados
REG-L-01 V04



Durazno, 19 de NOVIEMBRE 2020 .-

Por la presente dejamos constancia de que las entregas que se realizan de los materiales detallados a continuación se realiza con la condición de que los mismos sean utilizados para reciclaje y / o disposición final segura para el medio ambiente y que quien lo recibe conoce y acepta las condiciones en vigencia. (Marque con una cruz lo que corresponda)

Item	
Aceite lubricante usado	
Baterías usadas	
Papel y cartón	x
Plásticos	x
Chatarra electrónica	
Chatarra ferrosa	
Neumáticos usados	
Escombros	
Envases de productos químicos con triple lavado	
Otros:	

1 m³
2 m³

Firma Responsable Ambiental
obra o instalación fija

Empresa que recibe:

Persona que recibe:

Firma y fecha:

[Handwritten signature] 19/11/2020

[Handwritten signature]
2695 832-1

REG-L-01 V04 04/09/15

NL/GT

Pág 1 de 1

Registro entrega materiales usados
REG-L-01 V04





Durazno, 03 de ~~Diciembre~~ 2020 .-

Por la presente dejamos constancia de que las entregas que se realizan de los materiales detallados a continuación se realiza con la condición de que los mismos sean utilizados para reciclaje y / o disposición final segura para el medio ambiente y que quien lo recibe conoce y acepta las condiciones en vigencia. (Marque con una cruz lo que corresponda)

Item	
Aceite lubricante usado	
Baterías usadas	
Papel y cartón	x
Plásticos	x
Chatarra electrónica	
Chatarra ferrosa	
Neumáticos usados	
Escombros	
Envases de productos químicos con triple lavado	
Otros:	

1 m³
2 m³


Firma Responsable Ambiental
obra o instalación fija

Empresa que recibe:
Persona que recibe:
Firma y fecha: 

Registro entrega materiales usados
REG-L-01 V04




Durazno, 10 de diciembre 2020 .-

Por la presente dejamos constancia de que las entregas que se realizan de los materiales detallados a continuación se realiza con la condición de que los mismos sean utilizados para reciclaje y / o disposición final segura para el medio ambiente y que quien lo recibe conoce y acepta las condiciones en vigencia. (Marque con una cruz lo que corresponda)


Item	
Aceite lubricante usado	
Baterías usadas	
Papel y cartón	X
Plásticos	X
Chatarra electrónica	
Chatarra ferrosa	
Neumáticos usados	
Escombros	
Envases de productos químicos con triple lavado	
Otros:	

2 m³
2 m³


Firma Responsable Ambiental
obra o instalación fija

Empresa que recibe:

Persona que recibe:

Firma y fecha:  10/12/20

Registro entrega materiales usados
REG-L-01 V04




Durazno, 17 de Diciembre 2020 .-

Por la presente dejamos constancia de que las entregas que se realizan de los materiales detallados a continuación se realiza con la condición de que los mismos sean utilizados para reciclaje y / o disposición final segura para el medio ambiente y que quien lo recibe conoce y acepta las condiciones en vigencia. (Marque con una cruz lo que corresponda)

Item	
Aceite lubricante usado	
Baterías usadas	
Papel y cartón	X
Plásticos	X
Chatarra electrónica	
Chatarra ferrosa	
Neumáticos usados	
Escombros	
Envases de productos químicos con triple lavado	
Otros:	

2.0 M³
2.0 M³


Firma Responsable Ambiental
obra o instalación fija



Empresa que recibe:

Quel que Proyecto Vizo

Persona que recibe:

Firma y fecha: *17/12/2020*

Registro entrega materiales usados
REG-L-01 V04



Durazno, 27 de Enero 2021 .-

Por la presente dejamos constancia de que las entregas que se realizan de los materiales detallados a continuación se realiza con la condición de que los mismos sean utilizados para reciclaje y / o disposición final segura para el medio ambiente y que quien lo recibe conoce y acepta las condiciones en vigencia. (Marque con una cruz lo que corresponda)

Item	
Aceite lubricante usado	
Baterías usadas	
Papel y cartón	X
Plásticos	X
Chatarra electrónica	
Chatarra ferrosa	
Neumáticos usados	
Escombros	
Envases de productos químicos con triple lavado	
Otros:	

3 M³
3 M³

Firma Responsable Ambiental
obra o instalación fija

Empresa que recibe:

Persona que recibe:

Firma y fecha: 27/01/21



construcciones
 electrificación rural
 lavadero de materiales
 movimiento de suelos
 caminería
 obras hidráulicas

Rivera 1278 - SALTO
 Tels. 473 34 360 - 473 34 361 - Fax 473 29 678

**MOVIMIENTO
 ENTRE OBRAS**

N° 32233

Día	Mes	Año
25	01	2021

Obra Origen: 04246 TUCUNA 01

Obra Destino: DEPÓSITO AROLDU

CODIGO	CANT.	
	3	TUBOS DE ACEITE SUCIO QUETADO 600 LITROS
	0,1	M ³ DE TRAPAJOS SUCIOS
	1	TUBO DE 200LTS C/W FILTROS USADOS

Camión N° 2030 Recibí Conforme

Aclaración firma.....
 Imp. CENTRAL Coop. RUT 16 010515 0010 - 7449 - 30.001 al 32.500 - 07/2020.



construcciones
 electrificación rural
 lavadero de materiales
 movimiento de suelos
 caminería
 obras hidráulicas

Rivera 1278 - SALTO
 Tels. 473 34 360 - 473 34 361 - Fax 473 29 678

**MOVIMIENTO
 ENTRE OBRAS**

N° 32203

Día	Mes	Año
23	12	2020

Obra Origen: 04946 TANCIA OLA ACCESOS

Obra Destino: DEPÓSITO APDUB

CODIGO	CANT.	
	3	TANQUES DE 200 LITROS
		LITROS DE ACEITE SUAVO
	15	TANQUES VACIOS DE 200 LITROS
	10	TANQUES VACIOS DE 20 LITROS
	1	M ³ DE FILTROS VIEJOS
		USADOS
	2	CASAS DE CEPILLOS DE
		BARREDORA VIEJOS
		USADOS

Camión N° 2031 Recibí Conforme

Aclaración firma

Imp. CENTRAL Coop. RUT 16 010515 0010 - 7449 - 30.001 al 32.500 - 07/2020.



construcciones
 electrificación rural
 lavadero de materiales
 movimiento de suelos
 caminería
 obras hidráulicas

Rivera 1278 - SALTO
 Tels. 473 34 360 - 473 34 361 - Fax 473 29 678

**MOVIMIENTO
 ENTRE OBRAS**

N° 32204

Día	Mes	Año
23	12	2020

Obra Origen: 04296 TANCUA 01

Obra Destino: DEPOSITO APOLOO

CODIGO	CANT.	
	76	CUBIERTAS USADAS DE CANTON
	1	TACHO DE PC 014

Camión N° 02031 Recibí Conforme

Aclaración firma.....

Imp. CENTRAL Coop. RUT 16 010515 0010 - 7449 - 30.001 al 32.500 - 07/2020.



construcciones
 electrificación rural
 lavadero de materiales
 movimiento de suelos
 caminería
 obras hidráulicas

Rivera 1278 - SALTO
 Tels. 473 34 360 - 473 34 361 - Fax 473 29 678

**MOVIMIENTO
 ENTRE OBRAS**

N° 32085

Día	Mes	Año
20	11	2020

Obra Origen: 04246 TAUCIVA 1-3 UPM

a Destino: AROLOU

CODIGO	CANT.	
	5	TANQUES DE 200LTS CON FILTROS USADOS
	1	BOLSA DE 1/2 M ³ CON FILTROS USADOS
	4	TANQUES DE 200 LITS CON ACEITE SUJO - QUEMADO
	4	BATERIAS VIEJAS
	1	BOLSA DE 1/2 M ³ CON TARROS DE TOMASA VACIOS
	2	BIDONES VACIOS CONTAMINADOS
	1	PALET CON FERRIOS VIEJOS DE TALLER
	1	CADÓN CON FERRIOS VIEJOS DE TALLER

Camión N° 33009 Recibí Conforme

Aclaración firma: EU CATA DE CLOU

Imp. CENTRAL Coop. RUT 16 010515 0010 - 7449 - 30.001 al 32.500 - 07/2020.



Ministerio
**de Transporte
y Obras Públicas**

Montevideo, 4 de marzo de 2021

Ref.: C/131_ “Camino El Tala, tramo 0k000 -15k600”

Sr. Jefe de Departamento Contratación de Obras Nacionales.

Ing. Ernesto Carballo

Adjunto elevo a Usted ITGA correspondiente al período noviembre del 2020 - enero del 2021 presentado por la empresa José Cujó SA de la obra de referencia, a los efectos de remitirla a la Unidad Ambiental de la División Técnicas de Construcción.

Sin otro particular, le saluda atentamente

Ing. Mariana Bernasconi
Directora de Obra – DNV - MTOP

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0000695
Oficina Actuante:	DNI - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403	
Fecha:	15/03/2021 11:30:31	
Tipo:	Enviar	

Se envía documentación para su prosecución.-

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2021-10-3-0000695-_Expediente 3 - 695 1.pdf	Sí
2	2021-10-3-0000695-_Expediente 3 - 695 2.pdf	Sí

Firmante:
RETAMOZA ANADON, YESICA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0000695
Oficina Actuante:	DNI - GESTIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD 10/003/10011023	
Fecha:	16/03/2021 09:31:37	
Tipo:	Enviar	

Se ha recibido ITGA de las obra C/131, el cual se remite con destino a la UCAT para ser enviado a la CVU.

Firmante:
GOYENECHÉ, MARTIN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0000695
Oficina Actuante:	DNI - PROGRAMACIÓN 10/003/10012000	
Fecha:	19/07/2021 19:11:47	
Tipo:	Enviar	

Pase a CVU.

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0000695
Oficina Actuante:	DNI - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	26/07/2021 11:11:46	
Tipo:	Enviar	

Se eleva a la Dirección General de Secretaría para su conocimiento, consideración y posterior remisión a la Corporación Vial del Uruguay S.A.

Actuante:
BENTANCUR SUAREZ, LORENA
Pase a Firma
CIGANDA HERNAN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0000695
Oficina Actuante:	DNI - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	28/07/2021 22:01:24	
Tipo:	AUTO- Constancia de Pase a Firma	

AG - Constancia de Firma.

Pase a Firma		
CIGANDA HERNAN	28/07/2021 22:01:23	Avala el documento

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0000695
Oficina Actuante:	DNV - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	29/07/2021 10:21:37	
Tipo:	Enviar	

Se envía de acuerdo a lo dispuesto.

Firmante:
POSTIGLIONE SALVO, DIANA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0000695
Oficina Actuante:	DGS - ANÁLISIS Y GESTIÓN 10/001/10030110	
Fecha:	29/07/2021 13:20:08	
Tipo:	Elevar	

Atento a lo manifestado por la Dirección Nacional de Vialidad, remítase a la Corporación Vial del Uruguay S.A., para prosecución de las presentes actuaciones.-

Firmante:
ROMEU, ALEJANDRO

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0000695
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000	
Fecha:	30/07/2021 10:22:06	
Tipo:	Firmar	

DIRECCIÓN GENERAL DE SECRETARÍA

Director General firma actuación de folio N° 68.

Actuante:
TECHERA TERRA, ADRIANA
Pase a Firma
SCIRGALEA POPPA, CARLOS

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0000695
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000	
Fecha:	30/07/2021 14:38:48	
Tipo:	AUTO- Constancia de Pase a Firma	

AG - Constancia de Firma.

Pase a Firma		
SCIRGALEA POPPA, CARLOS	30/07/2021 14:38:47	Avala el documento

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0000695
Oficina Actuante:	DGS - REGISTRACIÓN 10/001/10030210	
Fecha:	02/08/2021 10:43:17	
Tipo:	Enviar	

PASE A LA CVU COMO ESTA DISPUESTO

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Firmante:
SALDIVIA, SUSAN