



Expediente N° 2021-10-3-0001974

Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

N° OID:
2.16.858.2.10002652.66570.2021103.0001974

Prioridad: **Normal**
Acceso restringido: **No**

Tipo de Expediente: Gestión Ambiental

Oficina origen: Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DNV - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 10/003/10000000 / DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403

Asunto: EMPRESA RAMÓN C. ALVAREZ SA REMITE INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL N° 6 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO MARZO 2021 - MAYO 2021 - MESA DE ENTRADA UNIFICADA -

Fecha iniciado: 24/06/2021 23:00:56

Fecha valor: 24/06/2021

Clasificación: **Público**

Elemento físico: **No**

Resumen de actuaciones clasificadas

Nro. Actuación	Oficina	Usuario	Clasificación	Fecha	Folio Inicio	Folio Fin
---------------------------	----------------	----------------	----------------------	--------------	-------------------------	----------------------

Lista de vinculaciones del expediente

Relación	Dependencia	Nro expediente	Fecha Vinculación
-----------------	--------------------	-----------------------	--------------------------



RAMON C. ALVAREZ S.A.
CONSTRUCCIONES

Montevideo, 23 de junio de 2021.

Sra. Directora de Obra
Ing. Myriam Grill
Presente

Ref : Obra " Mantenimiento por niveles de servicio
Ruta N°1 Tramo 119km000 - Ciudad de Colonia",
(Licitación M/78)

Se adjunta el ITGA N° 06 (período marzo 2021 - mayo 2021), correspondiente a la obra de referencia.

Sin otro particular saluda atentamente.

Por Ramón C. Alvarez S.A.
Jorge Bagnasco

ISIDORO LARRAYA 4545
12100 MONTEVIDEO
URUGUAY



TELS.: (598) 2525 2477 - 2525 6137 - 2525 6143

E-mail: info@ramoncalvarez.com

www.ramoncalvarez.com

Montevideo 23 de junio de 2021.

Mantenimiento por niveles de servicio en Ruta 1, tramo 119k000-Ciudad de Colonia, Licitación N° M78

Empresa Ramón C. Alvarez S.A.

Informe Trimestral de Gestión Ambiental

N°06 (marzo 2021 – mayo 2021)

El presente informe de gestión ambiental de la obra de referencia se divide en dos capítulos.

En el primero de ellos se enumera en forma general los trabajos realizados en el trimestre pasado, mientras que en el segundo se informan las medidas adoptadas para la prevención y mitigación de los posibles impactos negativos de la obra en el ambiente con influencia de la obra.

I) Actividades Desarrolladas en el Trimestre

Los trabajos desarrollados en el trimestre no han representado acciones especiales o distintas de las usuales en los procedimientos constructivos de carreteras tradicionales, ya que se trata de una obra clásica de acuerdo a lo ya detallado en el Plan de Restauración Ambiental.

Los trabajos más relevantes que se han realizado en el trimestre son los siguientes:

- Mezcla asfáltica para bacheos y tendidos de capa de rodadura
- Ejecución de riego de adherencia
- Trituración de material granítico para elaboración de mezcla asfáltica
- Defensas metálicas –Reposición y mantenimiento. Retiro de elementos
- Faja pública – corte de pasto con tractores y bordeadoras, limpieza de faja pública.
- Señalización vial (colocación y reposición de tachas reflectivas -, Vertical –postes y señales – reposición, mantenimiento y agregado,)
- Limpieza de alcantarillas y cunetas
- Suministro, colocación de señales verticales con sus postes de hormigón.
- Transporte de materiales asfálticos
- Trabajos de mantenimiento en puentes
- Inicio de movimiento de suelos en zona del 133k500 al 134k000-calzada sur, habilitación de desvío del tránsito por calzada norte.



II) Medidas de prevención y de mitigación de impacto adoptadas.

Durante el transcurso de la obra no ha ocurrido ningún incidente que pudiera ocasionar impactos negativos en el medio ambiente, por lo que las medidas de prevención o mitigación de impactos adoptadas son en general las propuestas en el programa oportunamente presentado para las situaciones normales y repetitivas de la obra.

- Manejo de Residuos Sólidos

Residuos domésticos: Son retirados y llevados para su disposición final por parte del servicio de recolección de residuos de la Intendencia Municipal de Colonia.

- Efluentes Domésticos

Los baños del campamento como oportunamente se informó cuentan con instalación sanitaria que vierte sus efluentes en dos pozos negros impermeables, los cuales son vaciados cuando esto es necesario.

Se ha realizado el mantenimiento de dichas instalaciones de forma de prevenir desbordes o estacionamientos de aguas residuales.

- Manejo de Combustibles y lubricantes

Al haberse iniciado los trabajos con materiales bituminosos, se ha implementado un sistema para el manejo de los asfaltos de forma de minimizar los riesgos de incidentes.

El asfalto es acopiado en termo tanques y/o tanques adecuados a tal fin realizándose el proceso de carga y descarga de los mismos en forma cuidadosa de forma de que no ocurran derrames.

En el caso de que ocurrieran se trata de remover los mismos de forma de evitar su esparcimiento por el entorno.

La ubicación de los depósitos se ha determinado en lugares lejanos a los cursos de agua de forma de minimizar la probabilidad de contaminación de los mismos ante un incidente de magnitud importante, que a la fecha no ha ocurrido.

Tanto el diluido asfáltico, la emulsión y el cemento asfáltico llegan a la obra desde Montevideo transportados por camiones y termo tanques propios de la empresa.

En todos los casos, el personal que realiza el transporte y descarga de los materiales es idóneo y se ha capacitado en el manejo de éstos.

Una vez en la obra se utiliza un camión regador de asfáltico, y el personal responsable de dicho equipo realiza las tareas de carga y descarga en forma cuidadosa tratando de minimizar los derrames como ya se mencionó, y verifica en forma periódica el funcionamiento de todo el equipo para evitar pérdidas de cualquier tipo.

- **Faja**

Se ha procedido al corte de pasto y mantenimiento de acuerdo al procedimiento indicado en el Plan de Gestión Ambiental.

- **Maquinaria**

Los cambios de aceite de los camiones al igual que los de las máquinas de alta movilidad se realizan en el campamento en la zona dispuesta para ello, juntando el aceite usado en un cuarto tanque metálico que se construyó a tales efectos.

A los equipos de baja movilidad se les cambiará el aceite en el sitio de trabajo, recogiendo el aceite usado en el cuarto tanque antes mencionado.

El aceite usado proveniente de los cambios de aceite de los equipos se ha depositado en un tanque metálico de doscientos litros que se ha acondicionado en el depósito a tales efectos.

Dicho aceite se está utilizando en camiones y equipos que presentan un consumo elevado y para la lubricación de la trituradora.

- **Canteras**

Se continua la explotación de una cantera de piedra ubicada en el padrón N°18.080 de la 12ª sección catastral del Departamento de Colonia., de la cual se extraerán los materiales necesarios para triturar realizando las excavaciones y aperturas de frentes de cantera en forma ordenada de manera de que una vez finalizada la obra la misma se pueda acondicionar convenientemente para su abandono.

Al predio se accede directamente a través del km 30 de la ruta nacional N°22, debiendo transitar luego 7.5 km al este para ingresar al predio.

- **Relacionamiento con la comunidad**

Se realizan las comunicaciones a la Seccional Policial de la zona y a la Alcaldía de Tarariras antes de efectuar las voladuras en cantera de piedra.

Se comunica a policía caminera para su conocimiento e inspección del el cierre de la calzada sur y la habilitación del desvío en ambos sentidos desde el 133k500 al 134k000 de Ruta 1.


Por Ramón C. Alvarez S.A.
Jorge Bagnasco

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0001974
Oficina Actuante:	DNI - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403	
Fecha:	24/06/2021 23:08:14	
Tipo:	Enviar	

Se envía para prosecución del trámite.-

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2021-10-3-0001974-_M78 ITGA N 06.pdf	Sí

Firmante:	
TEJERA ESPINOSA, CARMENCITA BEATRIZ	

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0001974
Oficina Actuante:	DNI - REGIONAL 9 10/003/10031Z09	
Fecha:	25/06/2021 09:04:31	
Tipo:	Enviar	

Se remite a Gerencia Asesoría Técnica en Construcción - Ambiental - Ing. Martín Goyeneche, a los efectos que correspondan, Informe Trimestral de Gestión Ambiental del Contrato M78 - Ruta 1 tramo 119km - Colonia, correspondiente al período marzo- mayo 2021; considerándose de recibo.

Firmante:
GRILL BARCO, MYRIAM

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0001974
Oficina Actuante:	DNI - REGIONAL 9 10/003/10031Z09	
Fecha:	29/06/2021 10:15:40	
Tipo:	Enviar	

Por Despacho y Tramitaci3n de Expediente, remitase a Gerencia Asesoría T3cnica en Construcci3n - Ambiental - Ing. Mart3n Goyeneche como est3 dispuesto.

Firmante:
SOLARI, ALEJANDRA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0001974
Oficina Actuante:	DNI - DESPACHO Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES 10/003/10021402	
Fecha:	29/06/2021 10:30:29	
Tipo:	Enviar	

Se envía de acuerdo a lo dispuesto.

Firmante:
POSTIGLIONE SALVO, DIANA

MTOP	EXPEDIENTE N° 2021-10-3-0001974
Oficina Actuante:	DNV - GESTIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD 10/003/10011023
Fecha:	29/06/2021 11:58:35
Tipo:	Enviar

Se ha recibido ITGA de las obra M/78, el cual se remite con destino a la UCAT para ser enviado a la CVU.

Firmante:
GOYENECHÉ, MARTIN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0001974
Oficina Actuante:	DNI - PROGRAMACIÓN 10/003/10012000	
Fecha:	19/07/2021 18:42:42	
Tipo:	Enviar	

Pase a CVU.

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0001974
Oficina Actuante:	DNV - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	26/07/2021 11:45:00	
Tipo:	Enviar	

Se eleva a la Dirección General de Secretaría para su conocimiento, consideración y posterior remisión a la Corporación Vial del Uruguay S.A.

Actuante:
BENTANCUR SUAREZ, LORENA
Pase a Firma
CIGANDA HERNAN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0001974
Oficina Actuante:	DNI - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	28/07/2021 22:14:55	
Tipo:	AUTO- Constancia de Pase a Firma	

AG - Constancia de Firma.

Pase a Firma		
CIGANDA HERNAN	28/07/2021 22:14:54	Avala el documento

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0001974
Oficina Actuante:	DNV - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	29/07/2021 10:08:26	
Tipo:	Enviar	

Se envía de cuerdo a lo dispuesto.

Firmante:
POSTIGLIONE SALVO, DIANA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0001974
Oficina Actuante:	DGS - ANÁLISIS Y GESTIÓN 10/001/10030110	
Fecha:	29/07/2021 13:10:26	
Tipo:	Elevar	

Atento a lo manifestado por la Dirección Nacional de Vialidad, remítase a la Corporación Vial del Uruguay S.A., para prosecución de las presentes actuaciones.-

Firmante:
ROMEU, ALEJANDRO

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0001974
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000	
Fecha:	30/07/2021 10:37:20	
Tipo:	Firmar	

DIRECCIÓN GENERAL DE SECRETARÍA

Director General firma actuación de folio N° 14.

Actuante:
TECHERA TERRA, ADRIANA
Pase a Firma
SCIRGALEA POPPA, CARLOS

MTOPI	EXPEDIENTE N°
	2021-10-3-0001974
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000
Fecha:	30/07/2021 14:45:29
Tipo:	AUTO- Constancia de Pase a Firma

AG - Constancia de Firma.

Pase a Firma		
SCIRGALEA POPPA, CARLOS	30/07/2021 14:45:28	Avala el documento

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0001974
Oficina Actuante:	DGS - REGISTRACIÓN 10/001/10030210	
Fecha:	03/08/2021 11:36:35	
Tipo:	Enviar	

PASE A LA CVU COMO ESTA DISPUESTO

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Firmante:
SALDIVIA, SUSAN