



MINISTERIO
DE TRANSPORTE
Y OBRAS PÚBLICAS

Expediente N° 2019-10-3-0004799

N° OID:
2.16.858.2.10002652.66570.2019103.0004799

Prioridad: **Normal**
Acceso restringido: **No**

Tipo de Expediente: **Varios**

Oficina origen: **Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DNV - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 10/003/10000000 / DNV - REGIONAL 3 10/003/10031Z03**

Asunto: **REGIONAL 3- DDO ING. GUSTAVO TETTAMANTI ELEVA INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL N°6, OBRA"RUTA 8, ENSANCHE Y REFUERZO DEL PUENTE SOBRE EL RIO OLIMAR", EJECUTADA POR LA EMPRESA CUJO S.A**

Tipo de Titular: **OFICINA**
Titular: **DNV - REGIONAL 3 10/003/10031Z03**

Fecha iniciado: **10/12/2019 11:35:56** Fecha valor: **10/12/2019**

Clasificación: **Público**

¿Tiene elemento físico?: **No**

Resumen de actuaciones clasificadas

Nro. Actuación	Oficina	Usuario	Clasificación	Fecha	Folio Inicio	Folio Fin
---------------------------	----------------	----------------	----------------------	--------------	-------------------------	----------------------

Lista de vinculaciones del expediente

Relación	Dependencia	Nro expediente	Fecha Vinculación
-----------------	--------------------	-----------------------	--------------------------



DIRECCIÓN
NACIONAL DE
VIALIDAD

Melo, 5 de noviembre de 2019.

Departamento Contratación de Obras Nacionales
Ing. Ernesto CARBALLO

Referencia:

Obra: Licitación P/37 "Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar"
ejecutada por la empresa CUJÓ S.A

Asunto: **Informe trimestral de Gestión Ambiental**

Se eleva para su tramitación Informe trimestral N°06, se aprueba el mismo por parte de la DDO.

Sin otro particular, saluda atentamente,

M.T.O.P. – D.N.V.

ING. Gustavo TETTAMANTI
DIRECTOR DE OBRA

JOSE CUJO S.A.

OBRA N° 3961 – Licitación P/37 “Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar”

COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL – REPORTE N° 6

Contratista: JOSE CUJO SA

Obra: *Licitación P/37 “Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar”*

Comitente: CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.

1. TRABAJOS REALIZADOS

En el período de referencia, los trabajos realizados básicamente se pueden resumir en los siguientes grandes rubros:

- Ejecución de veredas prefabricadas
- Ejecución de Vigas en sitio
- Colocación de vaina y desviadores para vainas de cables de pretensado
- Tendido de cables de pretensado
- Tensado de Cables
- Perforaciones en lateral cajón y colocación de bulones de anclajes
- Ensayos Pull-out de bulones
- Montajes (estructuras metálicas y prefabricados de hormigón)
- Armado, encofrado y llenado de losas en sitio
- Acondicionado de nueva losa para cambio de senda sobre puente
- Reparación de pilar, inyección de fisuras

2. OBRADORES

Con respecto a la información entregada en los informes anteriores se realizaron los siguientes cambios en la distribución del obrador, atendiendo a las necesidades de espacio impuestas por el avance de la obra. Con esto también se atendieron mejoras propuestas a los servicios de bienestar del personal.

Las modificaciones realizadas fueron principalmente las siguientes:

- Limpieza de zona de acopio de prefabricados y expansión de la misma
- Complemento pañol móvil

Como complemento del pañol móvil se colocaron nuevos recipientes para residuos, que son vaciados en las volquetas de la intendencia para su recolección y disposición final.

Se cuenta para el abastecimiento de agua potable con un servicio de OSE en el predio que abastece

Las aguas servidas se vuelcan a un pozo negro, cuyo registro de limpiezas se adjunta al final del presente reporte.

El agua para consumo es comprada en bidones, cuyos dispensadores de agua fría y caliente se encuentran en el obrador en la zona de comedor y en pañol móvil.

JOSE CUJO S.A.

OBRA N° 3961 – Licitación P/37 “Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar”

COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



3. RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS

Los residuos sólidos domésticos se generan en el obrador y se recolectan en tres contenedores.

Una vez colmada la capacidad de los contenedores de residuos, éstos son recogidos por el servicio de recolección de residuos de la Intendencia Municipal.

Al final del informe se agrega un registro del transporte de residuos.

4. RESIDUOS ESPECIALES

Los residuos especiales se generan básicamente cuando se ejecuta mantenimiento de equipos o se desecha elementos contaminados con productos químicos.

Éstos se clasifican, se recolectan y se envían al depósito central de la empresa en la ciudad de Salto para su gestión. La gestión de los mismos se realiza en

Los aceites usados, filtros y envases correspondientes generados en el mantenimiento de equipos los cuales son realizados por una unidad de Taller Mecánico Móvil de la empresa, son transportados por dicho móvil de la empresa al depósito central en Salto.

Se adjuntan remitos de entrega a depósito central de la empresa con material contaminado y baterías usadas.

El desperdicio de hierro se recolecta y cuantifica en obra. Cuando el volumen sea lo suficiente para ser levantado por un gestor se da tratamiento definitivo al mismo. Durante el trimestre se generó un desperdicio de unos 400 kg.

5. RESIDUOS PROCEDENTES DE LA DEMOLICIÓN

El material procedente de la demolición del puente se acopia provisoriamente en el lugar de la demolición para luego ser trasladado a su destino definitivo.

El material que cae del puente hacia zonas inundables se acopia diariamente para ser retirado y el que sale del repicado superficial del puente se retira cuando hay un volumen suficiente para destinar maquinaria de carga y traslado.

6. MANTENIMIENTO Y LAVADO DE MAQUINARIA

Cada vez que se realiza el mantenimiento de los equipos, se los lava y acondiciona.

Al final del informe se agrega el registro de mantenimiento de equipos realizados en el período de referencia.

Los mantenimientos de maquinaria se realizan en platea con cámara realizada para tal fin.

7. HORMIGONES

El hormigón utilizado para la construcción del Puente y elementos prefabricados se elabora en la planta instalada en el obrador.

El transporte y volcado del hormigón se ha realizado en camiones mezcladores (mixer) de la empresa José Cujó SA.

El lavado del mencionado equipo de transporte se realizó en las piletas de lavado que se encuentra en el obrador.

Los agregados utilizados para la elaboración del hormigón del período se detallan en los anexos.

8. PERSONAL

Al final del período de referencia, el personal asignado directamente a la obra asciende a 53 personas aproximadamente.

JOSE CUJO S.A.


OBRA N° 3961 – Licitación P/37 “Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar”

COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



9. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Reparación pilar



JOSE CUJO S.A.
OBRA N° 3961 – Licitación P/37 “Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar”
COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



Vigas y losas en sitio




JOSE CUJO S.A.

OBRA N° 3961 – Licitación P/37 “Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar”

COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



Instalaciones en puente



JOSE CUJO S.A.

OBRA N° 3961 – Licitación P/37 “Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar”

COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



Tensado y ensayos



Vista General



JOSE CUJO S.A.

OBRA N° 3961 – Licitación P/37 “Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar”

COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



Cambio de senda



JOSE CUJO S.A.

OBRA N° 3961 – Licitación P/37 “Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar”

COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



10. ANEXOS - REGISTROS

Fecha	Identificación (Baño químico / Pozo)	Desagote	Limpeza	Proveedor de servicio	remito	Cantidad retirada	Responsable
15/05/2019	pozo y BQ	x		Intendencia Treinta y Tres	57388	4000	dpto higiene
20/06/2019	pozo y BQ	x		Intendencia Treinta y Tres	52399	3000	dpto higiene
21/07/2019	pozo y BQ	x		Intendencia Treinta y Tres	52399	3000	dpto higiene

AGUA PARA CONSUMO

FECHA	Material	Proveedor	Destino	N° Orden	factura	Cantidad
02/05/2019	hod 20 lts	salus	comedor obrador	8677	3603	8
08/05/2019	hod 20 lts	salus	comedor obrador	8691	3126	12
16/05/2019	hod 20 lts	salus	comedor obrador	8566	3430	10
27/05/2019	hod 20 lts	salus	comedor obrador	8589	3434	10
03/06/2019	hod 20 lts	salus	comedor obrador	8709	6	10
06/06/2019	hod 20 lts	salus	comedor obrador	8740	9	12
26/06/2019	hod 20 lts	salus	comedor obrador	8754	55	10
05/07/2019	hod 20 lts	salus	comedor obrador	8774	59	10
15/07/2019	hod 20 lts	salus	comedor obrador	8788	23	10
19/07/2019	hod 20 lts	salus	comedor obrador	8801	61	8
31/07/2019	hod 20 lts	salus	comedor obrador	8826	27	18

Fecha	Tipo de residuo				Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Destino final	Responsable	Observaciones
	Dom	RCC	Pelig	Otros						
09/05/2019				x	papel bolsas cemento vn nylon	1	un i	vertedero municipal	Pablo Martinez	volque ta mpal
17/05/2019	x				residuo s generados en obrador	3	un i	vertedero municipal	Pablo Martinez	volque ta mpal
23/05/2019	x				residuo s generados en obrador	1	un i	vertedero municipal	Pablo Martinez	volque ta mpal
04/06/2019				x	tacho material contaminado	30	lt	vertedero municipal	Pablo Martinez	volque ta mpal
04/06/2019				x	tanque aceite quemado	2	un i	vertedero municipal	Pablo Martinez	volque ta mpal
20/06/2019				x	nylon y plastico	3	m3	vertedero municipal	Mariano Ferrera	C2 020
20/06/2019				x	bolsas cemento vedas	3	m3	vertedero municipal	Pablo Martinez	C2 020
08/07/2019	x				residuo s generados en obrador	1	un	vertedero municipal	Pablo Martinez	volque ta mpal
25/07/2019				x	nylon y plastico	5	m3	vertedero municipal	Pablo Martinez	C2 020

Mantenimiento preventivo de la maquinaria				Obra: o 3961
Fecha	Equipo	Lugar	Responsable	Observaciones
27/06/2019	MC 005	obrador	M. Vidal	pico acople martillo
27/06/2019	CO013	obrador	M. Vidal	acople embrague
27/06/2019	RE028	obrador	M. Vidal	reten piñon diferencial del.
27/06/2019	RE029	obrador	M. Vidal	Filtros aceite motor
27/06/2019	GE 137	obrador	M. Vidal	Filtros aceite motor
27/06/2019	GE 145	obrador	M. Vidal	Filtros aceite motor
27/06/2019	MT 005	obrador	M. Vidal	Filtros aceite motor
27/06/2019	M 002	obrador	M. Vidal	regulación frenos; luces gral.
09/07/2019	C3002	obrador	M. Vidal	filtros aceite motor
18/07/2019	MC005	obrador	M. Vidal	filtros aceite motor
31/07/2019	CO215	obrador	Finning	cambio bomba gas oil

JOSE CUJO S.A.

OBRA N° 3961 – Licitación P/37 “Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar”

COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



Suministro de Hormigón

FECHA	HORMIGON	ORGEN	DESTINO	REMITO	CANTIDAD	UNIDAD	CAMION	OBS.
02/05/2019	C40	CUJO	o3961	37398	4,5	M3	MI 002	losa flotante puente
03/05/2019	C40	CUJO	o3961	37400	3,5	M3	MI 002	camine ros
06/05/2019	C40	CUJO	o3961	39451	2,5	M3	MI 002	vigas y camineros
08/05/2019	C40	CUJO	o3961	39453	4,5	M3	MI 002	vigas y camineros
10/05/2019	C40	CUJO	o3961	39455	1,75	M3	MI 002	vigas y camineros
13/05/2019	C40	CUJO	o3961	39456	1,25	M3	MI 002	camine ros
14/05/2019	C40	CUJO	o3961	39457	19,5	M3	MI 002	losa puente(18) camineros y vigas (1,5)
15/05/2019	C40	CUJO	o3961	39458	2,25	M3	MI 002	camine ros
17/05/2019	C40	CUJO	o3961	39460	3,25	M3	MI 002	vigas y camineros
22/05/2019	C40	CUJO	o3961	39463	5,5	M3	MI 002	losa flotante, 5 vigas jersey y camine ros
23/05/2019	C40	CUJO	o3961	39464	25	M3	MI 002	losa puente; vigas y camineros.
24/05/2019	C40	CUJO	o3961	39465	6,5	M3	MI 002	losa flotante y 5 jersey; camineros.
27/05/2019	C40	CUJO	o3961	39466	2	M3	MI 002	camine ros
29/05/2019	C40	CUJO	o3961	39469	2,5	M3	MI 002	jersey, vigas y camineros. -
30/05/2019	C40	CUJO	o3961	39470	1	M3	MI 002	camine ros
11/06/2019	C40	CUJO	o3961	39478	2,25	M3	MI 002	camine ros
14/06/2019	C40	CUJO	o3961	39481	1,75	M3	MI 002	camine ros
18/06/2019	C40	CUJO	o3961	39483	3,25	M3	MI 002	camineros
20/06/2019	C40	CUJO	o3961	39485	5,25	M3	MI 002	jersey y camineros
21/06/2019	C40	CUJO	o3961	39486	1	M3	MI 002	camine ros
24/06/2019	C40	CUJO	o3961	39487	1,5	M3	MI 002	camine ros
26/06/2019	C40	CUJO	o3961	39488	1,75	M3	MI 002	camine ros
27/06/2019	C40	CUJO	o3961	39489	2,25	M3	MI 002	jersey y camineros
01/07/2019	C40	CUJO	o3961	39491	2,75	M3	MI 002	camine ros
05/07/2019	C40	CUJO	o3961	39496	5	M3	MI 002	base andamios y camineros
08/07/2019	C40	CUJO	o3961	39497	8	M3	MI 002	viga L(6,5m3 y camineros 1,5m3)
11/07/2019	C40	CUJO	o3961	39500	10	M3	MI 002	viga refuerzo pilar puente(8,5) ; camineros(1,5)bomb
15/07/2019	C40	CUJO	o3961	40602	2	M3	MI 002	camine ros
16/07/2019	C40	CUJO	o3961	40603	8,5	M3	MI 002	viga L; camine ros
17/07/2019	C40	CUJO	o3961	40604	8,5	M3	MI 002	viga refuerzo; bomba
18/07/2019	C40	CUJO	o3961	40605	1,75	M3	MI 002	camine ros
19/07/2019	C40	CUJO	o3961	40606	8,25	M3	MI 002	viga L; camine ros
23/07/2019	C40	CUJO	o3961	40608	4,5	M3	MI 002	limpieza en puente; camine ros
24/07/2019	C40	CUJO	o3961	40609	2	M3	MI 002	camine ros
29/07/2019	C40	CUJO	o3961	40612	2,25	M3	MI 002	camine ros
30/07/2019	C40	CUJO	o3961	40614	5	M3	MI 002	losa flotante y camineros
31/07/2019	C40	CUJO	o3961	40616	5,5	M3	MI 002	desvio puente; camine ros

JOSE CUJO S.A.

OBRA N° 3961 – Licitación P/37 “Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar”

COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



Fecha	Tipo			Sitio de entrega			Volumen entregado	Responsable	Observaciones
	Gas oil	Nafta	Lubricante	ículo (matrícula)	N° Máquina /Equipo	Tanque surtidor			
01/04/2019	x				C2 020	Ancap Mividal	112,72	Pablo Martinez	
08/04/2019	x				C2 042	Ancap Mividal	55,59	Pablo Martinez	
08/04/2019	x				C2 034	Ancap Mividal	201,99	Pablo Martinez	
04/04/2019	x				C1 033	Ancap Mividal	95,5	Pablo Martinez	
03/04/2019	x				C2 042	Ancap Mividal	112,77	Pablo Martinez	
05/04/2019	x				C2042	Ancap Mividal	104,99	Pablo Martinez	
03/04/2019	x				C2 034	Ancap Mividal	122,79	Pablo Martinez	
10/04/2019	x				C2 042	Ancap Mividal	149,12	Pablo Martinez	
10/04/2019	x				C2 034	Ancap Mividal	183,94	Pablo Martinez	
11/04/2019	x				CAT 416E alquilada	Ancap Mividal	102,54	Pablo Martinez	
11/04/2019	x				C1 033	Ancap Mividal	98,56	Pablo Martinez	
12/04/2019	x				C2 042	Ancap Mividal	145,94	Pablo Martinez	
22/04/2019	x				C2 034	Ancap Mividal	169,98	Pablo Martinez	
23/04/2019	x				C2 042	Ancap Mividal	139,16	Pablo Martinez	
24/04/2019	x				C2 042	Ancap Mividal	70,99	Pablo Martinez	
24/04/2019	x				RE 027	Ancap Mividal	126,88	Pablo Martinez	
25/04/2019	x				C1 033	Ancap Mividal	83,41	Pablo Martinez	
25/04/2019	x				C2 034	Ancap Mividal	215,63	Pablo Martinez	
29/04/2019	x				C2042	Ancap Mividal	123,06	Pablo Martinez	
30/04/2019	x				C2 034	Ancap Mividal	174,84	Pablo Martinez	
02/05/2019	x				C2 042	Ancap Mividal	145,76	Pablo Martinez	
03/05/2019	x				C2 034	Ancap Mividal	184,94	Pablo Martinez	
06/05/2019	x				C2 034	Ancap Mividal	130,67	Pablo Martinez	
06/05/2019	x				C1 033	Ancap Mividal	79,67	Pablo Martinez	
07/05/2019	x				C2 042	Ancap Mividal	86,22	Pablo Martinez	
09/05/2019	x				C2 034	Ancap Mividal	168,96	Pablo Martinez	
09/05/2019	x				C2 042	Ancap Mividal	139,48	Pablo Martinez	
10/05/2019	x				C2 042	Ancap Mividal	149,12	Pablo Martinez	
10/05/2019	x				C2 034	Ancap Mividal	183,94	Pablo Martinez	
10/05/2019	x				C1 033	Ancap Mividal	91,499	Pablo Martinez	
10/05/2019	x				RE 027	Ancap Mividal	122,44	Pablo Martinez	
13/05/2019	x				C2 034	Ancap Mividal	191,5	Pablo Martinez	
13/05/2019	x				C2 021	Ancap Mividal	111,27	Pablo Martinez	
14/05/2019	x				C2 042	Ancap Mividal	132,12	Pablo Martinez	
14/05/2019	x				RE 027	Ancap Mividal	110,88	Pablo Martinez	
15/05/2019	x				C2 034	Ancap Mividal	185,23	Pablo Martinez	
15/05/2019	x				C2 042	Ancap Mividal	140,42	Pablo Martinez	
16/05/2019	x				RE 027	Ancap Mividal	92,83	Pablo Martinez	
16/05/2019	x				C2 034	Ancap Mividal	165,22	Pablo Martinez	
17/05/2019	x				C2021	Ancap Mividal	124,71	Pablo Martinez	
17/05/2019	x				C1 033	Ancap Mividal	96,37	Pablo Martinez	
17/05/2019	x				C2 042	Ancap Mividal	155,02	Pablo Martinez	
23/05/2019	x				C2 042	Ancap Mividal	149,53	Pablo Martinez	
23/05/2019	x				C2 034	Ancap Mividal	225,96	Pablo Martinez	
24/05/2019	x				RE 027	Ancap Mividal	128,596	Pablo Martinez	

JOSE CUJO S.A.

OBRA N° 3961 – Licitación P/37 “Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar”

COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



Fecha	Tipo			Sitio de entrega			Volumen entregado	Responsable	Observaciones
	Gas oil	Nafta	Lubricante	Código (matrícula)	N° Máquina / Equipo	Tanque surtidor			
27/05/2019	x				C2 034	Ancap Mividal	169,18	Pablo Martinez	
27/05/2019	x				C2 042	Ancap Mividal	89,48	Pablo Martinez	
28/05/2019	x				RE 028	Ancap Mividal	82,181	Pablo Martinez	
28/05/2019	x				C1 033	Ancap Mividal	92,7	Pablo Martinez	
29/05/2019	x				RE 028	Ancap Mividal	96,626	Pablo Martinez	
29/05/2019	x				C2 042	Ancap Mividal	147,48	Pablo Martinez	
30/05/2019	x				RE 029	Ancap Mividal	100,18	Pablo Martinez	
31/05/2019	x				RE 027	Ancap Mividal	116,992	Pablo Martinez	
31/05/2019	x				C2 034	Ancap Mividal	177,87	Pablo Martinez	
03/06/2019	x				C2 042	Ancap Mividal	143,69	Pablo Martinez	
04/06/2019	x				C2 034	Ancap Mividal	139,57	Pablo Martinez	
04/06/2019	x				C1 033	Ancap Mividal	93,83	Pablo Martinez	
05/06/2019	x				RE 027	Ancap Mividal	133,53	Pablo Martinez	
05/06/2019	x				C2 042	Ancap Mividal	126,54	Pablo Martinez	
06/06/2019	x				C2 034	Ancap Mividal	158,16	Pablo Martinez	
07/06/2019	x				RE 027	Ancap Mividal	97,877	Pablo Martinez	
07/06/2019	x				C2 042	Ancap Mividal	98,1	Pablo Martinez	
11/06/2019	x				C2 042	Ancap Mividal	135,84	Pablo Martinez	
11/06/2019	x				C2 034	Ancap Mividal	180,35	Pablo Martinez	
12/06/2019	x				C1 033	Ancap Mividal	79,83	Pablo Martinez	
11/06/2019	x				RE 027	Ancap Mividal	90,472	Pablo Martinez	
12/06/2019	x				RE 028	Ancap Mividal	100,63	Pablo Martinez	
21/06/2019	x				C1 033	Ancap Mividal	69,41	Pablo Martinez	
21/06/2019	x				RE 027	Ancap Mividal	130,004	Pablo Martinez	
26/06/2019	x				C2 020	Ancap Mividal	101,02	Pablo Martinez	
28/06/2019	x				C2 020	Ancap Mividal	19,69	Pablo Martinez	
02/07/2019	x				RE 027	Ancap Mividal	124,54	Pablo Martinez	
02/07/2019	x				C1 033	Ancap Mividal	98,28	Pablo Martinez	
02/07/2019	x				C2 021	Ancap Mividal	124,13	Pablo Martinez	
04/07/2019	x				RE 027	Ancap Mividal	101,597	Pablo Martinez	
09/07/2019	x				RE 028	Ancap Mividal	90,599	Pablo Martinez	
09/07/2019	x				C2 021	Ancap Mividal	122,53	Pablo Martinez	
10/07/2019	x				RE 029	Ancap Mividal	68,34	Pablo Martinez	
10/07/2019	x				C1 033	Ancap Mividal	96,15	Pablo Martinez	
11/07/2019	x				RE 027	Ancap Mividal	83,661	Pablo Martinez	
18/07/2019	x				C1 033	Ancap Mividal	86,33	Pablo Martinez	
24/07/2019	x				C1 033	Ancap Mividal	34,57	Pablo Martinez	
24/07/2019	x				RE 027	Ancap Mividal	128,418	Pablo Martinez	
24/07/2019	x				C2 020	Ancap Mividal	119,79	Pablo Martinez	
29/07/2019	x				C1 033	Ancap Mividal	89,64	Pablo Martinez	
29/07/2019	x				MC 005	Ancap Mividal	22,329	Pablo Martinez	
29/07/2019	x				GE 145	Ancap Mividal	13,68	Pablo Martinez	
30/07/2019	x				GE 137	Ancap Mividal	10,14	Pablo Martinez	
30/07/2019	x				RE 029	Ancap Mividal	42,73	Pablo Martinez	
31/07/2019	x				C2020	Ancap Mividal	112,95	Pablo Martinez	

JOSE CUJO S.A.

OBRA N° 3961 – Licitación P/37 “Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar”
COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



Salidas residuos a gestores desde sede central de la empresa

Registro entrega materiales usados
REG-L-01 V04

Salto, 10 de Junio 2019

Por la presente dejamos constancia de que las entregas que se realizan de los materiales descritos a continuación se realiza con la condición de que los mismos sean utilizados para reciclaje y/o disposición final segura para el medio ambiente y que quien lo recibe conoce y acepta las condiciones en vigencia. (Marque con una cruz lo que corresponda)

Item	
Accesorios usados	
Baterías usadas	
Papel y cartón	
Plásticos	
Challara electrónica	
Challara térmica	
Neumáticos usados	X
Escombros	
Envases de productos químicos con frasco lavado	
Otros	

Firma Responsable Ambiental obra o instalación: JUANES ATAMAYOS
 Empresa que recibe: CORP. VIAL
 Persona que recibe: 10/06
 Firma y fecha: 10/06

REG-L-01 V04 04/06/19

GENEU
GESTIÓN DE NEUMÁTICOS USADOS

Fideicomiso 28354/2016
RUT 21 783 633 0010

CONSTANCIA DE INGRESO/SALIDA N° 001471

INGRESO al Plan
SALIDA del Plan Fecha: 10.06.2019

Nombre: JOPE CUJO
RUT/CI: 160175510019 Telefono: _____
Localidad: SALTO Adherido? NO SI N° _____

Se deja constancia de la recepción de las siguientes cantidades de neumáticos y cámaras fuera de uso

	A	B	C	D	E	F1	F2	G
	Birrodado	Turismo	Carga	Avion	Agricola	Construccion	Constr. Gde.	Otro (aclarar)
Neumáticos						5		
Cámaras								

Observaciones: _____

Entrega: [Firma]
Firma: _____
Aclaración: JOPE CUJO
CI: 3315880-2

Recibe: [Firma]
Firma: _____
Aclaración: _____
CI: 42832778

GOBIERNO DE URUGUAY - DEL ORDEN AL 002001 A 13 V04 - SAL2017

Pr. Artigos 3262 onto 002 / Montevideo, Uruguay / Tel. 2205 9666 / www.geneu.com.uy

JOSE CUJO S.A.

OBRA N° 3961 – Licitación P/37 “Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar”

COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



PUNTO DE RECEPCIÓN
El ciclo sustentable del neumático

Constancia de ingreso de NCFU

TIPO	CANTIDAD
Cámaras	
Birrodados	
Autos / Camionetas	
Ómnibus / Camiones	
Viales / Agrícolas	22
Total de NCFU	12

Generador
Nombre: Jose Cujo RUT: 26077054046
Dirección: Av. 18 de Mayo 4336 Teléfono: 47334360
Observaciones: OBRA N° 04199

Datos del Punto de Recepción
N°: FRENCH SA RUT: 214993420011
Dirección: Ruta 8 km 406300 Teléfono: 47337732

Estado general
Presencia de agua: SI NO

Observaciones: _____

Firma y aclaración del generador: [Firma]
Firma y aclaración del punto de recepción: [Firma]

Adherido al Plan Maestro de Gestión de NCFU de la **CCI**
www.recepcion

Registro entrega materiales usados
REG-L-01 V04

Fecha: 24 de Mayo 2019

Por la presente declaramos constancia de que las entregas que se realizan de los materiales detallados a continuación se realiza con la condición de que los mismos sean utilizados para reciclaje y / o disposición final segura para el medio ambiente y que quien lo recibe conoce y acepta las condiciones en vigencia. (Marque con una X la que corresponda)

Item	
Materia lubricante usada	X
Baterías usadas	
Papel y cartón	
Plásticos	
Chatarra electrónica	
Chatarra ferrosa	
Neumáticos usados	
Escombros	
Envases de productos químicos con triple lavado	
Otros	

Firma Responsable Ambiental obra o instalación (a): [Firma]

Empresa que recibe: FRANSA S.A
Persona que recibe: [Firma]
Fecha y hora: 24/05/19 11:47

REG-L-01 V04 04/09/15 Pág. 1 de 1

JOSE CUJO S.A.

OBRA N° 3961 – Licitación P/37 “Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar”

COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



F7

Certificado de Recepción para Tratamientos de Residuos Industriales

Fecha Recepción: 15/06/2019

N° 0087

RUT: 16045570018

DATOS DEL GENERADOR / ORIGEN

Razón Social: JOSE CUJO

Lugar de Retiro: APOLON DE HERBEK

Personal de Contacto/Responsable: _____

Teléfono Contacto: _____

CANTIDAD	MATERIALES	KILOS	CANTIDAD	MATERIALES	KILOS
<u>2000/16</u>	Acetate Automotriz			Plástico y Nylon	
	Filtros Sucios			Metalés no ferrosos	
	Tierras hidrocarburos			Cableara Electrónica	
	Trapos Sucios			Muebles	
	Amortiguadores			Lámparas y Tubos	
	Latas de pinturas			Chatarra	
	Acetate Comestible				
	Papeles y Cartón				

Tp. N° 001 al 200 x 3 - 07/18

Observaciones: _____



JOSE CUJO S.A.
 OBRA N° 3961 – Licitación P/37 “Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar”
 COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Salidas de Residuos de obra

MOVIMIENTO ENTRE OBRAS
 N° 26562

electroplata total
 Inventario de materiales
 movimiento de residuos
 camión
 obra hidráulica

Avda 1170 - SALTO
 TEL: 4733 397 - 473 34 91 - FAX: 473 29 811

Obra Origen: *Obra 3961 - Ruta 8*
 Obra Destino: *Obra 3961 - Ruta 8*

CODIGO	CANT.
<i>1000</i>	<i>1000</i>
<i>2000</i>	<i>2000</i>
<i>3000</i>	<i>3000</i>
<i>4000</i>	<i>4000</i>
<i>5000</i>	<i>5000</i>
<i>6000</i>	<i>6000</i>
<i>7000</i>	<i>7000</i>
<i>8000</i>	<i>8000</i>
<i>9000</i>	<i>9000</i>
<i>10000</i>	<i>10000</i>

Camión N° *1000* Recibi Conforme
 Aclaración firma: *16/01/2019*
 Imp. CENTRAL Coop. RUT 16 010815 0010 - 3796 - 25.001 al 27.500 - 020219

MOVIMIENTO ENTRE OBRAS
 N° 26563

electroplata total
 Inventario de materiales
 movimiento de residuos
 camión
 obra hidráulica

Avda 1170 - SALTO
 TEL: 4733 397 - 473 34 91 - FAX: 473 29 811

Obra Origen: *Obra 3961 - Ruta 8*
 Obra Destino: *Obra 3961 - Ruta 8*

CODIGO	CANT.
<i>1000</i>	<i>1000</i>
<i>2000</i>	<i>2000</i>
<i>3000</i>	<i>3000</i>
<i>4000</i>	<i>4000</i>
<i>5000</i>	<i>5000</i>
<i>6000</i>	<i>6000</i>
<i>7000</i>	<i>7000</i>
<i>8000</i>	<i>8000</i>
<i>9000</i>	<i>9000</i>
<i>10000</i>	<i>10000</i>

Camión N° *1000* Recibi Conforme
 Aclaración firma: *16/01/2019*
 Imp. CENTRAL Coop. RUT 16 010815 0010 - 3796 - 25.001 al 27.500 - 020219

MOVIMIENTO ENTRE OBRAS
 N° 26564

electroplata total
 Inventario de materiales
 movimiento de residuos
 camión
 obra hidráulica

Avda 1170 - SALTO
 TEL: 4733 397 - 473 34 91 - FAX: 473 29 811

Obra Origen: *Obra 3961 - Ruta 8*
 Obra Destino: *Obra 3961 - Ruta 8*

CODIGO	CANT.
<i>1000</i>	<i>1000</i>
<i>2000</i>	<i>2000</i>
<i>3000</i>	<i>3000</i>
<i>4000</i>	<i>4000</i>
<i>5000</i>	<i>5000</i>
<i>6000</i>	<i>6000</i>
<i>7000</i>	<i>7000</i>
<i>8000</i>	<i>8000</i>
<i>9000</i>	<i>9000</i>
<i>10000</i>	<i>10000</i>

Camión N° *1000* Recibi Conforme
 Aclaración firma: *16/01/2019*
 Imp. CENTRAL Coop. RUT 16 010815 0010 - 3796 - 25.001 al 27.500 - 020219

JOSE CUJO S.A.

OBRA N° 3961 – Licitación P/37 “Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar”

COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



MOVIMIENTO ENTRE OBRAS
N° 26565

COMPROMISOS
Asignación total
servicios de materiales
proporcionados de obras
camión
obras hidráulicas

Obra 1278 - SALTO
Tel. 473 34 360 - 473 34 361 - Fax 473 39 873

Obra Origen: *Ruta 8 sobre Olimar*
Obra Destino: *Ruta 8 sobre Olimar*

CODIGO	CANT.
<i>2</i>	<i>20000</i>
<i>3</i>	<i>20000</i>
<i>4</i>	<i>20000</i>
<i>5</i>	<i>20000</i>
<i>6</i>	<i>20000</i>
<i>7</i>	<i>20000</i>
<i>8</i>	<i>20000</i>
<i>9</i>	<i>20000</i>
<i>10</i>	<i>20000</i>
<i>11</i>	<i>20000</i>
<i>12</i>	<i>20000</i>
<i>13</i>	<i>20000</i>
<i>14</i>	<i>20000</i>
<i>15</i>	<i>20000</i>
<i>16</i>	<i>20000</i>
<i>17</i>	<i>20000</i>
<i>18</i>	<i>20000</i>
<i>19</i>	<i>20000</i>
<i>20</i>	<i>20000</i>
<i>21</i>	<i>20000</i>
<i>22</i>	<i>20000</i>
<i>23</i>	<i>20000</i>
<i>24</i>	<i>20000</i>
<i>25</i>	<i>20000</i>
<i>26</i>	<i>20000</i>
<i>27</i>	<i>20000</i>
<i>28</i>	<i>20000</i>
<i>29</i>	<i>20000</i>
<i>30</i>	<i>20000</i>
<i>31</i>	<i>20000</i>
<i>32</i>	<i>20000</i>
<i>33</i>	<i>20000</i>
<i>34</i>	<i>20000</i>
<i>35</i>	<i>20000</i>
<i>36</i>	<i>20000</i>
<i>37</i>	<i>20000</i>
<i>38</i>	<i>20000</i>
<i>39</i>	<i>20000</i>
<i>40</i>	<i>20000</i>
<i>41</i>	<i>20000</i>
<i>42</i>	<i>20000</i>
<i>43</i>	<i>20000</i>
<i>44</i>	<i>20000</i>
<i>45</i>	<i>20000</i>
<i>46</i>	<i>20000</i>
<i>47</i>	<i>20000</i>
<i>48</i>	<i>20000</i>
<i>49</i>	<i>20000</i>
<i>50</i>	<i>20000</i>

Camión N° Recibi Conforme.....
Aclaración firma:
Emp. CENTRAL Coop. RUT 16 010515 0010 - 3766 - 25.001 al 27.500 - 022016

MOVIMIENTO ENTRE OBRAS
N° 26566

COMPROMISOS
Asignación total
servicios de materiales
proporcionados de obras
camión
obras hidráulicas

Obra 1278 - SALTO
Tel. 473 34 360 - 473 34 361 - Fax 473 39 873

Obra Origen: *Ruta 8 sobre Olimar*
Obra Destino: *Ruta 8 sobre Olimar*

CODIGO	CANT.
<i>1</i>	<i>20000</i>
<i>2</i>	<i>20000</i>
<i>3</i>	<i>20000</i>
<i>4</i>	<i>20000</i>
<i>5</i>	<i>20000</i>
<i>6</i>	<i>20000</i>
<i>7</i>	<i>20000</i>
<i>8</i>	<i>20000</i>
<i>9</i>	<i>20000</i>
<i>10</i>	<i>20000</i>
<i>11</i>	<i>20000</i>
<i>12</i>	<i>20000</i>
<i>13</i>	<i>20000</i>
<i>14</i>	<i>20000</i>
<i>15</i>	<i>20000</i>
<i>16</i>	<i>20000</i>
<i>17</i>	<i>20000</i>
<i>18</i>	<i>20000</i>
<i>19</i>	<i>20000</i>
<i>20</i>	<i>20000</i>
<i>21</i>	<i>20000</i>
<i>22</i>	<i>20000</i>
<i>23</i>	<i>20000</i>
<i>24</i>	<i>20000</i>
<i>25</i>	<i>20000</i>
<i>26</i>	<i>20000</i>
<i>27</i>	<i>20000</i>
<i>28</i>	<i>20000</i>
<i>29</i>	<i>20000</i>
<i>30</i>	<i>20000</i>
<i>31</i>	<i>20000</i>
<i>32</i>	<i>20000</i>
<i>33</i>	<i>20000</i>
<i>34</i>	<i>20000</i>
<i>35</i>	<i>20000</i>
<i>36</i>	<i>20000</i>
<i>37</i>	<i>20000</i>
<i>38</i>	<i>20000</i>
<i>39</i>	<i>20000</i>
<i>40</i>	<i>20000</i>
<i>41</i>	<i>20000</i>
<i>42</i>	<i>20000</i>
<i>43</i>	<i>20000</i>
<i>44</i>	<i>20000</i>
<i>45</i>	<i>20000</i>
<i>46</i>	<i>20000</i>
<i>47</i>	<i>20000</i>
<i>48</i>	<i>20000</i>
<i>49</i>	<i>20000</i>
<i>50</i>	<i>20000</i>

Camión N° Recibi Conforme.....
Aclaración firma:
Emp. CENTRAL Coop. RUT 16 010515 0010 - 3766 - 25.001 al 27.500 - 022016

MOVIMIENTO ENTRE OBRAS
N° 26567

COMPROMISOS
Asignación total
servicios de materiales
proporcionados de obras
camión
obras hidráulicas

Obra 1278 - SALTO
Tel. 473 34 360 - 473 34 361 - Fax 473 39 873

Obra Origen: *Ruta 8 sobre Olimar*
Obra Destino: *Ruta 8 sobre Olimar*

CODIGO	CANT.
<i>1</i>	<i>20000</i>
<i>2</i>	<i>20000</i>
<i>3</i>	<i>20000</i>
<i>4</i>	<i>20000</i>
<i>5</i>	<i>20000</i>
<i>6</i>	<i>20000</i>
<i>7</i>	<i>20000</i>
<i>8</i>	<i>20000</i>
<i>9</i>	<i>20000</i>
<i>10</i>	<i>20000</i>
<i>11</i>	<i>20000</i>
<i>12</i>	<i>20000</i>
<i>13</i>	<i>20000</i>
<i>14</i>	<i>20000</i>
<i>15</i>	<i>20000</i>
<i>16</i>	<i>20000</i>
<i>17</i>	<i>20000</i>
<i>18</i>	<i>20000</i>
<i>19</i>	<i>20000</i>
<i>20</i>	<i>20000</i>
<i>21</i>	<i>20000</i>
<i>22</i>	<i>20000</i>
<i>23</i>	<i>20000</i>
<i>24</i>	<i>20000</i>
<i>25</i>	<i>20000</i>
<i>26</i>	<i>20000</i>
<i>27</i>	<i>20000</i>
<i>28</i>	<i>20000</i>
<i>29</i>	<i>20000</i>
<i>30</i>	<i>20000</i>
<i>31</i>	<i>20000</i>
<i>32</i>	<i>20000</i>
<i>33</i>	<i>20000</i>
<i>34</i>	<i>20000</i>
<i>35</i>	<i>20000</i>
<i>36</i>	<i>20000</i>
<i>37</i>	<i>20000</i>
<i>38</i>	<i>20000</i>
<i>39</i>	<i>20000</i>
<i>40</i>	<i>20000</i>
<i>41</i>	<i>20000</i>
<i>42</i>	<i>20000</i>
<i>43</i>	<i>20000</i>
<i>44</i>	<i>20000</i>
<i>45</i>	<i>20000</i>
<i>46</i>	<i>20000</i>
<i>47</i>	<i>20000</i>
<i>48</i>	<i>20000</i>
<i>49</i>	<i>20000</i>
<i>50</i>	<i>20000</i>

Camión N° Recibi Conforme.....
Aclaración firma:
Emp. CENTRAL Coop. RUT 16 010515 0010 - 3766 - 25.001 al 27.500 - 022016

JOSE CUJO S.A.

OBRA N° 3961 – Licitación P/37 “Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar”

COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



MOVIMIENTO ENTRE OBRAS
 N° 26568
 Día: 3 Mes: 5 Año: 19

Obra Origen: *Obra 3961 - Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar*
 Obra Destino: *Obra 3961 - Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar*

CODIGO	CANT.
	<i>1 con 20 metros</i>
	<i>de concreto armado</i>
	<i>en puente</i>

Camión N° Recibi Conforme
 Aclaración firma:
 Imp. CERVATI, Coop. RUT 16 010515 0010 - 3756 - 25.001 al 27.500 - 02/2018

MOVIMIENTO ENTRE OBRAS
 N° 26569
 Día: 19 Mes: 05 Año: 19

Obra Origen: *Obra 3961 - Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar*
 Obra Destino: *Obra 3961 - Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar*

CODIGO	CANT.
	<i>3 con 20 metros</i>
	<i>de concreto armado</i>
	<i>en puentes a 20 metros</i>
	<i>de puentes</i>

Camión N° *499* Recibi Conforme
 Aclaración firma: *no hay*
 Imp. CERVATI, Coop. RUT 16 010515 0010 - 3756 - 25.001 al 27.500 - 02/2018

MOVIMIENTO ENTRE OBRAS
 N° 26570
 Día: Mes: Año:

Obra Origen: *Obra 3961 - Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar*
 Obra Destino: *Obra 3961 - Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar*

CODIGO	CANT.
	<i>1 con 20 metros</i>
	<i>de concreto armado</i>
	<i>en puentes</i>

Camión N° Recibi Conforme
 Aclaración firma:
 Imp. CERVATI, Coop. RUT 16 010515 0010 - 3756 - 25.001 al 27.500 - 02/2018

JOSE CUJO S.A.

OBRA N° 3961 – Licitación P/37 “Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar”
COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



MOVIMIENTO ENTRE OBRAS
N° 26572

electrificadora para
trabajo de subestaciones
construcción de líneas
obras hidráulicas

Cujó
CARRERA 1278 - SALTO
TEL: 473 34 360 - 473 34 361 - FAX: 473 34 372

Obra Origen: *Obra 3961 - Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar*
Obra Destino: *Obra 3961 - Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar*

CODIGO	CANT.
<i>1</i>	<i>1</i>

Camión N° Recibi Conforme.....
Aclaración firma
CENTRAL Coop. RUT 16 010615 0010 - 3766 - 25.001 al 27.500 - 082016

MOVIMIENTO ENTRE OBRAS
N° 26573

electrificadora para
trabajo de subestaciones
construcción de líneas
obras hidráulicas

Cujó
CARRERA 1278 - SALTO
TEL: 473 34 360 - 473 34 361 - FAX: 473 34 372

Obra Origen: *Obra 3961 - Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar*
Obra Destino: *Obra 3961 - Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar*

CODIGO	CANT.
<i>1</i>	<i>1</i>

Camión N° Recibi Conforme.....
Aclaración firma
CENTRAL Coop. RUT 16 010615 0010 - 3766 - 25.001 al 27.500 - 082016

MOVIMIENTO ENTRE OBRAS
N° 26574

electrificadora para
trabajo de subestaciones
construcción de líneas
obras hidráulicas

Cujó
CARRERA 1278 - SALTO
TEL: 473 34 360 - 473 34 361 - FAX: 473 34 372

Obra Origen: *Obra 3961 - Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar*
Obra Destino: *Obra 3961 - Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar*

CODIGO	CANT.
<i>1</i>	<i>1</i>

Camión N° Recibi Conforme.....
Aclaración firma
CENTRAL Coop. RUT 16 010615 0010 - 3766 - 25.001 al 27.500 - 082016

JOSE CUJO S.A.
OBRA N° 3961 – Licitación P/37 “Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar”
COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



ENTRE OBRAS
N° 26615
Día Mes Año
05 07 19

Instituto de Matemáticas
movimiento de suelos
carreteras
obras hidráulicas

Rivera 1278 - SALTO
Tels: 4733 3300 - 4733 3431 - Fax: 473 28170

Obra Origen: *Obra 3961 - Fuente Oliva*
Obra Destino: *Alcantarales - Faltos*

CODIGO	CANT.	
		<i>Alcantarales x 2000</i>
		<i>metros</i>

Camión N° *10000* Recibi Conforme *[Firma]*
Aclaración Firma *[Firma]*
Prp. CENTRAL Coop. RUT 16 010515 0010 - 3766 - 25 001 al 27 500 - 09/2018

JOSE CUJO S.A.

OBRA N° 3961 – Licitación P/37 "Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar"

COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



Arena terciada recibida

FECHA	ARENA	ORIGEN	DESTINO	REMITO	CANTIDAD	UNIDAD
08/05/2019	arena terciada fina	roberto bas	o.3961	1742	9,4	m3
08/05/2019	arena terciada fina	roberto bas	o.3961	1741	9,4	m3
08/05/2019	arena	roberto bas	o.3961	2063	13	m3
08/05/2019	arena	roberto bas	o.3961	2064	13	m3
09/05/2019	arena	roberto bas	o.3961	2065	13	m3
09/05/2019	arena	roberto bas	o.3961	2066	13	m3
09/05/2019	arena	roberto bas	o.3961	2067	13	m3
09/05/2019	arena	roberto bas	o.3961	2068	13	m3
09/05/2019	arena	roberto bas	o.3961	2069	13	m3
06/06/2019	arena	roberto bas	o.3961	2551	13	m3
06/06/2019	arena	roberto bas	o.3961	2552	13	m3
06/06/2019	arena	roberto bas	o.3961	2553	13	m3
06/06/2019	arena	roberto bas	o.3961	2554	13	m3
06/06/2019	arena	roberto bas	o.3961	2555	13	m3
06/06/2019	arena	roberto bas	o.3961	2556	13	m3
06/06/2019	arena	roberto bas	o.3961	2557	13	m3
06/06/2019	arena	roberto bas	o.3961	2558	13	m3
06/06/2019	arena	roberto bas	o.3961	2559	13	m3

Piedra Triturada recibida

FECHA	PIEDRA	ORIGEN	DESTINO	REMITO	CANTIDAD	UNIDAD
27/05/2019	pedregullo 1/2"	ural cor	o 3961	8718	13	m3
27/05/2019	pedregullo 1/2"	ural cor	o 3961	8719	13	m3
27/05/2019	pedregullo 1/2"	ural cor	o 3961	8720	13	m3
27/05/2019	pedregullo 1/2"	ural cor	o 3961	8721	13	m3
27/05/2019	pedregullo 1/2"	ural cor	o 3961	8723	13	m3
27/05/2019	pedregullo 1/2"	ural cor	o 3961	8724	13	m3
27/05/2019	pedregullo 1/2"	ural cor	o 3961	8726	13	m3
30/07/2019	pedregullo 3/4"	ural cor	o 3961	8798	6	m3
30/07/2019	pedregullo 3/4"	ural cor	o 3961	8799	6	m3
30/07/2019	pedregullo 3/4"	ural cor	o 3961	8801	6	m3
30/07/2019	pedregullo 3/4"	ural cor	o 3961	8803	6	m3
30/07/2019	pedregullo 3/4"	ural cor	o 3961	8804	6	m3
01/08/2019	pedregullo 1/2"	ural cor	o 3961	8806	6	m3
01/08/2019	pedregullo 1/2"	ural cor	o 3961	8808	6	m3
01/08/2019	pedregullo 1/2"	ural cor	o 3961	8809	6	m3
01/08/2019	pedregullo 1/2"	ural cor	o 3961	8810	6	m3
01/08/2019	pedregullo 1/2"	ural cor	o 3961	8811	6	m3
01/08/2019	pedregullo 1/2"	ural cor	o 3961	8812	6	m3
03/09/2019	pedregullo 3/4"	ural cor	o 3961	16803	20	m3
04/09/2019	pedregullo 3/4"	ural cor	o 3961	16818	20	m3
23/09/2019	pedregullo 3/4"	ural cor	o 3961	16883	20	m3
25/09/2019	pedregullo 3/4"	ural cor	o 3961	16885	20	m3
26/09/2019	pedregullo 3/4"	ural cor	o 3961	16908	20	m3

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0004799
Oficina Actuante:	DNI - REGIONAL 3 10/003/10031Z03	
Fecha:	10/12/2019 12:01:04	
Tipo:	Agregar Documentación	

Escaneado, elevación DDO, informe N° 6.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2019-10-3-0004799- _Elevación ITGA N 6 Puente Olimar.pdf	Sí
2	2019-10-3-0004799- _Inf Amb N6 CUJO.pdf	Sí

Firmante:
ROMERO NEVES, MARIBEL

MTO		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0004799
Oficina Actuante:	DNV - CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES 10/003/10023100	
Fecha:	01/07/2020 14:18:26	
Tipo:	Enviar	

Vuelva a Ing. Tettamanti para continuar actuación.

Firmante:
CARABALLO MARCELO

MTOP	EXPEDIENTE N° 2019-10-3-0004799
Oficina Actuante:	DNV - REGIONAL 3 10/003/10031Z03
Fecha:	10/06/2021 10:22:11
Tipo:	Informar

Pase al Departamento de Contratación de Obras Nacionales, Ing. Ernesto Carballo.

Firmante:
TETTAMANTI ALONZO, GUSTAVO

MTO		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0004799
Oficina Actante:	DNV - CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES 10/003/10023100	
Fecha:	14/06/2021 11:10:37	
Tipo:	Enviar	

Tomado conocimiento siga a la División Técnicas de Cosntrucción a sus efectos.

Firmante:
CARBALLO BETANCURT, ERNESTO

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0004799
Oficina Actuante:	DNV - TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 10/003/10011000	
Fecha:	14/06/2021 14:27:09	
Tipo:	Enviar	

Se ha recibido ITGA de las obra P/37, el cual se remite con destino a la UCAT para ser enviado a la CVU.

Firmante:
GOYENECHÉ, MARTIN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0004799
Oficina Actuante:	DNI - PROGRAMACIÓN 10/003/10012000	
Fecha:	17/07/2021 18:41:34	
Tipo:	Enviar	

Pase a CVU

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA

MTOP	EXPEDIENTE N° 2019-10-3-0004799
Oficina Actuante:	DNV - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400
Fecha:	20/07/2021 12:29:28
Tipo:	Enviar

Se eleva a la Dirección General de Secretaría para su conocimiento, consideración y posterior remisión a la Corporación Vial del Uruguay S.A.

Actuante:
BENTANCUR SUAREZ, LORENA
Pase a Firma
CIGANDA HERNAN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0004799
Oficina Actuante:	DNI - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	25/07/2021 11:48:55	
Tipo:	AUTO- Constancia de Pase a Firma	

AG - Constancia de Firma.

Pase a Firma		
CIGANDA HERNAN	25/07/2021 11:48:53	Avala el documento

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0004799
Oficina Actuante:	DNV - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	25/07/2021 22:15:45	
Tipo:	Enviar	

Se envía de acuerdo a lo dispuesto.

Firmante:
POSTIGLIONE SALVO, DIANA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0004799
Oficina Actuante:	DGS - ANÁLISIS Y GESTIÓN 10/001/10030110	
Fecha:	26/07/2021 10:53:45	
Tipo:	Enviar	

Atento a lo manifestado por la Dirección Nacional de Vialidad, remítase a la Corporación Vial del Uruguay S.A., para prosecución de las presentes actuaciones.

Firmante:
PALERMO CHIRIMELLI, EMILIANO

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0004799
Oficina Actuante:	DGS - ANÁLISIS Y GESTIÓN 10/001/10030110	
Fecha:	26/07/2021 14:08:17	
Tipo:	Elevar	

Se eleva a Dirección General de Secretaría con proyecto de trámite.-

Firmante:
ROMEU, ALEJANDRO

MTOP	EXPEDIENTE N° 2019-10-3-0004799
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000
Fecha:	27/07/2021 15:09:59
Tipo:	Firmar

Firma Director General, trámite de fs. 31.

Actuante:
GWOZDZ, VALERIA
Pase a Firma
SCIRGALEA POPPA, CARLOS

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0004799
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000	
Fecha:	28/07/2021 11:36:39	
Tipo:	AUTO- Constancia de Pase a Firma	

AG - Constancia de Firma.

Pase a Firma		
SCIRGALEA POPPA, CARLOS	28/07/2021 11:36:38	Avala el documento

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0004799
Oficina Actuante:	DGS - REGISTRACIÓN 10/001/10030210	
Fecha:	28/07/2021 12:16:32	
Tipo:	Enviar	

PASE A CVU COMO ESTA DISPUESTO

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Firmante:
SALDIVIA, SUSAN