

02 de Julio de 2018

Sr. Director de Obra
Dirección Nacional de Vialidad
Ing. Jorge Alessandri
Presente:

Ref.: Obra “ M/63 Mantenimiento de los Accesos a Montevideo”

Informe Trimestral de Gestión Ambiental

Por la presente elevamos a Ud. *ITGA 2*, elaborado para la obra de referencia, correspondiente a los meses de Marzo, Abril, Mayo 2018.

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente.


A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'F' and 'V' intertwined, with a horizontal line extending to the right.

Francisco Vaz
Residente por STILER SA

TERCER INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

1. CAMPAMENTO

Plano del campamento.



Ubicación general del campamento

No se han producido modificaciones en el campamento tanto en infraestructura como uso , se ubica en calle Flores y Tomkinson en una zona cercana a la Obra



Detalle de ubicación de contenedores de oficina y depósitos

2 - ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO

2.1 - TAREAS DE MANTENIMIENTO

Las tareas de mantenimiento rutinarias que se ejecutaron en este período fueron

1. Recolección de basura diariamente
2. Limpieza de cunetas y alcantarillas
3. Limpieza de calzada
4. Calzado de bordes
5. Bacheo en calzada
6. Corte de pasto de canteros centrales y de faja
7. Mantenimiento de señalización
8. Pintura de cordones
9. Reparaciones de veredas y cordones
10. Limpieza de Bocas de tormenta, cámaras, alcantarillas

11. Bacheo en banquetas con mezcla asfáltica en caliente
12. Colocación de banquetas metálicas de protección en zonas de banquetas de Hormigón y en zonas con desperfectos
13. Reparaciones de cordones y banquetas
14. Recambio de postes de señalización

2.2 – REHABILITACION

1. Bacheo de hormigón en calzada, incluye remoción, reposición y colocación de Hormigón, estas tareas se iniciaron en el mes de febrero, se han mantenido ahora en la zona de calzada entrante a la altura de Millán.
2. Se iniciaron en abril las tareas de bacheo en mezcla asfáltica de banqueta a través del subcontrato IDALAR SA Consiste en frezar la mezcla existente para luego colocar la carpeta .En caso de existir se realizan bacheos , mediante material granular

3 - ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES

En el período no correspondieron actualizaciones.

4 -DEPÓSITOS FIJOS Y BAÑOS

Se cuenta con baños fijos en el campamento y se utilizan baños químicos en todos los frentes de obra.

5 - GESTION DE RESIDUOS

La gestión de residuos se realiza a través de la empresa de servicios de volquetas, SASSANO, con vertido final en la Usina 5 de la IMM, también la empresa MAQSA en residuos derivados de cambios de aceite y otros en los equipos.

5.1 Residuos domésticos sólidos

Se distribuyeron estratégicamente delante de los comedores y zonas de reunión de personal tanques para el depósito de residuos domésticos y en forma periódica se retiran las bolsas, las que se depositan en las volquetas. Se llevan los registros correspondientes.

5.2 Residuos contaminados

5.2.1 Sólidos

Los sólidos contaminados se tramitan a través de MAQSA empresa del grupo dedicada a equipos y mantenimiento de los mismos.

Esta empresa retira las cubiertas, baterías, filtros, llevándolo a las plantas para el depósito de los residuos, se envían a los talleres centrales para su disposición final. Se llevan los registros correspondientes.

5.2.2 Líquidos

Aceites usados

Los aceites usados se trasladan igualmente por MAQSA.

Efluentes domésticos

Todos los servicios higiénicos de los obradores cuentan con instalación sanitaria que vierten sus efluentes en pozos negros impermeables, los cuales son vaciados por barométrica.

En los frentes de obra se disponen baños portátiles. A estos baños se les realiza el vaciado y mantenimiento por parte de la empresa responsable en los diferentes frentes.

6 - FLOTA VEHÍCULAR

El control de los vehículos y maquinaria, se realiza mediante los registros dispuestos a tales efectos, se realizan por parte de MAQSA.

7 - PLANTILLA DE PERSONAL AFECTADO

Se entrega mensualmente a la DDO la nómina propia y de subcontratos con el personal afectado a la obra.

8 - ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

Las capacitaciones se llevan a cabo por parte de la empresa, estos registros se presentan a la DDOO.

9 - AUDITORÍAS AMBIENTALES

No se han realizado auditorias en el periodo

10 - CONTINGENCIAS

Si bien están definidos los Planes de Contingencia, en este período no se han producido situaciones en las que haya sido necesario ponerlos en práctica.

10 - CANTERAS

La obra requiere el uso de material granular.

En el presente período se realizó compra de material granular natural, de cantera ubicada en la La Paz con autorizaciones propias.

Los Hormigones, suministro, limpieza de camiones, están a cargo de la empresa Hormigones Artigas.