



Informe trimestral de gestión ambiental

Código: DC 7.1-0
Versión: 01

Montevideo, 16 de julio 2021

Obra: Ampliación M71 Acceso Sur sobre Río Negro, ByPass Pueblo Centenario- Período: 03/2020 – 05/2021

Por medio de este informe, se actualiza a la Dirección de Obra, la información cuantificada y al día de lo realizado en materia de gestión ambiental en el periodo que se informa.

1. Actividades desarrolladas en la obra en el periodo

En este punto se describen las actividades realizadas durante el periodo, cuantificando su avance y adjuntando cuando corresponda los registros fotográficos que contribuyan con la descripción de la gestión ambiental desarrollada.

Las tareas desarrolladas y el avance de las mismas en el trimestre son las siguientes:

Tarea	Avance (%)
Alambrado	43
Limpieza de terreno	
Excavación a deposito	12
Excavación no clasificada	28
Colocación caños Alcantarilla	50
Hormigón de H	12

2. Actualización de Documentos Ambientales

Durante el periodo, se mantiene el PAC o, PGA sin cambios.

3. Cumplimiento de Requisitos de AAP

Se cuenta con AAP y AAO- EXP 2019/14000/003409, y en proceso de autorización EXP 2021/14000/004364

4. Gestión de Canteras

Durante este periodo, se mantiene la explotación de la cantera de piedra afectada a la obra hasta el momento.

5. Registros de Gestión Ambiental

Se adjunta FC 7.5-11- Registro de entrega de residuos actualizada durante el periodo correspondiente.

No se realiza lavado de maquinaria en la obra.

Mantenimiento preventivo de la flota del periodo, se adjunta FC 7.5-14.

Los cambios de aceite de los camiones y de las máquinas de alta movilidad se realizan en el campamento principal de Carlos Reyles, en la zona dispuesta para ello.



Informe trimestral de gestión ambiental

Código: DC 7.1-0
Versión: 01

A los equipos de baja movilidad se les cambia el aceite en el sitio de trabajo, recogiendo el aceite usado en recipientes transitorios adecuadamente identificados.

El aceite usado proveniente de los cambios de aceite almacena transitoriamente en el campamento en tanques acondicionados a tales efectos. El aceite residual se gestiona de acuerdo a lo establecido en el procedimiento PR 7.5-02 - Gestión de residuos.

Los combustibles y lubricantes se acopian en el campamento principal de la empresa en la zona, ubicado en Ruta 5, km 219. Desde ahí la empresa tiene contratado una empresa para la gestión de residuos especiales, AFRECOR S.A.

Control surtido de gasoil y lubricantes, se adjunta FC 7.5-01.

Se realizan limpiezas de suelo contaminado con gasoil o lubricante por derrame durante la recarga de algún vehículo o máquina. Estos residuos se llevan al depósito destinado para suelo contaminado ubicado en el obrador, de allí se destinan a AFRECOR cuando realiza su visita periódica, tal como se registra en FC 7.5 -11.

La limpieza de Mixer de producción de hormigón se lleva a cabo en Km 175,200 ruta 5

No intervienen subcontratos en el periodo.

Registro de entrega de residuos											Codigo: FC 7.5-11 versión: 00				
Lugar/ Obra:															
NOTA: En los casos que la unidad de medida sea diferente a la indicada en la tabla anotar en el campo "Observaciones" la unidad de medida utilizada, por ejemplo kg, m3, bolsas de tantos cm x tantos cm, etc.															
Fecha	CANTIDAD- UNIDAD (VER NOTA)											Nombre de la empresa/ organismo que retira/ recibe el residuo	Firma de quien entrega el residuo	Observaciones	
	Basura común no contaminada (lo que va en los tarques naranjas): (litros)	Chatarra (kg)	Suelo contaminado con hidrocarburos (litros)	Filtros usados de combustible y aceite (litros)	Aceites usados (litros)	Baterías usadas (unidades)	Neumáticos fuera de uso (unidades)	Agua negra - barométrica (litros)	Lodos lavadero de maquinaria general (litros)	Lodos lavadero de mixers (litros)	Escombros (litros)				RAP (litros)
28/04/21	150												Verador C. Reyes	<i>[Firma]</i>	
28/04/21			15	3	30								Obrador C. Reyes	<i>[Firma]</i>	Deposito para el material de construcción AFRECOR Deposito
29/04/21						2							Obrador C. Reyes	<i>[Firma]</i>	
13/05/21	150												V. C. Reyes	<i>[Firma]</i>	
25/05/21	200												V. C. Reyes	<i>[Firma]</i>	
3/06/21	180												V. C. Reyes	<i>[Firma]</i>	
18/6/21				5					4				Obrador C. Reyes	<i>[Firma]</i>	
20/6/21	200												V. C. Reyes	<i>[Firma]</i>	
21/6/21			30	2	30								Obrador C. Reyes	<i>[Firma]</i>	
29/6/21	100												V. C. Reyes	<i>[Firma]</i>	
8/07/21	150												V. C. Reyes	<i>[Firma]</i>	
16/07/21	170												V. C. Reyes	<i>[Firma]</i>	

6. Informes de monitoreo de variables ambientales

El agua que se utiliza en obra para consumo humano, es proveniente del obrador principal de Carlos Reyes.

7. Flota vehicular afectada a la obra en el periodo informado

La flota afectada a la obra durante el periodo, no ha recibido observaciones frente a incumplimientos, frente a emisiones acústicas o a la atmosfera. Se detalla a continuación los equipos utilizados en el



Informe trimestral de gestión ambiental

Código: DC 7.1-0
Versión: 01

periodo.

8. Personal afectado a la obra

Durante el periodo trabajaron 14 funcionarios en la ejecución de la obra.

9. Actividades de Capacitación

Se adjuntan las capacitaciones realizadas en el periodo

A		Código: FC 6.2-05 Versión: 03 Páginas: 1 de 2	
Fecha de capacitación y entrenamiento			
DATOS DE LA CAPACITACIÓN/ ENTRENAMIENTO			
Obra: <i>Rota 5 - Durazno - Florida</i>	Fecha/Periodo: <i>28/04/2021</i>	Duración (horas): <i>2 horas</i>	
Nombre de la capacitación/ entrenamiento: <i>Riesgos Generales y específicos asociados a sus tareas - Primeros Auxilios - Medidas de Acción Frente a Eventos Ambientales</i>			
Empresa o Nombre del capacitador: <i>Dr. Nelson Reyes - TEL. Priv. Marcelo Maciel</i>		Firma: <i>[Firma]</i>	
Temas tratados: <i>Riesgos Generales y específicos asociados a sus tareas - riesgo de incendio, riesgo eléctrico, riesgo de tránsito, gestión de residuos, riesgo de contaminación, Medidas Preventivas, sensibilización general, Primeros Auxilios, medidas Preventivas y de actuación - Medidas Preventivas y de Actuación frente a eventos Ambientales.</i>			
DATOS DE LOS PARTICIPANTES			
Nombre y apellido	Nº funcionario	Firma	
<i>GASTON LEMOS</i>	<i>62</i>	<i>[Firma]</i>	
<i>Nicolás Rodríguez</i>	<i>081</i>	<i>[Firma]</i>	
<i>Javier Molina</i>	<i>2482</i>	<i>[Firma]</i>	
<i>Cris Evarista Prestes</i>	<i>050</i>	<i>[Firma]</i>	
<i>Roslan Duarte</i>	<i>2692</i>	<i>[Firma]</i>	
<i>Waldemar Ramondy</i>	<i>2566</i>	<i>[Firma]</i>	
<i>Henry Oyarzabal</i>	<i>2809</i>	<i>[Firma]</i>	
<i>Gustavo Lopez</i>	<i>2699</i>	<i>[Firma]</i>	
<i>Victor Ortiz</i>	<i>2329</i>	<i>[Firma]</i>	
<i>Waldemar de la Luna</i>	<i>722</i>	<i>[Firma]</i>	
<i>Roberto Ercalde</i>	<i>2204</i>	<i>[Firma]</i>	
<i>Roberto de Jesus</i>	<i>1544</i>	<i>[Firma]</i>	
<i>Eduardo Vicari</i>	<i>024</i>	<i>[Firma]</i>	
<i>Marcelo Ramirez</i>	<i>2132</i>	<i>[Firma]</i>	
<i>Ruben Branco</i>	<i>2807</i>	<i>[Firma]</i>	
<i>Julio Moreira</i>	<i>1396</i>	<i>[Firma]</i>	
<i>Carlos Valdez</i>	<i>2830</i>	<i>[Firma]</i>	
<i>Fabio Godoy</i>	<i>984</i>	<i>[Firma]</i>	



Informe trimestral de gestión ambiental

Código: DC 7.1-0
Versión: 01

10. Interacción con la comunidad local

Se interactúa con los propietarios de los predios involucrados en la obra, para coordinar trabajos de delimitación y explicar la dinámica de trabajo de la empresa en el lugar durante el periodo.

11. Auditorías Ambientales

No se llevan a cabo auditorías ambientales durante el periodo.

12. Contingencias

No se registran contingencias en el periodo, tampoco se realiza simulacro con el personal afectado a la obra.

Por Ramón C. Álvarez S.A.

Ing. Residente Fernando Castro