

INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL

1 - ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO

1.1 - TAREAS DE MANTENIMIENTO – Tramos

Las tareas de mantenimiento rutinarias que se ejecutaron en este período fueron:

- Sellado de fisuras en calzada y banquina
- Limpieza de cunetas y alcantarillas
- Limpieza de calzada
- Calzado de bordes
- Bacheo de calzada
- Bacheo de banquina

Las tareas no rutinarias que se realizaron fueron:

- Se continúa con obra de intercambiador elevado en empalme de Ruta 200 y entrada al Brio. Solís.

2 - ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES

Sin actualización en el período.

3 - CUMPLIMIENTOS DE REQUISITOS AAPs

La tosca necesaria para la obra será suministrada por cantera de obra pública ubicada en el padrón 411565 del departamento de Montevideo, Ruta 8 km21 con RM402/2020.

La piedra y la arena necesarias para la obra son suministradas por canteras comerciales.

4 - GESTIÓN DE CANTERAS

Para la piedra necesaria en la obra se realizó un acopio, suministrado por cantera comercial, ubicada en el 62K200 de Ruta 8, Resolución Ministerial 400/2019 AAO, y para arena Resolución Ministerial 701/2020 AAP.

5 - REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL

CAMPAMENTO, DEPÓSITOS FIJOS Y BAÑOS

El campamento de apoyo sigue siendo el ubicado en el 48K500 de Ruta 8

Para los frentes de obra se utilizan baños portátiles, los cuales los limpian en el obrador citado.

PAUTAS OPERATIVAS ESPECÍFICAS

Los procesos específicos con sus impactos, controles y operaciones específicas están definidos en el RG 812-01 Control de Aspectos Ambientales.

GESTION DE RESIDUOS

La gestión de residuos se realiza en el campamento de Ruta 8 km 48, según se describe en el DC 812, los remitos por traslados se registran en el RG 812-05.

Residuos domésticos sólidos

Se distribuyeron estratégicamente delante de los comedores y zonas de reunión de personal tanques para el depósito de residuos domésticos y en forma periódica se retiran las bolsas las que se depositan en el frente del campamento, sobre la vía pública, donde los levanta el recolector municipal. Se llevan los registros correspondientes. Se adjunta RG 812-05.

Residuos contaminados

Sólidos

Los sólidos contaminados se tramitan a través de Gestor habilitado. Para esto se distribuyeron tanques de diferentes colores cercanos (Amarillos – Trapos sucios / Rojo - Absorbentes contaminados / Azul – Filtros contaminados) a las plantas para el depósito de los residuos, los que periódicamente se envían al depósito de Camino Mendoza. Se llevan los registros correspondientes. Se adjunta RG 812-05.

Los absorbentes contaminados, se acopian en campamento y luego se mezclan con productos no conforme para mejorar caminería interna.

Líquidos

Aceites usados

Remitos de retiros se adjunta en RG 812-05.

Efluentes domésticos

Todos los servicios higiénicos de los obradores cuentan con instalación sanitaria que vierten sus efluentes en pozos negros impermeables, los cuales serán vaciados por barométrica.

En los frentes de obra se disponen baños químicos, cuya limpieza está a cargo del proveedor.

Remitos de servicios se adjunta en RG 812-05.

	INFORME DE GESTION AMBIENTAL TRIMESTRE: Febrero - abril 2022	M44 – MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO RUTA INTERBALNEARIA ESTE
---	---	--

6 - INFORME DE MONITOREOS DE VARIABLES AMBIENTALES

En el campamento de Ruta 8, progresiva 48k500, se aplicaron monitoreos ambientales, en zona de cambios de aceite, lavadero; en el mes de febrero. Los ensayos dieron valores por debajo de los límites tolerables. Se adjunta informe en el anexo.

7 - FLOTA VEHÍCULAR

El control de los vehículos y maquinaria, se realiza mediante los registros dispuestos a tales efectos, según los RG 713-xx correspondientes, los cuales se envían mensualmente a las oficinas centrales para su control.

8 - PLANTILLA DE PERSONAL AFECTADO

Se entrega mensualmente a la DDO la nómina propia y de subcontratos con el personal afectado a la obra.

9 - ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

Actividades de capacitación en el período:

Capacitaciones		
Sector/Cuadrilla	Fecha	Observaciones
Campamento Ruta 8	10-Mar-22	Mantenimiento de condiciones controladas
	10-Mar-22	Gestión de residuos
	10-Mar-22	Gestión de combustible
	10-Mar-22	Manejo seguro / equipos
	10-Feb-22	Responsabilidad y compromiso
	10-Mar-22	Gestión de EPP
	10-Mar-22	Cargas Manuales
Planta de hormigón	10-Mar-22	Mantenimiento de condiciones controladas
	10-Mar-22	Gestión de residuos
	10-Mar-22	Gestión de combustible
	10-Mar-22	Manejo seguro / equipos
	10-Mar-22	Gestión de EPP
	10-Mar-22	Cargas Manuales
Maicol Velázquez	14-Feb-22	Gestión de residuos
	14-Feb-22	Mantenimiento de condiciones controladas
	14-Feb-22	Descarga de Camiones
	14-Feb-22	Responsabilidad y compromiso
	14-Feb-22	Manejo seguro / equipos
	14-Feb-22	Gestión de EPP
Marcos Machado	7-Feb-22	Gestión de residuos
	7-Feb-22	Mantenimiento de condiciones controladas
	7-Feb-22	Gestión de banderillero
	7-Feb-22	Descarga de Camiones
	7-Feb-22	Cargas Manuales
	7-Feb-22	Manejo seguro / equipos
Abel Soulier	8-Feb-22	Gestión de residuos
	8-Feb-22	Mantenimiento de condiciones controladas
	8-Feb-22	Cargas Manuales
	8-Feb-22	Responsabilidad y compromiso
	8-Feb-22	Gestión de EPP
	8-Feb-22	Descarga de Camiones
Andrés Da Silva	28-Feb-22	Mantenimiento de condiciones controladas
	28-Feb-22	Gestión de residuos
	28-Feb-22	Descarga de Camiones
	28-Feb-22	Manejo seguro / equipos
	28-Feb-22	Responsabilidad y compromiso
	28-Feb-22	Gestión de EPP
Nicasio Vega	28-Feb-22	Cargas Manuales
	28-Feb-22	Mantenimiento de condiciones controladas
	28-Feb-22	Gestión de residuos
	28-Feb-22	Descarga de Camiones
	28-Feb-22	Manejo seguro / equipos
	28-Feb-22	Responsabilidad y compromiso
	28-Feb-22	Gestión de EPP
	28-Feb-22	Cargas Manuales

	INFORME DE GESTION AMBIENTAL TRIMESTRE: Febrero - abril 2022	M44 – MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO RUTA INTERBALNEARIA ESTE
---	---	--

10 - AUDITORÍAS AMBIENTALES

El 25 de febrero se realizó auditoría ambiental por parte del MTOP (DICA), se recibió informe de la misma el 18 de marzo. A la fecha se levantaron las observaciones y no conformidades existentes en la misma. Se adjunta nota a la DDO con levantamiento de la misma.

11 - CONTINGENCIAS

Están definidos los Planes de Contingencia de acuerdo a los IT 820-xx, por los cuales anualmente se realizan los entrenamientos correspondientes.

En el período no se desarrollaron actividades ni se registraron eventos.

12- ACOPIOS

Los acopios de materiales para las tareas de mantenimiento se encuentran en el campamento de Ruta 8 km 48.

Anexo – RG 812-05

Obrador o Sector:	RUTA 8 KM. 48,50			
NATURALEZA DEL RESIDUO	Medida / registro	Feb-22	Mar-22	Abr-22
Domiciliarios	unidad	IMC	IMC	IMC
	remito	280 KG 187468	260 KG 187469	350 kg 187474
Aguas servidas	unidad			5000 lts.
	remito			Barométrica B. Blancos A256
Maderas	unidad			
	remito			
Neumáticos	unidad	18		10
	remito	187466		187473
Baterías	unidad	10		12
	remito	187466		187473
Filtros de aceite usados	unidad	5 x 30 kg.	2 x 30 kg	50 KG
	remito	187466	187470	187473
Lodos contaminados	unidad			
	remito			
Trapos sucios	unidad			
	remito			
Aceites usados	unidad	1000 lts	600 lts	600 LTS
	remito	187466	187470	187473
Aceites usados contaminados	unidad			
	remito			

Anexos – Informe de monitoreos



Soluciones ConCiencia

INFORME DE ENSAYO Nro: 68017

A la atención de: Mauro Vaghi
Nombre del Solicitante: Colier S.A.
Fecha de emisión: 03/03/2022
Dirección: Av. Italia 4231
Teléfono: 094357737
Ciudad: Montevideo (Montevideo)

Página 1 de 3

CÓDIGO INTERNO: 68017-1
Fecha de Muestreo: / /
Muestreo realizado por: Colier S.A.
Condición de recepción de la muestra: Env. vidrio de 1L
Fecha recepción de la muestra: 14/02/2022
Identificación:
 Ruta 8, zona lavadero

Fechas de realización de los ensayos: Entre el día 14/02/2022 Y el 18/02/2022
 Identificación de muestra por: Cliente
 Lugar de muestreo:
 Detalle significativo del muestreo:
 Traslado al Laboratorio realizado por: Cliente

Parámetro	Resultado	Unidades	Técnica de Referencia	LD	LC	Valor según Decreto
Aceites y Grasas	64	mg/L	Basado en EPA 1664	5	20	



Soluciones ConCiencia

INFORME DE ENSAYO Nro: 68017

A la atención de: Mauro Vaghi
Fecha de emisión: 03/03/2022
CÓDIGO INTERNO: 68017-2
Fecha de Muestreo: / /
Muestreo realizado por: Colier S.A.
Condición de recepción de la muestra: Env. vidrio de 1L
Fecha recepción de la muestra: 14/02/2022
Identificación:
 Ruta 8, zona cambio de aceite

Página 2 de 3

Fechas de realización de los ensayos: Entre el día 14/02/2022 Y el 18/02/2022
 Identificación de muestra por: Cliente
 Lugar de muestreo:
 Detalle significativo del muestreo:
 Traslado al Laboratorio realizado por: Cliente

Parámetro	Resultado	Unidades	Técnica de Referencia	LD	LC	Valor según Decreto
Aceites y Grasas	57	mg/L	Basado en EPA 1664	5	20	

	INFORME DE GESTION AMBIENTAL TRIMESTRE: Febrero - abril 2022	M44 – MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO RUTA INTERBALNEARIA ESTE
---	---	---

Contenido

INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL.....	1
1 - ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO.....	1
1.1 - TAREAS DE MANTENIMIENTO – Tramos.....	1
2 - ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES.....	1
3 - CUMPLIMIENTOS DE REQUISITOS AAPs	1
4 - GESTIÓN DE CANTERAS.....	1
5 - REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL.....	1
CAMPAMENTO, DEPÓSITOS FIJOS Y BAÑOS	1
PAUTAS OPERATIVAS ESPECÍFICAS	2
GESTION DE RESIDUOS.....	2
Residuos domésticos sólidos.....	2
Residuos contaminados	2
6 - INFORME DE MONITOREOS DE VARIABLES AMBIENTALES	3
7 - FLOTA VEHÍCULAR.....	3
8 - PLANTILLA DE PERSONAL AFECTADO	3
9 - ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4
10 - AUDITORÍAS AMBIENTALES	5
11 - CONTINGENCIAS	5
12- ACOPIOS.....	5
Anexo – RG 812-05.....	6
Anexos – Informe de monitoreos	7

Montevideo 16 de mayo de 2022

Ing. Diego Cerizola

Ingeniero Residente