



INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL

1 - ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO

- Corte de pasto y desmalezado en ambos lados de la faja
- Recolección de residuos de todo tipo de índole, siendo ramas, chapas, partes menores de vehículos, entre otros.
- Recolección de 15 bolsas que contenían bidones de plástico
- En varias oportunidades se extrajeron ramas en el kilómetro 73
- Corte de cauce Arroyo Solís kilómetro 78
- Tala Arroyo Solís kilómetro 78
- Corte de dos Álamos ubicados en kilómetro 114
- Corte de Eucaliptus en kilómetro 66.500

GESTION DE RESIDUOS

Se realiza un detalle de la cantidad de residuos generados por clasificación.

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Residuos domésticos sólidos | 138m ³ |
| Carteleria | - |
| Animales muertos | 9 |

Los residuos menores son recogidos y se embolsan para posteriormente ser enviados al vertedero municipal de la ciudad de Minas, Lavalleja.

7 - FLOTA VEHÍCULAR

| MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS | | |
|---|--|----------------|
| VEHICULO / HERRAMIENTA | MANENIMIENTO / ACCION | PERIODISIDAD |
| CAMIONES CAMIONETAS AUTOS | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE) | 10000 KM |
| | ENGRASE Y REVISION DE SUSPENSION | 10000 KM |
| | REVISION GENERAL POR MECANICO | 10000 KM |
| | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE) | 250 HORAS |
| | HIDROLAVADO EXTERIOR | CADA 15 DIAS |
| | LIMPIEZA INTERIOR | 1 DIA/SEMANA |
| TRACTOR CON ROTATIVA | ENGRASE Y REVISION EN TEMPORADA DE VERANO | TODOS LOS DIAS |
| | ENGRASE Y REVISION EN TEMPORADA DE INVIERNO | DIA POR MEDIO |
| | REVISION GENERAL POR MECANICO | 250 HORAS |
| | HIDROLAVADO EXTERIOR | CADA 15 DIAS |
| | LIMPIEZA INTERIOR | DIA POR MEDIO |
| DESMALEZADORAS | ENGRASE PUNTERO/CAJA DE ENGRANAJES | DIA POR MEDIO |
| | LIMPIEZA FILTRO DE AIRE | 2 DIAS/SEMANA |
| | REVISION GENERAL POR MECANICO | 1 DIA/MES |
| | DESCARBONIZACION, LIMPIEZA GRAL Y REGULACION | 1 DIA/MES |
| <p>Los operarios deben revisar todos los días antes de encender el vehículo que los niveles de aceite y agua estén a nivel, así como realizar una recorrida alrededor de la herramienta para corroborar que todo esté en orden.</p> | | |

CONTROL DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA

| FECHA | VEHICULO MAQUINARIA | HORAS O KM | CAMBIO DE ACEITE | FILTROS | OTROS |
|------------|------------------------|---------------|---------------------|--------------------|-------|
| 15/02/2022 | MF 283 SUPER | 12977 | SI | ACEITE Y GASOIL | |
| 21/02/2022 | MF 283 ADV | 5390 | SI | GASOIL, ACEITE | |
| 21/02/2022 | JMC D/C MAE 7039 | 292000 | SI | ACEITE | |
| 15/02/2022 | FOTON D/C SCR3569 | 84776 | SI | ACEITE | |

| FECHA | DESMALEZADORA | CUADRILLA | UNIDAD | MANTENIMIENTO |
|------------|---------------|-----------|--------|--|
| 13/02/2022 | Modelo 541 | ESAIN | 2 | 2 TAPAS DE CARRETEL |
| 17/02/2022 | Modelo 541 | ESAIN | 3,2,1 | 1 CARBURADOR NUEVO, 1 REPUESTO DE CABEZAL, REPARACIÓN CAÑO DE ESCAPE REPARACIÓN CAMPANA, 2 EMBRAGUES NUEVOS COMPLETOS |

A DESTACAR que la empresa GADULIR SA, NO se le realizó la auditoría ambiental con fecha 25 de febrero de 2022.