

OBRA 871

Intercambiador IB Camino de los Arrayanes – Acceso a Solis

Agosto – Septiembre – Octubre

Ing. Maximiliano Canton



saceem

INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

Obra 871

PERÍODO:

Agosto 21 – Septiembre 21 – Octubre 21

Intercambiador IB Acceso a Solis – Camino de los Arrayanes

CONTENIDO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN OBRA	
OBRADORES	2
FUNDACIONES	3
PILARES	6
ELEMENTOS PREFABRICADOS EN OBRA	
MONTAJE DE PREFABRICADOS	<u>c</u>
HORMIGONADO EN GENERAL	10
ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS AMBIENTALES	10
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE AAP	10
GESTIÓN DE CANTERAS	10
REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL	11
INFORMES DE MONITOREOS DE VARIABLES AMBIENTALES	11
FLOTA VEHICULAR AFECTADA A LA OBRA	11
PERSONAL AFECTADO A LA OBRA	11
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	12
INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL	12
AUDITORÍAS AMBIENTALES	12

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN OBRA

1.1. Obradores

Se dispone de dos obradores ubicados por la IB en acceso a Solis y Caminos de los Arrayanes. El obrador dispone de las siguientes instalaciones:

- Oficinas
- Depósito de materiales



Obra 871

Intercambiador IB Acceso a Solis – Camino de los Arrayanes

PERÍODO:

Agosto 21 – Septiembre 21 - Octubre 21

- Pañol
- Depósito de productos químicos Depósito de aceites y lubricantes
 - Carpintería
 - Áreas de gestión de residuos
 - Acopio de prefabricados

- Baños y duchas
 - Vestuarios
- Pileta de lavado de hormigón




Figura 1: Obrador IB en Acceso a Solis.

saceem

INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

Obra 871

Intercambiador IB Acceso a Solis – Camino de los Arrayanes

PERÍODO:

Agosto 21 – Septiembre 21 – Octubre 21




Figura 2: Obrador IB con Camino de los Arrayanes.

1.2. Fundaciones

1.2.1. Fundaciones directas

<u>Descripción general</u>

Las dimensiones de cada zapata varían dependiendo del pórtico en cuestión, las distintas dimensiones son las siguientes:

• Zapatas estribo Este: 11,5x3,3x0,5m

• Zapatas pórticos centrales: 1,10 m de diámetro

• Zapatas estribo Oeste: 11,5x3,3x0,5m

Se deben dejar previstas las esperas correspondientes para luego empalmar la armadura del pilar o viga inferior.

Avances en el período correspondiente:

Excavaciones



Obra 871

Intercambiador IB Acceso a Solis – Camino de los Arrayanes

PERÍODO:

Agosto 21 – Septiembre 21 – Octubre 21

Se realizaron todas las excavaciones con un talud acorde para evitar derrumbes. Dichas excavaciones se llenaron de hormigón en masa C25 y llevaron alrededor de 400 m3, para luego presentar las zapatas y pilares según corresponda.

<u>Hormigonado</u>

El hormigonado se realizo en dos etapas para cada estribo. Posterior al primer hormigonado se limpio la junta entre hormigón/terreno para realizar el segundo hormigonado. El hormigón se realizo volcando el hormigón desde el camión mixer utilizando una extensión de la tolva de descarga.

1.2.2. Fundaciones indirectas

Descripción general

Los pilotes se realizaron por parte de Saceem, los mismos fueron de 1,0 y 1,2 m de diámetro. Quedaron puestas las esperas que se introducen en los cabezales. Las armaduras que quedan de espera son todos los hierros que arman al pilote, en los estribos se encuentran un adicional que también harán de esperas.

Avances en el período correspondiente

Perforación

Se perforaron los 20 pilotes en un periodo de 2 semanas aproximadamente. Se comenzó por el pórtico central, siguiendo por el estribo del Este y finalmente el estribo Oeste. Los pilotes debían introducirse 1,5 y 1,8 metros en la roca solida dependiendo si nos encontramos en el pórtico central o en el estribo.

Los pilotes del pórtico central y del estribo Este tienen una longitud aproximada de 9,5 m, mientras que en el estribo Oeste 8,0 m ya que se encuentra la roca más arriba.

Hormigonado

El hormigonado se realiza mediante la pilotera, posteriormente al llenado se baja la armadura. Se presenta un asentamiento en el hormigón tal que este se encuentre blando (aproximadamente 18 cm al realizar el cono de Abrams).



Obra 871

Intercambiador IB Acceso a Solis – Camino de los Arrayanes

PERÍODO:

Agosto 21 – Septiembre 21 – Octubre 21



1.3. Pilares

Descripción general

Los pilares circulares se encofran con moldes metálicos de 90cm o 100cm de diámetro interior, dependiendo las dimensiones del pilar. Los mismos se anclan al terreno mediante eslingas, tensores y muertos de hormigón. Con las esperas del pilar ya previstas, se procede a montar la armadura de los mismos para luego hormigonar hasta la cota de proyecto.

Las dimensiones de los pilares varían según el pórtico de la siguiente manera:

- Pilares de 90cm de diámetro Arrayanes
 - Pilares de 100cm de diámetro Solis

Los pilares y pantallas rectangulares se encofran por sistemas de paneles.

Avances en el período correspondiente:

Se ejecutaron 6 pilares circulares, correspondientes a los pórticos centrales del frente de Arrayanes y Solis. El hormigón utilizado para el llenado de los pilares tiene una resistencia a compresión de 30 MPa. A su vez se realizaron las pantallas de los estribos del frente Arrayanes con resistencia 30 MPa y 8 pilares del estribo del frente de Solis con resistencia característica de 35 Mpa.



Obra 871

Intercambiador IB Acceso a Solis – Camino de los Arrayanes

PERÍODO:

Agosto 21 – Septiembre 21 – Octubre 21

1.4. Elementos prefabricados en obra

Las vigas transversales pretensadas y las losetas prefabricadas se ejecutan en una planta de prefabricados de Saceem y luego se transportan.

Los mismos se colocan en la "playa" de almacenamiento del frente correspondiente, luego se transporta en chata en la zona de colocación y se finaliza la misma mediante grúa de 50 Tn.

Avances en el período correspondiente:

Se colocaron 6 vigas transversales. También la totalidad de las losetas de los tableros, las mismas se componen de 62 en Solis y 32 en el frente de Arrayanes.

1.5. Hormigonado en general

El hormigón se produce en la planta de Hormigones Artigas ubicada en la aproximación a San Carlos, en el departamento de Maldonado. Todos los hormigonados realizados se hacen mediante camión mixer de 8m3.

2. ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS AMBIENTALES

Se realizó la primera versión de los documentos ambientales.

3. GESTIÓN DE CANTERAS

No se presenta utilización de áridos.

4. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL

A continuación se presentan los registros correspondientes a Gestión Ambiental.

Tabla 1: Registro de residuos sólidos y combustible

MES	RESIDUOS SÓLIDOS		CONSUMO DE COMBUSTIBLE	
	TIPO	CANTIDAD	TIPO	CANTIDAD (L)
Agosto - 21	Domésticos ROC Peligrosos	4 M3 30 M3 0 3	Nafta Gasoil	400 2000
Septiembre - 21	Domésticos ROC Peligrosos	4 M3 20 M3 M3	Nafta Gasoil	400 4000
Octubre - 21	Domésticos ROC Peligrosos	4 M3 25 M3 0 M3	Nafta Gasoil	400 5000



Obra 871

Intercambiador IB Acceso a Solis – Camino de los Arrayanes

PERÍODO:

Agosto 21 – Septiembre 21 – Octubre 21

Los residuos sólidos se disponen en volquetas que luego van hasta el vertedero Municipal de Maldonado y los residuos domésticos en las volquetas de la Intendencia de Maldonado.

5. FLOTA VEHICULAR AFECTADA A LA OBRA

- COMBINADA SOBRE RUEDAS
 RETROEXCAVADORA SOBRE BANDAS
 GRÚA SOBRE ORUGAS 110 TON TEREX HC 110
- 6. PERSONAL AFECTADO A LA OBRA

Personal en obra: 45 personas aprox.

7. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

Se realizó capacitación a jornaleros y mandos medios.

8. AUDITORÍAS AMBIENTALES

Se realizó una auditoria el 08/10/21 en donde se encontraron algunas no conformidades las cuales fueron inmediatamente corregidas y posteriormente se elaboro un informe demostrando lo mismo. Se adjunto dicho informe (15/10/21).

9. CONTINGENCIAS

En el período informado no se han producido derrames, inundaciones u otra emergencia ambiental.