

Traxpalco	Nº Documento: ITGA-A-4.3.2-01	Fecha última revisión: 20/11/2020	Rev: 00	Pág: 1 de 5
	Nombre del documento: Informe trimestral de gestión ambiental			

Informe Trimestral de Gestión Ambiental Nº 40

Agosto – Setiembre – Octubre 2022

Se entrega el informe trimestral sobre el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental (PGA) presentado para la obra Mantenimiento por niveles de servicio en Ruta Interbalnearia, en el tramo comprendido entre A° Solís y Punta del Este Depto. Maldonado.

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA OBRA EN EL PERIODO QUE SE INFORMA

Tarea	Empresa
Mantenimiento de faja	Subcontrato: Monerden

Obra	Empresa
Retiro y colocación de luminarias.	Subcontrato: Cablex
Señalización	Subcontrato: Bordonix

Tarea	Empresa
Sellado de calzada	Traxpalco
Calzar banquetas	Traxpalco
Limpieza de alcantarillas	Traxpalco

2. ACTUALIZACIONES DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES

No aplica en este trimestre.

3. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE AAPS

El seguimiento de estos se realiza en el registro Rg-A-4.3.2-04 Seguimiento de AAP.

4. GESTIÓN DE CANTERAS

No se utilizaron.

5. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL

Los residuos domésticos son gestionados por el Municipio Pan de Azúcar.

Tipo residuo	Operador	Unidad	Ago-Set-Oct 2022
DOMESTICOS	Municipio	bolsa	10
ACEITE USADO	PETROMOVIL	litros	0
BATERIAS	BENCO	unidad	0
NEUMATICOS	GENEU	unidad	0
FILTROS	MARGENES DEL RIO	volumen	0
TRAPOS SUCIOS	MARGENES DEL RIO	volumen	0

Efluentes sanitarios	Limpieza y baños químicos	servicio limpieza	16
----------------------	---------------------------	-------------------	----

Correspondiente a Monerden.

- Consumos combustibles

Ubicación	Tipo	Ago-Set-Oct 2022
Intercambiador	Gas oil Nafta Queroseno	295 lts

- Consumo aceites

Ubicación	Tipo	Ago-Set-Oct 2022
Intercambiador	Motor Hidráulico/transmisión	28 lts

- Mantenimiento

La empresa Monerden, realiza el mantenimiento que comprende al cambio de aceite y filtros, en la ANCAP de Pan de Azúcar.

6. FLOTA VEHICULAR AFECTADA A LA OBRA EN EL PERÍODO INFORMADO

Vehículos afectados a la obra	Empresa
• 1 camión chico	Traxpalco
• 1 camión chico	Monerden

Se verificó que todos los vehículos tienen vigentes los certificados del SUCTA y se encuentran en cada camión a disposición para su control.

7. PLANILLA DE PERSONAL AFECTADO A LA OBRA EN EL PERÍODO INFORMADO

Mes/Año	Traxpalco	Monerden
Agosto 22	2 personas	6 personas
Setiembre 22	2 personas	6 personas
Octubre 22	2 personas	6 personas

8. LISTADO DE PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS

Proveedor / Gestor
Canteras - Numeral 4.
Hormigón – Cielo Azul
Cemento Asfáltico - Bitafal
Señalización - BORDONIX
Gestión trapos sucios/Filtros - Márgenes del Río
Aceite usado – Petromobil

9. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

No se realizaron en el trimestre.

10. INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL


No hubo en el periodo.

11. AUDITORÍAS AMBIENTALES

No hubo en el periodo.

12. CONTINGENCIAS

No hubo en el periodo.



Ing. Marcelo Borrelli
Por TRAXPALCO S.A.