



Expediente N° 2021-10-3-0002631

Ministerio  
de Transporte  
y Obras Públicas

N° OID:  
2.16.858.2.10002652.66570.2021103.0002631

Prioridad: **Normal**  
Acceso restringido: **No**

Tipo de Expediente: Gestión Ambiental

Oficina origen: Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DNV - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 10/003/10000000 / DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403

Asunto: DIVISION CONSTRUCCIONES ELEVA INFORME N ° 7 TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL (ITGA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL, MAYO, JUNIO 2021 REF. LIC. C/115 "RUTA 90 - TRAMO: RUTA 25 - GUINCHÓN" - MESA DE ENTRADA UNIFICADA

Tipo de Titular OFICINA

Titular: DNV - CONSTRUCCIONES 10/003/10023000

Fecha iniciado: 10/08/2021 12:26:29

Fecha valor: 10/08/2021

Clasificación: **Público**

Elemento físico: **No**

## Resumen de actuaciones clasificadas

<b>Nro. Actuación</b>	<b>Oficina</b>	<b>Usuario</b>	<b>Clasificación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Folio Inicio</b>	<b>Folio Fin</b>
---------------------------	----------------	----------------	----------------------	--------------	-------------------------	----------------------

## Lista de vinculaciones del expediente

<b>Relación</b>	<b>Dependencia</b>	<b>Nro expediente</b>	<b>Fecha Vinculación</b>
-----------------	--------------------	-----------------------	--------------------------



Ministerio  
**de Transporte  
y Obras Públicas**

Guichón, 9 de agosto de 2021

**GERENCIA CONSTRUCCIONES**

Jefe de Departamento Contratación de Obras Nacionales

Ing. Ernesto Carballo

Presente:

**Ref.:** LIC. C/115 "Ruta 90 - Tramo: Ruta 25 - Guichón"

**Asunto:** ITGA N° 7, Abril – Mayo – Junio 2021

De mi mayor consideración:

Se eleva ITGA del Asunto, de fecha julio de 2021 de la empresa contratista INCOCI SA, para lo cual esta Dirección de Obra no efectúa objeciones.

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente.

**Ing. Javier Montans**  
DIRECTOR DE OBRA  
D.N.V. - M.T.O.P.



**7TO. INFORME TRIMESTRAL**

**Licitación C/115 – Ruta N°90, Tramo: Ruta N°25 – Ciudad de Guichón”**

Período: Abril, Mayo y Junio 2021

*Julio 2021*

7mo Informe trimestral – abril, mayo y junio 2021  
Licitación C/115  
Ruta 90, Tramo: Ruta N°25 – Ciudad de Guichón



*Indice*

1.	INTRODUCCIÓN	1
2.	OBRADOR Y FRENTE DE OBRA	1
3.	TRABAJOS REALIZADOS	1
4.	GESTIÓN DE CANTERAS	2
5.	REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL	2
5.1	Servicios Higiénicos	2
5.2	Consumo de agua	3
5.3	Gestión de residuos sólidos	3
5.4	Pileta de lavado	4
5.5	Abastecimiento de combustible	4
6.	EQUIPOS	4
7.	PLANTILLA DE PERSONAL	5
8.	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5
9.	AUDITORIAS AMBIENTALES	5
10.	CONTINGENCIAS	5
11.	TAREAS PREVISTAS PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE	5
12.	RESPONSABLES DE ELABORACIÓN	5

7mo Informe trimestral – abril, mayo y junio 2021  
Licitación C/115  
Ruta 90, Tramo: Ruta N°25 – Ciudad de Guichón



## 1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental presentado oportunamente, se describen a continuación los principales trabajos realizados en la séptima etapa y las medidas adoptadas para la correcta gestión de la misma.

Se deja constancia que nuestra gestión está alineada a las pautas planteadas en la realización de las actividades, referentes a aspectos relacionados con la protección ambiental específicamente del Plan de Gestión Ambiental y Social elaborado por el BID.

## 2. OBRADOR Y FRENTE DE OBRA

El obrador no tuvo modificaciones, siendo el padrón N° 19.908, sobre R90 - 76km200 (entre la ruta N°25 y la ciudad de Guichón), propiedad del Sr. Juan Andrés Miller, conformado por oficinas para uso de la empresa, oficinas para uso de la inspección de obra, vestuario y baños, depósito de herramientas, depósito de lubricantes, taller de mantenimiento, acopio de áridos y laboratorio de suelos.

## 3. TRABAJOS REALIZADOS

### Ítem I (vial)

Estabilizado de base granular con aporte de cemento Portland.

Ejecución de riego de curado sobre las bases cementadas.

Construcción de rotonda en empalme de R90 y R4.

Ejecución de tratamiento bituminoso simple y doble.

### Ítem II (estructuras)

Se finalizaron las tareas de recubrimientos de terraplenes en los accesos a los puentes, quedando así culminadas todas las tareas asociadas al Ítem II

7mo Informe trimestral – abril, mayo y junio 2021  
Licitación C/115  
Ruta 90, Tramo: Ruta N°25 – Ciudad de Guichón



#### 4. GESTIÓN DE CANTERAS

La cantera de obra pública, con padrón N°1.888 cuenta con AAP y AAO vigente, continuará operativa para la Licitación C123. Para esto se solicitó ampliación de área y plazo en el mes de diciembre del 2020, actualmente a la espera de la resolución.

Cuando finalicen las actividades en dicho padrón, se tendrán las siguientes consideraciones mencionadas en informes anteriores y se atenderán los requisitos que devienen de la Resolución Ministerial N°1675/2019 del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento territorial y Medio Ambiente.

El material orgánico previamente acopiado, se esparcirá sobre taludes y piso de la explotación de manera de fomentar la revegetación del predio, los cambios en el paisaje fueron minimizados.

Se procederá a remover y agrupar todos los vestigios del lugar producidos como consecuencia de las actividades para luego ser trasladados donde corresponda, según especifica el capítulo de residuos.

Hasta el momento no se registraron derrames en el predio de la cantera, por lo que no se detectan vestigios en el predio.

#### 5. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL

##### 5.1 Servicios Higiénicos

Los efluentes de aguas servidas son recolectados de un pozo negro. La recolección y tratamiento es realizado por la barométrica habilitada del Municipio Departamental de Guichón.

El mantenimiento de los baños químicos está a cargo de la empresa “Rivero”, contando con habilitación de OSE correspondiente.

7mo Informe trimestral – abril, mayo y junio 2021  
Licitación C/115  
Ruta 90, Tramo: Ruta N°25 – Ciudad de Guichón



## 5.2 Consumo de agua

El agua de producción y agua para servicios de bienestar continúa siendo del Arroyo Ñacurutú Grande. La autorización por parte del Ministerio de Ambiente fue presentado oportunamente.

Para uso sanitario en obrador, también se utiliza agua del mismo arroyo con las indicaciones correspondientes para ser potable.

Con respecto al consumo de agua del personal, se suministra agua potable en bidones.

## 5.3 Gestión de residuos sólidos

Estos se clasifican en asimilables a domésticos, reciclables y peligrosos. Los primeros son enviados semanalmente al vertedero Municipal de Guichón. Los residuos reciclables como nylon - plástico y papel - cartón también se clasifican para luego ser enviados a ECOPUNTO recicladora del Departamento de Paysandú.

Los residuos peligrosos como los filtros y trapos contaminados de hidrocarburo se disponen en tachos para luego ser trasladados al taller de INCOCI ubicado en la ruta 57 (57km000) de la ciudad de Trinidad. Desde allí son gestionados por la empresa habilitada.

En el trimestre de referencia, se gestionaron los siguientes residuos con el correspondiente gestor habilitado: Chatarra en LAISA, Filtros y trapos sucios en Márgenes del Río, Neumáticos en NFU, baterías en Obracel y aceite usado en Petromóvil Ltda.

Se presentan los comprobantes adjuntos al presente documento.



7mo Informe trimestral – abril, mayo y junio 2021  
Licitación C/115  
Ruta 90, Tramo: Ruta N°25 – Ciudad de Guichón



#### 5.4 Pileta de lavado

En el presente periodo se realizaron tareas de escaso volumen de hormigón, siendo el agua resultante del lavado es reutilizada para la misma función.

En el mes de julio se tiene previsto la eliminación de la pileta. Previo a su demolición, se realizará análisis de ph de agua, dependiendo su resultado se tomarán medidas para llegar a un valor óptimo para el vertido.

#### 5.5 Abastecimiento de combustible

Tal como se ha mencionado en informes anteriores, el suministro de combustible continúa siendo realizado a través de un camión surtidor del proveedor ANCAP a una cisterna de la empresa la cual surte las distintas máquinas. Se asiste el llenado de las máquinas usando bandejas estancas, de manera de evitar derrames accidentales de combustible.

El obrador cuenta con un depósito cisterna de combustible, debidamente posicionado en dique de contención según IT 8101.

### 6. EQUIPOS

Durante el trimestre, el equipo destinado a la obra estuvo compuesto por:

- Gravilladora
- Barredora
- 2 camiones utilitarios
- 3 camiones doble eje con volcadora
- 1 retroexcavadora combinada
- 1 motoniveladora
- 1 rodillo compactador liso
- 1 rodillo neumático
- 1 gravilladora autopropulsada
- 1 camión regador de asfalto

7mo Informe trimestral – abril, mayo y junio 2021  
Licitación C/115  
Ruta 90, Tramo: Ruta N°25 – Ciudad de Guichón



## 7. PLANTILLA DE PERSONAL

Durante el trimestre de ejecución de los trabajos, el promedio de personal ha sido de 35 personas, entre las que se encuentran: Capataz, apuntador, maquinistas, choferes, banderilleros y operarios en general.

## 8. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

En los meses de referencia no hubo nuevos ingresos, por lo que el equipo de SGI no realizó capacitaciones y evaluación en Gestión ambiental. En relación a Capacitaciones de Seguridad y salud en el trabajo, en los meses abril y mayo se realizaron capacitaciones de excavaciones. Se adjuntan a continuación del informe.

## 9. AUDITORIAS AMBIENTALES

No se realizaron en el trimestre de referencia.

## 10. CONTINGENCIAS

No se presentaron.

## 11. TAREAS PREVISTAS PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE

### Ítem I (vial)

Ejecución de tratamiento bituminoso simple y doble.

Colocación de señalización horizontal, vertical y defensas metálicas.

## 12. RESPONSABLES DE ELABORACIÓN

ETAPA	FIRMA	FECHA
Elaborado	Responsable SGI: Arq. Daniela Zacur	23/07/2021
Revisado	Jefe de Obra: Ing. Pedro Echeverrigaray	26/07/2021
Aprobado	Gerente de Obras: Ing. Eduardo Scattolini	30/07/2021








	REGISTRO DE SGI	Código: RC 6202
	<b>CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN INTERNA</b>	
	REF: PRN6209	Revisión: 3

FECHA: 27-4-21

TEMAS: EXCAVACION DE BIESTRA PUENTE SECO RUTA 90  
1 HORRIBLENADO

DURACION: 1 DIA

OBRA/SECTOR: RUTA 90 PUENTE SECO

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Eduardo Sison	8	
Jose Brentanca	OFICIALIA CORRO	
Anderson Alves	Maquinista	
LEONARDO GONZALEZ	OFI. FINALISTA (COORDINADOR)	
DARWIN FERNANDEZ	OFICIAL	

OBSERVACIONES:



FIRMA DE PONENTES

Fecha: 8/11/2018  
 Revisado por: Daniela Zacur  
 C:/SGI/GENERAL/REGISTROS



	REGISTRO DE SGI	Código: RC 6202
	<b>CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN INTERNA</b>	
	REF: PRN6209	Revisión: 3

FECHA: 27-4-21

TEMAS: EXCAVACION DE BIESTRA PUENTE SECO RUTA 90  
1 HORRIBLENADO

DURACION: 1 DIA

OBRA/SECTOR: RUTA 90 PUENTE SECO

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Eduardo Sison	8	
Jose Brentanca	OFICIALIA CORRO	
Anderson Alves	Maquinista	
LEONARDO GONZALEZ	OFI. FINALISTA (COORDINADOR)	
DARWIN FERNANDEZ	OFICIAL	

OBSERVACIONES:



FIRMA DE PONENTES

Fecha: 8/11/2018  
 Revisado por: Daniela Zacur  
 C:/SGI/GENERAL/REGISTROS

Martin Gabriel Rivero Zeni

# Rivero

Grito de Asencio 1536  
Telefax 472 28948  
Paysandú



RUT 120285740017  
REMITO INTERNO  
N° 2025

Fecha

RUT COMPRADOR	C. F

15	5	21
----	---	----

Remitente: INGOCI

Dirección: \_\_\_\_\_

Destinatario: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Cant.	Detalle
4	LIMPIEZAS GUEHON

Gráfica Medina  
Remito Interno - 1.951/2.450 x 2 vias  
Ord. 382 - 07/2020

Recibi Conforme: \_\_\_\_\_

Aclaración: \_\_\_\_\_

1° Blanca - Original / 2° Rosada - Archivo

Cédula: \_\_\_\_\_

Martín Gabriel Rivero Zeni

# Rivero

Grito de Asencio 1536  
Telefax 472 28948  
Paysandú



RUT 120285740017  
REMITO INTERNO  
N° 2008

Fecha

RUT COMPRADOR	C. F

1	6	21
---	---	----

Remitente: INCOCI

Dirección: \_\_\_\_\_

Destinatario: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Cant.	Detalle
4	LIMPIEZA

Gráfica Medina  
Remito Interno - 1.951/2.450 x 2 vías  
Ord. 382 - 07/2020

Recibí Conforme: \_\_\_\_\_

Aclaración: \_\_\_\_\_

1° Blanca - Original / 2° Rosada - Archivo

Cédula: \_\_\_\_\_

Martin Gabriel Rivero Zeni

# Rivero

Grito de Asencio 1536  
Telefax 472 28948  
Paysandú



RUT 120285740017

REMITO INTERNO

N° 2137

Fecha

RUT COMPRADOR	C. F

11	5	21
----	---	----

Remitente: INCOCU

Dirección: \_\_\_\_\_

Destinatario: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Cant	Detalle
	ENTREGA DE 1 BARRIL K 52
	POLI YON AZU N°141

Gráfica Medina  
Remito Interno - 1.951/2.450 x 2 vías  
d. 382 - 07/2020

Recibi Conforme: \_\_\_\_\_

Aclaración: \_\_\_\_\_

Original / 2° Rosada - Archivo

Cédula: \_\_\_\_\_



Martin Gabriel Rivero Zeni

**Rivero**

Grito de Asencio 1536  
Telefax 472 28948  
Paysandú



RUT 120285740017  
REMITO INTERNO  
N° 2144

Fecha

RUT COMPRADOR	C. F

18	5	21
----	---	----

Remitente: INGOCI

Dirección: \_\_\_\_\_

Destinatario: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Cant.	Detalle
1	BANOCANTERA A 108KM
3	BANOS RUTA 90
	<i>[Signature]</i>

Gráfica Medina  
Remito Interno - 1.951/2.450 x 2 vías  
Ord. 382 - 07/2020

Recibi Conforme \_\_\_\_\_

Aclaración: \_\_\_\_\_

1° Blanca - Original / 2° Rosada - Archivo

Cédula: \_\_\_\_\_

Martin Gabriel Rivero Zeni

**Rivero**

Grito de Asencio 1536  
Telefax 472 28948  
Paysandú



RUT 120285740017  
REMITO INTERNO  
N° 2131

Fecha

RUT COMPRADOR	C. F

4	5	21
---	---	----

Remitente: INCOCI

Dirección: \_\_\_\_\_

Destinatario: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Cant.	Detalle
1	BANDO CANTERA 108 KM
2	BUNIA 90

Gráfica Medina  
Remito Interno - 1.951/2.450 x 2 vías  
Ord. 382 - 07/2020

Recibi Conforme: \_\_\_\_\_

Aclaración: \_\_\_\_\_

1° Blanca - Original / 2° Rosada - Archivo

Cédula: \_\_\_\_\_

Martin Gabriel Rivero Zeni

# Rivero

Grito de Asencio 1536  
Telefax 472 28948  
Paysandú



RUT 120285740017  
REMITO INTERNO  
N° 2120

Fecha

20 / 1 / 21

RUT COMPRADOR	C. F

Remitente: INCOCI

Dirección: \_\_\_\_\_

Destinatario: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Cant.	Detalle
2	BANDAS GUICHON
1	BANDA CANTERA KM 108

Gráfica Medina  
Remito Interno - 1 951/2.450 x 2 vías  
Ord. 382 - 07/2020

Recibi Conforme: \_\_\_\_\_

Aclaración: \_\_\_\_\_

Cédula: \_\_\_\_\_

1° Blanca - Original / 2° Rosada - Archivo

Martin Gabriel Rivero Zeni

# Rivero

Grito de Asencio 1536  
Telefax 472 28948  
Paysandú



RUT 120285740017  
REMITO INTERNO  
N° 2117

Fecha

RUT COMPRADOR	C. F

12	4	21
----	---	----

Remitente: INCOCI

Dirección: \_\_\_\_\_

Destinatario: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Cant.	Detalle
2	LIMPIEZA Y ENTREGA DE 1 BANO POLIYON VERDE N°

Gráfica Medina  
Remito Interno - 1.951/2.450 x 2 vías  
Ord. 382 - 07/2020

Recibi Conforme: \_\_\_\_\_

Aclaración: \_\_\_\_\_

1° Blanca - Original / 2° Rosada - Archivo

Cédula: \_\_\_\_\_

Martín Gabriel Rivero Zeni

**Rivero**  
Grito de Asencio 1536  
Telefax 472 28948  
Paysandú



RUT 120285740017  
REMITO INTERNO  
N° 2116

Fecha

RUT COMPRADOR	C. F

6	4	29
---	---	----

Remitente: INCOCI

Dirección: \_\_\_\_\_

Destinatario: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Cant.	Detalle
2	LIMPIEZA

*[Handwritten signature]*

Gráfica Medina  
Remito Interno - 1.951/2.450 x 2 vías  
Ord. 382 - 07/2020

Recibi Conforme: \_\_\_\_\_

Aclaración: \_\_\_\_\_

Blanca - Original / 2° Rosada - Archivo

Cédula: \_\_\_\_\_



**INCCOCI**

REGISTRO DE SGI

Código: RC 7571b

**CONSTANCIA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS**

REF: IT 7113

Revisión: 2

Fecha: 4-3-21

Receptor de Residuos:

Cantidad de Residuos PAPEL Y CARTÓN entregado por INCCOCI SA:

2 Bolsas

10 Bolsas c/Bolsas Pentland

Cantidad de Residuos NYLON Y PLÁSTICO entregado por INCCOCI SA:

4 Bolsas

Cantidad de Residuos ASIMILABLES A DOMÉSTICOS entregado por INCCOCI SA:

1/2 Bolsa

Cantidad de Residuos PELIGROSOS entregado por INCCOCI SA:

FILTROS: TRAPOS SUCIOS: OTROS:

Cantidad de NEUMÁTICOS fuera de uso entregado por INCCOCI SA:

Sector / Obra: NTA 90

Firma del que entrega:

Firma del que recibe: <

Aclaración de firma:

Aclaración de firma:

MARIA ELIZABETH

Código: RC 7571b

## CONSTANCIA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

<b>Fecha:</b> 5-5-21	<b>REF:</b> IT 7113	<b>Revisión:</b> 2	<b>Receptor de Residuos:</b>
Cantidad de Residuos PAPEL Y CARTÓN entregado por INCOCI SA:			
200 KTS      100 LTR BOLSAS      PORTLAND			
Cantidad de Residuos NYLON Y PLÁSTICO entregado por INCOCI SA:			
450 LTR			
Cantidad de Residuos ASIMILABLES A DOMÉSTICOS entregado por INCOCI SA:			
200 KTS			
Cantidad de Residuos PELIGROSOS entregado por INCOCI SA:			
9 CEPILLOS			
<b>FILTROS:</b> OTROS: BARRERONES			
Cantidad de NEUMÁTICOS fuera de uso entregado por INCOCI SA:			
Sector / Obra:			
<b>Firma del que entrega:</b>		<b>Firma del que recibe:</b>	
		<i>[Firma]</i>	
<b>Aclaración de firma:</b>		<b>Aclaración de firma:</b> Sirones Coelbana	

RC 7571b.doc

C:/SGI/REGISTROS/GESTION AMBIENTAL - 14001



**ORDEN DE SERVICIO**

N° 002771

CARMELO DE ARZADUM 5990  
 MONTEVIDEO - URUGUAY  
 TELS.: 2304 4974 - 2307 5984  
 E-mail: info@petromovil.com.uy  
 Web: www.petromovil.com.uy

**MATRICULA DEL CAMION EN SERVICIO**

SAP 5569



**FECHA DE SERVICIO**

13 / 4 / 2021

**Datos de Cadena de Gestión**

<b>GENERADOR</b> Fecha: 13 / 4 / 2021 Hora: 13:15	Empresa: INCOSI R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto RUTA 57 KM 57	 Firma/ Aclaración
<b>TRANSPORTISTA</b> Fecha: 13 / 4 / 2021 Hora: 14:00	Empresa: Petromovil Ltda. R.U.T.: 21 098074 0010	Dirección/ Teléfono Contacto Carmelo de Arzadum 5990 2304 4974	 Firma/ Aclaración
<b>ACOPIO</b> Fecha: Hora:	Empresa: " " / " R.U.T.: " " / "	Dirección/ Teléfono Contacto " " / "	 Firma/ Aclaración
<b>DESTINO FINAL</b> Fecha: Hora:	Empresa: R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto	Firma/ Aclaración

**Datos de Residuos**

Descripción	Descripción	Kg. (L) Unidades	Observaciones
ACRUCIACIÓN DESOLSO	1 x / II	1600 LITROS	
	1 / II		
	1 / II		
	1 / II		
	1 / II		
	1 / II		
	1 / II		
	1 / II		
	1 / II		
	1 / II		





**MARGENES DEL RÍO S.A.**  
Servicios Ambientales

Haití 1500 | Montevideo, Uruguay | Tel.: 2311 1683  
www.margenesdelrio.com

N° 2177

FECHA  
23/04/2021

**CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES**

DATOS IDENTIFICATORIOS			
GENERADOR	Empresa: <b>INCOCI.</b>	Dirección: <b>CIVANO DE PLATA</b>	
GESTOR	Empresa:	Dirección:	
TRANSPORTISTA	Empresa:	Matrícula: Vehículo:	
OPERADOR	Márgenes del Río S.A. Haití 1500 - PTI Cerro	2311 16 83	Habilitación Ambiental Operativa N° 1707/2016 y renovaciones.

DATOS DEL RESIDUO TRANSPORTADO					
TIPO	ESTADO	EMBALAJE	KG, LTS Ó UN	BULTOS	OBSERVACIONES
<b>Tejidos</b>		<b>19 bols</b>	<b>10kg</b>	<b>1</b>	
<b>Vitros</b>		<b>19 bols</b>	<b>0,7 m3.</b>	<b>2</b>	
/					

CERTIFICACIÓN		
GENERADOR	GESTOR	OPERADOR
firma	firma	firma
ACLARACIÓN/SELLO	ACLARACIÓN/SELLO	ACLARACIÓN/SELLO

Este residuo/s se recibe según la declaración del generador en cuanto a su clasificación y peligrosidad

**GERDAU** TICKET

---

**Ticket** Chatarra  
**Empresa:** Gerdau Laisa S.A.  
**Planta:** UY-ML-Laisa Montevideo

---

**Fecha Impresión** 30.06.2021  
**Ticket número:** 11031331  
**Tipo ticket:** Entrada  
**Procesador:** 100122917 - INCOCI S A  
**Ref. Doc.:**

---

**Número Doc:**  
**Fecha Documento**  
**Placa Vehículo:** NCF5686  
**Transportista:** 100122917 - INCOCI S A

---

**Origen:**  
**Tp de flete:** CIF  
**Altura carga:** 0,000  
**GSCU ID:** 202804  
**Conductor:** RICHARD BISCAIZACO  
**Peso bruto:** 29,080 to 09:42:44  
**Tara:** 17,310 to 11:34:01  
**Peso neto:** 11,770 to

---

**Impureza:** 0,353 to

Detalles Ticket		
Met. Lado	Impureza	Peso
500 0026-CHATARRA	0,247	7,992
PES. DA. GRANDE - OXIGENIO-ME01		
500 0030-CHATARRA	0,106	3,425
LIVIANA / MISMA-ME01		



# RECICLO NFU

El ciclo sustentable del neumático

## PUNTO DE RECEPCIÓN

Constancia de ingreso de **NCFU**

Fecha 20/6/21.

PRI **1919**

### Generador

Nombre INCOO SA

RUT 212.211.750.014.

Dirección HERRERA

Teléfono 4364-6000.

Observaciones \_\_\_\_\_

TIPO	CANTIDAD
Cámaras	
Birrodados	
Autos / Camionetas	<u>9</u>
Ómnibus / Camiones	<u>12</u>
Viales / Agrícolas	<u>8</u>
<b>Total de NCFU</b>	<u>29.</u>

Juan J. Murillo - Juan José Rodríguez

Firma y aclaración del generador

Gabriel Sirono

Firma y aclaración del punto de recepción

### Datos del Punto de Recepción

Nombre Tejedor Neumáticos

RUT 060031840012

Dirección Inés Decour 939

Teléfono 4364-3706.

### Estado general

Presencia de agua Sí  NO

Observaciones \_\_\_\_\_

Adherido al Plan Maestro de Gestión de NCFU de la



[www.reciclonfu.uy](http://www.reciclonfu.uy)



**PUNTO DE RECEPCIÓN**

Constancia de ingreso de **NCFU**

Fecha 25/5/21

PRI **1916**

**Generador**

Nombre INCOOSA RUT 212211750014

Dirección HERREERA 519 Teléfono 4364-6000

Observaciones \_\_\_\_\_

TIPO	CANTIDAD
Cámaras	
Birrodados	
Autos / Camionetas	
Ómnibus / Camiones	<u>10</u>
Viales / Agrícolas	<u>8</u>
<b>Total de NCFU</b>	<u>18</u>

[Firma] Fernando Sanchez  
Firma y aclaración del generador

[Firma] Goberto Picano  
Firma y aclaración del punto de recepción

**Datos del Punto de Recepción**

Nombre Tubión Neumáticos RUT 060031840012

Dirección José Durán 939 Teléfono 4364 3706

**Estado general**

Presencia de agua Sí  NO

Observaciones \_\_\_\_\_

Adherido al Plan Maestro de Gestión de NCFU de la



[www.reciclonfu.uy](http://www.reciclonfu.uy)

**OBRACEL**  
Pasión por las Baterías

IMPORTACION, EXPORTACION  
Y DISTRIBUCION DE BATERIAS

Dr. ANDRES ROMERO s/n  
SARANDI GRANDE, Florida  
Tel. 4354 9347

www.obracel.com  
e-mail: info@obracel.com

R.U.T. 21 518479 0019

Nº 002020

DIA	MES	AÑO
10	5	21

**FIRMA AUTORIZADA DEL PLAN MAESTRO RESOLUCION MINISTERIAL Nº 1571/2013  
POR LA DIRECCION NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE (DINAMA)**

**CONSTANCIA DE RECEPCION DE BATERIAS USADAS**

Identificación de la empresa adherente:

*Incosi SA.*

Dirección:

Tel.:

UNIDADES	VOLT.	AMP.	KGS:
TOTAL UNIDADES			TOTAL Kgs. <i>410</i>

OBSERVACIONES:

Firma del Adherente:

*[Handwritten Signature]*

Firma por OBRACEL:

*[Handwritten Signature]*

Aclaración:

*[Handwritten Note]*

Aclaración:


*[Handwritten Note]*



Ced. Identidad:


*3197377-7*

Ced. Identidad:

*4.369.688-2.*

 <b>INCOCOCI</b>		<b>REGISTRO DE SGI</b> <b>CONSTANCIA DE DISPOSICION FINAL</b> <b>DE RESIDUOS</b>	Código: RC 7571b
Fecha: <b>7-6-21</b>		REF: IT 7113	Revisión: 2
Receptor de Residuos:			
Cantidad de Residuos PAPEL Y CARTÓN entregado por INCOCOCI SA: <b>100 LTR</b>			
Cantidad de Residuos NYLON Y PLÁSTICO entregado por INCOCOCI SA: <b>1 Balsa c/ BOLSAS PASTIDAS</b>			
Cantidad de Residuos ASIMILABLES A DOMÉSTICOS entregado por INCOCOCI SA: <b>50</b>			
Cantidad de Residuos PELIGROSOS entregado por INCOCOCI SA:			
FILTROS:		TROPAS SUCIOS:	
Cantidad de NEUMÁTICOS fuera de uso entregado por INCOCOCI SA:		OTROS:	
Sector / Obra:			
Firma del que entrega:		Firma del que recibe:	
Aclaración de firma:		Aclaración de firma:	

 <b>INCOCI</b>	<b>REGISTRO DE SGI</b>		<b>Código: RC 7571b</b>
	<b>CONSTANCIA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS</b>		
Fecha:	29-6-21	REF: IT 7113	Revisión: 2
Receptor de Residuos:			
Cantidad de Residuos PAPEL Y CARTÓN entregado por INCOCI SA:			
	100	173	
Cantidad de Residuos NYLON Y PLÁSTICO entregado por INCOCI SA:			
	100	173	
Cantidad de Residuos ASIMILABLES A DOMÉSTICOS entregado por INCOCI SA:			
	100		
Cantidad de Residuos PELIGROSOS entregado por INCOCI SA:			
FILTROS:			
TRAPOS SUCIOS:			
OTROS:			
Cantidad de NEUMÁTICOS fuera de uso entregado por INCOCI SA:			
Sector / Obra:			
Firma del que entrega:		Firma del que recibe:	
			
Aclaración de firma:		Aclaración de firma:	

	REGISTRO DE SGI	RC 7576
	CONTROL OPERACIONAL - GESTION AMBIENTAL	
		REV: 1

Parámetro a controlar: Ver lista al final del registro  
 Sector/Obra: \_\_\_\_\_  
 Responsable del registro: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_

Fecha	Parámetro a controlar	Unidad	Resultado	RESPONSABLE DEL CONTROL	Observaciones respecto a la medición realizada
9-4	PIETA 2		9	ABRAHAM	
16-4	PIETA 2		6	C. ABRAHAM	
23-4	PIETA 2		7	C. ABRAHAM	
7-5	PIETA 2		8	C. ABRAHAM	
14-5	PIETA 2		8	C. ABRAHAM	
21-5	PIETA		9	ABRAHAM	
28-5	PIETA 2		8	C. ABRAHAM	
4-6	PIETA 2		7	ABRAHAM	
11-6	PIETA 2		6	C. ABRAHAM	
18-6	PIETA 2		7	C. ABRAHAM	
25-6	PIETA 2		9	ABRAHAM	

N° identificación	Parámetro	Ubicación de la medición / Sector	
1	PH	Efluente líquido	Obras y TYD
2	Partículas sólidas	Efluente líquido	Obras y TYD
3	Grasas y Aceites	Efluente líquido	Obras y TYD
4	Material Particulado	Chimenea	Planta Asfáltica / Planta Trituradora
5	SO2	Chimenea	Planta Asfáltica
6	Gases de Combustión	Chimenea	Planta Asfáltica
7	Audiometría	Ambiente de trabajo	Planta Trituradora y Obras

Firma Encargado de Área: \_\_\_\_\_  
 Aclaración de firma: \_\_\_\_\_

Firma Responsable de SGI: \_\_\_\_\_  
 Aclaración de firma: \_\_\_\_\_



MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0002631
Oficina Actuante:	DNI - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403	
Fecha:	10/08/2021 12:52:27	
Tipo:	Agregar Documentación	

Se procede a agregar escaneada la documentación correspondiente.

Pase a DNI- GESTION AMBIENTAL - Martin Goyeneche como está dispuesto en el mail que da inicio a este expediente.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2021-10-3-0002631-_Nota.pdf	Sí
2	2021-10-3-0002631-_ITGA.pdf	Sí

Firmante:
DI NUTO, MARIELA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0002631
Oficina Actuante:	DNI - GESTIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD 10/003/10011023	
Fecha:	18/08/2021 13:58:16	
Tipo:	Enviar	

Se ha recibido ITGA de las obra C/115 periodo Abr - Jun 2021, el cual se remite con destino a la UCAT para ser enviado a la CVU.

Firmante:
GOYENECHÉ, MARTIN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0002631
Oficina Actuante:	DNI - PROGRAMACIÓN 10/003/10012000	
Fecha:	10/09/2021 18:57:48	
Tipo:	Enviar	

Pase a CVU.

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0002631
Oficina Actuante:	DNI - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	25/11/2022 08:40:20	
Tipo:	Elevar	

Se eleva a la Dirección General de Secretaría para su conocimiento sugiriendo la remisión de los presentes obrados a la Corporación Vial del Uruguay S.A. para la prosecución del trámite correspondiente.

Actuante:
BENTANCUR SUAREZ, LORENA
Pase a Firma
CIGANDA HERNAN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0002631
Oficina Actuante:	DNI - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	28/11/2022 12:44:52	
Tipo:	AUTO- Constancia de Pase a Firma	

AG - Constancia de Firma.

Pase a Firma		
CIGANDA HERNAN	28/11/2022 12:44:51	Avala el documento

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0002631
Oficina Actuante:	DGS - COORDINACIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 10/001/10030100	
Fecha:	28/11/2022 13:02:57	
Tipo:	Enviar	

Con lo informado por la Dirección Nacional de Vialidad, se envía a Asesores del Sr. Ministro, para su conocimiento y consideración.-

Firmante:
ROMEUI, ALEJANDRO

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0002631
Oficina Actuante:	MINISTRO - 10/000/00000000	
Fecha:	01/06/2023 20:39:15	
Tipo:	Enviar	

Atento a lo informado por la Dirección Nacional de Vialidad, se toma conocimiento y corresponde remitir el expediente a la Corporación Vial del Uruguay S. A.

Firmante:
GONZALEZ, CARLOS ORIBE

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0002631
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000	
Fecha:	05/06/2023 16:47:48	
Tipo:	Firmar	

**DIRECCIÓN GENERAL DE SECRETARÍA**

En atención a los precedentes informes, remítase a la Corporación Vial del Uruguay SA.-

Dra. Graciela Soler

Directora General de Secretaría

Actuante:
PEREZ AVEIRO, MABEL
Pase a Firma
SOLER MALLO, GRACIELA RITA



MTOPI	EXPEDIENTE N°
	2021-10-3-0002631
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000
Fecha:	05/06/2023 17:10:29
Tipo:	AUTO- Constancia de Pase a Firma

AG - Constancia de Firma.

Pase a Firma		
SOLER MALLO, GRACIELA RITA	05/06/2023 17:10:29	Avala el documento

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-3-0002631
Oficina Actuante:	DGS - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	
Fecha:	06/06/2023 12:19:48	
Tipo:	Enviar	

Se remite a la Corporación Vial del Uruguay S.A., como está dispuesto.

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Firmante:
CLARK ARÉVALO, MARIA NOELIA