



5TO. INFORME TRIMESTRAL

Ampliación de Licitación C115

Rehabilitación de puentes “Corredor Litoral”

Grupo 2 – Ruta 20: Puentes sobre Cda del Sauce, Aº Don Esteban y Cda del Rosario

Período: Agosto, setiembre y octubre 2022

Noviembre 2022

Contenido

1.	INTRODUCCIÓN	1
2.	OBRADOR Y FRENTE DE OBRA	1
3.	TRABAJOS REALIZADOS	1
4.	GESTIÓN DE CANTERAS	1
5.	MATERIALES	1
6.	REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL	2
6.1	Servicios Higiénicos	2
6.2	Consumo de agua	2
6.3	Gestión de residuos sólidos	2
6.4	Pileta de lavado	3
6.5	Abastecimiento de combustible	3
7.	INFORMES DE MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES	3
8.	EQUIPOS	3
9.	PLANTILLA DE PERSONAL	3
10.	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3
11.	AUDITORIAS AMBIENTALES	4
12.	CONTINGENCIAS	4
13.	SUBCONTRATOS	4
14.	TAREAS PREVISTAS PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE	4
15.	RESPONSABLES DE ELABORACIÓN	4

1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental presentado, se describen los principales trabajos realizados en la quinta etapa y las medidas adoptadas para la correcta gestión de la misma.

Se deja constancia que nuestra gestión está alineada a las pautas planteadas en la realización de las actividades, referentes a aspectos relacionados con la protección ambiental específicamente en el Manual Ambiental de la DNV y de acuerdo con lo expresado en la R.M 290/2020 – EM 2020/14000/009444.

2. OBRADOR Y FRENTE DE OBRA

El obrador no tuvo modificaciones respecto a los trimestres anteriores. Por lo que los predios donde se ubica el mismo Nº3.970 propiedad del Destacamento Policial Colonia Kennedy 56km050 (-) de la Ruta Nº20, continúa conformado por oficinas para uso de la Empresa, oficinas para uso de la inspección de obra, vestuario y baños, depósito de herramientas, depósito de lubricantes y laboratorio de suelos y la infraestructura para la elaboración de hormigón, ubicada en el predio de la progresiva 56km050 (+), propiedad del MTOP (Regional del Departamento de Río Negro).

3. TRABAJOS REALIZADOS

Durante el quinto trimestre se desarrollaron tareas en el Puente sobre A° Don Esteban, realizando losa de acceso, construcción de vigas pórtico en estribo, ejecución de recrecido de viga longitudinal y ensanche de losa del puente.

4. GESTIÓN DE CANTERAS

En los meses de referencia, no se requirió material granular.

5. MATERIALES

Agregado pétreo para hormigón: Cantera La celeste, contando con AAO vigente.

Arena: Empresa Viurrarena.

Cemento Portland: Cantera Cielo Azul.

Las habilitaciones correspondientes se adjuntan al presente informe.

6. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL

6.1 Servicios Higiénicos

Para los efluentes de aguas servidas, el destino es un pozo negro, cuyo mantenimiento es realizado por la barométrica habilitada, en el trimestre de referencia no resultó necesario solicitar servicio debido a la baja cantidad de personal en el obrador.

El mantenimiento de los baños químicos está a cargo de la empresa “FICUZZ”, contando con habilitación de OSE correspondiente.

6.2 Consumo de agua

El agua de producción y agua para servicios de bienestar es proveniente del Aº Don Esteban, teniendo la autorización por parte del Ministerio de Ambiente ya presentada.

Para uso sanitario en obrador, se utiliza agua de OSE. Respecto al consumo de agua del personal, se suministra agua potable en bidones.

6.3 Gestión de residuos sólidos

Estos se clasifican en asimilables a domésticos, reciclables y peligrosos. Los primeros son enviados semanalmente al vertedero Municipal de Young. Los residuos reciclables como nylon - plástico y papel - cartón también se clasifican para luego ser enviados también al vertedero de Young.

Los residuos peligrosos como los filtros y trapos contaminados de hidrocarburo se disponen en tachos para luego ser trasladados al taller de INCOCI ubicado en la ruta 57 (57km000) de la ciudad de Trinidad. Desde allí son gestionados por la empresa habilitada.

Con respecto a las baterías, los neumáticos, tierra contaminada, chatarra y aceite usado se gestionan de la siguiente manera:

Gestores habilitados

- Neumáticos: Geneu
- Baterías: Obracel
- Tierra contaminada: Werba
- Chatarra: LAISA
- Aceite Usado: Petromóvil
- Filtros y Trapos sucios (hidrocarburo): Márgenes del Río

6.4 Pileta de lavado

En cuanto al lavado de camiones mixer, se utiliza la pileta de decantación realizada en el obrador progresiva 56km050 (+) El agua resultante del lavado es reutilizada para la misma función.

6.5 Abastecimiento de combustible

El suministro de combustible es realizado a través de un camión surtidor del proveedor ANCAP - Arroyo Grande, a los equipos correspondientes. El sobrante se deposita en una cisterna de la Empresa debidamente acondicionado en dique de contención según IT 8101. Se asiste el llenado de las máquinas usando bandejas estancas, de manera de evitar derrames accidentales de combustible.

7. INFORMES DE MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES

En la pileta de lavado del mixer de hormigón, se controla el PH del agua resultante por precaución de lluvias y por consecuencia el desborde del mismo. Se adjunta el registro de los análisis.

8. EQUIPOS

Durante el quinto trimestre, el equipo destinado a la obra estuvo compuesto por:

- 1 camiones mezcladores de hormigón
- 1 camión utilitario
- 1 camión doble eje con volcadora
- 1 retroexcavadora combinada
- 1 excavadora sobre bandas
- 1 compresor de aire, con martilletas y martillos barrenadores neumáticos

9. PLANTILLA DE PERSONAL

Durante el trimestre de ejecución de los trabajos, el promedio de personal ha sido de 35 personas, entre las que se encuentran: Capataz, administrativo de obra, maquinistas, choferes y operarios en general.

10. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

En el presente trimestre se realizaron las siguientes capacitaciones: correcto almacenamiento de combustible y aceite, correcta disposición de generadores chicos, señalización para tareas con riesgo

de caída de diferente nivel, primeros auxilios, taller específico sobre riesgos asociados a trabajos de herrería y capacitación a banderilleros sobre la correcta señalización vial. En conjunto a la capacitación, se hizo entrega de los boletines correspondientes. A través de la inducción, también se informó que el personal tiene la obligación de cumplir los procedimientos e instructivos que correspondan a fin de contribuir a la prevención en afectación al medio ambiente, mantener y mejorar las buenas prácticas previstas en materia de Gestión Ambiental.

11. AUDITORIAS AMBIENTALES

En el mes de referencia no se realizaron auditorias ambientales por parte del cliente.

12. CONTINGENCIAS

No se presentaron.

13. SUBCONTRATOS

No se cuenta con subcontratos en los meses de referencia.

14. TAREAS PREVISTAS PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE

Se prevé continuar con el ensanche de losa y recrecido de viga longitudinal en puente sobre A° Don Esteban, así como también, comenzar trabajos en cuarto cono.

15. RESPONSABLES DE ELABORACIÓN

ETAPA	FIRMA
Elaborado	Responsable SGI: Arq. Daniela Zacur
Aprobado	Jefe de Obra: Ing. Nicolás Álvez



REGISTRO DE SGI

RC 7576

CONTROL OPERACIONAL - GESTION AMBIENTAL

REV: 1


Parámetro a controlar: Ver lista al final del registro
 Sector/Obra: Puentes N-25
 Responsable del registro: C. ARAHAN
 Firma: [Signature]

Fecha	Parámetro a controlar	Unidad	Resultado	RESPONSABLE DEL CONTROL	Observaciones respecto a la medición realizada
3-8	PH		7		OK
10-8	PH		7		OK
17-8	PH		7		OK
26-8	PH		7		OK
31-8	PH		7		OK

TABLA DE PARAMETROS A CONTROLAR

N° identificación	Parámetro	Ubicación de la medición / Sector	
1	PH	Efluente líquido	Obras y TYD
2	Partículas sólidas	Efluente líquido	Obras y TYD
3	Grasas y Aceites	Efluente líquido	Obras y TYD
4	Material Particulado	Chimenea	Planta Asfáltica / Planta Trituradora
5	SO2	Chimenea	Planta Asfáltica
6	Gases de Combustión	Chimenea	Planta Asfáltica
7	Audiometría	Ambiente de trabajo	Planta Trituradora y Obras

Firma Encargado de Área: _____
 Aclaración de firma: _____
 Firma Responsable de SGI: _____
 Aclaración de firma: _____





Parámetro a controlar:
Sector/Obra:
Responsable del registro:
Firma:

Ver lista al final del registro ¹
Puentes C-6
NICOLAS ALVEZ

Fecha	Parámetro a controlar	Unidad	Resultado	RESPONSABLE DEL CONTROL	Observaciones respecto a la medición realizada
6/9	PH		7		OK
12/9	PH		7		OK
19/9	PH		7		OK
26/9	PH		7		OK

Nº Identificación	Parámetro	Ubicación de la medición / Sector	
1	PH	Efluente líquido	Obras y TYD
2	Partículas sólidas	Efluente líquido	Obras y TYD
3	Grasas y Aceites	Efluente líquido	Obras y TYD
4	Material Particulado	Chimenea	Planta Asfáltica / Planta Trituradora
5	SO2	Chimenea	Planta Asfáltica
6	Gases de Combustión	Chimenea	Planta Asfáltica
7	Audiometria	Ambiente de trabajo	Planta Trituradora y Obras



Firma Encargado de Área: _____
Aclaración de firma: _____
Firma Responsable de SGI: _____
Aclaración de firma: _____



REGISTRO DE SGI

RC 7576

CONTROL OPERACIONAL - GESTION AMBIENTAL

REV: 1

Parámetro a controlar:
Sector/Obra:
Responsable del registro:
Firma:

Ver lista al final del registro

Fuentes PZO
NICOLAS ALVIZ

1

Fecha	Parámetro a controlar	Unidad	Resultado	RESPONSABLE DEL CONTROL	Observaciones respecto a la medición realizada
5/10	PH		7		OK
11/10	PH		7		OK
18/10	PH		7		OK
24/10	PH		7		OK

TABLA DE PARAMETROS A CONTROLAR

N° Identificación	Parámetro	Ubicación de la medición / Sector	
1	PH	Efluente líquido	Obras y TYD
2	Partículas sólidas	Efluente líquido	Obras y TYD
3	Grasas y Aceites	Efluente líquido	Obras y TYD
4	Material Particulado	Chimenea	Planta Asfáltica / Planta Trituradora
5	SO2	Chimenea	Planta Asfáltica
6	Gases de Combustión	Chimenea	Planta Asfáltica
7	Audiometría	Ambiente de trabajo	Planta Trituradora y Obras

Firma Encargado de Área:

Aclaración de firma:

Firma Responsable de SGI:

Aclaración de firma:



CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN INTERNA

RC 6202



Ref.: PRN 6209

Rev.3

FECHA: 13-10-2022 **DURACIÓN:** 45 minutos **OBRA/SECTOR:** Obra RUTA 20

TEMAS: Divulgación de NO CONFORMIDADES Auditoría Externa. – Acciones Correctivas

- Almacenamiento de gasoil y producto químico en diques de madera que no aseguran la contención, en obrador.
- Almacenamiento de lubricante sobre suelo hormigonado sin contención, con posibilidad de escurrimiento a suelo descubierto.
- Generador sobre suelo descubierto sin contención en sector producción de hormigón.
- Falta de señalización sobre margen del arroyo con riesgo de caída de diferente nivel o al agua.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Eusebio Miot		Eusebio Miot
Walter Franco		Walter Franco
Sebastián Borrios		Sebastián Borrios
Gerardo Conpero		Gerardo Conpero
Pablo Corroia		Pablo Corroia
José Legisano		José Legisano
Ricardo Biscuizaco		Ricardo Biscuizaco
Daniel Fernández		Daniel Fernández
Darwin Fernández		Darwin Fernández
Heber Cordeiro		Heber Cordeiro
José Luis Rodríguez		José Luis Rodríguez
Fernando Rodríguez		Fernando Rodríguez
Fernando Taborda		Fernando Taborda
Coba Urquay		Coba Urquay
Luis De Los Santos		Luis De Los Santos
Jorge Rodríguez		Jorge Rodríguez
Sergio Iribarua		Sergio Iribarua

OBSERVACIONES: Se entrega nuevo Manual de Inducción.

Stefanie Montaña

Tec. Prevencionista
Matrícula: 2430

Stefanie Montaña
FIRMA DE PONENTES

Stefanie

CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN INTERNA

RC 6202



Rev.3

Ref.: PRN 6209

FECHA: 13-10-2022

DURACIÓN: 45 minutos

OBRA/SECTOR: Obra RUTA 20

TEMAS: Divulgación de NO CONFORMIDADES Auditoría Externa. – Acciones Correctivas

- Almacenamiento de gasoil y producto químico en diques de madera que no aseguran la contención, en obrador.
- Almacenamiento de lubricante sobre suelo hormigonado sin contención, con posibilidad de escurrimiento a suelo descubierto.
- Generador sobre suelo descubierto sin contención en sector producción de hormigón.
- Falta de señalización sobre margen del arroyo con riesgo de caída de diferente nivel o al agua.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Walter Ocampo		X [Firma]
Julio Rios		X [Firma]
Joel Moncher		X [Firma]
Ricardo Quiroga		X [Firma]
Rubén Díaz		X [Firma]
Wilson Jaime		X [Firma]
Carlos Techeira		X [Firma]
Rafael Ortiz		X [Firma]
Carlos Narcó		X [Firma]
Sergio Olivera		X [Firma]
Leandro Ayrala		X [Firma]
Yiquel Braque		X [Firma]
Edoardo Sualba		X [Firma]
Juan Silveira		X [Firma]
Adán Pimentel		X [Firma]
José Luis Flores		X [Firma]
Daniel Bantez		X [Firma]

OBSERVACIONES: Se entrega nuevo Manual de Inducción.

Stefanie Montaña

Tec. Prevencionista
Matrícula: 2430

FIRMA DE PONENTES

[Firma]

CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN INTERNA

RC 6202



Ref.: PRN 6209

Rev.3

FECHA: 13-10-2022 DURACIÓN: 45 minutos. OBRA/SECTOR: Obra RUTA 20

TEMAS: Divulgación de NO CONFORMIDADES Auditoría Externa. – Acciones Correctivas

- Almacenamiento de gasoil y producto químico en diques de madera que no aseguran la contención, en obrador.
- Almacenamiento de lubricante sobre suelo hormigonado sin contención, con posibilidad de escurrimiento a suelo descubierto.
- Generador sobre suelo descubierto sin contención en sector producción de hormigón.
- Falta de señalización sobre margen del arroyo con riesgo de caída de diferente nivel o al agua.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
José Bantoro		
Nicolás Álvarez		

OBSERVACIONES: Se entrega nuevo Manual de Inducción.

Stefanie Montaña
Tec. Prevencionista
Matricula: 2430

FIRMA DE PONENTES

CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN INTERNA

RC 6202



Ref.: PRN 6209

Rev.3

FECHA: 13/09/22 DURACIÓN: 1 Hora 30 min OBRA/SECTOR: RUTA 20.

TEMAS: Capacitación de Primeros Auxilios - Reanimación
cardíaca, reanudo de heridas.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Jorge Rodríguez	5	
Rafael Ortiz	5	
CARLOS LARRIÚ	S	
Joho Carrasco	8	
Carlos Techera	5	
Ruben Ruiz	7	
Fernando Rodriguez	5	
Donel Benf	8	
Scherson Bessios	S	
LEADRO AYRAIA	S	
Walter Ocampo	chofer	

OBSERVACIONES:

ENT. NESTOR PASTOR
FIRMA DE PONENTES

CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN INTERNA

RC 6202



Ref.: PRN 6209

Rev.3

FECHA: 01-09-22	DURACIÓN: 1 Hora. 30 min.	OBRA/SECTOR: RUTA 20. (Herrería).
TEMAS: Taller específico, riesgos asociados a Trabajos en Herrería. Manipulación manual de cargas. Pausas Activas. Importancia de las evaluaciones ergonómicas e higienicas, uso correcto de EPP.		

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Mario Cedres	medio oficial	Mario Cedres
Sergio Caupi		Sergio Caupi
Mattias Rodriguez		Mattias R.
Mano Uidal		Mano Uidal

OBSERVACIONES:

Stefanie Montaña
 Tec. Prevencionista
 Matricula: 2430

FIRMA DE PONENTES

CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN INTERNA

RC 6202



INCOCI

Ref.: PRN 6209

Rev.3

FECHA: 13-10-2022	DURACIÓN: 30 minutos.	OBRA/SECTOR: R.20.
TEMAS: Bandeneros; correcta señalización vial, posicionamiento adecuado; señalización a usuarios de la vía claros y precisos. Ropa de trabajo reflectiva, comunicación entre bandeneros.		

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Carlos Nores.		<i>[Handwritten signature]</i>
Sergio Trisburu.		<i>[Handwritten signature]</i>

OBSERVACIONES: se entrega Bolefin de Bandeneros.

Stefanie Montaña
 Tec. Prevencionista
 Matrícula: 2430

FIRMA DE PONENTES



MINISTERIO DE AMBIENTE

Montevideo, 24 AGO. 2021

Expte. 2020/006920
R.M. 596/2021

VISTO: la solicitud de Autorización Ambiental de Operación presentada por Cielo Azul Cementos y Calizas S.A., respecto de su planta de cemento, ubicado en los padrones N° 3.041 y 9.141 de la 1ª sección catastral del departamento de Treinta y Tres, en el marco del trámite de Autorización Ambiental de Operación (Exp. 2020/14000/006920);

RESULTANDO: I) que por Resolución MVOTMA N° 924/013, de 15 de julio de 2013, se concedió a la interesada la Autorización Ambiental Previa para el proyecto (Exp. 2012/14000/01268) y por Resolución MVOTMA N° 1914/016, de 26 de diciembre de 2016, un nuevo plazo de 2 años;

II) que con fecha 10 de junio de 2020, la firma solicitó la Autorización Ambiental de Operación para el proyecto referido, junto al Plan de Gestión de Residuos Sólidos;

III) que por informe de 30 de diciembre de 2020, el Departamento de Seguimiento de Proyecto de la División Evaluación de Impacto Ambiental y Licencias Ambientales sugiere proceder otorgar a la interesada la autorización solicitada, con las condiciones informadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 23 y ss. del Decreto N° 349/005, de 21 de setiembre de 2005;

IV) que por Resolución de Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental N° 45/021, de 12 de mayo de 2021, se aprobó a la interesada el Plan de Gestión de Residuos Sólidos presentado;

CONSIDERANDO: I) que habrá de procederse en la forma sugerida, concediéndose la Autorización Ambiental de Operación sujeta a las condiciones que se dirán;

II) que la interesada ha presentado el Plan de Gestión Ambiental de Operación para el proyecto referido, sin que correspondiera formular observaciones;

ATENCIÓN: a lo dispuesto por la Ley N° 16.466, de 19 de enero de 1994, la Ley N° 17.283, de 28 de noviembre de 2000, los arts. 291 y ss. de la Ley N° 19.889, de 9 de julio de 2020 y, el Decreto N° 349/005, de 21 de setiembre de 2005;

EL MINISTRO DE AMBIENTE

RESUELVE:

1°. Confiérase la Autorización Ambiental de Operación a Cielo Azul Cementos y Calizas S.A. (R.U.T N° 216710780019), respecto de su planta de cemento, ubicado en los padrones N° 3.041 y 9.141 de la 1ª sección catastral del departamento de Treinta y Tres, en el marco del trámite de Autorización Ambiental de Operación.

2°. La autorización referida en el ordinal anterior se concede sujeta al estricto cumplimiento de los compromisos emergentes de la presente tramitación y de las siguientes condiciones:

a. Operar de acuerdo a lo presentado y autorizado en la Autorización Ambiental Previa, el plan de Gestión Ambiental de Operación y el plan de Gestión de Residuos Sólidos.

b. En un plazo no mayor a seis meses se deberá:

i. encontrar conectada y transmitiendo los datos de los resultados de los monitoreos de emisiones de la chimenea principal, de acuerdo a lo establecido en el instructivo para la transmisión de datos de monitoreo continuo de emisiones;



LA DIRECCION NACIONAL DE HIDROGRAFÍA DEL M.T.O.P., DE ACUERDO A LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL DECRETO DE 16 DE OCTUBRE DE 1962, HACE CONSTAR QUE HA OTORGADO PERMISO PRECARIO, REVOCABLE, Y SIN EXCLUSIVIDAD PARA EXTRACCIÓN DE MATERIALES EN EL YACIMIENTO Y LAS CONDICIONES PARTICULARES QUE SE INDICAN, CON DESTINO AL CONSUMO INTERNO, Y SUJETO A LAS "CONDICIONES GENERALES DE EXTRACCIÓN" VIGENTES, AL **SR./SRA. ARENERA VIURRARENA S.A** (Representada por **Claudia Viurrarena**), C.I. 2.501.188-2, según expediente N° 2016/1/2/5014 y detalle siguiente:

1) UBICACION DEL YACIMIENTO Y CONDICIONES: Dpto. de SORIANO

Fracción de la zona de dominio público del álveo del **RÍO NEGRO**, comprendida entre las progresivas km. 58 y km. 75.-

2) MATERIAL: ARENA

3) AUTORIZACIÓN INICIAL: 2000 (DOS MIL) m³

4) PLAZO: 01/07/22 - 30/09/22

5) DERECHOS: \$ 40 (PESOS URUGUAYOS CUARENTA) por m³

IMPORTE TOTAL: \$ 80.000,00

6) FORMA DE EXTRACCIÓN: BOMBA DE SUCCIÓN Y BARCO ("21 de Julio" - Vigencia 01/08/22)

7) AUTORIZACIONES: 1ª. INICIAL _____ m³ 2.000

2ª. _____

3ª. _____

TOTAL AUTORIZADO Y ABONADO A LA FECHA A EXTRAER EN EL TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE/22: m³ 2000

Se expide la presente constancia con fecha

por DIRECCION NACIONAL DE HIDROGRAFIA

V° B°

Ing. ARIEL RODRIGUEZ
GERENTE HIDRÁULICO

Ing. Agrim. SERGIO K. CALFANI

FICUZZ

Alquiler de Baños Químicos
Mantenimiento
Cel: 099 364 276
Sarandí 438 - Trinidad


R.U.C. 060078630014
REMITO INTERNO
N° 6058

DÍA	MES	AÑO
5	8	22

CLIENTE: INCOCI
DIRECCIÓN: _____
REFERENCIA: Ruta 20.
N° DE BAÑOS: 280 S/N
PROPIEDAD CLIENTE FICUZZ
ENTREGA 4 ROLLOS BAROMÉTRICA
RETIRO JABÓN LIMPIEZA
NEUTRALIZANTE DE OLOR: 2 LITROS
HORARIO: 1420 LLEGADA SALIDA
OBSERVACIONES _____

N° DE FUNC.: 160

VEHÍCULO: 22

FIRMA: 
ACLARACIÓN: _____
C.I.: _____

impresos BELEN - Tel. 4364 3557
5201/6200 x 2 V. - 03/22 - N.O. 44468

FICUZZ

Alquiler de Baños Químicos
Mantenimiento
Cel: 099 364 276
Sarandí 438 - Trinidad

R.U.C. 060078630014
REMITO INTERNO
N° 6086

DÍA	MES	AÑO
11	8	22

CLIENTE: INCOCI
DIRECCIÓN: Ruta 20.
REFERENCIA: Redmóio 492x S/N
N° DE BAÑOS: 492-280
PROPIEDAD CLIENTE FICUZZ
ENTREGA ROLLOS BAROMÉTRICA
RETIRO JABÓN LIMPIEZA
NEUTRALIZANTE DE OLOR: LITROS
HORARIO: 1510 LLEGADA SALIDA
OBSERVACIONES _____

N° DE FUNC.: 160

VEHÍCULO: 22

FIRMA: 
ACLARACIÓN: ABRAHAM
C.I.: _____

impresos BELEN - Tel. 4364 3557
5201/6200 x 2 V. - 03/22 - N.O. 44468

FICUZZ

Alquiler de Baños Químicos
Mantenimiento
Cel: 099 364 276
Sarandí 438 - Trinidad

R.U.C. 060078630014
REMITO INTERNO
N° 5612

DÍA	MES	AÑO
18	8	22

CLIENTE: Incoct

DIRECCIÓN: _____

REFERENCIA: Ruta 20

N° DE BAÑOS: 492 S/N

PROPIEDAD CLIENTE FICUZZ

ENTREGA 4 ROLLOS BAROMÉTRICA

RETIRO JABÓN LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: 2 LITROS


HORARIO: 1458 LLEGADA SALIDA

OBSERVACIONES _____

N° DE FUNC.: 760

VEHÍCULO: 29

impresos BELEN - Tel. 4364 3557
5201/6200 x 2 V. - 03/22 - N.O. 44468

FIRMA: 
ACLARACIÓN: _____
C.I.: _____

FICUZZ

Alquiler de Baños Químicos
Mantenimiento
Cel: 099 364 276
Sarandí 438 - Trinidad

R.U.C. 060078630014
REMITO INTERNO
N° 5662

DÍA	MES	AÑO
7	9	22

CLIENTE: INCOCS

DIRECCIÓN: Ruta 20

REFERENCIA: _____

N° DE BAÑOS: 286-492

PROPIEDAD CLIENTE FICUZZ

ENTREGA 4 ROLLOS BAROMÉTRICA

RETIRO JABÓN LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: 2 LITROS


HORARIO: 1200 LLEGADA SALIDA

OBSERVACIONES _____

N° DE FUNC.: 760 148

VEHÍCULO: _____

impresos BELEN - Tel. 4364 3557
5201/6200 x 2 V. - 03/22 - N.O. 44468

FIRMA: 
ACLARACIÓN: _____
C.I.: _____

FICUZZ

Alquiler de Baños Químicos
Mantenimiento

Cel: 099 364 276
Sarandí 438 - Trinidad

R.U.C. 060078630014

REMITO INTERNO

Nº 5687

DÍA	MES	AÑO
8	9	22

CLIENTE: INCOCI

DIRECCIÓN: Ruta 20

REFERENCIA:

Nº DE BAÑOS: 286.492

PROPIEDAD CLIENTE FICUZZ

ENTREGA 4 ROLLOS BAROMÉTRICA

RETIRO JABÓN LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: 2 LITROS


HORARIO: 1910 LLEGADA SALIDA

OBSERVACIONES

Nº DE FUNC.: 160

VEHÍCULO: 22

impresos BELEN - Tel. 4364 3557
5201/6200 x 2 V. - 03/22 - N.O. 44468

FIRMA: 
ACLARACIÓN:
C.I.:

FICUZZ

Alquiler de Baños Químicos
Mantenimiento

Cel: 099 364 276
Sarandí 438 - Trinidad

R.U.C. 060078630014

REMITO INTERNO

Nº 6668

DÍA	MES	AÑO
22	9	22

CLIENTE: INCOCI

DIRECCIÓN: Ruta 20

REFERENCIA:

Nº DE BAÑOS: 280.492

PROPIEDAD CLIENTE FICUZZ

ENTREGA 4 ROLLOS BAROMÉTRICA

RETIRO JABÓN LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: 2 LITROS


HORARIO: 1400 LLEGADA SALIDA 35

OBSERVACIONES

Nº DE FUNC.: 160

VEHÍCULO: 16

impresos BELEN - Tel. 4364 3557
5200 x 2 V. - 09/22 - N.O. 44944

FIRMA: 
ACLARACIÓN:
C.I.:

FICUZZ

Alquiler de Baños Químicos
Mantenimiento

Cel: 099 364 276
Sarandí 438 - Trinidad

R.U.C. 060078630014

REMITO INTERNO

N°6503

DÍA	MES	AÑO
29	9	22

CLIENTE: INCOCI

DIRECCIÓN: _____

REFERENCIA: Puente Rofa. 20

N° DE BAÑOS: 499-280

PROPIEDAD CLIENTE FICUZZ

ENTREGA 4 ROLLOS BAROMÉTRICA

RETIRO JABÓN LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: 2 LITROS

HORARIO: 12:30 LLEGADA SALIDA 13:00

OBSERVACIONES _____

N° DE FUNC.: 160

VEHÍCULO: 16

impresos BELEN - Tel. 4364 3557
6201/7200 x 2 V. - 09/22 - N.O. 44944

FIRMA: Wilson Sarino
ACLARACIÓN: Wilson Sarino
C.I.: _____

FICUZZ

Alquiler de Baños Químicos
Mantenimiento

Cel: 099 364 276
Sarandí 438 - Trinidad

R.U.C. 060078630014

REMITO INTERNO

N°6465

DÍA	MES	AÑO
6	10	22

CLIENTE: INCOCI

DIRECCIÓN: Rofa. 20.

REFERENCIA: _____

N° DE BAÑOS: 499-280

PROPIEDAD CLIENTE FICUZZ

ENTREGA 4 ROLLOS BAROMÉTRICA

RETIRO JABÓN LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: 2 LITROS

HORARIO: 12:30 LLEGADA SALIDA

OBSERVACIONES _____

N° DE FUNC.: 160

VEHÍCULO: 16

impresos BELEN - Tel. 4364 3557
6201/7200 x 2 V. - 09/22 - N.O. 44944

FIRMA: [Signature]
ACLARACIÓN: _____
C.I.: _____

FICUZZ

Alquiler de Baños Químicos
Mantenimiento

Cel: 099 364 276
Sarandí 438 - Trinidad

R.U.C. 060078630014

REMITO INTERNO

N°6489

DÍA	MES	AÑO
13	10	22

CLIENTE: INCOCI

DIRECCIÓN: _____

REFERENCIA: Poente Pta. 20

N° DE BAÑOS: 499 280

PROPIEDAD CLIENTE FICUZZ

ENTREGA 4 ROLLOS BAROMÉTRICA

RETIRO JABÓN LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: 2 LITROS

HORARIO: 1300 LLEGADA SALIDA

OBSERVACIONES _____

N° DE FUNC.: 160

VEHÍCULO: 16

impresos BELEN - Tel. 4364 3557
6201/7200 x 2 V. - 09/22 - N.O. 44944

FIRMA: 

ACLARACIÓN: _____

C.I.: _____

FICUZZ

Alquiler de Baños Químicos
Mantenimiento

Cel: 099 364 276
Sarandí 438 - Trinidad

R.U.C. 060078630014

REMITO INTERNO

N°6529

DÍA	MES	AÑO
27	10	22

CLIENTE: INCOCI

DIRECCIÓN: Pta 20

REFERENCIA: _____

N° DE BAÑOS: 499 280

PROPIEDAD CLIENTE FICUZZ

ENTREGA 4 ROLLOS BAROMÉTRICA

RETIRO JABÓN LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLOR: 2 LITROS

HORARIO: 1300 LLEGADA SALIDA

OBSERVACIONES _____

N° DE FUNC.: 160

VEHÍCULO: 16

impresos BELEN - Tel. 4364 3557
6201/7200 x 2 V. - 09/22 - N.O. 44944

FIRMA: 

ACLARACIÓN: _____

C.I.: _____



REGISTRO DE SGI

Código: RC 7571b

**CONSTANCIA DE DISPOSICION FINAL
DE RESIDUOS**

REF: IT 7113

Revisión: 2

Fecha: 5-8-22

Receptor de Residuos:

Cantidad de Residuos PAPEL Y CARTÓN entregado por INCOCI SA:

400 LITROS BOLSAS PORTLAND / 200 LITROS

Cantidad de Residuos NYLON Y PLÁSTICO entregado por INCOCI SA:

200 LITROS

Cantidad de Residuos ASIMILABLES A DOMÉSTICOS entregado por INCOCI SA:

200 LITROS

Cantidad de Residuos PELIGROSOS entregado por INCOCI SA:

FILTROS:

TRAPOS SUCIOS:

OTROS:

Cantidad de NEUMÁTICOS fuera de uso entregado por INCOCI SA:

Sector / Obra:

PUENTES RUTA 20

Firma del que entrega:

Firma del que recibe:

Aclaración de firma:

Aclaración de firma:

Drago Almes



REGISTRO DE SGI

Código: RC 7571b

**CONSTANCIA DE DISPOSICION FINAL
DE RESIDUOS**

REF: IT 7113

Revisión: 2

Fecha: 9-8-22

Receptor de Residuos:

Cantidad de Residuos PAPEL Y CARTÓN entregado por INCOCI SA:

1000 LITROS BOLSAS PORTLAND / 200 LITROS

Cantidad de Residuos NYLON Y PLÁSTICO entregado por INCOCI SA:

300 LITROS

Cantidad de Residuos ASIMILABLES A DOMÉSTICOS entregado por INCOCI SA:

200 LITROS

Cantidad de Residuos PELIGROSOS entregado por INCOCI SA:

FILTROS:

TRAPOS SUCIOS:

OTROS:

Cantidad de NEUMÁTICOS fuera de uso entregado por INCOCI SA:


Sector / Obra:

Firma del que entrega:

Firma del que recibe:



Aclaración de firma:

Aclaración de firma:

	REGISTRO DE SGI		Código: RC 7571b
	CONSTANCIA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS		
	REF: IT 7113		Revisión: 2
Fecha: 26-8-22	Receptor de Residuos: VENTEDERO		
Cantidad de Residuos PAPEL Y CARTÓN entregado por INCOCI SA: 100 Lts BOLSA PORTLAND 50 Lts			
Cantidad de Residuos NYLON Y PLÁSTICO entregado por INCOCI SA: 100 Lts			
Cantidad de Residuos ASIMILABLES A DOMÉSTICOS entregado por INCOCI SA: 50 Lts			
Cantidad de Residuos PELIGROSOS entregado por INCOCI SA: FILTROS: TRAJOS SUCIOS: OTROS:			
Cantidad de NEUMÁTICOS fuera de uso entregado por INCOCI SA:			
Sector / Obra:			
Firma del que entrega:		Firma del que recibe: 	
Aclaración de firma:		Aclaración de firma: DIEGO ALVES	

	REGISTRO DE SGI		Código: RC 7571b
	CONSTANCIA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS		
	REF: IT 7113		Revisión: 2
Fecha: 6-9-22	Receptor de Residuos:		
Cantidad de Residuos PAPEL Y CARTÓN entregado por INCOCI SA: 150 Lts			
Cantidad de Residuos NYLON Y PLÁSTICO entregado por INCOCI SA: 200 Lts			
Cantidad de Residuos ASIMILABLES A DOMÉSTICOS entregado por INCOCI SA: 100 Lts			
Cantidad de Residuos PELIGROSOS entregado por INCOCI SA: FILTROS: TRAJOS SUCIOS: OTROS:			
Cantidad de NEUMÁTICOS fuera de uso entregado por INCOCI SA:			
Sector / Obra:			
Firma del que entrega:		Firma del que recibe: 	
Aclaración de firma:		Aclaración de firma:	

	REGISTRO DE SGI		Código: RC 7571b
	CONSTANCIA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS		
	REF: IT 7113		Revisión: 2
Fecha: 14/9/22	Receptor de Residuos:		
Cantidad de Residuos PAPEL Y CARTÓN entregado por INCOCI SA: 100 LTS			
Cantidad de Residuos NYLON Y PLÁSTICO entregado por INCOCI SA: 200 LTS			
Cantidad de Residuos ASIMILABLES A DOMÉSTICOS entregado por INCOCI SA: 150 LTS			
Cantidad de Residuos PELIGROSOS entregado por INCOCI SA:			
FILTROS:	TRAPOS SUCIOS:	OTROS:	
Cantidad de NEUMÁTICOS fuera de uso entregado por INCOCI SA:			
Sector / Obra:			
Firma del que entrega:	Firma del que recibe: 		
Aclaración de firma:	Aclaración de firma:		

	REGISTRO DE SGI		Código: RC 7571b
	CONSTANCIA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS		
	REF: IT 7113		Revisión: 2
Fecha: 22/9/22	Receptor de Residuos:		
Cantidad de Residuos PAPEL Y CARTÓN entregado por INCOCI SA: 100 LTS			
Cantidad de Residuos NYLON Y PLÁSTICO entregado por INCOCI SA: 50 LTS			
Cantidad de Residuos ASIMILABLES A DOMÉSTICOS entregado por INCOCI SA: 200 LTS			
Cantidad de Residuos PELIGROSOS entregado por INCOCI SA:			
FILTROS:	TRAPOS SUCIOS:	OTROS: 500 kg HIERRO DE OBRA	
Cantidad de NEUMÁTICOS fuera de uso entregado por INCOCI SA:			
Sector / Obra:			
Firma del que entrega:	Firma del que recibe: 		
Aclaración de firma:	Aclaración de firma:		




REGISTRO DE SGI

Código: RC 7571b

**CONSTANCIA DE DISPOSICION FINAL
DE RESIDUOS**

REF: IT 7113

Revisión: 2

Fecha: 28/9/22	Receptor de Residuos:	
Cantidad de Residuos PAPEL Y CARTÓN entregado por INCOCI SA: 100 LTS		
Cantidad de Residuos NYLON Y PLÁSTICO entregado por INCOCI SA: 100 LTS		
Cantidad de Residuos ASIMILABLES A DOMÉSTICOS entregado por INCOCI SA: 200 LTS		
Cantidad de Residuos PELIGROSOS entregado por INCOCI SA: FILTROS: TRAPOS SUCIOS: OTROS: 10 m ³ ESCOMBRO		
Cantidad de NEUMÁTICOS fuera de uso entregado por INCOCI SA:		
Sector / Obra:		
Firma del que entrega:	Firma del que recibe: 	
Aclaración de firma:	Aclaración de firma:	

C:/SGI/REGISTROS/GESTION AMBIENTAL - 14001

RC 7571b.doc




REGISTRO DE SGI

Código: RC 7571b

**CONSTANCIA DE DISPOSICION FINAL
DE RESIDUOS**

REF: IT 7113

Revisión: 2

Fecha: 4/10/22	Receptor de Residuos:	
Cantidad de Residuos PAPEL Y CARTÓN entregado por INCOCI SA: 150 LTS		
Cantidad de Residuos NYLON Y PLÁSTICO entregado por INCOCI SA: 150 LTS		
Cantidad de Residuos ASIMILABLES A DOMÉSTICOS entregado por INCOCI SA: 150 LTS		
Cantidad de Residuos PELIGROSOS entregado por INCOCI SA: FILTROS: TRAPOS SUCIOS: OTROS:		
Cantidad de NEUMÁTICOS fuera de uso entregado por INCOCI SA:		
Sector / Obra:		
Firma del que entrega:	Firma del que recibe: 	
Aclaración de firma:	Aclaración de firma:	

	REGISTRO DE SGI		Código: RC 7571b
	CONSTANCIA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS		
	REF: IT 7113		Revisión: 2
Fecha: 18/10/22	Receptor de Residuos:		
Cantidad de Residuos PAPEL Y CARTÓN entregado por INCOCI SA: 200 LTS Bolsos Portabolsos + 200 LBS			
Cantidad de Residuos NYLON Y PLÁSTICO entregado por INCOCI SA: 100 LTS			
Cantidad de Residuos ASIMILABLES A DOMÉSTICOS entregado por INCOCI SA: 150 LTS			
Cantidad de Residuos PELIGROSOS entregado por INCOCI SA:			
FILTROS:	TRAPOS SUCIOS:	OTROS:	
Cantidad de NEUMÁTICOS fuera de uso entregado por INCOCI SA:			
Sector / Obra: PUENTES R20			
Firma del que entrega:		Firma del que recibe: 	
Aclaración de firma:		Aclaración de firma:	

	REGISTRO DE SGI		Código: RC 7571b
	CONSTANCIA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS		
	REF: IT 7113		Revisión: 2
Fecha: 24/10/22	Receptor de Residuos:		
Cantidad de Residuos PAPEL Y CARTÓN entregado por INCOCI SA: 200 LTS			
Cantidad de Residuos NYLON Y PLÁSTICO entregado por INCOCI SA: 200 LTS Bolsos			
Cantidad de Residuos ASIMILABLES A DOMÉSTICOS entregado por INCOCI SA: 150 LTS			
Cantidad de Residuos PELIGROSOS entregado por INCOCI SA:			
FILTROS:	TRAPOS SUCIOS:	OTROS:	
Cantidad de NEUMÁTICOS fuera de uso entregado por INCOCI SA:			
Sector / Obra: PUENTES R20			
Firma del que entrega:		Firma del que recibe: 	
Aclaración de firma:		Aclaración de firma:	



REGISTRO DE SGI

Código: RC 7571b

CONSTANCIA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

REF: IT 7113

Revisión: 2

Fecha: 24/10/22

Receptor de Residuos:

Cantidad de Residuos PAPEL Y CARTÓN entregado por INCOCI SA:

Cantidad de Residuos NYLON Y PLÁSTICO entregado por INCOCI SA:

Cantidad de Residuos ASIMILABLES A DOMÉSTICOS entregado por INCOCI SA:

Cantidad de Residuos PELIGROSOS entregado por INCOCI SA:

FILTROS:

TRAPOS SUCIOS:

OTROS:

500 kg Hierro en obra
5 m³ escombros

Cantidad de NEUMÁTICOS fuera de uso entregado por INCOCI SA:

Sector / Obra: PUENTES R 20

Firma del que entrega:

Firma del que recibe:

Aclaración de firma:

Aclaración de firma:



ORDEN DE SERVICIO

Nº 004238

CARMELO DE ARZADUM 5990
 MONTEVIDEO - URUGUAY
 TELS.: 2304 4974 - 2307 5984
 E-mail: info@petromobil.com.uy
 Web: www.petromobil.com.uy

MATRICULA DEL CAMION EN SERVICIO

SAP 5562



FECHA DE SERVICIO

2 8 22

Datos de Cadena de Gestión

GENERADOR Fecha 2 8 22 Hora	Empresa: IVOEN R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto Ruta 57 Km 57	Firma/ Aclaración
TRANSPORTISTA Fecha 8 22 Hora	Empresa: Petromovil Ltda. R.U.T.: 21 098074 0010	Dirección/ Teléfono Contacto Carmelo de Arzadum 5990 2304 4974	Firma/ Aclaración
ACOPIO Fecha Hora	Empresa: R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto	Firma/ Aclaración
DESTINO FINAL Fecha Hora	Empresa: R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto	Firma/ Aclaración

Datos de Residuos

Descripción	Descripción	Kg./L/Unidades	Observaciones
ALCANTARAL	1 / 11	1000	
DRENAJES	1 / 11		
	1 / 11		
	1 / 11		
	1 / 11		
	1 / 11		
	1 / 11		
	1 / 11		
	1 / 11		
	1 / 11		

Pceeto → Paderito



ORDEN DE SERVICIO

CARMELO DE ARZADUM 5990
MONTEVIDEO - URUGUAY
TELS.: 2304 4974 - 2307 5984
E-mail: info@petromobil.com.uy
Web: www.petromobil.com.uy

Nº 000385

MATRICULA DEL CAMION EN SERVICIO

SIBZ 6682



FECHA DE SERVICIO

20 9 22

Datos de Cadena de Gestión

GENERADOR Fecha 20 9 22 Hora	Empresa: INCOMCI R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto Ruta 57 km 57 TRINIDAD	 Firma/ Aclaración
TRANSPORTISTA Fecha 20 9 22 Hora	Empresa: Petromobil SAS. R.U.T.: 21 098074 0010	Dirección/ Teléfono Contacto Carmelo de Azardum 5990 2304 4974	 Firma/ Aclaración
ACOPIO Fecha Hora	Empresa: R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto	Firma/ Aclaración
DESTINO FINAL Fecha Hora	Empresa: R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto	Firma/ Aclaración

Datos de Residuos

Descripción	Descripción	Kg./L./Unidades	Observaciones
Acido su	_____ / _____	1500	
DOSUSO	_____ / _____		
	_____ / _____		
	_____ / _____		
	_____ / _____		
	_____ / _____		
	_____ / _____		
	_____ / _____		
	_____ / _____		
	_____ / _____		

Montevideo, 10 de octubre de 2022

Certificado de reciclaje

INCOCI SA

Por la siguiente declaramos que la empresa a la cual se hace referencia ha entregado el siguiente listado de residuos a Werba S.A. Nuestra empresa se hará cargo de la gestión de los mismos para garantizar su reciclaje o disposición final responsable. El servicio está comprendido en la Autorización Ambiental de Werba S.A. entregada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente.

Descripción del Residuo Recibido	Cantidad
Recipientes contaminados	25 kg
Residuos contaminados	29 kg
Filtros de aceite	30 litros

Dichos residuos fueron entregados a Werba S.A. en la fecha 06/10/2022

En caso que deban realizar la declaración jurada de residuos para Dinama pueden contactar a nuestro departamento técnico quienes le asistiran en completar el formulario correspondiente.



Por Werba S.A.
Ing. Emiliano Avondet

WERBA S.A.



WERBA S.A.
CNEL. BELINZON 4880
Montevideo - Uruguay
Tel.: 25140360

210129120014
e-Factura
A / 18031
CREDITO

RUC COMPRADOR
212211750014

INCOCI S.A.
DR. LUIS ALBERTO DE HERRERA 519
TRINIDAD

Fecha:
10/10/2022
Peso uruguayo

Artículo	Descripción	% Desc.	Cantidad	Unidad	Precio	Monto
9999914	RECICLAJE DE GESTIÓN INTEGRAL		1.00	UN	5,000.00	5,000.00

Adenda	Referencias
<p>Vendedor: 10 - WALTER GARCIA Obs.: A efectos Fiscales, Tipo de Cambio: 1 Imputa: ---- Tipo Documento: 1001 - Factura\$ Cliente: 2888 Cond. de Venta: CREDITO 30 DIAS FF Banco Santander \$ y USS: CC 7572158 a nombre de Werba S.A. - Suc. 74, Paso Molino BROU \$: CC 001547386 - 00002 / BROU USS: CC 001547386 - 00001</p>	



Res. 2911/2015
Puede verificar comprobante en:
<https://www.efactura.dgi.gub.uy>
IVA al día
CAE 90221444888 Rango 017501/ 019500

Neto tasa básica	5,000.00	Neto tasa mínima	0.00
IVA tasa básica	1,100.00	IVA tasa mínima	0.00
Percepción/Retención	0.00	Exento	0
Descuentos/Recargos		Total	6,100

Código de seguridad:
Pr/OF4

Fecha de Vencimiento
10/08/2024