



## 4TO. INFORME TRIMESTRAL – ETAPA II

**Ampliación Licitación C/115 – Ruta N°90, Tramo: Ruta Piedras Coloradas –  
Empalme con Ruta 25”**

*Marzo 2023*

*Indice*

1.	INTRODUCCIÓN	1
2.	OBRADOR Y FRENTE DE OBRA	1
3.	TRABAJOS REALIZADOS	1
4.	MATERIALES	2
5.	REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL	2
5.1	Servicios Higiénicos	2
5.2	Gestión de residuos sólidos	2
5.3	Abastecimiento de combustible	3
6.	EQUIPOS	3
7.	PLANTILLA DE PERSONAL	3
8.	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3
9.	AUDITORIAS AMBIENTALES	3
10.	SUBCONTRATOS	3
11.	CONTINGENCIAS	4
12.	TAREAS PREVISTAS PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE	4
13.	RESPONSABLES DE ELABORACIÓN	4

## 1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental presentado oportunamente, se describen a continuación los principales trabajos realizados en el cuarto trimestre de la segunda etapa y las medidas adoptadas para la correcta gestión de la misma.

Se deja constancia que nuestra gestión está alineada a las pautas planteadas en la realización de las actividades, referentes a aspectos relacionados con la protección ambiental específicamente del Plan de Gestión Ambiental y Social elaborado por el BID.

## 2. OBRADOR Y FRENTE DE OBRA

El obrador del padrón N° 8.786 no tuvo modificaciones respecto al informe anterior, conformado por oficinas para uso de la Empresa, oficina para uso de inspección de obra, vivienda del calderista, vestuarios y baños, depósito de herramientas, depósito de lubricantes, acopio de áridos, laboratorio de suelos, laboratorio de asfalto, zona de lavado de camiones y la Planta Asfáltica.

En el mes de noviembre, se instala la planta de hormigón en el predio N°2.169 propiedad del Sr. Mauricio Faccin ubicado por ruta 4 a 800m de ruta 90. Se instaló allí la planta de hormigón y los servicios de bienestar para los operarios. Se adjunta al presente documento las notas de conformidad y autorización correspondientes.

## 3. TRABAJOS REALIZADOS

Finalizaron las tareas de ejecución de carpeta de rodadura de mezcla asfáltica en el tramo de obra y se ejecutó también en zona de accesos a Guichón (tramo empalme rutas 90 y 4 – Guichón).

Finalizaron las tareas de conformación de la faja, limpieza de cauces, dejando finalizado este ítem de acuerdo con las especificaciones del contrato.

Finalizaron las obras de hormigonado de la rotonda de Rutas 90 y 4.

Se ejecutó la totalidad de la demarcación de pavimentos en el eje blanco y de las líneas de prohibición de adelantamiento en amarillo en todo el tramo desde Piedras Coloradas hasta Empalme con Ruta 25, así como también la correspondiente tarea con las líneas de borde y

colocación de carteles. Del mismo modo, se demarcaron las rotondas de Rutas 90 y 4, y de rotonda en acceso a Guichón.

#### 4. MATERIALES

##### AGREGADO PÉTREO

Se compra piedra triturada a la cantera comercial “La Celeste” de la Empresa INCOCI S.A, cuenta con la AAP y AAO por DINACEA.

##### ASFALTO

Proveedor: ANCAP.

#### 5. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL

##### 5.1 Servicios Higiénicos

Los efluentes de aguas servidas son recolectados de un pozo negro. La recolección y tratamiento es realizado por la barométrica habilitada del Municipio Departamental de Guichón. Se solicitará servicio para el cierre.

El mantenimiento de los baños químicos está a cargo de la empresa “Rivero”, contando con habilitación de OSE correspondiente.

##### 5.2 Gestión de residuos sólidos

Estos se clasifican en asimilables a domésticos, reciclables y peligrosos. Los primeros son enviados semanalmente al vertedero Municipal de Guichón. Los residuos reciclables como nylon - plástico y papel - cartón también se clasifican para luego ser enviados a ECOPUNTO recicladora del Departamento de Paysandú.

Los residuos peligrosos como los filtros y trapos contaminados de hidrocarburo se disponen en tachos para luego ser trasladados al taller de INCOCI ubicado en la ruta 57 (57km000) de la ciudad de Trinidad. Desde allí son gestionados por la Empresa habilitada.

### 5.3 Abastecimiento de combustible

El suministro de combustible es realizado a través de un camión surtidor del proveedor ANCAP a una cisterna de la empresa la cual surte las distintas máquinas. Se asiste el llenado de las máquinas usando bandejas estancas, de manera de evitar derrames accidentales de combustible.

El obrador cuenta con un depósito cisterna de combustible, debidamente posicionado en dique de contención según IT 8101.

## 6. EQUIPOS

Durante el trimestre, el equipo destinado a la obra estuvo compuesto por:

Planta Asfáltica, 1 Palas Cargadoras Frontales, 1 barredora, 2 camiones utilitarios, 6 camiones doble eje con volcadora, 2 retroexcavadora combinada, 1 motoniveladora, 2 rodillo compactador liso, 1 compactador neumático, 1 terminadora de Mezcla Asfáltica, 1 camión regador de asfalto, 1 camión mixer de hormigón y una Planta de Hormigón.

## 7. PLANTILLA DE PERSONAL

Durante el trimestre de ejecución de los trabajos, el promedio de personal ha sido de 30 personas, entre las que se encuentran: Capataz, apuntador, maquinistas, choferes, banderilleros y operarios en general.

## 8. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

En el periodo de referencia no se registraron nuevos ingresos por lo que no se realizaron capacitaciones.

## 9. AUDITORIAS AMBIENTALES

En el mes de setiembre se realizó auditoría Ambiental por el MTOP a través de DICA & Asociados, no teniendo observaciones ni No conformidades.

## 10. SUBCONTRATOS

Se realizaron los trabajos de pintura de ruta con la Empresa SERVIAM.

## 11. CONTINGENCIAS

No se presentaron.

## 12. TAREAS PREVISTAS PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE

En el próximo trimestre se propone dar fin a la obra, y solicitar la Recepción Provisoria de la misma.

## 13. RESPONSABLES DE ELABORACIÓN

ETAPA	FIRMA
Elaborado	Responsable SGI: Arq. Daniela Zacur
Revisado y Aprobado	Jefe de Obra: Ing. Nicolás Álvez



Trinidad, 29 de noviembre del 2022

Sr. Mauricio Faccin

Presente

De nuestra consideración,

La Empresa INCOCI S.A, adjudicataria de la Licitación: C/115 – Pavimentación de Ruta 90, Tramo: Piedras Coloradas y emplame con Ruta 25 y trabajos de repavimentación de emplames en el acceso a Guichón (Ruta 90) y Avenida Gral. Artigas, solicita autorización por parte del propietario del padrón urbano N° 2.169 para la instalación de la planta de hormigón de la Empresa por el período de 5 meses aproximadamente.

Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente.

  
Arq. Daniela Zacur

Responsable del Sistema de Gestión Integrado

Por INCOCI S.A

Firma Propietario: *M. FACCIN*

*MAURICIO FACCIN*

OFICINA CENTRAL

Dr. Luis A. de Herrera 519, Trinidad, Flores

43646000  incoci@incoci.com.uy





Piedras Coloradas, 30 de noviembre de 2022

INCOCI SA.

**Ing. Marcello Faguaga**

Presente

Ref.:Obra: Ampliación LIC. C/115 "Ruta 90, Tramo: Ruta 25 – Guichón (Recapado con mezcla asfáltica convencional de 8 cm de espesor en 9m de ancho, de calzada en la Ruta 90, tramo Piedras Coloradas con el emplame de la Ruta 25, así como los trabajos complementarios de repavimentación de empalmes en el acceso a Guichón (Ruta 90) y de la Avenida General Artigas)"

Asunto: **Instalación planta de hormigón.**

Por la presente se autoriza a la empresa INCOCI S.A, a la instalación de la planta de elaboración de hormigón en el predio ubicado en Ruta 4, Padrón Rural N° 2169 del departamento de Paysandú.

Sin otro particular, saludo atentamente,

---

**Ing. Mauricio Figares**  
Director de Obra





Trinidad, 16 de diciembre del 2022.

### COMUNICADO DE OBRA

La Empresa INCOCI S.A, adjudicataria de la Ampliación de Licitación: “Pavimentación de Ruta 90, Tramo: Piedras Coloradas y emplame con Ruta 25 y trabajos de repavimentación de emplames en el acceso a Guichón (Ruta 90) y Avenida Gral. Artigas”, por este intermedio, comunica a los señores vecinos, su intención de instalar la Planta de hormigón para los trabajos a realizar en la Licitación de referencia, en el Padrón N°2.169 de la localidad de Guichón, Departamento de Paysandú, con frente a la ruta N°4.

Es de destacar que:

- Los trabajos en dicho lugar se desarrollarán en hora
- rio diurno, a fin de no alterar la tranquilidad de la zona.
- La velocidad de los camiones será limitada, tanto en el proceso de producción como en el traslado del material a fin de no causar perjuicios al tránsito actual.
- Se procurará mantener el orden y la prolijidad de acuerdo a las buenas prácticas de obra.

De acuerdo con lo estipulado en el Manual Ambiental para Obras y Actividades del Sector Vial, de la Dirección Nacional de Vialidad 1998, se solicita la conformidad de las casas habitadas ubicadas a una distancia menor a 500 m de la instalación antes mencionada.

Habiéndose comunicado la situación al Sr. Vecino del lugar de emplazamiento y objetivo del mismo, y no teniendo inconvenientes al respecto, solicitamos la firma de conformidad con la situación planteada por la Empresa.

#### OFICINA CENTRAL

 Dr. Luis A. de Herrera 519, Trinidad, Flores

 43646000  [incoci@incoci.com.uy](mailto:incoci@incoci.com.uy)





ID	NOMBRE Y APELLIDO	CI	FIRMA
Vivienda 1	Nelson BONTALEA	2945 881 8	
Vivienda 2	Karen Fariñas	4.619 5201	
Vivienda 3	Dardo Rasado	2.829 948-1	

OFICINA CENTRAL

📍 Dr. Luis A. de Herrera 519, Trinidad, Flores

☎ 43646000 ✉ incoci@incoci.com.uy





ID	NOMBRE Y APELLIDO	CI	FIRMA
Vivienda 4	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>3.513.588.888</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
Vivienda 5	VIVIENDA SIN OCUPAR		
Vivienda 6	" " "		
Vivienda 7	" " "		

**OFICINA CENTRAL**

📍 Dr. Luis A. de Herrera 519, Trinidad, Flores

☎ 43646000 ✉ [incoci@incoci.com.uy](mailto:incoci@incoci.com.uy)







Trinidad, 25 de octubre de 2022

**Empresa SERVIAM**

**Licitación: Ampliación Licitación C/115 – Ruta N°90, Tramo: Ruta Piedras Coloradas – Empalme con Ruta 25**

De nuestra consideración,

Solicitamos constancia de que la Empresa SERVIAM cumplirá con lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental elaborado por el consorcio donde se dejan establecidos los lineamientos para la Gestión Ambiental para la obra de referencia.

Sin otro particular,

Saluda atentamente,

  
Arq. Daniela Zacur

Responsable del Sistema de Gestión Integrado

Por INCOCI S.A

Firma:



Aclaración:

Remiro Martínez

Por SERVIAM S.A.

OFICINA CENTRAL

📍 Dr. Luis A. de Herrera 519, Trinidad, Flores

☎ 43646000 ✉ [incoci@incoci.com.uy](mailto:incoci@incoci.com.uy)





Trinidad, 23 de enero del 2023.


Sr. Mauricio Faccin

Presente

De nuestra consideración,

La Empresa INCOCI S.A comunica que procederemos a dejar el predio propiedad del Sr Mauricio Faccin, donde se encontraba instalado el campamento de la obra: **Licitación C/115 Pavimentación de Ruta 90, Tramo: Piedras Coloradas y empalme con Ruta 25 y trabajos de repavimentación de empalmes en el acceso a Guichón (Ruta 90) y Av. Gral. Artigas.** Habiéndose comunicado la situación al propietario no teniendo inconvenientes al respecto, dejando a pedido del mismo, acopio de tosca y arena, solicitamos la firma de conformidad con el estado de restauración ambiental del predio ubicado en el Padrón N° 2.169 en el Departamento de Paysandú.

Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente.

  
Arq. Daniela Zacur

Responsable del Sistema de Gestión Integrado



Firma Propietario:

MAURICIO FACFIN



**PETROMOBIL SAS**

**ORDEN DE SERVICIO**

Nº 000684

CARMELO DE ARZADUM 5990  
MONTEVIDEO - URUGUAY  
TELS.: 2304 4974 - 2307 5984  
E-mail: info@petromobil.com.uy  
Web: www.petromobil.com.uy

**MATRICULA DEL CAMION EN SERVICIO**

STP 4442



**FECHA DE SERVICIO**

5 12 22

**Datos de Cadena de Gestión**

<b>GENERADOR</b> Fecha 5 12 22 Hora	Empresa: IPCOUCI R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto Ruta 57 Km 57	 Firma/ Aclaración
<b>TRANSPORTISTA</b> Fecha 5 12 22 Hora	Empresa: Petromobil SAS. R.U.T.: 21 098074 0010	Dirección/ Teléfono Contacto Carmelo de Azardum 5990 2304 4974	 Firma/ Aclaración
<b>ACOPIO</b> Fecha  Hora	Empresa: R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto	Firma/ Aclaración
<b>DESTINO FINAL</b> Fecha  Hora	Empresa: R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto	Firma/ Aclaración

**Datos de Residuos**

Descripción	Descripción	Kg./Unidades	Observaciones
Acido Ox	_____ / II _____	1200	
DJSuso	_____ / II _____		
	_____ / II _____		
	_____ / II _____		
	_____ / II _____		
	_____ / II _____		
	_____ / II _____		
	_____ / II _____		
	_____ / II _____		
	_____ / II _____		





**PETROMOVIL Ltda.**

**ORDEN DE SERVICIO**

Nº 003735

CARMELO DE ARZADUM 5990  
 MONTEVIDEO - URUGUAY  
 TELS.: 2304 4974 - 2307 5984  
 E-mail: info@petromobil.com.uy  
 Web: www.petromobil.com.uy

**MATRICULA DEL CAMION EN SERVICIO**

SIP 4442



**FECHA DE SERVICIO**

14 / 1 / 2022

**Datos de Cadena de Gestión**

<b>GENERADOR</b> Fecha 14 / 1 / 2022 Hora 10 / 10	Empresa: INCOCI R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto RUTAS Y KMS 7	 Firma/ Aclaración
<b>TRANSPORTISTA</b> Fecha 14 / 1 / 2022 Hora 10 / 40	Empresa: Petromovil Ltda. R.U.T.: 21 098074 0010	Dirección/ Teléfono Contacto Carmelo de Azardum 5990 2304 4974	 Firma/ Aclaración
<b>ACOPIO</b> Fecha  Hora  	Empresa: R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto  	 Firma/ Aclaración
<b>DESTINO FINAL</b> Fecha  Hora  	Empresa: R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto	Firma/ Aclaración

**Datos de Residuos**

Descripción	Descripción	Kg./L./Unidades	Observaciones
ACEITE EN RESUSO	1 x / II	600 LITROS	
	/ II		
	/ II		
	/ II		
	/ II		
	/ II		
	/ II		
	/ II		
	/ II		
	/ II		



**INCOCOCI**

REGISTRO DE SGI

Código: RC 7571b

**CONSTANCIA DE DISPOSICION FINAL  
DE RESIDUOS**

REF: IT 7113

Revisión: 2

Fecha: 19 - 12 - 23

Receptor de Residuos:

Cantidad de Residuos PAPEL Y CARTÓN entregado por INCOCOCI SA:

30

Cantidad de Residuos NYLON Y PLÁSTICO entregado por INCOCOCI SA:

40

Cantidad de Residuos ASIMILABLES A DOMÉSTICOS entregado por INCOCOCI SA:

120

Cantidad de Residuos PELIGROSOS entregado por INCOCOCI SA:

FILTROS:

TRAPOS SUCIOS:

OTROS:

Cantidad de NEUMÁTICOS fuera de uso entregado por INCOCOCI SA:

Sector / Obra: 2da 90

Firma del que entrega:

Firma del que recibe:

Aclaración de firma:

Aclaración de firma:

*[Signature]*  
Barraín Chagas





**INCOCOCI**

REGISTRO DE SGI

Código: RC 7571b

**CONSTANCIA DE DISPOSICION FINAL  
DE RESIDUOS**

REF: IT 7113

Revisión: 2

Fecha:

17-01-83

Receptor de Residuos:

Cantidad de Residuos PAPEL Y CARTÓN entregado por INCOCOCI SA:

40

Cantidad de Residuos NYLON Y PLÁSTICO entregado por INCOCOCI SA:

20

Cantidad de Residuos ASIMILABLES A DOMÉSTICOS entregado por INCOCOCI SA:

100

Cantidad de Residuos PELIGROSOS entregado por INCOCOCI SA:

FILTROS:

TRAPOS SUCIOS:

OTROS:

Cantidad de NEUMÁTICOS fuera de uso entregado por INCOCOCI SA:

Sector / Obra:

Kfja 99

Firma del que entrega:

Firma del que recibe:

Aclaración de firma:

Aclaración de firma: