



Expediente N° 2023-10-3-0003032

Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

N° OID:
2.16.858.2.10002652.66570.2023103.0003032

Prioridad: **Normal**
Acceso restringido: **No**

Tipo de Expediente:

Oficina origen:

Asunto:

Fecha iniciado: **26/06/2023 10:38:07**

Fecha valor: **26/06/2023**

Clasificación: **Público**

Elemento físico: **No**

Resumen de actuaciones clasificadas

Nro. Actuación	Oficina	Usuario	Clasificación	Fecha	Folio Inicio	Folio Fin
----------------	---------	---------	---------------	-------	--------------	-----------

Lista de vinculaciones del expediente

Relación	Dependencia	Nro expediente	Fecha Vinculación
----------	-------------	----------------	-------------------

MTOP	EXPEDIENTE N° 2023-10-3-0003032
Oficina Actuante:	DGS - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
Fecha:	27/06/2023 11:30:47
Tipo:	AUTO- Regeneración de carátula

SE GENERÓ LA VERSIÓN 1 DE LA CARÁTULA. .

Firmante:
CLARK ARÉVALO, MARIA NOELIA

MARIA NOELIA CLARK

De: MYRIAM GRILL
Enviado el: martes, 27 de junio de 2023 06:54
Para: MTOP - Unidad Administracion Documental
CC: GASTON ANGELILLO
Asunto: M86 - ITGA 2
Datos adjuntos: M86 2 ITGA Marzo23-Mayo23.pdf; elevitga2.docx

Categorías: Noe

Buenos días.

Adjutno archivos para iniciar apia y enviar a Ing. Goyeneche, agradezco devolver número.


Sds.
Myriam



Ministerio
**de Transporte
y Obras Públicas**

San José, 27 de junio de 2023

Se remite a Asesoría Técnica de Construcciones - Unidad Ambiental - Ing. Martín Goyeneche, a consideración Informe Trimestral de Gestión Ambiental N°2 del contrato M/86 correspondiente al trimestre marzo – mayo 2023 que presentara la empresa contratista SERVIAM SA.



Ing. MYRIAM GRILL
DIRECTOR DIVISION REGIONAL 9
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
M.T.O.P.



INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL – N° 2

Período: Marzo 2023 – Mayo 2023

Contrato M/86: “Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 3, Tramo: Río San José (km 95) – Arroyo Grande (km 243)”

INTRODUCCIÓN

El contrato M/86: “Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 3, Tramo: Río San José (km 95) – Arroyo Grande (km 243)”, tiene por objeto la ejecución de obras de rehabilitación, refuerzo estructural y puesta a punto para alcanzar las exigencias en cuanto a estándares de calidad, y el posterior mantenimiento por niveles de servicio de calzada y banquina, señalización vertical, obras de arte mayor y menor, y faja de dominio público, por el plazo de 48 meses.



Junio 2023

Dirección: Treinta y Tres 413 – San José, Uruguay
Teléfono: (00598) (434) 29371 – (00598) (434) 29003
Fax: (00598) (434) 29763
Email: administracion@serviam.com.uy





Tal como el nombre del Contrato lo menciona, la obra se desarrolla sobre la Ruta 3, desde el Río San José cercano a la Ciudad de San José de Mayo (al Sur) hasta Arroyo Grande cercano a Pueblo Andresito (al Norte), atravesando prácticamente por sus ejes a los departamentos de San José y Flores.

La gestión ambiental del contrato, y en particular de las obras, se enmarca en el PGA presentado al comienzo del Contrato.

OBRADORES

El obrador principal y de mantenimiento está instalado en el Depósito Central de la empresa, ubicado en la localidad de Juan Soler del Departamento de San José (parte del Padrón N°215), en la progresiva 38K500 de Ruta 11, próximo a la intersección con Ruta 23.

MAQUINARIA

Mantenimiento

El mantenimiento de las máquinas y equipos se realiza en talleres de la zona y, eventualmente, en el taller ubicado en el obrador central.

Se recurre a la utilización de nuestro camión especializado en lubricación y mecánica ligera, identificado como CLU-01, para atender equipos de dificultosa movilidad.

El abastecimiento de combustible se efectúa en el surtidor ubicado en el depósito central, o en estaciones de servicio cercanos al punto de trabajo, y eventualmente recurrimos a la utilización de nuestro camión especializado en el abastecimiento de gasoil, identificado como CSU-01.

La maquinaria empleada en obra está sometida a un chequeo rutinario de equipo, que comprende una revisión de neumáticos, sistema eléctrico, hidráulico, motor, nivel de fluidos, funcionamiento de limpia parabrisas, dirección y amortiguación, de forma de garantizar su correcto desempeño y evitar pérdidas de combustibles, aceites y lubricantes.

Junio 2023

Dirección: Treinta y Tres 413 – San José, Uruguay
Teléfono: (00598) (434) 29371 – (00598) (434) 29003
Fax: (00598) (434) 29763
Email: administracion@serviam.com.uy





El mantenimiento periódico de los equipos comprende cambios de aceites, filtros, correas, fluidos de freno e hidráulicos y neumáticos según especificación del fabricante del equipo o normas de la Empresa, y se registra en la Aplicación Móvil de Mantenimiento de Flota, actualmente bajo el nombre "GoDoWorks Fleet" (GDW). Cabe agregar que cada equipo cuenta con al menos un botiquín de primeros auxilios, un extintor y un listado con los teléfonos de emergencia.

El lavado de maquinaria se realiza en el obrador de Juan Soler, en una plataforma de hormigón armado con pendiente hacia una pileta de tratamiento de lodos, que consiste en una cámara compartimentada en dos sectores, que permite por un lado el pasaje de líquidos y por otro la retención de aceites y sólidos.

Esta pileta es inspeccionada periódicamente y si corresponde se realiza la limpieza de esta. Los residuos sólidos y líquidos que surgen de esta limpieza son entregados a gestores autorizados por DINAMA.

Medidas de gestión

Se aplican las medidas de gestión ambiental establecidas en el P-05 "Control Operacional" y en el Nuevo Manual Ambiental, poniendo especial énfasis en las siguientes acciones:

- envasado de los aceites recuperados y filtros usados en tambores, debidamente identificados y tapados, acopiados transitoriamente sobre una pileta para contención de derrames, hasta su disposición final a cargo de una empresa autorizada.
- construcción de una pileta de contención de derrames para los tanques de almacenamiento de combustible en el obrador.
- contar con bandejas o tachos de boca ancha para las operaciones de mantenimiento (cambio de fluidos, etc.),
- instruir al personal sobre la necesidad de cumplir con las medidas de seguridad y planes de contingencia en las tareas de mantenimiento y abastecimiento.
- para controlar el consumo de combustible se utiliza un software y una aplicación móvil en celulares usados específicamente para ese propósito
- se realizan mantenimientos programados de toda la flota de equipos y vehículos, además de una renovación continua de la maquinaria de forma de

Junio 2023

Dirección: Treinta y Tres 413 – San José, Uruguay
Teléfono: (00598) (434) 29371 – (00598) (434) 29003
Fax: (00598) (434) 29763
Email: administracion@serviam.com.uy





asegurar que los equipos en uso sean óptimos en rendimiento, desempeño, emisiones, etc.

TRANSPORTE DE MATERIALES

Durante estos tres meses, en tareas de mantenimiento y bacheo en calzada y banquina, se ha transportado material con camiones propios desde el Obrador al punto de obra sobre la Ruta.

Medidas de gestión

Se aplican las medidas de gestión ambiental establecidas en el Nuevo Manual Ambiental, poniendo especial énfasis en las siguientes acciones:

- uso de mallas plásticas para cubrir las cargas y evitar la caída/voladura de materiales durante el transporte,
- regulación y control de la velocidad de circulación de los camiones,
- riego con agua en los caminos de circulación para aplacar la emisión de polvo en caso de ser necesario.
- Colocación de carteles visibles en las zonas de acceso y circulación de camiones, para que los usuarios de la ruta identifiquen claramente la salida y entrada de camiones, de forma de prevenir a los conductores.

PERSONAL

Se encuentran trabajando permanentemente sobre el mantenimiento unos 12 operarios, siendo casi la totalidad habitantes de la zona.

Durante las jornadas de bacheo en mezcla asfáltica en calzada ese número se incrementó circunstancialmente.

Salud Ocupacional del Personal

Todo el personal dispone de uniforme, zapatos de seguridad, chaleco reflectivo, casco, guantes, tapones u orejeras, y mascarillas; según se corresponda con la tarea que desempeña y el lugar donde lo hace.

Junio 2023

Dirección: Treinta y Tres 413 – San José, Uruguay
Teléfono: (00598) (434) 29371 – (00598) (434) 29003
Fax: (00598) (434) 29763
Email: administracion@serviam.com.uy





Se dispone en los lugares de trabajo de las Fichas de Seguridad de todos los combustibles y productos químicos que se manejan. Los recipientes de los productos que se utilizan se encuentran correctamente identificados y tapados mientras no estén en uso. Se dispone de elementos para controlar eventuales derrames de materiales, tales como baldes con arena, bandejas, etc.

Medidas de gestión

Se aplica la normativa vigente en el país, poniendo especial énfasis en las siguientes acciones:

- suministro de agua potable a las diferentes cuadrillas (dejamos constancia que el personal en general lleva sus propios recipientes térmicos)
- entrega de los elementos de protección que corresponden, según la tarea desempeñada, advirtiendo al operario de cómo usarlos, así como de la obligatoriedad de hacerlo,
- existen, en obra, botiquines de primeros auxilios para atención inmediata,
- disponer en los lugares de trabajo de las Fichas de Seguridad de los combustibles y productos que se utilizan.
- Se ha sugerido mantener luego de la pandemia de COVID-19 la existencia permanente de elementos de limpieza y desinfección tanto en los locales como en camiones, máquinas y equipos.

AUDITORIAS AMBIENTALES.

En el trimestre correspondiente al presente informe, no hubo ninguna Auditoría Ambiental de seguimiento del contrato.

RELACIONES CON LA COMUNIDAD – DESVÍOS DEL TRÁNSITO

En este período no hubo necesidad de utilización de desvíos de tránsito para desarrollar las tareas de mantenimiento.

Junio 2023

Dirección: Treinta y Tres 413 – San José, Uruguay
Teléfono: (00598) (434) 29371 – (00598) (434) 29003
Fax: (00598) (434) 29763
Email: administracion@serviam.com.uy





TAREAS MÁS DESTACADAS DESARROLLADAS EN EL PERÍODO

En este período, al igual que en el trimestre anterior, las tareas principales de mantenimiento se desarrollaron solamente en los tramos 1 a 6, ya que el resto no se encuentra aún bajo nuestra operativa, y fueron las siguientes:

- Corte de pasto (todo el circuito) y desmalezado; trabajo diario y continuo.
- Poda de ejemplares con ramas sobre la calzada.
- Mejora de la señalización vertical en todo el circuito actual; dentro del Plan de puesta a punto de dicha señalización.
- Reparación de daños por accidentes de tránsito, vandalismo y reposición de carteles hurtados.
- Reparación de banquetas con base granular y tratamiento bituminoso.
- Reparación de baches en calzada con mezcla asfáltica, en varios tramos del Contrato y en la zona urbana de Trinidad.
- Trabajos de acondicionamiento de alcantarillas dentro del Plan de puesta a punto de estas: reparación de caños y cabezales, y limpieza interior y exterior (cauces).
- Trabajos de acondicionamiento estructural de Puentes, dentro del Plan de puesta a punto de estos.
- Pintura de pavimentos en zonas afectadas por las reparaciones de banquetas, y con reflectividad comprometida.
- Reposición de tachas reflectivas en todo el circuito.

Ing. Ernesto Eraña Addiego
SERVIAM S.A.

Se adjuntan planillas F-25 de los remitos de destinos de residuos especiales hacia Soler, remitos de salidas de residuos especiales hacia sus destinos, etc.

Junio 2023

Dirección: Treinta y Tres 413 – San José, Uruguay
Teléfono: (00598) (434) 29371 – (00598) (434) 29003
Fax: (00598) (434) 29763
Email: administracion@serviam.com.uy



AFRECOR S.A. - Valorización de Residuos Industriales

R.U.T. 21 642970 0015



Somos Resister

N° 10086

Haiti 1500; PTI Cerro

Tel.: 2311 9915

www.afrecor.com.uy

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES

La empresa AFRECOR S.A. , autorizada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), certifica el retiro de los siguientes residuos:

FECHA DE RECEPCIÓN: 10/3/23

RESIDUO	CANTIDAD	UNIDAD
BIDONE DE HERBICIDA	2	
TOWER EN DESUSO	12	

DATOS DEL GENERADOR / CLIENTE RUT:

RAZÓN SOCIAL: **SERVIAH S.A**

LUGAR DE RETIRO: **PUTA 11 Km 38.500**

LOCALIDAD: DEPARTAMENTO: **SAU JOSE**

PERSONA DE CONTACTO / RESPONSABLE:

TELÉFONO DE CONTACTO:

DINAMA AAO RM 1262/2019 - TRANSPORTE RDN 0344/2019

Responsable por AFRECOR S.A. *[Signature]* Responsable Generador / Cliente **Luis Butierrez**

AFRECOR S.A. - Valorización de Residuos Industriales

R.U.T. 21 642970 0015



Somos Resister

N° 10085

Haiti 1500; PTI Cerro

Tel.: 2311 9915

www.afrecor.com.uy

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES

La empresa AFRECOR S.A. , autorizada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), certifica el retiro de los siguientes residuos:

FECHA DE RECEPCIÓN: 10/3/23

RESIDUO	CANTIDAD	UNIDAD
FILTROS USADOS TAMBOR	20	
EPP TAMBOR	2	
RESIDUOS CONTABILIDAD TAMBOR	3	
ARENA CONTABILIDAD	1/9	TAMBOR
UN PAPERAS Y TUBOS	6	

DATOS DEL GENERADOR / CLIENTE RUT:

RAZÓN SOCIAL: **SERVIAH S.A**

LUGAR DE RETIRO: **PUTA 11 Km 38.500**


LOCALIDAD: DEPARTAMENTO: **SAU JOSE**

PERSONA DE CONTACTO / RESPONSABLE:

TELÉFONO DE CONTACTO:

DINAMA AAO RM 1262/2019 - TRANSPORTE RDN 0344/2019

Responsable por AFRECOR S.A. *[Signature]* Responsable Generador / Cliente **Luis Butierrez**



SERVIAM

Treinta y Tres 413
Tel. Fax: 4342 9371
San José

R.U.T. 170118610012

email: administracion@serviam.com.uy

N° 149262

DÍA	MES	AÑO
10	03	23

ORDEN DE ENTREGA

Sres. AFRECOR S.A.

Destino: DISPOSICIÓN FINAL

Cantidad	Artículo	Matrícula
2 CU	BIDONES DE HERBICIDA	
14 CU	TONER EN DESUSO	

SOLICITADO POR

AUTORIZADO POR

--	--

Saludamos a Uds. muy atte.

26201226

Imp. La Canasta - 134001 A 159000 x 3 vias - B/R/A - Or. 10342 - Cód.23 - 05/22



SERVIAM

Treinta y Tres 413
Tel. Fax: 4342 9371
San José

R.U.T. 170118610012

email: administracion@serviam.com.uy

N° 149260

DÍA	MES	AÑO
10	03	23

ORDEN DE ENTREGA

Sres. AFRECOR S.A.

Destino: DISPOSICIÓN FINAL

Cantidad	Artículo	Matrícula
1410 KGS	FILTROS USADOS (20 TAJQUES)	
90 "	EPRCELEHEENTOS PROTECCION PERSONAL (2 TAJQUES)	
250 "	RESIDUOS CONTAMINADOS (TRAPOS USADOS) (3 TAJQUES)	
180 "	ARENA CONTAMINADA (1/2 TAJQUE)	
6 CU	LAMPARAS Y TUBOS	

SOLICITADO POR

AUTORIZADO POR

--	--

Saludamos a Uds. muy atte.

26201226

Imp. La Canasta - 134001 A 159000 x 3 vias - B/R/A - Or. 10342 - Cód.23 - 05/22



Fecha retiro 01.03.2023
 Hora retiro 16:15

CONSTANCIA DE RECEPCION
 008763

ORIGEN

Razón social / Nombre SERVIAM RUT/CI 170118610012
 Domicilio retiro RUTA 11 km 38,500 Telefono 092227888
 Adherido Nro SI
 FIRMA y Aclaración [Firma] BUTIERES 2620.122-6

Se deja constancia que el Plan recibe los neumáticos y cámaras sin clasificar, quedando bajo criterio de quien los entrega su calificación como fuera de uso propio

CANTIDADES	Birrodado	Turismo	Carga	Agrícola	Vial	Otro	KGS
Neumáticos		<u>10</u>	<u>22</u>				
Cámaras							

OBSERVACIONES -

TRANSPORTE

Razón Social - MATRICULA BC10758 PAN DE AZÚCAR
 N° - RUT/CI 42832118
 Aclaración - FIRMA -

DESTINO

Razón Social - RUT -
 Domicilio descarga FLORIDA Telefono -
 Fecha entrega - Hora entrega -
 Aclaración CARLOS AATAHIDES FIRMA [Firma]

Plan GENEU - Ceconeu - Fideicomiso 28354/2016 - RUT 21 783 633 0010 - www.geneu.com.uy
 CONSTANCIA DE RECEPCION - DEL 008001 AL 009250 x 4 VIAS - 03/2022 - VIA 1 BLANCA PLAN - VIA 2 ROSADA ORIGEN - VIA 3 VERDE DESTINO - VIA 4 AMARILLA TRANSPORTISTA



PETROMOBIL SAS

ORDEN DE SERVICIO

CARMELO DE ARZADUM 5990
 MONTEVIDEO - URUGUAY
 TELS.: 2304 4974 - 2307 5984
 E-mail: info@petromobil.com.uy
 Web: www.petromobil.com.uy

N° 001177

MATRICULA DEL CAMION EN SERVICIO

SJP 4442



FECHA DE SERVICIO

11 04 23

Datos de Cadena de Gestión

GENERADOR Fecha 11 04 23 Hora [] [] []	Empresa: <i>Servix</i> R.U.T.: <i>170118610012</i>	Dirección/ Teléfono Contacto <i>Puta 19 km 38</i>	 Firma/ Aclaración
TRANSPORTISTA Fecha 11 04 23 Hora [] [] []	Empresa: Petromobil SAS. R.U.T.: 21 098074 0010	Dirección/ Teléfono Contacto Carmelo de Azardum 5990 2304 4974	 Firma/ Aclaración
ACOPIO Fecha [] [] [] Hora [] [] []	Empresa: R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto	Firma/ Aclaración
DESTINO FINAL Fecha [] [] [] Hora [] [] []	Empresa: R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto	Firma/ Aclaración

Datos de Residuos

Descripción	Descripción	Kg/L/Unidades	Observaciones
<i>Acido en uso</i>	/	<i>1200</i>	
	/		
	/		
	/		
	/		
	/		
	/		
	/		
	/		
	/		



ORDEN DE SERVICIO

CARMELO DE ARZADUM 5990
 MONTEVIDEO - URUGUAY
 TELS.: 2304 4974 - 2307 5984
 E-mail: info@petromobil.com.uy
 Web: www.petromobil.com.uy

Nº 001083

MATRICULA DEL CAMION EN SERVICIO

SAR 4442



FECHA DE SERVICIO

96 3 23

Datos de Cadena de Gestión

GENERADOR Fecha: 16 3 23 Hora:	Empresa: <i>Servim</i> R.U.T.: 170 118610012	Dirección/ Teléfono Contacto Ruta 11 Km 29	<i>Luis Butierrez</i> Firma/ Aclaración
TRANSPORTISTA Fecha: 16 3 23 Hora:	Empresa: Petromobil SAS. R.U.T.: 21 098074 0010	Dirección/ Teléfono Contacto Carmelo de Azardum 5990 2304 4974	<i>[Signature]</i> Firma/ Aclaración
ACOPIO Fecha: Hora:	Empresa: R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto	Firma/ Aclaración
DESTINO FINAL Fecha: Hora:	Empresa: R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto	Firma/ Aclaración

Datos de Residuos

Descripción	Descripción	Kg/L/Unidades	Observaciones
<i>Residuo en estado</i>	____ / ____	<i>1400</i>	
	____ / ____		
	____ / ____		
	____ / ____		
	____ / ____		
	____ / ____		
	____ / ____		
	____ / ____		
	____ / ____		
	____ / ____		

MULESILLOS - H. GILLARDO Y CIA. S.R.L. - TEL: 2903 1378 - ORDEN DE SERVICIO - del 876 al 1250 x 4 vias - 12/2022




ORDEN DE SERVICIO

N° 001303

CARMELO DE ARZADUM 5990
 MONTEVIDEO - URUGUAY
 TELS.: 2304 4974 - 2307 5984
 E-mail: info@petromobil.com.uy
 Web: www.petromobil.com.uy

MATRICULA DEL CAMION EN SERVICIO

SIR 4442



FECHA DE SERVICIO

18 05 23

Datos de Cadena de Gestión

GENERADOR Fecha 18 05 23 Hora	Empresa: <i>Servicio</i> R.U.T.: <i>170418610012</i>	Dirección/ Teléfono Contacto <i>Rota 11 km 38</i>	 Firma/ Aclaración
TRANSPORTISTA Fecha 18 05 23 Hora	Empresa: Petromobil SAS. R.U.T.: 21 098074 0010	Dirección/ Teléfono Contacto Carmelo de Azardum 5990 2304 4974	 Firma/ Aclaración
ACOPIO Fecha Hora	Empresa: R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto	Firma/ Aclaración
DESTINO FINAL Fecha Hora	Empresa: R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto	Firma/ Aclaración

Datos de Residuos

Descripción	Descripción	Kg./L./Unidades	Observaciones
<i>Acetate en 2000</i>	___ / II ___	<i>500</i>	
	___ / II ___		
	___ / II ___		
	___ / II ___		
	___ / II ___		
	___ / II ___		
	___ / II ___		
	___ / II ___		
	___ / II ___		
	___ / II ___		

TICKET



Ticket Chatarra
Empresa: Gerdau Laisa S.A.
Planta: UY-ML-Laisa Montevideo

Fecha impresión 16.03.2023

Ticket número: 13064487
Tipo ticket: Entrada
Proveedor: 100119387 - SERVIAM SA
Ref. Doc.:

Número Doc:
Fecha documento
Placa Vehículo: MAG4901
Transportista: 100119387 - SERVIAM SA

Origen:
Tp de flete: CIF
Altura carga: 0,000
GSCS Id 251075
Conductor: FELIPE PEREZ
Peso bruto: 13,470 to 15:26:08
Tara: 7,160 to 15:46:38
Peso neto: 6,310 to

Impureza: 0,189 Lo

Detalles Ticket

Metálico	Impureza	Peso
50000427-CHATARRA	0,189	6,121
PESADA GRANDE -		
PRENSA-ME01		

TICKET



Ticket Chatarra
Empresa: Gerdau Laisa S.A.
Planta: UY-ML-Laisa Montevideo

Fecha impresión 02.05.2023
 Ticket número: 13219720
 Tipo ticket: Entrada
 Proveedor: 100119387 - SERVIAM SA
 Ref. Doc.:

Número Doc:
 Fecha documento:
 Placa Vehículo: MAD5184
 Transportista: 100119387 - SERVIAM SA

Origen:
 Tp de flete: CIF
 Altura carga: 0,000
 GSCS Id 254352
 Conductor: MILTON VITALIS
 Peso bruto: 14,820 to 10:38:38
 Tara: 9,700 to 11:00:23
 Peso neto: 5,120 to
 Impureza: 0,051 to

Detalles Ticket		
Metálico	Impureza	Peso
50000430-CHATARRA LIVIANA / MISTA-ME01	0,051	5,069

MTOP	EXPEDIENTE N° 2023-10-3-0003032
Oficina Actuante:	DGS - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
Fecha:	27/06/2023 11:36:44
Tipo:	Enviar

Siga para la prosecución del trámite.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2023-10-3-0003032-MAIL.pdf	Sí
2	2023-10-3-0003032-elevitga2.docx	Sí
3	2023-10-3-0003032-M86 2 ITGA Marzo23-Mayo23.pdf	Sí

Firmante:
CLARK ARÉVALO, MARIA NOELIA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2023-10-3-0003032
Oficina Actuante:	DNI - TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 10/003/10011000	
Fecha:	30/06/2023 15:15:50	
Tipo:	Enviar	

Se ha recibido ITGA de las obra M/86 periodo Mar - May 2023, el cual se remite con destino a la UCAT para ser enviado a la CVU.

Firmante:
GOYENECHÉ, MARTIN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2023-10-3-0003032
Oficina Actuante:	DNI - PROGRAMACIÓN 10/003/10012000	
Fecha:	07/08/2023 18:26:41	
Tipo:	Enviar	

Pase a CVU.

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2023-10-3-0003032
Oficina Actuante:	DNI - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	08/08/2023 13:47:33	
Tipo:	Elevar	

Se eleva a la Dirección General de Secretaría para su conocimiento sugiriendo la remisión de los presentes obrados a la Corporación Vial del Uruguay S.A. para la prosecución del trámite correspondiente.

Actuante:
BENTANCUR SUAREZ, LORENA
Pase a Firma
CIGANDA HERNAN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2023-10-3-0003032
Oficina Actuante:	DNI - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	08/08/2023 17:17:56	
Tipo:	AUTO- Constancia de Pase a Firma	

AG - Constancia de Firma.

Pase a Firma		
CIGANDA HERNAN	08/08/2023 17:17:54	Avala el documento

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2023-10-3-0003032
Oficina Actuante:	DGS - COORDINACIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 10/001/10030100	
Fecha:	08/08/2023 18:05:19	
Tipo:	Enviar	

Con lo informado por la Dirección Nacional de Vialidad, se envía a Asesores del Sr. Ministro para su conocimiento y consideración.-

Firmante:
ROMEUI, ALEJANDRO

MTOPE		EXPEDIENTE N°
		2023-10-3-0003032
Oficina Actuante:	MINISTRO - 10/000/00000000	
Fecha:	09/08/2023 12:19:53	
Tipo:	Enviar	

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS.

9 de agosto de 2023

Por instrucción del Sr. Asesor Ing. Carlos O. González, se sugiere continuar adelante con el proceso, remitiendo estos obrados a la Corporación Vial del Uruguay S. A. para proceder a su trámite. ----

Firmante:
GIMENEZ, JUAN FRANCISCO

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2023-10-3-0003032
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000	
Fecha:	09/08/2023 15:15:03	
Tipo:	Firmar	

DIRECCIÓN GENERAL DE SECRETARÍA

Remítase a la Corporación Vial del Uruguay S.A., como está sugerido a foja 24.---

Actuante:
LESCHENKO CARAMBULA, IBANA
Pase a Firma
SOLER MALLO, GRACIELA RITA

MTOPI	EXPEDIENTE N°
	2023-10-3-0003032
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000
Fecha:	10/08/2023 11:49:52
Tipo:	AUTO- Constancia de Pase a Firma

AG - Constancia de Firma.

Pase a Firma		
SOLER MALLO, GRACIELA RITA	10/08/2023 11:49:52	Avala el documento

MTOP	EXPEDIENTE N° 2023-10-3-0003032
Oficina Actuante:	DGS - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
Fecha:	10/08/2023 12:18:44
Tipo:	Elevar

Se remite a la Corporación Vial del Uruguay S.A como está dispuesto.-

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Firmante:
RETAMOZA ANADON, YESICA