

INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



JOSE CUJO S.A.

INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

Proyecto	Licitación C/132 "Camino Arbolito Tramo: 0km000 - 41km000"
Contratante	Corporación Vial del Uruguay
Financiamiento	

Fecha: 12/06/23 (período evaluado MAR/ABR/MAY 23)

Elaborado por: Ing. Santiago Pumar

Aprobado por: Ing. Paula Acosta

INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



INDICE

1. CONTROL DE CAMBIOS	3
2. CUARTO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (MARZO, ABRIL Y MAYO 2023)	3
2.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA OBRA EN EL TRIMESTRE	3
2.2. ACTUALIZACIONES DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES	3
2.3. GESTIÓN DE CANTERAS	4
2.4. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL	4
2.5. INFORMES DE MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES	5
2.6. FLOTA VEHICULAR AFECTADA A LA OBRA EN EL TRIMESTRE	5
2.7. PLANTILLA DE PERSONAL AFECTADO A LA OBRA EN EL PERÍODO INFORMADO	7
2.8. AUDITORÍAS AMBIENTALES	7
2.9. CONTINGENCIAS	7
3. ANEXO I	8

INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



1. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Sección afectada	Descripción
01		Todas	Elaboración del documento

2. CUARTO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (MARZO, ABRIL Y MAYO 2023)

De acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental presentado oportunamente, se describen a continuación los principales trabajos realizados en el trimestre marzo a mayo de 2023 y las medidas adoptadas para la correcta gestión de la misma.

2.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA OBRA EN EL TRIMESTRE

El porcentaje de avance de la obra en el trimestre que se informa es del 95,6% para el contrato básico con su ampliación. En este período también se comienza una ampliación de 4km de un tramo desde Ruta 59 hasta Camino El Arbolito, dicho avance en el período es de 27,4%.

En el frente de obra se ejecutaron las siguientes tareas:

- Mantenimiento de Obrador
- Destape, excavación y recarga del terraplén
- Recarga de capa de subbase
- Construcción de alcantarillas Z, colocación de caños con retiro de existentes rotos

2.2. ACTUALIZACIONES DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES

No se realizó actualización de documentos ambientales en este período.

INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



2.3. GESTIÓN DE CANTERAS

La obra requiere el uso de tosca y piedra triturada tanto para la conformación de la caja del pavimento como para el recargo de la subbase y base así como también es necesario para los cementados para apoyo y calzado de alcantarillas H y Z.

Los materiales son obtenidos por extracción a cielo abierto por retroexcavadoras, se utiliza material procesado mediante una trituradora de mandíbula y cono para la capa de base.

El material es extraído mediante uso de maquinaria propiedad de la Empresa, luego es transportado hasta el sitio de obra mediante el uso de camiones con volcadora y colocado directamente en el nivel de pavimento correspondiente. De acuerdo al desarrollo de la obra, no ha sido necesario realizar acopios transitorios de material granular.

Por el momento no ha sido necesario el uso de explosivos para la extracción del material de cantera.

La arena que se utiliza para el hormigón es de Sallaberry del Rio negro departamento de Tacuarembó sección catastral 10, se adjunta la habilitación de Dirección Nacional de Hidrografía del trimestre ene-mar 23 al final del informe.

Tipo de cantera	Ubicación	N° de AAP / AAO	Fecha otorgada (DINAMA)	N° de resolución Obra Pública (MTOPI)	Fecha otorgada (Obra Pública)
Tosca/Piedra Partida	Padrón 9252 Tacuarembó	EM2020/14000/008550	15/10/20	2021-10-3-0001166	22/09/21
Tosca	Padrón 7777 Tacuarembó	EM2022/36001/008178	12/09/2022	2022-10-3-0002722	06/09/22

2.4. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL

En el Anexo I se agregan la siguiente información:

- Registro de limpieza de los baños químicos y portátiles
- Retiro y destino final de los residuos domésticos
- Retiro y destino final de cada uno de los tipos de residuos especiales depósito central/gestores
- Listado de mantenimiento preventivo y reparaciones de maquinaria y camiones
- Abastecimiento de combustible a la maquinaria
- Listado de proveedores de insumos y consumos de piedra y arena
- Consumo de Agua Potable
- Producción de hormigón

INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



2.5. INFORMES DE MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES

- **Análisis físico-químicos y bacteriológicos del agua potable**
Por el momento el consumo de agua potable en la obra es mediante bidones de agua Salus.
- **Medición de niveles sonoros**

Por las distancias de la cantera a los vecinos más próximos no se entendió necesaria la medición para evaluar contaminación sonora.

2.6. FLOTA VEHICULAR AFECTADA A LA OBRA EN EL TRIMESTRE

Se detalla a continuación la flota de camiones vinculada a la obra para el trimestre correspondiente.

Vehículo	Código Interno	Relación con la empresa	Observaciones (marca)
BULLDOZER	BU-006	Propio	CATERPILLAR
CAMIÓN CHICO	C1-033	Propio	HOWO
CAMIÓN CHICO	C1-035	Propio	JMC
CAMION SAFARI	C2-006	Propio	MERCEDES BENZ
CAMION CON VOLCADORA	C2-020	Propio	INTERNACIONAL
CAMION CON VOLCADORA	C2-034	Propio	HOWO
CAMION CON VOLCADORA	C2-035	Propio	HOWO
CAMION CON VOLCADORA	C2-036	Propio	HOWO
CAMION CON VOLCADORA	C2-037	Propio	HOWO
CAMION CON VOLCADORA	C2-038	Propio	HOWO
CAMION CON VOLCADORA	C2-042	Propio	HOWO
CAMION CON VOLCADORA	C2-043	Propio	HOWO
CAMION CON VOLCADORA	C2-044	Propio	DONGFEN
CAMION CON VOLCADORA	C2-045	Propio	DONGFEN
CAMION CON VOLCADORA	C2-046	Propio	DONGFEN
CAMION CON VOLCADORA	C2-047	Propio	DONGFEN
CAMION CON VOLCADORA	C2-048	Propio	DONGFEN
CAMION CON VOLCADORA	C2-049	Propio	DONGFEN
CAMION CON VOLCADORA	C2-053	Propio	HOWO
CAMION CON VOLCADORA	C2-056	Propio	HOWO
CAMION CON VOLCADORA	C2-057	Propio	HOWO
CAMION CON VOLCADORA	C2-058	Propio	HOWO
CAMION CON VOLCADORA	C2-061	Propio	HOWO

NFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA



REG-G-74 V01

CAMION CON VOLCADORA	C2-063	Propio	DONGFEN
CAMION CON VOLCADORA	C2-064	Propio	DONGFEN
CAMION REGADOR AGUA	C6-002	Propio	MERCEDES BENZ
CAMION REGADOR AGUA	C6-005	Propio	MERCEDES BENZ
COMPACTADOR PATA DE CABRA C/D	CM-005	Propio	CATERPILLAR
CAMION REGADOR AGUA	C6-009	Propio	DONGFEN
COMPACTADOR LISO	CM-008	Propio	CATERPILLAR
COMPACTADOR LISO	CM-014	Propio	BOMAG
COMPACTADOR LISO	CM-017	Propio	CATERPILLAR
COMPACTADOR LISO	CM-018	Propio	CATERPILLAR
COMPACTADOR	CM-026	Propio	CATERPILLAR
COMPACTADOR LISO	CM-027	Propio	CATERPILLAR
COMPACTADOR LISO	CM-028	Propio	CATERPILLAR
COMPACTADOR LISO	CM-029	Propio	CATERPILLAR
EXCAVADORA	EX-012	Propio	CATERPILLAR
EXCAVADORA	EX-014	Propio	CATERPILLAR
EXCAVADORA	EX-015	Propio	CATERPILLAR
EXCAVADORA	EX-020	Propio	KOMATSU
EXCAVADORA	EX-022	Propio	CATERPILLAR
EXCAVADORA	EX-026	Propio	HYUNDAI
MOTONIVELADORA	MO-007	Propio	CATERPILLAR
MOTONIVELADORA	MO-009	Propio	CATERPILLAR
MOTONIVELADORA	MO-011	Propio	CATERPILLAR
MOTONIVELADORA	MO-012	Propio	CATERPILLAR
PALA	PC-008	Propio	CATERPILLAR
PALA	PC-016	Propio	SEM
COMBINADA	RE-029	Propio	CASE
COMBINADA	RE-039	Propio	CASE
TRITURADORA DE MANDIBULA LT	TT-002	Propio	NORDBERG
TRITURADORA DE CONO HP LT	TT-004	Propio	TEREX PEGSON
TRITURADORA DE MANDIBULA LT	TT-005	Propio	NORDBERG
MIXER	MI 010	Propio	CATERPILLAR

INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



2.7. PLANTILLA DE PERSONAL AFECTADO A LA OBRA EN EL PERÍODO INFORMADO

Se presenta una tabla resumen del personal de la obra en el trimestre correspondiente.

Cargo	Cantidad	Comentarios
Capataz	2	Uno general y de mov de suelos y un encargado de las alcantarillas
Apuntador	1	
Topógrafos	1	
Camioneros	15	
Banderilleros	4	
Personal Taller	2	
Laboratorista	1	
Maquinista	10	
Personal Alcantarillas	6	

2.8. AUDITORÍAS AMBIENTALES

No se realizaron auditorias en dicho periodo de control.

2.9. CONTINGENCIAS

No se presentaron contingencias, no se realizaron simulacros.

INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA



REG-G-74 V01

3. ANEXO I

		EFLUENTES CLOACALES					O.4314	
Fecha	Identificación (Baño químico / Pozo)	Desagote	Limpieza	Proveedor del servicio	remito	Cantidad retirada	Responsable	
2/3/2023	Quimicos alcantarilla	x	x	Baños Quimicos Cabrera	A 082	91	Cabrera	
2/3/2023	Quimicos obrador	x	x	Baños Quimicos Cabrera	A 083	92	Cabrera	
9/3/2023	Quimicos alcantarilla	x	x	Baños Quimicos Cabrera	A 084	93	Cabrera	
9/3/2023	Quimicos obrador	x	x	Baños Quimicos Cabrera	A 085	94	Cabrera	
30/3/2023	Quimicos alcantarilla	x	x	Baños Quimicos Cabrera	A 086	95	Cabrera	
30/3/2023	Quimicos obrador	x	x	Baños Quimicos Cabrera	A 087	96	Cabrera	
12/4/2023	Quimicos alcantarilla	x	x	Baños Quimicos Cabrera	A 088	97	Cabrera	
12/4/2023	Quimicos obrador	x	x	Baños Quimicos Cabrera	A 089	98	Cabrera	
26/4/2023	Quimicos alcantarilla	x	x	Baños Quimicos Cabrera	A 090	99	Cabrera	
26/4/2023	Quimicos obrador	x	x	Baños Quimicos Cabrera	A 091	100	Cabrera	
10/5/2023	Quimicos alcantarilla	x	x	Baños Quimicos Cabrera	A 092	101	Cabrera	
10/5/2023	Quimicos obrador	x	x	Baños Quimicos Cabrera	A 093	102	Cabrera	
24/5/2023	Quimicos alcantarilla	x	x	Baños Quimicos Cabrera	A 094	103	Cabrera	
24/5/2023	Quimicos obrador	x	x	Baños Quimicos Cabrera	A 095	104	Cabrera	

		CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS					Obra N° O.4314	
--	--	-----------------------------	--	--	--	--	----------------	--

Fecha	Tipo de residuo				Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Destino final	Responsable	Observaciones
	Dom.	ROC	Pelig.	Otros						
23/3/2023	x				Residuos domiciliarios	2	m3	Vertedero municipal	Alvaro Machado	
28/4/2023	x				Residuos domiciliarios	3	m3	Deposito central	Alvaro Machado	
12/5/2023	x				Residuos domiciliarios	1	m3	Deposito central	Alvaro Machado	

AGUA PARA CONSUMO

FECHA	Material	Proveedor	Destino	Factura	N° Orden	Cantidad
17/3/2023	Salus Hod Botellon 20 lts.	Huipal S.A.	Obrador			20
25/4/2023	Salus Hod Botellon 20 lts.	Huipal S.A.	Obrador			10
16/5/2023	Salus Hod Botellon 20 lts.	Huipal S.A.	Obrador			10

NFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



PLANILLA CISTERNA 03961						
FECHA	CARGA LTS.	Nº REMITO	COD. DE VEHICULO	CHOFER	KM	
2/3/2023	186	78929	EX 015	EDGARDO DE MELLO		
2/3/2023	383	78930	TT 009	JUAN MILLAN		
2/3/2023	206	78931	PC 016	MARIO FERNANDEZ		
2/3/2023	534	78932	EX 022	JUAN KUSVSKI		
2/3/2023	313	78933	TT 006	GUSTAVO CALISTRO		
2/3/2023	101	78934	PC 008	ANONIO ARAUJO		
2/3/2023	130	78935	TT 008	JUAN MILLAN		
2/3/2023	182	78936	C2 045	PABLO CARBALLO		
2/3/2023	135	78937	C2 074	GASTON MONZON		
2/3/2023	176	78938	C2 058	NAHUEL GONZALEZ		
2/3/2023	122	78939	C2 070	NICOLAS BERAZZA		
2/3/2023	113	78940	C2 067	LUIS FERNANDEZ		
2/3/2023	142	78941	C2 066	ALVARO CINCUNIEGUI		
2/3/2023	133	78942	C2 073	SERGIO BASTITTA		
2/3/2023	69	78943	C2 050	ALVARO MIRANDA		
2/3/2023	170	78944	EX 035	ELCAR PIRIZ		
2/3/2023	140	78945	CM 037	DEIVID CALISTRO		
2/3/2023	118	78946	C2 043	DAVID DIAZ		
2/3/2023	75	78947	C2 061	RODRIGO SARNICOLA		
2/3/2023	138	78948	CM 020	CALUDIO VIETTRO		
2/3/2023	153	78949	CM 027	FERNANDO ARAUJO		
2/3/2023	56	78950	RE 046	AYRTON PEREIRA		
2/3/2023	117		CM 025	OSCAR MARTINEZ		
2/3/2023	103		CM 017	SEBASTIAN MACHADO		
2/3/2023	107		C2 082	ALEXIS GONZALVEZ		
2/3/2023	220		MO 009	EMILIO MONTERO		
2/3/2023	111		C2 049	ELBIO DA ROSA		
2/3/2023	75		C6 007	LUIS SUAREZ		
2/3/2023	72		CM 030	GUSTAVO BARRIOS		
2/3/2023	164		CM 026	ALVARO ZARZAR		
2/3/2023	104		EX 028	VICTOR TECCO		
2/3/2023	122		EX 033	LUIS IGLESIAS		
2/3/2023	40		C2 035	CARLOS DE FINO		
2/3/2023	75		C2 048	RUDY GOMEZ		
2/3/2023	200	78959	C2 044	CARLOS LARROSA	164798	
2/3/2023	40	78960	GE 137	ESTEBAN MENDOZA		
2/3/2023	129	78961	C2 047	RICHARD VIERA	157270	
2/3/2023	46	78963	C2 070	NICOLAS BERAZZA	59050	
2/3/2023	80	78964	C2 066	ALVARO CINCUNIEGUI		
2/3/2023	70	78965	C2 082	ALEXIS GONZALVEZ	14977	

NFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



PLANILLA CISTERNA O3961					
FECHA	CARGA LTS.	Nº REMITO	COD. DE VEHICULO	CHOFER	KM
3/3/2023	74	78966	C1 033	RAFAEL SANCHEZ	144771
3/3/2023	40	78967	VOLKSWAGEN	ALVARO FERNANDEZ	
3/3/2023	286	78968	TT 006	GUSTAVO CALISTRO	
3/3/2023	245	78969	EX 015	EDGARDO DE MELLO	
3/3/2023	211	78970	PC 016	MARIO FERNANDEZ	
3/3/2023	92	78971	PC 008	ANTONIO ARAUJO	
3/3/2023	28	78972	GAB 4477	JUAN MILLAN	428279
3/3/2023	100	78973	C2 073	SERGIO BASTITTA	60559
3/3/2023	484	78974	TT 009	JUAN MILLAN	
3/3/2023	149	78975	C2 061	RODRIGO SARNICOLA	97365
3/3/2023	152	78976	C2 049	ELBIO DA ROSA	167335
3/3/2023	70	78977	C2 050	ALVARO MIRANDA	106323
3/3/2023	134	78978	C2 067	LUIS FERNANDEZ	64435
3/3/2023	60	78979	CT 064	MILTON VERTASI	580460
3/3/2023	220	78980	C3 008	FABIAN OCAMPO	652106
3/3/2023	89	78981	C2 043	DAVID DIAZ	
3/3/2023	190	78982	C2 045	PABLO CARBALLO	165404
3/3/2023	80	78983	C6 009	DANILO FRANCIA	20874
3/3/2023	80	78984	C2 039	MARTIN GALLETO	
3/3/2023	80	78985	CM 037	DEIVID CALUSTRO	
3/3/2023	40	78986	EX 035	ELCAR PIRIZ	
3/3/2023	70	78987	CM 025	OSCAR MARTINEZ	
3/3/2023	80	78988	CM 017	SEBASTAN MACHADO	
3/3/2023	60	78989	EX 025	NICOLAS KUTSCHER	
3/3/2023	53	78990	C2 035	CARLOS DE FINO	
3/3/2023	50	78991	C2 042	ENRIQUE SILVA	224328

PLANILLA CISTERNA O3961					
FECHA	CARGA LTS.	Nº REMITO	COD. DE VEHICULO	CHOFER	KM
6/3/2023	85	78663	C2 020	GONZALO PEREIRA	
6/3/2023	41	78664	PC 008	ANTONIO ARAUJO	
6/3/2023	94	78665	EX 015	EDGARDO DE MELLO	
6/3/2023	100	78666	CM 022	FABRICIO RODRIGUEZ	
6/3/2023	124	78667	CM 037	DEIVID CALUSTRO	
6/3/2023	249	78668	EX 035	ELCAR PIRIZ	
6/3/2023	71	78669	RE 046	CELIO PEREIRA	
6/3/2023	117	78670	C2 045	PABLO CARBALLO	165511
6/3/2023	113	78671	C2 039	MARTIN GALLETO	
6/3/2023	71	78672	C2 067	LUIS FERNANDEZ	64591
6/3/2023	67	78673	C2 073	SERGIO BASTITTA	60710
6/3/2023	42	78674	C2 043	DAVID DIAZ	
6/3/2023	104	78675	C2 050	ALVARO MIRANDA	106454
6/3/2023	204	78676	EX 025	NICOLAS KUTSCHER	
6/3/2023	35	78677	C1 061	RODRIGO SARNICOLA	97439
6/3/2023	113	78678	C6 007	LUIS SUAREZ	
6/3/2023	236	78679	MO 009	EMILIO MONTERO	
6/3/2023	87	78680	CM 017	SEBASTAN MACHADO	
6/3/2023	186	78681	CM 025	OSCAR MARTINEZ	
6/3/2023	234	78682	C3 008	FABIAN OCAMPO	653497
6/3/2023	85	78683	CM 030	GUSTAVO BARRIOS	
6/3/2023	229	78684	CM 026	ALVARO ZARZAR	
6/3/2023	92	78685	RE 041	GASTON GAITE	
6/3/2023	262	78686	EX 028	VICTOR TECCO	
6/3/2023	117	78687	C2 059	LUIS RODRIGUEZ	108229
6/3/2023	176	78688	C2 058	NAHUEL GONZALEZ	145522
6/3/2023	200	78689	C2 048	RUDY GOMEZ	164314
6/3/2023	97	78690	C2 042	ENRIQUE SILVA	224352
6/3/2023	140	78691	C2 064	LUIS ZAPATA	112350
6/3/2023	52	78692	C2 035	CARLOS DE FINO	
6/3/2023	1152	78693	VOLKSWAGEN	PAULO OLIVERA	
6/3/2023	59	78992	CT 077	CARLOS FELICIANO	381709
6/3/2023	66	78993	C1 032	VICTOR TONNA	96033
6/3/2023	90	78994	C6 009	DANILO FRANCIA	20994

NFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA



REG-G-74 V01

A continuación, se presenta parte del listado de mantenimientos del trimestre:

Nombre2	Fecha	Maquina / Equipo	Camión / Remolques / Camionetas	Obra	Kms/Horas
	24/3/2023		C2-062	O4314 / CVU C132 Camino El Arbolito	83656
	24/3/2023		C2-062	O4314 / CVU C132 Camino El Arbolito	83656
BERTAZZI RODRIGUEZ, MILTON ENRIQUE	10/4/2023	Traslado		O4314 / CVU C132 Camino El Arbolito	3
BERTAZZI RODRIGUEZ, MILTON ENRIQUE	11/4/2023	Traslado		O4314 / CVU C132 Camino El Arbolito	2
BERTAZZI RODRIGUEZ, MILTON ENRIQUE	12/4/2023	Traslado	C1-013	O4314 / CVU C132 Camino El Arbolito	1
FELICIANO, CARLOS RAMÓN	17/4/2023		C2-038	O4314 / CVU C132 Camino El Arbolito	0
BERTAZZI RODRIGUEZ, MILTON ENRIQUE	17/4/2023	Traslado		O4314 / CVU C132 Camino El Arbolito	4
BERTAZZI RODRIGUEZ, MILTON ENRIQUE	9/5/2023	Traslado		O4314 / CVU C132 Camino El Arbolito	2
FELICIANO, CARLOS RAMÓN	10/5/2023	Equipos Menores		O4314 / CVU C132 Camino El Arbolito	0

Los residuos peligrosos y especiales fueron enviados al taller deposito central de Apolón ubicado en Salto, para luego ser entregados al acopiador FIROMIX, quien entrega al gestor final correspondiente. Se presenta un listado de residuos recibidos en Salto y entregados a FIROMIX quien luego entrega a AFRECOR (Aceite usado y filtros) y Reciclo NFU para los neumáticos.

FECHA	Remitos de recepción	Origen	DESCRIPCION	Unidad de medida	CANTID	ACOPIADOR	NRO REMITO ACOPIADOR	GESTOR
02/03/2023	37327	O4314	Aceite usado	Tanques	8	Firomix	560	Afrecor
02/03/2023	37327	O4314	Filtro de aceite usado	tanques	1	Firomix	560	Afrecor
02/03/2023	37326	O4314	Neumaticos camiones	uni	16	Reciclo NFU	4257	
02/03/2023	37326	O4314	Neumaticos viales	uni	4	Reciclo NFU	4257	
02/03/2023	37326	O4314	Neumaticos vehiculos	uni	1	Reciclo NFU	4257	
02/03/2023	37330	O4314	Neumaticos camiones	uni	35	Reciclo NFU	4257	
02/03/2023	37330	O4314	Neumaticos viales	uni	5	Reciclo NFU	4257	
19/04/2023	36987	O4314	Neumaticos camiones	uni	18	Reciclo NFU	4815	

Retiro NFU N° 4815



Remito

Número:	4815
Fecha de retiro:	19/05/2023 14:58:16
Cantidad total:	101

Transportista

Matricula:	PTP0198
Razon Social:	FIROMIX
RUT:	214953420011
Dirección:	Ruta 3 km 484.5, Ciudad de Salto Salto

Generador

Nombre:	Jose Cujo
RUT/CI:	160175570019
Dirección:	Gral Fructuoso Rivera 1278, 50000 Salto, Departamento de Salto, Uruguay
Departamento:	Rivera

Acopio regional

Fecha de entrega:	19/05/2023 15:58:16
Nombre:	SALTO
RUT/CI:	123456789123
Dirección:	
Departamento:	Salto

Acopio regional habilitado en el marco del Plan Maestro de neumáticos de la CINU, Fideicomiso N°28241/2016.

Los residuos serán derivados a alguno de los destinos habilitados por el plan: reúso, recauchutaje, reciclaje y/o valorización energética y material.

Detalle de residuo de Neumático fuera de uso (Categoría II)

Cantidad total (unidades):	101
Autos camionetas	0
Birrodados	0
Bolsones polvo	0
Camaras	0
Omnibus camiones	101
Otras	0
Viales agricolas	0

Firma

Generador	Transportista	Acopio
Jose Cujo	FIROMIX	SALTO

Foto