

# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



JOSE CUJO S.A.

## INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

<b>Proyecto</b>	Licitación C/132 "Camino Arbolito Tramo: 0km000 - 41km000"
<b>Contratante</b>	Corporación Vial del Uruguay
<b>Financiamiento</b>	

**Fecha: 18/09/23 (período evaluado JUN/JUL/AGO 23)**

**Elaborado por: Ing. Santiago Pumar**

**Aprobado por: Ing. Paula Acosta**

# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



## INDICE

1. CONTROL DE CAMBIOS .....	3
2. CUARTO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023) .....	3
2.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA OBRA EN EL TRIMESTRE .....	3
2.2. ACTUALIZACIONES DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES .....	3
2.3. GESTIÓN DE CANTERAS .....	4
2.4. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL .....	4
2.5. INFORMES DE MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES .....	4
2.6. FLOTA VEHICULAR AFECTADA A LA OBRA EN EL TRIMESTRE .....	5
2.8. AUDITORÍAS AMBIENTALES .....	7
2.9. CONTINGENCIAS .....	7
3. ANEXO I .....	8

# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



## 1. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Sección afectada	Descripción
01		Todas	Elaboración del documento

## 2. CUARTO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023)

De acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental presentado oportunamente, se describen a continuación los principales trabajos realizados en el trimestre junio a agosto de 2023 y las medidas adoptadas para la correcta gestión de la misma.

### 2.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA OBRA EN EL TRIMESTRE

El porcentaje de avance de la obra en el trimestre que se informa es del 95,9% en el contrato básico con su ampliación. En la ampliación de 4km desde Ruta 59 hasta Camino El Arbolito el avance en el período es de 63,7%.

En el frente de obra se ejecutaron las siguientes tareas:

- Mantenimiento de Obrador
- Destape, excavación y recarga del terraplén
- Recarga de capa de subbase

En el mes de junio se realizó la declaración jurada de la toma de agua utilizada para la obra antes del 30/06/2023 según la resolución ministerial otorgada exp: 2021/14000/004772.

### 2.2. ACTUALIZACIONES DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES

No se realizó actualización de documentos ambientales en este período.

# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



## 2.3. GESTIÓN DE CANTERAS

La obra requiere el uso de tosca y piedra triturada tanto para la conformación de la caja del pavimento como para el recargo de la subbase y base así como también es necesario para los cementados para apoyo y calzado de alcantarillas H y Z.

Los materiales son obtenidos por extracción a cielo abierto por retroexcavadoras, se utiliza material procesado mediante una trituradora de mandíbula y cono para la capa de base.

El material es extraído mediante uso de maquinaria propiedad de la Empresa, luego es transportado hasta el sitio de obra mediante el uso de camiones con volcadora y colocado directamente en el nivel de pavimento correspondiente. De acuerdo al desarrollo de la obra, no ha sido necesario realizar acopios transitorios de material granular.

Por el momento no ha sido necesario el uso de explosivos para la extracción del material de cantera. En este trimestre no se realizaron tareas de hormigonado.

Tipo de cantera	Ubicación	N° de AAP / AAO	Fecha otorgada (DINAMA)	N° de resolución Obra Pública (MTOPI)	Fecha otorgada (Obra Pública)
Tosca/Piedra Partida	Padrón 9252 Tacuarembó	EM2020/14000/008550	15/10/20	2021- 10-3-0001166	22/09/21
Tosca	Padrón 7777 Tacuarembó	EM2022/36001/008178	12/09/2022	2022-10-3-0002722	06/09/22

## 2.4. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL

En el Anexo I se agregan la siguiente información:

- Registro de limpieza de los baños químicos y portátiles
- Retiro y destino final de los residuos domésticos
- Retiro y destino final de cada uno de los tipos de residuos especiales depósito central/gestores
- Listado de mantenimiento preventivo y reparaciones de maquinaria y camiones
- Abastecimiento de combustible a la maquinaria
- Consumo de Agua Potable

## 2.5. INFORMES DE MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES

- **Análisis físico-químicos y bacteriológicos del agua potable**  
Por el momento el consumo de agua potable en la obra es mediante bidones de agua Salud.

# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



- **Medición de niveles sonoros**

Por las distancias de la cantera a los vecinos más próximos no se entendió necesaria la medición para evaluar contaminación sonora.

## 2.6. FLOTA VEHICULAR AFECTADA A LA OBRA EN EL TRIMESTRE

Se detalla a continuación la flota de camiones vinculada a la obra para el trimestre correspondiente.

Vehículo	Código Interno	Relación con la empresa	Observaciones (marca)
BULLDOZER	BU-006	Propio	CATERPILLAR
CAMIÓN CHICO	C1-033	Propio	HOWO
CAMIÓN CHICO	C1-035	Propio	JMC
CAMION SAFARI	C2-006	Propio	MERCEDES BENZ
CAMION CON VOLCADORA	C2-020	Propio	INTERNACIONAL
CAMION CON VOLCADORA	C2-034	Propio	HOWO
CAMION CON VOLCADORA	C2-035	Propio	HOWO
CAMION CON VOLCADORA	C2-036	Propio	HOWO
CAMION CON VOLCADORA	C2-037	Propio	HOWO
CAMION CON VOLCADORA	C2-038	Propio	HOWO
CAMION CON VOLCADORA	C2-042	Propio	HOWO
CAMION CON VOLCADORA	C2-043	Propio	HOWO
CAMION CON VOLCADORA	C2-044	Propio	DONGFEN
CAMION CON VOLCADORA	C2-045	Propio	DONGFEN
CAMION CON VOLCADORA	C2-046	Propio	DONGFEN
CAMION CON VOLCADORA	C2-047	Propio	DONGFEN
CAMION CON VOLCADORA	C2-048	Propio	DONGFEN
CAMION CON VOLCADORA	C2-049	Propio	DONGFEN
CAMION CON VOLCADORA	C2-053	Propio	HOWO
CAMION CON VOLCADORA	C2-056	Propio	HOWO
CAMION CON VOLCADORA	C2-057	Propio	HOWO
CAMION CON VOLCADORA	C2-058	Propio	HOWO
CAMION CON VOLCADORA	C2-061	Propio	HOWO
CAMION CON VOLCADORA	C2-063	Propio	DONGFEN
CAMION CON VOLCADORA	C2-064	Propio	DONGFEN
CAMION REGADOR AGUA	C6-002	Propio	MERCEDES BENZ
CAMION REGADOR AGUA	C6-005	Propio	MERCEDES BENZ
COMPACTADOR PATA DE CABRA C/D	CM-005	Propio	CATERPILLAR
CAMION REGADOR AGUA	C6-009	Propio	DONGFEN

# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA



REG-G-74 V01

COMPACTADOR LISO	CM-008	Propio	CATERPILLAR
COMPACTADOR LISO	CM-014	Propio	BOMAG
COMPACTADOR LISO	CM-017	Propio	CATERPILLAR
COMPACTADOR LISO	CM-018	Propio	CATERPILLAR
COMPACTADOR	CM-026	Propio	CATERPILLAR
COMPACTADOR LISO	CM-027	Propio	CATERPILLAR
COMPACTADOR LISO	CM-028	Propio	CATERPILLAR
COMPACTADOR LISO	CM-029	Propio	CATERPILLAR
EXCAVADORA	EX-012	Propio	CATERPILLAR
EXCAVADORA	EX-014	Propio	CATERPILLAR
EXCAVADORA	EX-015	Propio	CATERPILLAR
EXCAVADORA	EX-020	Propio	KOMATSU
EXCAVADORA	EX-022	Propio	CATERPILLAR
EXCAVADORA	EX-026	Propio	HYUNDAI
MOTONIVELADORA	MO-007	Propio	CATERPILLAR
MOTONIVELADORA	MO-009	Propio	CATERPILLAR
MOTONIVELADORA	MO-011	Propio	CATERPILLAR
MOTONIVELADORA	MO-012	Propio	CATERPILLAR
PALA	PC-008	Propio	CATERPILLAR
PALA	PC-016	Propio	SEM
COMBINADA	RE-029	Propio	CASE
COMBINADA	RE-039	Propio	CASE
TRITURADORA DE MANDIBULA LT	TT-002	Propio	NORDBERG
TRITURADORA DE CONO HP LT	TT-004	Propio	TEREX PEGSON
TRITURADORA DE MANDIBULA LT	TT-005	Propio	NORDBERG
MIXER	MI 010	Propio	CATERPILLAR

# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



## 2.7. PLANTILLA DE PERSONAL AFECTADO A LA OBRA EN EL PERÍODO INFORMADO

Se presenta una tabla resumen del personal de la obra en el trimestre correspondiente.

Cargo	Cantidad
Capataz	1
Apuntador	1
Topógrafos	1
Camioneros	15
Banderilleros	4
Personal Taller	2
Laboratorista	1
Maquinista	10
Personal Alcantarillas	6

## 2.8. AUDITORÍAS AMBIENTALES

No se recibieron auditorías ambientales en el trimestre de referencia.

## 2.9. CONTINGENCIAS

No se presentaron contingencias, no se realizaron simulacros.

# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA



REG-G-74 V01

## 3. ANEXO I

		EFLUENTES CLOACALES					O.4314
Fecha	Identificación (Baño químico / Pozo)	Desagote	Limpieza	Proveedor del servicio	remito	Cantidad retirada	Responsable
7/6/2023	Quimicos alcantarilla	x	x	Baños Quimicos Cabrera	A 096	105	Cabrera
7/6/2023	Quimicos obrador	x	x	Baños Quimicos Cabrera	A 097	106	Cabrera
21/6/2023	Quimicos alcantarilla	x	x	Baños Quimicos Cabrera	A 098	107	Cabrera
21/6/2023	Quimicos obrador	x	x	Baños Quimicos Cabrera	A 099	108	Cabrera
5/7/2023	Quimicos alcantarilla	x	x	Baños Quimicos Cabrera	A 100	109	Cabrera
19/7/2023	Quimicos obrador	x	x	Baños Quimicos Cabrera	A 101	110	Cabrera
9/8/2023	Quimicos alcantarilla	x	x	Baños Quimicos Cabrera	A 102	111	Cabrera
23/8/2023	Quimicos obrador	x	x	Baños Quimicos Cabrera	A 103	112	Cabrera

		CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS					Obra N° O.4314
--	--	-----------------------------	--	--	--	--	----------------

Fecha	Tipo de residuo				Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Destino final	Responsable	Observaciones
	Dom.	ROC	Pelig.	Otros						
7/7/2023	x				Residuos domiciliarios	1	m3	Vertedero municipal	Alvaro Machado	
18/8/2023	x				Residuos domiciliarios	3	m3	Vertedero municipal	Federico Chacharo	

### AGUA PARA CONSUMO

FECHA	Material	Proveedor	Destino	Factura	N° Orden	Cantidad
16/7/2023	Salus Hod Botellon 20 lts.	Hulpal S.A.	Obrador			20



# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



PLANILLA CISTERNA OBRA N°: O 4314					
FECHA	CARGA LTS.	N° REMITO	CÓD. VEHIC./MÁQ.	CHOFER	KM
20/6/2023	41	82348	CT 077	CARLOS FELICIANO	401335
20/6/2023	71	82349	C6 006	MARTIN DE LOS SANTOS	4347
20/6/2023	204	82350	C3 008	FABIAN O CAMPO	677802
20/6/2023	44	82251	VOLKSWAGEN	MARTIN DE LOS SANTOS	469140
20/6/2023	73	82252	CM 037	DEIVID CAUSTRO	
20/6/2023	70	82253	C6 002	JUAN RODRIGUEZ	9088
20/6/2023	67	82254	PC 008	ANTONIO ARAUJO	
20/6/2023	248	82255	EX 014	MARCELO GARCIA	
20/6/2023	80	82256	TT 002	GUSTAVO CALISTRO	
20/6/2023	120	82257	TT 007	GUSTAVO CALISTRO	
20/6/2023	160	82258	C2 044	CARLOS LARROSA	183511
20/6/2023	120	82259	C2 048	RUDY GOMEZ	181519
20/6/2023	177	82260	C2 049	ELBIO DA ROSA	187607
20/6/2023	167	82261	C2 082	GONZALO GONZALVEZ	21628
20/6/2023	169	82262	C2 046	SERGIO DEMATTE	177900
20/6/2023	186	82263	C2 063	TABARE GONZALEZ	118550
20/6/2023	184	82265	C2 064	ENRIQUE ZAPATA	130063
20/6/2023	28	82267	BR 006	FABIAN PEREIRA	
20/6/2023	12	82268	MOTOBOMBA	ALEXIS GONZALVEZ	
20/6/2023	49	82269	RE 039	BRAIAN PECHI	
20/6/2023	67	82270	C1 033	RAFAEL SANCHEZ	163863

PLANILLA CISTERNA OBRA N°: O 4314					
FECHA	CARGA LTS.	N° REMITO	CÓD. VEHIC./MÁQ.	CHOFER	KM
10/7/2026	48	83342	CT 077	CARLOS FELICIANO	406151
10/7/2026	133	83343	PC 016	MARIO FERNANDEZ	
10/7/2026	530	83344	EX 024	NESTOR QUINTEROS	
10/7/2026	180	83345	TT 002	GUSTAVO CALISTRO	
10/7/2026	313	83346	TT 007	GUSTAVO CALISTRO	
10/7/2026	43	83347	GAB 4477	JOSE MILLAN	
10/7/2026	80	83348	C2 066	ALVARO CINCUNEGUI	109963
10/7/2026	161	83350	C2 075	ROBERTO CORREA	40470
10/7/2023	211	83251	CM 037	DEIVID CAUSTRO	
10/7/2023	124	83252	CM 025	OSCAR MARTINEZ	
10/7/2023	147	83253	CM 022	FABRICIO RODRIGUEZ	
10/7/2023	134	83254	MO 011	MARCELO BORDENAVE	
10/7/2023	32	83255	C6 007	LUIS SUAREZ	589
10/7/2023	135	83257	CM 030	GUSTAVO BARRIOS	
10/7/2023	210	83259	MO 009	PEDRO MONGE	
10/7/2023	80	83260	RE 039	BRAIAN PECHI	
10/7/2023	15	83261	PL 009	BRAIAN PECHI	
10/7/2023	120	83263	C2 048	RUDY GOMEZ	183452

PLANILLA CISTERNA OBRA N°: O 4314					
FECHA	CARGA LTS.	N° REMITO	CÓD. VEHIC./MÁQ.	CHOFER	KM
1/8/2023	119	82132	CM 030	GUSTAVO BARRIOS	
1/8/2023	130	82134	CM 022	FABRICIO RODRIGUEZ	
1/8/2023	97	82135	CM 025	OSCAR MARTINEZ	
1/8/2023	128	82136	CM 037	DEIVID CAUSTRO	
1/8/2023	79	82137	CT 084	FEDERICO GHIGLIAZZA	
1/8/2023	20	82138	BR 006	CELIO PEREIRA	
1/8/2023	213	82139	EX 024	WASHINGTON MELO	
1/8/2023	54	82140	C2 066	ALVARO CINCUNEGUI	112632
1/8/2023	246	82141	C3 015	RODRIGO SILVA	17837
1/8/2023	109	82142	PC 016	MARIO FERNANDEZ	
1/8/2023	223	82143	TT 007	ANIBAL LACUESTA	
1/8/2023	182	82144	C2 076	FABIAN REPETTI	42871
1/8/2023	190	82145	C2 074	GASTON MONZON	29524
1/8/2023	202	82146	C2 048	RUDY GOMEZ	188632
1/8/2023	320	82147	C2 046	SERGIO DEMATTE	184536
1/8/2023	60	82148	C6 002	JUAN RODRIGUEZ	9187
2/8/2023	300	83070	C3 017	DAMIAN DE LOS SANTOS	502274

# INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL DE OBRA

REG-G-74 V01



A continuación, se presenta parte del listado de mantenimientos del trimestre:

Nombre2	Fecha	Maquina / Equipo	Camión / Remolques / Camionetas	Obra	Kms/Horas	Horas Mecánico	Resumen del Trabajo	Tipo de Trabajo	Descripción del Trabajo
BERTAZZI RODRIGUEZ, MILTON ENRIQUE	12/6/2023	Traslado		O4314 / CVU C132 Camino El Arbolito	3	3	Traslado	Preventivo	Viaje de salto a arbolito
BERTAZZI RODRIGUEZ, MILTON ENRIQUE	12/6/2023	A la orden		O4314 / CVU C132 Camino El Arbolito	3	3	Esperando filtros	Preventivo	Colaborando con trabajos en obrador (esperando filtros)
BERTAZZI RODRIGUEZ, MILTON ENRIQUE	14/6/2023	Traslado		O4314 / CVU C132 Camino El Arbolito	5	5	Traslado	Preventivo	Viaje de melé a arbolito
BERTAZZI RODRIGUEZ, MILTON ENRIQUE	13/7/2023		C3 008	O4314 / CVU C132 Camino El Arbolito	684512	4	Service	Preventivo	Cambio de liquido en caja y diferencial
BERTAZZI RODRIGUEZ, MILTON ENRIQUE	13/7/2023		C3 008	O4314 / CVU C132 Camino El Arbolito	684512	6	Puesta a punto para aguas	Correctivo	Colaborar con puesta a punto para aguas
BERTAZZI RODRIGUEZ, MILTON ENRIQUE	13/7/2023		C3 008	O4314 / CVU C132 Camino El Arbolito	684512	6	Puesta a punto para aguas	Correctivo	Colaborar con puesta a punto para aguas
BERTAZZI RODRIGUEZ, MILTON ENRIQUE	22/8/2023	EX 023		O4314 / CVU C132 Camino El Arbolito	8225	2	Service	Preventivo	Cambio de liquido en motor de giro y en cubos
FELICIANO, CARLOS RAMÓN	23/8/2023	M/O 011		O4314 / CVU C132 Camino El Arbolito	7360	3	Se le cambió cuchilla	Correctivo	Se le cambió cuchilla se cortó el fo mello después la cuchilla nueva con tornillo está funcionando
FELICIANO, CARLOS RAMÓN	23/8/2023	CM 022		O4314 / CVU C132 Camino El Arbolito	5137	5	Se sacó asiento para reparar la rueda que de traslado	Correctivo	Se sacó asiento se le puso los rieles se puso las ruedas re paradas de corredera de asiento con guías quedó funcionando
FELICIANO, CARLOS RAMÓN	24/8/2023	EX 024		O4314 / CVU C132 Camino El Arbolito	11463	4	Se le cambió dos vidrios	Correctivo	Se le puso vidrio de la retero se le puso vidrio lateral se limpió todo y se puso virus nuevo dos vidrios se utilizaron tres siliconas negras comprada en tasuarimbó

Los residuos peligrosos y especiales fueron enviados al taller deposito central de Apolón ubicado en Salto, para luego ser entregados al acopiador FIROMIX, quien entrega al gestor final correspondiente. Se presenta un listado de residuos recibidos en Salto y entregados a FIROMIX quien luego entrega a AFRECOR (Aceite usado y filtros) y Reciclo NFU para los neumáticos.

FECHA	Remitos de recepción	Origen	DESCRIPCION	Unidad de medida	CANTIDAD	ACOPIADOR	NRO REMITO ACOPIADOR	GESTOR	NRO REMITO GESTOR
14/08/2023	38541	O4314	Aceite usado	tanques	10	Firomix	778		
14/08/2023	38541	O4314	Filtro de aceite usado	tanques	8	Firomix	778		
14/08/2023	38541	O4314	Neumaticos camiones	uni	25	Reciclo NFU	5607		
14/08/2023	38545	O4314	Neumaticos camiones	uni	22	Reciclo NFU	5607		
14/08/2023	38545	O4314	Neumaticos Vehiculos	uni	17	Reciclo NFU	5607		



Ministerio  
de Ambiente

DINAGUA  
Dirección Nacional  
de Aguas

**DECLARACIÓN JURADA**  
**EXTRACCIÓN Y USO DE AGUAS PÚBLICAS**

(Completar preferentemente mediante procesador de texto)

La presente Declaración Jurada de Extracción y Uso de Aguas Públicas se debe realizar anualmente por lo dispuesto en el Art. 13 del Código de Aguas.

Corresponde a años:  /

Fecha Declaración:

**IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO O DERECHO:**

<p><b>TIPO DE OBRA:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Embalse (represa, tajamar, reservorio)</p> <p><input type="checkbox"/> Toma</p> <p><input type="checkbox"/> Tanque excavado</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pozo</p> <p><input type="checkbox"/> Manantial</p>	<p><b>TÍTULO O DERECHO QUE AMPARA AL DECLARANTE:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Autorización</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Permiso</p> <p><input type="checkbox"/> Permiso especial</p> <p><input type="checkbox"/> Concesión</p> <p><input type="checkbox"/> En trámite</p>	
<p>Resolución (N° Expte.) <input type="text" value="2021/14000/004772"/></p>	<p>Fecha Resolución: <input type="text" value="07/09/2021"/></p>	<p>Fecha Vencimiento: <input type="text" value="07/09/2031"/></p>

**IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR:**

<b>PERSONAS FÍSICAS:</b>			
Nombre			
Nacionalidad		C.I. / Pasaporte	
<b>PERSONAS JURÍDICAS:</b>			
Nombre	JOSE CUJO		
Tipo de sociedad	S.A.	RUT	160175570019
Nombre representante	Paula Acosta	C.I. / Pasaporte	3.976.004-9



**UBICACIÓN DE LA OBRA:****Cuerpo de agua:**

Aguas superficiales

Curso a utilizar

afuente de

Cuenca / Subcuenca <sup>1</sup>

Aguas subterráneas

Formación

Acuífero

**Coordenadas (al eje de la obra): <sup>2</sup>**

(SGM ROU-USAMS)

X (m)

484943

Y (m)

6442442

Departamento	Tacuarembó	Sec. Jud. / Cat.	11	Nº Padrón	15471
--------------	------------	------------------	----	-----------	-------

**USO DEL AGUA:**

Fecha inicio 01/06/2022

Fecha fin 31/05/2023

MES	HORAS	EXTRACCIÓN POR BOMBEO (TOMA, POZO, MANANTIAL)		EMBALSES / TANQUES	
		CAUDAL (indicar unidades)	VOLUMEN EXTRAIDO (m <sup>3</sup> )	COTA FINAL (m)	VOLUMEN EXTRAIDO (m <sup>3</sup> )
MAYO	28	1.2	33		
JUNIO	53	1.2 m3/h	64		
JULIO	46	1.28	59		
AGOSTO	37	1.28	47		
SETIEMBRE	38	1.2	45		
OCTUBRE	34	1.2	41		
NOVIEMBRE	30	1.28	38		
DICIEMBRE	21	1.28	27		
ENERO	17	1.28	22		
FEBRERO	24	1.29	31		
MARZO	23	1.2	28		
ABRIL	30	1.2	36		
<b>TOTAL</b>	<b>430,6</b>		<b>471</b>		<b>0</b>

<sup>1</sup> Identifique la cuenca principal y subcuenca secundaria (niveles 1 y 2) en el sistema de codificación de cuencas descrito en la página web del Ministerio de Ambiente:

<https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/tramites-y-servicios/formularios/codificacion-cursos-agua-cuencas>

<sup>2</sup> Indique las coordenadas planas aproximadas (ROU-USAMS) del centro de la obra en metros (X,Y) extraídas de los visualizadores geográficos (<https://www.ambiente.gub.uy/visualizador/index.php?vis=sig>).



Si en el año correspondiente a la Declaración se ha utilizado el agua para más de un destino o para un fin distinto al de la Resolución, indíquelo a continuación.

VOLUMEN ESTIMADO (m³)	DESTINO

**OBSERVACIONES:** Indique si el volumen de agua disponible en el año cubrió sus necesidades. Si considera conveniente proporcionar mayor información, utilice este espacio y/o adjunte hoja complementaria.


*La recepción de la presente Declaración Jurada no significa ningún tipo de reconocimiento ni aceptación tácita de lo declarado.*

*Lugar de presentación: Preferentemente en la Oficina Regional de DINAGUA-MVOTMA con jurisdicción territorial en la obra en cuestión.*

*Formularios e instructivos disponibles en:*

<http://www.mvotma.gub.uy/tramites-aguas>

**FIRMAS Y TIMBRES**



Firma del declarante

Paula Acosta

Aclaración de firma

3.976.004-9

CI



OFICINA REGIONAL  
DINAGUA

Fecha Recepción:



Tacuarembó, 15 de junio de 2023.

**Ministerio de Transporte y Obras Públicas**

**Dirección Nacional de Vialidad**

**Ing. Juan A. Rodríguez Barbagelata, auditores Carmen Delfino, Martin Goyeneche**

**Presente.-**

De nuestra mayor consideración.

En respuesta a la auditoría realizada el martes 24 de enero referente a C132 "Camino El Arbolito en el Tramo 0km000 a 41km000", adjuntamos evidencia de acciones correctoras de observación detectada a lo largo de la auditoria.

- 1) Dique de tanques de acopio de asfalto no presente condiciones necesarias para evidenciar posibles derrames:

En la visita al obrador central de Camino El Arbolito, se observó que el dique de contención de asfalto no presentaba condiciones necesarias para evidenciar posibles derrames y poder ser retirados en tiempo y forma. En base a ello la empresa envía nota de acciones tomadas para dicha no conformidad, con fecha de 02/02/2022 con mejoras en el dique. Las mismas son de aceptación parcial ya que uno de los tanques todavía se encontraba en contacto con el suelo, debido a que contenía asfalto dentro y no fue posible moverlo de manera rápida. Una vez encontrado otro deposito para acopiar el asfalto, y una grúa para su movilización, se termino de acondicionar el dique, el cual se evidencia con las siguientes fotografías:











Además se deja evidencia de que el resto del dique continua en buenas condiciones:





Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente.

Ing. Santiago Pumar

Por José Cujó S.A.



# FIROMIX S.A.

Ruta 3 Km 484,5 - Tel: 473 22640 - Salto  
Habilitación de DINAMA N° 0155/2016

## Certificado de Recepción para Tratamientos de Residuos Industriales

N° 0778

Fecha: 14 / 8 / 23

GENERADOR:

Razón Social: Jose Cujó

RUT 160145540019

Lugar de retiro: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	MATERIALES	KILOS
<u>10 trapos</u>	Aceite Automotriz	
<u>10 trapos</u>	Filtros Sucios	
<u>3 trapos</u>	Tierras c/hidrocarburos	
	Trapos Sucios	
	Amortiguadores	
	Latas de pinturas	
	Aceite Comestible	
<u>2 bolsos</u>	<u>Residuos Pet. grasos</u>	

CANTIDAD	MATERIALES	KILOS
<u>3 bolsos</u>	Papeles y Cartón	
<u>4 bolsos</u>	Plástico y Nylon	
	Metales no ferrosos	
	Chatarra Electrónica	
	Monitores	
	Lámparas y Tubos	
	Chatarra	
<u>16</u>	<u>baterías</u>	

Tip. Norte 601 al 1100 x 3 - 11/20

VIA 1 blanco Cliente - VIA 2 rosada Archivo - VIA 3 celeste Punto Recepción

Camión PIP 0198

Chofer CESAR PIASTRI

DESTINO:

Razón Social: FIROMIX S.A.

RUT 214953420011

Dirección: Ruta 3 Km 484,5

Tel 47322640

Observaciones: \_\_\_\_\_

Firma Representante Generador / Cliente