


**Cuadragésimo cuarto Informe Trimestral de Avance del Plan
de Gestión y Recuperación Ambiental**



	INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	PL 4410
		Rev. 2
		Fecha: 12- 2010
		Pág. 2 de 3

FECHA:	30/11/23		
IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA:	Mantenimiento por Niveles de Servicio Ruta Interbalnearia II (tramo: A° Solís Grande - Punta del Este).		
UBICACIÓN:	Departamento de Maldonado		
CLIENTE:	CVU		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	60 meses (contrato básico) + 60 meses (ampliación)		
INICIO:	01/nov/12	FIN PREVISTO:	31/oct/17 (básico)
CUADRAGÉSIMO CUARTO INFORME TRIMESTRAL:	01/agosto/23 – 31/octubre/23		

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO

En este período se realizaron tareas de mantenimiento de sellados de fisuras en calzada y banquina. Se totalizaron 5600 m de sellados

A.- Obradores

Obrador del Camino Pérez

- Sin cambios en este período.

Obrador Ruta Interbalnearia, 33km300, a (-), en las proximidades del A° Pando, margen Oeste.

- Sin cambios en este período.

B.- Canteras

B.2.1- Canteras de tosca


No se ha utilizado materiales en este período.

B.2.2- Canteras de arena

No se ha utilizado materiales en este período.

B.2.3- Canteras de piedra

No se ha utilizado materiales en este período.

	INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	PL 4410
		Rev. 2
		Fecha: 12- 2010
		Pág. 3 de 3

C. – Plantas de producción de materiales

Planta asfáltica EL PINAR

Medidas de Gestión

Sin cambios en este período.

Descarga de asfalto

Sin cambios en este período

D.- Obras de Alcantarillas

Se realizaron 50m de pluviales en el km 101k500 lado norte, intersección con Cno. de los Arrayanes.

E.- Zona de Obras

No aplica en este período.

F.- Personal de Obra

No aplica en este período.

G.- Comprobantes de Residuos contaminados

No aplica en este período para este contrato.