



**INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL, LICITACIÓN M-43 Y M-44**  
Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta Interbalnearia

Fecha: 2024-05-14

Hoja: 1 de 2

**1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

**M-43**

- Descripción: Mantenimiento de niveles de servicio de la señalización vial vertical y horizontal.
- Ubicación: Ruta Interbalnearia, desde A° Carrasco, hasta A° Solis Grande.

**M-44**

- Descripción: Mantenimiento de niveles de servicio de la señalización vial vertical y horizontal.
- Ubicación: Ruta Interbalnearia, desde A° Solis Grande hasta Punta del Este. Ruta 9 desde Ruta 8 hasta A° Solis Grande. Ruta 9 desde A° Solis Grande hasta Ruta 99.

**2. ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS AMBIENTALES**

En el periodo fue actualizado el Plan de Gestión de Residuos Sólidos.

**3. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS AAP**

No requiere.

**4. GESTIÓN DE CANTERAS**

No aplica.

**5. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL**

- Los residuos sólidos vuelven a la empresa clasificados según la instrucción de Gestión de Residuos.
- La evacuación, limpieza y desinfección de los baños portátiles es realizada por empresa tercerizada (se adjuntan remitos).
- Se realiza mantenimiento preventivo mensual de los vehículos y la maquinaria, de acuerdo al Programa de Mantenimiento.
- El cambio de aceite de las unidades se realiza en el taller de mantenimiento en planta; los residuos se disponen de acuerdo a la instrucción de Gestión de residuos.
- En caso de generarse incidentes se actúa de acuerdo al procedimiento de Preparación y Respuesta ante Emergencias.

**6. INFORME DE MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES**

No aplica.



## INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL, LICITACIÓN M-43 Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta Interbalnearia

Fecha: 2024-05-14

Hoja: 2 de 2

### 7. FLOTA DE VEHÍCULOS AFECTADA A LA OBRA

Flota utilizada en el periodo M-43:

Vehículo	Marca	Matrículas
CAMION	Fotón	SCK 8863/ SCM 2873/ SCM 3254
CAMION	JMC	SBQ 8899/ SCM 3766/ SBU 4280/ SCM 6046/ SCU 9549
CAMION	Mercedes Benz	SCW 9805
CAMION	VW	SAB 7690/ SBG 3089/ SBE 6766/ SCU 1180/ SCM 5638

Flota utilizada en el periodo M-44:

Vehículo	Marca	Matrículas
CAMION	Fotón	SCK 8863/ SCZ 2354/ SCM 2873
CAMION	JMC	SBQ 8899/ SCM 6045/ SCM 6046/ SCU 2387
CAMION	Mercedes Benz	SCW 9805/ SAK 6320
CAMION	VW	SAB 7690

Nota: Toda la flota cumple inspección Applus.

### 8. PERSONAL AFECTADO A LA OBRA

- M-43\_ Personal asignado a:
  - 9 cuadrillas demarcación horizontal.
  - 2 cuadrillas instalación vertical.
  - 2 cuadrillas instalación defensas metálicas.
  - 1 cuadrilla instalación de tachas.
- M-44\_ Personal asignado a:
  - 4 cuadrillas demarcación horizontal.
  - 3 cuadrillas instalación vertical.
  - 1 cuadrilla instalación de tachas.

### 9. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

Fecha	Curso	Cantidad de personas	Tiempo (h)	Tipo
Feb-24	Manual de seguridad	5	2.0	interno
Feb-24	Primeros auxilios	14	2,0	externo
Feb-24	Señalización de obras	3	45´	Interno
Mar-24	Manual de seguridad	24	2.0	interno
Abr-24	Manual de seguridad	14	2.0	interno
Abr-24	Inducción, política de gestión, control operacional, ambiental, etc.	9	1,0	Interno



**Bordonix**  
Señalización y Seguridad vial

Periodo: febrero 2024- abril 2024

**INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL, LICITACIÓN M-43**  
Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta Interbalnearia

Fecha: 2024-05-14

Hoja: 3 de 2

**10. ACTIVIDADES DE INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL**

En este periodo no fueron realizadas actividades con la comunidad.

**11. AUDITORÍAS AMBIENTALES**

En este periodo no se realizaron auditorías.

**12. CONTINGENCIAS**

El manejo de los aspectos ambientales derivados de situaciones potenciales (incidentes y/o accidentes), se realiza conforme al procedimiento de Preparación y respuesta ante emergencias, la instrucción de Control Operacional y otros mecanismos definidos y gestionados conforme al Sistema de Gestión Certificado (ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018).

Referido a la materialización de incidentes/accidentes, en el periodo citado no se registró situaciones tales como derrames, incendios u otro tipo de evento.

Por Bordonix S.A.

Ivonne Arena  
Dpto. Calidad y Medioambiente.