



Expediente N° 2024-10-3-0000749

Ministerio  
de Transporte  
y Obras Públicas

N° OID:  
2.16.858.2.10002652.66570.2024103.0000749

Prioridad: **Normal**  
Acceso restringido: **No**

Tipo de Expediente: **Gestión Ambiental**

Oficina origen: **Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000 / DGS - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL**

Asunto: **MOLINSUR S.A REMITE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO SETIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2023 REFERENTE A LA LICITACIÓN C/143, RUTA 63 DE SAN RAMÓN-A° TALA.-**

Tipo de Titular: **OFICINA**

Titular: **DNV - REGIONAL 1 10/003/10031Z01**

Fecha iniciado: **26/02/2024 14:47:03**

Fecha valor: **26/02/2024**

Clasificación: **Público**

Elemento físico: **No**

## Resumen de actuaciones clasificadas

<b>Nro. Actuación</b>	<b>Oficina</b>	<b>Usuario</b>	<b>Clasificación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Folio Inicio</b>	<b>Folio Fin</b>
---------------------------	----------------	----------------	----------------------	--------------	-------------------------	----------------------

## Lista de vinculaciones del expediente

<b>Relación</b>	<b>Dependencia</b>	<b>Nro expediente</b>	<b>Fecha Vinculación</b>
-----------------	--------------------	-----------------------	--------------------------

## MARIA NOELIA CLARK

---

**De:** KATHERINE BARGAS  
**Enviado el:** lunes, 26 de febrero de 2024 12:27  
**Para:** MTOP - Unidad Administracion Documental  
**Asunto:** Ref: licitación C/143 - ITGa Setiembre – Noviembre 23  
**Datos adjuntos:** elevacion ITga Set nov 23.pdf; ITGA C 143 Ruta 63 set - nov 2023.pdf

**Categorías:** Noe

Buen día;

Favor crear un expediente con notas adjuntas y enviar al Ing. Ernesto Carballo de Obras.

Muchas gracias.



Ministerio  
de Transporte  
y Obras Públicas

Katherine Bargas  
<http://www.mtop.gub.uy>  
D.N.V - Regional I – M.T.O.P  
Teléfono: 23218037 Interno 13  
Dirección: Av. Garzon 2128 – Montevideo.



Ministerio  
de Transporte  
y Obras Públicas

Colón, 26 de febrero de 2024

División Construcción Obras Nacionales

Ing. Ernesto Carballo

Ref: licitación C/143, Ruta 63 de San Ramón-A° Tala

Se eleva ITGa Setiembre – Noviembre 23 presentado por empresa Molinsur S.A de la obra de referencia.

Sin más, saluda atte.

Ing. Diego Ferrari


Sub Jefe Regional

I

## **Informe Trimestral de Gestión Ambiental**


**Período Setiembre a Noviembre 2023**



	<b>INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL</b>
---	--

FECHA:	Setiembre a Noviembre/2023
OBRA:	Ruta 63 C-143 Entre 0k700 y 21k600
UBICACIÓN:	Departamento de Canelones
CLIENTE:	Corporación Vial del Uruguay - DNV- MTOP
PLAZO DE EJECUCIÓN:	14 meses
INICIO:	Setiembre/2023
FIN PREVISTO:	Octubre/2024

<b>1 Actividades desarrolladas en la obra en el período que se informa</b> .....	3
<b>2 Actualizaciones de los documentos ambientales</b> .....	3
<b>3 Cumplimiento de requisitos de AAPs</b> .....	3
<b>4 Gestión de Canteras</b> .....	3
4.1 Canteras de Toscas .....	3
4.2 Canteras de Arcilla .....	3
4.3 Canteras de Limo .....	3
4.4 Canteras de Arena .....	3
4.5 Canteras de Piedras .....	3
<b>5 Registros de Gestión Ambiental</b> .....	4
<b>6 Informes de monitores de variables ambientales</b> .....	4
6.1 Análisis de calidad del agua .....	4
6.2 Calidad de agua en el campamento .....	4
6.3 Mediciones de niveles de presión sonora .....	4
6.4 Mediciones de otros parámetros ambientales .....	4
Emisiones de polvo .....	4
Emisiones de gases .....	4
Emisiones de fluidos .....	4
Gestión de residuos .....	5
Residuos domésticos sólidos .....	5
Neumáticos fuera de uso .....	5
Baterías .....	5
<b>7 Flota vehicular afectada a la obra en el período informado</b> .....	5
7.1 Consumo de combustible .....	5
7.2 Consumo de energía .....	6
<b>8 Plantilla de personal afectado a la obra en el período informado</b> .....	6
<b>9 Listado de proveedores de insumos y servicios para la obra que han actuado en el período que se informa, ratificada por el Técnico Ambiental en cuanto a que todos ellos están al día con el cumplimiento de sus obligaciones en materia de gestión ambiental</b> .....	6
<b>10 Actividades de capacitación</b> .....	6
<b>11 Interacción con la comunidad local</b> .....	6
<b>12 Auditorías ambientales</b> .....	6
<b>13 Contingencias</b> .....	7
Anexo 1 .....	8
Remitos de baterías/Cubiertas/Aceite usado/Chatarra .....	8
Anexo 2 .....	12

 <p><b>MOLINSUR</b><sup>S.A.</sup> empresa constructora</p>	<p style="text-align: center;"><b>INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL</b></p>
--	---

### **1 Actividades desarrolladas en la obra en el período que se informa**

En este período únicamente se ejecutan las tareas de recargo con material granular en todo el tramo de la obra.

### **2 Actualizaciones de los documentos ambientales**

No existe actualización en el trimestre.

### **3 Cumplimiento de requisitos de AAPs**

No hay AAPs.

### **4 Gestión de Canteras**

#### **4.1 Canteras de Toscas**

Para la ejecución del tramo en cuestión se han utilizado hasta la fecha 31.350m<sup>3</sup> de balasto natural, proveniente cantera aprobada cita en padrón N° 6601 en la 5° sección catastral del departamento de Florida

#### **4.2 Canteras de Arcilla**

En esta etapa, no se registró consumo de otros materiales granulares.

#### **4.3 Canteras de Limo**


No se registró consumo de estos materiales

#### **4.4 Canteras de Arena**

No se registró consumo de estos materiales

#### **4.5 Canteras de Piedras**

No se registró consumo de estos materiales

 <p><b>MOLINSUR</b><sup>S.A.</sup> empresa constructora</p>	<p><b>INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL</b></p>
--	---

## 5 Registros de Gestión Ambiental

Ver Anexo 1

## 6 Informes de monitores de variables ambientales

### 6.1 Análisis de calidad del agua

No se realizaron ya que no se utiliza agua de pozo ni se generan efluentes.

### 6.2 Calidad de agua en el campamento

Se compra agua mineral envasada en bidones.

### 6.3 Mediciones de niveles de presión sonora

No se realizaron mediciones en este período.

### 6.4 Mediciones de otros parámetros ambientales

#### Emisiones de polvo

En este período las emisiones de polvo fueron mínimas debido a la poca presencia de equipos y camiones.

#### Emisiones de gases


Las emisiones de gases son las generadas por los motores a combustión de los equipos y vehículos que están asociados a la obra. Para disminuir al máximo las emisiones se realiza mantenimiento periódico de los equipos.

#### Emisiones de fluidos

Los servicios higiénicos son baños químicos alquilados que son desagotados semanalmente.

Los fluidos de cambios de lubricantes y demás actividades de mantenimiento de equipos son envasados y llevados a los respectivos obradores para donde empresas habilitadas son las encargadas de su disposición final.



	<p style="text-align: center;"><b>INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL</b></p>
---	---

### **Gestión de residuos**

La gestión de residuos se realiza según se describe en el PGA, y según Matriz de Gestión de Residuos. (RG 6120.01 Matriz de Aspectos Ambientales).

Quedan registros internos de los residuos en planilla destinada para tal fin (RG 8110.01) y en remitos externos.

### **Residuos domésticos sólidos**

Los residuos domésticos son recolectados periódicamente y depositados en vertedero de la IMC, sito en Con. Eduardo Pérez.

### **Neumáticos fuera de uso**

Los neumáticos en desuso se disponen en NCFU, ver adjunto, **Anexo 1**.

### **Baterías**

Las baterías en desuso se entregan a empresa habilitadas, Afrecor o Márgenes del Río.

Otros residuos contaminados, como ser lubricantes, trapos, etc se entregan a esas mismas empresas, remito adjunto. **Anexo 1**


## **7 Flota vehicular afectada a la obra en el período informado.**

- 1 Retroexcavadora
- 1 Motoniveladora
- 1 Combinada
- 1 Compactadores simples
- 1 Compactador Doble
- 3 Camiones volcadora
- Vehículos livianos

### **7.1 Consumo de combustible.**

Los consumos de combustibles mensuales aproximados fueron los siguientes.

- setiembre 9.000lt
- octubre 14.800lt
- noviembre 22.900lt

 <p><b>MOLINSUR</b><sup>S.A.</sup> empresa constructora</p>	<p style="text-align: center;"><b>INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL</b></p>
--	---

## 7.2 Consumo de energía

El consumo de energía eléctrica es el de una vivienda normal ya que en el obrador no contamos con equipos que tengan un consumo elevado. En promedio se consumen 200 kw

## 8 Plantilla de personal afectado a la obra en el período informado

El personal en obra se compone fundamentalmente de maquinistas con el apoyo de operarios que ofician de banderilleros, apuntadores, atracadores y apoyo a topografía. Con un total aproximado de 18 personas.

**9 Listado de proveedores de insumos y servicios para la obra que han actuado en el período que se informa, ratificada por el Técnico Ambiental en cuanto a que todos ellos están al día con el cumplimiento de sus obligaciones en materia de gestión ambiental**

## 10 Actividades de capacitación

En el período se realizó inducción en:

- Condiciones de seguridad en el trabajo
- Señalización de obra


Ver listado adjunto, **Anexo 2**.

## 11 Interacción con la comunidad local

Asociaciones hípcas locales, han solicitado al MTOP, realizar una banquina de un metro de ancho a ambos lados ya que es una ruta por la que se realizan raides hípcas periódicamente.


## 12 Auditorías ambientales

No se han realizado auditorias

 <p><b>MOLINSUR</b><sup>S.A.</sup> empresa constructora</p>	<p><b>INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL</b></p>
--	---

**13 Contingencias**


No ocurrieron contingencias en el período.

 <p><b>MOLINSUR</b><sup>S.A.</sup> empresa constructora</p>	<h2>INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL</h2>
--	--

Anexo 1

**Residuos contaminados**  
Remitos de baterías/Cubiertas/Aceite usado/Chatarra

**AFRECOR S.A. - Valorización de Residuos Industriales**  
R.U.T. 21 642970 0015

 **AFRECOR**  
Somos Resiter

N°013070



Haiti 1500; PTI Cerro  
Tel.: 2311 9915  
www.afrecor.com.uy

**CERTIFICADO DE RECEPCIÓN PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES**


La empresa AFRECOR S.A., autorizada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), certifica el retiro de los siguientes residuos:

FECHA DE RECEPCIÓN:	12/10/23	
---------------------	----------	--

RESIDUO	CANTIDAD	UNIDAD
CARBÓN	0,5	M <sup>3</sup>
FILOS ACEITE	1	M <sup>3</sup>
ALU	7	TRANSOR 200L
BARRIOS	7	BOLSAS
AGUA CONTAMINADA	1	TRANSOR 200L

DATOS DEL GENERADOR / CLIENTE		RUT:
RAZÓN SOCIAL:	MOLINSUR SA	
LUGAR DE RETIRO:	CNO EDUARDO FUENTES Perez 2	
LOCALIDAD:	DEPARTAMENTO:	MONTVIDEO
PERSONA DE CONTACTO / RESPONSABLE:	Cabrera, El Piria	
TELÉFONO DE CONTACTO:		
DINAMA AAO RM 1262/2019 - TRANSPORTE RDN 0344/2019		
		
Responsable por AFRECOR S.A.		Responsable Generador / Cliente

IMP. GONZALO PEREYRA - DEL 024 101 AL 013.800 X 2 - 09/2023 1 VIA BLANCA CLIENTE / 2 VIA AMARILLO ARCHIVO

 <p><b>MOLINSUR S.A.</b> empresa constructora</p>	<h2 style="margin: 0;">INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL</h2>
--	---

**Retiro NFU N° 5999**



**Remito**

Número:	5999
Fecha de retiro:	18/10/2023 19:08:45
Cantidad total:	14

**Transportista**

Matricula:	LTP6015
Razon Social:	REVICLASS
RUT:	21766550011
Dirección:	Camino Alcion 5300 Montevideo

**Generador**

Nombre:	MOLINSUR SA
RUT/CI:	213242880015
Dirección:	6384+PFJ Ciudad de la Costa, Departamento de Canelones
Departamento:	Canelones

**Acopio regional**

Fecha de entrega:	18/10/2023 20:08:45
Nombre:	MONTEVIDEO, CANELONES, MALDONADO y ROCHA
RUT/CI:	123456789123
Dirección:	
Departamento:	Montevideo


Acopio regional habilitado en el marco del Plan Maestro de neumáticos de la CDNU. Fideicomiso N°28241/2016.  
Los residuos serán derivados a alguno de los destinos habilitados por el plan: reúso, recauchutaje, reciclaje y/o valorización energética y material.

**Detalle de residuo de Neumático fuera de uso (Categoría II)**

Cantidad total (unidades):	14
Autos camionetas	0
Birrodados	0
Bolsones polvo	0
Camaras	0
Omnibus camiones	10
Otras	0
Viales agricolas	4


**Firma**

Generador	Transportista	Acopio
MOLINSUR SA	REVICLASS	MONTEVIDEO, CANELONES, MALDONADO y ROCHA

 <b>MOLINSUR</b> S.A. empresa constructora	<h2 style="margin: 0;">INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL</h2>
---	---


**Residuos comunes, Domésticos y Orgánicos**

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS GENERADOS		RESPONSABLE E DISPOSICIÓN	FECHA	DEJA RTO. N°
Origen de residuos	OBRADOR: PAZ - 663 <small>UNIDAD: kg, toneladas, metros cúbicos</small>	LUGAR DESCARTE	FECHA	DEJA RTO. N°
Origen de residuos	CANTIDAD	LUGAR DESCARTE	FECHA	DEJA RTO. N°
Domésticos	10 kg	Vertedero E. Poma	20/9/23	
Orgánicos	6 kg	-	-	
Domésticos	7 kg	-	24/10/23	
Orgánicos	8 kg	-	-	
Domésticos	5 kg	-	16/11/23	
Orgánicos	6 kg	-	16/11/23	
Domésticos	4 kg	-	12/12/23	
Orgánicos	3 kg	-	12/12/23	


 <p><b>MOLINSUR</b><sup>S.A.</sup> empresa constructora</p>	<h2 style="margin: 0;">INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL</h2>
--	---

**Mantenimiento equipos.**

CODIGO EQUIP	OBRA	OPERADOR	MANTENIMIENTO	HS REALES	KMS REALES	PÉRDID <sup>A/C</sup>	FILTROS	FLUIDOS	TEXTO LIBRE	FECHA
CA32	R63	Martin			105172	-	AM/CO/TCO/AIM	AM		04-09-23
MN6	R63	Alvaro	500	9150		-	AM/CO/TCO/AIM	AM	-	02-10-23
MN6	R63	Alvado	2000	9197		-	AH1/AH2/TR	TR/MD/DIF/AH	-	10-10-23
PC6	R63			4386		-	AM/CO	AM	-	17-10-23
CA13	R63	Eduardo			490869	-	AM/CO/TCO/AIM	AM/DIF/CAJA	-	07-11-23
CA32	R63	Martin			111377	-	AM/CO/TCO/AIM	AM	-	13-11-23
MN6	R63		250	9406		-	AM/CO/TCO	AM		21-11-23

 <p><b>MOLINSUR S.A.</b> empresa constructora</p>	<h2 style="margin: 0;">INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL</h2>
--	---

**Anexo 2**  
**Capacitación**



**REGISTRO DE CAPACITACIÓN**  
Lista de asistencia

RG 1001  
Versión: 1  
Fecha: 02/2018

<b>EMPRESA</b>	Tidraul	<b>FECHA</b>	16/1/23	<b>HOJA</b>	<b>DE</b>
<b>DURACIÓN</b>	2 Hs				1


En el día de la fecha hemos participado de una charla sobre **SEGURIDAD EN OBRA**, según lo establecido en el Dec. 125/014, dictada en el lugar por el Tec. Prev. *Ricardo Fuentes*

**TEMARIO:** 1) Características/ Particularidades de la Industria de la Construcción. 2) Concepto y diferencias de Peligro y Riesgo. Incidente, accidente y Enfermedad Profesional. 3) Principales Riesgos de la obra (Sistigona, físicos, químicos), Riesgos asociados a las etapas de la obra. Medidas Preventivas. Trabajos superpuestos. 4) Concepto y difusión de estudio y plan de seguridad. Plan de Contingencia. Sistema de comunicación 5) Protecciones colectivas. EPP (Uso, mantenimiento, control, criterios de selección, vida útil). 6) Gestión de la Prevención de la Empresa, acciones a seguir respecto a la prevención de riesgos. 7) Equipos y Herramientas (Uso y mantenimiento). 8) Rol del Prevencionista, Capataz, Delegado de Seguridad, Director de obra, Rol IGSS y BSE. Derecho y obligaciones de cada uno de cada uno de ellos así como de los operarios. Disposiciones Normativa aplicable en cada caso. Procedimiento de Detención de tareas.

NÓMINA DE ASISTENTES		
Nombre	Firma	C.I.
<i>Rodrigo</i>	<i>ZEBALLOS</i>	<i>19991200</i>
<i>FABIAN</i>	<i>LARROCA</i>	<i>57299221</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Seguridad con equipos y vehículos v. de l.</li> <li>* Señalización vial</li> <li>* Tareas de bandejillero</li> <li>* Protocolo de alcohol y drogas y estado laboral</li> </ul>		


Comentarios, observaciones o sugerencias:



Firma y Matricula del Responsable de la charla




Cel (598 ) 99 244063 - e-mail: contacto@cis.com.uy - www.cis.com.uy






 <b>MOLINSUR</b> <sup>S.A.</sup> empresa constructora	<h2 style="margin: 0;">INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL</h2>
--	---

 <b>MOLINSUR</b> <sup>S.A.</sup>	<b>LISTA DE ASISTENCIA</b>	RG 7200.01 Rev. 05 Fecha: 05/2018 Pag 1 de 1	
CAPACITACIÓN	CONCIERTIZACIÓN	REUNION	
		INDUCCION <input checked="" type="checkbox"/>	
FECHA: 19-10-23  R 23			
ASISTENTES			
N°	NOMBRE	PUESTO	FIRMA
1	Fajardo D. A.		<i>Fajardo D. A.</i>
2	Rolfo Barahona		<i>Rolfo Barahona</i>
3	Sebastian Diaz		<i>Sebastian Diaz</i>
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
MATERIAL UTILIZADO		MATERIAL ENTREGADO	
Política Gestión Normas Post-Mont. Grueso		Política Gestión Molinsur	
FIRMA DOCENTE/COORDINADOR			
			

[https://molinsur-my.sharepoint.com/personal/a\\_pioli\\_molinsur\\_com/Documents/SGI/Archivo](https://molinsur-my.sharepoint.com/personal/a_pioli_molinsur_com/Documents/SGI/Archivo)
Página 1

 <p><b>MOLINSUR</b><sup>S.A.</sup> empresa constructora</p>	<h2 style="margin: 0;">INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL</h2>
--	---

	<b>LISTA DE ASISTENCIA</b>	RG 7200.01 Rev. 05 Fecha: 05/2018 Pág 1 de 1	
CAPACITACIÓN	CONCIERTIZACIÓN	REUNION	
	FECHA: 10-10-23	INDUCCION	
R63			
ASISTENTES			
N°	NOMBRE	PUESTO	FIRMA
1	Roberto Luján	J. Benavides	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
MATERIAL UTILIZADO		MATERIAL ENTREGADO	
Política Gestión		Política Gestión	
FIRMA DOCENTE/COORDINADOR			
			

[https://molinsur-my.sharepoint.com/personal/a\\_picoli\\_molinsur\\_com/Documents/SGI/Archivo](https://molinsur-my.sharepoint.com/personal/a_picoli_molinsur_com/Documents/SGI/Archivo)
Página 1

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2024-10-3-0000749
Oficina Actuante:	DGS - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	
Fecha:	26/02/2024 14:55:49	
Tipo:	Enviar	

Se envía documentación presentada para inicio de trámite.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2024-10-3-0000749-MAIL.pdf	Sí
2	2024-10-3-0000749-elevacion ITga Set nov 23.pdf	Sí
3	2024-10-3-0000749-ITGA C 143 Ruta 63 set - nov 2023.pdf	Sí

Firmante:
CLARK ARÉVALO, MARIA NOELIA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2024-10-3-0000749
Oficina Actuante:	DNI - CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES 10/003/10023100	
Fecha:	25/04/2024 15:54:49	
Tipo:	Enviar	

Pase a la División Técnicas de Construcción Ing. Martín Goyeneche para su conocimiento y efectos.

Firmante:
CARBALLO BETANCURT, ERNESTO

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2024-10-3-0000749
Oficina Actuante:	DNI - TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 10/003/10011000	
Fecha:	29/04/2024 14:05:10	
Tipo:	Enviar	

Se realizan sugerencias para actualizar el ITGA, según lo solicitado en el Manual Ambiental 2015:

- Indicar en la sección 4 el número de la autorización para la cantera que estuvo activa y detallar en qué documento fue anexada.
- Faltan los remitos de los efluentes de baños químicos o en su defecto un listado de las limpiezas realizadas.
- Aclarar destino de los efluentes líquidos de los servicios de bienestar (comedor, vestuarios, etc)
- Detallar en los residuos especiales, a cuáles de los obradores son destinados previo a ser retirado por gestor autorizado.
- Es de preferencia presentar los registros de abastecimiento de combustible, ya sea planilla o remito de ANCAP.
- Completar sección 9 listado de proveedores.

Firmante:
GOYENECHÉ, MARTÍN



Montevideo 5 de junio de 2024

Dirección Nacional de Vialidad

Sr. Director de obra C/143 "Ruta 63 Tramo: 0 km700 - 21km600"

Ing. Diego Ferrari;

Por la presente, doy respuesta a las observaciones realizadas al ITGA del período setiembre noviembre.

**"Se realizan sugerencias para actualizar el ITGA, según lo solicitado en el Manual Ambiental 2015:**

- 1- Indicar en la sección 4 el número de la autorización para la cantera que estuvo activa y detallar en que documento fue anexada.**
- 2- Faltan los remitos de los efluentes de baños químicos o en su defecto un listado de las limpiezas realizadas.**
- 3- Aclarar destino de los efluentes líquidos de los servicios de bienestar (comedor, vestuarios, etc)**
- 4- Detallar en los residuos especiales, a cuáles de los obradores son destinados previo a ser retirado por gestor autorizado.**
- 5- Es de preferencia presentar los registros de abastecimiento de combustible, ya sea planilla o remito de ANCAP.**

Respuesta:

- 1.- Número de expediente 2021/36001/003763, documento incluido en el PGA



## 2.- Mantenimientos de Basani, (baños portátiles).

Fecha	Documento	Cantidad	Zona	Numeracion de Baño
27/9/2023	23339	1	RUTA 63 KM 5.200	20277
27/9/2023	23338	1	RUTA 63 PLANTA	469

4/10/2023	18850	1	RUTA 63	20277
4/10/2023	18849	1	RUTA 63 KM 16.500	469
11/10/2023	26665	1	RUTA 63	469
13/10/2023	24680	2	RUTA 63	20277 469
18/10/2023	24682	1	RUTA 63 PLANTA	469
18/10/2023	24683	1	RUTA 63 KM 5.200	20277
25/10/2023	26202	1	RUTA 63 PLANTA	469
25/10/2023	26203	1	RUTA 63	20277

Documento	Cantidad	Zona	Numeracion de Baño
1/11/2023	26226	1	RUTA 63 20277
1/11/2023	26225	1	RUTA 63 469
8/11/2023	26245	1	RUTA 63 20277
8/11/2023	26244	1	RUTA 63 469
15/11/2023	26266	2	RUTA 63 469 20277
22/11/2023	26285	1	RUTA 63 469
22/11/2023	26286	1	RUTA 63 KM 18 500 20277



3.- Está previsto que la Barométrica San Ramón, se encargue de la limpieza de pozo séptico de la casa. Se adjunta habilitación de barométrica. Aún no fue necesaria su actuación.

**Gobierno de Canelones**  
**Dirección de Contrator**  
**Cuerpo Inspectivo Canario**

**ACTA DE INSPECCIÓN A BAROMÉTRICAS**

El día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_

Exp. / Oficio: \_\_\_\_\_

A las \_\_\_\_\_ horas presentes los suscritos funcionarios pertenecientes a esta Unidad

Se acceden a inspeccionar el vehículo matrícula \_\_\_\_\_ emplazado en \_\_\_\_\_

de la cual surge el N° \_\_\_\_\_

Placa: \_\_\_\_\_ C.I. \_\_\_\_\_ Carné Salud N° \_\_\_\_\_ vig. \_\_\_\_\_

Conductor: \_\_\_\_\_ C.I. \_\_\_\_\_ Carné Salud N° \_\_\_\_\_ vig. \_\_\_\_\_

Empleado: \_\_\_\_\_ C.I. \_\_\_\_\_ Carné Salud N° \_\_\_\_\_ vig. \_\_\_\_\_

Empresa: \_\_\_\_\_ Dirección: \_\_\_\_\_ Predio habilitado para \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_ Permiso de barométrica N°: \_\_\_\_\_

Ubicación: \_\_\_\_\_ Inscripción identificatoria del vehículo: \_\_\_\_\_

Condiciones del vehículo y tanque: \_\_\_\_\_

S. B.S.E. \_\_\_\_\_ M.T.S.S. \_\_\_\_\_ R.U.T. \_\_\_\_\_

Habilitación: Exp. \_\_\_\_\_ Resol.: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Estado: Bien  Mal

Desde última inspección (Art. 4°): \_\_\_\_\_

Observaciones: *No presenta observaciones*

**CANELONES**

Funcionario: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

Funcionario: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

5 239 981-4

**Dirección de Contrator**  
**Cuerpo Inspectivo Canario**  
Calle González 378 - Canelones - Uruguay  
32 7526  
cim@imcanelones.gub.uy  
imcanelones.gub.uy





4.- los residuos especiales se trasladan hasta el obrador sito en El Pinar, con. Eduardo Pérez s/n esq. paso al escobar.

5.- Detalle de combustible entregado a equipos en la ruta.

R 63		lts		lts
gas oil	set-23	9133	nafta	260
gas oil	Oct-23	14818	nafta	487
gas oil	Nov-23	22903	nafta	1084

Sin otro particular saluda a Ud. atte.

Ing. Mauricio Beneventano  
(Por Molinsur S.A.)

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2024-10-3-0000749
Oficina Actuante:	DNI - REGIONAL 1 10/003/10031Z01	
Fecha:	07/06/2024 07:06:45	
Tipo:	Informar	

Se adjunta respuesta de la empresa

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2024-10-3-0000749-Respuesta ITGA.pdf	Sí

Firmante:	
FERRARI JOVER, DIEGO	

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2024-10-3-0000749
Oficina Actuante:	DNI - TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 10/003/10011000	
Fecha:	14/06/2024 13:11:42	
Tipo:	Enviar	

Se ha recibido ITGA de la obra C/143 periodo Setiembre - Noviembre 2023, el cual ha sido actualizado por la empresa segun lo requerido por este Departamento.

Se remite a la UCAT con destino a la CVU.

Firmante:
GOYENECHÉ, MARTIN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2024-10-3-0000749
Oficina Actuante:	DNI - UNIDAD DE COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA - UCAT	
Fecha:	02/07/2024 18:57:16	
Tipo:	Enviar	

Pase a CVU.

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA

MTOP	EXPEDIENTE N° 2024-10-3-0000749
Oficina Actuante:	DNV - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 10/003/10000000
Fecha:	11/07/2024 15:11:42
Tipo:	Elevar

## DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

En atención a lo informado precedentemente, se eleva a la Dirección General de Secretaría con destino al Asesor del Sr. Ministro, Ing° Carlos González, para su conocimiento y consideración sugiriendo la remisión de los presentes obrados a la Corporación Vial del Uruguay S.A..

Actuante:
GONZALEZ, ADRIANA
Pase a Firma
CIGANDA HERNAN

MTOPI	EXPEDIENTE N°
	2024-10-3-0000749
Oficina Actuante:	DNV - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 10/003/10000000
Fecha:	11/07/2024 17:43:33
Tipo:	AUTO- Constancia de Pase a Firma

AG - Constancia de Firma.

Pase a Firma		
CIGANDA HERNAN	11/07/2024 17:43:32	Avala el documento

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2024-10-3-0000749
Oficina Actuante:	MINISTRO - 10/000/00000000	
Fecha:	12/07/2024 10:47:29	
Tipo:	Enviar	

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS.

12 de julio de 2024

Por instrucción del Sr. Asesor Ing. Carlos O. González, se sugiere el envío de los presentes obrados a la Corporación Vial del Uruguay S.A para prosecución de tramite.---

Firmante:
Viviano Gonzalez Maria Victoria

MTOP	EXPEDIENTE N° 2024-10-3-0000749
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000
Fecha:	12/07/2024 17:37:28
Tipo:	Firmar

### DIRECCIÓN GENERAL DE SECRETARÍA

Remítase a la Corporación Vial del Uruguay S.A., como está sugerido a foja 29.-

Actuante:
LESCHENKO CARAMBULA, IBANA
Pase a Firma
SOLER MALLO, GRACIELA RITA



MTOPI	EXPEDIENTE N°
	2024-10-3-0000749
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000
Fecha:	12/07/2024 18:48:39
Tipo:	AUTO- Constancia de Pase a Firma

AG - Constancia de Firma.

Pase a Firma		
SOLER MALLO, GRACIELA RITA	12/07/2024 18:48:38	Avala el documento

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2024-10-3-0000749
Oficina Actuante:	DGS - DPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	
Fecha:	15/07/2024 07:58:02	
Tipo:	Enviar	

Pase a la Corporación Vial del Uruguay S A como esta dispuesto

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Firmante:
SALDIVIA, SUSAN