

Obra / Sector		Obra		Mes / Año	09 / 23	
CÓDIGO INT.	Nro. Operario del equipo	Verificación de la planilla (frente y dorso completos)	Observaciones, detalle	Acciones	Responsable	Plazo
1	FR07	Frente	-			
2	TA09	Frente				
3	BA06	Frente	No tiene extintor			
4	BA11	Frente	-			
5	PA26	Frente	-			
6	PA28	Frente	-			
7	PA31	Frente	-			
8	NO11	Frente	-			
9	NO14	Frente				
10	NO16	Frente	-			
11	CO63	Frente	-			
12	CO20	Frente	-			
13	CO21	Frente	-			
14	CO58	Frente	-			
15	CO48	Frente	-			
16	CO56	Frente				
17	BE41	Frente	Problema Electricidad (avisado)			
18	BE24	Frente	-			
19	BE40	Frente	-			
20	BE34	Frente	-			
21	BE39	Frente	-			
22	BE21	Frente	Pierde aceite al motor	30/09/23		
23	BE38	Frente	-			
24	TA23	Frente				
25	TR22	Frente				
26	CT28	Frente	-			
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						

Obra / Sector		Obrador Ruta B Km 48		Mes / Año			
CÓDIGO INT.	Nro. Operario del equipo	Verificación de la planilla (frente y dorso completos)	Observaciones, detalle	Acciones	Responsable	Plazo	
1 CA73	572	Frente.	-				
2 CA46	1759	Frente.	-				
3 CU03		Frente.					
4 CT03	1640	Frente.					
5 CU17	1434	Frente.					
6 CAB0	400FAL0.	Frente.					
7 CT30	1701	Frente.	-				
8 CU59	1769	Frente.					
9 CT01	1941	Frente.					
10 CU60	1940	Frente.					
11 CU35	1694	Frente.					
12 CU64	1694						
13							
14 CU64	1883	Frente.					
15 CT05	867	Frente.					
16 CU23	1700	Frente.					
17 CU65	1784	Frente.					
18 CT08	1661	Frente.					
19 CT35	334	Frente.					
20 CA39	1648	Frente.					
21 CA82	999	Frente.					
22 CASS	1572	Frente.					
23 CT31	1732	Frente / Dorso					
24 CU69	1884	Frente / Dorso					
25 CU34		Frente.					
26 CU62	1885	Frente.					
27 CU53	1066	Frente.					
28 CR19	1564	Frente.					
29 CU68	1793	Frente.					
30 CA106	1403	Frente.					
31 CU88	1663	Frente.					
32 CT02	1921	Frente.					
33 CAT04	575	Frente.					
34 CA103	1620	Frente.					
35 CA34	1620	Frente.					
36							
37							



Obra / Sector		Obra Ruta 8 Km 4.8 (Petén)		Mes / Año		
CÓDIGO INT.	Nro. Operario del equipo	Verificación de la planilla (frente y dorso completos)	Observaciones, detalle	Acciones	Responsable	Plazo
1 CU04	-					
2 CU02	-					
3 CU16	-					
4 CU30	-					
5 CU33	-					
6 CU24	-					
7 CU66	-					
8 CU60	-					
9 CM02	-					
10 SU02	-					
11 SV22	-					
12 SV13	-					
13 SV14	-					
14 SU05	-					
15 SAK918	-		Impres inapare			
16 SAK9189	-					
17 RQF02	-					
18 CU04	-					
19 SU31	-					
20 CO12	-					
21 CO29	-					
22 CO01	-					
23 CO19	-					
24 SA07	-					
25 PA11	-					
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						