

Obra / Sector		Ruta 8 Km 48				Mes / Año		12/07	
	CÓDIGO INT.	Nro. Operario del equipo	Verificación de la planilla (frente y dorso completos)	Observaciones, detalle	Acciones	Responsable	Plazo		
1	RE40	1243	Frente	Cuchilla Frontal #					
2	AE40	1857	Frente						
3	RE39	1679	Frente						
4	MO14	1449	Frente						
-5	CO26	1861	Frente						
6	TR22	1569	Frente						
7	MO12	1596	Frente						
8	PA26								
-9	CO26	1861	Frente						
10	MO16	1737	Frente						
11	CU17	1434	Frente						
12	CUFO7	674	Frente	Sin soporte extintor					
13	CA96	694	Frente						
14	CA74	973	Frente						
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									

Rota 8 Km 48.

Equipos Paradas momentaneas.

39	CO01	-	Parada				
40	DO01						
41	TA05						
42	PA10						
43	PA28		neten				
44	CU61						
45	CU16						
46	CO25						
47	CO35						
48	CU34						
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							

