

# **INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL**

## **1 - ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO**

### **1.1.- MANTENIMIENTO**

Tapado de pozos y sellado de peladuras en calzada y banquina en todo el contrato  
Reparación baches en progresivas 328k, 389k,  
Sellado de fisuras entre progresivas 361k-379k, 400k-420k, 475k-495k  
Reparación de erosiones en 486k200, 485k500, 479k500  
Cambio de señales y elementos de hormigón en todo el contrato.

### **1.2.- OBRAS COMPLEMENTARIAS**

No se realizaron tareas

### **1.3.- OBRAS**

Obra 3 (334k600-348k000): Se terminó la obra, se adjunta ATO

Obra 5 (348k000 – 361k300): Se terminó la obra, se adjunta ATO

Obra Rotonda Paso de los Toros (km 251): Se terminó la obra, solicitando la ATO el 15 de setiembre de 2023

Obra 7 (420k – 452k): No se realizaron tareas

Obra 8 (452k – 475k): se realizó bacheo con mezcla asfáltica entre 463k y 475k, y tendido de mezcla asfáltica entre 452k y 462k. Pintura de eje entre 452k y 462k, señalización horizontal (superficie, tachones) en empalme con Ruta 30

Terceras vías (sub contrato de Lipín SA):

371k500 - 373k200 (-): se realizó movimiento de suelos y alargue de alcantarillas, recargo de material de subbase y base estabilizada granulométricamente

343k100 – 344k200 (+): se realizó recargo de material de subbase

## **2 - ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES**

Se adjuntan los ITGA correspondientes de los subcontratos con SERVIAM S.A., WAJERY S.A. y LIPÍN SA

Se solicitó la renovación del permiso del pozo de agua de Batoví. Se adjunta solicitud

### **3 - CUMPLIMIENTOS DE REQUISITOS AAPs**

No aplica.

### **4 - GESTION DE CANTERAS**

- **Batoví:** (Ruta 5 km 368): Se comenzó la trituración en agosto de 2023
  - o AAO: Renovación por 3 años a partir de marzo de 2022
- **Peralta:** (Ruta 5 km 292, expediente 2019/14000/000855).
  - o AAP: 15 de julio de 2019
  - o AAO: 16 de marzo de 2020
  - o Plazo: 3 años
  - o Inicio actividades: 17 de marzo de 2020
  - o Volumen autorizado: 235.000 m<sup>3</sup>
  - o Volumen extraído en banco al 30 de abril de 2023: 215.000 m<sup>3</sup>

Se realizó la recuperación ambiental de la cantera:

- o Se cerraron el desagüe y las piletas de decantación, cambiando el desagüe hacia la última zona de explotación (ampliación de la cantera), propiedad de Colier.
- o Se suavizaron las pendientes de la cantera.
- Se adjunta RR de la baja de la cantera del inventario de canteras de obras públicas.

### **5 - REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL**

#### **DEPÓSITOS FIJOS Y BAÑOS**

Se cuenta con baños fijos en campamentos de la Ruta 5 Km 368k y 416k, y para los frentes móviles de obra se utilizan baños portátiles, los cuales se limpian por intermedio de servicio de barométrica.

#### **PAUTAS OPERATIVAS ESPECÍFICAS**

Los procesos específicos con sus impactos, controles y operaciones específicas están definidos en el RG 812-01 Control de Aspectos Ambientales.

#### **GESTION DE RESIDUOS**

La gestión de residuos se realiza según se describe en el DC 812 y el volumen de los mismos se registra en el RG 812-05.

#### **Residuos domésticos sólidos**

Se distribuyeron estratégicamente, según plano adjunto, delante de los comedores y zonas de reunión de personal, tanques para el depósito de residuos domésticos y en forma periódica se

retiran las bolsas que se depositan en el frente del campamento, sobre la vía pública, donde los levanta el recolector municipal. Se remitieron 90 bolsas de residuos.

#### **Neumáticos fuera de uso**

No se enviaron neumáticos fuera de uso.

#### **Residuos contaminados**

##### **Sólidos**

No se enviaron residuos contaminados.

##### **Líquidos**

#### **Aceites usados**

No se enviaron aceites usados

### **6 - INFORME DE MONITOREOS DE VARIABLES AMBIENTALES.**

Sin monitoreos en el trimestre.

En el monitoreo realizado en julio de 2023, el monitoreo de material particulado dio 48,4, cumpliendo con el valor exigido.

### **7 - FLOTA VEHÍCULAR**

El control de los vehículos y maquinaria, se realiza mediante los registros dispuestos a tales efectos, según los RG 713-xx correspondientes, los cuales se envían mensualmente a las oficinas centrales para su control.

### **8 - PLANTILLA DE PERSONAL AFECTADO**

Se entrega mensualmente a la DO la nómina propia y de subcontratos con el personal afectado a la obra.

### **9 - ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN**

En el período se realizó:

- Evaluación de riesgos de laboratorio, uso de EPP
- Pautas de gestión (capataces)
- Gestión de residuos, mantenimiento de condiciones controladas, gestión de EPP, manejo seguro (cuadrilla de tendido)
- Pautas de gestión ambiental (Wajery)

### **10 - AUDITORÍAS AMBIENTALES**

Se realizó una auditoría ambiental el día 8 de diciembre de 2023 por parte de DICA (FSG-AUA-03)

Se detectaron 4 No conformidades y 1 observación, solicitando el levantamiento de las mismas con la nota adjunta.

## **11 - CONTINGENCIAS**

Si bien están definidos los Planes de Contingencia de acuerdo a los IT 820-xx, y anualmente se realizan los entrenamientos correspondientes, en este período no se han producido situaciones en las que haya sido necesario ponerlos en práctica.

## **12 – PRESTAMOS-ZONAS DE ACOPIOS**

Se realizaron préstamos en la faja de dominio público en las terceras sendas en las progresivas 343k, 344k500 y 372k.

## **13 – PROVEEDORES DE INSUMOS**

Los proveedores de insumos son:

- Emulsión asfáltica: Bitafal
- Cemento asfáltico: Bitafal (AM2) y Ancap (AC30)
- Combustibles y lubricantes: DISA

Tacuarembó, 6 de febrero de 2023

## Contenido

INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL .....	1
1 - ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO .....	1
2 - ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES .....	1
3 - CUMPLIMIENTOS DE REQUISITOS AAPs.....	2
4 - GESTION DE CANTERAS.....	2
5 - REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL .....	2
DEPÓSITOS FIJOS Y BAÑOS .....	2
PAUTAS OPERATIVAS ESPECÍFICAS .....	2
GESTION DE RESIDUOS .....	2
Residuos domésticos sólidos .....	2
Residuos contaminados .....	3
6 - INFORME DE MONITOREOS DE VARIABLES AMBIENTALES.....	3
7 - FLOTA VEHÍCULAR .....	3
8 - PLANTILLA DE PERSONAL AFECTADO .....	3
9 - ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN .....	3
10 - AUDITORÍAS AMBIENTALES.....	3
11 - CONTINGENCIAS .....	4
12 – PRESTAMOS - ZONAS DE ACOPIOS .....	4
13 – PROVEEDORES DE INSUMOS .....	