

INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL

1 - ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO

1.1.- MANTENIMIENTO

Tapado de pozos y sellado de peladuras en calzada y banquina en todo el contrato

Reparación baches en progresivas 328k, 382k, 362k, 358k,

Sellado de fisuras entre progresivas 361k-379k, 400k-420k, 475k-495k

Limpieza de alcantarillas entre 420k – 495k

Reparación de erosiones y colocación de caños en:

- 428k
- 440k

Cambio de señales y elementos de hormigón en todo el contrato.

Reparación de bache en accesos a puente s/ A° Curticeiras.

1.2.- OBRAS COMPLEMENTARIAS

No se realizaron tareas

1.3.- OBRAS

- **Obra Rotonda Paso de los Toros (km 251):** Se terminó la obra, solicitando la ATO el 15 de setiembre de 2023
- **Obra 7 (420k – 452k):** Se comenzó con el bacheo de la obra
- **Obra 8 (452k – 475k):** se realizó tendido de mezcla asfáltica entre 462k y 475k. Se calzó con tierra los desniveles banquina-talud, Se realizó sellado de peladuras en las banquetas del tramo
- **Terceras vías (sub contrato de Lipín SA):**
371k500 - 373k200 (-), 343k100 – 344k200 (+)

Se terminaron ambas obras, incluidas señalización H y V.

Se solicitó la ATO el 15 de abril de 2024
- **Empalme camino Cuchilla La Palma (414k)**

Se ejecutó toda la obra: movimiento de suelos, alargue de alcantarillas y caños en el acceso, material de base y subbase, imprimación y colocación de capas de mezcla asfáltica (base negra y carpeta de rodadura)

Se solicitó la ATO el 15 de abril de 2024

2 - ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES

Se adjuntan los ITGA correspondientes de los subcontratos con SERVIAM S.A., WAJERY S.A. y LIPÍN SA

Se solicitó la renovación del permiso del pozo de agua de Batoví. Se adjunta solicitud

3 - CUMPLIMIENTOS DE REQUISITOS AAPs

No aplica.

4 - GESTION DE CANTERAS

- **Batoví:** (Ruta 5 km 368): Se comenzó la trituración en agosto de 2023
 - o AAO: Renovación por 3 años a partir de marzo de 2022, RM 254/22, expediente 2021/003072

5 - REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL

DEPÓSITOS FIJOS Y BAÑOS

Se cuenta con baños fijos en campamentos de la Ruta 5 Km 368k y 416k, y para los frentes móviles de obra se utilizan baños portátiles, los cuales se limpian por intermedio de servicio de barométrica.

PAUTAS OPERATIVAS ESPECÍFICAS

Los procesos específicos con sus impactos, controles y operaciones específicas están definidos en el RG 812-01 Control de Aspectos Ambientales.

GESTION DE RESIDUOS

La gestión de residuos se realiza según se describe en el DC 812 y el volumen de los mismos se registra en el RG 812-05.

Residuos domésticos sólidos

Se distribuyeron estratégicamente, según plano adjunto, delante de los comedores y zonas de reunión de personal, tanques para el depósito de residuos domésticos y en forma periódica se retiran las bolsas que se depositan en el frente del campamento, sobre la vía pública, donde los levanta el recolector municipal. Se remitieron 65 bolsas de residuos.

Neumáticos fuera de uso

No se enviaron neumáticos fuera de uso.

Residuos contaminados**Sólidos**

Se enviaron 1.5 tanques de filtros de aceites usados y 3 bolsas de lodos contaminados.

Líquidos**Aceites usados**

Se enviaron 7 tanques de 200lts de aceites usados y 1 balde de aceite usado contaminado

6 - INFORME DE MONITOREOS DE VARIABLES AMBIENTALES.

Sin monitoreos en el trimestre.

7 - FLOTA VEHÍCULAR

El control de los vehículos y maquinaria, se realiza mediante los registros dispuestos a tales efectos, según los RG 713-xx correspondientes, los cuales se envían mensualmente a las oficinas centrales para su control.

8 - PLANTILLA DE PERSONAL AFECTADO

Se entrega mensualmente a la DO la nómina propia y de subcontratos con el personal afectado a la obra.

9 - ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

En el período se realizó:

- Cantera Batoví: gestión de residuos, sustancias peligrosas, cargas manuales
- Mantenimiento: gestión de residuos, mant, en cond, controladas, gestión de banderillero, cargas manuales, selladora de pavimento y gestión de EPP, manejo seguro y política
- Mantenimiento: simulacro de accidente en ruta
- Mantenimiento: simulacro de derrame

10 - AUDITORÍAS AMBIENTALES

Se realizó una auditoría ambiental el día 8 de diciembre de 2023 por parte de DICA (FSG-AUA-03)

El informe de la auditoría vino el 1 de febrero, recibiendo el ok del levantamiento de las mismas el 9 de febrero, una vez que la inspección corroboró las mismas.

En el período no se realizaron auditorías ambientales

11 - CONTINGENCIAS

Si bien están definidos los Planes de Contingencia de acuerdo a los IT 820-xx, y anualmente se realizan los entrenamientos correspondientes, en este período no se han producido situaciones en las que haya sido necesario ponerlos en práctica.

12 – PRESTAMOS-ZONAS DE ACOPIOS

No se realizaron préstamos en el período.

13 – PROVEEDORES DE INSUMOS

Los proveedores de insumos son:

- Emulsión asfáltica: Bitafal
- Cemento asfáltico: Bitafal (AM2) y Ancap (AC30)
- Combustibles y lubricantes: DISA

Tacuarembó, 6 de mayo de 2023

Contenido

INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL	1
1 - ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	1
2 - ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES	2
3 - CUMPLIMIENTOS DE REQUISITOS AAPs.....	2
4 - GESTION DE CANTERAS.....	2
5 - REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL	2
DEPÓSITOS FIJOS Y BAÑOS	2
PAUTAS OPERATIVAS ESPECÍFICAS	2
GESTION DE RESIDUOS	2
Residuos domésticos sólidos	2
Residuos contaminados	3
6 - INFORME DE MONITOREOS DE VARIABLES AMBIENTALES.....	3
7 - FLOTA VEHÍCULAR	3
8 - PLANTILLA DE PERSONAL AFECTADO	3
9 - ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN.....	3
10 - AUDITORÍAS AMBIENTALES	3
11 - CONTINGENCIAS	3
12 – PRESTAMOS - ZONAS DE ACOPIOS	3
13 – PROVEEDORES DE INSUMOS	