

	Informe Trimestral de Gestión Ambiental	Código: FC 7.1-0 Versión: 00
		Páginas: 1 de 58

Tacuarembó, 12 de septiembre de 2024


Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Dirección Nacional de Vialidad
Sr. Director de Obra
Ing. Luis Ferreira

Ref. Obra Contrato C/139 "Empalmes en ruta 26 y ruta 31"

PRESENTE

Por medio de la presente se hace entrega del Informe Trimestral de Gestión Ambiental correspondiente a la obra Contrato C/139 "Empalmes en ruta 26 y ruta 31" correspondiente al período junio/24 a agosto/24 inclusive.

Sin otro particular, la saludo atentamente.

Por Ramon C Alvarez S.A

Ing. Miguel Lacroze



Tacuarembó, 4 de junio de 2024

Obra: C/139 “Empalmes en ruta 26 y ruta 31” Período: 03/2024 – 05/2024

Por medio de este informe, se actualiza a la Dirección de Obra, la información cuantificada y al día de lo realizado en materia de gestión ambiental en el periodo que se informa.

1. Actividades desarrolladas en la obra en el periodo

En este punto se describen las actividades realizadas durante el periodo cuantificando su avance y adjuntando, cuando corresponda, registros fotográficos que contribuyan con la descripción de la gestión ambiental desarrollada.

Las actividades que registraron avances fueron principalmente la ejecución de las bases granulares, reciclado con cemento portland, imprimación, riego de adherencia, tendido de carpeta asfáltica y la ejecución de cordones.

Para estas tareas no se recurrió a desvíos permanentes del tránsito.

A modo de cuantificar de los avances se cita el rubrado con su correspondiente % de ejecución a la fecha.

RUBRO	DENOMINACION	UNIDAD	% EJEC.. TOT. ACUM.	DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS EJECUTADAS
EMPALME RUTA 31 Y DTP TACUAREMBÓ				
1	MOVILIZACION	Global	100,00%	
6	EXCAVACION NO CLASIFICADA	M3	92,79%	
7	EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPÓSITO	M3	73,34%	
8	EXCAVACION NO CLASIFICADA DE PRESTAMO	M3	87,65%	
71	RECUPERACION AMBIENTAL	Global	46,50%	
76	SOBRETANSPORTE DE SUELOS (DISTANCIA LIBRE = 400METROS)	M3.KM	1512,27%	
94	CEMENTO PORTLAND PARA BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO (CON T	TON	59,46%	Se proveyó y distribuyó en las canchas el cemento portland para reciclado de bases
102	MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA	TON	74,22%	Se ejecutó carpeta de rodadura
111	EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION	M2	102,94%	Se ejecutó el riego de imprimación
112	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO SIMPLE	M2	0,00%	
118	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	M2	105,88%	Se ejecutó el riego de adherencia
129	SUB-BASE GRANULAR CON CBR > 40% (CON TRANSPORTE)	M3	89,27%	
131	BASE GRANULAR CON CBR > 60% (CON TRANSPORTE)	M3	104,40%	
133	BASE GRANULAR CON CBR > 80% (CON TRANSPORTE)	M3	116,18%	Se ejecutó la carga, distribución, perfilado y compactación de las capas de base
181	RECICLADO PAVIMENTOS	M2	105,97%	Se ejecutó reciclado de bases con cemento portland mediante recicladora
211	AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTOS	M3	0,00%	
212	AGREGADOS PETREOS FINOS PARA TRATAMIENTOS	M3	0,00%	
227	HORMIGON SIMPLE CLASE VII PARA ALARGAMIENTO DE ALCANTARILLA	M3	0,00%	
274	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 60 CM (SIN CAB	M	357,40%	
281	CABEZALES DE HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLAS D	M3	193,02%	
311	ALAMBRADOS NUEVOS	M	103,14%	
379	RETIRO Y RECOLOCACION DE SEÑALIZACION	Global	0,00%	
382	SEÑALIZACION DE OBRA	Global	83,30%	
429	ACONDICIONAMIENTO DE CANTEROS	M2	90,02%	Se realizaron cargas de suelo a los canteros y su posterior compactación



Informe Trimestral de Gestión Ambiental

Código: FC 7.1-0
Versión: 00

Páginas:
3 de 58

536	CORDON CUNETA	ML	0,00%	
632	DEMOLICION Y RETIRO DE PAVIMENTOS	M2	0,00%	
873	CORDONES DE HORMIGON SIMPLE	ML	213,30%	Se ejecutaron cordones
2113	ACONDICIONAMIENTO DE ISLETAS	M2	0,00%	
2134	SUMINISTRO TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO	TON	58,93%	Se proveyó y elaboró mezcla asfáltica
2135	SUMINISTRO TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSIONES ASFALTIC	M3	1044,90%	Se proveyó las emulsiones asfálticas
2136	SUMINISTRO TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS	M3	0,00%	
3010	SEÑALES CLASE 1 INSTALADAS	M2	0,00%	
3027	POSTE PARA SEÑAL INSTALADO	M3	0,00%	
624	POSTE METALICO PARA SEÑAL	M útil	0,00%	
624-2	SOPORTE PARA SEÑALES DE 2.40*2.40 EN 12767	C/U	0,00%	
624-1	SOPORTE PARA SEÑALES DE 2.40*1.20 EN 12767	C/U	0,00%	
3042	TACHAS INSTALADAS	C/U	0,00%	
3043	LINEA DE EJE APLICADO EN CALIENTE	M2	0,00%	
3044	LINEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE	M2	0,00%	
3045	AMARILLO APLICADO EN CALIENTE	M2	0,00%	
3046	SUPERFICIES APLICADAS EN CALIENTE	M2	0,00%	
3046a	SONORIZADOS	M2	0,00%	
3051	SUPERFICIES PINTADAS (CORDONES)	M2	0,00%	
621-6	DEFENSAS METALICAS H1W4A	M	0,00%	
620	TERMINAL DE IMPACTO TL3 MASH	M	0,00%	
3057	PESCANTE INCL SEÑAL CLASE 3	C/U	0,00%	
	ILUMINACION ROTONDA RUTA 31 Y DTP TACUAREMBO	Global	1,29%	

2. Actualización de Documentos Ambientales

Cantera arena y tosca padrón 16670: en proceso de solicitud de nueva autorización ambiental de operación ya que en 02/24 venció la anterior AAO.

Cantera piedra y tosca padrón 10998: habilitada hasta 03/2025 ya que se iniciaron las actividades de extracción en marzo 2022. Se adjunta resolución

Cantera de tosca padrón 13384: se adjunta resolución vigente.

Cantera padrones 1339 y 1340: se adjunta resolución vigente.



Ministerio
de Ambiente

MINISTERIO DE AMBIENTE

Expte. 2021/002356
R.M. 371/2022

Montevideo, 29 JUL 2022

VISTO: la comunicación realizada por RAMÓN C. ÁLVAREZ SA, respecto a su proyecto de extracción de minerales para obra pública, ubicado en el padrón N° 16.670, de la 6ª sección catastral del departamento de Tacuarembó (Exp. 2021/36001/002356);

RESULTANDO: I) que dicha comunicación fue realizada con fecha 10 de noviembre de 2021, habiéndose iniciado las actividades sin solicitar Autorización Ambiental Previa y Autorización Ambiental de Operación correspondientes;

II) que surge del informe del Área Evaluación de Impacto Ambiental, de 3 de febrero de 2022, que si no se hubiera procedido anticipadamente, hubiera correspondido la clasificación del proyecto en la categoría "A", prevista en el literal "a" del artículo 5º del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y Autorizaciones Ambientales, aprobado por Decreto N° 349/005, de 21 de setiembre de 2005;

III) que según el mencionado informe, las actividades no generarían un impacto ambiental inadmisibles, por lo que se sugiere proceder a convalidar las ya realizadas y autorizar las remanentes, sujeto a ciertas condiciones;

IV) que habiéndose iniciado las actividades sin solicitar las autorizaciones correspondientes, el día 4 de febrero de 2022, se confirió vista a la interesada que en aplicación del artículo 29 literal b) del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y Autorizaciones Ambientales, ha incurrido en una infracción grave y es pasible de la aplicación de una multa por el monto de UR 200, la que no fue evacuada por la interesada;

CONSIDERANDO: I) que el Área Jurídica sugiere proceder según lo indicado por el Área Evaluación de Impacto Ambiental;



II) que habiendo incurrido la interesada en una infracción grave por operar, poner en funcionamiento o librar al uso, las actividades, construcciones u obras previstas en los artículos 2 numeral 13 y 23 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y Autorizaciones Ambientales, sin haber solicitado Autorización Ambiental Previa y la Autorización Ambiental de Operación, se le aplicará una multa por el monto de UR 200, según lo dispuesto por los artículos 29 y 30 del referido Reglamento;

ATENTO: a lo dispuesto por los artículos 291 y ss. de Ley N° 19.889, de 9 de julio de 2020, por la Ley No 17.283, de 28 de noviembre de 2000, la Ley N° 16.466, de 19 de enero de 1994, y el Decreto N° 349/005, de 21 de setiembre de 2005;

EL MINISTRO DE AMBIENTE

RESUELVE:

1°. Convalídense las actividades realizadas y otórgase Autorización Ambiental de Operación a RAMÓN C. ÁLVAREZ SA, RUT N° 210420280014, para su proyecto de extracción de minerales para obra pública, ubicado en el padrón N° 16.670, de la 6ª sección catastral del departamento de Tacuarembó.

2°. Esta resolución y la autorización referida en el ordinal anterior, se conceden sujetas al estricto cumplimiento de los compromisos emergentes de la presente tramitación y de las siguientes condiciones:

a) toda modificación significativa al proyecto deberá ser comunicada por escrito a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, para su análisis y eventual autorización previa;

b) toda vez que se realice trasiego de combustibles, lubricantes y líquidos hidráulicos en el área de trabajo se deberán colocar materiales absorbentes de hidrocarburos, cubriendo la superficie del suelo en el sitio de operación;

c) en caso que se generen residuos Categoría I, según lo establecido en el Decreto 182/013, de 20 de junio de 2013, sean éstos sólidos o líquidos, deberán ser almacenados transitoriamente en



Ministerio
de Ambiente

recipientes cerrados y dispuestos por un gestor autorizado, y el mismo procedimiento deberá ser seguido para el caso de los residuos contaminados con hidrocarburos y oleohidráulicos;

d) se deberá cumplir el objetivo de calidad acústica para periodo diurno en área rural de 45 dBA, de acuerdo a la Guía de estándares de contaminación acústica de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, en el exterior de las viviendas cercanas a la actividad, ejecutar un plan de monitoreo de ruido en el exterior de las estas viviendas y presentar los resultados a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental en plazo de treinta días;

e) no se podrán realizar labores mineros ni acopio de material en la faja de amortiguación de 70 m (setenta metros) con respecto al curso de agua intermitente existente en el predio; y

f) en el plazo de dos meses de finalizada la ejecución del proyecto, el titular deberá presentar a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental un informe de cierre del trabajo desarrollado, que deberá contar con fotografías obtenidas desde sitios georreferenciados, que muestren la situación previa al inicio de la actividad, durante la misma y la posterior al abandono.

3°. La Autorización Ambiental de Operación se concede por el plazo de 3 (tres) años, contados a partir del día 31 de enero de 2021, para un volumen de extracción de hasta 50.000 m³ (cincuenta mil metros cúbicos) de arena y 20.000 m³ (veinte mil metros cúbicos) de tosca, medidos en banco, y una superficie total afectada de 12,6 ha. (doce hectáreas, seis mil metros cuadrados).

4°. Aplíquese a RAMÓN C. ÁLVAREZ SA, RUT N° 210420280014, una multa por el monto equivalente a UR 200 (Unidades Reajustables: doscientas) por realizar actividades previstas por el artículo 2 literal 13 y por el artículo 23 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y Autorizaciones Ambientales, aprobado por Decreto N° 349/005, de 21 de



setiembre de 2005, sin haber solicitado la Autorización Ambiental Previa y Autorización Ambiental de Operación, en el proyecto referido en el ordinal 1º de esta resolución.

5º. Intímase el pago de la suma indicada en el ordinal anterior, la que deberá ser depositada dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la notificación de esta resolución, en la cuenta corriente del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), Nº 110337793-00007. El interesado deberá enviar dentro del plazo antes referido, mediante correo electrónico a recaudacion.dinacea@ambiente.gub.uy, copia del comprobante de depósito, aclarando el nombre de la persona física o jurídica por la que se realiza el pago, el número de expediente y de la presente resolución.

6º. Si no fuera satisfecho el importe intimado dentro de dicho plazo, comuníquese al Área Jurídica de esta Secretaría de Estado, a fin de procederse al cobro de la multa por la vía correspondiente.

7º. Esta resolución se dicta en aplicación de las normas en que se funda, por lo que es sin perjuicio de otros permisos o autorizaciones y de los derechos de terceros que pudieran corresponder.

8º. Notifíquese a la interesada, remítase copia de la presente resolución al Departamento de Tesorería, a la Dirección Nacional de Minería y Geología, a la Intendencia de Tacuarembó, manteniéndose a despacho para el cumplimiento de los plazos correspondientes. Cumplido, siga a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental a sus efectos.

Adrián Peña
Ministro de Ambiente



75



Ministerio
de Ambiente

Exp. 2020/014348
R.M. 204/2021

MINISTERIO DE AMBIENTE

Montevideo, 24 MAR. 2021

VISTO: la comunicación realizada por Ramón C. Álvarez S.A. respecto de su proyecto de extracción de piedra y tosca, ubicado en el padrón N° 10.998 de la 6ª Sección Catastral del departamento de Tacuarembó (Exp. 2020/14000/014348);

RESULTANDO: I) que dicha comunicación fue realizada con fecha 6 de noviembre de 2020, proponiendo la clasificación del proyecto en la categoría "A", prevista en el literal "a" del artículo 5º del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y Autorizaciones Ambientales (aprobado por Decreto N° 349/005, de 21 de setiembre de 2005);

II) que según surge del informe de la División Evaluación de Impacto Ambiental, de 18 de noviembre de 2020 y del certificado de clasificación de la misma fecha, el proyecto fue clasificado en la categoría "A", correspondiente a "actividades, construcciones u obras, cuya ejecución sólo presentaría impactos ambientales negativos no significativos, dentro de lo tolerado y previsto por las normas vigentes";

CONSIDERANDO: I) que dada la categoría en la que se clasificó el proyecto, corresponde otorgar la Autorización Ambiental Previa, según lo dispuesto por el artículo 8º del reglamento, sujeto a las condiciones que se dirán;

II) que tratándose de un proyecto minero, sin obra civil ni fase de implantación diferenciada, habrá de otorgarse



igualmente la Autorización Ambiental de Operación (artículos 23 y 24 del reglamento);

ATENCIÓN: a lo dispuesto por la Ley N° 16.466, de 19 de enero de 1994, la Ley N° 17.283, de 28 de noviembre de 2000, los artículos 291 y siguientes de la Ley N° 19.889, de 9 de julio de 2020 y por el Decreto N° 349/005, de 21 de setiembre de 2005;

EL MINISTRO DE AMBIENTE

RESUELVE:

1º. Concédase Autorización Ambiental Previa y Autorización Ambiental de Operación a Ramón C. Álvarez S.A., inscrita en el Registro Único Tributario de la Dirección General Impositiva con el N° 21.042028.0014, para su proyecto de extracción de piedra y tosca, ubicado en el padrón N° 10.998 de la 6ª Sección Catastral del departamento de Tacuarembó.

2º. Las autorizaciones referidas en el ordinal anterior se conceden sujetas al estricto cumplimiento de los compromisos emergentes de la tramitación de la presente resolución y de las siguientes condiciones:

- a) Toda modificación significativa al proyecto deberá ser comunicada a la Dirección Nacional de Medio Ambiente, por escrito, para su análisis y eventual aprobación previa.
- b) La proponente contará con un plazo de 2 (dos) años, a partir del día hábil siguiente al de la notificación de la presente, para iniciar la ejecución del proyecto. De no iniciarse el mismo dentro de dicho plazo, la presente autorización quedará sin efecto.



75



Ministerio de Ambiente

- c) La titular del proyecto deberá comunicar por escrito a esta Secretaría de Estado, con antelación suficiente, la fecha del inicio y finalización de la ejecución del proyecto.
- d) Toda vez que se realice trasiego de combustibles, lubricantes y líquidos hidráulicos en el área de trabajo se deberán colocar materiales absorbentes de hidrocarburos, cubriendo la superficie del suelo en el sitio de operación.
- e) Las voladuras se deberán limitar a una carga explosiva instantánea de 35 kg – 37 kg o su equivalente en un conjunto solidario de barrenos, separados por los correspondientes retardadores, cordón detonante de 5 g/m en superficie para unir barrenos y cordón detonante de 10 g/m en profundidad.
- f) En caso que se generen residuos Categoría I, según lo establecido en el Decreto 182/013, de 20 de junio de 2013, ya sean éstos sólidos o líquidos, deberán ser almacenados transitoriamente en recipientes cerrados y dispuestos por un gestor autorizado. El mismo procedimiento deberá ser seguido para el caso de los residuos contaminados con hidrocarburos y oleohidráulicos.
- g) Dentro del plazo de 1 (un) mes de finalizada la ejecución del proyecto, la titular deberá presentar a la Dirección Nacional de Medio Ambiente, un informe de cierre que verifique el cumplimiento de los planes de gestión ambiental de operación y de la fase de clausura, además de incluir datos del vo-



lumen de material total extraído y fotografías georreferenciadas.

3º. La Autorización Ambiental de Operación se concede por el plazo de 3 (tres) años, contado a partir del día hábil siguiente al inicio de la ejecución del proyecto y para un volumen de extracción de hasta 40.000 m³ (cuarenta mil metros cúbicos) de piedra y 30.000 m³ (treinta mil metros cúbicos) de tosca, con una superficie afectada de 2,0476 ha (dos hectáreas cuatrocientos setenta y seis metros cuadrados).

4º. Esta resolución se dicta en cumplimiento de las normas en que se funda, por lo que es sin perjuicio de otros permisos o autorizaciones y de los derechos de terceros que pudieran corresponder.

5º. Pase a la División Administración para proceder a la notificación de la interesada. Cumplido, dese cuenta a la Dirección General de Secretaría, a los efectos de la remisión de copia de la presente a la Dirección Nacional de Minería y Geología y a la Intendencia de Tacuarembó.

Adrián Peña
Ministro de Ambiente



MINISTERIO DE AMBIENTE

Montevideo, - 6 MAYO 2024

Expte. 2024/000321
R.M. 498/2024

VISTO: la comunicación realizada por RAMÓN C. ÁLVAREZ S.A., respecto de su proyecto de cantera de tosca, ubicado en el Padrón N° 13384, de la 3ª Sección Catastral del Departamento de Rivera. (Exp. N° 2024/36001/000321);

RESULTANDO: I) que dicha comunicación fue realizada con fecha 10 de enero de 2024, proponiendo la clasificación del proyecto en la categoría "A", prevista en el literal "a" del artículo 5º del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y Autorizaciones Ambientales (aprobado por Decreto N° 349/005, de 21 de setiembre de 2005);

II) que según surge del informe del Área Evaluación de Impacto Ambiental, de 27 de febrero de 2024 y del Certificado de Clasificación de la misma fecha, el proyecto fue clasificado en la categoría "A", correspondiente a actividades, construcciones u obras, cuya ejecución sólo presentaría impactos ambientales negativos no significativos, dentro de lo tolerado y previsto por las normas vigentes;

CONSIDERANDO: I) que dada la categoría en la que se clasificó el proyecto, corresponde otorgar la Autorización Ambiental Previa, según lo dispuesto por el artículo 8º del Decreto N° 349/005;

II) que tratándose de un proyecto minero, sin obra civil ni fase de implantación diferenciada, habrá de otorgarse la Autorización Ambiental de Operación (artículos 23 y 24 del reglamento);

ATENTO: a lo dispuesto por la Ley N° 16.466, de 19 de enero de 1994, la Ley N° 17.283, de 28 de noviembre de 2000, los artícu-



los 291 y siguientes de la Ley N° 19.889, de 9 de julio de 2020, los artículos 511 y siguientes de la Ley N° 19.924, de 18 de diciembre de 2020 y el Decreto N° 349/005, de 21 de setiembre de 2005;

EL MINISTRO DE AMBIENTE

RESUELVE:

1º. Concédese Autorización Ambiental Previa y Autorización Ambiental de Operación a RAMÓN C. ÁLVAREZ S.A., inscripta en el Registro Único Tributario de la Dirección de Impositiva con el número 21.042028.0014 para su proyecto de Cantera de tosca, ubicado en el Padrón N° 13384, de la 3ª Sección Catastral del Departamento de Rivera.

2º. Las autorizaciones referidas en el ordinal anterior se concede sujeta al estricto cumplimiento de los compromisos emergentes de la tramitación de la presente Resolución y de las siguientes condiciones:

- a) Se deberá actuar en todo de acuerdo a la comunicación presentada.
- b) Toda modificación al proyecto deberá ser comunicada por escrito a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental para su análisis y eventual aprobación.
- c) Se deberá comunicar por escrito a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental la fecha de comienzo y finalización de las actividades.
- d) Toda vez que se requiera realizar trasiego de combustibles, lubricantes y líquidos hidráulicos en el área de trabajo se deberá disponer materiales absorbentes de hidrocarburos debajo del sitio cubriendo la superficie del suelo en el sitio de operación, que actúen de contención en caso de derrame.



- e) En el caso de que se generen residuos de categoría I, según lo establecido en el Decreto 182/013, de 20 de junio de 2013, ya sean estos sólidos o líquidos, deberán ser almacenados transitoriamente en recipientes cerrados y dispuestos por un gestor autorizado.
- f) Al finalizar la ejecución del proyecto se deberá presentar a la DINACEA un informe de cierre del trabajo desarrollado, el que deberá contar con fotografías obtenidas desde sitios georreferenciados, que muestren la situación previa al inicio de la actividad y la posterior al abandono, volumen total de material extraído, remitos de entregas de residuos categoría I a gestores autorizados, resultados del monitoreo de calidad de agua y plano altimétrico de la situación final del proyecto. El plazo para presentar el informe es de 2 meses luego de determinadas las obras.
- 3º. Previénese al interesado que la presente autorización quedará sin efecto, si no se inicia la ejecución del proyecto dentro del plazo legal previsto por el artículo 608 de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010 (dos años contados a partir de la notificación).
- 4º. La Autorización Ambiental de Operación, queda limitada al plazo de 1 (un) año, contado a partir de la fecha de inicio de las actividades y para la extracción de la tosca por un volumen total de 10.000 m³.
- 5º. Esta Resolución se dicta en aplicación de las normas en que se funda, por lo que es sin perjuicio de otros permisos o autorizaciones y de los derechos que a terceros pudieran corresponder.
- 6º. Notifíquese al interesado y remítase copia de la presente a la Dirección Nacional de Minería y Geología, a la Dirección Nacional de Vialidad y a la Intendencia de Rivera. Cumplido, pase a la Di-



Informe Trimestral de Gestión Ambiental

Código: FC 7.1-0
Versión: 00

Páginas:
15 de 58

rección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, Área Evaluación de Impacto Ambiental.-



Dr. Robert D. Bouvier
Ministro de Ambiente



Expte. 2023/015391
R.M. 872/2024

MINISTERIO DE AMBIENTE

Montevideo, - 9 AGO. 2024

VISTO: la comunicación realizada por RAMON C. ALVAREZ S.A., respecto a su proyecto de extracción de minerales, ubicado en los padrones N° 13.939 y 13.940, de la 6ª Sección Catastral del Departamento de Tacuarembó (Exp. N° 2023/36001/015391);

RESULTANDO: I) que dicha comunicación fue realizada con fecha 20 de octubre de 2023, habiéndose iniciado las actividades sin solicitar la Autorización Ambiental Previa y la Autorización Ambiental de Operación correspondientes;

II) que surge del informe del Área Evaluación de Impacto Ambiental, de 23 de enero de 2024, que si no se hubiera procedido anticipadamente, hubiera correspondido la clasificación del proyecto en la categoría "A", prevista en el literal a) del artículo 5º del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y Autorizaciones Ambientales, aprobado por Decreto N° 349/005, de 21 de setiembre de 2005;

III) que según el mencionado informe, las actividades no generarían un impacto ambiental inadmisibles, por lo que se sugiere proceder a regularizar las ya realizadas y autorizar las remanentes, sujeto a ciertas condiciones;

IV) que habiéndose iniciado las actividades sin solicitar con las autorizaciones correspondientes, el día 16 de noviembre de 2023, se confirió vista a la interesada que en aplicación de los artículos 29 y 30 literal c) del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y Autorizaciones Ambientales, ha incurrido en una infracción grave y es pasible de la aplicación de una



multa por el monto de U.R. 500, la que, notificada, no fue evacuada por la interesada respecto a la multa sugerida;

CONSIDERANDO: I) que habrá de procederse en la forma sugerida por la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, regularizándose las actividades realizadas y concediéndose autorización ambiental, sujeta a las condiciones que se dirán, al amparo del inciso 4º del artículo 17 del referido Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y Autorizaciones Ambientales, ya que el proyecto en sus distintas etapas, solo presentaría impactos ambientales negativos no significativos, dentro lo tolerado y previsto por las normas vigentes;

II) que asimismo habrá de concederse Autorización Ambiental de Operación, por tratarse de un proyecto minero, sin obra civil ni fase de implantación diferenciada, en aplicación de lo dispuesto por los artículos 23 y 24 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y Autorizaciones Ambientales;

III) que habiendo incurrido la interesada en una infracción grave por operar, poner en funcionamiento o librar al uso, las actividades, construcciones u obras previstas en los artículos 2 numeral 13 y 23 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y Autorizaciones Ambientales, sin haber solicitado Autorización Ambiental Previa ni Autorización Ambiental de Operación, se le aplicará una multa por el monto de U.R. 500, según lo dispuesto por los artículos 29 y 30 literal c) del referido Reglamento;

ATENTO: a lo dispuesto por los artículos 291 y ss. de Ley Nº 19.889, de 9 de julio de 2020, por la Ley Nº 17.283, de 28 de noviembre de 2000, la Ley Nº 16.466, de 19 de enero de 1994, y por el Decreto Nº 349/005, de 21 de setiembre de 2005;



EL MINISTRO DE AMBIENTE

RESUELVE:

1°. Regularízase las actividades realizadas y otórgase autorización ambiental y Autorización Ambiental de Operación a RAMÓN C. ÁLVAREZ S.A., RUT N° 210420280014, para su proyecto de extracción de minerales, ubicado en los padrones N° 13.939 y 13.940, de la 6ª Sección Catastral del Departamento de Tacuarembó.

2°. Esta Resolución y la autorización referida en el ordinal anterior, se conceden sujetas al estricto cumplimiento de los compromisos emergentes de la presente tramitación y de las siguientes condiciones:

- a) toda modificación significativa al proyecto deberá ser comunicada por escrito a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, para su análisis y eventual autorización previa;
- b) toda vez que se realice trasiego de combustibles, lubricantes y líquidos hidráulicos en el área de trabajo se deberán colocar materiales absorbentes de hidrocarburos, cubriendo la superficie del suelo en el sitio de operación;
- c) en caso que se generen residuos Categoría I, según lo establecido en el Decreto 182/013, de 20 de junio de 2013, sean éstos sólidos o líquidos, deberán ser almacenados transitoriamente en recipientes cerrados y dispuestos por un gestor autorizado;



d) dentro del plazo de 2 (dos) meses de finalizada la ejecución del proyecto, el titular deberá presentar a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, un informe de cierre del trabajo desarrollado, el que deberá contar con fotografías obtenidas desde sitios georreferenciados, que muestren la situación previa al inicio de la actividad, durante la misma y la posterior al abandono, y análisis anuales de calidad del agua del vertido de la pileta en las coordenadas UTM 577149.49 m E / 6480832.22 m S, para los parámetros: pH, SST y aceites y grasas.

3º. La Autorización Ambiental de Operación se concede por el plazo de 3 (tres) años, contados a partir del día 1 de octubre de 2023, para un volumen de extracción de hasta 100.000 m³ (cien mil metros cúbicos) de material y una superficie total afectada de 10 (diez) hectáreas.

4º. Aplíquese a RAMÓN C. ÁLVAREZ S.A., una multa por el monto equivalente a U.R. 500 (Unidades Reajustables: quinientas) por infracción grave de realizar actividades previstas en el artículo 2 numeral 13 y el artículo 23 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y Autorizaciones Ambientales, aprobado por Decreto N° 349/005, de 21 de setiembre de 2005, sin solicitar Autorización Ambiental Previa ni Autorización Ambiental de Operación, en el proyecto referido en el ordinal 1º de la presente Resolución, en aplicación de lo dispuesto por los artículos 29 y 30 literal c) del referido Reglamento.

5º. Intímase el pago de la suma indicada en el ordinal anterior, la que deberá ser depositada dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la notificación de esta Resolución, en la cuenta corriente del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), N° 110337793-00007. El interesado



Ministerio
de Ambiente

deberá enviar dentro del plazo antes referido, mediante correo electrónico a recaudacion.dinacea@ambiente.gub.uy, copia del comprobante de depósito, aclarando el nombre de la persona física o jurídica por la que se realiza el pago, el número de expediente y de la presente Resolución.

6º. Si no fuera satisfecho el importe intimado dentro de dicho plazo, comuníquese al Área Jurídica de esta Secretaría de Estado, a fin de procederse al cobro de la multa por la vía correspondiente.

7º. Esta Resolución se dicta en aplicación de las normas en que se funda, por lo que es sin perjuicio de otros permisos o autorizaciones y de los derechos de terceros que pudieran corresponder.

8º. Notifíquese a la interesada, remítase copia de la presente Resolución al Departamento de Tesorería, a la Dirección Nacional de Minería y Geología, a la Intendencia de Tacuarembó, manteniéndose a despacho para el cumplimiento de los plazos correspondientes. Cumplido, siga a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, Área Evaluación de Impacto Ambiental a sus efectos.-



Gr. Robert D. Bouvier
Ministro de Ambiente



3. Cumplimiento de Requisitos de AAP

No es un requisito de esta obra.

4. Gestión de Canteras

En el período se extrajeron:

- Cantera de tosca Padrón N° 13384: 160 m3 sueltos.

5. Registros de Gestión Ambiental

5.1. Gestión de residuos

Se adjunta FC 7.5-11- Registro de entrega de residuos actualizada durante el periodo correspondiente en anexos.

El mantenimiento preventivo de la flota del periodo se lleva a través de planilla de Excel dinámica, que incluye todas las obras de la empresa, y en particular esta, con los cambios de aceite, filtros, arreglos eléctricos, etc., la misma es completada por el oficinista en cada obra.

Los cambios de aceite de los camiones y de las máquinas de alta movilidad se realizan en el campamento, en el taller existente en el obrador. A los equipos de baja movilidad se les cambia el aceite en el sitio de trabajo, recogiendo el aceite usado en recipientes transitorios adecuadamente identificados. El aceite usado proveniente de los cambios se almacena transitoriamente en el campamento en tanques acondicionados a tales efectos. Parte de este aceite se está utilizando la lubricación de la trituradora. El aceite residual se gestiona de acuerdo a lo establecido en el procedimiento PR 7.5-02 - Gestión de residuos.

Los combustibles y lubricantes se acopian en el campamento de la empresa.

Referente a los neumáticos en desuso, la empresa tiene contratada a GENEU S.A., que se encarga de la disposición final de los mismos.

Los residuos especiales y peligrosos se acopian en el obrador y son retirados por el gestor contratado, Afrecor S.A.: no se registran retiros en el período.

5.2. Servicios higiénicos

Con respecto a los baños químicos, se alquilan junto con el servicio de mantenimiento correspondiente, que también gestiona la limpieza, se adjuntan facturas y/o remitos. En obrador se cuenta con un bloque de baños fijo.



Informe Trimestral de Gestión Ambiental

Código: FC 7.1-0
Versión: 00

Páginas:
22 de 58

Registro de entrega de residuos

Código: FC 7.5-11
Versión: 06

Lugar/Obra: _____

NOTA: En los casos que la unidad de medida sea diferente a la indicada en la tabla anotar en el campo "Observaciones" la unidad de medida utilizada, por ejemplo kg, m3, bolsas de tantos cm x tantos cm, etc.

Fecha	CANTIDAD- UNIDAD (VER NOTA)											Nombre de la empresa/ organismo que retira/ recibe el residuo	Firma de quien entrega el residuo	Observaciones	
	Basura común no contaminada (lo que va en los tanques naranjas): (litros)	Chatarra (kg)	Suelo contaminado con hidrocarburos (litros)	Filtros usados de combustible y aceite (litros)	Aceites usados (litros)	Baterías usadas (unidades)	Neumáticos fuera de uso (unidades)	Agua negra - barométrica (litros)	Lodos lavadero de maquinaria general (litros)	Lodos lavadero de mixers (litros)	Escombros (litros)				RAP (litros)
5105 20/03/24							100						B. PEREIRA	[Firma]	3° SAN GABRIEL
5106 08/04/24							100						B. PEREIRA	[Firma]	ROTUNDA R31
5107 08/04/24							100						B. PEREIRA	[Firma]	3° SAN GABRIEL
5108 10/04/24	260												BASURETO MUNICIPAL	[Firma]	
5109 16/04/24							100						B. PEREIRA	[Firma]	ROTUNDA R31
5110 18/04/24	210						100						B. PEREIRA	[Firma]	3° SAN GABRIEL
5111 25/04/24							100						B. PEREIRA	[Firma]	ROTUNDA R31
5112 29/04/24	300												B. PEREIRA	[Firma]	3° SAN GABRIEL
5113 09-5-24							100						B. PEREIRA	[Firma]	3° SAN GABRIEL
5114 13-5-24							100						B. PEREIRA	[Firma]	ROTUNDA R31
5115 17-5-24	380												B. PEREIRA	[Firma]	ROTUNDA R31
5116 22-5-24							100						B. PEREIRA	[Firma]	ROTUNDA R31
5117 22-5-24							100						B. PEREIRA	[Firma]	3° SAN GABRIEL
5118 27-5-24							100						B. PEREIRA	[Firma]	ROTUNDA R31
5119 29-5-24							100						B. PEREIRA	[Firma]	3° SAN GABRIEL
5120 10-6-24							100						B. PEREIRA	[Firma]	3° SAN GABRIEL
5121 10-6-24							100						B. PEREIRA	[Firma]	ROTUNDA R31

Página 1 de 1

Registro de entrega de residuos

Código: FC 7.5-11
Versión: 06

Lugar/Obra: _____

NOTA: En los casos que la unidad de medida sea diferente a la indicada en la tabla anotar en el campo "Observaciones" la unidad de medida utilizada, por ejemplo kg, m3, bolsas de tantos cm x tantos cm, etc.

Fecha	CANTIDAD- UNIDAD (VER NOTA)											Nombre de la empresa/ organismo que retira/ recibe el residuo	Firma de quien entrega el residuo	Observaciones	
	Basura común no contaminada (lo que va en los tanques naranjas): (litros)	Chatarra (kg)	Suelo contaminado con hidrocarburos (litros)	Filtros usados de combustible y aceite (litros)	Aceites usados (litros)	Baterías usadas (unidades)	Neumáticos fuera de uso (unidades)	Agua negra - barométrica (litros)	Lodos lavadero de maquinaria general (litros)	Lodos lavadero de mixers (litros)	Escombros (litros)				RAP (litros)
18-06-24	380												BASURETO IDT	[Firma]	
19-06-24							100						B. PEREIRA	[Firma]	ROTUNDA R31
19-06-24							100						B. PEREIRA	[Firma]	3° SAN GABRIEL
23-06-24							100						B. PEREIRA	[Firma]	ROTUNDA R31
23-06-24							100						B. PEREIRA	[Firma]	3° SAN GABRIEL
23-06-24	220												BASURETO IDT	[Firma]	
04/07/24							100						B. PEREIRA	[Firma]	ROTUNDA R31
04/07/24							100						B. PEREIRA	[Firma]	ByPASS
09-07-24	200												BASURETO IDT	[Firma]	
10-07-24							100						B. PEREIRA	[Firma]	ROTUNDA R31
10-07-24							100						B. PEREIRA	[Firma]	3° SAN GABRIEL
17/07/24							100						B. PEREIRA	[Firma]	ROTUNDA R31
17/07/24							100						B. PEREIRA	[Firma]	3° SAN GABRIEL
23-07-24							100						B. PEREIRA	[Firma]	3° SAN GABRIEL
23-07-24							100						B. PEREIRA	[Firma]	3° SAN GABRIEL
23-07-24							100						B. PEREIRA	[Firma]	ROTUNDA R31
30/07/24							100						B. PEREIRA	[Firma]	ROTUNDA R31
30/07/24							100						B. PEREIRA	[Firma]	3° SAN GABRIEL
07/08/24							100						B. PEREIRA	[Firma]	3° SAN GABRIEL
07/08/24							100						B. PEREIRA	[Firma]	ROTUNDA R31
09/08/24	730												BASURETO IDT	[Firma]	
15/08/24															

Página 1 de 1





Informe Trimestral de Gestión Ambiental

Código: FC 7.1-0
Versión: 00

Páginas:
24 de 58

CONTROL INTERNO

BP
BAÑOS QUIMICOS
Ruben Quepfert 458 - Tel. 4622 5059
Riversa - Uruguay

Nº 5121

DÍA	MES	AÑO
10	06	2024

Baño: 237

Dirección: RUTA 31

Cliente: R CALVAREZ

RETIRA Hora 11:45 LIMPIEZA ✓

DEVUELVE Hora Camión Mat. 21/2062

Funcionario: MARCIO

Químico	✓
Papel	✓

Firma: [Signature]

20 Lib. 50 x 2 del 4.501 al 5.500 - 09/22

CONTROL INTERNO

BP
BAÑOS QUIMICOS
Ruben Quepfert 458 - Tel. 4622 5059
Riversa - Uruguay

Nº 5123

DÍA	MES	AÑO
19	06	2024

Baño: 237

Dirección: RUTA 31

Cliente: R CALVAREZ

RETIRA Hora LIMPIEZA

DEVUELVE Hora Camión Mat. 21/2062

Funcionario:

Químico	✓
Papel	✓

Firma: [Signature]

20 Lib. 50 x 2 del 4.501 al 5.500 - 09/22

CONTROL INTERNO

BP
BAÑOS QUIMICOS
Ruben Quepfert 458 - Tel. 4622 5059
Riversa - Uruguay

Nº 5126

DÍA	MES	AÑO
25	06	2024

Baño: 237

Dirección: RUTA 31

Cliente: R CALVAREZ

RETIRA Hora LIMPIEZA

DEVUELVE Hora Camión Mat. 21/2062

Funcionario:

Químico	✓
Papel	✓

Firma: [Signature]

20 Lib. 50 x 2 del 4.501 al 5.500 - 09/22



Informe Trimestral de Gestión Ambiental

Código: FC 7.1-0
Versión: 00

Páginas:
25 de 58



BAÑOS QUIMICOS
Ruben Quepfert 458 - Tel. 4622 5059
Rivera - Uruguay

CONTROL INTERNO

Nº 5131

DÍA	MES	AÑO
04	07	2024

Baño: 237

Dirección: RUTA 31

Cliente: B. SUAREZ

RETIRA: Hora _____ LIMPIEZA

DEVUELVE: Hora _____ Camión Mat. FR2062

Funcionario: _____

Químico	<input checked="" type="checkbox"/>
Papel	<input checked="" type="checkbox"/>

Firma: 

20 Lit. 90 x 2 del 4.501 al 5.500 - 09/22.



BAÑOS QUIMICOS
Ruben Quepfert 458 - Tel. 4622 5059
Rivera - Uruguay

CONTROL INTERNO

Nº 5134

DÍA	MES	AÑO
10	07	2024

Baño: 237

Dirección: RUTA 31

Cliente: B. SUAREZ

RETIRA: Hora _____ LIMPIEZA

DEVUELVE: Hora _____ Camión Mat. FR2062

Funcionario: _____

Químico	<input checked="" type="checkbox"/>
Papel	<input checked="" type="checkbox"/>

Firma: 

20 Lit. 90 x 2 del 4.501 al 5.500 - 09/22.



BAÑOS QUIMICOS
Ruben Quepfert 458 - Tel. 4622 5059
Rivera - Uruguay

CONTROL INTERNO

Nº 5140

DÍA	MES	AÑO
17	07	2024

Baño: 237

Dirección: RUTA 31

Cliente: B. SUAREZ

RETIRA: Hora _____ LIMPIEZA

DEVUELVE: Hora _____ Camión Mat. FR2062

Funcionario: _____

Químico	<input checked="" type="checkbox"/>
Papel	<input checked="" type="checkbox"/>

Firma: 

20 Lit. 90 x 2 del 4.501 al 5.500 - 09/22.





Informe Trimestral de Gestión Ambiental

Código: FC 7.1-0
Versión: 00

Páginas:
26 de 58



BAÑOS QUIMICOS
Ruben Quepfert 458 - Tel. 4622 5059
Rivera - Uruguay

CONTROL INTERNO

Nº 5146

DÍA	MES	AÑO
23	07	2024

Baño: 131

Dirección: Ruta 31

Cliente: R. Pilonca

RETIRA Hora _____ LIMPIEZA

DEVUELVE Hora _____ Camión Mat. 117 262

Funcionario: _____

Químico	✓
Papel	✓

Firma: 

20 Lib. 50 x 7 del 4.501 al 5.500 - 09/22.



BAÑOS QUIMICOS
Ruben Quepfert 458 - Tel. 4622 5059
Rivera - Uruguay

CONTROL INTERNO

Nº 4842

DÍA	MES	AÑO
30	07	24

Baño: 232

Dirección: Ruta 31

Cliente: R. Alvarez

RETIRA Hora 14:00 LIMPIEZA

DEVUELVE Hora _____ Camión Mat. F19 3021

Funcionario: _____

Químico	✓
Papel	✓

Firma: 

20 Lib. 50 x 7 del 4.501 al 5.500 - 09/22.



BAÑOS QUIMICOS
Ruben Quepfert 458 - Tel. 4622 5059
Rivera - Uruguay

CONTROL INTERNO

Nº 5148

DÍA	MES	AÑO
07	08	2024

Baño: 237

Dirección: Ruta 31

Cliente: R. Alvarez

RETIRA Hora _____ LIMPIEZA

DEVUELVE Hora _____ Camión Mat. F19 3021

Funcionario: _____

Químico	✓
Papel	✓

Firma: 

20 Lib. 50 x 7 del 4.501 al 5.500 - 09/22.





Informe Trimestral de Gestión Ambiental

Código: FC 7.1-0
Versión: 00

Páginas:
27 de 58

BP		CONTROL INTERNO		
BAÑOS QUIMICOS		DÍA MES AÑO		
Ruben Quepfert 458 - Tel. 4622 5059 Riviera - Uruguay		Nº 5150		15 08 2024 ✓
Dirección: RUTA 31		Baño: 237		
Cliente: R. Alvarez				
RETIRA <input type="checkbox"/>	Hora _____	LIMPIEZA		
DEVUELVE <input type="checkbox"/>	Hora _____	Camión Ma	FIP 2062	
Funcionario: _____		Químico	/	
		Papel	/	
20 Lit. 50 x 2 del 4.501 al 5.500 - 19/22		Firma		

BP		CONTROL INTERNO		
BAÑOS QUIMICOS		DÍA MES AÑO		
Ruben Quepfert 458 - Tel. 4622 5059 Riviera - Uruguay		Nº 6351		22 08 2024 ✓
Dirección: RUTA 31		Baño: 237		
Cliente: R. Alvarez				
RETIRA <input type="checkbox"/>	Hora _____	LIMPIEZA		
DEVUELVE <input type="checkbox"/>	Hora _____	Camión Ma	FIP 2062	
Funcionario: _____		Químico	x	
		Papel	o	
20 Lit. 50 x 2 del 5.501 al 6.500 - 10/23		Firma		

BP		CONTROL INTERNO		
BAÑOS QUIMICOS		DÍA MES AÑO		
Ruben Quepfert 458 - Tel. 4622 5059 Riviera - Uruguay		Nº 6358		26 08 2024 ✓
Dirección: RUTA 31		Baño: 237		
Cliente: R. Alvarez				
RETIRA <input type="checkbox"/>	Hora _____	LIMPIEZA		
DEVUELVE <input type="checkbox"/>	Hora _____	Camión Ma	FIP 2062	
Funcionario: _____		Químico	✓	
		Papel	✓	
20 Lit. 50 x 2 del 5.501 al 6.500 - 10/23		Firma		



Informe Trimestral de Gestión Ambiental

Código: FC 7.1-0
Versión: 00

Páginas:
28 de 58

Ejemplo registro de mantenimiento de equipos el cual se carga para cada equipo en el sistema de la empresa:

TACUAREMBÓ - BY PASS RUTAS 31 y 26				
FECHA:	CÓDIGO:	DESCRIPCIÓN:	<input type="checkbox"/> Elementos de Emergencia <input type="checkbox"/> Sistema Mecánico <input type="checkbox"/> Cabina del Conductor <input type="checkbox"/> Documentación <input type="checkbox"/> Conductor <input type="checkbox"/> Medio Ambiente	
	1519	CILINDRO / CAT / Modelo: CS 531 / Año: 1999 / Mat.: N/A		
KM/HR	DETALLE DEL SERVICIO:		<input type="checkbox"/> Confirmar <input type="checkbox"/> Registrar	

Fecha	Km/Hr.	Lugar	Detalle del mantenimiento realizado	Características
28/05/2024	TACUAREMBÓ - BY PASS RUTAS 31 y 26		REvisión en sistema de combustible, Sustitución de 4 inyectores, cambio de valvulas anti retorni de rampa y regulación de Válvulas.	Elementos de Emergencia, Sistema Mecánico,
27/05/2024	TACUAREMBÓ - BY PASS RUTAS 31 y 26		Revisión en sistema electrico de bomba de inyección por fallas (no se encuentra la falla)	Elementos de Emergencia, Sistema Mecánico,
20/05/2024	TACUAREMBÓ - BY PASS RUTAS 31 y 26		Limpieza de conductos línea de combustible y ajuste de bombín de combustible, por fallas de suministro.	Elementos de Emergencia, Sistema Mecánico,
15/05/2024	TACUAREMBÓ - BY PASS RUTAS 31 y 26		cambio de Filtro de Gasoil 1R0751	Elementos de Emergencia, Sistema Mecánico,
4/04/2024	TACUAREMBÓ - BY PASS RUTAS 31 y 26		CÁmbio de O rines de inyectores COd 114-8718 (5 uns) y 125-8274 (5 uns)	Elementos de Emergencia, Sistema Mecánico,
4/04/2024	TACUAREMBÓ - BY PASS RUTAS 31 y 26		CÁmbio de aceite y filtro porque pasava gasoil para e aceite	Elementos de Emergencia, Sistema Mecánico,
13/03/2024	TACUAREMBÓ - BY PASS RUTAS 31 y 26		reemplazo de Relé de Arranque 3T0376 (165-4026 Switch magnetic)	Elementos de Emergencia, Sistema Mecánico,

5.3. Consumo de combustible

El control del surtidor de gasoil y lubricantes se carga en la planilla dinámica del sistema de control informático.

Los combustibles provienen de estaciones de servicio entregados en camiones cisterna, estos se reciben en la plataforma existente en obrador y mediante el camión de abastecimiento.

A continuación, se adjunta planilla de consumos, este despacho contiene todo lo que se abastece desde obrador central no siendo la totalidad de las entregas destinadas a la obra que nos ocupa, sino también a otros trabajos.

Fecha	Código	Descripción	Cantidad
30/8/2024	317	CAMION / SCANIA / Modelo: P450 6X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3702	121
30/8/2024	287	CAMION / SCANIA / Modelo: G420 / Año: 2009 / Mat.: JTP 0561	148
30/8/2024	271	CAMION / SCANIA / Modelo: P 410 / Año: 2016 / Mat.: LTP 3964	189
30/8/2024	269	CAMION / SCANIA / Modelo: P410 / Año: 2013 / Mat.: LTP 3974	190
30/8/2024	2519	GENERADOR / CAT / Modelo: GEP2004 / Año: 2013 / Mat.: N/A	100
30/8/2024	3226	PLANTA / CIBER / Modelo: UACF INOVA / Año: 2012 / Mat.: N/A	450
29/8/2024	317	CAMION / SCANIA / Modelo: P450 6X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3702	305
29/8/2024	1581	COMPACTADOR DOBLE / CATERPILLAR / Modelo: CB - 64 / Año: 2011 / Mat.: N/A	84
29/8/2024	3241	TERMINADORA / BARBER GREENE / Modelo: BG260D / Año: 2011 / Mat.: N/A	309
29/8/2024	1018	CAMION / MERCEDES / Modelo: 1318/51 / Año: 1989 / Mat.: RAA 7985	139
29/8/2024	1587	COMPACTADOR NEUMATICO / CATERPILLAR / Modelo: PS360C / Año: 2005 / Mat.: N/A	52
29/8/2024	2119	BARREDORA / BORCE BROOM / Modelo: RJ 350 / Año: 2005 / Mat.: N/A	23
29/8/2024	3252	FRESADORA / WIRTGEN / Modelo: W1000F / Año: / Mat.:	82
29/8/2024	1630	RETRO / CAT / Modelo: 420 D / Año: 2010 / Mat.: N/A	78



Informe Trimestral de Gestión Ambiental

Código: FC 7.1-0
Versión: 00

Páginas:
29 de 58

29/8/2024	918	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2425 / Año: 2022 / Mat.: RAE 6496	94
29/8/2024	1165	CAMIONETA / TOYOTA / Modelo: HILUX / Año: 2013 / Mat.: EMB 1604	56
29/8/2024	3401	CAMION / HYUNDAI / Modelo: MIGHTY 2.5 / Año: 1998 / Mat.: ATM 5025	60
29/8/2024	251	CAMION / SCANIA / Modelo: T113H6X2 / Año: 1994 / Mat.: RAA 8947	279
28/8/2024	317	CAMION / SCANIA / Modelo: P450 6X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3702	148
28/8/2024	1052	CAMION / MERCEDES / Modelo: 1614 / Año: 1995 / Mat.: GTC 1002	170
28/8/2024	3411	CAMION / JMC / Modelo: NKRJX3041DSL2DCD / Año: 2010 / Mat.: B 142006	32
28/8/2024	271	CAMION / SCANIA / Modelo: P 410 / Año: 2016 / Mat.: LTP 3964	158
28/8/2024	1661	COMBINADA / CAT / Modelo: 416 E / Año: 2011 / Mat.: N/A	80
28/8/2024	3416	CAMION / JAC / Modelo: HFC 1035K / Año: 2024 / Mat.: RAE 7225	30
28/8/2024	1818	PALA / CAT / Modelo: 936 F / Año: 2002 / Mat.: N/A	122
28/8/2024	EXCEPCIÓN	Excepción detallada en Comentarios!	200
28/8/2024	1572	COMPACTADOR / CAT / Modelo: CP 533 E / Año: 2011 / Mat.: N/A	78
28/8/2024	3401	CAMION / HYUNDAI / Modelo: MIGHTY 2.5 / Año: 1998 / Mat.: ATM 5025	65
28/8/2024	1099	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2428 / Año: 2016 / Mat.: FRD 3702	80
28/8/2024	1723	RETRO / CAT / Modelo: 336 D LME / Año: 2014 / Mat.: N/A	417
28/8/2024	1826	PALA / CAT / Modelo: 936 F / Año: 1993 / Mat.: N/A	113
28/8/2024	1720	RETRO / CAT / Modelo: 322 CL / Año: 2003 / Mat.: N/A	245
28/8/2024	3122	TRITURADORA / TEREX PEGSON / Modelo: XR 400 / Año: 2006 / Mat.: N/A	328
28/8/2024	1095	CAMION / MERCEDES / Modelo: 1728/51 / Año: 2008 / Mat.: RAB 5519	134
28/8/2024	EXCEPCIÓN	Excepción detallada en Comentarios!	400
28/8/2024	1560	ROLO COMPACTADOR / CAT / Modelo: CS 56 / Año: 2008 / Mat.: N/A	118
28/8/2024	1572	COMPACTADOR / CAT / Modelo: CP 533 E / Año: 2011 / Mat.: N/A	46
28/8/2024	3136	TROMPO / TEREX PEGSON / Modelo: MAXTRAK 1000 / Año: 2006 / Mat.: N/A	290
28/8/2024	3123	SARANDA / POWERSCREEN / Modelo: WARRIOR 1800 / Año: 2004 / Mat.: N/A	64
28/8/2024	3120	SARANDA / POWERSCREEN / Modelo: WARRIOR 1800 / Año: 2007 / Mat.: N/A	47
28/8/2024	2519	GENERADOR / CAT / Modelo: GEP2004 / Año: 2013 / Mat.: N/A	220
28/8/2024	287	CAMION / SCANIA / Modelo: G420 / Año: 2009 / Mat.: JTP 0561	238
28/8/2024	3252	FRESADORA / WIRTGEN / Modelo: W1000F / Año: / Mat.:	100
28/8/2024	271	CAMION / SCANIA / Modelo: P 410 / Año: 2016 / Mat.: LTP 3964	134
28/8/2024	1827	PALA / CAT / Modelo: 938 K / Año: 2013 / Mat.: N/A	89
27/8/2024	317	CAMION / SCANIA / Modelo: P450 6X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3702	123
27/8/2024	1165	CAMIONETA / TOYOTA / Modelo: HILUX / Año: 2013 / Mat.: EMB 1604	63
27/8/2024	1099	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2428 / Año: 2016 / Mat.: FRD 3702	166
27/8/2024	1750	EXCAVADORA / CATERPILLAR / Modelo: M322D / Año: 2012 / Mat.: N/A	210
27/8/2024	1560	ROLO COMPACTADOR / CAT / Modelo: CS 56 / Año: 2008 / Mat.: N/A	77
27/8/2024	3226	PLANTA / CIBER / Modelo: UACF INOVA / Año: 2012 / Mat.: N/A	807
27/8/2024	293	CAMION / SCANIA / Modelo: P410 A 6X2 / Año: 2013 / Mat.: JTP 1444	185
27/8/2024	269	CAMION / SCANIA / Modelo: P410 / Año: 2013 / Mat.: LTP 3974	260
27/8/2024	ENTRADA	Depósito en frente de obra.	5.037,00
27/8/2024	1827	PALA / CAT / Modelo: 938 K / Año: 2013 / Mat.: N/A	70
26/8/2024	1095	CAMION / MERCEDES / Modelo: 1728/51 / Año: 2008 / Mat.: RAB 5519	100
26/8/2024	918	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2425 / Año: 2022 / Mat.: RAE 6496	200
26/8/2024	287	CAMION / SCANIA / Modelo: G420 / Año: 2009 / Mat.: JTP 0561	352
26/8/2024	317	CAMION / SCANIA / Modelo: P450 6X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3702	127



Informe Trimestral de Gestión Ambiental

Código: FC 7.1-0
Versión: 00

Páginas:
30 de 58

26/8/2024	271	CAMION / SCANIA / Modelo: P 410 / Año: 2016 / Mat.: LTP 3964	217
26/8/2024	251	CAMION / SCANIA / Modelo: T113H6X2 / Año: 1994 / Mat.: RAA 8947	147
26/8/2024	1059	CAMION / INTERNATIONAL / Modelo: 4700 / Año: 1998 / Mat.: S/N	115
26/8/2024	3416	CAMION / JAC / Modelo: HFC 1035K / Año: 2024 / Mat.: RAE 7225	50
26/8/2024	3411	CAMION / JMC / Modelo: NKRJX3041DSL2DCD / Año: 2010 / Mat.: B 142006	22
26/8/2024	1827	PALA / CAT / Modelo: 938 K / Año: 2013 / Mat.: N/A	93
26/8/2024	1826	PALA / CAT / Modelo: 936 F / Año: 1993 / Mat.: N/A	67
26/8/2024	3122	TRITURADORA / TEREX PEGSON / Modelo: XR 400 / Año: 2006 / Mat.: N/A	120
26/8/2024	1720	RETRO / CAT / Modelo: 322 CL / Año: 2003 / Mat.: N/A	123
26/8/2024	3136	TROMPO / TEREX PEGSON / Modelo: MAXTRAK 1000 / Año: 2006 / Mat.: N/A	368
26/8/2024	3123	SARANDA / POWERSCREEN / Modelo: WARRIOR 1800 / Año: 2004 / Mat.: N/A	75
26/8/2024	3120	SARANDA / POWERSCREEN / Modelo: WARRIOR 1800 / Año: 2007 / Mat.: N/A	58
26/8/2024	1428	MOTONIVELADORA / CAT / Modelo: 140 M / Año: 2008 / Mat.: N/A	253
26/8/2024	1572	COMPACTADOR / CAT / Modelo: CP 533 E / Año: 2011 / Mat.: N/A	68
26/8/2024	1723	RETRO / CAT / Modelo: 336 D LME / Año: 2014 / Mat.: N/A	474
26/8/2024	1630	RETRO / CAT / Modelo: 420 D / Año: 2010 / Mat.: N/A	74
26/8/2024	287	CAMION / SCANIA / Modelo: G420 / Año: 2009 / Mat.: JTP 0561	107
26/8/2024	1827	PALA / CAT / Modelo: 938 K / Año: 2013 / Mat.: N/A	60
22/8/2024	1099	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2428 / Año: 2016 / Mat.: FRD 3702	100
21/8/2024	308	CAMION / SCANIA / Modelo: G450A6X2 / Año: 2020 / Mat.: FRF 1917	140
21/8/2024	EXCEPCIÓN	Excepción detallada en Comentarios!	85
21/8/2024	1661	COMBINADA / CAT / Modelo: 416 E / Año: 2011 / Mat.: N/A	76
21/8/2024	1165	CAMIONETA / TOYOTA / Modelo: HILUX / Año: 2013 / Mat.: EMB 1604	70
21/8/2024	312	CAMION / SCANIA / Modelo: P460A6X2 / Año: 2022 / Mat.: RAE 3788	314
20/8/2024	1099	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2428 / Año: 2016 / Mat.: FRD 3702	200
20/8/2024	291	CAMION / SCANIA / Modelo: P 410 / Año: 2013 / Mat.: FRF 1960	480
20/8/2024	269	CAMION / SCANIA / Modelo: P410 / Año: 2013 / Mat.: LTP 3974	147
20/8/2024	3226	PLANTA / CIBER / Modelo: UACF INOVA / Año: 2012 / Mat.: N/A	600
20/8/2024	3252	FRESADORA / WIRTGEN / Modelo: W1000F / Año: / Mat.:	26
19/8/2024	1095	CAMION / MERCEDES / Modelo: 1728/51 / Año: 2008 / Mat.: RAB 5519	64
16/8/2024	317	CAMION / SCANIA / Modelo: P450 6X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3702	115
16/8/2024	287	CAMION / SCANIA / Modelo: G420 / Año: 2009 / Mat.: JTP 0561	283
16/8/2024	271	CAMION / SCANIA / Modelo: P 410 / Año: 2016 / Mat.: LTP 3964	251
16/8/2024	1827	PALA / CAT / Modelo: 938 K / Año: 2013 / Mat.: N/A	58
16/8/2024	251	CAMION / SCANIA / Modelo: T113H6X2 / Año: 1994 / Mat.: RAA 8947	245
16/8/2024	1818	PALA / CAT / Modelo: 936 F / Año: 2002 / Mat.: N/A	159
16/8/2024	935	CAMION / VOLKSWAGEN / Modelo: 15180 / Año: 2006 / Mat.: ATP 2191	200
16/8/2024	2519	GENERADOR / CAT / Modelo: GEP2004 / Año: 2013 / Mat.: N/A	180
16/8/2024	1750	EXCAVADORA / CATERPILLAR / Modelo: M322D / Año: 2012 / Mat.: N/A	230
16/8/2024	1560	ROLO COMPACTADOR / CAT / Modelo: CS 56 / Año: 2008 / Mat.: N/A	137
16/8/2024	1572	COMPACTADOR / CAT / Modelo: CP 533 E / Año: 2011 / Mat.: N/A	50
16/8/2024	3136	TROMPO / TEREX PEGSON / Modelo: MAXTRAK 1000 / Año: 2006 / Mat.: N/A	250
16/8/2024	3123	SARANDA / POWERSCREEN / Modelo: WARRIOR 1800 / Año: 2004 / Mat.: N/A	48
16/8/2024	3120	SARANDA / POWERSCREEN / Modelo: WARRIOR 1800 / Año: 2007 / Mat.: N/A	37
16/8/2024	1826	PALA / CAT / Modelo: 936 F / Año: 1993 / Mat.: N/A	80



Informe Trimestral de Gestión Ambiental

Código: FC 7.1-0
Versión: 00

Páginas:
31 de 58

16/8/2024	1720	RETRO / CAT / Modelo: 322 CL / Año: 2003 / Mat.: N/A	190
16/8/2024	3122	TRITURADORA / TEREX PEGSON / Modelo: XR 400 / Año: 2006 / Mat.: N/A	200
16/8/2024	293	CAMION / SCANIA / Modelo: P410 A 6X2 / Año: 2013 / Mat.: JTP 1444	320
16/8/2024	1723	RETRO / CAT / Modelo: 336 D LME / Año: 2014 / Mat.: N/A	464
16/8/2024	3416	CAMION / JAC / Modelo: HFC 1035K / Año: 2024 / Mat.: RAE 7225	35
16/8/2024	3226	PLANTA / CIBER / Modelo: UACF INOVA / Año: 2012 / Mat.: N/A	450
16/8/2024	EXCEPCIÓN	Excepción detallada en Comentarios!	60
16/8/2024	319	CAMION / SCANIA / Modelo: P4506X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3732	236
16/8/2024	3411	CAMION / JMC / Modelo: NKRJX3041DSL2DCD / Año: 2010 / Mat.: B 142006	20
16/8/2024	317	CAMION / SCANIA / Modelo: P450 6X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3702	147
16/8/2024	1052	CAMION / MERCEDES / Modelo: 1614 / Año: 1995 / Mat.: GTC 1002	180
16/8/2024	1827	PALA / CAT / Modelo: 938 K / Año: 2013 / Mat.: N/A	92
16/8/2024	918	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2425 / Año: 2022 / Mat.: RAE 6496	100
15/8/2024	918	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2425 / Año: 2022 / Mat.: RAE 6496	179
15/8/2024	1099	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2428 / Año: 2016 / Mat.: FRD 3702	80
15/8/2024	320	CAMION / SCANIA / Modelo: P4506X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3720	200
15/8/2024	287	CAMION / SCANIA / Modelo: G420 / Año: 2009 / Mat.: JTP 0561	121
15/8/2024	1661	COMBINADA / CAT / Modelo: 416 E / Año: 2011 / Mat.: N/A	77
15/8/2024	293	CAMION / SCANIA / Modelo: P410 A 6X2 / Año: 2013 / Mat.: JTP 1444	300
15/8/2024	317	CAMION / SCANIA / Modelo: P450 6X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3702	128
15/8/2024	3401	CAMION / HYUNDAI / Modelo: MIGHTY 2.5 / Año: 1998 / Mat.: ATM 5025	54
15/8/2024	1827	PALA / CAT / Modelo: 938 K / Año: 2013 / Mat.: N/A	119
15/8/2024	1587	COMPACTADOR NEUMATICO / CATERPILLAR / Modelo: PS360C / Año: 2005 / Mat.: N/A	77
15/8/2024	ENTRADA	Depósito en frente de obra.	1.500,00
15/8/2024	1519	CILINDRO / CAT / Modelo: CS 531 / Año: 1999 / Mat.: N/A	24
15/8/2024	3411	CAMION / JMC / Modelo: NKRJX3041DSL2DCD / Año: 2010 / Mat.: B 142006	36
15/8/2024	1563	COMPACTADOR / CAT / Modelo: CP 533 E / Año: 2006 / Mat.: N/A	55
15/8/2024	1427	MOTONIVELADORA / CAT / Modelo: 140 H / Año: 2007 / Mat.: N/A	35
15/8/2024	1630	RETRO / CAT / Modelo: 420 D / Año: 2010 / Mat.: N/A	100
15/8/2024	1095	CAMION / MERCEDES / Modelo: 1728/51 / Año: 2008 / Mat.: RAB 5519	93
15/8/2024	1581	COMPACTADOR DOBLE / CATERPILLAR / Modelo: CB - 64 / Año: 2011 / Mat.: N/A	74
15/8/2024	3241	TERMINADORA / BARBER GREENE / Modelo: BG260D / Año: 2011 / Mat.: N/A	247
15/8/2024	2119	BARREDORA / BORCE BROOM / Modelo: RJ 350 / Año: 2005 / Mat.: N/A	17
15/8/2024	ENTRADA	Depósito en frente de obra.	15.208,00
14/8/2024	3409	CÓDIGO NO EXISTE	76
14/8/2024	1826	PALA / CAT / Modelo: 936 F / Año: 1993 / Mat.: N/A	160
14/8/2024	1720	RETRO / CAT / Modelo: 322 CL / Año: 2003 / Mat.: N/A	274
14/8/2024	3122	TRITURADORA / TEREX PEGSON / Modelo: XR 400 / Año: 2006 / Mat.: N/A	190
14/8/2024	3136	TROMPO / TEREX PEGSON / Modelo: MAXTRAK 1000 / Año: 2006 / Mat.: N/A	378
14/8/2024	3123	SARANDA / POWERSCREEN / Modelo: WARRIOR 1800 / Año: 2004 / Mat.: N/A	76
14/8/2024	3120	SARANDA / POWERSCREEN / Modelo: WARRIOR 1800 / Año: 2007 / Mat.: N/A	55
14/8/2024	1723	RETRO / CAT / Modelo: 336 D LME / Año: 2014 / Mat.: N/A	468
14/8/2024	1572	COMPACTADOR / CAT / Modelo: CP 533 E / Año: 2011 / Mat.: N/A	40
14/8/2024	2519	GENERADOR / CAT / Modelo: GEP2004 / Año: 2013 / Mat.: N/A	200
14/8/2024	3226	PLANTA / CIBER / Modelo: UACF INOVA / Año: 2012 / Mat.: N/A	300



Informe Trimestral de Gestión Ambiental

Código: FC 7.1-0
Versión: 00

Páginas:
32 de 58

14/8/2024	269	CAMION / SCANIA / Modelo: P410 / Año: 2013 / Mat.: LTP 3974	180
14/8/2024	319	CAMION / SCANIA / Modelo: P4506X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3732	40
14/8/2024	1012	CAMION ASFALTO / MERCEDES / Modelo: 1313 / Año: 1985 / Mat.: RAA 9717	108
13/8/2024	1750	EXCAVADORA / CATERPILLAR / Modelo: M322D / Año: 2012 / Mat.: N/A	180
13/8/2024	293	CAMION / SCANIA / Modelo: P410 A 6X2 / Año: 2013 / Mat.: JTP 1444	200
13/8/2024	1661	COMBINADA / CAT / Modelo: 416 E / Año: 2011 / Mat.: N/A	70
13/8/2024	3136	TROMPO / TEREX PEGSON / Modelo: MAXTRAK 1000 / Año: 2006 / Mat.: N/A	470
13/8/2024	3123	SARANDA / POWERSCREEN / Modelo: WARRIOR 1800 / Año: 2004 / Mat.: N/A	90
13/8/2024	3120	SARANDA / POWERSCREEN / Modelo: WARRIOR 1800 / Año: 2007 / Mat.: N/A	72
13/8/2024	3241	TERMINADORA / BARBER GREENE / Modelo: BG260D / Año: 2011 / Mat.: N/A	410
13/8/2024	3401	CAMION / HYUNDAI / Modelo: MIGHTY 2.5 / Año: 1998 / Mat.: ATM 5025	50
13/8/2024	3411	CAMION / JMC / Modelo: NKRJX3041DSL2DCD / Año: 2010 / Mat.: B 142006	47
13/8/2024	1630	RETRO / CAT / Modelo: 420 D / Año: 2010 / Mat.: N/A	115
13/8/2024	1581	COMPACTADOR DOBLE / CATERPILLAR / Modelo: CB - 64 / Año: 2011 / Mat.: N/A	98
13/8/2024	2119	BARREDORA / BORCE BROOM / Modelo: RJ 350 / Año: 2005 / Mat.: N/A	20
13/8/2024	3416	CAMION / JAC / Modelo: HFC 1035K / Año: 2024 / Mat.: RAE 7225	34
13/8/2024	1427	MOTONIVELADORA / CAT / Modelo: 140 H / Año: 2007 / Mat.: N/A	224
13/8/2024	1563	COMPACTADOR / CAT / Modelo: CP 533 E / Año: 2006 / Mat.: N/A	36
13/8/2024	1519	CILINDRO / CAT / Modelo: CS 531 / Año: 1999 / Mat.: N/A	64
13/8/2024	1095	CAMION / MERCEDES / Modelo: 1728/51 / Año: 2008 / Mat.: RAB 5519	80
13/8/2024	1587	COMPACTADOR NEUMATICO / CATERPILLAR / Modelo: PS360C / Año: 2005 / Mat.: N/A	200
13/8/2024	918	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2425 / Año: 2022 / Mat.: RAE 6496	78
13/8/2024	1165	CAMIONETA / TOYOTA / Modelo: HILUX / Año: 2013 / Mat.: EMB 1604	72
13/8/2024	259	CAMION / SCANIA / Modelo: G 420 / Año: 2010 / Mat.: LAB 5747	340
13/8/2024	1122	CAMIONETA / HYUNDAI / Modelo: H1 / Año: 2019 / Mat.: AAV 9250	20
13/8/2024	2519	GENERADOR / CAT / Modelo: GEP2004 / Año: 2013 / Mat.: N/A	215
13/8/2024	3226	PLANTA / CIBER / Modelo: UACF INOVA / Año: 2012 / Mat.: N/A	415
13/8/2024	1428	MOTONIVELADORA / CAT / Modelo: 140 M / Año: 2008 / Mat.: N/A	194
13/8/2024	1572	COMPACTADOR / CAT / Modelo: CP 533 E / Año: 2011 / Mat.: N/A	88
13/8/2024	1560	ROLO COMPACTADOR / CAT / Modelo: CS 56 / Año: 2008 / Mat.: N/A	147
13/8/2024	319	CAMION / SCANIA / Modelo: P4506X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3732	160
13/8/2024	1818	PALA / CAT / Modelo: 936 F / Año: 2002 / Mat.: N/A	188
13/8/2024	317	CAMION / SCANIA / Modelo: P450 6X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3702	199
13/8/2024	1018	CAMION / MERCEDES / Modelo: 1318/51 / Año: 1989 / Mat.: RAA 7985	143
13/8/2024	271	CAMION / SCANIA / Modelo: P 410 / Año: 2016 / Mat.: LTP 3964	237
13/8/2024	1827	PALA / CAT / Modelo: 938 K / Año: 2013 / Mat.: N/A	95
13/8/2024	1165	CAMIONETA / TOYOTA / Modelo: HILUX / Año: 2013 / Mat.: EMB 1604	72
12/8/2024	3411	CAMION / JMC / Modelo: NKRJX3041DSL2DCD / Año: 2010 / Mat.: B 142006	50
12/8/2024	EXCEPCIÓN	Excepción detallada en Comentarios!	400
12/8/2024	282	TERMOTANQUE / RANDON / Modelo: SR TQ AF 03 26 3 / Año: 1996 / Mat.: FRD 8255	100
12/8/2024	1826	PALA / CAT / Modelo: 936 F / Año: 1993 / Mat.: N/A	100
12/8/2024	1720	RETRO / CAT / Modelo: 322 CL / Año: 2003 / Mat.: N/A	160
12/8/2024	3122	TRITURADORA / TEREX PEGSON / Modelo: XR 400 / Año: 2006 / Mat.: N/A	137
12/8/2024	1560	ROLO COMPACTADOR / CAT / Modelo: CS 56 / Año: 2008 / Mat.: N/A	100
12/8/2024	1572	COMPACTADOR / CAT / Modelo: CP 533 E / Año: 2011 / Mat.: N/A	115



Informe Trimestral de Gestión Ambiental

Código: FC 7.1-0
Versión: 00

Páginas:
33 de 58

12/8/2024	317	CAMION / SCANIA / Modelo: P450 6X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3702	157
12/8/2024	1012	CAMION ASFALTO / MERCEDES / Modelo: 1313 / Año: 1985 / Mat.: RAA 9717	170
12/8/2024	251	CAMION / SCANIA / Modelo: T113H6X2 / Año: 1994 / Mat.: RAA 8947	200
12/8/2024	1036	CÓDIGO NO EXISTE	71
12/8/2024	918	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2425 / Año: 2022 / Mat.: RAE 6496	157
12/8/2024	319	CAMION / SCANIA / Modelo: P4506X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3732	224
12/8/2024	291	CAMION / SCANIA / Modelo: P 410 / Año: 2013 / Mat.: FRF 1960	567
12/8/2024	2519	GENERADOR / CAT / Modelo: GEP2004 / Año: 2013 / Mat.: N/A	290
12/8/2024	1723	RETRO / CAT / Modelo: 336 D LME / Año: 2014 / Mat.: N/A	488
12/8/2024	260	CAMION / SCANIA / Modelo: G 420 / Año: 2010 / Mat.: LAB 5748	207
12/8/2024	269	CAMION / SCANIA / Modelo: P410 / Año: 2013 / Mat.: LTP 3974	225
12/8/2024	287	CAMION / SCANIA / Modelo: G420 / Año: 2009 / Mat.: JTP 0561	232
12/8/2024	1827	PALA / CAT / Modelo: 938 K / Año: 2013 / Mat.: N/A	98
9/8/2024	1036	CAMION / MERCEDES / Modelo: L 1618/59 / Año: 1996 / Mat.: FRB 1210	78
9/8/2024	1661	COMBINADA / CAT / Modelo: 416 E / Año: 2011 / Mat.: N/A	52
9/8/2024	1099	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2428 / Año: 2016 / Mat.: FRD 3702	150
9/8/2024	EXCEPCIÓN	Excepción detallada en Comentarios!	53
9/8/2024	1827	PALA / CAT / Modelo: 938 K / Año: 2013 / Mat.: N/A	100
9/8/2024	3409	CÓDIGO NO EXISTE	79
9/8/2024	3226	PLANTA / CIBER / Modelo: UACF INOVA / Año: 2012 / Mat.: N/A	550
9/8/2024	282	TERMOTANQUE / RANDON / Modelo: SR TQ AF 03 26 3 / Año: 1996 / Mat.: FRD 8255	110
9/8/2024	3416	CAMION / JAC / Modelo: HFC 1035K / Año: 2024 / Mat.: RAE 7225	20
9/8/2024	1165	CAMIONETA / TOYOTA / Modelo: HILUX / Año: 2013 / Mat.: EMB 1604	29
9/8/2024	1123	CAMIONETA / RENAULT / Modelo: MASTER / Año: 2018 / Mat.: MAI 6914	98
9/8/2024	315	CAMION / SCANIA / Modelo: G450 A 6x2 / Año: 2023 / Mat.: RAE 5841	215
8/8/2024	1661	COMBINADA / CAT / Modelo: 416 E / Año: 2011 / Mat.: N/A	60
8/8/2024	1052	CAMION / MERCEDES / Modelo: 1614 / Año: 1995 / Mat.: GTC 1002	132
8/8/2024	3226	PLANTA / CIBER / Modelo: UACF INOVA / Año: 2012 / Mat.: N/A	650
8/8/2024	1018	CAMION / MERCEDES / Modelo: 1318/51 / Año: 1989 / Mat.: RAA 7985	65
8/8/2024	1723	RETRO / CAT / Modelo: 336 D LME / Año: 2014 / Mat.: N/A	613
8/8/2024	317	CAMION / SCANIA / Modelo: P450 6X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3702	318
8/8/2024	TALLER	Vinculado a tareas varias en Taller.	20
8/8/2024	282	TERMOTANQUE / RANDON / Modelo: SR TQ AF 03 26 3 / Año: 1996 / Mat.: FRD 8255	100
8/8/2024	2519	GENERADOR / CAT / Modelo: GEP2004 / Año: 2013 / Mat.: N/A	70
8/8/2024	entrada	Depósito en frente de obra.	15.171,00
8/8/2024	342	CAMION / SCANIA / Modelo: P450A6X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3714	125
7/8/2024	317	CAMION / SCANIA / Modelo: P450 6X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3702	132
7/8/2024	1128	CAMIONETA / TOYOTA / Modelo: HILUX / Año: 2019 / Mat.: RAE 1414	70
7/8/2024	1099	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2428 / Año: 2016 / Mat.: FRD 3702	88
6/8/2024	1661	COMBINADA / CAT / Modelo: 416 E / Año: 2011 / Mat.: N/A	63
6/8/2024	1560	ROLO COMPACTADOR / CAT / Modelo: CS 56 / Año: 2008 / Mat.: N/A	100
6/8/2024	1099	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2428 / Año: 2016 / Mat.: FRD 3702	116
6/8/2024	1165	CAMIONETA / TOYOTA / Modelo: HILUX / Año: 2013 / Mat.: EMB 1604	50
5/8/2024	3411	CAMION / JMC / Modelo: NKRJX3041DSL2DCD / Año: 2010 / Mat.: B 142006	31
5/8/2024	EXCEPCIÓN	Excepción detallada en Comentarios!	400



Informe Trimestral de Gestión Ambiental

Código: FC 7.1-0
Versión: 00

Páginas:
34 de 58

5/8/2024	3122	TRITURADORA / TEREX PEGSON / Modelo: XR 400 / Año: 2006 / Mat.: N/A	122
5/8/2024	1720	RETRO / CAT / Modelo: 322 CL / Año: 2003 / Mat.: N/A	78
2/8/2024	260	CAMION / SCANIA / Modelo: G 420 / Año: 2010 / Mat.: LAB 5748	282
2/8/2024	1012	CAMION ASFALTO / MERCEDES / Modelo: 1313 / Año: 1985 / Mat.: RAA 9717	110
2/8/2024	1560	ROLO COMPACTADOR / CAT / Modelo: CS 56 / Año: 2008 / Mat.: N/A	128
2/8/2024	1572	COMPACTADOR / CAT / Modelo: CP 533 E / Año: 2011 / Mat.: N/A	112
2/8/2024	1428	MOTONIVELADORA / CAT / Modelo: 140 M / Año: 2008 / Mat.: N/A	97
2/8/2024	315	CAMION / SCANIA / Modelo: G450 A 6x2 / Año: 2023 / Mat.: RAE 5841	290
2/8/2024	3416	CAMION / JAC / Modelo: HFC 1035K / Año: 2024 / Mat.: RAE 7225	30
2/8/2024	1122	CAMIONETA / HYUNDAI / Modelo: H1 / Año: 2019 / Mat.: AAV 9250	18
2/8/2024	1818	CÓDIGO NO EXISTE	110
2/8/2024	918	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2425 / Año: 2022 / Mat.: RAE 6496	195
2/8/2024	1036	CAMION / MERCEDES / Modelo: L 1618/59 / Año: 1996 / Mat.: FRB 1210	108
2/8/2024	312	CAMION / SCANIA / Modelo: P460A6X2 / Año: 2022 / Mat.: RAE 3788	98
2/8/2024	2519	GENERADOR / CAT / Modelo: GEP2004 / Año: 2013 / Mat.: N/A	160
2/8/2024	3226	PLANTA / CIBER / Modelo: UACF INOVA / Año: 2012 / Mat.: N/A	630
2/8/2024	287	CAMION / SCANIA / Modelo: G420 / Año: 2009 / Mat.: JTP 0561	139
2/8/2024	269	CAMION / SCANIA / Modelo: P410 / Año: 2013 / Mat.: LTP 3974	262
2/8/2024	1827	PALA / CAT / Modelo: 938 K / Año: 2013 / Mat.: N/A	82
2/8/2024	EXCEPCIÓN	Excepción detallada en Comentarios!	80
2/8/2024	1165	CAMIONETA / TOYOTA / Modelo: HILUX / Año: 2013 / Mat.: EMB 1604	60
1/8/2024	3401	CAMION / HYUNDAI / Modelo: MIGHTY 2.5 / Año: 1998 / Mat.: ATM 5025	73
1/8/2024	3241	TERMINADORA / BARBER GREENE / Modelo: BG260D / Año: 2011 / Mat.: N/A	224
1/8/2024	1581	COMPACTADOR DOBLE / CATERPILLAR / Modelo: CB - 64 / Año: 2011 / Mat.: N/A	60
1/8/2024	1661	COMBINADA / CAT / Modelo: 416 E / Año: 2011 / Mat.: N/A	66
1/8/2024	2119	BARREDORA / BORCE BROOM / Modelo: RJ 350 / Año: 2005 / Mat.: N/A	14
1/8/2024	1587	COMPACTADOR NEUMATICO / CATERPILLAR / Modelo: PS360C / Año: 2005 / Mat.: N/A	220
1/8/2024	1826	PALA / CAT / Modelo: 936 F / Año: 1993 / Mat.: N/A	147
1/8/2024	1720	RETRO / CAT / Modelo: 322 CL / Año: 2003 / Mat.: N/A	166
1/8/2024	3122	TRITURADORA / TEREX PEGSON / Modelo: XR 400 / Año: 2006 / Mat.: N/A	177
1/8/2024	2519	GENERADOR / CAT / Modelo: GEP2004 / Año: 2013 / Mat.: N/A	130
1/8/2024	312	CAMION / SCANIA / Modelo: P460A6X2 / Año: 2022 / Mat.: RAE 3788	368
1/8/2024	287	CAMION / SCANIA / Modelo: G420 / Año: 2009 / Mat.: JTP 0561	116
1/8/2024	1827	PALA / CAT / Modelo: 938 K / Año: 2013 / Mat.: N/A	80
31/7/2024	251	CAMION / SCANIA / Modelo: T113H6X2 / Año: 1994 / Mat.: RAA 8947	174
31/7/2024	271	CAMION / SCANIA / Modelo: P 410 / Año: 2016 / Mat.: LTP 3964	307
31/7/2024	1572	COMPACTADOR / CAT / Modelo: CP 533 E / Año: 2011 / Mat.: N/A	94
31/7/2024	1428	MOTONIVELADORA / CAT / Modelo: 140 M / Año: 2008 / Mat.: N/A	207
31/7/2024	3226	PLANTA / CIBER / Modelo: UACF INOVA / Año: 2012 / Mat.: N/A	600
31/7/2024	269	CAMION / SCANIA / Modelo: P410 / Año: 2013 / Mat.: LTP 3974	180
31/7/2024	3136	TROMPO / TEREX PEGSON / Modelo: MAXTRAK 1000 / Año: 2006 / Mat.: N/A	160
31/7/2024	3123	SARANDA / POWERSCREEN / Modelo: WARRIOR 1800 / Año: 2004 / Mat.: N/A	36
31/7/2024	3120	SARANDA / POWERSCREEN / Modelo: WARRIOR 1800 / Año: 2007 / Mat.: N/A	30
31/7/2024	2519	GENERADOR / CAT / Modelo: GEP2004 / Año: 2013 / Mat.: N/A	150
31/7/2024	287	CAMION / SCANIA / Modelo: G420 / Año: 2009 / Mat.: JTP 0561	205



Informe Trimestral de Gestión Ambiental

Código: FC 7.1-0
Versión: 00

Páginas:
35 de 58

31/7/2024	317	CAMION / SCANIA / Modelo: P450 6X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3702	140
31/7/2024	1827	PALA / CAT / Modelo: 938 K / Año: 2013 / Mat.: N/A	104
31/7/2024	1099	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2428 / Año: 2016 / Mat.: FRD 3702	147
31/7/2024	1750	EXCAVADORA / CATERPILLAR / Modelo: M322D / Año: 2012 / Mat.: N/A	196
31/7/2024	319	CAMION / SCANIA / Modelo: P4506X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3732	213
30/7/2024	ENTRADA	Depósito en frente de obra.	15.100,00
30/7/2024	342	CAMION / SCANIA / Modelo: P450A6X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3714	130
30/7/2024	918	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2425 / Año: 2022 / Mat.: RAE 6496	250
30/7/2024	287	CAMION / SCANIA / Modelo: G420 / Año: 2009 / Mat.: JTP 0561	434
30/7/2024	260	CAMION / SCANIA / Modelo: G 420 / Año: 2010 / Mat.: LAB 5748	237
30/7/2024	1052	CAMION / MERCEDES / Modelo: 1614 / Año: 1995 / Mat.: GTC 1002	134
30/7/2024	1012	CAMION ASFALTO / MERCEDES / Modelo: 1313 / Año: 1985 / Mat.: RAA 9717	100
30/7/2024	1661	COMBINADA / CAT / Modelo: 416 E / Año: 2011 / Mat.: N/A	100
30/7/2024	3241	TERMINADORA / BARBER GREENE / Modelo: BG260D / Año: 2011 / Mat.: N/A	297
30/7/2024	1581	COMPACTADOR DOBLE / CATERPILLAR / Modelo: CB - 64 / Año: 2011 / Mat.: N/A	71
30/7/2024	1587	CÓDIGO NO EXISTE	146
30/7/2024	1921	WAGON DRILL / INGERSOLL RAND / Modelo: T 32 360 / Año: 1982 / Mat.: N/A	26
30/7/2024	1826	PALA / CAT / Modelo: 936 F / Año: 1993 / Mat.: N/A	134
30/7/2024	3122	TRITURADORA / TEREX PEGSON / Modelo: XR 400 / Año: 2006 / Mat.: N/A	252
30/7/2024	1720	RETRO / CAT / Modelo: 322 CL / Año: 2003 / Mat.: N/A	226
30/7/2024	312	CAMION / SCANIA / Modelo: P460A6X2 / Año: 2022 / Mat.: RAE 3788	314
30/7/2024	1723	RETRO / CAT / Modelo: 336 D LME / Año: 2014 / Mat.: N/A	555
30/7/2024	1165	CAMIONETA / TOYOTA / Modelo: HILUX / Año: 2013 / Mat.: EMB 1604	60
30/7/2024	1827	PALA / CAT / Modelo: 938 K / Año: 2013 / Mat.: N/A	145
30/7/2024	1036	CAMION / MERCEDES / Modelo: L 1618/59 / Año: 1996 / Mat.: FRB 1210	109
30/7/2024	2519	GENERADOR / CAT / Modelo: GEP2004 / Año: 2013 / Mat.: N/A	140
30/7/2024	3226	PLANTA / CIBER / Modelo: UACF INOVA / Año: 2012 / Mat.: N/A	205
30/7/2024	3136	TROMPO / TEREX PEGSON / Modelo: MAXTRAK 1000 / Año: 2006 / Mat.: N/A	380
30/7/2024	3123	SARANDA / POWERSCREEN / Modelo: WARRIOR 1800 / Año: 2004 / Mat.: N/A	84
30/7/2024	3120	SARANDA / POWERSCREEN / Modelo: WARRIOR 1800 / Año: 2007 / Mat.: N/A	65
30/7/2024	935	CAMION / VOLKSWAGEN / Modelo: 15180 / Año: 2006 / Mat.: ATP 2191	210
29/7/2024	ENTRADA	Depósito en frente de obra.	2.000,00
29/7/2024	3416	CAMION / JAC / Modelo: HFC 1035K / Año: 2024 / Mat.: RAE 7225	39
29/7/2024	2519	GENERADOR / CAT / Modelo: GEP2004 / Año: 2013 / Mat.: N/A	215
29/7/2024	1012	CAMION ASFALTO / MERCEDES / Modelo: 1313 / Año: 1985 / Mat.: RAA 9717	110
29/7/2024	1165	CAMIONETA / TOYOTA / Modelo: HILUX / Año: 2013 / Mat.: EMB 1604	38
29/7/2024	EXCEPCIÓN	Excepción detallada en Comentarios!	91
29/7/2024	1827	PALA / CAT / Modelo: 938 K / Año: 2013 / Mat.: N/A	145
29/7/2024	1122	CAMIONETA / HYUNDAI / Modelo: H1 / Año: 2019 / Mat.: AAV 9250	62
29/7/2024	3411	CAMION / JMC / Modelo: NKRJX3041DSL2DCD / Año: 2010 / Mat.: B 142006	16
29/7/2024	3226	PLANTA / CIBER / Modelo: UACF INOVA / Año: 2012 / Mat.: N/A	580
29/7/2024	1519	CILINDRO / CAT / Modelo: CS 531 / Año: 1999 / Mat.: N/A	230
29/7/2024	1572	COMPACTADOR / CAT / Modelo: CP 533 E / Año: 2011 / Mat.: N/A	113
29/7/2024	EXCEPCIÓN	Excepción detallada en Comentarios!	200
29/7/2024	317	CAMION / SCANIA / Modelo: P450 6X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3702	325



Informe Trimestral de Gestión Ambiental

Código: FC 7.1-0
Versión: 00

Páginas:
36 de 58

29/7/2024	319	CAMION / SCANIA / Modelo: P4506X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3732	229
26/7/2024	1750	EXCAVADORA / CATERPILLAR / Modelo: M322D / Año: 2012 / Mat.: N/A	229
26/7/2024	1661	COMBINADA / CAT / Modelo: 416 E / Año: 2011 / Mat.: N/A	90
26/7/2024	1630	RETRO / CAT / Modelo: 420 D / Año: 2010 / Mat.: N/A	55
26/7/2024	3241	TERMINADORA / BARBER GREENE / Modelo: BG260D / Año: 2011 / Mat.: N/A	253
26/7/2024	1581	COMPACTADOR DOBLE / CATERPILLAR / Modelo: CB - 64 / Año: 2011 / Mat.: N/A	64
26/7/2024	2119	BARREDORA / BORCE BROOM / Modelo: RJ 350 / Año: 2005 / Mat.: N/A	40
26/7/2024	1587	COMPACTADOR NEUMATICO / CATERPILLAR / Modelo: PS360C / Año: 2005 / Mat.: N/A	124
26/7/2024	1720	RETRO / CAT / Modelo: 322 CL / Año: 2003 / Mat.: N/A	110
26/7/2024	1826	PALA / CAT / Modelo: 936 F / Año: 1993 / Mat.: N/A	123
26/7/2024	315	CAMION / SCANIA / Modelo: G450 A 6x2 / Año: 2023 / Mat.: RAE 5841	300
25/7/2024	1723	RETRO / CAT / Modelo: 336 D LME / Año: 2014 / Mat.: N/A	390
25/7/2024	3136	TROMPO / TEREX PEGSON / Modelo: MAXTRAK 1000 / Año: 2006 / Mat.: N/A	123
25/7/2024	3123	SARANDA / POWERSCREEN / Modelo: WARRIOR 1800 / Año: 2004 / Mat.: N/A	25
25/7/2024	3120	SARANDA / POWERSCREEN / Modelo: WARRIOR 1800 / Año: 2007 / Mat.: N/A	19
25/7/2024	2519	GENERADOR / CAT / Modelo: GEP2004 / Año: 2013 / Mat.: N/A	245
25/7/2024	1428	MOTONIVELADORA / CAT / Modelo: 140 M / Año: 2008 / Mat.: N/A	234
25/7/2024	3226	PLANTA / CIBER / Modelo: UACF INOVA / Año: 2012 / Mat.: N/A	300
25/7/2024	269	CAMION / SCANIA / Modelo: P410 / Año: 2013 / Mat.: LTP 3974	135
25/7/2024	1036	CAMION / MERCEDES / Modelo: L 1618/59 / Año: 1996 / Mat.: FRB 1210	100
25/7/2024	1099	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2428 / Año: 2016 / Mat.: FRD 3702	90
25/7/2024	283	SEMI REMOLQUE / RANDON / Modelo: SR TQ AF 03 26 3 / Año: 1996 / Mat.: FRD 8254	88
25/7/2024	260	CAMION / SCANIA / Modelo: G 420 / Año: 2010 / Mat.: LAB 5748	242
25/7/2024	251	CAMION / SCANIA / Modelo: T113H6X2 / Año: 1994 / Mat.: RAA 8947	180
24/7/2024	1630	RETRO / CAT / Modelo: 420 D / Año: 2010 / Mat.: N/A	75
24/7/2024	1661	COMBINADA / CAT / Modelo: 416 E / Año: 2011 / Mat.: N/A	80
24/7/2024	319	CAMION / SCANIA / Modelo: P4506X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3732	244
24/7/2024	918	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2425 / Año: 2022 / Mat.: RAE 6496	152
24/7/2024	3241	TERMINADORA / BARBER GREENE / Modelo: BG260D / Año: 2011 / Mat.: N/A	325
24/7/2024	1581	COMPACTADOR DOBLE / CATERPILLAR / Modelo: CB - 64 / Año: 2011 / Mat.: N/A	57
24/7/2024	1587	COMPACTADOR NEUMATICO / CATERPILLAR / Modelo: PS360C / Año: 2005 / Mat.: N/A	105
24/7/2024	1826	PALA / CAT / Modelo: 936 F / Año: 1993 / Mat.: N/A	180
24/7/2024	1720	RETRO / CAT / Modelo: 322 CL / Año: 2003 / Mat.: N/A	319
24/7/2024	3122	TRITURADORA / TEREX PEGSON / Modelo: XR 400 / Año: 2006 / Mat.: N/A	160
24/7/2024	1560	ROLO COMPACTADOR / CAT / Modelo: CS 56 / Año: 2008 / Mat.: N/A	170
24/7/2024	1052	CAMION / MERCEDES / Modelo: 1614 / Año: 1995 / Mat.: GTC 1002	200
24/7/2024	EXCEPCIÓN	Excepción detallada en Comentarios!	600
24/7/2024	1095	CAMION / MERCEDES / Modelo: 1728/51 / Año: 2008 / Mat.: RAB 5519	65
24/7/2024	259	CAMION / SCANIA / Modelo: G 420 / Año: 2010 / Mat.: LAB 5747	125
24/7/2024	2519	GENERADOR / CAT / Modelo: GEP2004 / Año: 2013 / Mat.: N/A	255
24/7/2024	3226	PLANTA / CIBER / Modelo: UACF INOVA / Año: 2012 / Mat.: N/A	470
24/7/2024	271	CAMION / SCANIA / Modelo: P 410 / Año: 2016 / Mat.: LTP 3964	332
24/7/2024	1827	PALA / CAT / Modelo: 938 K / Año: 2013 / Mat.: N/A	119
23/7/2024	ENTRADA	Depósito en frente de obra.	15.100,00



Informe Trimestral de Gestión Ambiental

Código: FC 7.1-0
Versión: 00

Páginas:
37 de 58

23/7/2024	1572	COMPACTADOR / CAT / Modelo: CP 533 E / Año: 2011 / Mat.: N/A	30
23/7/2024	260	CAMION / SCANIA / Modelo: G 420 / Año: 2010 / Mat.: LAB 5748	390
23/7/2024	293	CAMION / SCANIA / Modelo: P410 A 6X2 / Año: 2013 / Mat.: JTP 1444	450
23/7/2024	342	CAMION / SCANIA / Modelo: P450A6X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3714	130
23/7/2024	1095	CAMION / MERCEDES / Modelo: 1728/51 / Año: 2008 / Mat.: RAB 5519	150
23/7/2024	291	CAMION / SCANIA / Modelo: P 410 / Año: 2013 / Mat.: FRF 1960	475
23/7/2024	EXCEPCIÓN	Excepción detallada en Comentarios!	204
23/7/2024	3136	TROMPO / TEREX PEGSON / Modelo: MAXTRAK 1000 / Año: 2006 / Mat.: N/A	437
23/7/2024	3123	SARANDA / POWERSCREEN / Modelo: WARRIOR 1800 / Año: 2004 / Mat.: N/A	83
23/7/2024	3120	SARANDA / POWERSCREEN / Modelo: WARRIOR 1800 / Año: 2007 / Mat.: N/A	50
23/7/2024	3226	PLANTA / CIBER / Modelo: UACF INOVA / Año: 2012 / Mat.: N/A	443
23/7/2024	1750	EXCAVADORA / CATERPILLAR / Modelo: M322D / Año: 2012 / Mat.: N/A	300
23/7/2024	251	CAMION / SCANIA / Modelo: T113H6X2 / Año: 1994 / Mat.: RAA 8947	440
23/7/2024	1827	PALA / CAT / Modelo: 938 K / Año: 2013 / Mat.: N/A	84
23/7/2024	2519	GENERADOR / CAT / Modelo: GEP2004 / Año: 2013 / Mat.: N/A	200
23/7/2024	1560	ROLO COMPACTADOR / CAT / Modelo: CS 56 / Año: 2008 / Mat.: N/A	84
23/7/2024	1572	COMPACTADOR / CAT / Modelo: CP 533 E / Año: 2011 / Mat.: N/A	100
23/7/2024	1723	RETRO / CAT / Modelo: 336 D LME / Año: 2014 / Mat.: N/A	520
23/7/2024	269	CAMION / SCANIA / Modelo: P410 / Año: 2013 / Mat.: LTP 3974	476
23/7/2024	1099	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2428 / Año: 2016 / Mat.: FRD 3702	155
23/7/2024	1012	CAMION ASFALTO / MERCEDES / Modelo: 1313 / Año: 1985 / Mat.: RAA 9717	184
23/7/2024	316	CAMION / SCANIA / Modelo: P450 6X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3728	222
23/7/2024	287	CAMION / SCANIA / Modelo: G420 / Año: 2009 / Mat.: JTP 0561	545
23/7/2024	317	CAMION / SCANIA / Modelo: P450 6X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3702	180
23/7/2024	271	CAMION / SCANIA / Modelo: P 410 / Año: 2016 / Mat.: LTP 3964	203
23/7/2024	3411	CAMION / JMC / Modelo: NKRJX3041DSL2DCD / Año: 2010 / Mat.: B 142006	28
23/7/2024	1123	CAMIONETA / RENAULT / Modelo: MASTER / Año: 2018 / Mat.: MAI 6914	102
22/7/2024	1036	CAMION / MERCEDES / Modelo: L 1618/59 / Año: 1996 / Mat.: FRB 1210	109
22/7/2024	918	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2425 / Año: 2022 / Mat.: RAE 6496	160
22/7/2024	293	CAMION / SCANIA / Modelo: P410 A 6X2 / Año: 2013 / Mat.: JTP 1444	103
22/7/2024	1630	RETRO / CAT / Modelo: 420 D / Año: 2010 / Mat.: N/A	30
22/7/2024	Entrada	Depósito en frente de obra.	2.000,00
22/7/2024	3241	TERMINADORA / BARBER GREENE / Modelo: BG260D / Año: 2011 / Mat.: N/A	115
22/7/2024	2119	BARREDORA / BORCE BROOM / Modelo: RJ 350 / Año: 2005 / Mat.: N/A	32
22/7/2024	1581	COMPACTADOR DOBLE / CATERPILLAR / Modelo: CB - 64 / Año: 2011 / Mat.: N/A	58
22/7/2024	1587	COMPACTADOR NEUMATICO / CATERPILLAR / Modelo: PS360C / Año: 2005 / Mat.: N/A	70
22/7/2024	1827	PALA / CAT / Modelo: 938 K / Año: 2013 / Mat.: N/A	100
22/7/2024	1661	COMBINADA / CAT / Modelo: 416 E / Año: 2011 / Mat.: N/A	50
22/7/2024	3416	CAMION / JAC / Modelo: HFC 1035K / Año: 2024 / Mat.: RAE 7225	30
22/7/2024	291	CAMION / SCANIA / Modelo: P 410 / Año: 2013 / Mat.: FRF 1960	100
22/7/2024	251	CAMION / SCANIA / Modelo: T113H6X2 / Año: 1994 / Mat.: RAA 8947	100
22/7/2024	319	CAMION / SCANIA / Modelo: P4506X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3732	100
22/7/2024	317	CAMION / SCANIA / Modelo: P450 6X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3702	100
22/7/2024	3226	PLANTA / CIBER / Modelo: UACF INOVA / Año: 2012 / Mat.: N/A	200
22/7/2024	2519	GENERADOR / CAT / Modelo: GEP2004 / Año: 2013 / Mat.: N/A	200



Informe Trimestral de Gestión Ambiental

Código: FC 7.1-0
Versión: 00

Páginas:
38 de 58

22/7/2024	1723	RETRO / CAT / Modelo: 336 D LME / Año: 2014 / Mat.: N/A	300
22/7/2024	271	CAMION / SCANIA / Modelo: P 410 / Año: 2016 / Mat.: LTP 3964	100
22/7/2024	1560	ROLO COMPACTADOR / CAT / Modelo: CS 56 / Año: 2008 / Mat.: N/A	60
19/7/2024	3226	PLANTA / CIBER / Modelo: UACF INOVA / Año: 2012 / Mat.: N/A	400
19/7/2024	1661	COMBINADA / CAT / Modelo: 416 E / Año: 2011 / Mat.: N/A	50
19/7/2024	1827	PALA / CAT / Modelo: 938 K / Año: 2013 / Mat.: N/A	112
19/7/2024	3136	TROMPO / TEREX PEGSON / Modelo: MAXTRAK 1000 / Año: 2006 / Mat.: N/A	250
19/7/2024	3123	SARANDA / POWERSCREEN / Modelo: WARRIOR 1800 / Año: 2004 / Mat.: N/A	50
19/7/2024	3120	SARANDA / POWERSCREEN / Modelo: WARRIOR 1800 / Año: 2007 / Mat.: N/A	50
19/7/2024	1099	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2428 / Año: 2016 / Mat.: FRD 3702	206
19/7/2024	1826	PALA / CAT / Modelo: 936 F / Año: 1993 / Mat.: N/A	60
19/7/2024	1720	RETRO / CAT / Modelo: 322 CL / Año: 2003 / Mat.: N/A	200
19/7/2024	3122	TRITURADORA / TEREX PEGSON / Modelo: XR 400 / Año: 2006 / Mat.: N/A	200
19/7/2024	ENTRADA	Depósito en frente de obra.	2.000,00
17/7/2024	1165	CAMIONETA / TOYOTA / Modelo: HILUX / Año: 2013 / Mat.: EMB 1604	63
16/7/2024	ENTRADA	Depósito en frente de obra.	2.500,00
16/7/2024	271	CAMION / SCANIA / Modelo: P 410 / Año: 2016 / Mat.: LTP 3964	100
16/7/2024	269	CAMION / SCANIA / Modelo: P410 / Año: 2013 / Mat.: LTP 3974	200
16/7/2024	1723	RETRO / CAT / Modelo: 336 D LME / Año: 2014 / Mat.: N/A	400
16/7/2024	3241	TERMINADORA / BARBER GREENE / Modelo: BG260D / Año: 2011 / Mat.: N/A	355
16/7/2024	1587	COMPACTADOR NEUMATICO / CATERPILLAR / Modelo: PS360C / Año: 2005 / Mat.: N/A	423
16/7/2024	1581	COMPACTADOR DOBLE / CATERPILLAR / Modelo: CB - 64 / Año: 2011 / Mat.: N/A	56
16/7/2024	2119	BARREDORA / BORCE BROOM / Modelo: RJ 350 / Año: 2005 / Mat.: N/A	27
16/7/2024	1750	EXCAVADORA / CATERPILLAR / Modelo: M322D / Año: 2012 / Mat.: N/A	120
16/7/2024	1661	COMBINADA / CAT / Modelo: 416 E / Año: 2011 / Mat.: N/A	100
16/7/2024	1827	PALA / CAT / Modelo: 938 K / Año: 2013 / Mat.: N/A	150
16/7/2024	3136	TROMPO / TEREX PEGSON / Modelo: MAXTRAK 1000 / Año: 2006 / Mat.: N/A	350
16/7/2024	3123	SARANDA / POWERSCREEN / Modelo: WARRIOR 1800 / Año: 2004 / Mat.: N/A	59
16/7/2024	3120	SARANDA / POWERSCREEN / Modelo: WARRIOR 1800 / Año: 2007 / Mat.: N/A	45
16/7/2024	1560	ROLO COMPACTADOR / CAT / Modelo: CS 56 / Año: 2008 / Mat.: N/A	80
16/7/2024	3226	PLANTA / CIBER / Modelo: UACF INOVA / Año: 2012 / Mat.: N/A	340
16/7/2024	2519	GENERADOR / CAT / Modelo: GEP2004 / Año: 2013 / Mat.: N/A	250
16/7/2024	3411	CAMION / JMC / Modelo: NKRJX3041DSL2DCD / Año: 2010 / Mat.: B 142006	80
16/7/2024	314	CAMION / SCANIA / Modelo: P410 A 6x2 / Año: 2012 / Mat.: JTP 1164	178
16/7/2024	918	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2425 / Año: 2022 / Mat.: RAE 6496	80
16/7/2024	1826	PALA / CAT / Modelo: 936 F / Año: 1993 / Mat.: N/A	150
16/7/2024	319	CAMION / SCANIA / Modelo: P4506X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3732	100
16/7/2024	317	CAMION / SCANIA / Modelo: P450 6X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3702	100
16/7/2024	251	CAMION / SCANIA / Modelo: T113H6X2 / Año: 1994 / Mat.: RAA 8947	80
16/7/2024	293	CAMION / SCANIA / Modelo: P410 A 6X2 / Año: 2013 / Mat.: JTP 1444	60
16/7/2024	1720	RETRO / CAT / Modelo: 322 CL / Año: 2003 / Mat.: N/A	200
16/7/2024	3122	TRITURADORA / TEREX PEGSON / Modelo: XR 400 / Año: 2006 / Mat.: N/A	200
16/7/2024	1630	RETRO / CAT / Modelo: 420 D / Año: 2010 / Mat.: N/A	50
16/7/2024	1560	ROLO COMPACTADOR / CAT / Modelo: CS 56 / Año: 2008 / Mat.: N/A	80
16/7/2024	1572	COMPACTADOR / CAT / Modelo: CP 533 E / Año: 2011 / Mat.: N/A	75



Informe Trimestral de Gestión Ambiental

Código: FC 7.1-0
Versión: 00

Páginas:
39 de 58

16/7/2024	1052	CAMION / MERCEDES / Modelo: 1614 / Año: 1995 / Mat.: GTC 1002	100
16/7/2024	287	CAMION / SCANIA / Modelo: G420 / Año: 2009 / Mat.: JTP 0561	100
16/7/2024	269	CAMION / SCANIA / Modelo: P410 / Año: 2013 / Mat.: LTP 3974	100
16/7/2024	260	CAMION / SCANIA / Modelo: G 420 / Año: 2010 / Mat.: LAB 5748	100
16/7/2024	1012	CAMION ASFALTO / MERCEDES / Modelo: 1313 / Año: 1985 / Mat.: RAA 9717	80
16/7/2024	ENTRADA	Depósito en frente de obra.	2.500,00
15/7/2024	ENTRADA	Depósito en frente de obra.	2.500,00
15/7/2024	3226	PLANTA / CIBER / Modelo: UACF INOVA / Año: 2012 / Mat.: N/A	400
15/7/2024	1012	CAMION ASFALTO / MERCEDES / Modelo: 1313 / Año: 1985 / Mat.: RAA 9717	60
15/7/2024	1630	RETRO / CAT / Modelo: 420 D / Año: 2010 / Mat.: N/A	60
15/7/2024	2519	GENERADOR / CAT / Modelo: GEP2004 / Año: 2013 / Mat.: N/A	200
15/7/2024	290	SEMI REMOLQUE / SANDONATO / Modelo: 2701233 / Año: 2018 / Mat.: FRD 8725	100
15/7/2024	3123	SARANDA / POWERSCREEN / Modelo: WARRIOR 1800 / Año: 2004 / Mat.: N/A	100
15/7/2024	3120	SARANDA / POWERSCREEN / Modelo: WARRIOR 1800 / Año: 2007 / Mat.: N/A	83
15/7/2024	3136	TROMPO / TEREX PEGSON / Modelo: MAXTRAK 1000 / Año: 2006 / Mat.: N/A	320
15/7/2024	314	CAMION / SCANIA / Modelo: P410 A 6x2 / Año: 2012 / Mat.: JTP 1164	100
15/7/2024	1099	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2428 / Año: 2016 / Mat.: FRD 3702	50
15/7/2024	1560	ROLO COMPACTADOR / CAT / Modelo: CS 56 / Año: 2008 / Mat.: N/A	130
15/7/2024	1572	COMPACTADOR / CAT / Modelo: CP 533 E / Año: 2011 / Mat.: N/A	34
15/7/2024	1587	COMPACTADOR NEUMATICO / CATERPILLAR / Modelo: PS360C / Año: 2005 / Mat.: N/A	100
15/7/2024	1581	COMPACTADOR DOBLE / CATERPILLAR / Modelo: CB - 64 / Año: 2011 / Mat.: N/A	75
15/7/2024	1826	PALA / CAT / Modelo: 936 F / Año: 1993 / Mat.: N/A	100
15/7/2024	3122	TRITURADORA / TEREX PEGSON / Modelo: XR 400 / Año: 2006 / Mat.: N/A	210
15/7/2024	1720	RETRO / CAT / Modelo: 322 CL / Año: 2003 / Mat.: N/A	200
15/7/2024	319	CAMION / SCANIA / Modelo: P4506X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3732	100
15/7/2024	1036	CAMION / MERCEDES / Modelo: L 1618/59 / Año: 1996 / Mat.: FRB 1210	150
13/7/2024	ENTRADA	Depósito en frente de obra.	2.000,00
13/7/2024	3241	TERMINADORA / BARBER GREENE / Modelo: BG260D / Año: 2011 / Mat.: N/A	170
13/7/2024	2119	BARREDORA / BORCE BROOM / Modelo: RJ 350 / Año: 2005 / Mat.: N/A	25
13/7/2024	1750	EXCAVADORA / CATERPILLAR / Modelo: M322D / Año: 2012 / Mat.: N/A	175
13/7/2024	290	SEMI REMOLQUE / SANDONATO / Modelo: 2701233 / Año: 2018 / Mat.: FRD 8725	100
13/7/2024	3416	CAMION / JAC / Modelo: HFC 1035K / Año: 2024 / Mat.: RAE 7225	53
13/7/2024	1661	COMBINADA / CAT / Modelo: 416 E / Año: 2011 / Mat.: N/A	90
13/7/2024	1827	PALA / CAT / Modelo: 938 K / Año: 2013 / Mat.: N/A	82
13/7/2024	1122	CAMIONETA / HYUNDAI / Modelo: H1 / Año: 2019 / Mat.: AAV 9250	57
13/7/2024	2519	GENERADOR / CAT / Modelo: GEP2004 / Año: 2013 / Mat.: N/A	360
13/7/2024	1587	COMPACTADOR NEUMATICO / CATERPILLAR / Modelo: PS360C / Año: 2005 / Mat.: N/A	60
13/7/2024	1012	CAMION ASFALTO / MERCEDES / Modelo: 1313 / Año: 1985 / Mat.: RAA 9717	55
13/7/2024	1059	CAMION / INTERNATIONAL / Modelo: 4700 / Año: 1998 / Mat.: S/N	35
13/7/2024	320	CAMION / SCANIA / Modelo: P4506X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3720	260
13/7/2024	1560	ROLO COMPACTADOR / CAT / Modelo: CS 56 / Año: 2008 / Mat.: N/A	100
13/7/2024	1572	COMPACTADOR / CAT / Modelo: CP 533 E / Año: 2011 / Mat.: N/A	90
13/7/2024	290	SEMI REMOLQUE / SANDONATO / Modelo: 2701233 / Año: 2018 / Mat.: FRD 8725	120
13/7/2024	918	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2425 / Año: 2022 / Mat.: RAE 6496	100
13/7/2024	1519	CILINDRO / CAT / Modelo: CS 531 / Año: 1999 / Mat.: N/A	40



Informe Trimestral de Gestión Ambiental

Código: FC 7.1-0
Versión: 00

Páginas:
40 de 58

12/7/2024	ENTRADA	Depósito en frente de obra.	2.500,00
12/7/2024	3241	TERMINADORA / BARBER GREENE / Modelo: BG260D / Año: 2011 / Mat.: N/A	200
12/7/2024	1572	COMPACTADOR / CAT / Modelo: CP 533 E / Año: 2011 / Mat.: N/A	100
12/7/2024	1560	ROLO COMPACTADOR / CAT / Modelo: CS 56 / Año: 2008 / Mat.: N/A	100
12/7/2024	1428	MOTONIVELADORA / CAT / Modelo: 140 M / Año: 2008 / Mat.: N/A	150
12/7/2024	918	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2425 / Año: 2022 / Mat.: RAE 6496	100
12/7/2024	3226	PLANTA / CIBER / Modelo: UACF INOVA / Año: 2012 / Mat.: N/A	400
12/7/2024	1827	PALA / CAT / Modelo: 938 K / Año: 2013 / Mat.: N/A	100
12/7/2024	1052	CAMION / MERCEDES / Modelo: 1614 / Año: 1995 / Mat.: GTC 1002	50
12/7/2024	287	CAMION / SCANIA / Modelo: G420 / Año: 2009 / Mat.: JTP 0561	200
11/7/2024	314	CAMION / SCANIA / Modelo: P410 A 6x2 / Año: 2012 / Mat.: JTP 1164	219
11/7/2024	212	TERMOTANQUE / RANDON / Modelo: SRTQAF0326 / Año: 1996 / Mat.: FRB 1148	40
11/7/2024	291	CAMION / SCANIA / Modelo: P 410 / Año: 2013 / Mat.: FRF 1960	421
11/7/2024	317	CAMION / SCANIA / Modelo: P450 6X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3702	114
11/7/2024	319	CAMION / SCANIA / Modelo: P4506X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3732	66
11/7/2024	293	CAMION / SCANIA / Modelo: P410 A 6X2 / Año: 2013 / Mat.: JTP 1444	354
11/7/2024	1099	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2428 / Año: 2016 / Mat.: FRD 3702	103
11/7/2024	2519	GENERADOR / CAT / Modelo: GEP2004 / Año: 2013 / Mat.: N/A	400
11/7/2024	3226	PLANTA / CIBER / Modelo: UACF INOVA / Año: 2012 / Mat.: N/A	870
11/7/2024	1827	PALA / CAT / Modelo: 938 K / Año: 2013 / Mat.: N/A	73
11/7/2024	1630	RETRO / CAT / Modelo: 420 D / Año: 2010 / Mat.: N/A	100
11/7/2024	1826	PALA / CAT / Modelo: 936 F / Año: 1993 / Mat.: N/A	124
11/7/2024	3122	TRITURADORA / TEREX PEGSON / Modelo: XR 400 / Año: 2006 / Mat.: N/A	250
11/7/2024	1720	RETRO / CAT / Modelo: 322 CL / Año: 2003 / Mat.: N/A	150
11/7/2024	1581	COMPACTADOR DOBLE / CATERPILLAR / Modelo: CB - 64 / Año: 2011 / Mat.: N/A	56
11/7/2024	1587	COMPACTADOR NEUMATICO / CATERPILLAR / Modelo: PS360C / Año: 2005 / Mat.: N/A	65
11/7/2024	1661	COMBINADA / CAT / Modelo: 416 E / Año: 2011 / Mat.: N/A	40
11/7/2024	3411	CAMION / JMC / Modelo: NKRJX3041DSL2DCD / Año: 2010 / Mat.: B 142006	43
10/7/2024	1630	RETRO / CAT / Modelo: 420 D / Año: 2010 / Mat.: N/A	60
10/7/2024	1099	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2428 / Año: 2016 / Mat.: FRD 3702	137
10/7/2024	1827	PALA / CAT / Modelo: 938 K / Año: 2013 / Mat.: N/A	93
10/7/2024	212	TERMOTANQUE / RANDON / Modelo: SRTQAF0326 / Año: 1996 / Mat.: FRB 1148	100
10/7/2024	3416	CAMION / JAC / Modelo: HFC 1035K / Año: 2024 / Mat.: RAE 7225	47
10/7/2024	1427	MOTONIVELADORA / CAT / Modelo: 140 H / Año: 2007 / Mat.: N/A	200
10/7/2024	1059	CAMION / INTERNATIONAL / Modelo: 4700 / Año: 1998 / Mat.: S/N	75
10/7/2024	1036	CAMION / MERCEDES / Modelo: L 1618/59 / Año: 1996 / Mat.: FRB 1210	141
10/7/2024	3411	CAMION / JMC / Modelo: NKRJX3041DSL2DCD / Año: 2010 / Mat.: B 142006	31
9/7/2024	918	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2425 / Año: 2022 / Mat.: RAE 6496	138
9/7/2024	1630	RETRO / CAT / Modelo: 420 D / Año: 2010 / Mat.: N/A	60
9/7/2024	3226	PLANTA / CIBER / Modelo: UACF INOVA / Año: 2012 / Mat.: N/A	400
9/7/2024	2519	GENERADOR / CAT / Modelo: GEP2004 / Año: 2013 / Mat.: N/A	200
9/7/2024	2119	BARREDORA / BORCE BROOM / Modelo: RJ 350 / Año: 2005 / Mat.: N/A	45
9/7/2024	3136	TROMPO / TEREX PEGSON / Modelo: MAXTRAK 1000 / Año: 2006 / Mat.: N/A	360
9/7/2024	3123	SARANDA / POWERSCREEN / Modelo: WARRIOR 1800 / Año: 2004 / Mat.: N/A	54
9/7/2024	3120	SARANDA / POWERSCREEN / Modelo: WARRIOR 1800 / Año: 2007 / Mat.: N/A	71



Informe Trimestral de Gestión Ambiental

Código: FC 7.1-0
Versión: 00

Páginas:
41 de 58

9/7/2024	1052	CAMION / MERCEDES / Modelo: 1614 / Año: 1995 / Mat.: GTC 1002	235
9/7/2024	1926	BARRENADORA / ATLAS COPCO / Modelo: ECM660 III / Año: / Mat.: N/A	280
9/7/2024	1723	RETRO / CAT / Modelo: 336 D LME / Año: 2014 / Mat.: N/A	450
9/7/2024	1428	MOTONIVELADORA / CAT / Modelo: 140 M / Año: 2008 / Mat.: N/A	285
9/7/2024	1572	COMPACTADOR / CAT / Modelo: CP 533 E / Año: 2011 / Mat.: N/A	154
9/7/2024	1560	ROLO COMPACTADOR / CAT / Modelo: CS 56 / Año: 2008 / Mat.: N/A	250
9/7/2024	3411	CAMION / JMC / Modelo: NKRJX3041DSL2DCD / Año: 2010 / Mat.: B 142006	13
8/7/2024	1012	CAMION ASFALTO / MERCEDES / Modelo: 1313 / Año: 1985 / Mat.: RAA 9717	128
8/7/2024	EXCEPCIÓN	Excepción detallada en Comentarios!	150
8/7/2024	1630	RETRO / CAT / Modelo: 420 D / Año: 2010 / Mat.: N/A	29
8/7/2024	1660	PALA COMBINADA / CAT / Modelo: 416 E / Año: 2008 / Mat.: N/A	27
8/7/2024	1827	PALA / CAT / Modelo: 938 K / Año: 2013 / Mat.: N/A	80
8/7/2024	1095	CAMION / MERCEDES / Modelo: 1728/51 / Año: 2008 / Mat.: RAB 5519	250
8/7/2024	2519	GENERADOR / CAT / Modelo: GEP2004 / Año: 2013 / Mat.: N/A	200
8/7/2024	3226	PLANTA / CIBER / Modelo: UACF INOVA / Año: 2012 / Mat.: N/A	40
8/7/2024	1658	RETRO / CAT / Modelo: 416 E / Año: / Mat.: N/A	87
8/7/2024	314	CAMION / SCANIA / Modelo: P410 A 6x2 / Año: 2012 / Mat.: JTP 1164	135
8/7/2024	287	CAMION / SCANIA / Modelo: G420 / Año: 2009 / Mat.: JTP 0561	339
8/7/2024	1926	BARRENADORA / ATLAS COPCO / Modelo: ECM660 III / Año: / Mat.: N/A	154
8/7/2024	1826	PALA / CAT / Modelo: 936 F / Año: 1993 / Mat.: N/A	107
8/7/2024	3122	TRITURADORA / TEREX PEGSON / Modelo: XR 400 / Año: 2006 / Mat.: N/A	109
8/7/2024	1720	RETRO / CAT / Modelo: 322 CL / Año: 2003 / Mat.: N/A	145
8/7/2024	287	CAMION / SCANIA / Modelo: G420 / Año: 2009 / Mat.: JTP 0561	339
8/7/2024	1926	BARRENADORA / ATLAS COPCO / Modelo: ECM660 III / Año: / Mat.: N/A	154
8/7/2024	1826	PALA / CAT / Modelo: 936 F / Año: 1993 / Mat.: N/A	107
8/7/2024	3122	TRITURADORA / TEREX PEGSON / Modelo: XR 400 / Año: 2006 / Mat.: N/A	109
8/7/2024	1720	RETRO / CAT / Modelo: 322 CL / Año: 2003 / Mat.: N/A	145
8/7/2024	1012	CAMION ASFALTO / MERCEDES / Modelo: 1313 / Año: 1985 / Mat.: RAA 9717	38
8/7/2024	935	CAMION / VOLKSWAGEN / Modelo: 15180 / Año: 2006 / Mat.: ATP 2191	167
8/7/2024	269	CAMION / SCANIA / Modelo: P410 / Año: 2013 / Mat.: LTP 3974	290
8/7/2024	260	CAMION / SCANIA / Modelo: G 420 / Año: 2010 / Mat.: LAB 5748	118
8/7/2024	251	CAMION / SCANIA / Modelo: T113H6X2 / Año: 1994 / Mat.: RAA 8947	260
8/7/2024	1036	CAMION / MERCEDES / Modelo: L 1618/59 / Año: 1996 / Mat.: FRB 1210	109
8/7/2024	317	CAMION / SCANIA / Modelo: P450 6X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3702	200
8/7/2024	1827	PALA / CAT / Modelo: 938 K / Año: 2013 / Mat.: N/A	73
8/7/2024	3411	CAMION / JMC / Modelo: NKRJX3041DSL2DCD / Año: 2010 / Mat.: B 142006	35
8/7/2024	EXCEPCIÓN	Excepción detallada en Comentarios!	100
7/7/2024	320	CAMION / SCANIA / Modelo: P4506X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3720	336
6/7/2024	918	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2425 / Año: 2022 / Mat.: RAE 6496	172
6/7/2024	271	CAMION / SCANIA / Modelo: P 410 / Año: 2016 / Mat.: LTP 3964	371
6/7/2024	1099	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2428 / Año: 2016 / Mat.: FRD 3702	246
6/7/2024	1661	COMBINADA / CAT / Modelo: 416 E / Año: 2011 / Mat.: N/A	124
6/7/2024	1560	ROLO COMPACTADOR / CAT / Modelo: CS 56 / Año: 2008 / Mat.: N/A	195
6/7/2024	1428	MOTONIVELADORA / CAT / Modelo: 140 M / Año: 2008 / Mat.: N/A	250
6/7/2024	3229	TERMINADORA / BARBER GREENE / Modelo: BG 260 B / Año: / Mat.: N/A	180



Informe Trimestral de Gestión Ambiental

Código: FC 7.1-0
Versión: 00

Páginas:
42 de 58

6/7/2024	1587	COMPACTADOR NEUMATICO / CATERPILLAR / Modelo: PS360C / Año: 2005 / Mat.: N/A	187
6/7/2024	1581	COMPACTADOR DOBLE / CATERPILLAR / Modelo: CB - 64 / Año: 2011 / Mat.: N/A	137
6/7/2024	2119	BARREDORA / BORCE BROOM / Modelo: RJ 350 / Año: 2005 / Mat.: N/A	35
6/7/2024	1723	RETRO / CAT / Modelo: 336 D LME / Año: 2014 / Mat.: N/A	480
5/7/2024	918	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2425 / Año: 2022 / Mat.: RAE 6496	100
5/7/2024	1661	COMBINADA / CAT / Modelo: 416 E / Año: 2011 / Mat.: N/A	50
5/7/2024	1658	RETRO / CAT / Modelo: 416 E / Año: / Mat.: N/A	40
5/7/2024	935	CAMION / VOLKSWAGEN / Modelo: 15180 / Año: 2006 / Mat.: ATP 2191	80
5/7/2024	1720	RETRO / CAT / Modelo: 322 CL / Año: 2003 / Mat.: N/A	230
5/7/2024	3122	TRITURADORA / TEREX PEGSON / Modelo: XR 400 / Año: 2006 / Mat.: N/A	80
5/7/2024	1826	PALA / CAT / Modelo: 936 F / Año: 1993 / Mat.: N/A	100
5/7/2024	1750	EXCAVADORA / CATERPILLAR / Modelo: M322D / Año: 2012 / Mat.: N/A	50
5/7/2024	3226	PLANTA / CIBER / Modelo: UACF INOVA / Año: 2012 / Mat.: N/A	500
5/7/2024	1827	PALA / CAT / Modelo: 938 K / Año: 2013 / Mat.: N/A	97
5/7/2024	2519	GENERADOR / CAT / Modelo: GEP2004 / Año: 2013 / Mat.: N/A	200
5/7/2024	1750	EXCAVADORA / CATERPILLAR / Modelo: M322D / Año: 2012 / Mat.: N/A	50
5/7/2024	1560	ROLO COMPACTADOR / CAT / Modelo: CS 56 / Año: 2008 / Mat.: N/A	80
5/7/2024	2519	GENERADOR / CAT / Modelo: GEP2004 / Año: 2013 / Mat.: N/A	200
5/7/2024	3226	PLANTA / CIBER / Modelo: UACF INOVA / Año: 2012 / Mat.: N/A	400
5/7/2024	1630	RETRO / CAT / Modelo: 420 D / Año: 2010 / Mat.: N/A	67
5/7/2024	ENTRADA	Depósito en frente de obra.	2.000,00
5/7/2024	ENTRADA	Depósito en frente de obra.	15.226,00
5/7/2024	287	CAMION / SCANIA / Modelo: G420 / Año: 2009 / Mat.: JTP 0561	450
5/7/2024	EXCEPCIÓN	Excepción detallada en Comentarios!	92
5/7/2024	317	CAMION / SCANIA / Modelo: P450 6X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3702	246
5/7/2024	1827	PALA / CAT / Modelo: 938 K / Año: 2013 / Mat.: N/A	67
5/7/2024	3411	CAMION / JMC / Modelo: NKRJX3041DSL2DCD / Año: 2010 / Mat.: B 142006	32
5/7/2024	260	CAMION / SCANIA / Modelo: G 420 / Año: 2010 / Mat.: LAB 5748	510
5/7/2024	319	CAMION / SCANIA / Modelo: P4506X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3732	220
5/7/2024	269	CAMION / SCANIA / Modelo: P410 / Año: 2013 / Mat.: LTP 3974	533
5/7/2024	293	CAMION / SCANIA / Modelo: P410 A 6X2 / Año: 2013 / Mat.: JTP 1444	490
5/7/2024	1560	ROLO COMPACTADOR / CAT / Modelo: CS 56 / Año: 2008 / Mat.: N/A	144
5/7/2024	1572	COMPACTADOR / CAT / Modelo: CP 533 E / Año: 2011 / Mat.: N/A	45
5/7/2024	3136	TROMPO / TEREX PEGSON / Modelo: MAXTRAK 1000 / Año: 2006 / Mat.: N/A	369
5/7/2024	3123	SARANDA / POWERSCREEN / Modelo: WARRIOR 1800 / Año: 2004 / Mat.: N/A	80
5/7/2024	3120	SARANDA / POWERSCREEN / Modelo: WARRIOR 1800 / Año: 2007 / Mat.: N/A	64
5/7/2024	2119	BARREDORA / BORCE BROOM / Modelo: RJ 350 / Año: 2005 / Mat.: N/A	39
5/7/2024	269	CAMION / SCANIA / Modelo: P410 / Año: 2013 / Mat.: LTP 3974	289
5/7/2024	271	CAMION / SCANIA / Modelo: P 410 / Año: 2016 / Mat.: LTP 3964	340
5/7/2024	1818	PALA / CAT / Modelo: 936 F / Año: 2002 / Mat.: N/A	100
5/7/2024	287	CAMION / SCANIA / Modelo: G420 / Año: 2009 / Mat.: JTP 0561	163
5/7/2024	1827	PALA / CAT / Modelo: 938 K / Año: 2013 / Mat.: N/A	75
5/7/2024	289	TERMOTANQUE / SANDONATO / Modelo: 27012 / Año: 2018 / Mat.: FRD 8724	160
4/7/2024	ENTRADA	Depósito en frente de obra.	2.500,00
4/7/2024	3411	CAMION / JMC / Modelo: NKRJX3041DSL2DCD / Año: 2010 / Mat.: B 142006	35



Informe Trimestral de Gestión Ambiental

Código: FC 7.1-0
Versión: 00

Páginas:
43 de 58

4/7/2024	317	CAMION / SCANIA / Modelo: P450 6X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3702	200
4/7/2024	3226	PLANTA / CIBER / Modelo: UACF INOVA / Año: 2012 / Mat.: N/A	400
4/7/2024	269	CAMION / SCANIA / Modelo: P410 / Año: 2013 / Mat.: LTP 3974	200
4/7/2024	287	CAMION / SCANIA / Modelo: G420 / Año: 2009 / Mat.: JTP 0561	200
4/7/2024	314	CAMION / SCANIA / Modelo: P410 A 6x2 / Año: 2012 / Mat.: JTP 1164	150
4/7/2024	1095	CAMION / MERCEDES / Modelo: 1728/51 / Año: 2008 / Mat.: RAB 5519	70
4/7/2024	1099	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2428 / Año: 2016 / Mat.: FRD 3702	100
4/7/2024	1630	RETRO / CAT / Modelo: 420 D / Año: 2010 / Mat.: N/A	50
4/7/2024	319	CAMION / SCANIA / Modelo: P4506X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3732	174
4/7/2024	293	CAMION / SCANIA / Modelo: P410 A 6X2 / Año: 2013 / Mat.: JTP 1444	200
4/7/2024	3229	TERMINADORA / BARBER GREENE / Modelo: BG 260 B / Año: / Mat.: N/A	95
4/7/2024	1658	RETRO / CAT / Modelo: 416 E / Año: / Mat.: N/A	50
4/7/2024	1560	ROLO COMPACTADOR / CAT / Modelo: CS 56 / Año: 2008 / Mat.: N/A	50
4/7/2024	1428	MOTONIVELADORA / CAT / Modelo: 140 M / Año: 2008 / Mat.: N/A	100
4/7/2024	1723	RETRO / CAT / Modelo: 336 D LME / Año: 2014 / Mat.: N/A	200
4/7/2024	2519	GENERADOR / CAT / Modelo: GEP2004 / Año: 2013 / Mat.: N/A	200
4/7/2024	ENTRADA	Depósito en frente de obra.	2.500,00
4/7/2024	1827	PALA / CAT / Modelo: 938 K / Año: 2013 / Mat.: N/A	182
4/7/2024	3136	TROMPO / TEREX PEGSON / Modelo: MAXTRAK 1000 / Año: 2006 / Mat.: N/A	290
4/7/2024	3123	SARANDA / POWERSCREEN / Modelo: WARRIOR 1800 / Año: 2004 / Mat.: N/A	89
4/7/2024	1926	BARRENADORA / ATLAS COPCO / Modelo: ECM660 III / Año: / Mat.: N/A	200
4/7/2024	3411	CAMION / JMC / Modelo: NKRJX3041DSL2DCD / Año: 2010 / Mat.: B 142006	35
2/7/2024	251	CAMION / SCANIA / Modelo: T113H6X2 / Año: 1994 / Mat.: RAA 8947	238
2/7/2024	1926	CÓDIGO NO EXISTE	350
2/7/2024	1826	PALA / CAT / Modelo: 936 F / Año: 1993 / Mat.: N/A	80
2/7/2024	3122	TRITURADORA / TEREX PEGSON / Modelo: XR 400 / Año: 2006 / Mat.: N/A	180
2/7/2024	1720	RETRO / CAT / Modelo: 322 CL / Año: 2003 / Mat.: N/A	200
2/7/2024	1560	ROLO COMPACTADOR / CAT / Modelo: CS 56 / Año: 2008 / Mat.: N/A	200
2/7/2024	1052	CAMION / MERCEDES / Modelo: 1614 / Año: 1995 / Mat.: GTC 1002	150
2/7/2024	317	CAMION / SCANIA / Modelo: P450 6X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3702	276
2/7/2024	1750	EXCAVADORA / CATERPILLAR / Modelo: M322D / Año: 2012 / Mat.: N/A	200
2/7/2024	1099	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2428 / Año: 2016 / Mat.: FRD 3702	150
2/7/2024	1661	COMBINADA / CAT / Modelo: 416 E / Año: 2011 / Mat.: N/A	72
2/7/2024	1827	PALA / CAT / Modelo: 938 K / Año: 2013 / Mat.: N/A	86
2/7/2024	918	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2425 / Año: 2022 / Mat.: RAE 6496	74
2/7/2024	3416	CAMION / JAC / Modelo: HFC 1035K / Año: 2024 / Mat.: RAE 7225	29
2/7/2024	271	CAMION / SCANIA / Modelo: P 410 / Año: 2016 / Mat.: LTP 3964	257
2/7/2024	3411	CAMION / JMC / Modelo: NKRJX3041DSL2DCD / Año: 2010 / Mat.: B 142006	36
2/7/2024	2119	BARREDORA / BORCE BROOM / Modelo: RJ 350 / Año: 2005 / Mat.: N/A	40
2/7/2024	314	CAMION / SCANIA / Modelo: P410 A 6x2 / Año: 2012 / Mat.: JTP 1164	107
1/7/2024	319	CAMION / SCANIA / Modelo: P4506X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3732	252
1/7/2024	293	CAMION / SCANIA / Modelo: P410 A 6X2 / Año: 2013 / Mat.: JTP 1444	400
1/7/2024	1099	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2428 / Año: 2016 / Mat.: FRD 3702	216
1/7/2024	1560	ROLO COMPACTADOR / CAT / Modelo: CS 56 / Año: 2008 / Mat.: N/A	70
1/7/2024	3226	PLANTA / CIBER / Modelo: UACF INOVA / Año: 2012 / Mat.: N/A	600



Informe Trimestral de Gestión Ambiental

Código: FC 7.1-0
Versión: 00

Páginas:
44 de 58

1/7/2024	2519	GENERADOR / CAT / Modelo: GEP2004 / Año: 2013 / Mat.: N/A	200
1/7/2024	1658	RETRO / CAT / Modelo: 416 E / Año: / Mat.: N/A	42
1/7/2024	1630	RETRO / CAT / Modelo: 420 D / Año: 2010 / Mat.: N/A	34
1/7/2024	287	CAMION / SCANIA / Modelo: G420 / Año: 2009 / Mat.: JTP 0561	300
1/7/2024	1123	CAMIONETA / RENAULT / Modelo: MASTER / Año: 2018 / Mat.: MAI 6914	106
1/7/2024	3416	CAMION / JAC / Modelo: HFC 1035K / Año: 2024 / Mat.: RAE 7225	30
1/7/2024	1012	CAMION ASFALTO / MERCEDES / Modelo: 1313 / Año: 1985 / Mat.: RAA 9717	110
1/7/2024	260	CAMION / SCANIA / Modelo: G 420 / Año: 2010 / Mat.: LAB 5748	360
1/7/2024	2519	GENERADOR / CAT / Modelo: GEP2004 / Año: 2013 / Mat.: N/A	200
1/7/2024	918	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2425 / Año: 2022 / Mat.: RAE 6496	147
1/7/2024	319	CAMION / SCANIA / Modelo: P4506X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3732	135
1/7/2024	1827	PALA / CAT / Modelo: 938 K / Año: 2013 / Mat.: N/A	91
1/7/2024	3411	CAMION / JMC / Modelo: NKRJX3041DSL2DCD / Año: 2010 / Mat.: B 142006	32
1/7/2024	314	CÓDIGO NO EXISTE	234
29/6/2024	1095	CAMION / MERCEDES / Modelo: 1728/51 / Año: 2008 / Mat.: RAB 5519	195
29/6/2024	1052	CAMION / MERCEDES / Modelo: 1614 / Año: 1995 / Mat.: GTC 1002	287
29/6/2024	3241	TERMINADORA / BARBER GREENE / Modelo: BG260D / Año: 2011 / Mat.: N/A	200
29/6/2024	1587	COMPACTADOR NEUMATICO / CATERPILLAR / Modelo: PS360C / Año: 2005 / Mat.: N/A	80
29/6/2024	1827	PALA / CAT / Modelo: 938 K / Año: 2013 / Mat.: N/A	140
29/6/2024	306	TERMOTANQUE / SANDONATO / Modelo: 2701233 / Año: 2018 / Mat.: FRF 1707	185
29/6/2024	271	CAMION / SCANIA / Modelo: P 410 / Año: 2016 / Mat.: LTP 3964	140
29/6/2024	316	CAMION / SCANIA / Modelo: P450 6X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3728	253
29/6/2024	317	CAMION / SCANIA / Modelo: P450 6X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3702	195
29/6/2024	2519	GENERADOR / CAT / Modelo: GEP2004 / Año: 2013 / Mat.: N/A	200
29/6/2024	3226	PLANTA / CIBER / Modelo: UACF INOVA / Año: 2012 / Mat.: N/A	230
29/6/2024	269	CAMION / SCANIA / Modelo: P410 / Año: 2013 / Mat.: LTP 3974	424
29/6/2024	312	CAMION / SCANIA / Modelo: P460A6X2 / Año: 2022 / Mat.: RAE 3788	244
29/6/2024	1827	PALA / CAT / Modelo: 938 K / Año: 2013 / Mat.: N/A	68
29/6/2024	3411	CAMION / JMC / Modelo: NKRJX3041DSL2DCD / Año: 2010 / Mat.: B 142006	32
29/6/2024	1427	MOTONIVELADORA / CAT / Modelo: 140 H / Año: 2007 / Mat.: N/A	200
29/6/2024	1630	RETRO / CAT / Modelo: 420 D / Año: 2010 / Mat.: N/A	40
28/6/2024	1827	PALA / CAT / Modelo: 938 K / Año: 2013 / Mat.: N/A	121
28/6/2024	ENTRADA	Depósito en frente de obra.	18.100,00
28/6/2024	1630	RETRO / CAT / Modelo: 420 D / Año: 2010 / Mat.: N/A	85
28/6/2024	1658	RETRO / CAT / Modelo: 416 E / Año: / Mat.: N/A	92
28/6/2024	317	CAMION / SCANIA / Modelo: P450 6X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3702	165
28/6/2024	1099	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2428 / Año: 2016 / Mat.: FRD 3702	198
28/6/2024	1661	COMBINADA / CAT / Modelo: 416 E / Año: 2011 / Mat.: N/A	107
28/6/2024	1572	COMPACTADOR / CAT / Modelo: CP 533 E / Año: 2011 / Mat.: N/A	186
28/6/2024	1826	PALA / CAT / Modelo: 936 F / Año: 1993 / Mat.: N/A	214
28/6/2024	1720	RETRO / CAT / Modelo: 322 CL / Año: 2003 / Mat.: N/A	309
28/6/2024	3122	TRITURADORA / TEREX PEGSON / Modelo: XR 400 / Año: 2006 / Mat.: N/A	353
28/6/2024	1926	BARRENADORA / ATLAS COPCO / Modelo: ECM660 III / Año: / Mat.: N/A	170
28/6/2024	3226	PLANTA / CIBER / Modelo: UACF INOVA / Año: 2012 / Mat.: N/A	1.151,00
28/6/2024	3401	CAMION / HYUNDAI / Modelo: MIGHTY 2.5 / Año: 1998 / Mat.: ATM 5025	80



Informe Trimestral de Gestión Ambiental

Código: FC 7.1-0
Versión: 00

Páginas:
45 de 58

28/6/2024	293	CAMION / SCANIA / Modelo: P410 A 6X2 / Año: 2013 / Mat.: JTP 1444	508
28/6/2024	269	CAMION / SCANIA / Modelo: P410 / Año: 2013 / Mat.: LTP 3974	398
28/6/2024	271	CAMION / SCANIA / Modelo: P 410 / Año: 2016 / Mat.: LTP 3964	261
28/6/2024	3411	CAMION / JMC / Modelo: NKRJX3041DSL2DCD / Año: 2010 / Mat.: B 142006	17
28/6/2024	2519	GENERADOR / CAT / Modelo: GEP2004 / Año: 2013 / Mat.: N/A	354
28/6/2024	3136	TROMPO / TEREX PEGSON / Modelo: MAXTRAK 1000 / Año: 2006 / Mat.: N/A	559
28/6/2024	3123	SARANDA / POWERSCREEN / Modelo: WARRIOR 1800 / Año: 2004 / Mat.: N/A	93
28/6/2024	319	CAMION / SCANIA / Modelo: P4506X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3732	252
28/6/2024	287	CAMION / SCANIA / Modelo: G420 / Año: 2009 / Mat.: JTP 0561	168
28/6/2024	1723	RETRO / CAT / Modelo: 336 D LME / Año: 2014 / Mat.: N/A	635
28/6/2024	918	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2425 / Año: 2022 / Mat.: RAE 6496	180
28/6/2024	219	SEMI REMOLQUE / RANDON / Modelo: SRTQAF02 (ASFALTO) / Año: 1998 / Mat.: FRB 1150	100
28/6/2024	2519	GENERADOR / CAT / Modelo: GEP2004 / Año: 2013 / Mat.: N/A	220
28/6/2024	259	CAMION / SCANIA / Modelo: G 420 / Año: 2010 / Mat.: LAB 5747	278
28/6/2024	287	CAMION / SCANIA / Modelo: G420 / Año: 2009 / Mat.: JTP 0561	342
28/6/2024	1036	CAMION / MERCEDES / Modelo: L 1618/59 / Año: 1996 / Mat.: FRB 1210	110
28/6/2024	1750	EXCAVADORA / CATERPILLAR / Modelo: M322D / Año: 2012 / Mat.: N/A	150
28/6/2024	1099	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2428 / Año: 2016 / Mat.: FRD 3702	73
28/6/2024	260	CAMION / SCANIA / Modelo: G 420 / Año: 2010 / Mat.: LAB 5748	481
28/6/2024	319	CAMION / SCANIA / Modelo: P4506X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3732	94
28/6/2024	271	CAMION / SCANIA / Modelo: P 410 / Año: 2016 / Mat.: LTP 3964	216
27/6/2024	287	CAMION / SCANIA / Modelo: G420 / Año: 2009 / Mat.: JTP 0561	200
27/6/2024	1827	PALA / CAT / Modelo: 938 K / Año: 2013 / Mat.: N/A	119
27/6/2024	319	CAMION / SCANIA / Modelo: P4506X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3732	200
27/6/2024	260	CAMION / SCANIA / Modelo: G 420 / Año: 2010 / Mat.: LAB 5748	200
27/6/2024	293	CAMION / SCANIA / Modelo: P410 A 6X2 / Año: 2013 / Mat.: JTP 1444	200
27/6/2024	317	CAMION / SCANIA / Modelo: P450 6X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3702	198
27/6/2024	283	SEMI REMOLQUE / RANDON / Modelo: SR TQ AF 03 26 3 / Año: 1996 / Mat.: FRD 8254	90
27/6/2024	2519	GENERADOR / CAT / Modelo: GEP2004 / Año: 2013 / Mat.: N/A	300
27/6/2024	1750	EXCAVADORA / CATERPILLAR / Modelo: M322D / Año: 2012 / Mat.: N/A	200
27/6/2024	3416	CAMION / JAC / Modelo: HFC 1035K / Año: 2024 / Mat.: RAE 7225	35
27/6/2024	342	CAMION / SCANIA / Modelo: P450A6X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3714	226
26/6/2024	1826	PALA / CAT / Modelo: 936 F / Año: 1993 / Mat.: N/A	157
26/6/2024	1099	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2428 / Año: 2016 / Mat.: FRD 3702	132
26/6/2024	918	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2425 / Año: 2022 / Mat.: RAE 6496	150
26/6/2024	251	CAMION / SCANIA / Modelo: T113H6X2 / Año: 1994 / Mat.: RAA 8947	147
26/6/2024	1658	RETRO / CAT / Modelo: 416 E / Año: / Mat.: N/A	57
26/6/2024	1052	CAMION / MERCEDES / Modelo: 1614 / Año: 1995 / Mat.: GTC 1002	190
26/6/2024	1661	COMBINADA / CAT / Modelo: 416 E / Año: 2011 / Mat.: N/A	77
26/6/2024	2519	GENERADOR / CAT / Modelo: GEP2004 / Año: 2013 / Mat.: N/A	380
26/6/2024	283	SEMI REMOLQUE / RANDON / Modelo: SR TQ AF 03 26 3 / Año: 1996 / Mat.: FRD 8254	70
26/6/2024	1827	PALA / CAT / Modelo: 938 K / Año: 2013 / Mat.: N/A	100
26/6/2024	1750	EXCAVADORA / CATERPILLAR / Modelo: M322D / Año: 2012 / Mat.: N/A	50
26/6/2024	3122	TRITURADORA / TEREX PEGSON / Modelo: XR 400 / Año: 2006 / Mat.: N/A	150



Informe Trimestral de Gestión Ambiental

Código: FC 7.1-0
Versión: 00

Páginas:
46 de 58

26/6/2024	1720	RETRO / CAT / Modelo: 322 CL / Año: 2003 / Mat.: N/A	237
26/6/2024	1053	CAMION / FORD / Modelo: CARGO 1622 / Año: 1997 / Mat.: B 119311	64
26/6/2024	3411	CAMION / JMC / Modelo: NKRJX3041DSL2DCD / Año: 2010 / Mat.: B 142006	35
26/6/2024	3136	TROMPO / TEREX PEGSON / Modelo: MAXTRAK 1000 / Año: 2006 / Mat.: N/A	250
26/6/2024	3123	SARANDA / POWERSCREEN / Modelo: WARRIOR 1800 / Año: 2004 / Mat.: N/A	100
26/6/2024	1428	MOTONIVELADORA / CAT / Modelo: 140 M / Año: 2008 / Mat.: N/A	100
26/6/2024	1572	COMPACTADOR / CAT / Modelo: CP 533 E / Año: 2011 / Mat.: N/A	50
26/6/2024	1036	CAMION / MERCEDES / Modelo: L 1618/59 / Año: 1996 / Mat.: FRB 1210	65
26/6/2024	283	SEMI REMOLQUE / RANDON / Modelo: SR TQ AF 03 26 3 / Año: 1996 / Mat.: FRD 8254	100
26/6/2024	271	CAMION / SCANIA / Modelo: P 410 / Año: 2016 / Mat.: LTP 3964	200
26/6/2024	Entrada	Depósito en frente de obra.	2.500,00
25/6/2024	1826	PALA / CAT / Modelo: 936 F / Año: 1993 / Mat.: N/A	200
25/6/2024	319	CAMION / SCANIA / Modelo: P4506X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3732	100
25/6/2024	312	CAMION / SCANIA / Modelo: P460A6X2 / Año: 2022 / Mat.: RAE 3788	125
25/6/2024	289	TERMOTANQUE / SANDONATO / Modelo: 27012 / Año: 2018 / Mat.: FRD 8724	160
25/6/2024	2519	GENERADOR / CAT / Modelo: GEP2004 / Año: 2013 / Mat.: N/A	340
25/6/2024	1563	COMPACTADOR / CAT / Modelo: CP 533 E / Año: 2006 / Mat.: N/A	165
25/6/2024	1427	MOTONIVELADORA / CAT / Modelo: 140 H / Año: 2007 / Mat.: N/A	310
25/6/2024	1036	CAMION / MERCEDES / Modelo: L 1618/59 / Año: 1996 / Mat.: FRB 1210	90
25/6/2024	1519	CILINDRO / CAT / Modelo: CS 531 / Año: 1999 / Mat.: N/A	80
25/6/2024	1630	RETRO / CAT / Modelo: 420 D / Año: 2010 / Mat.: N/A	70
25/6/2024	1052	CAMION / MERCEDES / Modelo: 1614 / Año: 1995 / Mat.: GTC 1002	50
25/6/2024	1658	RETRO / CAT / Modelo: 416 E / Año: / Mat.: N/A	60
25/6/2024	293	CAMION / SCANIA / Modelo: P410 A 6X2 / Año: 2013 / Mat.: JTP 1444	313
25/6/2024	287	CAMION / SCANIA / Modelo: G420 / Año: 2009 / Mat.: JTP 0561	90
25/6/2024	271	CAMION / SCANIA / Modelo: P 410 / Año: 2016 / Mat.: LTP 3964	65
25/6/2024	319	CAMION / SCANIA / Modelo: P4506X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3732	60
25/6/2024	3241	TERMINADORA / BARBER GREENE / Modelo: BG260D / Año: 2011 / Mat.: N/A	304
25/6/2024	1581	COMPACTADOR DOBLE / CATERPILLAR / Modelo: CB - 64 / Año: 2011 / Mat.: N/A	66
25/6/2024	1587	COMPACTADOR NEUMATICO / CATERPILLAR / Modelo: PS360C / Año: 2005 / Mat.: N/A	180
25/6/2024	1560	ROLO COMPACTADOR / CAT / Modelo: CS 56 / Año: 2008 / Mat.: N/A	100
25/6/2024	3226	PLANTA / CIBER / Modelo: UACF INOVA / Año: 2012 / Mat.: N/A	750
25/6/2024	260	CAMION / SCANIA / Modelo: G 420 / Año: 2010 / Mat.: LAB 5748	480
25/6/2024	287	CAMION / SCANIA / Modelo: G420 / Año: 2009 / Mat.: JTP 0561	550
25/6/2024	271	CAMION / SCANIA / Modelo: P 410 / Año: 2016 / Mat.: LTP 3964	457
25/6/2024	319	CAMION / SCANIA / Modelo: P4506X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3732	266
25/6/2024	269	CAMION / SCANIA / Modelo: P410 / Año: 2013 / Mat.: LTP 3974	308
25/6/2024	259	CAMION / SCANIA / Modelo: G 420 / Año: 2010 / Mat.: LAB 5747	248
24/6/2024	EXCEPCIÓN	Excepción detallada en Comentarios!	200
24/6/2024	1658	RETRO / CAT / Modelo: 416 E / Año: / Mat.: N/A	48
24/6/2024	1723	RETRO / CAT / Modelo: 336 D LME / Año: 2014 / Mat.: N/A	550
24/6/2024	1661	COMBINADA / CAT / Modelo: 416 E / Año: 2011 / Mat.: N/A	69
24/6/2024	3226	PLANTA / CIBER / Modelo: UACF INOVA / Año: 2012 / Mat.: N/A	400
24/6/2024	2519	GENERADOR / CAT / Modelo: GEP2004 / Año: 2013 / Mat.: N/A	225
24/6/2024	1099	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2428 / Año: 2016 / Mat.: FRD 3702	260



Informe Trimestral de Gestión Ambiental

Código: FC 7.1-0
Versión: 00

Páginas:
47 de 58

24/6/2024	269	CAMION / SCANIA / Modelo: P410 / Año: 2013 / Mat.: LTP 3974	216
24/6/2024	3136	TROMPO / TEREX PEGSON / Modelo: MAXTRAK 1000 / Año: 2006 / Mat.: N/A	435
24/6/2024	3123	SARANDA / POWERSCREEN / Modelo: WARRIOR 1800 / Año: 2004 / Mat.: N/A	111
24/6/2024	3120	SARANDA / POWERSCREEN / Modelo: WARRIOR 1800 / Año: 2007 / Mat.: N/A	95
24/6/2024	1827	PALA / CAT / Modelo: 938 K / Año: 2013 / Mat.: N/A	122
24/6/2024	1572	COMPACTADOR / CAT / Modelo: CP 533 E / Año: 2011 / Mat.: N/A	69
24/6/2024	1428	MOTONIVELADORA / CAT / Modelo: 140 M / Año: 2008 / Mat.: N/A	213
24/6/2024	1720	RETRO / CAT / Modelo: 322 CL / Año: 2003 / Mat.: N/A	289
24/6/2024	3122	TRITURADORA / TEREX PEGSON / Modelo: XR 400 / Año: 2006 / Mat.: N/A	203
24/6/2024	317	CAMION / SCANIA / Modelo: P450 6X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3702	227
24/6/2024	281	CAMION / MERCEDES / Modelo: ACTROS 2641 LS / Año: 2012 / Mat.: OTP 2826	165
22/6/2024	306	TERMOTANQUE / SANDONATO / Modelo: 2701233 / Año: 2018 / Mat.: FRF 1707	150
22/6/2024	293	CAMION / SCANIA / Modelo: P410 A 6X2 / Año: 2013 / Mat.: JTP 1444	347
22/6/2024	271	CAMION / SCANIA / Modelo: P 410 / Año: 2016 / Mat.: LTP 3964	432
22/6/2024	918	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2425 / Año: 2022 / Mat.: RAE 6496	160
22/6/2024	281	CAMION / MERCEDES / Modelo: ACTROS 2641 LS / Año: 2012 / Mat.: OTP 2826	391
22/6/2024	317	CAMION / SCANIA / Modelo: P450 6X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3702	323
22/6/2024	1095	CAMION / MERCEDES / Modelo: 1728/51 / Año: 2008 / Mat.: RAB 5519	176
22/6/2024	251	CAMION / SCANIA / Modelo: T113H6X2 / Año: 1994 / Mat.: RAA 8947	180
22/6/2024	320	CAMION / SCANIA / Modelo: P4506X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3720	100
22/6/2024	3241	TERMINADORA / BARBER GREENE / Modelo: BG260D / Año: 2011 / Mat.: N/A	137
22/6/2024	1581	COMPACTADOR DOBLE / CATERPILLAR / Modelo: CB - 64 / Año: 2011 / Mat.: N/A	16
22/6/2024	1059	CAMION / INTERNATIONAL / Modelo: 4700 / Año: 1998 / Mat.: S/N	68
22/6/2024	2119	BARREDORA / BORCE BROOM / Modelo: RJ 350 / Año: 2005 / Mat.: N/A	68
22/6/2024	3401	CAMION / HYUNDAI / Modelo: MIGHTY 2.5 / Año: 1998 / Mat.: ATM 5025	44
22/6/2024	1012	CÓDIGO NO EXISTE	80
22/6/2024	319	CAMION / SCANIA / Modelo: P4506X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3732	175
22/6/2024	1519	CILINDRO / CAT / Modelo: CS 531 / Año: 1999 / Mat.: N/A	216
22/6/2024	1826	PALA / CAT / Modelo: 936 F / Año: 1993 / Mat.: N/A	120
21/6/2024	ENTRADA	Depósito en frente de obra.	18.100,00
21/6/2024	1036	CAMION / MERCEDES / Modelo: L 1618/59 / Año: 1996 / Mat.: FRB 1210	130
21/6/2024	1658	RETRO / CAT / Modelo: 416 E / Año: / Mat.: N/A	103
21/6/2024	935	CAMION / VOLKSWAGEN / Modelo: 15180 / Año: 2006 / Mat.: ATP 2191	161
21/6/2024	342	CAMION / SCANIA / Modelo: P450A6X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3714	238
21/6/2024	260	CÓDIGO NO EXISTE	454
21/6/2024	1044	CAMION / FORD / Modelo: CARGO 1622 / Año: 1999 / Mat.: FRB 1153	280
21/6/2024	912	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2425 / Año: 2022 / Mat.: RAE 6491	215
21/6/2024	3411	CAMION / JMC / Modelo: NKRJX3041DSL2DCD / Año: 2010 / Mat.: B 142006	30
21/6/2024	269	CAMION / SCANIA / Modelo: P410 / Año: 2013 / Mat.: LTP 3974	299
21/6/2024	3226	PLANTA / CIBER / Modelo: UACF INOVA / Año: 2012 / Mat.: N/A	424
21/6/2024	2519	GENERADOR / CAT / Modelo: GEP2004 / Año: 2013 / Mat.: N/A	94
21/6/2024	291	CÓDIGO NO EXISTE	404
21/6/2024	287	CAMION / SCANIA / Modelo: G420 / Año: 2009 / Mat.: JTP 0561	304
21/6/2024	1099	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2428 / Año: 2016 / Mat.: FRD 3702	200
21/6/2024	1165	CAMIONETA / TOYOTA / Modelo: HILUX / Año: 2013 / Mat.: EMB 1604	83



Informe Trimestral de Gestión Ambiental

Código: FC 7.1-0
Versión: 00

Páginas:
48 de 58

21/6/2024	315	CAMION / SCANIA / Modelo: G450 A 6x2 / Año: 2023 / Mat.: RAE 5841	318
20/6/2024	ENTRADA	Depósito en frente de obra.	3.500,00
20/6/2024	1826	PALA / CAT / Modelo: 936 F / Año: 1993 / Mat.: N/A	100
20/6/2024	290	SEMI REMOLQUE / SANDONATO / Modelo: 2701233 / Año: 2018 / Mat.: FRD 8725	170
20/6/2024	3401	CAMION / HYUNDAI / Modelo: MIGHTY 2.5 / Año: 1998 / Mat.: ATM 5025	35
20/6/2024	3226	PLANTA / CIBER / Modelo: UACF INOVA / Año: 2012 / Mat.: N/A	550
20/6/2024	1095	CAMION / MERCEDES / Modelo: 1728/51 / Año: 2008 / Mat.: RAB 5519	80
20/6/2024	320	CAMION / SCANIA / Modelo: P4506X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3720	60
20/6/2024	317	CAMION / SCANIA / Modelo: P450 6X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3702	150
20/6/2024	281	CAMION / MERCEDES / Modelo: ACTROS 2641 LS / Año: 2012 / Mat.: OTP 2826	100
20/6/2024	3416	CAMION / JAC / Modelo: HFC 1035K / Año: 2024 / Mat.: RAE 7225	42
20/6/2024	269	CAMION / SCANIA / Modelo: P410 / Año: 2013 / Mat.: LTP 3974	200
20/6/2024	287	CAMION / SCANIA / Modelo: G420 / Año: 2009 / Mat.: JTP 0561	200
20/6/2024	319	CAMION / SCANIA / Modelo: P4506X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3732	200
20/6/2024	271	CAMION / SCANIA / Modelo: P 410 / Año: 2016 / Mat.: LTP 3964	40
20/6/2024	1827	PALA / CAT / Modelo: 938 K / Año: 2013 / Mat.: N/A	80
20/6/2024	918	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2425 / Año: 2022 / Mat.: RAE 6496	100
20/6/2024	1720	RETRO / CAT / Modelo: 322 CL / Año: 2003 / Mat.: N/A	200
20/6/2024	3122	TRITURADORA / TEREX PEGSON / Modelo: XR 400 / Año: 2006 / Mat.: N/A	200
20/6/2024	1826	PALA / CAT / Modelo: 936 F / Año: 1993 / Mat.: N/A	82
20/6/2024	290	SEMI REMOLQUE / SANDONATO / Modelo: 2701233 / Año: 2018 / Mat.: FRD 8725	170
20/6/2024	3226	PLANTA / CIBER / Modelo: UACF INOVA / Año: 2012 / Mat.: N/A	300
20/6/2024	2519	GENERADOR / CAT / Modelo: GEP2004 / Año: 2013 / Mat.: N/A	233
14/6/2024	1661	COMBINADA / CAT / Modelo: 416 E / Año: 2011 / Mat.: N/A	55
14/6/2024	291	CÓDIGO NO EXISTE	200
14/6/2024	317	CAMION / SCANIA / Modelo: P450 6X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3702	100
14/6/2024	320	CAMION / SCANIA / Modelo: P4506X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3720	81
14/6/2024	1427	MOTONIVELADORA / CAT / Modelo: 140 H / Año: 2007 / Mat.: N/A	113
14/6/2024	1572	COMPACTADOR / CAT / Modelo: CP 533 E / Año: 2011 / Mat.: N/A	80
14/6/2024	1519	CILINDRO / CAT / Modelo: CS 531 / Año: 1999 / Mat.: N/A	63
14/6/2024	1563	COMPACTADOR / CAT / Modelo: CP 533 E / Año: 2006 / Mat.: N/A	100
14/6/2024	281	CAMION / MERCEDES / Modelo: ACTROS 2641 LS / Año: 2012 / Mat.: OTP 2826	100
14/6/2024	1557	NEUMATICO / CAT / Modelo: PS 360 B / Año: / Mat.: N/A	100
14/6/2024	1581	COMPACTADOR DOBLE / CATERPILLAR / Modelo: CB - 64 / Año: 2011 / Mat.: N/A	65
14/6/2024	3241	CÓDIGO NO EXISTE	150
14/6/2024	319	CAMION / SCANIA / Modelo: P4506X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3732	170
14/6/2024	1095	CAMION / MERCEDES / Modelo: 1728/51 / Año: 2008 / Mat.: RAB 5519	50
14/6/2024	287	CAMION / SCANIA / Modelo: G420 / Año: 2009 / Mat.: JTP 0561	175
14/6/2024	1630	RETRO / CAT / Modelo: 420 D / Año: 2010 / Mat.: N/A	54
14/6/2024	1036	CAMION / MERCEDES / Modelo: L 1618/59 / Año: 1996 / Mat.: FRB 1210	93
14/6/2024	271	CAMION / SCANIA / Modelo: P 410 / Año: 2016 / Mat.: LTP 3964	154
14/6/2024	1720	RETRO / CAT / Modelo: 322 CL / Año: 2003 / Mat.: N/A	150
14/6/2024	3122	TRITURADORA / TEREX PEGSON / Modelo: XR 400 / Año: 2006 / Mat.: N/A	150
14/6/2024	2519	GENERADOR / CAT / Modelo: GEP2004 / Año: 2013 / Mat.: N/A	287
14/6/2024	3226	PLANTA / CIBER / Modelo: UACF INOVA / Año: 2012 / Mat.: N/A	303



Informe Trimestral de Gestión Ambiental

Código: FC 7.1-0
Versión: 00

Páginas:
49 de 58

Fecha	ENTRADA	Depósito en frente de obra.	Valor
14/6/2024			2.500,00
13/6/2024	271	CAMION / SCANIA / Modelo: P 410 / Año: 2016 / Mat.: LTP 3964	338
13/6/2024	1052	CAMION / MERCEDES / Modelo: 1614 / Año: 1995 / Mat.: GTC 1002	193
13/6/2024	1630	RETRO / CAT / Modelo: 420 D / Año: 2010 / Mat.: N/A	65
13/6/2024	319	CAMION / SCANIA / Modelo: P4506X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3732	182
13/6/2024	269	CAMION / SCANIA / Modelo: P410 / Año: 2013 / Mat.: LTP 3974	186
13/6/2024	317	CAMION / SCANIA / Modelo: P450 6X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3702	96
13/6/2024	1723	RETRO / CAT / Modelo: 336 D LME / Año: 2014 / Mat.: N/A	395
13/6/2024	2519	GENERADOR / CAT / Modelo: GEP2004 / Año: 2013 / Mat.: N/A	243
13/6/2024	1826	PALA / CAT / Modelo: 936 F / Año: 1993 / Mat.: N/A	175
13/6/2024	935	CAMION / VOLKSWAGEN / Modelo: 15180 / Año: 2006 / Mat.: ATP 2191	186
13/6/2024	3226	PLANTA / CIBER / Modelo: UACF INOVA / Año: 2012 / Mat.: N/A	330
13/6/2024	251	CAMION / SCANIA / Modelo: T113H6X2 / Año: 1994 / Mat.: RAA 8947	192
13/6/2024	293	CAMION / SCANIA / Modelo: P410 A 6X2 / Año: 2013 / Mat.: JTP 1444	426
13/6/2024	1099	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2428 / Año: 2016 / Mat.: FRD 3702	110
13/6/2024	3411	CAMION / JMC / Modelo: NKRJX3041DSL2DCD / Año: 2010 / Mat.: B 142006	22
12/6/2024	918	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2425 / Año: 2022 / Mat.: RAE 6496	152
12/6/2024	3411	CAMION / JMC / Modelo: NKRJX3041DSL2DCD / Año: 2010 / Mat.: B 142006	18
12/6/2024	1099	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2428 / Año: 2016 / Mat.: FRD 3702	230
12/6/2024	1827	PALA / CAT / Modelo: 938 K / Año: 2013 / Mat.: N/A	80
12/6/2024	1668	TRACTOR / NEW HOLLAND / Modelo: 8030 / Año: 2004 / Mat.: N/A	18
12/6/2024	1563	COMPACTADOR / CAT / Modelo: CP 533 E / Año: 2006 / Mat.: N/A	107
12/6/2024	1519	CILINDRO / CAT / Modelo: CS 531 / Año: 1999 / Mat.: N/A	95
12/6/2024	1750	EXCAVADORA / CATERPILLAR / Modelo: M322D / Año: 2012 / Mat.: N/A	213
12/6/2024	1428	MOTONIVELADORA / CAT / Modelo: 140 M / Año: 2008 / Mat.: N/A	110
12/6/2024	1560	ROLO COMPACTADOR / CAT / Modelo: CS 56 / Año: 2008 / Mat.: N/A	159
12/6/2024	1572	COMPACTADOR / CAT / Modelo: CP 533 E / Año: 2011 / Mat.: N/A	51
12/6/2024	319	CAMION / SCANIA / Modelo: P4506X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3732	183
12/6/2024	317	CAMION / SCANIA / Modelo: P450 6X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3702	130
12/6/2024	269	CAMION / SCANIA / Modelo: P410 / Año: 2013 / Mat.: LTP 3974	208
12/6/2024	287	CAMION / SCANIA / Modelo: G420 / Año: 2009 / Mat.: JTP 0561	429
12/6/2024	3416	CAMION / JAC / Modelo: HFC 1035K / Año: 2024 / Mat.: RAE 7225	40
12/6/2024	1095	CAMION / MERCEDES / Modelo: 1728/51 / Año: 2008 / Mat.: RAB 5519	99
12/6/2024	2519	GENERADOR / CAT / Modelo: GEP2004 / Año: 2013 / Mat.: N/A	241
12/6/2024	3226	PLANTA / CIBER / Modelo: UACF INOVA / Año: 2012 / Mat.: N/A	294
12/6/2024	3136	TROMPO / TEREX PEGSON / Modelo: MAXTRAK 1000 / Año: 2006 / Mat.: N/A	294
12/6/2024	1827	PALA / CAT / Modelo: 938 K / Año: 2013 / Mat.: N/A	75
12/6/2024	3123	SARANDA / POWERSCREEN / Modelo: WARRIOR 1800 / Año: 2004 / Mat.: N/A	72
12/6/2024	3120	SARANDA / POWERSCREEN / Modelo: WARRIOR 1800 / Año: 2007 / Mat.: N/A	55
12/6/2024	1044	CAMION / FORD / Modelo: CARGO 1622 / Año: 1999 / Mat.: FRB 1153	180
11/6/2024	3123	SARANDA / POWERSCREEN / Modelo: WARRIOR 1800 / Año: 2004 / Mat.: N/A	100
11/6/2024	3120	SARANDA / POWERSCREEN / Modelo: WARRIOR 1800 / Año: 2007 / Mat.: N/A	84
11/6/2024	1935	COMPRESOR / ATLAS COPCO / Modelo: XAS185JD7 / Año: 2013 / Mat.: N/A	36
11/6/2024	271	CAMION / SCANIA / Modelo: P 410 / Año: 2016 / Mat.: LTP 3964	230
11/6/2024	3226	PLANTA / CIBER / Modelo: UACF INOVA / Año: 2012 / Mat.: N/A	300



Informe Trimestral de Gestión Ambiental

Código: FC 7.1-0
Versión: 00

Páginas:
50 de 58

11/6/2024	2519	GENERADOR / CAT / Modelo: GEP2004 / Año: 2013 / Mat.: N/A	239
11/6/2024	251	CAMION / SCANIA / Modelo: T113H6X2 / Año: 1994 / Mat.: RAA 8947	256
11/6/2024	1036	CAMION / MERCEDES / Modelo: L 1618/59 / Año: 1996 / Mat.: FRB 1210	67
11/6/2024	1427	MOTONIVELADORA / CAT / Modelo: 140 H / Año: 2007 / Mat.: N/A	306
11/6/2024	1572	COMPACTADOR / CAT / Modelo: CP 533 E / Año: 2011 / Mat.: N/A	178
11/6/2024	317	CAMION / SCANIA / Modelo: P450 6X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3702	124
11/6/2024	271	CAMION / SCANIA / Modelo: P 410 / Año: 2016 / Mat.: LTP 3964	285
11/6/2024	319	CAMION / SCANIA / Modelo: P4506X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3732	187
11/6/2024	1630	RETRO / CAT / Modelo: 420 D / Año: 2010 / Mat.: N/A	82
11/6/2024	3226	PLANTA / CIBER / Modelo: UACF INOVA / Año: 2012 / Mat.: N/A	615
11/6/2024	2519	GENERADOR / CAT / Modelo: GEP2004 / Año: 2013 / Mat.: N/A	145
11/6/2024	293	CAMION / SCANIA / Modelo: P410 A 6X2 / Año: 2013 / Mat.: JTP 1444	558
11/6/2024	317	CAMION / SCANIA / Modelo: P450 6X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3702	193
11/6/2024	315	CAMION / SCANIA / Modelo: G450 A 6x2 / Año: 2023 / Mat.: RAE 5841	315
10/6/2024	3401	CAMION / HYUNDAI / Modelo: MIGHTY 2.5 / Año: 1998 / Mat.: ATM 5025	70
10/6/2024	2519	GENERADOR / CAT / Modelo: GEP2004 / Año: 2013 / Mat.: N/A	208
10/6/2024	317	CAMION / SCANIA / Modelo: P450 6X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3702	147
10/6/2024	1750	EXCAVADORA / CATERPILLAR / Modelo: M322D / Año: 2012 / Mat.: N/A	301
10/6/2024	1519	CILINDRO / CAT / Modelo: CS 531 / Año: 1999 / Mat.: N/A	76
10/6/2024	1563	COMPACTADOR / CAT / Modelo: CP 533 E / Año: 2006 / Mat.: N/A	129
10/6/2024	1428	MOTONIVELADORA / CAT / Modelo: 140 M / Año: 2008 / Mat.: N/A	130
10/6/2024	1560	ROLO COMPACTADOR / CAT / Modelo: CS 56 / Año: 2008 / Mat.: N/A	165
10/6/2024	1668	TRACTOR / NEW HOLLAND / Modelo: 8030 / Año: 2004 / Mat.: N/A	30
10/6/2024	3256	RECICLADORA / CATERPILLAR / Modelo: RM-500 / Año: 2007 / Mat.: N/A	611
10/6/2024	1099	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2428 / Año: 2016 / Mat.: FRD 3702	204
10/6/2024	319	CAMION / SCANIA / Modelo: P4506X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3732	171
10/6/2024	281	CAMION / MERCEDES / Modelo: ACTROS 2641 LS / Año: 2012 / Mat.: OTP 2826	315
10/6/2024	1160	CAMIONETA / TOYOTA / Modelo: HILUX / Año: 2007 / Mat.: RAD 5045	41
10/6/2024	918	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2425 / Año: 2022 / Mat.: RAE 6496	250
10/6/2024	287	CAMION / SCANIA / Modelo: G420 / Año: 2009 / Mat.: JTP 0561	320
10/6/2024	1720	RETRO / CAT / Modelo: 322 CL / Año: 2003 / Mat.: N/A	280
10/6/2024	1827	PALA / CAT / Modelo: 938 K / Año: 2013 / Mat.: N/A	45
10/6/2024	3122	TRITURADORA / TEREX PEGSON / Modelo: XR 400 / Año: 2006 / Mat.: N/A	160
10/6/2024	1661	COMBINADA / CAT / Modelo: 416 E / Año: 2011 / Mat.: N/A	94
10/6/2024	1723	RETRO / CAT / Modelo: 336 D LME / Año: 2014 / Mat.: N/A	293
10/6/2024	1826	PALA / CAT / Modelo: 936 F / Año: 1993 / Mat.: N/A	175
10/6/2024	3136	TROMPO / TEREX PEGSON / Modelo: MAXTRAK 1000 / Año: 2006 / Mat.: N/A	411
8/6/2024	ENTRADA	Depósito en frente de obra.	18.100,00
8/6/2024	1826	PALA / CAT / Modelo: 936 F / Año: 1993 / Mat.: N/A	112
8/6/2024	287	CAMION / SCANIA / Modelo: G420 / Año: 2009 / Mat.: JTP 0561	390
8/6/2024	1052	CAMION / MERCEDES / Modelo: 1614 / Año: 1995 / Mat.: GTC 1002	105
8/6/2024	1099	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2428 / Año: 2016 / Mat.: FRD 3702	115
8/6/2024	342	CAMION / SCANIA / Modelo: P450A6X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3714	245
8/6/2024	271	CAMION / SCANIA / Modelo: P 410 / Año: 2016 / Mat.: LTP 3964	350
8/6/2024	3226	PLANTA / CIBER / Modelo: UACF INOVA / Año: 2012 / Mat.: N/A	700



Informe Trimestral de Gestión Ambiental

Código: FC 7.1-0
Versión: 00

Páginas:
51 de 58

8/6/2024	2519	GENERADOR / CAT / Modelo: GEP2004 / Año: 2013 / Mat.: N/A	256
8/6/2024	EXCEPCIÓN	Excepción detallada en Comentarios!	29
8/6/2024	1036	CAMION / MERCEDES / Modelo: L 1618/59 / Año: 1996 / Mat.: FRB 1210	118
8/6/2024	293	CAMION / SCANIA / Modelo: P410 A 6X2 / Año: 2013 / Mat.: JTP 1444	430
8/6/2024	319	CAMION / SCANIA / Modelo: P4506X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3732	178
8/6/2024	1658	RETRO / CAT / Modelo: 416 E / Año: / Mat.: N/A	89
8/6/2024	1630	RETRO / CAT / Modelo: 420 D / Año: 2010 / Mat.: N/A	60
8/6/2024	3411	CAMION / JMC / Modelo: NKRJX3041DSL2DCD / Año: 2010 / Mat.: B 142006	24
7/6/2024	ENTRADA	Depósito en frente de obra.	2.500,00
7/6/2024	2519	GENERADOR / CAT / Modelo: GEP2004 / Año: 2013 / Mat.: N/A	310
7/6/2024	209	TERMOTANQUE / RANDON / Modelo: 26000 L / Año: 1996 / Mat.: FRB 1149	60
7/6/2024	1658	RETRO / CAT / Modelo: 416 E / Año: / Mat.: N/A	40
7/6/2024	325	CAMION / SCANIA / Modelo: P410 A 6X2 / Año: 2013 / Mat.: JTP 1186	100
7/6/2024	3416	CAMION / JAC / Modelo: HFC 1035K / Año: 2024 / Mat.: RAE 7225	35
7/6/2024	1630	RETRO / CAT / Modelo: 420 D / Año: 2010 / Mat.: N/A	40
7/6/2024	3226	PLANTA / CIBER / Modelo: UACF INOVA / Año: 2012 / Mat.: N/A	300
7/6/2024	319	CAMION / SCANIA / Modelo: P4506X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3732	165
7/6/2024	293	CAMION / SCANIA / Modelo: P410 A 6X2 / Año: 2013 / Mat.: JTP 1444	250
7/6/2024	271	CAMION / SCANIA / Modelo: P 410 / Año: 2016 / Mat.: LTP 3964	250
7/6/2024	1826	PALA / CAT / Modelo: 936 F / Año: 1993 / Mat.: N/A	65
7/6/2024	1723	RETRO / CAT / Modelo: 336 D LME / Año: 2014 / Mat.: N/A	300
7/6/2024	1668	TRACTOR / NEW HOLLAND / Modelo: 8030 / Año: 2004 / Mat.: N/A	30
7/6/2024	1750	EXCAVADORA / CATERPILLAR / Modelo: M322D / Año: 2012 / Mat.: N/A	50
7/6/2024	1036	CAMION / MERCEDES / Modelo: L 1618/59 / Año: 1996 / Mat.: FRB 1210	40
7/6/2024	1720	RETRO / CAT / Modelo: 322 CL / Año: 2003 / Mat.: N/A	180
7/6/2024	3122	TRITURADORA / TEREX PEGSON / Modelo: XR 400 / Año: 2006 / Mat.: N/A	170
7/6/2024	ENTRADA	Depósito en frente de obra.	1.500,00
6/6/2024	3411	CAMION / JMC / Modelo: NKRJX3041DSL2DCD / Año: 2010 / Mat.: B 142006	28
6/6/2024	319	CAMION / SCANIA / Modelo: P4506X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3732	190
6/6/2024	1826	PALA / CAT / Modelo: 936 F / Año: 1993 / Mat.: N/A	120
6/6/2024	1095	CAMION / MERCEDES / Modelo: 1728/51 / Año: 2008 / Mat.: RAB 5519	238
6/6/2024	1563	COMPACTADOR / CAT / Modelo: CP 533 E / Año: 2006 / Mat.: N/A	128
6/6/2024	1519	CILINDRO / CAT / Modelo: CS 531 / Año: 1999 / Mat.: N/A	86
6/6/2024	1428	MOTONIVELADORA / CAT / Modelo: 140 M / Año: 2008 / Mat.: N/A	250
6/6/2024	1427	MOTONIVELADORA / CAT / Modelo: 140 H / Año: 2007 / Mat.: N/A	180
6/6/2024	1099	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2428 / Año: 2016 / Mat.: FRD 3702	178
6/6/2024	271	CAMION / SCANIA / Modelo: P 410 / Año: 2016 / Mat.: LTP 3964	150
6/6/2024	319	CAMION / SCANIA / Modelo: P4506X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3732	119
6/6/2024	918	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2425 / Año: 2022 / Mat.: RAE 6496	100
6/6/2024	320	CAMION / SCANIA / Modelo: P4506X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3720	50
5/6/2024	293	CAMION / SCANIA / Modelo: P410 A 6X2 / Año: 2013 / Mat.: JTP 1444	366
5/6/2024	325	CAMION / SCANIA / Modelo: P410 A 6X2 / Año: 2013 / Mat.: JTP 1186	243
5/6/2024	1099	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2428 / Año: 2016 / Mat.: FRD 3702	150
5/6/2024	209	TERMOTANQUE / RANDON / Modelo: 26000 L / Año: 1996 / Mat.: FRB 1149	75
5/6/2024	1826	PALA / CAT / Modelo: 936 F / Año: 1993 / Mat.: N/A	125



Informe Trimestral de Gestión Ambiental

Código: FC 7.1-0
Versión: 00

Páginas:
52 de 58

5/6/2024	3122	TRITURADORA / TEREX PEGSON / Modelo: XR 400 / Año: 2006 / Mat.: N/A	280
5/6/2024	1720	RETRO / CAT / Modelo: 322 CL / Año: 2003 / Mat.: N/A	180
5/6/2024	319	CAMION / SCANIA / Modelo: P4506X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3732	142
5/6/2024	3136	TROMPO / TEREX PEGSON / Modelo: MAXTRAK 1000 / Año: 2006 / Mat.: N/A	440
5/6/2024	3123	SARANDA / POWERSCREEN / Modelo: WARRIOR 1800 / Año: 2004 / Mat.: N/A	116
5/6/2024	3120	SARANDA / POWERSCREEN / Modelo: WARRIOR 1800 / Año: 2007 / Mat.: N/A	95
5/6/2024	3226	PLANTA / CIBER / Modelo: UACF INOVA / Año: 2012 / Mat.: N/A	350
5/6/2024	209	TERMOTANQUE / RANDON / Modelo: 26000 L / Año: 1996 / Mat.: FRB 1149	90
5/6/2024	2519	GENERADOR / CAT / Modelo: GEP2004 / Año: 2013 / Mat.: N/A	180
5/6/2024	1630	RETRO / CAT / Modelo: 420 D / Año: 2010 / Mat.: N/A	70
5/6/2024	287	CAMION / SCANIA / Modelo: G420 / Año: 2009 / Mat.: JTP 0561	385
5/6/2024	251	CAMION / SCANIA / Modelo: T113H6X2 / Año: 1994 / Mat.: RAA 8947	192
4/6/2024	271	CAMION / SCANIA / Modelo: P 410 / Año: 2016 / Mat.: LTP 3964	395
4/6/2024	319	CAMION / SCANIA / Modelo: P4506X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3732	277
4/6/2024	1826	PALA / CAT / Modelo: 936 F / Año: 1993 / Mat.: N/A	170
4/6/2024	1099	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2428 / Año: 2016 / Mat.: FRD 3702	165
4/6/2024	317	CAMION / SCANIA / Modelo: P450 6X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3702	220
4/6/2024	1668	TRACTOR / NEW HOLLAND / Modelo: 8030 / Año: 2004 / Mat.: N/A	51
4/6/2024	3401	CAMION / HYUNDAI / Modelo: MIGHTY 2.5 / Año: 1998 / Mat.: ATM 5025	72
4/6/2024	1658	RETRO / CAT / Modelo: 416 E / Año: / Mat.: N/A	75
4/6/2024	1630	RETRO / CAT / Modelo: 420 D / Año: 2010 / Mat.: N/A	109
4/6/2024	1036	CAMION / MERCEDES / Modelo: L 1618/59 / Año: 1996 / Mat.: FRB 1210	126
4/6/2024	1723	RETRO / CAT / Modelo: 336 D LME / Año: 2014 / Mat.: N/A	551
4/6/2024	1661	COMBINADA / CAT / Modelo: 416 E / Año: 2011 / Mat.: N/A	80
4/6/2024	306	TERMOTANQUE / SANDONATO / Modelo: 2701233 / Año: 2018 / Mat.: FRF 1707	159
4/6/2024	251	CAMION / SCANIA / Modelo: T113H6X2 / Año: 1994 / Mat.: RAA 8947	210
4/6/2024	293	CAMION / SCANIA / Modelo: P410 A 6X2 / Año: 2013 / Mat.: JTP 1444	125
4/6/2024	3411	CAMION / JMC / Modelo: NKRJX3041DSL2DCD / Año: 2010 / Mat.: B 142006	44
4/6/2024	259	CAMION / SCANIA / Modelo: G 420 / Año: 2010 / Mat.: LAB 5747	330
4/6/2024	1052	CAMION / MERCEDES / Modelo: 1614 / Año: 1995 / Mat.: GTC 1002	207
4/6/2024	918	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2425 / Año: 2022 / Mat.: RAE 6496	220
4/6/2024	1563	COMPACTADOR / CAT / Modelo: CP 533 E / Año: 2006 / Mat.: N/A	200
4/6/2024	1519	CILINDRO / CAT / Modelo: CS 531 / Año: 1999 / Mat.: N/A	190
4/6/2024	1427	MOTONIVELADORA / CAT / Modelo: 140 H / Año: 2007 / Mat.: N/A	200
4/6/2024	1750	EXCAVADORA / CATERPILLAR / Modelo: M322D / Año: 2012 / Mat.: N/A	343
4/6/2024	3226	PLANTA / CIBER / Modelo: UACF INOVA / Año: 2012 / Mat.: N/A	600
4/6/2024	2519	GENERADOR / CAT / Modelo: GEP2004 / Año: 2013 / Mat.: N/A	278
3/6/2024	ENTRADA	Depósito en frente de obra.	10.000,00
3/6/2024	1661	COMBINADA / CAT / Modelo: 416 E / Año: 2011 / Mat.: N/A	40
3/6/2024	317	CAMION / SCANIA / Modelo: P450 6X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3702	100
3/6/2024	1630	RETRO / CAT / Modelo: 420 D / Año: 2010 / Mat.: N/A	40
3/6/2024	1658	RETRO / CAT / Modelo: 416 E / Año: / Mat.: N/A	40
3/6/2024	1052	CAMION / MERCEDES / Modelo: 1614 / Año: 1995 / Mat.: GTC 1002	50
3/6/2024	319	CAMION / SCANIA / Modelo: P4506X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3732	150
3/6/2024	271	CAMION / SCANIA / Modelo: P 410 / Año: 2016 / Mat.: LTP 3964	150



Informe Trimestral de Gestión Ambiental

Código: FC 7.1-0
Versión: 00

Páginas:
53 de 58

3/6/2024	293	CAMION / SCANIA / Modelo: P410 A 6X2 / Año: 2013 / Mat.: JTP 1444	150
3/6/2024	1099	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2428 / Año: 2016 / Mat.: FRD 3702	150
3/6/2024	1750	EXCAVADORA / CATERPILLAR / Modelo: M322D / Año: 2012 / Mat.: N/A	100
3/6/2024	2519	GENERADOR / CAT / Modelo: GEP2004 / Año: 2013 / Mat.: N/A	200
1/6/2024	918	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2425 / Año: 2022 / Mat.: RAE 6496	200
1/6/2024	1099	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2428 / Año: 2016 / Mat.: FRD 3702	24
1/6/2024	1563	COMPACTADOR / CAT / Modelo: CP 533 E / Año: 2006 / Mat.: N/A	80
1/6/2024	1052	CAMION / MERCEDES / Modelo: 1614 / Año: 1995 / Mat.: GTC 1002	50
1/6/2024	1519	CILINDRO / CAT / Modelo: CS 531 / Año: 1999 / Mat.: N/A	80
1/6/2024	1427	MOTONIVELADORA / CAT / Modelo: 140 H / Año: 2007 / Mat.: N/A	100
1/6/2024	1826	PALA / CAT / Modelo: 936 F / Año: 1993 / Mat.: N/A	80
1/6/2024	3226	PLANTA / CIBER / Modelo: UACF INOVA / Año: 2012 / Mat.: N/A	400
1/6/2024	1036	CAMION / MERCEDES / Modelo: L 1618/59 / Año: 1996 / Mat.: FRB 1210	50
1/6/2024	283	SEMI REMOLQUE / RANDON / Modelo: SR TQ AF 03 26 3 / Año: 1996 / Mat.: FRD 8254	60
1/6/2024	319	CAMION / SCANIA / Modelo: P4506X2 / Año: 2020 / Mat.: OTP 3732	113
1/6/2024	1658	RETRO / CAT / Modelo: 416 E / Año: / Mat.: N/A	40
1/6/2024	1099	CAMION / MERCEDES / Modelo: ATEGO 2428 / Año: 2016 / Mat.: FRD 3702	150
1/6/2024	2519	GENERADOR / CAT / Modelo: GEP2004 / Año: 2013 / Mat.: N/A	130
1/6/2024	3226	PLANTA / CIBER / Modelo: UACF INOVA / Año: 2012 / Mat.: N/A	410
1/6/2024	2519	GENERADOR / CAT / Modelo: GEP2004 / Año: 2013 / Mat.: N/A	100
1/6/2024	ENTRADA	Depósito en frente de obra.	1.500,00
1/6/2024	ENTRADA	Depósito en frente de obra.	1.500,00

6. Informes de monitoreo de variables ambientales

6.1. Consumo y calidad del agua

El agua que se utiliza en el campamento proviene de la red de OSE, donde vienen registrados los m³ consumidos en cada factura emitida.

7. Flota vehicular afectada a la obra en el periodo informado

La flota afectada a la obra durante el periodo no ha recibido observaciones frente a incumplimientos, frente a emisiones acústicas o a la atmosfera. La consulta se puede hacer desde el sistema informático de control de vehículos.

Se adjunta planilla de equipos disponibles en obrador.



Informe Trimestral de Gestión Ambiental

Código: FC 7.1-0
Versión: 00

Páginas:
54 de 58

CÓD.	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	AÑO	MATRÍCULA	MOTOR/CHASIS	PADRÓN
217	SEMI REMOLQUE	RANDON	SRCTRB0335	1997	FRG 1125	N/A / 9ADC14630VM132482	21780
230	ZORRA	RANDON	RQBAAB0210	2002	ATA 2202	N/A / 9ADB087212M170284	175687
240	ZORRA	VISCAZO	AV10M3R	2007	FRA 8868	N/A / 71008618	902891219
251	CAMION	SCANIA	T113H6X2	1994	RAA 8947	3169265 / 9BSTH4X2ZR3256188	74144
264	MIXER	SCANIA	111	1986	SAD 6137	3023089 / 3210514	353777
267	ZORRA	MONTENEGRO	A2BMB65010M321T	2015	FRC 1138	N/A / 2152327	902891219
278	ZORRA	MONTENEGRO	A2BMB65010M321T	2017	FRD 5081	N/A / 2172529	903092265
287	CAMION	SCANIA	G420	2009	JTP 0561	8131617 / 9BSG6X200A3649781	137564
296	CASAMBA	RANDON	SR BA MC 03 20	2018	FRD 9145	N/A / 9ADB1053JJM424751	903250044
317	CAMION	SCANIA	P450 6X2	2020	OTP 3702	8359013 / 9BSP6X200L3969214	903373796
331	CASAMBA	RODOVALE y BASSO	3 EJES BASCULANTE 20M3	2022	RAE 6024	N/A / 9A9RSB3TANLVDV2039	903600307
333	CASAMBA	RODOVALE y BASSO	3 EJES BASCULANTE 20M3	2023	RAE 8144	N/A / PAPRSB3TAPLDV2049	903688664
918	CAMION	MERCEDES	ATEGO 2425	2022	RAE 6496	906985U1409621 / 9BM958094PB296177	903616082
1036	CAMION	MERCEDES	L 1618/59	1996	FRB 1210	37695510322879 / 9BM386015TB098627	21808
1052	CAMION	MERCEDES	1614	1995	GTC 1002	37690710218331 / 9BM33604RB009298	17164
1078	CAMION	MERCEDES	ATEGO 1628	2011	LAB 7417	90691600899627 / WDB9700751L563971	29420
1095	CAMION	MERCEDES	1728/51	2008	RAB 5519	906953U0773117 / 9BM6931488B590186	111257
1099	CAMION	MERCEDES	ATEGO 2428	2016	FRD 3702	92641U1170433 / 9BM958094GB029789	903050284
1165	CAMIONETA	TOYOTA	HILUX	2013	EMB 1604	2KDA185032 / 8AJER32G104048657	902685148
1427	MOTONIVELADOR	CAT	140 H	2007	N/A	N/A / JCCA03871	N/A
1519	CILINDRO	CAT	CS 531	1999	N/A	N/A / 3WMM00055	N/A
1546	NEUMATICO	CAT	PS 360 B	2000	N/A	N/A / 9LS00082	N/A
1563	COMPACTADOR	CAT	CP 533 E	2006	N/A	N/A / VBZG00292	N/A
1630	RETRO	CAT	420 D	2010	N/A	/ DCFDP26827	N/A
1658	RETRO	CAT	416 E	N/A	N/A	/ EVCBD02126	N/A
1661	COMBINADA	CAT	416 E	2011	N/A	G4D10795 / CBD01745	N/A
1720	RETRO	CAT	322 CL	2003	N/A	/ CKHEK00269	N/A
1723	RETRO	CAT	336 D LME	2014	N/A	/ DCM4T00299	N/A
1750	EXCAVADORA	CATERPILLAR	M322D	2012	N/A	/ CATM322DCD2W00339	N/A
1826	PALA	CAT	936 F	1993	N/A	/ 7GL00049	N/A
2403	BALANZA	OHAUS	NV 1201	2023	N/A	/ 8343254431	CAP MAX 1,2Kg
2404	BALANZA	OHAUS	NVT22000	2023	N/A	/ 8341537733	CAP MAX 22Kg
2519	GENERADOR	CAT	GEP2004	2013	N/A	/ OLY00000KLN0564	N/A
3120	SARANDA	POWERSCREEN	WARRIOR 1800	2007	N/A	/ PID00123A75D05017	N/A
3122	TRITURADORA	TEREX PEGSON	XR 400	2006	N/A	/ 400047DFXR	N/A
3123	SARANDA	POWERSCREEN	WARRIOR 1800	2004	N/A	/ 12300073	N/A
3136	TROMPO	TEREX PEGSON	MAXTRAK 1000	2006	N/A	/ 100264CL	N/A
3226	PLANTA	CIBER	UACF INOVA	2012	N/A	/ T60020	N/A
3229	TERMINADORA	BARBER GREENE	BG 260 B	N/A	N/A	/	N/A
3250	HOT PATCH	ROSCO SOBRE CAMIÓN FREGHTLINER		1999		/ SERIE 1FV67FAA8XHA32567	
3401	CAMION	HYUNDAI	MIGHTY 2.5	1998	ATM 5025	D4AFWD43955 / KMFGA17FPWC134662	319471
3404	CAMION	FAW	CA 1041	2012	LDB 1767	4DC210E30182667 / LFNA4H9XBJA19543	182650
3411	CAMION	JMC	NKRJX3041DSL2DCD	2010	B 142006	A3033912 / LEFYFCG25BHN00347	552538
3416	CAMION	JAC	HFC 1035K	2024	RAE 7225	N4005854 / LJ11KBAC5R8590029	903647558

8. Personal afectado a la obra

Durante el periodo trabajaron 54 funcionarios en la ejecución de la obra.

9. Proveedores de servicios e insumos

Se cuenta con los servicios e insumos de los siguientes proveedores:

- ADINEL S.A. – Estación de servicio ANCAP Tacuarembó.
- Barométrica Pereira – Alquiler y limpieza de baños químicos.
- AFLECOR S.A. – Retiro de residuos peligrosos.
- APALE señalización – Alquiler y provisión de balizas y flechas.
- Cielo Azul Cementos y Calizas – Provisión de cemento portland.
- BERMAC S.A. – Provisión de caños prefabricados de hormigón.
- FIVISA S.A. – Provisión de cañerías de PVC.

10. Actividades de Capacitación

Se realizó capacitación de inducción/repaso de conocimientos/entrenamiento del personal, corresponde a funcionarios afectados a obras en ejecución de la empresa en la zona. Se adjunta ficha.



Informe Trimestral de Gestión Ambiental

Código: FC 7.1-0
Versión: 00

Páginas:
55 de 58

Ficha de capacitación y entrenamiento	Código: Versión: Páginas: 1 de 2
--	--

DATOS DE LA CAPACITACIÓN/ ENTRENAMIENTO

Lugar: <i>Talleres obra 110244</i>	Fecha/Periodo: <i>26/8/2024</i>	Duración (horas): <i>2</i>
Nombre del capacitador: <i>PRL Ajoyadas - Tec Prev. Mario Huel</i>		Firma: <i>[Signature]</i>

Temas tratados: *contenido del decreto 12/14 y del Plan de Seguridad e Higiene. Riesgos generales y específicos asociados a sus tareas, medidas preventivas, operaciones de equipos, máquinas y herramientas señaladas general de obra, riesgo eléctrico, primeros auxilios, evacuaciones, medidas preventivas para todas las áreas.*

DATOS DE LOS PARTICIPANTES

Nombre y apellido	Nfuncionario	Firma
<i>Roberto Ferreira</i>	<i>2918</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Cesar Silva</i>	<i>2800</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Apostol Tapia</i>	<i>1891</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Leonardo Babil</i>	<i>230</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Richard Suarez</i>	<i>2487</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Diaz Huel</i>	<i>7122</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Hernesto Lopez</i>	<i>62</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Bruno Borges</i>	<i>2948</i>	<i>[Signature]</i>
<i>José Suarez</i>	<i>2771</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Sergio de la Lanza</i>	<i>2384</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Dario Rossi</i>	<i>2898</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Elio Valiente</i>	<i>2847</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Mario Vint</i>	<i>206</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Fernando Riquelme</i>	<i>2817</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Filippo Acosta</i>	<i>2756</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Juanro Rodriguez</i>	<i>7111</i>	<i>[Signature]</i>

Observaciones:





Informe Trimestral de Gestión Ambiental

Código: FC 7.1-0
Versión: 00

Páginas:
56 de 58

Ficha de capacitación y entrenamiento	Código: Versión: Páginas: 2 de 3
---------------------------------------	--

DATOS DE LA CAPACITACIÓN/ ENTRENAMIENTO

Lugar: *Montevideo, Obra 110244* Fecha: *26/8/2024* Duración (horas): *2*
Sindicato SM Gregorio de Polina Período:

Nombre del capacitador: *PRL Abogados - Tec Prev. HARLO MADAL* Firma: *[Handwritten Signature]*

Temas tratados:
 -
 -
 -

DATOS DE LOS PARTICIPANTES

Nombre y apellido	Nfuncionario	Firma
<i>Juan Enrique</i>	<i>251</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
<i>Richard Alves</i>	<i>2664</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
<i>Cristian Cerver</i>	<i>189</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
<i>Eustavo Tulas</i>	<i>2901</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
<i>Jose Turilo</i>	<i>170</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
<i>Federico Callero</i>	<i>2827</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
<i>Jose Gonzalez</i>	<i>143</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
<i>Leonardo de Cunto</i>	<i>2881</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
<i>Andrés López</i>	<i>2635</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
<i>Cesar Farías</i>	<i>936</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
<i>Arnoldo Meneses</i>	<i>1807</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
<i>Jorge del Santol</i>	<i>2601</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
<i>Cristian Nuñez</i>	<i>2009</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
<i>Bruno Felix</i>	<i>15</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
<i>José Tejera</i>	<i>180</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
<i>Fabio Godoy</i>	<i>2864</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>

Observaciones:





Informe Trimestral de Gestión Ambiental

Código: FC 7.1-0
Versión: 00

Páginas:
58 de 58

11. Interacción con la comunidad local

No se registran interacciones en el periodo.

12. Auditorías Ambientales

No se registran auditorias en el periodo.

13. Contingencias

No se registran contingencias en el periodo.