



Expediente N° 2024-10-3-0006491

Ministerio  
de Transporte  
y Obras Públicas

N° OID:  
2.16.858.2.10002652.66570.2024103.0006491

Prioridad: **Normal**  
Acceso restringido: **No**

Tipo de Expediente: Gestión Ambiental

Oficina origen: Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DGS - DIRECCION  
GENERAL 10/001/10000000 / DGS - DPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

Asunto: DIVISION REGIONAL 3 REMITE INFORME TRIMESTRAL DE GESTION  
AMBIENTAL 11 CORRESPONDIENTE AL PERIODO SETIEMBRE - NOVIEMBRE  
2024 - LICITACION CVU M/80, EMPRESA MOLINSUR - GRINOR SA -

Fecha iniciado: 20/12/2024 01:30:18

Fecha valor: 20/12/2024

Clasificación: **Público**

Elemento físico: **No**

## Resumen de actuaciones clasificadas

<b>Nro. Actuación</b>	<b>Oficina</b>	<b>Usuario</b>	<b>Clasificación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Folio Inicio</b>	<b>Folio Fin</b>
---------------------------	----------------	----------------	----------------------	--------------	-------------------------	----------------------

## Lista de vinculaciones del expediente

<b>Relación</b>	<b>Dependencia</b>	<b>Nro expediente</b>	<b>Fecha Vinculación</b>
-----------------	--------------------	-----------------------	--------------------------

## REGIONAL 3 ENVÍA DOCUMENTACIÓN PARA INGRESO

LEIDY MELLO

jue 19/12/2024 15:48

Para: MTOP - Unidad Administracion Documental <adm.documental@mtop.gub.uy>;

Categorías: Carmen

 2 archivos adjuntos (2 MB)

Elevación ITGA - 11 M80.pdf; 250924 11mo ITGA\_CV\_Ruta 8.pdf;

Buenas tardes; se adjunta documentación para generar expediente.

Saludos

Leidy Mello

D.N.V. Reg. 3

Melo



Ministerio  
de Transporte  
y Obras Públicas

Melo, 19 de diciembre de 2024

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

ORGANO DE CONTROL

Contrato CVU

Ing. José MARTUC

Se eleva a los efectos que correspondan Informe Trimestral de Gestión Ambiental 11 septiembre 2024 – noviembre 2024 Licitación CVU M/80: "Mantenimiento por Niveles de Servicio de Ruta 8, en Ruta 8, tramo: 310k000 – Aceguá ejecutada por la empresa MOLINSUR - GRINOR S.A.

Sin otro particular saluda a Ud. muy atte.

M.T.O.P. – D.N.V.

Ing. Gustavo TETTAMANTI

DIRECTOR DE OBRA



## UNDECIMO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 8, Tramo 310k000-Aceguá



16 de diciembre 2024

### I.- Objetivo

El presente informe tiene como objetivo comunicar el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental presentado por el Consorcio Grinor-Molinsur para el mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 8, Tramo 310k000-Aceguá.

El período que abarca son los meses Septiembre - Noviembre 2024. El presente informe aplica a todos los trabajadores de la empresa que están involucrados directamente con tareas de esta obra.

### II.- Actividades desarrolladas en el trimestre

Workvial, RUT 050079520010 realizó las tareas de: tapado de pozos, corte de pasto y limpieza de faja en todo el tramo de la obra. Así como las tareas de limpieza y reparación de desagües/alcantarillas.

Grinor realizó las tareas de bacheo superficial de mezcla asfáltica, en el tramo entre el km. 310 y el km. 327

### III.- Cumplimiento de requisitos de AAPs

La obra no ha requerido durante este periodo la tramitación de Autorización Ambiental Previa ante la DINACEA.

### IV.- Gestión de Canteras

Durante este periodo no se utilizó ninguna cantera  
La mezcla proviene de Serviam. **Ver Anexo 1 (habilitacion)**

### V.- Registros de Gestión Ambiental

Durante este periodo se realizó una actualización del pliego de gestión ambiental atado a la modificación del contrato

El consumo de agua potable es de tipo comercial distribuida en bidones.

Por el tipo de actividades ejecutadas, no fue necesaria la utilización de agua proveniente de cursos permanentes.

Durante el periodo no se realizó ninguna capacitación

- Agua potable:

TRIMESTRE	TIPO	VOLUMEN
Sep-Nov24	<u>Agua potable para beber</u>	<u>0.15m<sup>3</sup></u>



**UNDECIMO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL**  
**Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 8, Tramo**  
**310k000-Aceguá**



- Consumo de recursos granulares

Durante el trimestre de referencia, no hubo consumo de granulares:

Material Granular CBR >80 (m <sup>3</sup> )	Arena (m <sup>3</sup> )	Piedra (m <sup>3</sup> )	Polvo de Cantera (m <sup>3</sup> )

Se colocaron baños químicos en el tramo en los que se están realizando trabajos. Los baños químicos son limpiados semanalmente por el personal cada vez que es necesario. **Ver anexo 2**

- Retiro y destino final de residuos asimilables a urbanos

Los residuos asimilables a urbanos que provienen del almuerzo del personal y limpieza general se disponen en bolsas que se llevan posteriormente a la ciudad de Melo. Diariamente, se genera cómo máximo, una bolsa de residuos.

TRIMESTRE	TIPO	VOLUMEN
Sep-Nov 24	Asimilables a urbanos	150 L

- Retiro y destino final de residuos peligrosos

Los residuos peligrosos del trimestre fueron retirados por la empresa Eco gestiones. Retiro de residuos peligrosos **Ver anexo 3**

- El consumo de combustibles en el trimestre fue el siguiente:

Trimestre	Gasoil (L)	Nafta (L)
Sep-Nov2024	8840	2743



## UNDECIMO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 8, Tramo 310k000-Aceguá



- Mantenimiento preventivo de maquinaria:  
En el periodo no se realizó ningún mantenimiento.
- Lavado de maquinaria:  
No se realizó en el periodo
- Informes de monitoreo de variables ambientales:  
No se realizó ningún monitoreo durante el periodo

### VI.- Listado de proveedores de insumos y servicios

- Rosi S.R.L. Rut: 030097810012 – Estación de Servicio
- ANCAP-DUCSA – Combustibles
- Serviam

### VII.- Flota Vehicular afectada a la obra en el período informado

#### Workvial

2 Tractores Valtra A750 NEW HOLLAND 6630  
4 desmalezadoras  
2 motosierras

#### Grinor

Fresadora (PF2)  
Compactador neumático (CN6)  
Terminadora de Asfalto (TA5)  
Minicargador (MC3)  
Camión regador de asfalto (DA1)  
Aplanadora (CDA4)  
Retroexcavadora combinada (RC4)  
Camión (CA14)  
Selladora Crafcó

### VIII.- Plantilla de personal afectado a la obra en el período informado

En el período de referencia, de una u otra forma han participado directamente de la obra, 8 funcionarios pertenecientes a WorkVial, oriundas principalmente de Durazno y Melo. 10 funcionarios pertenecientes a Grinor, oriundas principalmente de Canelones.

Todos cuentan con su uniforme, zapatos de trabajo, chaleco reflectivo, casco, guantes, tapones u orejeras, y mascarillas según corresponde, cuyo uso es controlado periódica y aleatoriamente por los técnicos prevencionistas de ambas empresas.



## UNDECIMO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 8, Tramo 310k000-Aceguá



### IX.- Auditorías Ambientales

Durante el periodo se recibió una auditoría ambiental por parte del cliente el día 01/10/2024. En la que quedo plasmada una no conformidad que a la fecha ya fue resuelta. En los **anexos 5,6,7**. se encuentra el expediente, la nota y el tratamiento de la no conformidad.

### X.- Contingencias

Durante el periodo no ocurrió ninguna contingencia. Para disminuir la probabilidad de contingencias por derrames de hidrocarburos, se utiliza la mínima cantidad de combustibles en los frentes de obra. El suministro de combustible a la maquinaria en el frente de obra se realiza desde camiones surtidores asistiéndose con bandejas estancas a los efectos de evitar derrames accidentales sobre el suelo y agua.

### XI.- Registros fotográficos





## UNDECIMO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 8, Tramo 310k000-Aceguá



### XII.- Actividades a realizarse en el siguiente periodo

Durante el período comprendido entre Diciembre – Febrero. 2025, se realizarán las siguientes

actividades:

- \_ Corte de pasto y limpieza de faja.
- \_ Mantenimiento de Señalización (horizontal y vertical).
- \_ Reparación de Alcantarillas
- \_ Mantenimiento de las obras de arte.
- \_ Bacheo

### XIII.- Anexos

#### - Anexo 1

  
Ministerio  
de Ambiente

1987 MINISTERIO DE AMBIENTE

Expte. 2022/005121  
R.M. 868/2022

Montevideo, 05 OCT. 2022

VISTO: estos antecedentes vinculados a la comunicación realizada por SERVIAM S.A. respecto de su proyecto de extracción de piedra partida para obra pública, ubicado en el Padrón N° 1264, de la 9na sección catastral del departamento de Lavalleja (Exp. 2022/36001/005121);

RESULTANDO: I) que por Resolución Ministerial N° 635/022, de 2 de agosto de 2022, se otorgó a la interesada Autorización Ambiental Previa y Autorización Ambiental de Operación para la extracción de material granular sujeta al estricto cumplimiento de las condiciones allí expresadas;

II) que con fecha 8 de agosto de 2022 se presentó la interesada manifestando que la comunicación se realizó para la extracción de piedra partida y no de material granular;

CONSIDERANDO: que habiéndose asimismo, padecido error en el Certificado de Clasificación del proyecto, corresponde rectificar el ordinal 1° de la Resolución Ministerial N° 635/022 de 2 de agosto de 2022 en el sentido que se dirá;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

EL MINISTRO DE AMBIENTE  
RESUELVE:

1°. Rectifíquese las referencias de "material granular" indicadas en el Certificado de Clasificación de proyecto, de 17 de junio de 2022, y en la Resolución Ministerial N° 635/022, de 2 de agosto de 2022, en particular, las indicadas en el ordinal 1° de la misma, autorizándose a SERVIAM S.A. en su lugar, la extracción de piedra partida.

2°. Previénese a la interesada que las demás condiciones establecidas en la Resolución Ministerial N° 635/022, de 2 de agosto de 2022 permanecen vigentes e incambiables.

3°. Esta Resolución se dicta en aplicación de las normas en que se funda, por lo que es sin perjuicio de otros permisos o autorizaciones y de los derechos que a terceros pudieran corresponder.

4°. Notifíquese a la Interesada, remítase copia de la presente a la Intendencia de Lavalleja y a la Dirección Nacional de Minería y Geología. Cumplido, vuelva al Área de Evaluación de Impacto Ambiental, a sus efectos.

Adrián Peña Robaina  
Ministro de Ambiente



UNDECIMO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL  
 Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 8, Tramo  
 310k000-Aceguá



- Anexo 2

PIEZA BAÑO QUIMICO			WORKVIAL
FECHA	NOMBRE	FIRMA	
23/8/24	DARWIN CAWEN	Darwin	
30/8/24	DARWIN CAWEN	Darwin	
01/9/24	DARWIN CAWEN	Darwin	
13/9/24	RUBEN FERREYRA	Ruben	
20/9/24	RUBEN FERREYRA	Ruben	
27/9/24	DARWIN CAWEN	Darwin	
4/10/24	DARWIN CAWEN	Darwin	
11/10/24	DARWIN CAWEN	Darwin	
18/10/24	DARWIN CAWEN	Darwin	
25/10/24	DARWIN CAWEN	Darwin	
01/11/24	CARLOS ROCHA	Carlos Rocha	
08/11/24	CARLOS ROCHA	Carlos Rocha	
15/11/24	CARLOS ROCHA	Carlos Rocha	
22/11/24	CARLOS ROCHA	Carlos Rocha	
29/11/24	CARLOS ROCHA	Carlos Rocha	

- Anexo 3

**ECOGESTIONES OLECAR SA**  
 Darío Silva 857 - Telefax 4642 8100  
 Melo - Cerro Largo  
 E-mail: olecar@olecar.com.uy  
 web: http://www.ecogestiones.info/

**GRINOR SA**  
 Dirección: T. Tres

**GUIA DE TRANSPORTE**  
 RUT 213590620014  
 N° 109182

DIA	MES	ANO	HORA
20	11	2024	12:10

VEHICULO: EMB 6518  
 RUTA: 8 - km 320

RECIPIENTES RECOLECTADOS  
 1 Bolsa en Termino

RESIDUOS SOLIDOS  
 Tierra contaminada  
 Hidrocarburo

RESIDUOS LIQUIDOS

OBSERVACIONES: Se retiró de Obrador  
 R 8 km 320, tierra contaminada  
 Nicolás S

INSPECCION



**UNDECIMO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL**  
**Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 8, Tramo**  
**310k000-Aceguá**



- **Anexo 4**

**7.2 No Conformidades**

Ref.	Descripción	Requisito
01	En el campamento móvil del frente de obras de bacheo – P03, al momento de la auditoría no estaba presente la infraestructura prevista para una gestión de residuos apegada al PGA. En ese punto, se encontraron residuos de mezcla asfáltica y derrames de emulsión sobre el suelo desnudo, sin estar temporalmente acopiados como residuos contaminantes, según lo previsto en el PGA.	Apartado 6.2 del MAV 2015.
Tipo de NC: 2		Código del hallazgo: RS – 4, RS-6.
<b>Evidencia.</b> Foto 12.2-4, Foto 12.2-5, Foto 12.2-6.		



**UNDECIMO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL**  
**Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 8, Tramo**  
**310k000-Aceguá**



- **Anexo 5**

Melo, 31 de octubre de 2024.

**DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD**

**M/80 Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta8, tramo: 310k000 - Aceguá**

**COMUNICADO DE OBRA - N°19**

**CONSORCIO MOLINSUR S.A. – GRINOR S.A.**

**TR Ing. Hugo HERNANDEZ**

**Asunto: Notificación Auditoría Ambiental DICA – Expediente N°2024-10-3-0005090**

Se notifica resultado de la Auditoría Ambiental de fecha 1 de octubre de 2024, en la misma se establecen No Conformidades y se realizaron Observaciones:

**7.2 No Conformidades**

01 - En el campamento móvil del frente de obras de bacheo – P03, al momento de la auditoría no estaba presente la infraestructura prevista para una gestión de residuos apegada al PGA. En ese punto, se encontraron residuos de mezcla asfáltica y derrames de emulsión sobre el suelo desnudo, sin estar temporalmente acopiados como residuos contaminantes, según lo previsto en el PGA.

Apartado 6.2 del MAV 2015.

Código del hallazgo: RS – 4, RS-6.



**UNDECIMO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL**  
**Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 8, Tramo**  
**310k000-Aceguá**



- **Anexo 6**

Licitación Pública M/80  
 "Mantenimiento por niveles de servicio de Ruta 8, tramo 310k000 – Aceguá"

Treinta y Tres, 21 de noviembre 2024

Sr. Director de Obra  
 Dirección Nacional de Vialidad  
 Ing. Gustavo Tettamanti  
Presente

De nuestra consideración:

Por la presente nota, detallamos plan de acción definido para el tratamiento de las no conformidades detectadas en la Auditoría Ambiental realizada el 1° de octubre de 2024.

**NC 01**

Ref.	Descripción	Requisito
01	En el campamento móvil del frente de obras de bacheo – P03, al momento de la auditoría no estaba presente la infraestructura prevista para una gestión de residuos apegada al PGA. En ese punto, se encontraron residuos de mezcla asfáltica y derrames de emulsión sobre el suelo desnudo, sin estar temporalmente acopiados como residuos contaminantes, según lo previsto en el PGA.	Apartado 6.2 del MAV 2015.
Tipo de NC: 2		Código del hallazgo: RS – 4, RS-6.
Evidencia. Foto 12.2-4, Foto 12.2-5, Foto 12.2-6.		

**Acciones preliminares**

Se levantó el material contaminado detectado en la auditoría y se gestionó su entrega al operador habilitado Ecogestiones.

**Evidencias**





**UNDECIMO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL**  
**Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 8, Tramo**  
**310k000-Aceguá**



- Anexo 7



### Análisis de Causas

El lugar donde se encontraron los derrames de emulsión y restos de mezcla asfáltica no oficiaba en principio de campamento móvil sino que era una zona definida temporalmente para el estacionamiento de algunos equipos, cerca de donde estaban trabajando.

### Acciones Correctivas

Se resuelve trabajar con la cuadrilla de asfalto para que se traslade con tachos de residuos (principalmente peligrosos) que acompañen el tren de trabajo. Asimismo, se les entrega a cada cuadrilla el producto utilizado para remediación de suelos "Biodeclean", con el objetivo de atender pequeños derrames operativos.

#### 7.3 Observaciones

Ref.	Descripción	Requisito
02	En la alcantarilla ubicada en Ruta 8 progresiva 321K300, al momento de la auditoría había restos de mezcla asfáltica ubicados en un sector con pendiente hacia el curso de agua.	Apartado 4.3.3 del PGA
Evidencia: Foto 12.1-5		Código del hallazgo: RS - 4

### Acciones preliminares

El material observado se retiró a la zona de acopios autorizada por la Dirección de Obra.

Sin otro particular, saluda a usted atentamente,

Ing. Héctor Machín



**UNDECIMO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL**  
**Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 8, Tramo**  
**310k000-Aceguá**



MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2024-10-3-0006491
Oficina Actuante:	DGS - DPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	
Fecha:	20/12/2024 01:34:34	
Tipo:	Enviar	

*Se envía para prosecución del trámite.*

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2024-10-3-0006491-Mail ITGA M80.pdf	Sí
2	2024-10-3-0006491-Elevación ITGA - 11 M80.pdf	Sí
3	2024-10-3-0006491-250924 11mo ITGA_CV_Ruta 8.pdf	Sí

Firmante:
TEJERA ESPINOSA, CARMENCITA BEATRIZ

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2024-10-3-0006491
Oficina Actuante:	DNI - DIV. MANTENIMIENTO 10/003/10022000	
Fecha:	08/01/2025 10:21:41	
Tipo:	Informar	

Con lo informado por la DDOO pase a Gestión Ambiental para conocimiento, análisis y posterior remisión a CVU.

Firmante:
MARTUCCI MORRONE, JOSE

MTOPI	EXPEDIENTE N°
	2024-10-3-0006491
Oficina Actuante:	DNV - DPTO. CALIDAD AMBIENTAL, LABORAL Y DE MATERIALES 10/003/10010000
Fecha:	22/01/2025 09:42:42
Tipo:	Enviar

El ITGA recibido es de aceptación por este Departamento, se remite a la UCAT con destino a la CVU

Firmante:
GOYENECHÉ, MARTIN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2024-10-3-0006491
Oficina Actuante:	DNI - UNIDAD DE COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA - UCAT	
Fecha:	24/01/2025 17:44:43	
Tipo:	Enviar	

Pase a CVU.

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA

MTOP	EXPEDIENTE N° 2024-10-3-0006491
Oficina Actuante:	DNV - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400
Fecha:	27/01/2025 18:25:12
Tipo:	Elevar

Atento a los informes precedentes, se eleva a la Dirección General de Secretaría con destino al Asesor del Sr. Ministro, Ing. Carlos González, para su conocimiento y consideración sugiriendo la remisión de los presentes obrados a la Corporación Vial del Uruguay S.A.

Actuante:
POSTIGLIONE SALVO, DIANA
Pase a Firma
CIGANDA HERNAN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2024-10-3-0006491
Oficina Actuante:	DNI - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	28/01/2025 10:10:57	
Tipo:	AUTO- Constancia de Pase a Firma	

AG - Constancia de Firma.

Pase a Firma		
CIGANDA HERNAN	28/01/2025 10:10:56	Avala el documento

MTO		EXPEDIENTE N°
		2024-10-3-0006491
Oficina Actuante:	MINISTRO - 10/000/00000000	
Fecha:	29/01/2025 11:20:50	
Tipo:	Enviar	

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS.

29 de enero de 2025

Por instrucción del Sr. Asesor Ing. Carlos O. González, se sugiere el envío de los presentes obrados a la Corporación Vial del Uruguay S.A para prosecución de tramite.---

Firmante:
Viviano Gonzalez Maria Victoria

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2024-10-3-0006491
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000	
Fecha:	29/01/2025 14:41:14	
Tipo:	Enviar	

**DIRECCIÓN GENERAL**

Pase a Administración Documental.

Teniendo en cuenta los informes precedentes, se remiten estas actuaciones a la CVU S.A., para la prosecución del trámite correspondiente.

Firmante:
SOLER MALLO, GRACIELA RITA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2024-10-3-0006491
Oficina Actuante:	DGS - DPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	
Fecha:	29/01/2025 14:53:37	
Tipo:	Enviar	

Pase a la Corporacion Vial del Uruguay SA

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Firmante:
SALDIVIA, SUSAN