

N° OID:

2.16.858.2.10002652.66570.2024103.0004871

Prioridad: Normal

Acceso restringido: No

Gestión Ambiental Tipo de Expediente:

Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000 / DGS - DPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

Oficina origen:

REGIONAL 1 REMITE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE A FEBRERO 24 REFERENTE A LA

LICITACIÓN C/143. Asunto:

Fecha iniciado: 02/10/2024 15:32:16 Fecha valor: 02/10/2024

Clasificación: **Público**

Elemento físico: No

Resumen de actuaciones clasificadas

| Nro. | Oficina | Usuario | Clasificación | Fecha | Folio | Folio |
|-----------|---------------|---------|---------------|-------|--------|-------|
| Actuación | ~ · · · · · · | | | | Inicio | Fin |

Lista de vinculaciones del expediente

| Relación | Dependencia | Nro expediente | Fecha Vinculación |
|----------|-------------|----------------|-------------------|

MARIA NOELIA CLARK

De: EVANGELINA SUAREZ

Enviado el: miércoles, 2 de octubre de 2024 11:51 **Para:** MTOP - Unidad Administracion Documental

Asunto: crear exp.

Datos adjuntos: elevacion ITga dic-feb 24.pdf; ITGA C 143 Ruta 63 dic - feb 2024.pdf

Categorías: Noe

Buenos días, adjunto documentación para crear expediente, enviar a la bandeja de la Regional

Muchas Gracias.



Tec. Adm. Evangelina Suárez http://www.mtop.gub.uy
D.N.V - Regional I – M.T.O.P
Teléfono: 23218037 Interno 12

Dirección: Av. Garzón 2128 - Montevideo.

_MAIL.pdf Folio n° 1

Informe Trimestral de Gestión Ambiental Período Diciembre a Febrero 2024





| FECHA: | Diciembre a Febrero/2023 |
|---------------------|--|
| OBRA: | Ruta 63 C-143 Entre 0k700 y 21k600 |
| UBICACIÓN: | Departamento de Canelones |
| CLIENTE: | Corporación Vial del Uruguay - DNV- MTOP |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 14 meses |
| INICIO: | Setiembre/2023 |
| FIN PREVISTO: | Octubre/2024 |

| 1 Actividades desarrolladas en la obra en el período que se informa | .3 |
|---|----|
| 2 Actualizaciones de los documentos ambientales | .3 |
| 3 Cumplimiento de requisitos de AAPs | .3 |
| 4 Gestión de Canteras | .3 |
| 4.1 Canteras de Toscas | .3 |
| 4.2 Canteras de Arcilla | .3 |
| 4.3 Canteras de Limo | .3 |
| 4.4 Canteras de Arena | .3 |
| 4.5 Canteras de Piedras | .3 |
| 5 Registros de Gestión Ambiental | .4 |
| 6 Informes de monitores de variables ambientales | |
| 6.1 Análisis de calidad del agua | .4 |
| 6.2 Calidad de agua en el campamento | .4 |
| 6.3 Mediciones de niveles de presión sonora | |
| 6.4 Mediciones de otros parámetros ambientales | |
| Emisiones de polvo | .4 |
| Emisiones de gases | .4 |
| Emisiones de fluidos | .4 |
| Gestión de residuos | |
| Residuos domésticos sólidos | |
| Neumáticos fuera de uso | |
| Baterías | |
| 7 Flota vehicular afectada a la obra en el período informado. | |
| 7.1 Consumo de combustible. | |
| 7.2 Consumo de energía | |
| 8 Plantilla de personal afectado a la obra en el período informado | .6 |
| 9 Listado de proveedores de insumos y servicios para la obra que han actuado en el período que se | |
| informa, ratificada por el Técnico Ambiental en cuanto a que todos ellos están al día con el | |
| cumplimiento de sus obligaciones en materia de gestión ambiental. | |
| 10 Actividades de capacitación | |
| 11 Interacción con la comunidad local | |
| 12 Auditorías ambientales | |
| 13 Contingencias | |
| Anexo 1 | |
| Remitos de baterías/Cubiertas/Aceite usado/Chatarra | |
| Anexo 2 | ١2 |
| Anexo 3 | 15 |



1 Actividades desarrolladas en la obra en el período que se informa

En este período, se continua con el recargo de material granular y se comienza con la tarea de reciclado de material granular con cemento portland. Además, se realiza la terea de imprimación reforzada.

2 Actualizaciones de los documentos ambientales

No existe actualización en el trimestre.

3 Cumplimiento de requisitos de AAPs

No hay AAPs.

4 Gestión de Canteras

4.1 Canteras de Toscas

Para la ejecución del tramo en cuestión se han utilizado hasta la fecha 39.149 m3 de balasto natural, proveniente cantera aprobada cita en padrón N° 6601 en la 5° sección catastral del departamento de Florida

4.2 Canteras de Arcilla

En esta etapa, no se registró consumo de otros materiales granulares.

4.3 Canteras de Limo

No se registró consumo de estos materiales

4.4 Canteras de Arena

No se registró consumo de estos materiales

4.5 Canteras de Piedras

Para la ejecución de la imprimación reforzada de utilizaron 695 m3 de polvo de cantera.



5 Registros de Gestión Ambiental

Ver Anexo 1

6 Informes de monitores de variables ambientales

6.1 Análisis de calidad del agua

No se realizaron ya que no se utiliza agua de pozo ni se generan efluentes.

6.2 Calidad de agua en el campamento

Se compra agua mineral envasada en bidones.

6.3 Mediciones de niveles de presión sonora

No se realizaron mediciones en este período.

6.4 Mediciones de otros parámetros ambientales

Emisiones de polvo

En este período las emisiones de polvo fueron mínimas debido a la poca presencia de equipos y camiones.

Emisiones de gases

Las emisiones de gases son las generadas por los motores a combustión de los equipos y vehículos que están asociados a la obra. Para disminuir al máximo las emisiones se realiza mantenimiento periódico de los equipos.

Emisiones de fluidos

Los servicios higiénicos son baños químicos alquilados que son desagotados semanalmente.

Los fluidos de cambios de lubricantes y demás actividades de mantenimiento de equipos son envasados y llevados a los respectivos obradores para donde empresas habilitadas son las encargadas de su disposición final.



Gestión de residuos

La gestión de residuos se realiza según se describe en el PGA, y según Matriz de Gestión de Residuos. (RG 6120.01 Matriz de Aspectos Ambientales).

Quedan registros internos de los residuos en planilla destinada para tal fin (RG 8110.01) y en remitos externos.

Residuos domésticos sólidos

Los residuos domésticos son recolectados periódicamente y depositados en vertedero de la IMC, sito en Con. Eduardo Pérez.

Neumáticos fuera de uso

Los neumáticos en desuso se disponen en NCFU, ver adjunto, Anexo 1.

Baterías

Las baterías en desuso se entregan a empresa habilitadas, Afrecor o Márgenes del Río.

Otros residuos contaminados, como ser lubricantes, trapos, etc se entregan a esas mismas empresas, remito adjunto. Anexo 1

7 Flota vehicular afectada a la obra en el período informado.

- -1 Retroexcavadora
- -2 Motoniveladora
- -1 Combinada
- -2 Compactadores simples
- -2 Compactador Neumático
- -3 Camiones cisterna
- Vehículos livianos
- Recicladora
- Distribuidor de Cemento



7.1 Consumo de combustible.

Los consumos de combustibles mensuales aproximados fueron los siguientes.

setiembre 9.000 lt
 octubre 14.800 lt
 noviembre 22.900 lt
 diciembre 11.300 lt
 enero 8.100 lt
 febrero 34.700 lt

7.2 Consumo de energía

El consumo de energía eléctrica es el de una vivienda normal ya que en el obrador no contamos con equipos que tengan un consumo elevado. En promedio se consumen 200 kw

8 Plantilla de personal afectado a la obra en el período informado

El personal en obra se compone fundamentalmente de maquinistas con el apoyo de operarios que ofician de banderilleros, apuntadores, atracadores y apoyo a topografía. Con un total aproximado de 25 personas.

9 Listado de proveedores de insumos y servicios para la obra que han actuado en el período que se informa, ratificada por el Técnico Ambiental en cuanto a que todos ellos están al día con el cumplimiento de sus obligaciones en materia de gestión ambiental.

Ver anexo 3

10 Actividades de capacitación

En el período se realizó inducción en:

- Condiciones de seguridad en el trabajo
- Señalización de obra

Ver listado adjunto, Anexo 2.



11 Interacción con la comunidad local

Asociaciones hípicas locales, han solicitado al MTOP, realizar una banquina de un metro de ancho a ambos lados ya que es una ruta por la que se realizan raides hípicos periódicamente.

12 Auditorías ambientales

No se han realizado auditorias

13 Contingencias

No ocurrieron contingencias en el período.



Anexo 1

Residuos contaminados Remitos de baterías/Cubiertas/Aceite usado/Chatarra

| R.U.T. 21 642970 0015 N° 01307 AFRECOR Somos Resider | 70 | el.: 2311 9915 |
|---|-----------|----------------|
| CERTIFICADO DE RECEPCIÓN PARA RESIDUOS INDUSTRIA empresa AFRECOR S.A., autorizada por la Dirección Naci entifica el retiro de los siguientes residuos: | ALES | |
| FECHA DE RECEPCIÓN: 12/1 | 0/23 | 4 |
| RESIDUO | CANTIDAD | UNIDAD |
| CARTON | 0,5 | H3 |
| FILTHOUS MOCESTE | 1 | H3 |
| LU | 7 | 7000 BOR |
| BARROS | 7 | BOISAS |
| AGUA CONTRHUMBA | 1 | LOOR |
| DATOS DEL GENERADOR / CLIENTE RUT: | | |
| RAZÓN SOCIAL: MOLINGUK SP | | 0 |
| LUGAR DE RETIRO: Cho EDUNKDO | FUS. | mes lore |
| OCALIDAD: DEPART | AMENTO: | ספרושוש |
| PERSONA DE CONTACTO / RESPONSABLE: | Suelows | OPinin |
| TELÉFONO DE CONTACTO: | | |
| DINAMA AAO MI 1262/2019 - TRANSF | PORTE RDN | 0344/2019 |
| | S Catt | - |
| | | |



Retiro NFU Nº 5999



Remito

Transportista

| Número: | 5999 | Matricula: | LTP6015 |
|------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|
| Fecha de retiro: | 18/10/2023 19:08:45 | Razon Social: | REVICLASS |
| Cantidad total: | 14 | RUT: | 217665550011 |
| | | Dirección: | Camino Alcion 5300 Montevideo |

Generador

Acopio regional

| Nombre: | MOLINSUR SA | Fecha de entrega: | 18/10/2023 20:08:45 |
|---------------|------------------------------|-------------------|------------------------|
| RUT/CI: | 213242880015 | Nombre: | MONTEVIDEO, CANELONES, |
| 15 7 | 6384+PFJ Ciudad de la Costa. | | MALDONADO y ROCHA |
| Dirección: | Departamento de Canelones | RUT/CI: | 123456789123 |
| Departamento: | Canelones | Dirección: | |
| | | Departamento: | Montevideo |

Acopio regional habilitado en el marco del Plan Maestro de neumáticos de la CINU, Fideicomiso N°28241/2016. Los residoso seria derivados a alguno de los destinos habilitados por el plancreúso, recauchutaje, reciclaje y/o valorización energética y material.

Detalle de residuo de Neumático fuera de uso (Categoría II)


| Cantidad total (unidades): | 14 |
|----------------------------|----|
| Autos camionetas | 0 |
| Birrodados | 0 |
| Bolsones polvo | 0 |
| Camaras | 0 |
| Omnibus camiones | 10 |
| Otras | 0 |
| Viales agricolas | 4 |

Firma

| Generador | Transportista | Acopio |
|-------------|---------------|---|
| MOLINSUR SA | REVICLASS | MONTEVIDEO, CANELONES, MALDONADO y ROCHA |



Residuos comunes, Domésticos y Orgánicos





Mantenimiento equipos.

| CODIGO EQUI | OBRA ,T | OPERADOR | MANTENIMIENTO | HS REALES | KMS REALES | PÉRDID 🏰 | FILTROS | v | FLUIDOS | TEXTO LIBRE | FECH. ↓↑ |
|----------------|---------|----------|---------------|-----------|------------|----------|---------------|----------|--------------|-------------|----------|
| CA32 | R63 | Martin | | | 105172 | | AM/CO/TCO/AIM | | AM | | 04-09-23 |
| MN6 | R63 | Alvaro | 500 | 9150 | | - | AM/CO/TCO/AIM | | AM | | 02-10-23 |
| MN6 | R63 | Alvado | 2000 | 9197 | | - | AH1/AH2/TR | | TR/MD/DIF/AH | | 10-10-23 |
| PC6 | R63 | | | 4386 | | - | AM/CO | | AM | | 17-10-23 |
| CA13 | R63 | Eduardo | | | 490869 | - | AM/CO/TCO/AIM | | AM/DIF/CAJA | | 07-11-23 |
| CA32 | R63 | Martin | | | 111377 | | AM/CO/TCO/AIM | | AM | | 13-11-23 |
| MN6 | R63 | | 250 | 9406 | | | AM/CO/TCO | | AM | | 21-11-23 |




Anexo 2 Capacitación

| CIS | REC | GISTRO DE CAPAC Lista de asistenc | CITACIÓN | RG Vers | ión: 1 ión: 1 ia: 02/2018 |
|---|--|--|---|--|--|
| EMPRESA | 1 Adiasol | | T TWO STORY | - 1 | 1- |
| DURACIÓN | 2 Hs | | FECHA | 16/11 | 23 |
| En el día de la fec Dec. 125/014, dic | ha hamar muticipada | de una charla sobre SEGI Tec. Prev Ricaldo | HOJA JRIDAD EN OBR | A, según lo el | Stablecido en el |
| Protecciones cole Prevención de la l mantenimiento), 8 Derecho y obligac | Ricegos asociados a fin de estudio y plan de ctivas. EPP (Uso, ma Empresa, acciones a s D) Rol del Prevencionis tiones de cada uno de | ridades de la Industria de li ¿Enfermedad Profesional. Las etapas de la obra. Me- las etapas de la obra. Me- e seguridad. Plan de Contintenimiento, control, criteri- seguir respecto a la prever- tal, Capataz, Delegado de cada uno de ellos así con de Detención de tareas. | Principales Rie lidas Preventivas ingencia. Sistem los de selección. Ición de riesgos, Seguridad. Direction | esgos de la ob- Trabajos sur a de comunici- vida útil), 6) G 7) Equipos y I- tor de obra. R | ora (Bilógicos, perpuestos, 4) ación 5) lestión de la Herramientas (Uso y fol IGTSS y BSE |
| | | NÓMINA DE ASISTE | NTES | | |
| N | ombre | Fir | | | C.I. |
| Morole | | FEGAC | 105 | 19 | 991200 |
| FABIAN | | LARROC | | 5 | 7729821 |
| d To 1001 | of handle | ecipos - sehic sal silles sholy dragas | | | 00121 |
| | | | | | |
| Comentarios, obse | rvaciones o sugeren | cias: | 1 | | |
| | Firr | ma y Matricula del Respo | nd 8/2 | rita | |
| | | 1/ | | | |
| | 001/508 \ 99 3 | 244063 - e-mail: contact | o@cis.com.uy - | www.cis.con | n.uy |



| CAPACITACIÓN CONCIENTIZACIÓN REUNION INDUCCION (L & 3) ASISTENTES Nº NOMBRE PUESTO FIRMA 1 FOLSE TUDE TO BOLLO BOLLO 2 ROLLO BOLLO BOLLO 3 GUBTIL DIST 4 5 | Pag 1 de 1 |
|--|------------|
| ASISTENTES N° NOMBRE PUESTO FIRMA 1 Forte Male all to Follower land and formation of the follower land and formation of the | luo |
| PORTORISTO FIRMA 1 Fore Tollist to Foreland Robbs Carpbollo. 2 Robbs Carolado Robbs Carpbollo. 4 | lio |
| 1 Fore Tolkis als Aro Fofellewie love 2 Rolling barrels Bolto barrels love 4 | lao |
| 2 Rollo Carolalla Salto Carpollo. 3 Galia Disa Elles | ao _ |
| 4 | |
| 4 | |
| | |
| 5 | |
| | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | A Distance |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| MATERIAL UTILIZADO MATERIAL ENTREGADO | N. 1 |
| Norman Part Politica Gestion | 7 Molini |
| FIRMA DOCENTE/COORDINADOR | |
| 6 | |
| | |







Anexo 3

Stalori-Bitafal:

PROGRAMA CUIDADO RESPONSABLE DEL MEDIO AMBIENTE

AUDITORIA 2023







Tienen el agrado de CERTIFICAR que la compañía

STALORI S.A.

Victoria de Carrasco 2058, Colonia Nicolich, Canelones, Uruguay

Ha obtenido un puntaje de 8,6/10 en la auditoría realizada por LSQA el día 15 de diciembre de 2023. El presente certificado tiene validez de 3 años a partir de la fecha de realizada la auditoría. Con dicha actuación, la empresa ha contribuido al esfuerzo de ASIQUR en lograr que sus asociados actúen responsablemente en el CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN EL URUGUAY

Montevideo, 22 de diciembre de 2023

Oscar Rufener

Jorge Arismendi Director Ejecutivo

CIMSA.

Compañía Industrializadora de Minerales S.A.





Montevideo, 13 de septiembre de 2024.

A solicitud de Molinsur S.A., es que respondemos a las inquietudes planteadas referidas a la producción de cemento.

Compañía Industrializadora de Minerales S.A. es una organización con un sistema de gestión de la calidad certificado, según la norma ISO 9001:2015, desde el año 2018. El alcance del sistema incluye la producción, comercialización y entrega de cementos. Adjunto certificado.

Además, de acuerdo con la norma UNIT 20, tenemos certificados los productos Cemento Pórtland Normal CPN40 y Cemento Pórtland Fillerizado CPF40, se adjunta nota del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.

Finalmente, dentro del sistema de gestión incluimos el cumplimiento de los requisitos legales ambientales, determinados tanto por la legislación vigente como por la Autorización Ambiental de Operación, otorgada por el Ministerio de Ambiente.

Saluda atentamente

Por HMSA
Ing. Quím. Bernardo Álvarez
(CJPPU No. 73768)



Colón, 2 de octubre de 2024

División Construcción Obras Nacionales

Ing. Ernesto Carballo

Ref: licitación C/143, Ruta 63 de San Ramón-A° Tala

Se eleva ITGa Diciembre- febrero 24 presentado por empresa Molinsur S.A de la obra de referencia.

Sin más, saluda atte.



Ing. Diego Ferrari Sub Jefe Regional

I

| MTOP | | EXPEDIENTE N° | |
|---|--------|---------------------|--|
| WITOP | | 2024-10-3-0004871 | |
| Oficina Actuante: DGS - DPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL | | | |
| Fecha: | 02/10/ | 02/10/2024 15:53:56 | |
| Tipo: | Elevar | | |

Se envia a la División Regional 1.

| | Archivos Adjuntos | | | | |
|---|---|------------------|--|--|--|
| # | Nombre | Convertido a PDF | | | |
| 1 | 2024-10-3-0004871-MAIL.pdf | Sí | | | |
| 2 | 2024-10-3-0004871-ITGA C 143 Ruta 63 dic - feb 2024.pdf | Sí | | | |
| 3 | 2024-10-3-0004871-elevacion ITga dic-feb 24.pdf | Sí | | | |

| Firmante: |
|---------------------------------|
| Timanc. |
| CLARK ARÉVALO, MARIA NOELIA |
| CLAIRIX AIRL VALO, WARMA NOLLIA |

| MTOD | | EXPEDIENTE N° | |
|---|--------|---------------------------------|--|
| MTOP | | 2024-10-3-0004871 | |
| Oficina Actuante: DNV - DIV. REGIONAL 1 10/003/10031Z01 | | DIV. REGIONAL 1 10/003/10031Z01 | |
| Fecha: | 02/10/ | 02/10/2024 15:59:24 | |
| Tipo: Enviar | | | |

siga el tramite.

| Firmante: |
|-------------------------|
| SUAREZ LODO, EVANGELINA |

| MTOP | | EXPEDIENTE N° |
|---|---------------------|---|
| MTOP | | 2024-10-3-0004871 |
| Oficina Actuante: DNV - DPTO. GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO 10/003/10022100 | | DPTO. GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO 10/003/10022100 |
| Fecha: | 03/10/2024 14:04:59 | |
| Tipo: Enviar | | |

Pase a la División Técnicas de Construcción a sus efectos.

| Firmante: | |
|-----------------------------|--|
| CARBALLO BETANCURT, ERNESTO | |

| MTOP | | EXPEDIENTE N° |
|--|---------------------|-------------------|
| | | 2024-10-3-0004871 |
| Oficina Actuante: DNV - DPTO. CALIDAD AMBIENTAL, LABORAL Y DE MATERIALES 10/003/10010000 | | · |
| Fecha: | 11/11/2024 13:52:57 | |
| Tipo: Enviar | | |

Se ha recibido ITGA de la obra C-143 periodo Dic 23 - Feb 24, el cual se remite a la UCAT con destino a la CVU.

| Firmante: |
|-------------------|
| GOYENECHE, MARTIN |

 $Apia Documentum \hspace{3.5cm} Folio \ n^{\circ} \ 21$

| MTOP | | EXPEDIENTE N° |
|-------------------|---------------------|---|
| | | 2024-10-3-0004871 |
| Oficina Actuante: | DNV - | UNIDAD DE COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA - UCAT |
| Fecha: | 29/01/2025 12:52:02 | |
| Tipo: Enviar | | |

Pase a CVU.

| Firmante: |
|-------------------------------|
| CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA |

| МТОР | | EXPEDIENTE N° | |
|-------------------|--|---------------------|--|
| MITOP | | 2024-10-3-0004871 | |
| Oficina Actuante: | Oficina Actuante: DNV - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400 | | |
| Fecha: | 29/01/ | 29/01/2025 17:02:52 | |
| Tipo: | Elevar | | |

Atento a los informes precedentes, se eleva a la Dirección General de Secretaría con destino al Asesor del Sr. Ministro, Ing. Carlos González, para su conocimiento y consideración sugiriendo la remisión de los presentes obrados a la Corporación Vial del Uruguay S.A.

| Actuante: | |
|--------------------------|--|
| POSTIGLIONE SALVO, DIANA | |
| Pase a Firma | |
| CIGANDA HERNAN | |

| МТОР | | EXPEDIENTE N° |
|-------------------|---|------------------------------|
| MITOP | | 2024-10-3-0004871 |
| Oficina Actuante: | nte: DNV - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400 | |
| Fecha: | 03/02/ | 2025 09:44:28 |
| Tipo: | AUTC | - Constancia de Pase a Firma |

AG - Constancia de Firma.

| Pase a Firma | | |
|----------------|---------------------|--------------------|
| CIGANDA HERNAN | 03/02/2025 09:44:27 | Avala el documento |

| МТОР | | EXPEDIENTE N° |
|-------------------|---------------------------|-------------------|
| | | 2024-10-3-0004871 |
| Oficina Actuante: | MINISTRO - 10/000/0000000 | |
| Fecha: | 04/02/ | 2025 09:09:22 |
| Tipo: | Enviar | |

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS.

04 de febrero de 2025

Por instrucción del Sr. Asesor Ing. Carlos O. González, se sugiere el envío de los presentes obrados a la Corporación Vial del Uruguay S.A para prosecución de tramite.---

| Firmante: |
|---------------------------------|
| Viviano Gonzalez Maria Victoria |

| MTOP | | EXPEDIENTE N° |
|-------------------|--------|-----------------------------------|
| | | 2024-10-3-0004871 |
| Oficina Actuante: | DGS - | DIRECCION GENERAL 10/001/10000000 |
| Fecha: | 04/02/ | 2025 15:19:24 |
| Tipo: | Enviar | |

DIRECCIÓN GENERAL

Pase a Administración Documental.

Teniendo en cuenta los informes precedentes, se remiten estas actuaciones a la CVU S.A., para la prosecución del trámite correspondiente.

| Firmante: |
|----------------------------|
| SOLER MALLO, GRACIELA RITA |

| МТОР | | EXPEDIENTE N° |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| MTOP | | 2024-10-3-0004871 |
| Oficina Actuante: | DGS - DPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL | |
| Fecha: | 05/02/2025 09:01:46 | |
| Tipo: | Enviar | |

Se remite a la Corporación Vial del Uruguay S. A.

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

| S.A. |
|-----------------------------|
| Firmante: |
| CLARK ARÉVALO, MARIA NOELIA |