



Expediente N° 2024-10-3-0006430

Ministerio  
de Transporte  
y Obras Públicas

N° OID:  
2.16.858.2.10002652.66570.2024103.0006430

Prioridad: **Normal**  
Acceso restringido: **No**

Tipo de Expediente: Gestión Ambiental

Oficina origen: Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000 / DGS - DPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

Asunto: REGIONAL 9 REMITE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL N° 8 REFERENTE AL CONTRATO M/86 "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO EN RUTA 3, TRAMO: RÍO SAN JOSÉ (KM 95) - ARROYO GRANDE (KM 243)" EMPRESA CONSTRUCTORA SERVIAM S.A.

Fecha iniciado: 17/12/2024 11:32:59

Fecha valor: 17/12/2024

Clasificación: **Público**

Elemento físico: **No**

## Resumen de actuaciones clasificadas

<b>Nro. Actuación</b>	<b>Oficina</b>	<b>Usuario</b>	<b>Clasificación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Folio Inicio</b>	<b>Folio Fin</b>
---------------------------	----------------	----------------	----------------------	--------------	-------------------------	----------------------

## Lista de vinculaciones del expediente

<b>Relación</b>	<b>Dependencia</b>	<b>Nro expediente</b>	<b>Fecha Vinculación</b>
-----------------	--------------------	-----------------------	--------------------------

## MARIA NOELIA CLARK

---

**De:** MYRIAM GRILL  
**Enviado el:** martes, 17 de diciembre de 2024 06:59  
**Para:** MTOP - Unidad Administracion Documental  
**Asunto:** Para hacer Apia  
**Datos adjuntos:** M86 8 ITGA Setiembre-Noviembre 24.pdf; elevitga8.docx  
**Categorías:** Noe

Buenos días.

Adjunto para iniciar expte y enviar a Ing. Goyeneche. Agradezco devolver número de apia.

Sds.  
Myriam



## INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL – N° 8 Período: Setiembre – Noviembre 2024

Contrato M/86: “Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 3,  
Tramo: Río San José (km 95) – Arroyo Grande (km 243)”

### INTRODUCCIÓN

El contrato M/86: “Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 3, Tramo: Río San José (km 95) – Arroyo Grande (km 243)”, tiene por objeto la ejecución de obras de rehabilitación, refuerzo estructural y “Puesta a Punto” para alcanzar las exigencias en cuanto a estándares de calidad, y el posterior mantenimiento por niveles de servicio de calzada y banquina, señalización vertical, obras de arte mayor y menor, y faja de dominio público, por un plazo de 48 meses.



Diciembre 2024


Dirección: Treinta y Tres 413 – San José, Uruguay  
Teléfono: (00598) (434) 29371 – (00598) (434) 29003  
Fax: (00598) (434) 29763  
Email: administracion@serviam.com.uy





Tal como el nombre del Contrato lo menciona, la obra se desarrolla sobre la Ruta 3, desde el Río San José cercano a la Ciudad de San José de Mayo (al Sur) hasta Arroyo Grande cercano a Pueblo Andresito (al Norte), atravesando prácticamente por sus ejes a los departamentos de San José y Flores.

Como se informó oportunamente, con la modificación de Contrato se agregaron obras en el recorrido conformado por lo que se conoce como "By Pass Carreta Quemada" y como "Camino El Éxodo", las que ya fueron finalizadas en Enero 2024. Cabe mencionar que los tramos agregados son exclusivamente para ejecución de obras de mejora, pero no son parte de los trabajos rutinarios de Mantenimiento.



La gestión ambiental del contrato, y en particular de las obras, se enmarca en el PGA presentado al comienzo del Contrato, y en el nuevo PGA de Modificación de Contrato presentado en el mes de Agosto 2023.

**OBRADORES**

El obrador principal y de mantenimiento está instalado en el Depósito Central de la empresa, ubicado en la localidad de Juan Soler del Departamento de San José (parte del Padrón N°215), en la progresiva 38K500 de Ruta 11, próximo a la intersección con Ruta 23.

**Diciembre 2024**

Dirección: Treinta y Tres 413 – San José, Uruguay  
 Teléfono: (00598) (434) 29371 – (00598) (434) 29003  
 Fax: (00598) (434) 29763  
 Email: administracion@serviam.com.uy





## MAQUINARIA

### Mantenimiento

El mantenimiento de las máquinas y equipos se realiza en talleres de la zona y, eventualmente, en el taller ubicado en el obrador central de Soler.

Se recurre a la utilización de nuestro camión especializado en lubricación y mecánica ligera, identificado como CLU-01, para atender equipos de dificultosa movilidad.

El abastecimiento de combustible se efectúa en el surtidor ubicado en el depósito central, o en estaciones de servicio cercanos al punto de trabajo, y eventualmente recurrimos a la utilización de nuestro camión especializado en el abastecimiento de gasoil, identificado como CSU-01.

La maquinaria empleada en obra está sometida a un chequeo rutinario de equipo, que comprende una revisión de neumáticos, sistema eléctrico, hidráulico, motor, nivel de fluidos, funcionamiento de limpia parabrisas, dirección y amortiguación, de forma de garantizar su correcto desempeño y evitar pérdidas de combustibles, aceites y lubricantes.

El mantenimiento periódico de los equipos comprende cambios de aceites, filtros, correas, fluidos de freno e hidráulicos y neumáticos según especificación del fabricante del equipo o normas de la Empresa, y se registra en la Aplicación Móvil de Mantenimiento de Flota, actualmente bajo el nombre "GoDoWorks Fleet" (GDW). Cabe agregar que cada equipo cuenta con al menos un botiquín de primeros auxilios, un extintor y un listado con los teléfonos de emergencia.

El lavado de maquinaria se realiza en el obrador de Juan Soler, en una plataforma de hormigón armado con pendiente hacia una pileta de tratamiento de lodos, que consiste en una cámara compartimentada en dos sectores, que permite por un lado el pasaje de líquidos y por otro la retención de aceites y sólidos.

Esta pileta es inspeccionada periódicamente y si corresponde se realiza la limpieza de esta. Los residuos sólidos y líquidos que surgen de esta limpieza son entregados a gestores autorizados por DINAMA.

### Diciembre 2024

Dirección: Treinta y Tres 413 – San José, Uruguay  
Teléfono: (00598) (434) 29371 – (00598) (434) 29003  
Fax: (00598) (434) 29763  
Email: [administracion@serviam.com.uy](mailto:administracion@serviam.com.uy)





## Listado de Equipos utilizado en el trimestre

De acuerdo a nuestro seguimiento, podemos indicar que durante el período informado el listado de las máquinas y equipos utilizados fue el siguiente:

DESIGNACION	GRUPO	TIPO	MARCA	MATRICULA	Código
CAMIÓN	ASFALTO	REGADOR DE ASFALTO	VW	MAJ9084	CAS-07
COMPACTADOR	ASFALTO	NEUMATICOS	HAMM	----	CN-05
CAMIÓN DOBLE CABINA	TRANSPORTE	PESO MEDIANO	HYUNDAI	MAG2011	CPM-09
CAMIÓN DOBLE CABINA	TRANSPORTE	PESO MEDIANO	HYUNDAI	MAH1179	CPM-17
CAMIÓN DOBLE CABINA	TRANSPORTE	PESO MEDIANO	HYUNDAI	MAH1180	CPM-18
CAMIÓN DOBLE CABINA	TRANSPORTE	PESO MEDIANO	HYUNDAI	MAH2373	CPM-20
CAMIÓN DOBLE CABINA	TRANSPORTE	PESO MEDIANO	HYUNDAI	MAH8601	CPM-24
CAMIÓN CABINA SIMPLE	TRANSPORTE	PESO MEDIANO	VW	MAJ6698	CPM-31
COMPACTADOR	MOVIMIENTO DE TIERRA - BASES	CILINDRO LISO VIBRATORIO C	BOMAG	----	CR-15
FRESADORA	ASFALTO	TAMBOR 200 CM.	WIRTGEN		FR-07
MOTONIVELADORA	MOVIMIENTO DE TIERRA - BASES	ARTICULADA	CATERPILLAR	----	MN-13
RETRO EXCAVADORA	MOVIMIENTO DE TIERRA - BASES	COMBINADA	CATERPILLAR	----	RCN-14
RETRO EXCAVADORA	MOVIMIENTO DE TIERRA - BASES	COMBINADA	JCB	----	RCN-16
RETRO EXCAVADORA	MOVIMIENTO DE TIERRA - BASES	COMBINADA	JOHN DEERE	----	RCN-20
TRACTOR AGRICOLA	AREAS VERDES	DOBLE TRACCION	MASSEY FERGUSON	----	TA-28
TRACTOR AGRICOLA	AREAS VERDES	DOBLE TRACCION	JOHN DEERE	----	TA-29
TRACTOR AGRICOLA	AREAS VERDES	DOBLE TRACCION	JOHN DEERE	----	TA-33
TRACTOR AGRICOLA	AREAS VERDES	DOBLE TRACCION	JOHN DEERE	----	TA-34
TRACTOR AGRICOLA	AREAS VERDES	DOBLE TRACCION	JOHN DEERE	----	TA-36
TRACTOR AGRICOLA	AREAS VERDES	DOBLE TRACCION	JOHN DEERE	----	TA-39
TRACTOR AGRICOLA	AREAS VERDES	DOBLE TRACCION	MASSEY FERGUSON	----	TA-45
TRACTOR AGRICOLA	AREAS VERDES	DOBLE TRACCION	LANDINI	----	TA-49
TERMINADORA DE ASFALTO	ASFALTO		VOGELE	----	TAS-04

Corresponde aclarar que algunos de estos equipos no permanecen el 100% del tiempo en exclusividad en este Contrato, ya que cumplen tareas en otros contratos.

Diciembre 2024

Dirección: Treinta y Tres 413 – San José, Uruguay  
 Teléfono: (00598) (434) 29371 – (00598) (434) 29003  
 Fax: (00598) (434) 29763  
 Email: administracion@serviam.com.uy





## Consumo de combustibles y registro de mantenimientos de los equipos considerados

A modo indicativo, se muestra el consumo de combustible de algunos de los equipos durante el período considerado, y un informe como ejemplo de los registros de mantenimiento obtenido a partir del sistema "GoDoWorks Fleet" (GDW).

MATRICULA	Código	Litros
MAJ9084	CAS-07	3494
----	CN-05	2693
MAG2011	CPM-09	1641
MAH1179	CPM-17	759
MAH1180	CPM-18	1108
MAH2373	CPM-20	1321
MAH8601	CPM-24	1505
MAJ6698	CPM-31	1923
----	CR-15	322
	FR-07	2828
----	MN-13	4080
----	RCN-14	2879
----	RCN-16	2058
----	RCN-20	2672
----	TA-28	2482
----	TA-29	1576
----	TA-33	1699
----	TA-34	2645
----	TA-36	2284
----	TA-39	2360
----	TA-45	725
----	TA-49	2100
----	TAS-04	1000

### Diciembre 2024

Dirección: Treinta y Tres 413 – San José, Uruguay  
 Teléfono: (00598) (434) 29371 – (00598) (434) 29003  
 Fax: (00598) (434) 29763  
 Email: [administracion@serviam.com.uy](mailto:administracion@serviam.com.uy)





FECHA	CÓDIGO VEHÍCULO	MATRÍCULA	TIPO CAMBIO	DESTINO	TIPO DE ACEITE	LITROS	HRS ACTUAL	HRS PRÓXIMO CAMBIO	KM ACTUAL	KM PRÓXIMO CAMBIO	CAMBIO DE FILTRO
28/11/2024	CG-03	MAH3487	Cambio Completo	CARTER	AVEROIL GLOBAL 10W40 (MOTOR)	26	10268	10718	0	0	Si
26/11/2024	RCN-14	RCN-14	Cambio Completo	CARTER	15W40 (MOTOR)	12	4866	5366	0	0	Si
26/11/2024	TA-34	TA-34	Cambio Completo	CARTER	AVEROIL GLOBAL 10W40 (MOTOR)	9	6377	6877	0	0	Si
18/11/2024	RCN-20	RCN-20	Cambio Completo	CARTER	AVEROIL GLOBAL 10W40 (MOTOR)	13	3317	3817	0	0	Si
15/11/2024	MN-13	MN-13	Cambio Completo	CARTER	15W40 (MOTOR)	20	4345	4845	0	0	Si
12/11/2024	CPM-24	MAH8601	Cambio Completo	CARTER	AVEROIL GLOBAL 10W40 (MOTOR)	9	0	0	210733	225733	Si
12/11/2024	CPM-24	MAH8601	Cambio Completo	CAJA DE CAMBIOS / TRANSMISIÓN	MAXIGEAR TS4500 GL4-GL5 (75W90 TRANSMISION)	5	0	0	210733	270733	No
05/11/2024	TA-45	TA-45	Cambio Completo	CARTER	AVEROIL GLOBAL 10W40 (MOTOR)	10	2675	3175	0	0	Si
01/11/2024	CPM-18	MAH1180	Cambio Completo	CARTER	AVEROIL GLOBAL 10W40 (MOTOR)	10	0	0	222010	237010	Si
01/11/2024	CPM-18	MAH1180	Cambio Completo	CAJA DE CAMBIOS / TRANSMISIÓN	MAXIGEAR TS4500 GL4-GL5 (75W90 TRANSMISION)	4	0	0	222010	282010	No
30/10/2024	CPM-17	MAH1179	Cambio Completo	CARTER	AVEROIL GLOBAL 10W40 (MOTOR)	10	0	0	285994	300994	Si
29/10/2024	CAS-07	MAJ9084	Cambio Completo	CARTER	15W40 (MOTOR)	20	2335	2835	0	0	Si
29/10/2024	TA-36	TA-36	Cambio Completo	CARTER	AVEROIL GLOBAL 10W40 (MOTOR)	8	8014	8514	0	0	Si
18/10/2024	TA-33	TA-33	Cambio Completo	CARTER	AVEROIL GLOBAL 10W40 (MOTOR)	9	10572	11072	0	0	Si
17/10/2024	CPM-20	MAH2373	Cambio Completo	CARTER	AVEROIL GLOBAL 10W40 (MOTOR)	9	0	0	262939	277939	Si
14/10/2024	CPM-17	MAH1179	Cambio Completo	CARTER	AVEROIL GLOBAL 10W40 (MOTOR)	10	0	0	285165	300165	Si
14/10/2024	TA-49	TA-49	Cambio Completo	CARTER	15W40 (MOTOR)	9	390	690	0	0	Si
07/10/2024	TA-39	TA-39	Cambio Completo	CARTER	AVEROIL GLOBAL 10W40 (MOTOR)	9	6066	6566	0	0	Si
24/09/2024	RCN-16	RCN-16	Cambio Completo	CARTER	15W40 (MOTOR)	13	3576	4076	0	0	Si
17/09/2024	CN-05	CN-05	Cambio Completo	CARTER	AVEROIL GLOBAL 10W40 (MOTOR)	8	4936	5436	0	0	Si
17/09/2024	CN-05	CN-05	Cambio Completo	SISTEMA HIDRAULICO	MAXIFLUID HVLP 46 (HIDRAULICO)	85	4936	8825	0	0	Si
17/09/2024	CPM-31	MAJ6698	Cambio Completo	CARTER	AVEROIL GLOBAL 10W40 (MOTOR)	8	0	0	75904	90904	Si
04/09/2024	TA-28	TA-28	Cambio Completo	CARTER	AVEROIL GLOBAL 10W40 (MOTOR)	9	9578	10078	0	0	Si
04/09/2024	TA-28	TA-28	Cambio Completo	SISTEMA HIDRAULICO	MAXIFLUID JD SAE10W30 (HIDRAULICO)	47	9578	10578	0	0	Si

Corresponde volver a aclarar que algunos de los equipos no han estado el 100% del tiempo en esta obra.

### Medidas de gestión

Se aplican las medidas de gestión ambiental establecidas en el P-05 "Control Operacional" y en el Nuevo Manual Ambiental, poniendo especial énfasis en las siguientes acciones:

- envasado de los aceites recuperados y filtros usados en tambores, debidamente identificados y tapados, acopiados transitoriamente sobre una pileta para contención de derrames, hasta su disposición final a cargo de una empresa autorizada.
- construcción de una pileta de contención de derrames para los tanques de almacenamiento de combustible en el obrador.

### Diciembre 2024

Dirección: Treinta y Tres 413 – San José, Uruguay  
 Teléfono: (00598) (434) 29371 – (00598) (434) 29003  
 Fax: (00598) (434) 29763  
 Email: administracion@serviam.com.uy





- contar con bandejas o tachos de boca ancha para las operaciones de mantenimiento (cambio de fluidos, etc.),
- instruir al personal sobre la necesidad de cumplir con las medidas de seguridad y planes de contingencia en las tareas de mantenimiento y abastecimiento.
- para controlar el consumo de combustible se utiliza un software y una aplicación móvil en celulares usados específicamente para ese propósito
- se realizan mantenimientos programados de toda la flota de equipos y vehículos, además de una renovación continua de la maquinaria de forma de asegurar que los equipos en uso sean óptimos en rendimiento, desempeño, emisiones, etc.

### **CANTERAS**

Las canteras consideradas para el Contrato están definidas desde el inicio en el PGA.

Durante estos tres meses se ha utilizado una de las canteras previstas, la que denominamos como "Cantera Pavón", ubicada en el Padrón 19.069 de la 7ma. Sección Catastral del Departamento de San José, cuya documentación sobre la última renovación fue adjuntada en el ITGA N° 4.

### **Planta Asfáltica**

Desde comienzos del mes de Setiembre se encuentra en etapa intensa de mantenimiento, y no está aún operativa al emitirse en presente informe.

### **TRANSPORTE DE MATERIALES**

Durante estos tres meses, por tareas de mantenimiento, se han transportado materiales desde el Obrador, y desde la Cantera de tosca y piedra al punto de obra sobre la Ruta, utilizando camiones propios.

### **Medidas de gestión**

Se aplican las medidas de gestión ambiental establecidas en el Nuevo Manual Ambiental, poniendo especial énfasis en las siguientes acciones:

- uso de mallas plásticas para cubrir las cargas y evitar la caída/voladura de materiales durante el transporte,
- regulación y control de la velocidad de circulación de los camiones,

Diciembre 2024

Dirección: Treinta y Tres 413 – San José, Uruguay  
Teléfono: (00598) (434) 29371 – (00598) (434) 29003  
Fax: (00598) (434) 29763  
Email: [administracion@serviam.com.uy](mailto:administracion@serviam.com.uy)





- riego con agua en los caminos de circulación para aplacar la emisión de polvo en caso de ser necesario.
- Colocación de carteles visibles en las zonas de acceso y circulación de camiones, para que los usuarios de la ruta identifiquen claramente la salida y entrada de camiones, de forma de prevenir a los conductores.

## PERSONAL

Se encuentran trabajando permanentemente sobre el mantenimiento unos 14 operarios, siendo casi la totalidad habitantes de la zona.

### Salud Ocupacional del Personal

Todo el personal dispone de uniforme, zapatos de seguridad, chaleco reflectivo, casco, guantes, tapones u orejeras, y mascarillas; según se corresponda con la tarea que desempeña y el lugar donde lo hace.

Se dispone en los lugares de trabajo de las Fichas de Seguridad de todos los combustibles y productos químicos que se manejan. Los recipientes de los productos que se utilizan se encuentran correctamente identificados y tapados mientras no estén en uso. Se dispone de elementos para controlar eventuales derrames de materiales, tales como baldes con arena, bandejas, etc.

### Medidas de gestión

Se aplica la normativa vigente en el país, poniendo especial énfasis en las siguientes acciones:

- suministro de agua potable a las diferentes cuadrillas (dejamos constancia que el personal en general lleva sus propios recipientes térmicos)
- entrega de los elementos de protección que corresponden, según la tarea desempeñada, advirtiéndolo al operario de cómo usarlos, así como de la obligatoriedad de hacerlo,
- existen, en obra, botiquines de primeros auxilios para atención inmediata,
- disponer en los lugares de trabajo de las Fichas de Seguridad de los combustibles y productos que se utilizan.

Diciembre 2024

Dirección: Treinta y Tres 413 – San José, Uruguay  
Teléfono: (00598) (434) 29371 – (00598) (434) 29003  
Fax: (00598) (434) 29763  
Email: [administracion@serviam.com.uy](mailto:administracion@serviam.com.uy)





- Se ha sugerido mantener luego de la pandemia de COVID-19 la existencia permanente de elementos de limpieza y desinfección tanto en los locales como en camiones, máquinas y equipos.

### AUDITORIAS AMBIENTALES

Hubo una Auditoría Ambiental al contrato el día 2 de Octubre de 2024, encabezada por el Ing. Martín Salgueiro, y se recibió el informe el día 4 de Noviembre (Expte. 2024-10-3-0005433).

La auditoría se realizó con carácter de seguimiento para los trabajos de Mantenimiento (que culminarán en Diciembre 2026) y con carácter de Cierre para las obras ejecutadas en el By-Pass Carreta Quemada y en su extensión hacia Camino El Éxodo.

Como resumen del resultado de la misma se puede consignar que no se detectaron "No conformidades" y que la Observación detectada sobre que el talud de una alcantarilla nueva del By-Pass Carreta Quemada estaba erosionado, tiene su explicación en la falta de previsión en el proyecto recibido, ya que por tratarse de una zona inundable, los taludes y banquetas de todo el kilómetro de la zona debieron proyectarse con revestimiento de hormigón (al igual que lo está la otra vía preexistente); esto será subsanado durante el año 2025, ya que la DO ha previsto obras de revestimiento en la zona aledaña a la alcantarilla en cuestión.

### RELACIONES CON LA COMUNIDAD – DESVÍOS DEL TRÁNSITO

En este período no hubo necesidad de utilización de desvíos de tránsito para desarrollar las tareas de mantenimiento, solamente se ha trabajado con limitaciones de velocidad para los usuarios en la zona de obra cuando se realizaron bacheos o sellado de fisuras.

### TAREAS MÁS DESTACADAS DESARROLLADAS EN EL PERÍODO

En este período, se desarrollaron las tareas habituales de mantenimiento en los tramos 1 a 6, y de puesta a punto en varias áreas en los tramos 7-8-9.

#### Diciembre 2024

Dirección: Treinta y Tres 413 – San José, Uruguay  
Teléfono: (00598) (434) 29371 – (00598) (434) 29003  
Fax: (00598) (434) 29763  
Email: [administracion@serviam.com.uy](mailto:administracion@serviam.com.uy)





Las tareas desarrolladas fueron:

- fresado, bacheo, sellado de grietas y fisuras
- colocación y/o sustitución de señales verticales y tachas reflectivas
- colocación de nueva cartelería en tramos al norte de Trinidad.
- reparación de barandas del puente sobre el A° Porongos.
- construcción de nuevas alcantarillas en kms 132 y 137.
- corte de pasto y malezas, poda de ejemplares que lo ameritaban
- recogida de ramas caídas y arrastres en cauces
- limpieza y desobstrucción de drenajes y alcantarillas de todos los tramos
- mantenimiento de puentes del contrato
- acondicionamiento de defensas metálicas

Los tramos están definidos por la Administración en los propios recaudos de la Licitación M-86 que dio lugar al presente Contrato de Mantenimiento:

1	Río San José (95k000) - 112k500	95,000	112,500
2	112k500 - 128k000	112,500	128,000
3	128k000 - Arroyo San Gregorio (Lím. Depart.)	128,000	141,000
4	Arroyo San Gregorio - Arroyo Sauce de Pintos	141,000	153,400
5	Arroyo Sauce de Pintos - 171k000	153,400	171,000
6	171k000 - Trinidad (e:188k100)	171,000	188,100
7	Trinidad (s:191k100) - Arroyo Juncal (197k600)	191,100	197,600
8	Arroyo Juncal - Ramal Ruta 14	197,600	235,150
9	Ramal Ruta 14 - Arroyo Grande (243k000)	235,150	243,000

A las tareas habituales de mantenimiento de los tramos 1 a 6, se agregaron las de los tramos 7-8-9, que ingresaron al Contrato de mantenimiento en una segunda etapa. En estos 3 últimos tramos se terminó el proceso de "puesta a punto" en varias áreas. También se trabajó en la Señalización Vertical, adecuándola al Proyecto de Seguridad Vial recibido a fines del mes de Junio.

#### Diciembre 2024

Dirección: Treinta y Tres 413 – San José, Uruguay  
 Teléfono: (00598) (434) 29371 – (00598) (434) 29003  
 Fax: (00598) (434) 29763  
 Email: administracion@serviam.com.uy





### Listado de proveedores de insumos y servicios del trimestre

Los principales proveedores según el ítem que les corresponde han sido:

- Combustibles, ANCAP.
- Piedra partida, cantera propia de la empresa.
- Tosca, cantera propia de la empresa.
- Emulsiones asfálticas, BITAFAL.
- Cemento Portland, ANCAP.

### Contingencias durante el Período.

No hubo contingencias durante el período considerado en este Informe.

### Capacitaciones durante el Período.

Durante el período considerado en este Informe no hubo capacitaciones para el personal que trabajó en esta obra.

### Interferencias en la Ruta y en el Contrato.

Cabe mencionar que en el recorrido del trazado de la obra se observan otras empresas trabajando, ajenas al Contrato de referencia.

Se trata de obras sobre los puentes de los kms 178k840, 194k180 y 197k620, que son objeto de obras estructurales de refuerzo y ensanche, y que interfieren la normal circulación sobre la Ruta y en los propios cauces de los Arroyos afectados.

También se observan tareas de empresas que trabajan para entes públicos, y de las cuales hemos sido notificados según los Expediente de Vialidad números: 2024-10-3-0005064 (para un privado), 2024-10-3-0004301 (para UTE), 2024-10-3-0004088 (para ANTEL) y 2024-10-3-0004285 (para un privado).

Se adjuntan, como es habitual, planillas F-25 de los remitos de destinos de residuos especiales de Soler, remitos de salidas de residuos especiales hacia sus destinos, constancia de limpieza de baños, remitos de residuos domiciliarios o asimilables a domiciliarios, etc.

Ing. Ernesto Eraña Addiego  
SERVIAM S.A.

Diciembre 2024

Dirección: Treinta y Tres 413 – San José, Uruguay  
Teléfono: (00598) (434) 29371 – (00598) (434) 29003  
Fax: (00598) (434) 29763  
Email: administracion@serviam.com.uy



## Retiro NFU N° 9355



## Remito

Número:	9355
Fecha de retiro:	20/09/2024 11:50:56
Cantidad total:	74

## Transportista

Matricula:	KTP6318
Razon Social:	IRAOLA
RUT:	180251840012
Dirección:	4JH8+659, 75200 Cardona, Departamento de Soriano Soriano

## Generador

Nombre:	SERVIAM S.A
RUT/CI:	170118610012
Dirección:	Juan Soler Ruta 11 km 38.500
Departamento:	San José

## Acopio regional

Fecha de entrega:	20/09/2024 12:50:56
Nombre:	Soriano (Cardona)
RUT/CI:	212212212211
Dirección:	
Departamento:	Soriano

Acopio regional habilitado en el marco del Plan Maestro de neumáticos de la CINU, Fideicomiso N°28241/2016.

Los residuos serán derivados a alguno de los destinos habilitados por el plan: reúso, recauchutaje, reciclaje y/o valorización energética y material.

## Detalle de residuo de Neumático fuera de uso (Categoría II)

Cantidad total (unidades):	74
Autos camionetas	36
Birrodados	0
Bolsones polvo	0
Camaras	2
Omnibus camiones	36
Otras	0
Viales agricolas	0

## Firma

Generador	Transportista	Acopio
SERVIAM S.A	IRAOLA	Soriano (Cardona)

RECICLO NFU: Programa de recolección gratuita y transformación de cámaras y neumáticos fuera de uso.  
Plan aprobado por resolución 450/2016 del Ministerio de Ambiente.

Documento impreso el: 2024-09-23 09:34:33. [Visita nuestra web en: nfu.uy](http://nfu.uy)





jueves, 21 de Noviembre de 2024

### Certificado de reciclaje

#### SERVIAM

Por la siguiente declaramos que la empresa a la cual se hace referencia ha entregado el siguiente listado de residuos a Werba S.A. Nuestra empresa se hará cargo de la gestión de los mismos para garantizar su reciclaje o disposición final responsable. El servicio está comprendido en la Autorización Ambiental de Werba S.A. entregada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente.

Descripción del residuo recibido	Cantidad	Operación de Acondicionamiento	Destino final	Operación de disposición Final
Batería de plomo	749 KG	-	Werba S.A.	Planes Maestros

#### Comentarios

Dichos residuos fueron entregados a Werba S.A. en la fecha 15/11/2024

La compra de chatarra está exenta de IVA según decreto 220/998

En caso que deban realizar la declaración jurada de residuos para Dinama pueden contactar a nuestro departamento técnico quienes le asistiran en completar el formulario correspondiente.

Por Werba S.A.  
Ing. Emiliano Avondet

Conoce nuestra política ambiental

WERBA S.A.  
Teléfono: 598 - 2514 0360\*  
Fax: 598 - 2514 2195  
Coronel Belinzon 4880 - C.P. 12000  
Montevideo, Uruguay  
[www.werbasa.com](http://www.werbasa.com)  
e-mail: [contacto@werbasa.com](mailto:contacto@werbasa.com)



TICKET



**Ticket** Chatarra  
**Empresa:** Gerdau Laisa S.A.  
**Planta:** DF MI-Laisa Monte Video  
**Fecha Impresión:** 25.09.2024  
**Ticket número:** 19818114  
**Tipo ticket:** Entrada  
**Proveedor:** 100119367 - SERVIM SA  
**Ref. Doc.:**  
**Número Doc.:**  
**Fecha documento:**  
**Placa Vehículo:** MAF6276  
**Transportista:** 100119367 - SERVIM SA  
**Origen:**  
**Tp. de flete:** CIF  
**Alfara carga:** 0,000  
**GSOS Id:** 292041  
**Conductor:** MARTIN ACOSTA  
**Peso bruto:** 18,540 to 09:51:11  
**Tara:** 9,950 to 10:23:40  
**Peso neto:** 8,590 to  
**Impureza:** 0,086 to

Detalles Ticket		
Metálico	Impureza	Peso
50006430 CHATARRA LIVIANA / MISTA MEU	0,086	8,504



**ORDEN DE SERVICIO**

N° 003082

CARMELO DE ARZADUM 5990,  
 MONTEVIDEO - URUGUAY  
 TELS.: 2304 4974 - 2307 5984  
 E-mail: info@petromobil.com.uy  
 Web: www.petromobil.com.uy

**MATRICULA DEL CAMION EN SERVICIO**

3A25562



**FECHA DE SERVICIO**

3 9 24

**Datos de Cadena de Gestión**

<b>GENERADOR</b> Fecha 3 9 24 Hora	Empresa: <i>SERVIM.</i> R.U.T.: <i>170118610012</i>	Dirección/ Teléfono Contacto <i>Ruta 11 km. 38.500</i>	 Firma/ Aclaración
<b>TRANSPORTISTA</b> Fecha 3 9 24 Hora	Empresa: Petromobil SAS. R.U.T.: 21 885320 0012	Dirección/ Teléfono Contacto Carmelo de Azardum 5990 2304 4974	 Firma/ Aclaración
<b>ACOPIO</b> Fecha  Hora	Empresa: R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto	Firma/ Aclaración
<b>DESTINO FINAL</b> Fecha  Hora	Empresa: R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto	Firma/ Aclaración

**Datos de Residuos**

Descripción	Descripción	Kg/II Unidades	Observaciones
<i>RESIDUOS EN</i>	I ___ / II ___		
<i>DESUSA.</i>	I ___ / II ___	<i>1.200</i>	
	I ___ / II ___		
	I ___ / II ___		
	I ___ / II ___		
	I ___ / II ___		
	I ___ / II ___		
	I ___ / II ___		
	I ___ / II ___		

MULEDDELLOS - H. GILLARDO Y CIA. S.R.L. - TEL.: 2903 1378 - ORDEN DE SERVICIO - del 3.001 al 3.250 x 4 vías - 07/2024



**PETROMOBIL SAS**

**ORDEN DE SERVICIO**

N° 003140

CARMELO DE ARZADUM 5990  
 MONTEVIDEO - URUGUAY  
 TELS.: 2304 4974 - 2307 5984  
 E-mail: info@petromobil.com.uy  
 Web: www.petromobil.com.uy

**MATRICULA DEL CAMION EN SERVICIO**

SAP556Z

**FECHA DE SERVICIO**

19 9 24

**Datos de Cadena de Gestión**



<b>GENERADOR</b> Fecha 19 9 24 Hora	Empresa: <b>SERVIAM</b> R.U.T.: <b>170118610012</b>	Dirección/ Teléfono Contacto <b>RUTA 11 KM 38,5</b>	 Firma/ Aclaración
<b>TRANSPORTISTA</b> Fecha 19 9 24 Hora	Empresa: <b>Petromobil SAS.</b> R.U.T.: <b>21 885320 0012</b>	Dirección/ Teléfono Contacto <b>Carmelo de Azardum 5990                  2304 4974</b>	 Firma/ Aclaración
<b>ACOPIO</b> Fecha  Hora	Empresa: R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto	Firma/ Aclaración
<b>DESTINO FINAL</b> Fecha  Hora	Empresa: R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto	Firma/ Aclaración

**Datos de Residuos**

Descripción	Descripción	Kg./Unidades	Observaciones
ACEITE EN	I / II	1000	
RESUSO	I / II		
	I / II		



**ORDEN DE SERVICIO**

CARMELO DE ARZADUM 5990  
 MONTEVIDEO - URUGUAY  
 TELS.: 2304 4974 - 2307 5984  
 E-mail: info@petromobil.com.uy  
 Web: www.petromobil.com.uy

N° 003285

**MATRICULA DEL CAMION EN SERVICIO**

SA 5562



**Datos de Cadena de Gestión**

**FECHA DE SERVICIO**

29 10 24

<b>GENERADOR</b> Fecha 29 10 24 Hora	Empresa: <b>SERVIAM</b> R.U.T.: <b>1701186100012</b>	Dirección/ Teléfono Contacto <b>Ruta 11 km. 38.500</b>	 Firma/ Aclaración
<b>TRANSPORTISTA</b> Fecha 29 10 24 Hora	Empresa: <b>Petromobil SAS.</b> R.U.T.: <b>21 885320 0012</b>	Dirección/ Teléfono Contacto <b>Carmelo de Azardum 5990                  2304 4974</b>	 Firma/ Aclaración
<b>ACOPIO</b> Fecha  Hora	Empresa: R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto	Firma/ Aclaración
<b>DESTINO FINAL</b> Fecha  Hora	Empresa: R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto	Firma/ Aclaración

**Datos de Residuos**

Descripción	Descripción	Kg (L)/Unidades	Observaciones
ACEITE 5W	___ / ___		
DESUSO.	___ / ___	1.200	
	___ / ___		
	___ / ___		
	___ / ___		
	___ / ___		
	___ / ___		
	___ / ___		
	___ / ___		
	___ / ___		



**PETROMOBIL SAS**

**ORDEN DE SERVICIO**

N° 003435

CARMELO DE ARZADUM 5990  
 MONTEVIDEO - URUGUAY  
 TELS.: 2304 4974 - 2307 5984  
 E-mail: info@petromobil.com.uy  
 Web: www.petromobil.com.uy

**MATRICULA DEL CAMION EN SERVICIO**

SIP4442



**FECHA DE SERVICIO**

29 / 11 / 24

**Datos de Cadena de Gestión**

<b>GENERADOR</b> Fecha: 29 / 11 / 24 Hora:	Empresa: <b>SERVIAM</b> R.U.T.: 170118610012	Dirección/ Teléfono Contacto Ruta 11 km 38.500	 Luis Botierrez Firma/ Aclaración
<b>TRANSPORTISTA</b> Fecha: 29 / 11 / 24 Hora:	Empresa: Petromobil SAS. R.U.T.: 21 885320 0012	Dirección/ Teléfono Contacto Carmelo de Azardum 5990 2304 4974	 Firma/ Aclaración
<b>ACOPIO</b> Fecha: Hora:	Empresa: R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto	Firma/ Aclaración
<b>DESTINO FINAL</b> Fecha: Hora:	Empresa: R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto	Firma/ Aclaración

**Datos de Residuos**

Descripción	Descripción	Kg. (L) Unidades	Observaciones
ACEITE SH	_____ / _____		
DESUSO.	_____ / _____	1.000	
	_____ / _____		
	_____ / _____		
	_____ / _____		
	_____ / _____		
	_____ / _____		
	_____ / _____		
	_____ / _____		
	_____ / _____		



**PETROMOBIL SAS**

**ORDEN DE SERVICIO**

N° 002875

CARMELO DE ARZADUM 5990  
 MONTEVIDEO - URUGUAY  
 TELS.: 2304 4974 - 2307 5984  
 E-mail: info@petromobil.com.uy  
 Web: www.petromobil.com.uy

**MATRICULA DEL CAMION EN SERVICIO**

SAP 5562



**FECHA DE SERVICIO**

8 8 24

**Datos de Cadena de Gestión**

<b>GENERADOR</b> Fecha 8 8 24 Hora [ ] [ ] [ ]	Empresa: <b>SERVIM.</b> R.U.T.: <b>170118610012</b>	Dirección/ Teléfono Contacto <b>RUTA 11 KM 38,500</b>	 Firma/ Aclaración
<b>TRANSPORTISTA</b> Fecha 8 8 24 Hora [ ] [ ] [ ]	Empresa: <b>Petromobil SAS.</b> R.U.T.: <b>21 885320 0012</b>	Dirección/ Teléfono Contacto <b>Carmelo de Azardum 5990                  2304 4974</b>	 Firma/ Aclaración
<b>ACOPIO</b> Fecha [ ] [ ] [ ] Hora [ ] [ ] [ ]	Empresa: R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto	Firma/ Aclaración
<b>DESTINO FINAL</b> Fecha [ ] [ ] [ ] Hora [ ] [ ] [ ]	Empresa: R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto	Firma/ Aclaración

**Datos de Residuos**

Descripción	Descripción	Kg/L. Unidades	Observaciones
<b>ACEITE EN</b>	I / II		
<b>DESUSO.</b>	I / II	<b>1.300</b>	
	I / II		



N° 174966

R.U.T. 170 118 610 012

DIA	MES	AÑO
27	09	24

Treinta y Tres 413 - San José - Tel. Fax: 4342 9371  
Email: administracion@serviam.com.uy

ORDEN DE ENTREGA

Sres.

I M S J

Destino:

VERTEDERO MUNICIPAL

CANTIDAD	ARTÍCULO	MATRÍCULA
	RESIDUOS DOMICILIARIOS	



SOLICITADO POR

AUTORIZADO POR

--	--

Saludamos a Uds. muy atte.

IMP. CUQUI PANDO S.R.L. RUT 110 102 880 011  
N° 159.001 - 184.000 - 07/23 x3 OT/60299

1° Vía - Original Proveedor / 2° Vía - Duplicado Contabilidad / 3° Vía - Duplicado Archivo



**SERVIAM®**

N° 174967

R.U.T. 170 118 610 012

DIA	MES	AÑO
11	10	24

Treinta y Tres 413 - San José - Tel. Fax: 4342 9371  
Email: administracion@serviam.com.uy

**ORDEN DE ENTREGA**

Sres.

*J M S J*

Destino:

*VERTEDERO MUNICIPAL*

CANTIDAD	ARTICULO	MATRÍCULA
	<i>RESIDUOS DOMICILIARIOS</i>	



SOLICITADO POR

AUTORIZADO POR

--	--

*B. L. Botierres*  
Saludamos a Uds. muy atte.

IMP. CUQUI PANDO S.R.L. RUT 110 102 880 011  
N° 159.001 - 184.000 - 07/23 x3 OT/60299

1° Via - Original Proveedor / 2° Via - Duplicado Contabilidad / 3° Via - Duplicado Archivo



N° 174043

R.U.T. 170 118 610 012

DIA	MES	AÑO
18	11	27

Treinta y Tres 413 - San José - Tel. Fax: 4342 9371  
Email: administracion@serviam.com.uy

ORDEN DE ENTREGA

Sres. IMSS

Destino: BASEERO (VERTEDERO MUNICIPAL)

CANTIDAD	ARTÍCULO	MATRÍCULA
	<u>RESIDUOS VARIO</u>	

San José  
Municipalidad de San José  
Dirección General de Residuos Sólidos  
Centro de Disposición Final - San José de los Ríos  
Oficina de Recepción y Entrega de Residuos Sólidos

CUQUI PANDO

SOLICITADO POR: \_\_\_\_\_ AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

Saludamos a Uds. muy atte.

IMP. CUQUI PANDO S.R.L. RUT 110 102 880 011  
N° 159.001 - 184.000 - 07/23 x3 OT/60299


1° Vía - Original Proveedor / 2° Vía - Duplicado Contabilidad / 3° Vía - Duplicado Archivo



Ministerio  
**de Transporte  
y Obras Públicas**

San José, 17 de diciembre de 2024

Se remite a Asesoría Técnica de Construcciones - Unidad Ambiental - Ing. Martín Goyeneche, a consideración Informe Trimestral de Gestión Ambiental N°8 del contrato M/86 correspondiente al trimestre setiembre– noviembre 2024 que presentara la empresa contratista SERVIAM SA.



**Ing. MYRIAM GRILL**  
DIRECTOR DIVISION REGIONAL 9  
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD  
M.T.O.P.

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2024-10-3-0006430
Oficina Actante:	DGS - DPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	
Fecha:	17/12/2024 11:39:51	
Tipo:	Enviar	

Se envia al Ing. Martín Goyeneche.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2024-10-3-0006430-MAIL.pdf	Sí
2	2024-10-3-0006430-M86 8 ITGA Setiembre-NOviembre 24.pdf	Sí
3	2024-10-3-0006430-elevitga8.docx	Sí

Firmante:
CLARK ARÉVALO, MARIA NOELIA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2024-10-3-0006430
Oficina Actuante:	DNI - DPTO. CALIDAD AMBIENTAL, LABORAL Y DE MATERIALES 10/003/10010000	
Fecha:	13/01/2025 14:10:51	
Tipo:	Enviar	

Al tratarse de un contrato regido por el Manual Ambiental 2015, se solicita al contratista realizar las siguientes aclaraciones:

- Informar si se utilizaron trituradoras en el periodo. En caso afirmativo, informar medidas que se toman para reducir las emisiones de particulado en dicha actividad.
- Informar respecto a gestión de efluentes líquidos domiciliarios
- Incluir una sección donde se informe si existieron cambios en los documentos ambientales asociados.

Firmante:
GOYENECHÉ, MARTIN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2024-10-3-0006430
Oficina Actuante:	DNI - DIV. REGIONAL 9 10/003/10031Z09	
Fecha:	14/01/2025 13:37:53	
Tipo:	Notificar	

Visto, notifíquese a la empresa contratista SERVIAM SA - Ing. Ernesto Eraña del informe de fs.27, el cual deberá ser respondido.

Firmante:
GRILL BARCO, MYRIAM



San José, 17 de Enero de 2025.

Sra. Directora de Obra del Contrato CVU M/86  
"Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 3,  
Tramo: Río San José (km 95) – Arroyo Grande (km 243)"  
Ingeniera Myriam Grill  
Presente.

Por la presente, dejamos constancia de haber sido notificados del Expediente 2024-10-3-0006430, y enviamos conjuntamente respuesta con las aclaraciones y agregados solicitados en relación a nuestro ITGA N° 8, correspondiente al período Setiembre-Noviembre 2024.

*Expediente N°: 2024-10-3-0006430*

MTOP	EXPEDIENTE N° 2024-10-3-0006430
Oficina Actuante:	DNV - DIV. REGIONAL 9 10/003/10031Z09
Fecha:	14/01/2025 13:37:53
Tipo:	Notificar

Visto, notifíquese a la empresa contratista SERVIAM SA - Ing. Ernesto Eraña del informe de fs.27, el cual deberá ser respondido.

Firmante:  
GRILL BARCO, MYRIAM

NOTIFICADO POR SERVIAM SA:

Ing. Ernesto Eraña Addiego

SERVIAM S.A

- Treinta y Tres 413 – San José, Uruguay.
- (00598) (434) 29371 – (00598) (434) 29003
- Fax (00598) (434) 29763
- administracion@serviam.com.uy





San José, 17 de Enero de 2025.

Ing. Directora de Obras Myriam Grill

Ing. Martin Goyeneche

Presentes

**Contrato M/86:** "Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicio en  
Ruta 3,

Tramo: Río San José (km 95) – Arroyo Grande (km 243)"

**Referencia:** "Respuesta a Observaciones realizadas a nuestro ITGA N°8,  
notificadas por Expte. 2024-10-3-0006430".

De mi mayor consideración,

De acuerdo a las Observaciones realizadas por el Ing. Martin Goyeneche a nuestro ITGA N°8 (Setiembre–Noviembre 24) en el Expte. 2024-10-3-0006430, hacemos llegar la respuesta correspondiente.

Enumeramos a continuación las Observaciones e indicamos acción tomada en cada caso:

1. ***"Informar si se utilizaron trituradoras en el periodo. En caso afirmativo, informar medidas que se toman para reducir las emisiones de particulado en dicha actividad"***

Luego de un intervalo de No Actividad en nuestra planta de trituración, en Julio se retomaron algunas de las actividades vinculadas con esa tarea.

Tanto la acción de interrupción como la de vuelta a la actividad, fueron comunicadas a las autoridades competentes (DINACEA, ACDA y DCAA).

Las medidas que se tomaron para reducir las emisiones de particulado son las siguientes:

- Bermas perimetrales en varias zonas de la cantera que hacen de barrera física.
- Plantación de Casuarinas al este del predio.
- Riego de caminería, según necesidad.
- Uso y mantenimiento del sistema de aspersores de la planta trituradora.
- Uso y mantenimiento de cañón que se ubica según dirección del viento para minimizar emisión de polvo en tolvas de reingreso a secundario y terciario.



- Tubos sobre la salida de las cintas, sobre los acopios del material más fino.
- Mallas sombras en tolvas.

2. "Informar respecto a gestión de efluentes líquidos domiciliarios".

Se adjunta planilla de limpiezas y servicios realizados (omitida por error en el ITGA enviado originalmente).

SERVIAM®						BAÑOS QUÍMICOS RUTA 3.
FECHA	N° REMITO	EMPRESA	BAÑO QUÍMICO	POZO NEGRO	LUGAR/KM.	OBSERVACIONES
3/9/2024	1159	TORRES HERMANOS				JUAN SOLER
10/9/2024	1164	TORRES HERMANOS	549 (B)			JUAN SOLER
10/9/2024	1164	TORRES HERMANOS	80850			JUAN SOLER
17/9/2024	1169	TORRES HERMANOS	549 (B)			JUAN SOLER
17/9/2024	1169	TORRES HERMANOS	MTR7348			RUTA 3
24/9/2024	1174	TORRES HERMANOS	549 (B)			JUAN SOLER
1/10/2024	1179	TORRES HERMANOS	549 (B)			JUAN SOLER
1/10/2024	1179	TORRES HERMANOS	80850			JUAN SOLER
8/10/2024	1183	TORRES HERMANOS	549 (B)			JUAN SOLER
8/10/2024	1183	TORRES HERMANOS	83850			JUAN SOLER
15/10/2024	1188	TORRES HERMANOS	BAÑO AZUL			JUAN SOLER
15/10/2024	1188	TORRES HERMANOS	549 (B)			JUAN SOLER
15/10/2024	1188	TORRES HERMANOS	83850			JUAN SOLER
22/10/2024	1193	TORRES HERMANOS	549 (B)			JUAN SOLER
22/10/2024	1193	TORRES HERMANOS	80850			JUAN SOLER
29/10/2024	1197	TORRES HERMANOS	549 (B)			JUAN SOLER
29/10/2024	1197	TORRES HERMANOS	BAÑO AZUL			JUAN SOLER
29/10/2024	1197	TORRES HERMANOS	MTR7348			RUTA 3
5/11/2024	1301	TORRES HERMANOS	549 (B)			JUAN SOLER
5/11/2024	1301	TORRES HERMANOS	80850			JUAN SOLER
12/11/2024	1304	TORRES HERMANOS	80850			JUAN SOLER
12/11/2024	1304	TORRES HERMANOS	549 (B)			JUAN SOLER
19/11/2024	1308	TORRES HERMANOS	80850			JUAN SOLER
19/11/2024	1308	TORRES HERMANOS	MTR7348			RUTA 3
19/11/2024	1308	TORRES HERMANOS	BAÑO AZUL			JUAN SOLER

3. "Incluir una sección donde se informe si existieron cambios en los documentos ambientales asociados".

En trimestre considerado no hubo cambios; se considerará sección en futuro ITGA.

Atentamente, le saluda,

Ing. Ernesto Eraña Addiego  
SERVIAM S.A.

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2024-10-3-0006430
Oficina Actuante:	DNI - DIV. REGIONAL 9 10/003/10031Z09	
Fecha:	20/01/2025 09:08:42	
Tipo:	Notificar	

Se adjunta notificación y observaciones de la empresa contratista Serviam SA . Ing. Ernesto Eraña.

Pase a Director División Regional 9, Ing. Myriam Grill.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2024-10-3-0006430-Notificación Observaciones al ITGA N8 según Expte 2023-10-3-0006430 (1).pdf	Sí
2	2024-10-3-0006430-Respuesta a Observaciones recibidas al ITGA N 8.pdf	Sí

Firmante:
EMANUELE,SOFIA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2024-10-3-0006430
Oficina Actuante:	DNI - DIV. REGIONAL 9 10/003/10031Z09	
Fecha:	22/01/2025 13:57:28	
Tipo:	Enviar	

Con lo anexo, se devuelve a Departamento de Calidad Ambiental, Laboral y de Materiales - Ing. Martín Goyeneche a los efectos correspondientes.

Firmante:
GRILL BARCO, MYRIAM

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2024-10-3-0006430
Oficina Actuante:	DNI - DIV. REGIONAL 9 10/003/10031Z09	
Fecha:	22/01/2025 14:40:22	
Tipo:	Enviar	

Se envía a Departamento de Calidad Ambiental, Laboral y de Materiales - Ing. Martín Goyeneche como está dispuesto.

Firmante:
EMANUELE,SOFIA

MTOP	EXPEDIENTE N°
	2024-10-3-0006430
Oficina Actuante:	DNV - DPTO. CALIDAD AMBIENTAL, LABORAL Y DE MATERIALES 10/003/10010000
Fecha:	30/01/2025 11:35:36
Tipo:	Enviar

Se ha recibido ITGA de la obra M/86 periodo Setiembre - Noviembre 2024 y posteriores aclaraciones realizadas por la empresa contratista. Se remite a la UCAT con destino a la CVU.

Firmante:
GOYENECHÉ, MARTIN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2024-10-3-0006430
Oficina Actuante:	DNI - UNIDAD DE COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA - UCAT	
Fecha:	07/02/2025 13:52:40	
Tipo:	Enviar	

Pase a CVU.

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2024-10-3-0006430
Oficina Actuante:	DNV - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	12/02/2025 12:15:56	
Tipo:	Elevar	

Atento a los informes precedentes, se eleva a la Dirección General de Secretaría con destino al Asesor del Sr. Ministro, Ing. Carlos González, para su conocimiento y consideración sugiriendo la remisión de los presentes obrados a la Corporación Vial del Uruguay S.A.

Actuante:
POSTIGLIONE SALVO, DIANA
Pase a Firma
CIGANDA HERNAN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2024-10-3-0006430
Oficina Actuante:	DNI - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	12/02/2025 13:12:15	
Tipo:	AUTO- Constancia de Pase a Firma	

AG - Constancia de Firma.

Pase a Firma		
CIGANDA HERNAN	12/02/2025 13:12:12	Avala el documento

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2024-10-3-0006430
Oficina Actuante:	MINISTRO - 10/000/00000000	
Fecha:	13/02/2025 11:04:40	
Tipo:	Enviar	

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS.

13 de febrero de 2025

Por instrucción del Sr. Asesor Ing. Carlos O. González, se sugiere el envío de los presentes obrados a la Corporación Vial del Uruguay S.A para prosecución de tramite.---

Firmante:
Viviano Gonzalez Maria Victoria

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2024-10-3-0006430
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000	
Fecha:	13/02/2025 11:45:47	
Tipo:	Enviar	

**DIRECCIÓN GENERAL**

Pase a Administración Documental.

Teniendo en cuenta los informes precedentes, se remiten estas actuaciones a la CVU S.A., para la prosecución del trámite correspondiente.

Firmante:
SOLER MALLO, GRACIELA RITA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2024-10-3-0006430
Oficina Actuante:	DGS - DPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	
Fecha:	13/02/2025 13:39:32	
Tipo:	Enviar	

Pase a la Corporacion Vial del Uruguay SA

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Firmante:
SALDIVIA, SUSAN