



Expediente N° 2023-10-3-0004837

Ministerio  
de Transporte  
y Obras Públicas

N° OID:  
2.16.858.2.10002652.66570.2023103.0004837

Prioridad: **Normal**  
Acceso restringido: **No**

Tipo de Expediente: Gestión Ambiental

Oficina origen: Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000 / DGS - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

Asunto: REGIONAL 3 REMITE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL N° 6 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO JUNIO - AGOSTO DE 2023 LP M/83 "MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO EN RUTA 44 TRAMO RUTA 26 - RUTA 6" EMPRESA MELITER S.A

Tipo de Titular OFICINA

Fecha iniciado: 20/09/2023 15:22:56

Fecha valor: 20/09/2023

Clasificación: Público

Elemento físico: No

## Resumen de actuaciones clasificadas

<b>Nro. Actuación</b>	<b>Oficina</b>	<b>Usuario</b>	<b>Clasificación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Folio Inicio</b>	<b>Folio Fin</b>
-----------------------	----------------	----------------	----------------------	--------------	---------------------	------------------

## Lista de vinculaciones del expediente

<b>Relación</b>	<b>Dependencia</b>	<b>Nro expediente</b>	<b>Fecha Vinculación</b>
-----------------	--------------------	-----------------------	--------------------------



Ministerio  
**de Transporte  
y Obras Públicas**

Melo, 20 de setiembre de 2023

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

ORGANO DE CONTROL

*Contrato CVU*

Ing. José MARTUCCI

Presente.

Se eleva para su tramitación Informe Trimestral de Gestión Ambiental 06 junio 2023 – agosto 2023, de la Obra: Licitación CVU M/83: "Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 44, tramo: Ruta 26 – Ruta 6", ejecución por la empresa MELITER S.A.

Se acepta el mismo por parte de la DDO.

Sin otro particular saluda a Ud. muy atte.

M.T.O.P. – D.N.V.

Ing. Gustavo TETTAMANTI  
DIRECTOR DE OBRA

www.mtop.gub.uy Tel. (+5982) 915 7933  
Rincón 575, Montevideo - Uruguay



**Sr. Director de Obra**  
**Ing.: Gustavo Tettamanti**  
**Presente:**

***Ref.: Obra Licitación M/83 “Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta44, tramo: Ruta 26 – Ruta 6”  
Período junio, julio y agosto 2023***

## **Informe Trimestral de Gestión Ambiental 6**

Por la presente elevamos a Ud. *ITGA* elaborado para la obra de referencia, correspondiente al período: junio, julio y agosto 2023.

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pereyra Joel', is written over a horizontal line.

Ing.: Carlos Pereyra  
Meliter S.A.



## INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

*Obra Licitación M/83 “Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta  
44, tramo: Ruta 26 – Ruta 6”*

**Período junio, julio y agosto 2023.**

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Pereyra Dorell', is written over a horizontal blue line.

**Técnico Ambiental**  
**Ing. Carlos Pereyra**

---

Tel. 2601 0980 – dirección: Av. Italia 6795 – Montevideo  
E-mail: [meliter@meliter.com.uy](mailto:meliter@meliter.com.uy)  
SitioWeb: [www.meliter.com.uy](http://www.meliter.com.uy)



## Contenido

1-	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA OBRA .....	4
2-	ACTUALIZACIONES DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES .....	5
3-	CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE AAPS .....	5
4-	GESTION DE CANTERAS .....	5
5-	REGISTROS DE GESTION AMBIENTAL .....	6
5.1.	LIMPIEZA DE BAÑOS QUIMICOS.....	6
5.2.	RESIDUOS DOMESTICOS.....	6
5.3.	RESIDUOS ESPECIALES .....	7
5.4.	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.....	7
5.5.	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE .....	8
5.6.	LAVADO DE MAQUINARIA .....	8
5.7.	DERRAMES .....	8
5.8.	LISTADO DE PROVEEDORES .....	8
5.9.	CAPACITACIONES .....	8
5.10.	CONTINGENCIAS OCURRIDAS .....	9
6-	INFORMES DE MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES.....	9
7-	PERSONAL AFECTADO A LA OBRA.....	9
8-	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN .....	9
9-	INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL .....	9
10-	AUDITORIAS AMBIENTALES .....	10
11-	CONTINGENCIAS .....	10
	ANEXOS.....	10

---

Tel. 2601 0980 – dirección: Av. Italia 6795 – Montevideo  
E-mail: [meliter@meliter.com.uy](mailto:meliter@meliter.com.uy)  
SitioWeb: [www.meliter.com.uy](http://www.meliter.com.uy)



## 1- ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA OBRA

En el periodo de referencia se realizaron tareas de sellado y reparación de baches en el tramo.

### Ubicación del campamento.

El obrador se ubica en el predio privado localizado en el padrón 15830 de la 6ª sección catastral del departamento de Cero Largo.

El obrador cuenta con 2 baños químicos, uno para uso exclusivo de mujeres, los mismos son desagotados y limpiados por la empresa El Raval quien suministra los baños químicos.

Se dispone de contenedores acondicionados para: oficina técnica y administración, 1 comedor y lugar de resguardo para el personal, pañol, recinto para almacenamiento de productos químicos, estacionamiento para vehículos y estacionamiento para equipos.

El agua para consumo humano es de tipo comercial, distribuida en bidones. En el campamento se cuenta con dispensadores.

El suministro de energía eléctrica es a través de generador a gas oil de 15 Kva.

El recinto para productos químicos consiste en un contenedor, con ventilación suficiente, bandejas de contención de acuerdo a la cantidad que se deposite. En el mismo se cuenta con las fichas de datos de seguridad correspondientes, así como también estarán disponibles en oficina administrativa.

En anexos se adjuntan la autorización correspondiente del obrador.




Figura 1: Ubicación del obrador

Tel. 2601 0980 – dirección: Av. Italia 6795 – Montevideo  
E-mail: [meliter@meliter.com.uy](mailto:meliter@meliter.com.uy)  
SitioWeb: [www.meliter.com.uy](http://www.meliter.com.uy)



Se instalaron junto al comedor 3 recipientes para disposición temporal de residuos asimilables a domésticos, generados en el obrador (papel, plástico y orgánico), los mismos son vaciados a medida que se requiere y los residuos son llevados por personal de la empresa al vertedero municipal de la zona, se adjuntan registros en anexos.

## 2- ACTUALIZACIONES DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES

En el periodo de referencia no se realizaron actualizaciones de los documentos ambientales, siguen vigentes los siguientes:

PGA documento PL - C02 -18 versión 01

PACo documento PL\_D01\_04 versión 03

## 3- CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE AAPS

Para esta obra se requiere el uso de materiales granulares tanto para el recargo de bases y sub bases como también para la ejecución de los tratamientos superficiales, por tal motivo se explotarán las siguientes canteras:

- Padrones N° 11295 y 11296, de la 8ª sección catastral del departamento de Rivera

Se adjuntan en anexos la resolución ministerial con las correspondientes AAP y AAO.

- Padrón N° 6727, de la 1ª sección catastral del departamento de Cerro Largo.

Se adjuntan en anexos las resoluciones ministeriales con las correspondientes AAP y AAO.

## 4- GESTION DE CANTERAS

En el periodo de referencia se explotaron las siguientes canteras:

- Padrones N° 11295 y 11296, de la 8ª sección catastral del departamento de Rivera

(se adjuntan copias de las resoluciones ministeriales en anexos).

- Padrón N° 6727, de la 1ª sección catastral del departamento de Cerro Largo.

Se adjuntan en anexos las resoluciones ministeriales con las correspondientes AAP y AAO.



## 5- REGISTROS DE GESTION AMBIENTAL

### 5.1. LIMPIEZA DE BAÑOS QUIMICOS

En el periodo de referencia se contó con baños químicos los cuales fueron limpiados y desagotados por la empresa El Raval, según el siguiente resumen, los remitos se adjuntan en anexos.

FECHA	CANTIDAD DE BAÑOS	N° REMITO
01/06/2023	2	7900
08/06/2023	2	6947
15/06/2023	2	7975
22/06/2023	2	8306
29/06/2023	2	8312
06/07/2023	2	8320
13/07/2023	2	8324
21/07/2023	2	8257
27/07/2023	2	8259
03/08/2023	2	8263
10/08/2023	2	8268
17/08/2023	2	8569
22/08/2023	2	8576
29/08/2023	2	8587

### 5.2. RESIDUOS DOMESTICOS

Los puntos de generación y recolección de residuos son de tipo transitorios, ubicándose junto al pañol los tachos para los distintos tipos de residuos en el obrador, con la identificación correspondiente.



Una vez colmada la capacidad de los tachos de residuos, éstos se transportan al vertedero municipal de la zona según el siguiente resumen, los remitos se adjuntan en anexos.

FECHA	TIPO DE RESIDUOS	Nº REMITO
08/06/2023	Orgánico/Plástico/papel y cortón	41037
16/06/2023	Orgánico/plástico/papel y cortón	41038
23/06/2023	Orgánico/plástico/papel y cortón	41048
30/06/2023	Orgánico/plástico/papel y cortón	41049
06/07/2023	Orgánico/plástico/papel y cortón	41050
14/07/2023	Orgánico/plástico/papel y cortón	43001
21/07/2023	Orgánico/plástico/papel y cortón	43002
27/07/2023	Orgánico/plástico/papel y cortón	43003
04/08/2023	Orgánico/plástico/papel y cortón	43004
11/08/2023	Orgánico/plástico/papel y cortón	43005
18/08/2023	Orgánico/plástico/papel y cortón	43006
25/08/2023	Orgánico/plástico/papel y cortón	43007

### 5.3. RESIDUOS ESPECIALES

Aquellos residuos que surgen de los mantenimientos se depositan transitoriamente en el obrador, debidamente señalizados y se gestionan con envíos al depósito en Canelones, en el periodo de referencia no se realizaron envíos para disposición final.

### 5.4. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

Los mantenimientos de los equipos de obra se realizan por personal del área de mantenimiento mecánico de la empresa que cuenta con todos los elementos de contención para realizar dichos mantenimientos. Los mismos cuentan con bandejas de contención para posibles derrames, así como también con recipientes para disponer los residuos que se generen de los mantenimientos y servicios los que son trasladados por ellos al depósito de Canelones donde luego se realiza disposición final con empresas habilitadas por Dinacea.



En el periodo de referencia no se realizaron servicios a equipos afectados a esta obra.

### 5.5. ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE

El abastecimiento de combustible se realiza mediante camión surtidor de estación de servicio de la ciudad de Melo, directamente en cada equipo, en el obrador no se cuenta con depósito de combustible.

### 5.6. LAVADO DE MAQUINARIA

En el periodo de referencia no se realizó lavado de equipos ni máquinas de obra.

### 5.7. DERRAMES

En el periodo de referencia no se registraron derrames que debieran ser tratados.

### 5.8. LISTADO DE PROVEEDORES

En el periodo de referencia se registra el siguiente listado de proveedores relacionados con la obra:

- **Estación de servicio Disa de la ciudad de Melo**, suministro de gas oil.
- **El Raval**, suministro y mantenimiento de baños químicos
- **H. Petersen**, realizan el mantenimiento preventivo de la maquinaria (Caterpillar en garantía), encargándose de la disposición final de los residuos generados.

### 5.9. CAPACITACIONES

---

Tel. 2601 0980 – dirección: Av. Italia 6795 – Montevideo  
E-mail: [meliter@meliter.com.uy](mailto:meliter@meliter.com.uy)  
SitioWeb: [www.meliter.com.uy](http://www.meliter.com.uy)



En el periodo de referencia no se realizaron capacitaciones al personal y se difundieron videos de seguridad y cuidado del medio ambiente.

#### **5.10. CONTINGENCIAS OCURRIDAS**

En el periodo de referencia no se registraron contingencias que debieran ser tratadas.

#### **6- INFORMES DE MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES**

No aplica para el periodo de referencia.

#### **7- PERSONAL AFECTADO A LA OBRA**

Al final del periodo de referencia se cuenta con un total de 3 operarios afectados a la obra, en anexos se adjunta nómina.

#### **8- ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN**

En el periodo de referencia no se realizaron capacitaciones al personal y se difundieron videos de seguridad y cuidado del medio ambiente.

#### **9- INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL**

En el periodo de referencia se ha tenido interacción con la comunidad local, en especial con la población de Melo, ya que la mayoría del personal de obra reside temporalmente en Melo en casas que la empresa alquiló con ese fin.

También se cuenta con personal de la zona para la obra.

En el periodo de referencia no se han registrado quejas ni reclamos de la población ni de

---

Tel. 2601 0980 – dirección: Av. Italia 6795 – Montevideo  
E-mail: [meliter@meliter.com.uy](mailto:meliter@meliter.com.uy)  
SitioWeb: [www.meliter.com.uy](http://www.meliter.com.uy)



vecinos cercanos a la obra.

## 10- AUDITORIAS AMBIENTALES

En el periodo de referencia se recibió Auditoría Ambiental por parte de la consultora Dica, auditora Carmen Delfino, en la misma se registró una no conformidad la cual fue levantada según informe que se adjunta en anexos.

## 11- CONTINGENCIAS

En el periodo de referencia no se registraron contingencias que debieran ser contenidas.

## ANEXOS

---

- Acta de replanteo
- Habilitación de cantera
- Remitos de limpieza de baños químicos
- Remitos de disposición de residuos
- Consumo de combustible
- Nominas del personal
- Informe levantamiento de no conformidad

---

Tel. 2601 0980 – dirección: Av. Italia 6795 – Montevideo  
E-mail: [meliter@meliter.com.uy](mailto:meliter@meliter.com.uy)  
SitioWeb: [www.meliter.com.uy](http://www.meliter.com.uy)



Ministerio  
de Transporte  
y Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD


### ACTA DE REPLANTEO DE OBRAS

**OBRA: Contrato M/83 "Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 44 tramo: Ruta 26 – Ruta 6"**


En la ciudad de Melo el 1 de marzo de 2022, se reúnen por una parte el Ing. Gustavo Tettamanti en su carácter de Director de Obra en representación de la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Ing. Francisco Soares de Lima en representación de la empresa Meliter S.A., se procede a labrar la presente acta como constancia del replanteo del Contrato denominado M83 - "Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta44, tramo: Ruta 26 – Ruta 6".

No habiendo objeciones de ninguna de las partes respecto a lo especificado en los planos, pliegos y demás documentos, se procede a dar por iniciado el contrato, corriendo a partir de la fecha los plazos para los trabajos contratados, debiendo el contratista mantener en todo momento condiciones de circulación seguras para el tránsito.

Para constancia, se labran cuatro ejemplares del mismo tenor, en el lugar y fecha arriba indicados, haciéndose entrega de un ejemplar al representante de la empresa y tres ejemplares al representante de la Dirección Nacional de Vialidad.



Ing. Francisco Soares de Lima  
Representante Técnico  
p/ MELITER S.A.



Ing. Gustavo Tettamanti  
Director de Obras  
p/ DNV-MTOP



Ministerio  
de Ambiente

MINISTERIO DE AMBIENTE

Expte. 2021/003750  
R.M. 208/2022

Montevideo, 23 FEB. 2022

VISTO: la comunicación realizada por MELITER S.A. respecto de su proyecto de extracción de material granular basáltico, ubicado en los padrones N° 11.295 y 11.296, de la 8ª sección catastral del departamento de Rivera (Exp. 2021/36001/003750);

RESULTANDO: I) que dicha comunicación fue realizada con fecha 14 de diciembre de 2021, proponiendo la clasificación del proyecto en la categoría "A", prevista en el literal "a" del artículo 5º del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y Autorizaciones Ambientales (aprobado por Decreto 349/005, de 21 de setiembre de 2005);

II) que según surge del informe de la División Evaluación de Impacto Ambiental y Licencias Ambientales de fecha 24 de enero de 2022, y del certificado de clasificación de igual fecha, el proyecto fue clasificado en la categoría "A", correspondiente a "actividades, construcciones u obras, cuya ejecución sólo presentaría impactos ambientales negativos no significativos, dentro de lo tolerado y previsto por las normas vigentes";

CONSIDERANDO: I) que dada la categoría en la que se clasificó el proyecto, corresponde otorgar la Autorización Ambiental Previa, según lo dispuesto por el artículo 8º del reglamento, sujeto a las condiciones que se dirán;

II) que según informe de la División Evaluación de Impacto Ambiental y Licencias Ambientales de 24 de enero de 2022, dicho proyecto no requiere realizar actividades preparatorias para su ejecución, por lo que habrá de otorgarse igualmente la Autorización Ambiental de Operación (artículos 23 y 24 del reglamento);

ATENTO: a lo dispuesto por la Ley N° 16.466, de 19 de enero de 1994, la Ley N° 17.283, de 28 de noviembre de 2000, los artículos 291 y siguientes

de la Ley N° 19.889, de 9 de julio de 2020, y el Decreto N° 349/005, de 21 de setiembre de 2005;

EL MINISTRO DE AMBIENTE

RESUELVE:

1°. Concédese Autorización Ambiental Previa y Autorización Ambiental de Operación a MELITER S.A. (RUT 214671920017), respecto de su proyecto de extracción de material granular basáltico, ubicado en los padrones N° 11.295 y 11.296, de la 8ª sección catastral del departamento de Rivera.

2°. Las autorizaciones referidas en el ordinal anterior se conceden sujetas al estricto cumplimiento de los compromisos emergentes de la tramitación de la presente resolución y de las siguientes condiciones:

- a) Toda variación significativa al proyecto deberá ser comunicada a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental para su análisis y eventual aprobación.
- b) Deberá notificar a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental la fecha de inicio de ejecución del proyecto.
- c) Toda vez que se requiera trasiego de combustibles, lubricantes y líquidos hidráulicos en el área de trabajo, se deberán colocar materiales impermeables o absorbentes de hidrocarburos debajo del sitio, cubriendo la superficie del suelo en el sitio de operación, que actúen de contención en caso de derrame.
- d) En caso de generarse residuos categoría I, sólidos o líquidos, deberán ser almacenados transitoriamente en recipientes cerrados y dispuestos por gestor autorizado.
- e) Los camiones deberán circular por ruta con lonas que cubran su caja.
- f) Se deberá presentar a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, para su aprobación, dentro de 2 (dos) meses de finalizada la ejecución del proyecto, un informe de cierre que verifique el cumplimiento de los planes de gestión ambiental de operación y fase de clausura, el que deberá contar con fotografías obtenidas desde sitios georreferenciados, que muestren la situación



Ministerio  
de Ambiente

previa al inicio de la actividad, durante la actividad y la posterior al abandono.

3º. La Autorización Ambiental de Operación se concede por el plazo de 36 (treinta y seis) meses, contados a partir del día siguiente al inicio de la ejecución del proyecto, para un volumen total de hasta 100.000 m<sup>3</sup> (cien mil metros cúbicos) de material granular basáltico medida en banco.

4º. Previénese a la interesada que la presente autorización quedará sin efecto, si no se inicia la ejecución del proyecto dentro del plazo legal previsto por el artículo 608 de la Ley N° 18.719, de 27 de diciembre de 2010 (dos años, contados a partir de la notificación).

5º. Esta resolución se dicta en cumplimiento de las normas en que se funda, por lo que es sin perjuicio de permisos o autorizaciones que correspondan y de los derechos de terceros que pudieran corresponder.

6º. Notifíquese al interesado, y comuníquese a la Intendencia de Rivera, a la Junta Departamental de Rivera, a la Dirección Nacional de Vialidad y a la Dirección Nacional de Minería y Geología, del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Cumplido, siga a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental a sus efectos.

**Adrián Peña**  
Ministro de Ambiente





Ministerio  
de Transporte  
y Obras Públicas

0821

2021-10-3-0004789

nar

**MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS**

Montevideo, 11 ABR 2022

**VISTO:** la gestión promovida por la empresa MELITER S.A., solicitando incluir en el Registro Nacional de Canteras de Obras Públicas, al yacimiento de material granular basáltico, ubicado en los Padrones N° 11.295 (p) y N° 11.296 (p) de la 8ª Sección Catastral del Departamento de Rivera, propiedad de Ignacio Rubio Berriolo y Federico Caresani Martínez;-----

**RESULTANDO:** que la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, estima necesaria la inclusión en dicho Registro, de acuerdo a lo previsto por el artículo 349 de la Ley N° 19.924, de 18 de diciembre de 2020, dada la necesidad de contar con aproximadamente 100.000 m<sup>3</sup> (cien mil metros cúbicos) de material granular basáltico, para la realización de las obras: “Mantenimiento por niveles de servicio en Ruta N° 44, tramo: Ruta N° 26 - Ruta N° 6” y “Ejecutar obra de refuerzo estructural en la Ruta N° 44, tramo: Ruta N° 26 (427km600) - 22km700 mediante el recargo, reciclado en sitio con cemento portland y ejecución de tratamiento bituminoso en 8.40 m de ancho de plataforma”, adjudicadas a la empresa MELITER S.A. en el marco de la Licitación M/83 y la Ampliación de la Licitación M/74, contratadas por la Corporación Vial del Uruguay S.A.;-----

**CONSIDERANDO:** I) que el Departamento Letrada del Área Servicios Jurídicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas al tomar intervención, manifiesta que no existen impedimentos de índole jurídico que formular a la gestión solicitada;-----

II) que el interesado deberá obtener y acreditar las autorizaciones ambientales

pertinentes de parte del Ministerio de Ambiente, conforme a lo establecido en el Decreto N° 349/005, de 21 de setiembre de 2005;-----

**ATENCIÓN:** a lo dispuesto en el artículo 349 de la Ley N° 19.924, de 18 de diciembre de 2020;-----

**EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA**

**RESUELVE:**

**1°.-** Inclúyase en el Registro Nacional de Canteras de Obras Públicas, a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al yacimiento de material granular basáltico, ubicado en los Padrones N° 11.295 (p) y N° 11.296 (p) de la 8ª Sección Catastral del Departamento de Rivera, propiedad de Ignacio Rubio Berriolo y Federico Caresani Martínez.-----

**2°.-** Autorízase a la empresa MELITER S.A., a la extracción de 100.000 m<sup>3</sup> (cien mil metros cúbicos) de material granular basáltico, en un área de explotación de 2 ha 7.248 m<sup>2</sup> (dos hectáreas siete mil doscientos cuarenta y ocho metros cuadrados) correspondiente al Padrón N° 11.295 (p) y 4 ha 9.453 m<sup>2</sup> (cuatro hectáreas nueve cuatrocientos cincuenta y tres metros cuadrados) correspondiente al Padrón N° 11.296 (p), a fin de ser utilizado en las obras: “Mantenimiento por niveles de servicio en Ruta N° 44, tramo: Ruta N° 26 - Ruta N° 6” y “Ejecutar obra de refuerzo estructural en la Ruta N° 44, tramo: Ruta N° 26 (427km600) - 22km700 mediante el recargo, reciclado en sitio con cemento portland y ejecución de tratamiento bituminoso en 8.40 m de ancho de plataforma”, adjudicadas a la referida empresa en el marco de la Licitación M/83 y la Ampliación de la Licitación M/74, contratadas por la Corporación Vial del Uruguay S.A..-----

**3°.-** Establécese que previamente a la extracción que se autoriza, la empresa



Ministerio  
de Transporte  
y Obras Públicas

MELITER S.A. deberá presentar ante la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la correspondiente autorización ambiental emitida por el Ministerio de Ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 349/005, de 21 de setiembre de 2005.-----

4°.- Comuníquese, publíquese y vuelva a la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para notificación del interesado y demás efectos.-----

LACALLE POU LUIS


















Transportes  
**EL RAVAL**



**REMITO**

N° 8587

Día	Mes	Año
29	08	23

P. Figari 720 - Melo  
Tel.: 4642 2752  
Cels.: 099803283 / 284

Nombre: MELITER

Dirección: RUTA 44 KM 7 F. FUERTO

Cant.	Detalle	P. Un.	P. Total
2	DESABOTES		
	B/QUIMICOS		
	MARCA TECHERA		

USO INTERNO  
Remito del 8001 al 8600 x 2 - 05/23

TOTAL \$

\_\_\_\_\_  
Firma del Remitente

**41037**

**NOTA DE ENTREGA**

**MELITER S.A.**  
 Tel. (598) 2601 0980 / Fax: 2600 5880 C.P. 11500 proveedores@melter.com.uy  
 Av. Italia 6795 www.melter.com.uy

LSQA LSQA LSQA

Cliente / Operario: Maria Techeza DIA MES AÑO  
 Dirección: Volqueta municipal. 8 6 23

Cantidad	Viajes	Detalle	Origen	Destino
1		Bolsa con carton.		
1		Bolsa con R.orgánicos.		
			CSM	Volqueta Municipal

Maria Techeza  
Firma Chofer

Firma Receptor

Firma Capataz

SANFER S.R.L. - 33.001 AL 43.000 + 2 - 05/2022 (36098) Via 1 Original Cliente - Blanca / Via 2 Copia Archivo - Rosada

**41038**

**NOTA DE ENTREGA**

**MELITER S.A.**  
 Tel. (598) 2601 0980 / Fax: 2600 5880 C.P. 11500 proveedores@melter.com.uy  
 Av. Italia 6795 www.melter.com.uy

LSQA LSQA LSQA

Cliente / Operario: Maria Techeza DIA MES AÑO  
 Dirección: Volqueta 16 6 23

Cantidad	Viajes	Detalle	Origen	Destino
1		Bolsa con R.orgánicos		Obra Volqueta
1		Bolsa con nylon		MES municipal

Firma Chofer

Maria Techeza  
Firma Receptor

Firma Capataz

SANFER S.R.L. - 33.001 AL 43.000 + 2 - 05/2022 (36099) Via 1 Original Cliente - Blanca / Via 2 Copia Archivo - Rosada

**41048**

**NOTA DE ENTREGA**

**MELITER S.A.**  
 Tel. (598) 2601 0980 / Fax: 2600 5880 C.P. 11500 proveedores@melter.com.uy  
 Av. Italia 6795 www.melter.com.uy

LSQA LSQA LSQA

Cliente / Operario: Maria Techeza DIA MES AÑO  
 Dirección: Volqueta municipal 23 6 23

Cantidad	Viajes	Detalle	Origen	Destino
2		Cajas con carton		Obra Volqueta
1		Bolsa con R.orgánicos		Rand

Firma Chofer

Maria Techeza  
Firma Receptor

Firma Capataz

SANFER S.R.L. - 33.001 AL 43.000 + 2 - 05/2022 (36099) Via 1 Original Cliente - Blanca / Via 2 Copia Archivo - Rosada

**41049**  
**NOTA DE ENTREGA**

MELITER S.A.  
Tel: (598) 2601 0980 / Fax: 2600 5880 C.P. 11500 proveedores@meliter.com.uy  
Av. Italia 6795 www.meliter.com.uy

LSQA LSQA LSQA

Cliente / Operario: M. Techeza DIA 30 MES 6 AÑO 23  
Dirección: Basuzero municipal.

Cantidad	Viajes	Detalle	Origen	Destino
2		Bolsas con R. organicos		
2		Bolsas con nylon		
1		Bolsa con cañón.	Obesador Pamela.	Basuzero.

Maria Techeza  
Firma Chofer

Firma Receptor

Firma Capataz

SAFPER S.R.L. - 33.001 AL 43.000 x 2 - 05/2022 (36096) Via 1 Original Cliente - Blanca / Via 2 Copia Archivo - Rosada

**41050**  
**NOTA DE ENTREGA**

MELITER S.A.  
Tel: (598) 2601 0980 / Fax: 2600 5880 C.P. 11500 proveedores@meliter.com.uy  
Av. Italia 6795 www.meliter.com.uy

LSQA LSQA LSQA

Cliente / Operario: Maria Techeza DIA 6 MES 7 AÑO 23  
Dirección: Volquete municipal.

Cantidad	Viajes	Detalle	Origen	Destino
2		Cafes con papeles		
1		Bolsa con R. organicos.	Obesador.	Volquete.

Maria Techeza  
Firma Chofer

Firma Receptor

Firma Capataz

SAFPER S.R.L. - 33.001 AL 43.000 x 2 - 05/2022 (36096) Via 1 Original Cliente - Blanca / Via 2 Copia Archivo - Rosada

**43001**  
**NOTA DE ENTREGA**

MELITER S.A.  
Tel: (598) 2601 0980 / Fax: 2600 5880 C.P. 11500 proveedores@meliter.com.uy  
Av. Italia 6795 www.meliter.com.uy

LSQA LSQA LSQA

Cliente / Operario: Maria Techeza DIA 14 MES 7 AÑO 23  
Dirección: Volquete municipal.

Cantidad	Viajes	Detalle	Origen	Destino
1		Bolsa con R. organicos		
2		Bolsas con nylon		
			Obesador MRS	Volquete municipal.

Maria Techeza  
Firma Chofer

Firma Receptor

Firma Capataz

SAFPER S.R.L. - 43.001 AL 53.000 x 2 - 03/2023 (37674) Via 1 Original Cliente - Blanca / Via 2 Copia Archivo - Rosada

**43002**  
**NOTA DE ENTREGA**

**MELITER S.A.**  
Tel. (598) 2601 0980 / Fax: 2600 5880 C.P. 11500 proveedores@melter.com.uy  
Av. Italia 6795 www.melter.com.uy

Operario: M. Techeza DIA: 24 MES: 7 AÑO: 23  
Dirección: Volquetez municipal

Cantidad	Viajes	Detalle	Origen	Destino
1		Bolsa c/2 orgánicos		
1.		Bolsa c/nylon	Obra de Volquetez Rural	

Maria Techeza Firma Chofer      Firma Receptor      Firma Capataz

SANFER S.R.L. - 43.001 AL 53.000 x 2 - 03/2023 (37874)      Via 1 Original Cliente - Blanca / Via 2 Copia Archivo - Rosada

**43003**  
**NOTA DE ENTREGA**

**MELITER S.A.**  
Tel. (598) 2601 0980 / Fax: 2600 5880 C.P. 11500 proveedores@melter.com.uy  
Av. Italia 6795 www.melter.com.uy

Operario: Maria Techeza DIA: 27 MES: 7 AÑO: 23  
Dirección: Volquetez municipal

Cantidad	Viajes	Detalle	Origen	Destino
1		Bolsa con nylon		
1		Caja con coque.	Obra de Volquetez Rural	Volquetez

Maria Techeza Firma Chofer      Firma Receptor      Firma Capataz

SANFER S.R.L. - 43.001 AL 53.000 x 2 - 03/2023 (37874)      Via 1 Original Cliente - Blanca / Via 2 Copia Archivo - Rosada

**43004**  
**NOTA DE ENTREGA**

**MELITER S.A.**  
Tel. (598) 2601 0980 / Fax: 2600 5880 C.P. 11500 proveedores@melter.com.uy  
Av. Italia 6795 www.melter.com.uy

Operario: Maria Techeza DIA: 4 MES: 8 AÑO: 23  
Dirección: Volquetez municipal

Cantidad	Viajes	Detalle	Origen	Destino
2		Bolsas con nylon.		
1		Bolsa con 2 orgánicos.	Obra de Volquetez Rural	

Maria Techeza Firma Chofer      Firma Receptor      Firma Capataz

SANFER S.R.L. - 43.001 AL 53.000 x 2 - 03/2023 (37874)      Via 1 Original Cliente - Blanca / Via 2 Copia Archivo - Rosada

**43005**

**NOTA DE ENTREGA**

**MELITER S.A.**  
 Tel. (598) 2601 0980 / Fax: 2600 5880 C.P. 11500 proveedores@melter.com.uy  
 Av. Italia 6795 www.melter.com.uy

Operario: M. Techeza      DIA 11 MES 8 AÑO 23  
 Dirección: Bosuzero municipal.

Cantidad	Viajes	Detalle	Origen	Destino
2		Bolsas con 2 orgánicos	Cherato	
2		Bolsas con plásticos	Ranel	Bosuzero municipal
3		Cajas con cezones.		

Maria Techeza      Firma Chofer      Firma Receptor      Firma Capataz

SAFNER S.R.L. - 43.001 AL 53.000 v.2 - 03/2023 (07874)      Via 1 Original Cliente - Blanca / Via 2 Copia Archivo - Rosada

**43006**

**NOTA DE ENTREGA**

**MELITER S.A.**  
 Tel. (598) 2601 0980 / Fax: 2600 5880 C.P. 11500 proveedores@melter.com.uy  
 Av. Italia 6795 www.melter.com.uy

Operario: Maria Techeza      DIA 18 MES 8 AÑO 23  
 Dirección: Volquete municipal

Cantidad	Viajes	Detalle	Origen	Destino
2		Bolsas con plásticos	Cherato	Volquete
1		Caja con papeles	Ranel	Volquete

Maria Techeza      Firma Chofer      Firma Receptor      Firma Capataz

SAFNER S.R.L. - 43.001 AL 53.000 v.2 - 03/2023 (07874)      Via 1 Original Cliente - Blanca / Via 2 Copia Archivo - Rosada

**43007**

**NOTA DE ENTREGA**

**MELITER S.A.**  
 Tel. (598) 2601 0980 / Fax: 2600 5880 C.P. 11500 proveedores@melter.com.uy  
 Av. Italia 6795 www.melter.com.uy

Operario: Maria Techeza      DIA 25 MES 8 AÑO 23  
 Dirección: Volquete municipal.

Cantidad	Viajes	Detalle	Origen	Destino
2		Caja con papeles	Cherato	Volquete
1		Bolsa con 2 orgánicos.	Ranel	
			MES	

Maria Techeza      Firma Chofer      Firma Receptor      Firma Capataz

SAFNER S.R.L. - 43.001 AL 53.000 v.2 - 03/2023 (07874)      Via 1 Original Cliente - Blanca / Via 2 Copia Archivo - Rosada

Fecha	Obra	Lugar	Combustible	Codigo / Matricula	Litros Cargados
2023-06-02	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12241	200
2023-06-02	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	15321	115
2023-06-02	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12308	71
2023-06-02	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12354	234
2023-06-02	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	16206	43
2023-06-02	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	16210	31
2023-06-02	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12241	200
2023-06-02	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12551	306
2023-06-05	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12241	164
2023-06-05	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12333	44
2023-06-05	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	15451	150
2023-06-05	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	15317	120
2023-06-05	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	15317	50
2023-06-05	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	14063	45
2023-06-05	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12354	226
2023-06-05	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	16210	45
2023-06-05	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	16206	72
2023-06-05	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12551	426
2023-06-05	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	15430	100
2023-06-07	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	15443	20
2023-06-07	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	15317	56
2023-06-07	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	15317	120
2023-06-07	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	15451	150
2023-06-07	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12308	83
2023-06-07	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	15459	126
2023-06-07	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	16210	44
2023-06-07	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	16206	80
2023-06-07	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12551	950
2023-06-07	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	16359	45
2023-06-07	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	15314	35
2023-06-07	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	15314	113
2023-06-07	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	16351	45
2023-06-07	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12561	255
2023-06-07	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12305	70
2023-06-07	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12334	135
2023-06-07	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12150	73
2023-06-07	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12354	230
2023-06-07	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12241	191
2023-06-07	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12333	110
2023-06-07	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	15430	166
2023-06-07	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12304	103
2023-06-12	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	15443	50
2023-06-12	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	15317	180
2023-06-12	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	15317	80
2023-06-12	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12144	42
2023-06-12	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	15451	125
2023-06-12	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	16210	44
2023-06-12	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	16206	75
2023-06-12	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12551	550
2023-06-12	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12304	131

2023-06-12	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	16359	45
2023-06-12	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	15321	100
2023-06-12	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	15314	100
2023-06-12	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	15314	60
2023-06-12	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12561	283
2023-06-12	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12305	84
2023-06-12	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12334	165
2023-06-12	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12150	38
2023-06-12	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12354	222
2023-06-12	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12241	220
2023-06-12	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	14063	50
2023-06-12	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12333	70
2023-06-12	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	15430	171
2023-06-14	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	15317	74
2023-06-14	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	15317	140
2023-06-14	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	16359	44
2023-06-14	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	15451	97
2023-06-14	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12308	99
2023-06-14	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	16210	54
2023-06-14	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	16206	80
2023-06-14	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12551	525
2023-06-14	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	15430	127
2023-06-14	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12304	123
2023-06-14	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	15314	39
2023-06-14	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	15314	84
2023-06-14	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12561	280
2023-06-14	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12305	87
2023-06-14	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12334	166
2023-06-14	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12150	28
2023-06-14	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12354	255
2023-06-14	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12241	180
2023-06-14	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12333	115
2023-06-16	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12309	114
2023-06-16	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	15317	150
2023-06-16	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	16359	45
2023-06-16	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12144	35
2023-06-16	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	15451	125
2023-06-16	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	15459	11
2023-06-16	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12561	290
2023-06-16	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12305	87
2023-06-16	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12334	157
2023-06-16	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12150	32
2023-06-16	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12354	245
2023-06-16	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12241	179
2023-06-16	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	14063	50
2023-06-16	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	15430	80
2023-06-22	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12561	220
2023-06-22	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12334	124
2023-06-22	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	16359	41
2023-06-22	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	15317	85
2023-06-22	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12305	75
2023-06-22	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12304	103
2023-06-22	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	15443	90
2023-06-22	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12150	118

2023-06-30	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12561	252
2023-06-30	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12334	100
2023-06-30	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12305	52
2023-06-30	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12150	90
2023-06-30	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12304	99
2023-06-30	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	15317	80
2023-06-30	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	15317	110
2023-06-30	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	15443	156
2023-06-30	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	16359	41
2023-07-04	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12305	83
2023-07-04	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12561	252
2023-07-04	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12334	128
2023-07-04	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	15317	65
2023-07-04	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	15317	69
2023-07-04	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12304	102
2023-07-11	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12305	64
2023-07-11	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12334	100
2023-07-11	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12561	192
2023-07-11	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12304	83
2023-07-11	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12150	78
2023-07-11	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	16359	44
2023-07-11	CVU M83 R44 DESDE R26 A R6	DISA MELO	GasOil	12144	51

SALDO FINAL:



# Nómina de CONSTRUCCIÓN Validada

Usuario: 43147847

Fecha de Cargo: 07/2023

Página: 1/1

Número Obra: 0000999925525

Dirección: tramos de Ruta 26 y Ruta

Nro. Empresa	Nro. Contribuyente	Nombre o Razón Social	Dirección Constituido
0000003753598	00214584350018	CORPORACION VIAL DEL URUGUAY SA	RINCON 528
Contr. / SubCnt	0000003762654	00214671920017	MELITER SA ITTALIA,AV. 6795

		Nómina				Personal										Ocupado		Datos Registrales							
AL	CP	TD	Documento	Primer Apellido	Cpto	Cat	Días	Jornal	Otros Haberes	Remuneración	Caja Act.	SS	AF	TR	EX	CE	Fecha Nacimiento	S	N	Fecha Ingreso	DD/MM/AAAA	VF	CB	DIA	T
1	1	DO	41068843	RIVERO	1	5	5	1897.6	12865.46	22353.46	17	1	N	2	1	99	07/07/1978	1	1	05/06/2023	15	4	12	N	
1	1	DO	41068843	RIVERO	5					3022.93															
1	1	DO	51885277	BARRETO	1	5	5	1897.6	13905.06	23393.06	17	15	N	2	1	99	11/07/1999	1	1	07/06/2023	15	4	12	N	
1	1	DO	51885277	BARRETO	5					3022.93															

Contratista / Sub-Contratista

Propietario

Sub - Total

51792.38

Total Monto

51792.38

AL - Acumulación Laboral

Cpto - Concepto

Cat - Categoría

SS - Seguro Salud

AF - Asignación Familiar

DD - Día

MM - Mes

AA - Año

S - Sexo

N - Nacionalidad

VF - Vinculo Funcional

CB - Causal Baja

T - Topcada

# Nómina de CONSTRUCCIÓN Validada

Usuario: 43147847

Fecha de Cargo: 08/2023

Página: 1/1

Número Obra: 0000999925525

Dirección: tramos de Ruta 26 y Ruta

Nro. Empresa	Nro. Contribuyente	Nombre o Razón Social	Dirección Constituido
0000003753598	00214584350018	CORPORACION VIAL DEL URUGUAY SA	RINCON 528
Contr. / SubCnt	0000003762654	00214671920017	MELITER SA ITTALIA,AV. 6795

		Nómina				Personal				Ocupado				Datos Registrales												
AL	CP	TD	Documento	Primer Apellido	Cpto	Cat	Días	Jornal	Otros Haberes	Remuneración	Caja Act.	SS	AF	TR	EX	CE	Fecha Nacimiento	S	N	Fecha Ingreso	DD/MM/AAAA	VF	CB	DIA	T	
1	1	DO	27624267	PEREZ	1	9	11	2704.83	45456.02	75209.15	17	25	N	2	1	99	18/09/1968	1	1	18/02/2015					15	N
1	1	DO	27624267	PEREZ	5					18300.38																
1	1	DO	39908859	LUCAS	1	5	23	1897.6	28524.86	72169.66	17	1	N	2	1	99	09/03/1977	1	1	30/05/2022					15	N
1	1	DO	39908859	LUCAS	5					12288.05																
1	1	DO	41989114	CACERES	1	9	23	2704.83	46631.65	108842.74	17	16	N	2	1	99	21/08/1959	1	1	12/10/2016					15	N
1	1	DO	41989114	CACERES	5					28513.28																

Contratista / Sub-Contratista

Propietario

Sub - Total

315323.26

Total Monto

315323.25

AL - Acumulación Laboral

Cpto - Concepto

Cat - Categoría

SS - Seguro Salud

AF - Asignación Familiar

DD - Día

MM - Mes

AA - Año

S - Sexo

N - Nacionalidad

VF - Vinculo Funcional

CB - Causal Baja

T - Topcada



## LEVANTAMIENTO DE NO CONFORMIDADES

---

### LEVANTAMIENTO DE NO CONFORMIDADES

**Lugar de auditoría:** Obra M/83 Básico y Modif. Contratos 23/12/2021 - 6/10/2022.

- Básico: Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 44, tramo: Ruta 26 – Ruta 6
- Modif: Cambiar la carpeta de rodadura del pavimento prevista en tratamiento bituminoso, por carpeta en mezcla asfáltica (3,5cm de espesor), en el tramo comprendido entre Paso Mazangano y Ruta 6

**Empresa constructora:** MELITER S.A

**Fecha auditoria:** 22 y 23/06/2023

**Fecha de recepción del Informe:** 24/07/2023

**Auditor:** Carmen Delfino

**1. NO CONFORMIDADES REGISTRADAS**

Ref.	Descripción	Requisito
1	No hay evidencia del monitoreo de la Planta de Asfalto según requisitos del Decreto 135/021.	Decreto 135/021.

**2. MEDIDAS DE CORRECIÓN DE NO CONFORMIDADES**

Ref.	Descripción	Fecha	Responsable	Evidencia Objetiva
1	Se realizan mediciones ambientales en planta de asfalto en el mes de julio. (*)	20/07/2023	Arq. María De León	Informe de mediciones

(\*) Como se indicó en la auditoría las mediciones estaban previstas para realizar en el mes de setiembre, pero se coordinó para realizarlas lo antes posible realizándose los días 19 y 20 de julio.



INFORME DE ENSAYO N° 74181

Página 1 de 3  
**INFORME DE CALIDAD DE AIRE  
 AMBIENTAL**

Cerro Largo 1890  
 Tel 24019342  
[ecotech@ecotech.com.uy](mailto:ecotech@ecotech.com.uy)

A la atención de MELITER.

Fecha de emisión 25/07/2023

Datos de solicitante			
Nombre:	Meliter S.A	Dirección:	Av Italia 6795
Teléfono:	094 661 080	Ciudad:	Montevideo

Datos de muestreo			
Realización:	Laboratorio Ecotech	Traslado:	Laboratorio Ecotech
Tipo de muestras:	Muestras de material particulado		
Condiciones de las muestras:	Filtro en caja de plástico hermética		

**1. TIPO DE MUESTREO:** Del 19 al 20 de julio se realizaron monitoreos de material particulado y gases en aire exterior en el emplazamiento temporal de la empresa Meliter S.A, en el departamento de Cerro Largo, padrón 6727.

**2. METODOLOGÍA**

Parámetro	Metodología
Gases	Metodología validada contra USEPA (40 CFR Part 53) y EU (2008/50/EC) "Certified equivalent method instruments"
Material particulado PM2.5 Y PM10	

**3. TRAZABILIDAD**

Código interno	Identificación	Fecha de muestreo	N° de medida
74181-1	Pañol / Deposito	Del 19/07/2023 al 20/07/2023	Media digital #1


**4. CONDICIONES DE MUESTREO****4.1 Condiciones climáticas**

Parámetros	De 19/07/2023 al 20/07/2023	Unidad
Temperatura promedio	11	°C
Presión promedio	1024	hPa
Velocidad del viento predominante	15	km/h
Dirección del viento predominante	NO	-
Humedad	77	%

Fuente: freemeteo.com.uy

**4.2 Puntos de monitoreo**

Identificación	Coordenadas
Pañol - Deposito	32°29'11.31"S 54° 2'47.72"O



Planimetría de la zona de monitoreo. Se indican los puntos de monitoreo. Fuente Google Earth.

**5. RESULTADOS**

Parámetro	Periodo (horas)	Pañol / Deposito	Unidad
SO <sub>2</sub>	1	55	µg/Nm <sup>3</sup>
	24	15	µg/Nm <sup>3</sup>
NO <sub>2</sub>	1	130	µg/Nm <sup>3</sup>
PM10	24	30	µg/Nm <sup>3</sup>

## 6. LIMITES DE REFERENCIA: DECRETO 135-05-2021

Tabla 1. Objetivos de calidad del aire			
Aplicables desde la publicación de este reglamento y hasta el 31 de Diciembre de 2023			
Parámetro	Periodo <sup>(1)</sup>	Concentración <sup>(2)</sup> ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Tolerancia <sup>(3)</sup> No se podrá exceder:
CO	1 hora	30.000	---
	Máxima diaria <sup>(4)</sup>	10.000	---
NO <sub>2</sub>	1 hora	200	260 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ en 18 horas al año
	1 año	40	---
O <sub>3</sub>	Máxima diaria <sup>(4)</sup>	100	160 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ en 25 días en promedios de 3 años
SO <sub>2</sub>	1 hora	300	450 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 24 horas en el año
	24 horas	50	125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ en 3 días en el año
PM 2.5	24 horas	35	54 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ en 30 días al año
	1 año	25	---
PM 10	24 horas	75	112 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ en 15 días al año
	1 año	30	---
Pb	1 año	0.5	---
Azufres Reducidos totales	30 minutos	10	15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ hasta 40 veces en el año en promedios de 30 minutos
	24 horas	7	11 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ hasta 10 días en el año

- (1) Por período se entiende la media aritmética de los datos correspondiente al tiempo que en cada caso se indica. El período de medición de 1 hora solo será de aplicación en los monitoreos continuos.
- (2) Las mediciones de concentración corresponden a T = 293K y P = 1013hPa.
- (3) El exceso en el nivel de concentración de cada parámetro no podrá superar el valor máximo que se indica, en el tiempo que se señala.
- (4) Máxima diaria es el valor resultante de los promedios móviles octohorarios.

## 7. COMENTARIOS

- Los datos originales controlados, los extraídos en campo así como las fechas de realización de los ensayos quedan registrados en las planillas de seguimiento de ensayo del laboratorio con el mismo número que el del informe.
- El procedimiento de muestreo corresponde al descrito en el instructivo interno vigente correspondiente.
- Los resultados del ensayo se refieren únicamente a las muestras ensayadas.
- El presente informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de ECOTECH.

por ECOTECH

IQMs Sc Gualberto Trelles  
Director



INFORME DE ENSAYO N° 74065  
A la atención de María De León

Página 1 de 4

**INFORME DE EMISIONES DE  
FUENTES FIJAS**

Cerro Largo 1890  
Tel 24019342  
[ecotech@ecotech.com.uy](mailto:ecotech@ecotech.com.uy)

Fecha de emisión 25/07/2023

Datos de solicitante	
Nombre: Meliter SA	Dirección: Av Italia 6795
Teléfono: 094 661 080	Ciudad: Montevideo

Datos de muestreo	
Realización: Laboratorio Ecotech.	Traslado: Laboratorio Ecotech.
Tipo de muestras:	Muestras de emisiones de gases y partículas de fuente fija.
Condiciones de las muestras:	Filtro(s) en caja(s) y solución(es) refrigeradas en envases plástico.

1. **TIPO Y LUGAR DE MONITOREO:** El 19 de julio se realizó un monitoreo de emisiones de fuente fija en el ducto de la planta asfáltica ciber de la empresa Meliter SA, en el departamento de Cerro Largo, padrón 6727.

2. **METODOLOGÍA**

Parámetro	Metodología
Ubicación y número de puntos de muestreo	EPA 1
Material particulado total	EPA 5
Velocidad y caudal	EPA 2 y 2A
Humedad	EPA 4
CO, O <sub>2</sub>	CTM 034-2009
NO <sub>x</sub> como NO <sub>2</sub>	EPA 7D
SO <sub>2</sub>	EPA 6

3. **CONDICIONES DE MONITOREO**

3.1. **Ubicación**

Identificación del ducto	Fecha de muestreo
Planta asfáltica ciber	19/07/2023

3.2. **Condiciones ambientales**

Parámetro	19/07/2023	Unidad
Temperatura ambiente promedio	10	°C
Presión atmosférica promedio	1007	hPa
Velocidad del viento promedio	21	km/h
Dirección del viento promedio	NO	-
Humedad promedio	76	%

*Los datos del clima fueron tomados en el horario del monitoreo de wunderground.com.*



INFORME DE ENSAYO N° 74065  
A la atención de María De León

Página 2 de 4

**INFORME DE EMISIONES DE  
FUENTES FIJAS**

Cerro Largo 1890  
Tel 24019342  
[ecotech@ecotech.com.uy](mailto:ecotech@ecotech.com.uy)

Fecha de emisión 25/07/2023

**3.3. Condiciones del ducto**

Parámetros	Valor	Unidad
Diámetro de ducto	0,51	m
Sección del ducto	0,20	m <sup>2</sup>
Humedad	14,7	%
Velocidad de gases promedio	27,3	m/s
Temperatura de gases promedio	98,6	°C
Caudal en condiciones de ducto	2,9	m <sup>3</sup> /s
Caudal en condiciones normales	2,3	Nm <sup>3</sup> /s
Caudal seco en condiciones normales	2,0	Nm <sup>3</sup> /s
Isocineticidad	98	%

Los valores medidos y calculados se hallan expresados en condiciones normales de presión y temperatura (0°C, 1 atm)

4. **RESULTADOS:** En todos los casos los resultados se hallan expresados para gas seco y condiciones normales de presión y temperatura (0°C y 1 atm.).

Parámetros	Valor sin corrección por O <sub>2</sub>	Valor con corrección por O <sub>2</sub>	Unidad
MP Total	51	128	mg/Nm <sup>3</sup>
O <sub>2</sub>	15,5	7	%
SO <sub>2</sub>	30	77	mg/Nm <sup>3</sup>
NO <sub>x</sub> (como NO <sub>2</sub> )	137	348	mg/Nm <sup>3</sup>



INFORME DE ENSAYO N° 74065  
A la atención de María De León

Página 3 de 4

**INFORME DE EMISIONES DE  
FUENTES FIJAS**

Cerro Largo 1890  
Tel 24019342  
[ecotech@ecotech.com.uy](mailto:ecotech@ecotech.com.uy)

Fecha de emisión 25/07/2023

**5. LÍMITES NORMATIVOS – DECRETO135/021**

**Artículo 28** (otras actividades no correspondidas en las anteriores). Los estándares de emisión aplicables a fuentes fijas puntuales en actividades no comprendidas en las indicadas para los estándares de emisión establecidos en este reglamento, serán los que se indican en la Tabla 13.

Tabla 13. Estándares de emisión para otras actividades no comprendidas en las anteriores. (3)	
Parámetro	Estándar
Opacidad (Escala Ringelmann)	1
MP (mg/Nm <sup>3</sup> )	200
	50 (1)
	350
NO <sub>x</sub> como NO <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )	1500(2)
	1000
SO <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )	1000
CN como HCN (mg/Nm <sup>3</sup> )	5
Compuestos de Flúor como HF (mg/Nm <sup>3</sup> )	50
H <sub>2</sub> S (mg/Nm <sup>3</sup> )	5
Compuestos inorgánicos de cloro como HCl (mg/Nm <sup>3</sup> )	100
Niebla Ácida (mg/Nm <sup>3</sup> )	100
Cr total (mg/Nm <sup>3</sup> )	5
Cr VI (mg/Nm <sup>3</sup> )	1
As y sus compuestos (mg/Nm <sup>3</sup> )	1
Cd y sus compuestos (mg/Nm <sup>3</sup> )	1
Pb y sus compuestos (mg/Nm <sup>3</sup> )	1
Hg y sus compuestos (mg/Nm <sup>3</sup> )	0,2
Cu y sus compuestos (mg/Nm <sup>3</sup> )	8
Dioxinas y Furanos (ngEQT/Nm <sup>3</sup> )	0,14

- (1) Estándar a aplicar para procesos de los que se puedan derivar sustancias tóxicas que puedan estar presentes en el material particulado (metales pesados, agroquímicos y medicamentos, entre otros).
- (2) Estándar para producción de vidrio.
- (3) Los estándares de emisión corresponden al 7% de oxígeno.



INFORME DE ENSAYO N° 74065  
A la atención de María De León

Página 4 de 4

**INFORME DE EMISIONES DE  
FUENTES FIJAS**

Cerro Largo 1890  
Tel 24019342  
[ecotech@ecotech.com.uy](mailto:ecotech@ecotech.com.uy)

Fecha de emisión 25/07/2023

**6. COMENTARIOS**

- Los datos originales controlados, los extraídos en campo así como las fechas de realización de los ensayos quedan registrados en las planillas de seguimiento de ensayo del laboratorio con el mismo número que el del informe,
- El procedimiento de muestreo corresponde al descrito en el instructivo interno vigente correspondiente,
- Los resultados del ensayo se refieren únicamente a las muestras ensayadas,
- El presente informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de ECOTECH

por ECOTECH



IQ MSc Gualberto Trelles  
Director Técnico

**3. Acciones a tomar:**

Según surge del informe de medición de emisiones de fuentes fijas el valor de emisión de material particulado con corrección de oxígeno (128 mg/Nm<sup>3</sup>) está por encima del valor que se está tomando como límite (50 mg/Nm<sup>3</sup>), por este motivo y contemplando que la planta se esta trasladando a otra ubicación, se plantea como medida de corrección el cambio de filtros y mantenimiento completo de la planta, luego de esto se realizarán nuevas mediciones para verificar y asegurar el cumplimiento.

Cabe destacar que si bien el valor de emisión de material particulado en la fuente esta por encima del valor limite la medición de calidad del aire PM10 a pocos metros dio por debajo del límite.

**4. Elaboración, Revisión y Aprobación del documento**

ELABORADO POR:			
Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Maria De León	Responsable SGI		24/08/2023
REVISADO POR:			
Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Carlos Pereyra	Ingeniero Civil. Responsable Ambiental		24/08/2023
APROBADO POR:			
Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Carlos Pereyra	Ingeniero Civil. Responsable Ambiental		24/08/2023

## GABRIELA DE LA RIVA

---

**De:** LEIDY MELLO  
**Enviado el:** miércoles, 20 de setiembre de 2023 12:42  
**Para:** MTOP - Unidad Administracion Documental  
**CC:** MARIBEL ROMERO  
**Asunto:** REGIONAL 3 ENVÍA DOCUMENTACIÓN PARA INGRESO  
**Datos adjuntos:** ITGA 6.pdf; Elevación ITGA - 06 M83.pdf

**Categorías:** GABY

Adjunto documentación para ingreso:

- \*ITGA 6 correspondiente al período junio-agosto 2023
- \*Elevación DDO.

Saludos  
Leidy Mello  
D.N.V. Reg. 3  
Melo

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2023-10-3-0004837
Oficina Actuante:	DGS - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	
Fecha:	20/09/2023 15:28:51	
Tipo:	Enviar	

Se envía para su prosecución.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2023-10-3-0004837-Elevación ITGA - 06 M83.pdf	Sí
2	2023-10-3-0004837-ITGA 6.pdf	Sí
3	2023-10-3-0004837-mail 15.pdf	Sí

Firmante:
DE LA RIVA , GABRIELA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2023-10-3-0004837
Oficina Actuante:	DNI - DESPACHO Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES 10/003/10021402	
Fecha:	20/09/2023 22:22:40	
Tipo:	Enviar	

Se envía de acuerdo a lo dispuesto.

Firmante:
POSTIGLIONE SALVO, DIANA

MTOP	EXPEDIENTE N° 2023-10-3-0004837
Oficina Actuante:	DNV - ORGANO DE CONTROL CVU Y UCAT 10/003/19100000
Fecha:	25/09/2023 13:12:25
Tipo:	Informar

Pase a UCAT para su posterior remisión a CVU.

Firmante:
MARTUCCI MORRONE, JOSE

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2023-10-3-0004837
Oficina Actuante:	DNI - PROGRAMACIÓN 10/003/10012000	
Fecha:	27/09/2023 15:26:41	
Tipo:	AUTO- Pase Masivo	

Se eleva a la Dirección para su conocimiento, sugiriendo su remisión a CVU a sus efectos

Firmante:
KRUGMAN PERLO, MARCELO

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2023-10-3-0004837
Oficina Actuante:	DNI - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	28/09/2023 12:30:23	
Tipo:	Elevar	

Atento a los informes precedentes, se eleva a la Dirección General de Secretaría con destino al Asesor del Sr. Ministro, Ing. Carlos González, para su conocimiento sugiriendo la remisión de los presentes obrados a la Corporación Vial del Uruguay S.A.

Actuante:
BENTANCUR SUAREZ, LORENA
Pase a Firma
CIGANDA HERNAN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2023-10-3-0004837
Oficina Actuante:	DNI - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	02/10/2023 08:45:30	
Tipo:	AUTO- Constancia de Pase a Firma	

AG - Constancia de Firma.

Pase a Firma		
CIGANDA HERNAN	02/10/2023 08:45:30	Avala el documento

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2023-10-3-0004837
Oficina Actuante:	MINISTRO - 10/000/00000000	
Fecha:	16/02/2025 22:43:58	
Tipo:	Enviar	

Habiendo tomado conocimiento oportunamente, corresponde remitir el expediente a la Corporación Vial del Uruguay S. A.

Firmante:
GONZALEZ, CARLOS ORIBE

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2023-10-3-0004837
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000	
Fecha:	17/02/2025 12:58:47	
Tipo:	Enviar	

**DIRECCIÓN GENERAL**

Pase a Administración Documental.

Teniendo en cuenta los informes precedentes, se remiten estas actuaciones a la CVU S.A., para la prosecución del trámite correspondiente.

Firmante:
SOLER MALLO, GRACIELA RITA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2023-10-3-0004837
Oficina Actuante:	DGS - DPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	
Fecha:	17/02/2025 13:00:18	
Tipo:	Enviar	

Pase a la Corporación Vial del Uruguay SA

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Firmante:
SALDIVIA, SUSAN