



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

Expediente N° 2023-10-3-0005754

N° OID:
2.16.858.2.10002652.66570.2023103.0005754

Prioridad: **Normal**
Acceso restringido: **No**

Tipo de Expediente: **Gestión Ambiental**

Oficina origen: **Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000 / DGS - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL**

Asunto: **REGIONAL 3 REMITE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO - AGOSTO 2023 LICITACIÓN CVU M/80 "MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO DE RUTA 8 TRAMO 310K000 - ACEGUÁ" EMPRESA MOLINSUR - GRINOR S.A**

Tipo de Titular **OFICINA**

Fecha iniciado: **08/11/2023 11:11:15**

Fecha valor: **08/11/2023**

Clasificación: **Público**

Elemento físico: **No**

Resumen de actuaciones clasificadas

Nro. Actuación	Oficina	Usuario	Clasificación	Fecha	Folio Inicio	Folio Fin
---------------------------	----------------	----------------	----------------------	--------------	-------------------------	----------------------

Lista de vinculaciones del expediente

Relación	Dependencia	Nro expediente	Fecha Vinculación
-----------------	--------------------	-----------------------	--------------------------



Ministerio
**de Transporte
y Obras Públicas**

Melo, 7 de noviembre de 2023

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

ORGANO DE CONTROL

Contrato CVU

Ing. José MARTUCCI

Se eleva a los efectos que correspondan Informe Trimestral de Gestión Ambiental 06 junio 2023 – agosto 2023 Licitación CVU M/80: “Mantenimiento por Niveles de Servicio de Ruta 8, en Ruta 8, tramo: 310k000 – Aceguá ejecutada por la empresa MOLINSUR - GRINOR S.A.

El presente ITGA fue presentado fuera de plazo.

Sin otro particular saluda a Ud. muy atte.

M.T.O.P. – D.N.V.

Ing. Gustavo TETTAMANTI
DIRECTOR DE OBRA

www.mtop.gub.uy Tel. (+5982) 915 7933
Rincón 575, Montevideo - Uruguay



SEXTO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 8, Tramo 310k000-Aceguá

3 de octubre 2023

I.- Objetivo

El presente informe tiene como objetivo comunicar el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental presentado por el Consorcio Grinor-Molinsur para el mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 8, Tramo 310k000-Aceguá.

El período que abarca son los meses junio-agosto 2023. El presente informe aplica a todos los trabajadores de la empresa que están involucrados directamente con tareas de esta obra.

III.- Actualizaciones de documentos ambientales

En el período no se realizaron actualizaciones a los documentos ambientales del contrato.

IV.- Actividades desarrolladas en el trimestre

III.1-Ejecución de Obras

Durante este período de referencia, las principales tareas fueron realizadas en el tramo km 373 - km. 400 y consistieron en:

- Bacheo con mezcla asfáltica
- Corte de pasto y limpieza de faja.

El avance económico de la obra fue **32%**

La distribución de los trabajos fue la siguiente:

- Workvial, RUT 050079520010 realizó las tareas de corte de pasto y limpieza de faja en todo el tramo de la obra.
- Molinsur realizó las tareas de bacheo de mezcla asfáltica y tratamiento bituminoso simple en el tramo entre el km. 373 y el km. 393.-

III.2-Frentes de Trabajo

Los frentes de trabajo estuvieron relacionados directamente con las actividades descritas en el apartado anterior.

IV.- Cumplimiento de requisitos de AAPs

La obra no ha requerido la tramitación de Autorización Ambiental Previa ante la DINACEA.

V.- Gestión de Canteras

Las canteras utilizadas en el período para la recarga granular y la elaboración de mezcla asfáltica fueron adquiridas en canteras comercial.

La mezcla asfáltica, se realizó en la planta elaboradora de mezcla asfáltica de Molinsur S.A. ubicada den Ruta 17, km. 96.500. La misma utiliza la cantera explotada por la empresa



SEXTO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 8, Tramo 310k000-Aceguá

Cementos del Plata en los padrones 6696, 6697, 6698, 6699 y 7823 de la 5ª Sección Catastral del departamento de Treinta y Tres. (RM 1295/2019).

VI.- Registros de Gestión Ambiental

- Consumo de agua

El consumo de agua potable es de tipo comercial distribuida en bidones.

Por el tipo de actividades ejecutadas, no fue necesaria la utilización de agua proveniente de cursos permanentes.

- Consumo de recursos granulares

Durante el trimestre de referencia, se tuvo consumo de los siguientes materiales:

Material Granular CBR >80 (m ³)	Arena (m ³)	Mezcla Asfáltica (ton)
0	0	1374

- Gestión de Efluentes

Se colocaron baños químicos en el tramo en los que se están realizando trabajos. Los baños químicos son limpiados semanalmente por las empresas tercerizadas (*La Gopina* y *JR*), y por el personal cada vez que es necesario.

Las habilitaciones de OSE de las empresas *La Gopina* y *JR* para el vertido de los efluentes fue presentada en el 2º ITGA.

- Retiro y destino final de residuos asimilables a urbanos

Los residuos asimilables a urbanos que provienen del almuerzo del personal y limpieza general, se disponen en bolsas que se llevan posteriormente a la ciudad de Melo. Diariamente, se genera como máximo, una bolsa de residuos.

A continuación, se presentan los registros correspondientes a Gestión de Residuos Sólidos.

TRIMESTRE	TIPO	VOLUMEN
Jun-Ago 2023	Domésticos	850 L
	Trapos sucios con hidrocarburos	20 unidades
	Filtros usados	10 unidades

- Retiro y destino final de residuos peligrosos

Los residuos peligrosos son enviados a otro obrador permanente con que cuenta cada empresa y desde allí entregados a proveedores autorizados.

Los residuos peligrosos generados por la empresa *Molinsur* se gestionan con Márgenes del Río, operador de residuos habilitado por DINACEA.

Están a disposición los remitos de las entregas de dichos materiales.



SEXTO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 8, Tramo 310k000-Aceguá

- Mantenimiento preventivo de maquinaria

Todas las reparaciones se hicieron en talleres comerciales de la zona. Toda la maquinaria cuenta con listas de chequeo para el mantenimiento y fichas donde se registran las reparaciones menores y mayores que forman parte del SIG de la empresa.

A continuación, se listan los mantenimientos realizados a las máquinas operativas en la obra:

- CA14
- SBP1096
- RC4
- CF9
-

Se cambiaron un total de 9 filtros.

- Abastecimiento de Combustibles a la maquinaria

El abastecimiento de gasoil a las maquinarias se realiza mediante suministro por camión cisterna a pie de obra, o directamente en la Estación de Servicio.

El consumo de combustibles en el trimestre fue el siguiente:

Trimestre	Gasoil (L)	Nafta (L)	Fuel Oil (L)
Jun-Ago 2023	28.715	2.951	8.244

- Cambio de aceite a los equipos

Los cambios de aceite se realizan en el frente de obra, contando con la precaución de colocar bandeja para evitar derrames.

Trimestre	Aceite (L)
Jun-Ago 2023	60

- Lavado de maquinaria y herramientas

No se realizan lavados profundos en el frente de trabajo.

- Listado de proveedores de insumos y servicios que han actuado en el período informado

- Rosi S.R.L. Rut: 030097810012 – Estación de Servicio
- Bitafal RUT 211556860010 – Emulsiones Asfálticas

VII.- Informes de monitoreo de variables ambientales

No se monitorearon variables durante el trimestre.

VIII.- Flota Vehicular afectada a la obra en el período informado

A continuación, se detalla la maquinaria utilizada en el período:

Molinsur

- Fresadora (PF2)



SEXTO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 8, Tramo 310k000-Aceguá

- Compactador neumático (CN6)
- Terminadora de Asfalto (TA5)
- Bobcat (MC3)
- Camión regador de asfalto (DA1)
- Aplanadora (CDA4)
- Retroexcavadora combinada (RC4)
- Camión (CA14)
- Planta asfáltica Terex
- Pala cargadora (CF9)

Workvial

- Tractor Valtra A750 NEW HOLLAND 6630
- 4 Desmalezadoras
- 2 motosierras

Todas las máquinas cuentan con al menos un botiquín, un extintor contra incendios y un listado con los teléfonos de emergencia. Todos los camiones cuentan con certificado de ITV al día. En lo que respecta a las máquinas, en este trimestre no registraron eventos ambientales significativos o desvíos al PGA.

IX.- Plantilla de personal afectado a la obra en el período informado

En el período de referencia, de una u otra forma han participado directamente de la obra, 6 funcionarios pertenecientes a WorkVial, oriundas principalmente de Durazno y Melo y 9 funcionarios pertenecientes a Grinor de todos los departamentos del país.

Todos cuentan con su uniforme, zapatos de trabajo, chaleco reflectivo, casco, guantes, tapones u orejeras, y mascarillas según corresponde, cuyo uso es controlado periódicamente y aleatoriamente por el prevencionista de la empresa.

Para alojar el personal que se traslada temporalmente a realizar trabajos lejos de sus casas, la empresa pone a disposición del personal (sin costo) 1 casa en la ciudad de Melo, la cual está equipada y cuenta con agua corriente y electricidad. En lo que respecta al personal, en este trimestre no registraron eventos ambientales significativos o imprevistos en el PGA.

X.- Actividades de capacitación

En el período no se realizaron capacitaciones de carácter ambiental.

XI.- Interacción con la comunidad local

Las principales relaciones con la comunidad se dan con los vecinos y los usuarios de la carretera.

Con los usuarios de la carretera los problemas surgen de las interferencias al tránsito que provocan los trabajos sobre la propia ruta. En relación a la interferencia al tránsito, se trabaja con una señalización basada en carteles, según lo establecido en el Plan de Señalización y en concordancia con las directivas de la Norma Uruguaya de Señalización de Obras del MTOP. Además, se asignaron funcionarios a la tarea de banderilleros para minimizar los riesgos asociados a la ocurrencia de tránsito de los vehículos que circulan en la ruta

En lo que respecta la gestión de la comunidad, en este trimestre no registraron eventos ambientales significativos o imprevistos en el PGAS.

Con los vecinos, se les comunican las actividades que allí se realizan y el plazo que van



SEXTO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 8, Tramo 310k000-Aceguá

a durar los trabajos. Se están respetando los mantenimientos preventivos definidos para la maquinaria utilizada en las diferentes tareas, de manera de minimizar las emisiones de ruido y gases, y asegurar que se opere en condiciones seguras para el personal de la empresa y la comunidad.

Se tiene previsto realizar reuniones con las escuelas de Cerro de Amaro y Arbolito previo a trabajar en esa progresiva con el objetivo de informar sobre los trabajos y adoptar medidas que minimicen el impacto en la cotidianidad de las escuelas.

XII.- Auditorías Ambientales

El 17 de agosto de 2023, se recibió una auditoría ambiental por parte del Ing. Martín Salgueiro, no habiéndose detectado no conformidades en esta instancia.

Se detalla a continuación la única observación detectada. Cabe destacar que luego de la auditoría se coordinó la realización de un nuevo monitoreo de calidad de aire que se adjunta a este informe.

7.3 Observaciones

Ref.	Descripción	Requisito
01	El monitoreo de la planta asfáltica que el consorcio prevé utilizar para la fabricación de la mezcla asfáltica es obsoleto al haber sido realizado por el laboratorio LAAI en enero 2021. Se deberá proporcionar evidencia de un nuevo monitoreo de material particulado, con resultados dentro de los parámetros vigentes, previo a la puesta en marcha de la planta.	Dec 135/021 – Reglamento de Calidad del Aire
Código del hallazgo: EA - 6		

XIII.- Contingencias

Para disminuir la probabilidad de contingencias por derrames de hidrocarburos, se utiliza la mínima cantidad de combustibles en los frentes de obra. El suministro de combustible a la maquinaria en el frente de obra se realiza desde camiones surtidores asistiéndose con bandejas estancas a los efectos de evitar derrames accidentales sobre el suelo y agua.

Se cuenta con Fichas de Seguridad de los diferentes productos utilizados.

En las máquinas se cuenta con extintor para todo tipo de fuego y con personal entrenado para el manejo de los mismos.

En el trimestre no se presentaron contingencias ambientales. En caso de haberlas, se procede de acuerdo a lo establecido en el Plan de Contingencia. Tampoco se han realizado simulacros con el personal afectado a la obra.

XIV. Actividades a desarrollarse en el próximo período

Durante el período comprendido entre setiembre noviembre 2023, se realizarán las siguientes actividades:

- Corte de pasto y limpieza de faja.
- Tapado de pozos
- Mantenimiento de Señalización.
- Bacheo en calzada
- Sellado de fisuras
- Tratamiento bituminoso en banquetas



SEXTO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL
Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 8, Tramo
310k000-Aceguá

Anexo 1 – Respuesta a Comunicado de Auditoría



CONSORCIO MOLINSUR S.A.- GRINOR S.A. M/80
OBRA: "MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO EN RUTA 8, TRAMO: 310K000 – ACEGUÁ

Montevideo, 13 de septiembre de 2023

Dirección Nacional de Vialidad
Sr. Director de Obra
Ing. Gustavo Tettamanti

Presente

Ref: "Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 8, tramo: 310k000 – Aceguá" – Respuesta a Comunicado N°12

De nuestra mayor consideración:

Por la presente, se da respuesta al Comunicado N° 12, donde se nos informa que faltan los monitoreos actualizados de las emisiones de la planta elaboradora de mezcla asfáltica TEREX, ubicada en Ruta 17, km 96.500.

Si bien al momento de la auditoría ambiental efectuada el 17/08/2023, no se había realizado un monitoreo de partículas, ya estaba coordinada una visita del laboratorio para el 30/08/2023, del cual se adjuntan los resultados.

Por otro lado, en los próximos ITGA, se tendrá en cuenta especificar la información del subcontratista WorkVial S.A.

Sin otro particular, le saluda atentamente

p/CONSORCIO MOLINSUR S.A.- GRINOR S.A.



SEXTO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 8, Tramo 310k000-Aceguá



INFORME ANALÍTICO N° 222960

TAFACOL S.A.
 Dirección: Viana 154, Daltó
 Ordenado por: Henry Burton (henry_burton_fido@hotmail.com)
 Lugar: Ruta 17 - Trinita y tres



Producto: Ambiente (1)
 Recepcionado: 30/08/2023 10:48
 Finalizado: 04/09/2023 14:37

TOMA DE MUESTRA:

La muestra del presente informe fue extraída por personal de Laboratorio Analítico Agro Industrial, siguiendo la metodología adecuada para la matriz, basado en lo establecido en el Decreto 135/21.

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA:

El presente Informe Analítico corresponde al resultado obtenido sobre la siguiente muestra de ambiente :

IDENTIFICACIÓN	COORDENADAS
PLANTA DE FABRICACION DE MEZCLA ASFALTICA	-33°11'50.07", -54°17'54.09"

Sitio de monitoreo: Las coordenadas del punto de monitoreo se indican en el cuadro y se puede acceder a ella en google earth utilizando el vínculo con archivo .kml adjunto debajo del cuadro. El monitoreo fue realizado el día 29 de agosto de 2023.

Las condiciones climáticas promedio del período fueron las siguientes:

Fecha	Viento (km/h)	Presión atmosférica (hPa)	Temperatura (°C)	Estado
29 agosto 2023	SE / E 5-16	1025.0	9 - 20	Cielo con intervalos de nubes Humedad: 80%

Senso: INUMET





Imagen del sitio de monitoreo PLANTA DE FABRICACION DE MEZCLA ASFALTICA Imagen del sitio de monitoreo PLANTA DE FABRICACION DE MEZCLA ASFALTICA Imagen del sitio de monitoreo PLANTA DE FABRICACION DE MEZCLA ASFALTICA

RESULTADOS ANALÍTICOS:

IDENTIFICACIÓN PROPORCIONADA (P.LAA)		PLANTA DE FABRICACION DE MEZCLA ASFALTICA (222960-1)		METODOLOGÍA ANALÍTICA
COORDENADAS		-33°11'50.07", -54°17'54.09"		
PARÁMETRO	UNIDAD	RESULTADOS		
MATERIAL PARTICULADO EN SUSPENSIÓN (PM10)	ug/m ³	54.4		Adeptad / UNE-EN 12541:2015 (PM10) / 1073:17

Página 1/2, continúa en la página 2



SEXTO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 8, Tramo 310k000-Aceguá

Las determinaciones analizadas fueron realizadas en los sitios que indican las preferencias de cada muestra.

La no inclusión de la sigla "CJA" en la descripción del parámetro analizado implica que dicho ensayo no está incluido en el alcance de la acreditación de la Norma ISO/IEC 17025 como Laboratorio de Ensayo.

  **Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca**
DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN ANIMAL


Guillermo Pérez Tachella
INGENIERO QUÍMICO


Cecilia Alvarez Ceballos
QUÍMICA

LABORATORIO ANALÍTICO AGRO INDUSTRIAL S.A. Firma abonada por declaración jurada.

REPORTE ELECTRÓNICO El presente informe es válido como original cotejando el mismo con la versión original ingresando al servidor de LAI en https://lai.com.uy/verificar_informe utilizando el código MIPJUN o escaneando el código QR ubicado en la parte superior de este informe.

Los resultados de ensayos se refieren exclusivamente a la muestra analizada.

La muestra analizada fue obtenida por el Laboratorio Analítico Agro Industrial S.A. (LAI) por lo que se responsabiliza por la forma de obtención, conservación de la misma hasta el proceso de análisis, así como de la información proporcionada respecto a la muestra.

No se debe reproducir este Informe Analítico, excepto en su totalidad y sin ningún tipo de modificación, sin la aprobación escrita del LAI.

Página 2/2, última página.

GABRIELA DE LA RIVA

De: MARIBEL ROMERO
Enviado el: martes, 7 de noviembre de 2023 11:47
Para: MTOP - Unidad Administracion Documental
Asunto: REGIONAL 3 RV: Elevación ITGA - 06 M80
Datos adjuntos: 202310 6o ITGA_CVU_Ruta 8 Melo_rev.1.pdf; Elevación ITGA - 06 M80.pdf

Buen día:

Reenvío mail de Regional 3, Sector Obras, para tramite APIA.

De: FERNANDO IRIGOYEN <fernando.irigoyen@mtop.gub.uy>
Enviado el: martes, 7 de noviembre de 2023 10:53
Para: MARIBEL ROMERO <maribel.romero@mtop.gub.uy>; LEIDY MELLO <leidy.mello@mtop.gub.uy>
CC: GUSTAVO TETTAMANTI <gustavo.tettamanti@mtop.gub.uy>; SANTIAGO SORRIBAS <santiago.sorribas@mtop.gub.uy>
Asunto: RV: Elevación ITGA - 06 M80

Se envía para tramitación



FERNANDO IRIGOYEN SILVERA
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
DIVISION REGIONAL 3 – OBRAS POR CONTRATO
COLON 401 – MELO – CERRO LARGO
TELEFONO: 46428017 - 099784483

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2023-10-3-0005754
Oficina Actuante:	DGS - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	
Fecha:	08/11/2023 11:21:43	
Tipo:	Enviar	

Se envía para su prosecución.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2023-10-3-0005754-Elevación ITGA - 06 M80.pdf	Sí
2	2023-10-3-0005754-202310 6o ITGA_CVU_Ruta 8 Melo_rev1.pdf	Sí
3	2023-10-3-0005754-MAIL 2.pdf	Sí

Firmante:
DE LA RIVA , GABRIELA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2023-10-3-0005754
Oficina Actuante:	DNI - DESPACHO Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES 10/003/10021402	
Fecha:	08/11/2023 11:24:25	
Tipo:	Enviar	

Se envía al Coordinador General del Órgano de Control de la Concesión MTOPI - CND, Ing. Luis Silva.

Firmante:
BENTANCUR SUAREZ, LORENA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2023-10-3-0005754
Oficina Actuante:	DNI - ORGANI DE CONTROL CVU Y UCAT 10/003/19100000	
Fecha:	09/11/2023 12:13:02	
Tipo:	Enviar	

Pase para su conocimiento y efectos.

Firmante:
SILVA TEJEDOR, LUIS

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2023-10-3-0005754
Oficina Actuante:	DNI - ORGANI DE CONTROL CVU Y UCAT 10/003/19100000	
Fecha:	10/11/2023 08:18:46	
Tipo:	Informar	

Pase a Gestión Ambiental, posteriormente se sugiere pase a UCAT para su remisión a CVU.

Firmante:
MARTUCCI MORRONE, JOSE

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2023-10-3-0005754
Oficina Actuante:	DNI - GESTIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD 10/003/10011023	
Fecha:	13/11/2023 15:29:47	
Tipo:	Enviar	

Se ha recibido ITGA de las obra M/80 periodo Jun - Ago 2023, el cual se remite con destino a la UCAT para ser enviado a la CVU.

Firmante:
GOYENECHÉ, MARTIN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2023-10-3-0005754
Oficina Actuante:	DNI - PROGRAMACIÓN 10/003/10012000	
Fecha:	13/11/2023 18:29:17	
Tipo:	Enviar	

Pase a CVU.

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2023-10-3-0005754
Oficina Actuante:	DNI - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	14/11/2023 09:15:12	
Tipo:	Elevar	

Atento a los informes precedentes, se eleva a la Dirección General de Secretaría con destino al Asesor del Sr. Ministro, Ing. Carlos González, para su conocimiento sugiriendo la remisión de los presentes obrados a la Corporación Vial del Uruguay S.A.

Actuante:
BENTANCUR SUAREZ, LORENA
Pase a Firma
CIGANDA HERNAN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2023-10-3-0005754
Oficina Actuante:	DNI - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	14/11/2023 11:11:23	
Tipo:	AUTO- Constancia de Pase a Firma	

AG - Constancia de Firma.

Pase a Firma		
CIGANDA HERNAN	14/11/2023 11:11:21	Avala el documento

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2023-10-3-0005754
Oficina Actuante:	MINISTRO - 10/000/00000000	
Fecha:	16/02/2025 19:10:38	
Tipo:	Enviar	

Habiendo tomado conocimiento oportunamente, corresponde remitir el expediente a la Corporación Vial del Uruguay S. A.

Firmante:
GONZALEZ, CARLOS ORIBE

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2023-10-3-0005754
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000	
Fecha:	18/02/2025 17:16:01	
Tipo:	Enviar	

DIRECCIÓN GENERAL

Pase a Administración Documental.

Teniendo en cuenta el informe precedente, se remiten estas actuaciones a la CVU S.A., para la prosecución del trámite correspondiente.

Firmante:
SOLER MALLO, GRACIELA RITA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2023-10-3-0005754
Oficina Actuante:	DGS - DPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	
Fecha:	19/02/2025 09:05:32	
Tipo:	Enviar	

Pase a la Corporacion Vial del Uruguay SA

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Firmante:
SALDIVIA, SUSAN