

N° OID:

2.16.858.2.10002652.66570.2023103.0005609

Prioridad: Normal

Acceso restringido: No

Tipo de Expediente: Gestión Ambiental

Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000 / DGS - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

Oficina origen:

REGIONAL 9 REMITE INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL REFERENTE A

INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Nº15 EMPRESA

CONSTRUCTORA RAMON C ALVAREZ S.A.-Asunto:

30/10/2023 13:24:58 30/10/2023 Fecha iniciado: Fecha valor:

Público Clasificación:

Elemento físico: No

Resumen de actuaciones clasificadas

Nro.	Oficina	Usuario	Clasificación	Fecha	Folio	Folio
Actuación	~ · · · · · ·				Inicio	Fin

Lista de vinculaciones del expediente

Relación	Dependencia	Nro expediente	Fecha Vinculación

MARIA NOELIA CLARK

De: MYRIAM GRILL

Enviado el: sábado, 28 de octubre de 2023 10:41 **Para:** MTOP - Unidad Administracion Documental

Asunto: Para hacer Apia

Datos adjuntos: elevitga15.docx; Infor Trim M78 SANDRA N°15 21 octubre 2023.pdf

Categorías: Noe

Buenos días.

Adjunto archivos para iniciar expte y enviar a Ing. Goyeneche, agradezco devolver número de apia.

Sds

Myriam

_MAIL.pdf Folio n° 1



■San José, 28 de octubre de 2023

Se remite a Asesoría Técnica de Construcciones - Unidad Ambiental - Ing. Martín Goyeneche, a consideración Informe Trimestral de Gestión Ambiental Nº15 del contrato M/78 correspondiente al trimestre junio – agosto 2023 que presentara la empresa contratista RAMON C ALVAREZ SA.

Ing. MYRIAM GRILL
DIRECTOR DIVISION REGIONAL 9
DIRECCIÓN ACIONAL DE VIALIDAD
M.T.O.P.

elevitga
15.pdf Folio n $^{\circ}$ 2



Código: DC 7.1-0 Versión: 01

Montevideo, 21 de setiembre 2023

Obra: Mantenimiento por niveles de servicio en Ruta 1, tramo 119k000-Ciudad de Colonia, Licitación - M78.

ITGA N° 15 (período junio 2023 - agosto 2023)

Por medio de este informe, se actualiza a la Dirección de Obra, la información cuantificada y al día de lo realizado en materia de gestión ambiental en el periodo que se informa.

1. Actividades desarrolladas en la obra en el periodo

En este punto se describen las actividades realizadas durante el periodo, cuantificando su avance y adjuntando cuando corresponda los registros fotográficos que contribuyan con la descripción de la gestión ambiental desarrollada.

Las tareas desarrolladas en el trimestre son las siguientes:

Trituración material granítico

Defensas metálicas-reposición y mantenimiento

Faja publica- corte de pasto y limpieza Gral.

Señalización vial (reposición tachas ref. y postes y señales)

Limpieza alcantarillas y cunetas

Suministro señales verticales y postes de hormigón

Poda de palmeras

2. Actualización de Documentos Ambientales

Durante el periodo, se mantiene el PAC o, PGA sin cambios

3. Gestión de Canteras

Durante este periodo, se mantiene detenida la explotación de la cantera de piedra afectada a lic M78. ejecutándose trabajos de reducción de tamaño de piedras grandes (excedentes de voladuras anteriores) con martillo, y trituración de este material.


4. Registros de Gestión Ambiental


Se adjunta FC 7.5-11- Registro de entrega de residuos actualizada durante el periodo correspondiente. Los residuos domésticos son retirados por el servicio municipal, los residuos de servicios higiénicos, se retiran por servicio barométrico y los residuos peligrosos se acopian a la espera de retiro por parte del operador contratado.

3



Código: DC 7.1-0 Versión: 01





Se realiza lavado de maquinaria en el lavadero del obrador de Tarariras. Se registra monitoreo semanal de pH de efluente final que infiltra al terreno sin desvíos en el período.

Se registra mantenimiento preventivo y correctivo de flota en FC 7.5-14.

Los materiales bituminosos se ubican en espacios que cumplen con contenciones contra derrames reglamentarias, así como los combustibles y lubricantes.



Código: DC 7.1-0 Versión: 01

Los cambios de aceite y fluidos hidráulicos de la flota, se desarrollan en el taller del obrador, sobre explanada de carpeta asfáltica. Estos fluidos, se almacenan en tanques dentro de pileta de contención, a la espera de ser gestionado según PR 7.5-02- Gestión de Residuos.

El consumo de combustible y lubricantes se registra en FC 7.5-01

Suelo contaminado en el periodo, se deposita en tanques dentro de pileta de contención, a la espera de ser retirados por el operador de residuos peligrosos contratado, AFRECOR SA.

5. Informes de monitoreo de variables ambientales

El agua que se utiliza en obra para consumo humano, es proveniente del obrador principal, proviene de pozo subterráneo declarado en DINAGUA, y con análisis de potabilidad vigente.

6. Flota vehicular afectada a la obra en el periodo informado

La flota afectada a la obra durante el periodo, no ha recibido observaciones frente a incumplimientos, frente a emisiones acústicas o a la atmosfera.

7. Personal afectado a la obra

Durante el periodo trabajaron promedialmente 15 funcionarios en la ejecución de la obra.

8. Contingencias

Por Ramón C. Álvarez S.A.

Ing. Jorge Bagnasco



Código: DC 7.1-0 Versión: 01

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2023-10-3-0005609
Oficina Actuante: DGS -		ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
Fecha: 30/10/		2023 13:33:56
Tipo: Enviar		

Se envía documentación presentada para inicio de trámite.

	Archivos Adjuntos	
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2023-10-3-0005609-MAIL.pdf	Sí
2	2023-10-3-0005609-elevitga15.docx	Sí
3	2023-10-3-0005609-Infor Trim M78 SANDRA N°15 21 octubre 2023.pdf	Sí

Firmante:	
CLARK ARÉVALO, MARIA NOELIA	

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2023-10-3-0005609
Oficina Actuante: DNV		TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 10/003/10011000
Fecha: 06/11/		2023 12:55:59
Tipo: Enviar		

Se ha recibido ITGA de las obra M/78 periodo Jun - Ago 2023, el cual se remite con destino a la UCAT para ser enviado a la CVU.

Firmante:	
GOYENECHE, MARTIN	

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2023-10-3-0005609
Oficina Actuante: DNV		PROGRAMACIÓN 10/003/10012000
Fecha: 13/11/		2023 18:30:31
Tipo: Enviar		

Pase a CVU.

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2023-10-3-0005609
Oficina Actuante: DNV -		SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400
Fecha: 14/11/2		2023 10:16:31
Tipo: Elevar		

Atento a los informes precedentes, se eleva a la Dirección General de Secretaría con destino al Asesor del Sr. Ministro, Ing. Carlos González, para su conocimiento sugiriendo la remisión de los presentes obrados a la Corporación Vial del Uruguay S.A.

Actuante:
BENTANCUR SUAREZ, LORENA
Pase a Firma
CIGANDA HERNAN

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2023-10-3-0005609
Oficina Actuante: DNV -		SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400
Fecha: 14/11/		2023 11:09:45
Tipo: AUTO		- Constancia de Pase a Firma

AG - Constancia de Firma.

	Pase a Firma	
CIGANDA HERNAN	14/11/2023 11:09:45	Avala el documento

MTOP		EXPEDIENTE N°
MTOP		2023-10-3-0005609
Oficina Actuante:	MINISTRO - 10/000/0000000	
Fecha:	16/02/2025 18:26:07	
Tipo:	Enviar	

Habiendo tomado conocimiento oportunamente, corresponde remitir el expediente a la Corporación Vial del Uruguay S. A.

Firmante:
GONZALEZ, CARLOS ORIBE

MTOP		EXPEDIENTE N°
MITOP		2023-10-3-0005609
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000	
Fecha:	18/02/2025 17:03:42	
Tipo:	Enviar	

DIRECCIÓN GENERAL

Pase a Administración Documental.

Teniendo en cuenta el informe precedente, se remiten estas actuaciones a la CVU S.A., para la prosecución del trámite correspondiente.

Firmante:
SOLER MALLO, GRACIELA RITA

MTOP		EXPEDIENTE N°
MIOP		2023-10-3-0005609
Oficina Actuante:	DGS - DPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	
Fecha:	19/02/2025 09:02:52	
Tipo:	Enviar	

Pase a la Corporacion Vial del Uruguay SA

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S A

S.A.
Firmante:
SALDIVIA, SUSAN