



INFORME DE INSPECCIÓN AMBIENTAL DE CIERRE

OBRA: LIC. C/140 BACHEOS, SELLADOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN REGIONAL 1 CONTRATO 30/11/22

Empresa: OSUSA
Fecha Inspección: 09/05/25

Director de Obra: Ing. Fernando Souto
Fecha Informe: 14/05/25

1- Alcance

a – El alcance de esta visita es realizar un seguimiento de la implementación de los requisitos establecidos por el Manual de Gestión Ambiental de la DNV vigente para este contrato.

b – El Departamento de Calidad, Ambiental, Laboral y Materiales de la DNV, genera este informe con las Observaciones y No Conformidades detectadas, el cual es entregado al Director de Obra.

Observación:

Incumplimiento de un requisito establecido en la documentación presentada por el contratista para cumplir los términos del contrato (PGA, ITGA, PRA y otros asociados a la gestión ambiental de los contratistas).

No conformidad:

- Reiteración de Observaciones de auditorías anteriores.
- Incumplimiento de compromisos en el marco de la normativa ambiental y/o reglamentaria.
- Incumplimiento de compromisos ambientales en el marco del seguimiento de la DNV y del contrato.

2 – Criterios de Auditoría

Se utiliza en esta etapa toda la documentación disponible en la oficina de la DNV y en la propia obra.

Para este caso particular, se utilizó:

- Manual Ambiental para Obras del Sector Vial 2015
- Contrato de obra del 30/11/2022
- Plan de Gestión Ambiental (PGA) de OSUSA de Junio 2024, incluyendo el Plan de Recuperación Ambiental (PRA) en su Apartado 6.

3 – Contrapartes y Observadores

Acompañaron la Auditoría Ambiental:

- a – Por la DNV-MTOP
No hubo participación
- b – Por la empresa contratista
Capataz de obra: Sr. John Ferraro

4 – La obra

La obra ejecutada en esta etapa tuvo como objeto la realización de baches en mezcla asfáltica en la ruta 107 en el tramo ruta 11 – ruta 32. Las tareas comprendidas son:

- Fresado
- Excavación
- Ejecución de tosca cemento
- Colocación de carpeta asfáltica de 6 cm



INFORME DE INSPECCIÓN AMBIENTAL DE CIERRE

OBRA: LIC. C/140 BACHEOS, SELLADOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN REGIONAL 1 CONTRATO 30/11/22

Empresa: OSUSA

Fecha Inspección: 09/05/25

Director de Obra: Ing. Fernando Souto

Fecha Informe: 14/05/25

Las tareas son gestionadas por DNV – MTOP quien indica caso a caso al Contratista el sitio donde ejecutar las obras en el tramo.

Estas tareas se ejecutaron entre noviembre de 2024 y febrero 2025.




Ilustración 1 Ubicación de la obra

5 – Tareas realizadas

Durante la inspección se recorrió todo el tramo donde se ejecutaron baches en ruta 107, y el predio que se utilizó para acopios y ejecución de tosca-cemento.

Al momento de la inspección, las tareas estaban terminadas y la empresa se había retirado del tramo.

6 – Seguimiento de hallazgos auditorías ambientales anteriores

La última auditoría ambiental a esta licitación se realizó el pasado 13/06/24, correspondiente a la ampliación de Contrato 13/09/24, tramo de Ruta 63 con obras terminadas entre Ruta 11 y Ruta 5. En la misma, se detectaron 4 (cuatro) No conformidades, las cuales fueron levantadas el pasado 29/07/24.

7 – Constataciones

El contrato fue ejecutado en su totalidad por la empresa OSUSA S.A. Para estas tareas no se instaló un obrador, sino que se trabajó con campamentos móviles en faja pública. Se utilizó un predio en ruta 107 y camino Pariani, como lugar de acopios y ejecución de tosca-cemento (Ilustración 6). Al respecto, la empresa OSUSA remitió nota del Club Atlético Deportivo y Social



INFORME DE INSPECCIÓN AMBIENTAL DE CIERRE

OBRA: LIC. C/140 BACHEOS, SELLADOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN REGIONAL 1 CONTRATO 30/11/22

Empresa: OSUSA

Fecha Inspección: 09/05/25

Director de Obra: Ing. Fernando Souto

Fecha Informe: 14/05/25

de Canelón Chico, en la solicita que el predio utilizado quede tal como lo abandono la empresa, para ser utilizado como estacionamiento para el Club y la escuela rural N.º 40.

La empresa no presento el correspondiente Informe Ambiental Final a este tramo de contrato, por lo cual no se tiene evidencia durante el periodo de obras respecto a: gestión de residuos, gestión de efluentes domésticos, entre otros; se retoma comentario en 7.1.

La tosca necesaria para las tareas fue obtenida de una cantera comercial con la correspondiente autorización ambiental. Según el Exp. 2022/36001/015463 de Ministerio de Ambiente del 01/06/2023, la cantera con explotación concedida a Aridos del Sur S.R.L., ubicada en los padrones N° 17.185 y 23.485 de la 7ª Sección Catastral de Canelones, renovó la AAO (Autorización Ambiental de Operación) para la extracción de tosca por 3 años.

La mezcla asfáltica, provino de la planta que la empresa tiene instalada en el Padrón Rural N° 7150 de la 1ª Sección Catastral de Florida, Ruta 56 progresiva 17K800 a (-). Para esta inspección no se remitió evidencia, de que la planta cumpla con el Decreto de emisiones al aire 135/021, se retoma comentario en 7.1.

La piedra necesaria para la mezcla asfáltica fue obtenida de una cantera comercial con la correspondiente autorización ambiental. Según el Exp. 2022/36001/006380 de Ministerio de Ambiente del 25/77/2022, la cantera con explotación concedida a Noblekit S.A. ubicada en los padrones N° 1.018, 1.019 y 30.838 de la 3ª Sección Catastral de Maldonado, renovó la AAO (Autorización Ambiental de Operación) para la extracción de dolomita y piedra por 3 años.

En general, se comprobó que las tareas detalladas en el PRA para el tramo de obra están cumplidas. La faja pública de Ruta 107 está libre de acopios granulares, ROCs, y residuos.

Desde el punto de vista del usuario de la red vial, el tramo de Ruta 107 mejoro las condiciones para el tránsito.

7.1 No Conformidades

- NC01: La empresa OSUSA S.A. no remitió el Informe Ambiental Final de obras.
 - o Requisito: Capitulo 5.5 MAV 2015
- NC02: La empresa OSUSA S.A. no remitió evidencia que la planta asfáltica utilizada cumpla con los estándares del Decreto de Calidad de aire
 - o Requisito: Dec. 135/021

7.2 Observaciones

No se realizan.



INFORME DE INSPECCIÓN AMBIENTAL DE CIERRE

**OBRA: LIC. C/140 BACHEOS, SELLADOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN REGIONAL 1
CONTRATO 30/11/22**

Empresa: OSUSA
Fecha Inspección: 09/05/25

Director de Obra: Ing. Fernando Souto
Fecha Informe: 14/05/25

8 – Confidencialidad del contenido

Toda la información manejada se mantiene por el equipo auditor del DEGAC bajo condiciones de estricta confidencialidad.

IQ. Martín Goyeneche
Departamento de Calidad,
Ambiental, Laboral y de Materiales
M.T.O.P. - D.N.V.

.....
Inspector por Departamento de Calidad, Ambiental, Laboral y Materiales
Dirección Nacional de Vialidad



INFORME DE INSPECCIÓN AMBIENTAL DE CIERRE

OBRA: LIC. C/140 BACHEOS, SELLADOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN REGIONAL 1 CONTRATO 30/11/22

Empresa: OSUSA
Fecha Inspección: 09/05/25

Director de Obra: Ing. Fernando Souto
Fecha Informe: 14/05/25

9 – Anexo fotográfico

9 – 1 Frente de obra



Ilustración 2 Obra terminada I



Ilustración 3 Obra terminada II



Ilustración 4 Obra terminada III



Ilustración 5 Obra terminada IV

9-2 Obrador Zona de acopio



Ilustración 6 Zona de acopios

